

BMW Group - AIR: 2019-10-19 / 20:51
 Concessionnaire : 32711/06
 Modèle: M5
 Numéro d'identification du véhicule: WBSNB91040B562855
 Code de développement: E60
 Clé de type: NB91
 Type maître: NB91

Véhicule

BMW M5, 373kW

WBSNB91040B562855



Code de développement	E60
Couleur	interlagos-blau metallic
Niveau d'intégration réel	E060-16-11-500
Début de la garantie constructeur	28 février 2006

Campagnes techniques

Il n'existe aucune campagne technique disponible.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Carte de navigation

i Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

i Remarque : Aucune carte gratuite n'est disponible pour ce véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M5
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	B562855
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSNB91040B562855
Code de développement	E60
Direction	LL
Moteur	S85
Numéro de moteur	60443715

Post-traitement des gaz d'échappement	Aucune indication
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0013481BAR
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	E060-05-12-510
Date de production	26 janv. 2006
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	17 mars 2006
Concessionnaire livreur	Fuhrpark, München, DE
Version pays	EUR
Code peinture	A30
Code garnitures	X3SW
Clé de type	NB91
Type de base	NB91
Type maître	NB91

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
 0216 Direction hydraulique Servotronic
 0261 Airbag lateral pour passagers arrière
 0302 Dispositif d'alarme
 0319 Télécommande universelle intégrée
 0322 Accès confort
 0356 Vitrage feuilleté climat confort
 0403 Toit ouvrant en verre, électrique
 0415 Pare-soleil arrière
 0416 Pare-soleil de vitres latérales arrière
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0442 Porte-gobelets
 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
 0465 Banquette arrière rabattable
 0470 Système Isofix
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 0496 Chauffage de siège arrière
 04MA Siège multifonction M
 04MF Réglage actif de la largeur de dossier
 0502 Lave-projecteurs
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
 0522 Phare xénon
 0524 Projecteurs directionnels autoadaptatifs
 0534 Climatiseur automatique
 0540 Régulateur de vitesse
 0548 Tachymètre kilométrique
 0563 Kit éclairage
 05AC Assistant feux de route
 0601 Fonction TV
 0609 Système de navigation Professional
 0610 Affichage tête-haute (HUD)
 0612 BMW Assist
 0616 BMW Online

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0620 Système de commande vocale
- 0633 Préparation portable Business
- 0672 Changeur de 6 CD
- 0677 Système hi-fi Professional DSP
- 0698 DVD zone 2
- 06AA BMW TeleServices
- 0737 Baguettes intérieures Alu Shadow, brossé
- 0785 Clignotants blancs
- 0801 Version Allemagne
- 0851 Langue allemand
- 0863 Liste des concessionnaires Europe
- 0879 Documentation de bord allemand
- 08SA Dde d'accès de navigation, selon pays
- 08SP Unité cde COP
- 0936 Dummy-SALAPA
- 0964 Demander DVD de navigat. à la livraison
- 09AA Protection peau extérieure
- A090 Batterie AGM 90 Ah

Historiques

Date	Type	Kilométrage	Concessionnaire	Vue d'ensemble
30/09/2019	Maintenance	100973 km	OSS-60039953 Besten Motor, Bullion	Manuel
18/09/2019	Clé	100955 km	33400	Clé 0
26/06/2014	Clé	92846 km	37968	Clé 0
20/02/2009	Réparation	58500 km	31143	Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none


Déposer/reposer ou remplacer les plaquettes des deux freins à disque avant Valeur de travail 34 11 000	9 VT
Palpeur usure garnitures freins avant g Pièce 34 35 6 776 421	1
Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce 34 11 6 768 287	1
Pâte pour plaquettes de frein	1

Pièce | 81 22 9 407 103

Ressort de fixation 2
Pièce | 34 11 2 283 167

Palpeur usure garnitures freins avant d 1
Pièce | 34 35 2 282 935

— 20/08/2008 Clé 45204 km 04606 Clé 0



— 20/08/2008 Réparation 45204 km 04606 Job
Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service boîte de vitesses SMG/ différentiel arrière 8 VT
Valeur de travail | 00 00 611

Service cartouche de filtre à air 4 VT
Valeur de travail | 00 00 602

Service huile moteur 6 VT
Valeur de travail | 00 00 610

Service prestations standard 2 VT
Valeur de travail | 00 00 105

Huile pour pont arriere msp/A 2
Pièce | 83 22 9 405 462

Huile pour boite de vitesses MTF-lt-2 2
Pièce | 83 22 0 396 705

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 10
Pièce | 83 12 0 029 683

Elément filtre à air gauche 1
Pièce | 13 72 7 834 715

Kit cartouche de filtre à huile 1
Pièce | 11 42 7 840 594

Elément filtre à air droit 1
Pièce | 13 72 7 834 714

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non


Propos du client :

Remplacer le joint du panneau du toit ouvrant en verre 7 VT
Valeur de travail | 54 12 521

Joint couvercl.toit ouvr.a lever circul. 1
Pièce | 54 13 7 117 551

+ Job

— 11/02/2008 Clé 31715 km 04606 Clé 0



— 11/02/2008 Réparation 31715 km 04606 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job
 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105	2 VT
---	------

Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce 64 31 6 935 823	2
---	---

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service liquide de frein Valeur de travail 00 00 618	5 VT
---	------

Bremsflüssig Pièce 99 99 0 000 888	Local	1
---	-------	---

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	2 VT
--	------

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service frein arrière Valeur de travail 00 00 614	12 VT
--	-------

Palpeur d'usure garnitures de freins Pièce 34 35 6 776 422	1
---	---

Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1
Pièce | 34 21 6 768 471

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Interrogation de la mémoire de dérangements du système de diagnostic 2 VT
Valeur de travail | 00 00 555

+ Job

+ Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Contrôler la teneur en antigél 1 VT
Valeur de travail | 00 12 621

+ Job

+ Job

+ Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Vérifier le fonctionnement du Car Communication Computer 9 VT
Valeur de travail | 65 83 005

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Remplacer le Car Communication Computer 7 VT
Valeur de travail | 65 83 511

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (sans le boîtier CAS) 7 VT
Valeur de travail | 61 00 801

— 20/09/2007 Réparation 21683 km 04606 Job
Job
Job
Job
Job
Job

Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job

+ Job

+ Job

+ Job

+ Job

+ Job

+ Job

+ Job

+ Job

+ Job

+ Job

- Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (sans le boîtier CAS)

7 VT

Valeur de travail | 61 00 801

- Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Opération complémentaire après 1ère coupure au cours de la programmation/codage

5 VT

Valeur de travail | 61 00 807

- Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Batterie du véhicule : réaliser un "Powerreset"

1 VT

Valeur de travail | 61 20 908

- Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Réaliser calibrage DSC

1 VT

Valeur de travail | 34 52 900

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Initialiser l'avertisseur de crevaison	1 VT
Valeur de travail 36 11 500	

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Initialiser le toit ouvrant et le lève-vitre	1 VT
Valeur de travail 61 00 830	

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Rectifier bord avant de la gouttière	17 VT
Valeur de travail 00 56 738	

—	27/08/2007	Réparation	20642 km	01461	Job
---	------------	------------	----------	-------	-----

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Remplacer deux jantes	13 VT
Valeur de travail 36 11 051	

Service huile moteur	9 VT
Valeur de travail 00 00 610	

Lackierarbeiten	1 VT
Valeur de travail 99 99 999	

12 Punkte Fahrzeugcheck	10 VT
Valeur de travail 00 12 220	

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce 11 42 7 840 594	

Carquois avec parapluie	1
Pièce 51 47 0 306 529	

Antigel	2
Pièce 81 22 9 401 240	

Detergent antigel pour vitre	2
Pièce 83 19 9 406 971	

MOTOROEL CASTROL RS 10W60	Local	9.3
Pièce 99 88 0 000 000		

REIFEN CONTI SP 2 285/35RZR 19	Local	2
Pièce 99 00 2 853 519		

REIFEN CONTI SP 2 255/40R19	Local	2
-----------------------------	-------	---

Pièce | 99 00 2 554 019

— 17/08/2007 Réparation 16026 km 02699 Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service 0 VT
Valeur de travail | 00 52 052

+ Job

+ 17/08/2007 Réparation 16026 km 02699 Job
Job

— 12/03/2007 Réparation 16026 km 02699 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service Standard W.O.L.K.E. 3 VT
Valeur de travail | 00 99 400

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 1
Pièce | 83 12 0 029 685

— 27/02/2007 Réparation 16922 km 02699 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service Standard W.O.L.K.E. 3 VT
Valeur de travail | 00 99 400

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 1
Pièce | 83 12 0 029 685

+ 14/02/2007 Réparation 16026 km 02699 Job
Job

— 04/01/2007 Réparation 14618 km 02699 Job
Job

+ Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service Standard W.O.L.K.E. 2 VT
Valeur de travail | 00 99 400

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 1

Pièce I 83 12 0 029 683

— 08/11/2006 Réparation 11051 km 02699 Job
Job

+ Job

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Roues 4 VT
Valeur de travail I 36 99 000

Initialiser l'avertisseur de crevaison 1 VT
Valeur de travail I 36 11 500

Déposer et reposer les roues avant et arrière 6 VT
Valeur de travail I 36 10 360

Raeder reinigen 4 VT
Valeur de travail I 36 31 005

Sommerraeder einlagern pro Saison/6 Monate 1 VT
Valeur de travail I 36 31 003

— 24/10/2006 Réparation 9085 km 02699 Job
Job

+ Job

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Service Standard W.O.L.K.E. 3 VT
Valeur de travail I 00 99 400

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 1
Pièce I 83 12 0 029 685

— 19/09/2006 Réparation 9085 km 02699 Job
Job

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service 0 VT
Valeur de travail I 00 52 052

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Service Standard W.O.L.K.E. 5 VT
Valeur de travail I 00 99 400

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60
Pièce I 83 12 0 029 685

1

— 08/08/2006 Réparation 5498 km 02699 Job
Job

+ Job

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Service Standard W.O.L.K.E.
Valeur de travail I 00 99 400

6 VT

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60
Pièce I 83 12 0 029 685

1

Nettoyant de vitres intense
Pièce I 83 12 0 410 745

1

— 18/07/2006 Réparation 4690 km 02699 Job
Job

+ Job

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Service Standard W.O.L.K.E.
Valeur de travail I 00 99 400

4 VT

— 05/07/2006 Réparation 4192 km 02699 Job
Job

+ Job

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Service Standard W.O.L.K.E.
Valeur de travail I 00 99 400

3 VT

— 23/05/2006 Réparation 3536 km 02699 Job
Job

+ Job

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Service Standard W.O.L.K.E.
Valeur de travail I 00 99 400

5 VT

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60
Pièce | 83 12 0 029 685

1

— 24/04/2006 Réparation 1779 km 02699 Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service
Valeur de travail | 00 52 052

0 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

Service huile moteur
Valeur de travail | 00 00 610

6 VT

Service contrôle après rodage
Valeur de travail | 00 00 600

8 VT

Anneau d'étanchéité
Pièce | 07 11 9 963 300

2

Bouchon fileté avec joint torique
Pièce | 33 11 7 525 064

2

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce | 11 42 7 834 734

1

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60
Pièce | 83 12 0 029 685

10

SCHALTGETRIEBEOeL MTF-LT-2
Pièce | FT99 99 0 309 0

Local

1.5

HA - GETRIEBEOEL MSP
Pièce | FT99 99 9 407 8

Local

1