

BMW Group - AIR: 2024-04-25 / 16:14  
Concessionnaire : 32711/06  
Modèle: One  
Numéro d'identification du véhicule: WMWZM31040T767759  
Code de développement: R57  
Clé de type: ZM31  
Type maître: ZM31

---

#### Véhicule

### MINI One, 72kW

WMWZM31040T767759



Code de développement	R57
Couleur	iced-chocolate metallic
Niveau d'intégration réel	R056-16-03-503
Début de la garantie constructeur	18 février 2016

---

#### Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

---

#### Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

---

#### Diagnostic anticipé

 Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

---

#### Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

---

#### Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

---

#### Carte de navigation

**Remarque :** Il n'y a pas d'appareil de navigation dans le véhicule.

---

#### Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	MINI
Modèle	One
Carrosserie	CABRIO

Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	T767759
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WMWZM31040T767759
Code de développement	R57
Direction	LL
Moteur	N16
Numéro de moteur	A608K009
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	1395298ADO
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	R056-14-07-500
Date de production	27 mai 2015
Usine de production	OXFORD
Date de livraison	28 mai 2015
Concessionnaire livreur	Autohaus Widmann + Winterholler, Dachau, DE
Version pays	EUR
Code peinture	B49
Code garnitures	T9NX
Clé de type	ZM31
Type de base	ZM31
Type maître	ZM31

---

## Options

---

### Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP  
01CB Etendue des mesures CO2  
0210 Contrôle dynamique de stabilité  
0230 Paquet supplém. selon EU  
0249 Volant multifonctions  
0255 Volant sport en cuir  
02P2 Roue alliage MINI Double Cross Turned  
02VB Avertisseur de crevaison  
0314 Rétrov.ext./serrure porte cd. chauffée  
0345 Chrome Line Interieur  
0346 Chrome Line exterieur  
03YC Capote silvertouched-brown  
0423 Tapis de sol Velours  
0428 Triangle signalisation et kit de secours  
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.  
0450 Réglage en hauteur du siège passager  
0481 Siège sport  
0493 Kit rangement  
0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
04AU Eléments de décoration étendus  
04CU Coloris intérieur Carbon Black

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 04D2 Colour Line Dark Truffle
- 04D6 Finition intérieure Highgate
- 04UF Touche Sport
- 0502 Lave-projecteurs
- 0507 Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
- 0521 Détecteur de pluie
- 0522 Phare xénon
- 0534 Climatiseur automatique
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0550 Ordinateur de bord
- 0563 Kit éclairage
- 05A1 LED Phares antibrouillard
- 05AA Feu antibrouillard arriere
- 05DA Désactivation airbag passager
- 06FC Radio MINI Boost CD
- 06ND Kit mains libres Bluetooth
- 0736 2ème clé pour télécommande radio
- 0785 Clignotants blancs
- 07HV MINI Highgate
- 0801 Version Allemagne
- 0851 Langue allemand
- 0879 Documentation de bord allemand
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08TG Sécurité antivol
- 09AA Protection peau extérieure
- A060 Batterie AGM 60 Ah
- EMOA Suppression Adaptateur MOST
- EWS4

### Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
04/02/2021	Clé	40511 km		Clé 0
04/02/2021	Réparation	40511 km	00866 Autohaus Widmann + Winterholler GmbH, Dachau	Tâche
<p>— Tâche</p> <p><b>Description :</b></p> <p>Est considéré comme visite répétée : Non</p> <p><b>Propos du client :</b></p> <hr/> <p>neues verbandsset ins fzg, alten im auoto lassen Valeur de travail   00 99 000</p> <hr/> <p>HU/AU / DEKRA Pack   HU/AU_EXT_30000</p> <hr/> <p>SB am Fahrzeug // Pack   PAK000041_10000</p> <hr/> <p>Servicereinigung I+A // // // Pack   SERVICE_I+A_10000</p>				
24/09/2020	Clé	37818 km		Clé 1

21000	0	0	21000
06/2021			279

600	0	50000	48000
	06/2021		06/2023

0
02/2021

— 24/09/2020 Maintenance

37818 km

00866  
Autohaus  
Widmann +  
Winterholler  
GmbH ,  
Dachau

Automatique

21000	0	0	21000
06/2021			06/2021

600	0	50000	48000
✓	06/2021		06/2023

0
02/2021

— 24/09/2020 Réparation

37818 km

00866  
Autohaus  
Widmann +  
Winterholler  
GmbH ,  
Dachau

Tâche  
Tâche : Service frein avant  
Tâche  
Tâche

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Standardumfang !!!  
Valeur de travail | -

Local

0 VT

Service prestations standard  
Valeur de travail | 00 00 105

1 VT

— Tâche : Service frein avant

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service frein avant  
Pack | 0000612

Service frein avant  
Valeur de travail | 00 00 612

6

Kit rép. garnitures de freins s. amiante  
Pièce | 34116772892

1

Nettoyant pour freins, sans acétone  
Pièce | 83192413695

1

Pâte pour plaquettes de frein  
Pièce | 83192158851

2

Palpeur d'usure garnitures de freins  
Pièce | 34356792572

1

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Pack I SERVICE\_I+A\_10000

Local

Service Reinigung I & A  
Valeur de travail | 15 00 542

Local

0

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0172-8482911 !!!  
Valeur de travail | -

Local

0 VT

— 24/09/2020 Réparation

37824 km

00866  
Autohaus  
Widmann +  
Winterholler  
GmbH ,  
Dachau

Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

**Description :** CBS: Service Bremse vorn

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service frein avant  
Valeur de travail | 00 00 612

6 VT

Kit rép. garnitures de freins s. amiante  
Pièce | 34 11 6 772 892

1

Nettoyant pour freins, sans acétone  
Pièce | 83 19 2 413 695

1

Pâte pour plaquettes de frein  
Pièce | 83 19 2 158 851

2

Palpeur d'usure garnitures de freins  
Pièce | 34 35 6 792 572

1

— Tâche

**Description :** Servicereinigung I+A/////

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500542 Service Reinigung I & A !!!  
Valeur de travail | 15 00 542

Local

0 VT

— Tâche

**Description :** CBS: Standardumfang

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service prestations standard  
Valeur de travail | 00 00 105

1 VT

— Tâche

**Description :** Beide Bremsscheiben vorn ersetzen ersetzen (SRP)

**Est considéré comme visite répétée :** Non


**Propos du client :**

Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant  
Valeur de travail | 34 11 613 2 VT

Vis torx a tete noyee  
Pièce | 07 13 6 772 426 2

Disque de frein ventilé  
Pièce | 34 11 6 858 651 2

— 11/06/2019 Maintenance 25059 km 00866 Automatique  
Autohaus  
Widmann +  
Winterholler  
GmbH ,  
Dachau



— 11/06/2019 Réparation 25059 km 00866  
Autohaus  
Widmann +  
Winterholler  
GmbH ,  
Dachau

Tâche : Service prestations standard  
Tâche : Service microfiltre  
Tâche : Service bougies d'allumage  
Tâche : Service cartouche de filtre à air  
Tâche : Service contrôle véhicule  
Tâche : Service liquide de frein  
Tâche : Service huile moteur  
Tâche  
Tâche

— Tâche : Service prestations standard

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service prestations standard  
Pack | 0000105

Service prestations standard  
Valeur de travail | 00 00 105 2

— Tâche : Service microfiltre

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service microfiltre  
Pack | 0000616

Service microfiltre  
Valeur de travail | 00 00 616 1

Microfiltre/filtre à charbon actif  
Pièce | 64319127516 1

— Tâche : Service bougies d'allumage

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service bougies d'allumage  
Pack | 0000622

Service bougies d'allumage 3  
Valeur de travail | 00 00 622

Bougie High Power 4  
Pièce | 12122158165

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

---

Service cartouche de filtre à air  
Pack | 0000602

Service cartouche de filtre à air 2  
Valeur de travail | 00 00 602

Élément filtre à air 1  
Pièce | 13717534825

— Tâche : Service contrôle véhicule

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

---

Service contrôle véhicule  
Pack | 0000624

Service contrôle véhicule 7  
Valeur de travail | 00 00 624

— Tâche : Service liquide de frein

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

---

Service liquide de frein  
Pack | 0000618

Service liquide de frein 4  
Valeur de travail | 00 00 618

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. 1  
Pièce | 83132405977

— Tâche : Service huile moteur

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

---

Service huile moteur  
Pack | 0000610

Service huile moteur 3  
Valeur de travail | 00 00 610

!!! unknown BMW-Id FT99998800040 BMW Motoröl LL04 !!! Local 4.2  
Pièce | FT99998800040

Kit cartouche de filtre à huile 1  
Pièce | 11427622446

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

---

Pack I SERVICE_I+A_10000	Local	
Service Reinigung I & A	Local	0
Valeur de travail I 15 00 542		

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0172-8482911 !!!	Local	0 VT
Valeur de travail I -		

---

—	11/06/2019	Réparation	25069 km	00866	Tâche
				Autohaus	Tâche
				Widmann +	Tâche
				Winterholler	Tâche
				GmbH ,	Tâche
				Dachau	Tâche
					Tâche
					Tâche
					Tâche
					Tâche
					Tâche

— Tâche

**Description :** Erreichbar unter

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

---

0172-8482911	Local	0 VT
Valeur de travail I ESTIMAT		

— Tâche

**Description :** CBS: Standardumfang

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

---

Service prestations standard		2 VT
Valeur de travail I 00 00 105		

— Tâche

**Description :** CBS: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

---

Service microfiltre		1 VT
Valeur de travail I 00 00 616		

---

Microfiltre/filtre à charbon actif		1
Pièce I 64 31 9 127 516		

— Tâche

**Description :** CBS: Zündkerzen

**Est considéré comme visite répétée :** Non



**Propos du client :**

Service bougies d'allumage Valeur de travail   00 00 622	3 VT
-------------------------------------------------------------	------

Bougie High Power Pièce   12 12 2 158 165	4
----------------------------------------------	---

## — Tâche

**Description :** CBS: Luftfiltereinsatz**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail   00 00 602	2 VT
--------------------------------------------------------------------	------

Elément filtre à air Pièce   13 71 7 534 825	1
-------------------------------------------------	---

## — Tâche

**Description :** CBS: Fahrzeug-Check**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service contrôle véhicule Valeur de travail   00 00 624	7 VT
------------------------------------------------------------	------

lave-glace concentré Pièce   83 12 2 298 203	1
-------------------------------------------------	---

Bombe anti-crevaison Pièce   71 10 6 792 697	1
-------------------------------------------------	---

## — Tâche

**Description :** CBS: Bremsflüssigkeit**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service liquide de frein Valeur de travail   00 00 618	4 VT
-----------------------------------------------------------	------

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce   83 13 2 405 977	1
---------------------------------------------------------------------	---

## — Tâche

**Description :** CBS: Motoröl**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610	3 VT
-------------------------------------------------------	------

BMW Motoröl LL04 Pièce   FT99 99 8 800 0	Local	4.2
---------------------------------------------	-------	-----

Kit cartouche de filtre à huile Pièce   11 42 7 622 446	1
------------------------------------------------------------	---

## — Tâche

**Description :** Servicereinigung I+A //**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500542 Service Reinigung I & A !!!  
Valeur de travail | 15 00 542

Local

0 VT

— Tâche

**Description :** Abdeckung rechts A-Säule fehlt

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Déposer et reposer/remplacer l'élément de recouvrement d'auvent côté droit  
Valeur de travail | 51 13 624 1 VT

Ecran de montant A gauche  
Pièce | 51 13 7 272 583 1

— Tâche

**Description :** Dellen entfernen


**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

— 08/06/2019 Clé

25059 km



Clé 1



— 18/02/2019 Clé

21017 km

Clé 1



— 18/02/2019 Réparation

21017 km

00866  
Autohaus  
Widmann +  
Winterholler  
GmbH,  
Dachau

Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** Beim letzten Werkstattbesuch wurde Beifahrergurt verdreht eingeschraubt bitte dies korrigieren

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Pack I HU/AU\_EXT\_30000 Local

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Pack I SERVICE\_I+A\_10000

Local

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

— 18/02/2019 Réparation 21023 km 00866 Tâche  
 Autohaus Tâche  
 Widmann + Tâche  
 Winterholler Tâche  
 GmbH ,  
 Dachau

## — Tâche

**Description :** Erreichbar unter**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

0172-8482911

Local

0 VT

Valeur de travail | ESTIMAT

## — Tâche

**Description :** HU/AU / DEKRA**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Bereitstellen zur Hauptuntersuchung

Local

1 VT

Valeur de travail | -

!!! unknown BMW-Id 1500111 Abgasuntersuchung DEKRA !!!

Local

6 VT

Valeur de travail | 15 00 111

## — Tâche

**Description :** Servicereinigung I+A /**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500542 Service Reinigung I &amp; A !!!

Local

0 VT

Valeur de travail | 15 00 542

## — Tâche

**Description :** Befunde**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**


Delle Rechts, hinten, unten

Local


0 VT

Valeur de travail | ESTIMAT



— 12/10/2018 Clé 17469 km Clé 0



— 11/10/2018 Clé 17387 km Clé 0



— 18/06/2018 Clé 15074 km Clé 0



— 18/06/2018 Réparation 15077 km 00866 Tâche  
 Autohaus  
 Widmann +  
 Winterholler  
 GmbH ,  
 Dachau

— Tâche

**Description :** Service

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service liquide de frein Valeur de travail   00 00 618	4 VT
Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105	2 VT
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce   83 13 2 405 977	1

— 26/06/2017 Réparation 9598 km 00866 Tâche  
 Autohaus  
 Widmann +  
 Winterholler  
 GmbH ,  
 Dachau

— Tâche

**Description :** Delle drücken Seitenwand hinten links

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

— Tâche

**Description :** Service durchführen

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610	3 VT
-------------------------------------------------------	------

Service prestations standard 2 VT  
Valeur de travail | 00 00 105

Service microfiltre 1 VT  
Valeur de travail | 00 00 616

BMW Motoröl LLO4 Local 4.2  
Pièce | FT99 99 8 800 0

Kit cartouche de filtre à huile 1  
Pièce | 11 42 7 622 446

Microfiltre/filtre à charbon actif 1  
Pièce | 64 31 9 127 516

— Tâche

**Description :** Sonstige Positionen

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500542 Service Reinigung I & A !!! Local 0 VT  
Valeur de travail | 15 00 542

Service remise 24 heures 0 VT  
Valeur de travail | 00 99 310

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception 0 VT  
Valeur de travail | 00 52 054

— 26/05/2017 Réparation 9223 km 00866 Tâche  
Autohaus Tâche  
Widmann + Tâche  
Winterholler Tâche  
GmbH , Tâche  
Dachau Tâche  
Tâche

— Tâche

**Description :** Gutachten erstellen

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

— Tâche

**Description :** Haftpflichtschaden instandsetzen

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500631 Verbringungskosten Teile !!! Local 6 VT  
Valeur de travail | 15 00 631

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur 2 VT  
Valeur de travail | 51 99 000

Contrôle du châssis KDS avec chargement jusqu'à position de repos 16 VT  
Valeur de travail | 32 00 590

Contrôle du châssis KDS avec chargement jusqu'à position de repos 16 VT  
Valeur de travail | 32 00 590

Déposer et reposer doublure de bouclier arrière 5 VT  
Valeur de travail | 51 12 656

Déposer et reposer / remplacer baguette sur doublure de bouclier arrière 5 VT  
Valeur de travail | 51 12 580

Déposer et reposer/remplacer le support de garniture de bouclier arrière 3 VT

Valeur de travail   51 12 550	
Remplacer doublure de bouclier arrière Valeur de travail   51 12 657	3 VT
Remplacer le spoiler central de la garniture de bouclier arrière Valeur de travail   51 12 570	2 VT
Dépose et repose/remplacement d'une pièce de guidage de bouclier arrière au centre Valeur de travail   51 12 825	1 VT
Déposer et poser/remplacer tous les capteurs à ultrasons arrière Valeur de travail   66 20 552	1 VT
Remplacer la fixation du bouclier arrière gauche ou droit Valeur de travail   51 12 801	1 VT
Remplacer la fixation du bouclier arrière gauche ou droit Valeur de travail   51 12 801	1 VT
Déposer et reposer/remplacer la coquille de passage de roue arrière gauche ou avant droit Valeur de travail   51 13 605	2 VT
Démontage et remontage / remplacement du pare-boue arrière gauche ou droit Valeur de travail   51 71 541	3 VT
Remplacer le pneu d'une roue Valeur de travail   36 12 501	4 VT
Déposer/reposer ou remplacer l'étrier de frein arrière gauche ou droit Valeur de travail   34 21 750	6 VT
Déposer et reposer ou remplacer les deux disques de frein arrière Valeur de travail   34 21 931	1 VT
Remplacer roulement de la roue arrière Valeur de travail   33 41 680	4 VT
Déposer et reposer/remplacer le bras de suspension transversal inférieur gauche Valeur de travail   33 32 586	4 VT
Déposer et reposer / remplacer bras transversal gauche Valeur de travail   33 32 576	3 VT
Déposer et reposer/remplacer les deux bras de suspension transversaux inférieurs Valeur de travail   33 32 675	1 VT
Remplacer les deux bras de suspension transversale supérieurs Valeur de travail   33 32 668	1 VT
Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 006	4 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail   51 99 000	4 VT
Temps de travail sans spécification/ Lampes Valeur de travail   63 99 000	1 VT
Temps de travail sans spécification/ Roues Valeur de travail   36 99 000	1 VT
Habillage de pare-chocs apprêté arrière Pièce   51 12 7 264 356	1
Cache feu antibrouillard arrière Pièce   51 12 7 260 580	1
Support gauche Pièce   51 12 2 751 303	1

Appui droit Pièce   51 12 2 751 304	1
Support, pare-chocs Pièce   51 12 7 126 172	1
Rail de guidage Pièce   51 12 7 127 744	1
Support de pare-chocs arrière Pièce   51 12 7 267 028	1
Capteur à ultrasons noir Pièce   66 20 9 196 705	2
Spoiler central Pièce   51 12 7 265 087	1
Elargissement panneau latéral ar. ga Pièce   51 77 7 157 105	1
Cache de passage de roue arrière gauche Pièce   51 71 7 190 607	1
Moyeu de roue arrière avec roulement Pièce   33 41 6 786 552	1
Bras de suspension supérieur Pièce   33 32 6 768 724	1
Bras de suspension inférieur Pièce   33 32 6 768 726	1
Jeu pièces montage pare-chocs arrière Pièce   51 12 2 411 407	1
Vis six pans avec rondelle Pièce   33 50 6 771 928	4
— Tâche	
<b>Description :</b> Lackierung	
<b>Est considéré comme visite répétée :</b> Non	
<b>Propos du client :</b>	
Peindre la garniture du bouclier arrière Valeur de travail   99 69 525	7 VT
Temps de travail sans spécification/ Peinture Valeur de travail   99 99 000	15 VT
— Tâche	
<b>Description :</b> An Heckklappe scheuert Kennzeichenhalter	
<b>Est considéré comme visite répétée :</b> Non	
<b>Propos du client :</b>	
Temps de travail sans spécification/ Moteur Valeur de travail   11 99 000	0 VT
— Tâche	
<b>Description :</b> Schlagende Geräusche beim schalten	
<b>Est considéré comme visite répétée :</b> Non	
<b>Propos du client :</b>	
Temps de travail sans spécification/ Moteur Valeur de travail   11 99 000	0 VT

## — Tâche

**Description :** Luftfilterkasten Ansaugung lose**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Moteur	0 VT
Valeur de travail   11 99 000	

## — Tâche

**Description :** Sonstige Positionen**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500632 Vorbereitung für Sachverständigengutachten Nutzung Hebebühne !!!	Local	1 VT
Valeur de travail   15 00 632		

!!! unknown BMW-Id 1500543 Reinigung nach Instandsetzung !!!	Local	0 VT
Valeur de travail   15 00 543		

18/10/2016	Réparation	6092 km	00866	Tâche
			Autohaus	Tâche
			Widmann +	Tâche
			Winterholler	
			GmbH ,	
			Dachau	

## — Tâche

**Description :** Gutachtenerstellung**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500632 Vorbereitung für Sachverständigengutachten Nutzung Hebebühne !!!	Local	1 VT
Valeur de travail   15 00 632		

!!! unknown BMW-Id 1500630 Verbringungskosten zum Lackierer !!!	Local	12 VT
Valeur de travail   15 00 630		

Contrôle de la géométrie du train de roulement du système de diagnostic de la cinématique des trains de roulement avec chargement du véhicule jusqu'à la position de repos	18 VT
Valeur de travail   32 00 150	

Remplacer doublure de bouclier arrière	8 VT
Valeur de travail   51 12 592	

Déposer et reposer/remplacer le support de garniture de bouclier arrière	3 VT
Valeur de travail   51 12 550	

Déposer et reposer / remplacer baguette sur doublure de bouclier arrière	5 VT
Valeur de travail   51 12 580	

Remplacer le spoiler central de la garniture de bouclier arrière	2 VT
Valeur de travail   51 12 570	

Remplacer le capot arrière	16 VT
Valeur de travail   41 62 500	

Démontages et remontages pour application de peinture du panneau latéral arrière gauche ou droit	6 VT
Valeur de travail   51 18 633	

Déposer/reposer ou remplacer le pot d'échappement secondaire	8 VT
Valeur de travail   18 12 530	



Remplacer la lampe de l'antibrouillard arrière Valeur de travail   63 99 731	2 VT
Dépose et repose/remplacement d'une pièce de guidage de bouclier arrière au centre Valeur de travail   51 12 825	1 VT
Déposer et poser/remplacer tous les capteurs à ultrasons arrière Valeur de travail   66 20 552	2 VT
Remplacer les deux supports de bouclier arrière Valeur de travail   51 12 821	2 VT
Déposer et reposer/remplacer la coquille de passage de roue arrière gauche ou avant droit Valeur de travail   51 13 605	2 VT
Démontage et remontage / remplacement du pare-boue arrière gauche ou droit Valeur de travail   51 71 541	3 VT
Dépose et repose/remplacement du cache de seuil de chargement en haut Valeur de travail   51 46 549	2 VT
Déposer/reposer ou remplacer la garniture du passage de roue droit, à l'intérieur du coffre à bagages Valeur de travail   51 47 661	4 VT
Contrôle du châssis KDS avec chargement jusqu'à position de repos Valeur de travail   32 00 590	16 VT
Régler l'essieu arrière Valeur de travail   32 00 620	8 VT
Remplacer le bras de suspension longitudinale gauche ou droit Valeur de travail   33 32 620	14 VT
Déposer et reposer / remplacer le bras transversal supérieur droit Valeur de travail   33 32 577	1 VT
Déposer et reposer/remplacer le bras de suspension inférieur droit Valeur de travail   33 32 587	1 VT
Remplacer un coussinet caoutchouc avant pour bras de suspension longitudinale Valeur de travail   33 32 520	1 VT
Déposer/reposer ou remplacer l'amortisseur arrière gauche ou droit Valeur de travail   33 52 540	4 VT
Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 006	4 VT
Protection des corps creux pour capot arrière Valeur de travail   97 62 501	2 VT
Traitement des corps creux du panneau latéral arrière gauche ou droit et de la doublure de jupe arrière Valeur de travail   97 35 751	5 VT
Temps de travail sans spécification/ Entretien Valeur de travail   00 99 000	4 VT
Habillage de pare-chocs apprêté arrière Pièce   51 12 7 264 356	1
Cache feu antibrouillard arrière Pièce   51 12 7 260 580	1
Obturateur anneau remorqu. droit apprêté Pièce   51 12 7 264 357	2
Support gauche Pièce   51 12 2 751 303	1

Appui droit Pièce   51 12 2 751 304	1
Rail de guidage Pièce   51 12 7 127 744	1
Support, pare-chocs Pièce   51 12 7 126 172	1
Support de pare-chocs arrière Pièce   51 12 7 267 028	1
Capteur à ultrasons noir Pièce   66 20 9 196 705	2
Spoiler central Pièce   51 12 7 265 087	1
Capôt de coffre arrière Pièce   41 00 2 758 392	1
Monogramme Pièce   51 14 2 755 615	1
MINI emblème arrière Pièce   51 14 7 026 186	1
Porte-lampe Pièce   63 24 7 297 417	1
Elargissement panneau latéral ar. dr Pièce   51 77 7 157 106	1
Cache logement ext. droit Pièce   51 37 7 190 616	1
Cache de passage de roue arrière droit Pièce   51 71 7 190 608	1
Silentbloc Pièce   18 30 2 753 085	4
Douille de serrage Pièce   18 30 7 536 422	2
Silencieux avant Pièce   18 30 7 646 551	1
Silencieux arrière Pièce   18 30 7 645 218	1
Kit réparation roulement de roue arrière Pièce   33 41 2 361 250	1
Jambe de suspension arrière Pièce   33 52 6 853 969	1
Vis autotaraudeuse Pièce   33 32 6 771 715	1
Ecrou à six pans autobloquant Pièce   33 52 6 773 882	1
Palier droit Pièce   33 50 6 789 028	1
Bras oscillant longitudinal droit Pièce   33 32 6 795 660	1
Support bras oscillant longitud.droite Pièce   33 30 6 799 090	1
Kit rép.br. de susp.transversal en haut Pièce   33 32 2 444 441	1

Kit de rép.bras de susp.transv.inférieur Pièce   33 32 2 444 442	1
Support silencieux arrière gauche Pièce   18 30 2 753 103	1
Support silencieux AR droite Pièce   18 30 2 753 104	1
Jante en alliage léger reflex-silber Pièce   36 11 6 850 503	1
Continental SportContact 3 Pièce   36 12 0 494 932	1
Vis six pans avec rondelle Pièce   33 30 6 772 658	1
Butée élastique Pièce   33 32 6 774 032	1
Vis autotaraudeuse Pièce   33 32 6 770 089	1
Butée arrière Pièce   33 31 6 761 779	1
Vis autotaraudeuse Pièce   33 30 6 770 527	3
Vis autotaraudeuse Pièce   34 30 6 771 214	1
Ecrou autobloquant Pièce   33 32 6 760 374	2
Assiette Pièce   33 52 6 776 759	2
Ecrou à six pans autobloquant Pièce   33 52 6 773 882	4
Vis autotaraudeuse Pièce   33 52 6 757 104	4
Plateau de ressort superieur Pièce   33 53 1 508 011	2
Anneau p tige de piston Pièce   33 50 6 778 830	2
Amortisseur suppl. arrière Pièce   33 53 6 789 563	2
Semelle superieure de ressort Pièce   33 53 1 495 714	2
Tube protecteur Pièce   33 53 1 507 254	2
Semelle inferieure de ressort Pièce   33 50 6 772 790	2

— Tâche

**Description :** Lackierung

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Peindre le panneau latéral arrière gauche ou droit  
Valeur de travail | 99 36 013

43 VT

Peindre la doublure de jupe arrière Valeur de travail   99 34 529	5 VT
Peindre le capot arrière Valeur de travail   99 62 529	12 VT
Peindre la garniture du bouclier arrière Valeur de travail   99 69 529	7 VT
Temps de travail sans spécification/ Peinture Valeur de travail   99 99 000	2 VT

— Tâche










**Description :** Reinigung

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**



!!! unknown BMW-Id 1500543 Reinigung nach Instandsetzung !!! Valeur de travail   15 00 543	Local	6 VT
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

— 15/10/2016 Clé 6079 km Clé 1

 24000 05/2017	 0	 0	 24000 228	 60000	 0 05/2018	 60000	 60000 05/2019	 0 11/2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

— 01/07/2016 Clé 4018 km Clé 1

— 20/06/2016 Clé 3909 km Clé 1

 26000 05/2017	 0	 0	 26000 347	 60000	 0 05/2018	 60000	 60000 05/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

— 20/06/2016 Réparation 3911 km 00866 Tâche  
Autohaus Tâche  
Widmann + Tâche  
Winterholler  
GmbH ,  
Dachau

— Tâche

**Description :** Fensterheber ohne Funktion

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 556	2 VT
Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord Valeur de travail   61 21 528	1 VT
Détection des avaries de l'installation électrique/ électronique Valeur de travail   61 00 009	4 VT
Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du véhicule Valeur de travail   61 99 000	4 VT

Remplacer le module de l'espace pieds Valeur de travail   61 35 616	4 VT
Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (avec le boîtier CAS) Valeur de travail   61 00 720	5 VT
Détection des avaries de l'installation électrique/ électronique Valeur de travail   61 00 009	3 VT
Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du véhicule Valeur de travail   61 99 000	4 VT
Opération supplémentaire après 1ère coupure programmation/codage Valeur de travail   61 00 721	4 VT
Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 556	2 VT
Détection des avaries de l'installation électrique/ électronique Valeur de travail   61 00 009	7 VT
Déposer et reposer le siège avant gauche ou droit Valeur de travail   52 13 500	3 VT
Module bas d'habitacle 3 Pièce   61 35 3 455 896	1
Clip Pièce   51 43 2 758 565	10

## — Tâche

**Description :** Reinigung**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500542 Service Reinigung I & A !!! Valeur de travail   15 00 542	Local	4 VT
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

## — Tâche

**Description :** Mobilität**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Post-équiper projecteurs de porte à LED Valeur de travail   72 51 235	3 VT
--------------------------------------------------------------------------	------

Projecteurs porte LED MINI Pièce   63 31 2 414 106	1
-------------------------------------------------------	---

—	18/06/2016	Réparation	0 km	26842 BMW Mobiler Service Einsatzleitzentrale , München	Tâche
---	------------	------------	------	------------------------------------------------------------------	-------

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

—	20/02/2016	Réparation	5 km	00866 Autohaus Widmann + Winterholler	Tâche
---	------------	------------	------	------------------------------------------------	-------

GmbH ,  
Dachau

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

MINI sac style Duffle Bag Pièce   80 22 2 344 529	1
------------------------------------------------------	---

11/02/2016 Réparation	5 km	00866 Autohaus Widmann + Winterholler GmbH , Dachau	Tâche Tâche Tâche
-----------------------	------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------

## — Tâche

**Description :** Übergabedurchsicht**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id 1500570 Fahrzeug tanken 15.- Euro !!! Valeur de travail   15 00 570	Local	3 VT
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

!!! unknown BMW-Id 1500333 Kennzeichen montieren Verstärker nur hinten !!! Valeur de travail   15 00 333	Local	0 VT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

Contrôle gratuit à la livraison Valeur de travail   00 00 009		8 VT
------------------------------------------------------------------	--	------

Contrôle à la livraison de la cale de transport Valeur de travail   00 00 741		1 VT
----------------------------------------------------------------------------------	--	------

Détergent vitres avec antigel Pièce   83 12 2 298 528		1
----------------------------------------------------------	--	---

## — Tâche

**Description :** Radwechsel**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Déposer et reposer les roues avant et arrière Valeur de travail   36 10 360		6 VT
--------------------------------------------------------------------------------	--	------

Roue hiver complète acier RDC LC Pièce   36 11 2 289 808		4
-------------------------------------------------------------	--	---

## — Tâche

**Description :** Batterie Symbol leuchtet**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule Valeur de travail   61 00 006		0 VT
---------------------------------------------------------------------------------------	--	------

Effectuer le diagnostic énergétique de la batterie du réseau de bord Valeur de travail   61 20 502		1 VT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------

Remplacer la batterie du réseau de bord - avec enregistrement du changement de batterie		3 VT
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	------

Valeur de travail | 61 21 518

Réaliser un test véhicule  
Valeur de travail | 00 00 556

2 VT

Détection des avaries de l'installation électrique/ électronique  
Valeur de travail | 61 00 009

0 VT

Initialiser le toit ouvrant et le lève-vitre  
Valeur de travail | 61 00 830

1 VT

Réaliser un test véhicule  
Valeur de travail | 00 00 556

2 VT



Batterie AGM d'origine BMW  
Pièce | 61 21 7 604 802

1

— 05/06/2015 Clé

12 km

Clé 0

	
0	0
3	05/2015



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 123895813

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/03/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24023694

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/03/2026

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12.05.2023:70 185 km

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S091D198

(9) RAISON SOCIALE : CTA 'CONTROLE TECHNIQUE ALVES'

(3) COORDONNÉES : 3 Espace trois quartiers

91400 GOMETZ LA VILLE

Tél : 01.64.48.31.50 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

N° D'AGRÈMENT : 091D1317

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

GA-540-CB(F)

18/06/21

18/02/16

Marque

Désignation commerciale

MINI

MINI

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WMWZM31040T767759

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10MN1VP0038462

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

70887

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Ripage (-8 à +8 m/km) :

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D
+1.8 m/km			
1 %		7 %	
805 daN		548 daN	
298 daN	308 daN	190 daN	181 daN
4 %		5 %	
298 daN	308 daN	190 daN	181 daN

Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :

Forces verticales :

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :

Forces de freinage (efficacité) :

Taux d'efficacité globale ( $\geq 58\%$ ) : 72 %Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 18 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti ( $\leq 0,3$ ) : 0.18 CO ralenti accéléré ( $\leq 0,2$ ) : 0.18 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.016

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :

-1.9 % -1.7 %

-4.0 % -4.0 %