

BMW Group - AIR: 2024-09-20 / 15:53
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: M-COUCPE
Numéro d'identification du véhicule: WBSDU910X0LK43282
Code de développement: E86
Clé de type: DU91
Type maître: DU91

Véhicule

BMW M-COUCPE, 252kW

WBSDU910X0LK43282



Code de développement	E86
Couleur	interlagos-blau metallic
Niveau d'intégration réel	
Début de la garantie constructeur	27 juillet 2006

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

ⓘ Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Remarque : Aucune carte gratuite n'est disponible pour ce véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW

Modèle	M-COUPE
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	LK43282
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSDU910X0LK43282
Code de développement	E86
Direction	LL
Moteur	S54
Numéro de moteur	60663774
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO 4
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	4543702JEE
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	
Date de production	31 mai 2006
Usine de production	SPARTANBURG
Date de livraison	7 août 2006
Concessionnaire livreur	Fuhrpark, München, DE
Version pays	EUR
Code peinture	A30
Code garnitures	LSSW
Clé de type	DU91
Type de base	DU91
Type maître	DU91

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0302 Dispositif d'alarme
0313 Rétroviseur extérieur rabattable
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04AA Pavillon anthracite
04AD Baguettes intérieures en alu. brossé fin
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0522 Phare xénon
0534 Climatiseur automatique

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0540 Régulateur de vitesse
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0609 Système de navigation Professional
- 0612 BMW Assist
- 0620 Système de commande vocale
- 0633 Préparation portable Business
- 0672 Changeur de 6 CD
- 0677 Système hi-fi Professional DSP
- 0710 Volant en cuir M
- 0711 Sièges sport M
- 0801 Version Allemagne
- 0851 Langue allemand
- 0863 Liste des concessionnaires Europe
- 0879 Documentation de bord allemand
- 0925 Dummy-SALAPA
- 09AA Protection peau extérieure

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
15/09/2011	Clé	61060 km		Clé 0

Il n'y a aucune entrée.

19/11/2009	Réparation	53806 km	02428 Bobrink & Co. GmbH , Bremen	Tâche
------------	------------	----------	-----------------------------------	-------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Car Style GW Aufbereitung
Valeur de travail | 99 99 999

Local

1 VT

Durchsicht
Valeur de travail | 99 99 999

Local

1 VT

15/04/2009	Réparation	37412 km	02428 Bobrink & Co. GmbH , Bremen	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
------------	------------	----------	-----------------------------------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Olzusatzvergütung
Valeur de travail | 99 99 999

Local

1 VT

Inspection I BMW y compris contrôle de la carrosserie et évacuation de l'huile usée
Valeur de travail | 00 00 221

48 VT

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce | 11 42 7 833 769

1

Microfiltre/filtre à charbon actif
Pièce | 64 31 6 915 764

1

Détergent vitres avec antigel

2

Pièce I 83 12 0 404 498

Huile moteur sae 5w-30 longlife-04
Pièce I 83 21 0 398 507

5

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Batterieabdeckung befestigt
Valeur de travail I 99 99 999

Local

1 VT

Déposer et reposer/remplacer l'emblème BMW arrière
Valeur de travail I 51 14 510

2 VT

Plaquette
Pièce I 51 14 7 057 794

1

Capôt de protection
Pièce I 51 71 8 215 962

2

Rivet
Pièce I 51 11 7 068 126

4

Rivet
Pièce I 51 47 1 911 992

4

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Remplacer les pneus des deux roues
Valeur de travail I 36 12 521

11 VT

Reifen / Räder
Pièce I 85 45 2 535 417

Local

2

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Déposer/reposer et remplacer les buses haute pression du système de
lave-phare côtés gauche et droit
Valeur de travail I 61 67 588

9 VT

Injecteur haute pression gauche
Pièce I 61 67 7 057 451

1

Injecteur à haute pression droite
Pièce I 61 67 7 057 452

1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Renouveler le liquide de frein du système ABS/ASC+T
Valeur de travail I 34 00 525

5 VT

Liquide de frein DOT4, faible viscosité Pièce I 83 13 0 139 897	1
--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Soupape en caoutchouc Pièce I 36 12 1 178 869	2
--	---

Franzoesisch Pièce I 99 99 0 000 002	4
---	---

— 06/04/2009 Réparation	37412 km	02428 Bobrink & Co. GmbH, Bremen	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
-------------------------	----------	--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Olzusatzvergütung Valeur de travail I 99 99 999	Local	1 VT
--	-------	------

Inspection I BMW y compris contrôle de la carrosserie et évacuation de l'huile usée Valeur de travail I 00 00 221	48 VT
--	-------

Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11 42 7 833 769	1
--	---

Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce I 64 31 6 915 764	1
---	---

Détergent vitres avec antigel Pièce I 83 12 0 404 498	2
--	---

Huile moteur sae 5w-30 longlife-04 Pièce I 83 21 0 398 507	5
---	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Batterieabdeckung befestigt Valeur de travail I 99 99 999	Local	1 VT
--	-------	------

Déposer et reposer/remplacer l'emblème BMW arrière Valeur de travail I 51 14 510	2 VT
---	------

Plaquette Pièce I 51 14 7 057 794	1
--------------------------------------	---

Capôt de protection Pièce I 51 71 8 215 962	2
--	---

Rivet Pièce I 51 11 7 068 126	4
----------------------------------	---

Rivet	4
-------	---

Pièce I 51 47 1 911 992

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer les pneus des deux roues Valeur de travail I 36 12 521	11 VT
---	-------

Reifen / Räder Pièce I 85 45 2 535 417	Local	2
---	-------	---

Soupape en caoutchouc Pièce I 36 12 1 178 869	2
--	---

Franzoesisch Pièce I 99 99 0 000 002	4
---	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer/reposer et remplacer les buses haute pression du système de lave-phare côtés gauche et droit Valeur de travail I 61 67 588	9 VT
---	------

Injecteur haute pression gauche Pièce I 61 67 7 057 451	1
--	---

Injecteur à haute pression droite Pièce I 61 67 7 057 452	1
--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Renouveler le liquide de frein du système ABS/ASC+T Valeur de travail I 34 00 525	5 VT
--	------

Liquide de frein DOT4, faible viscosité Pièce I 83 13 0 139 897	1
--	---

—	06/04/2009	Réparation	37412 km	02428 Bobrink & Co. GmbH , Bremen	Tâche
---	------------	------------	----------	--------------------------------------	-------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Batterieabdeckung befestigt Valeur de travail I 99 99 999	Local	1 VT
--	-------	------

Déposer et reposer/remplacer l'emblème BMW arrière Valeur de travail I 51 14 510	2 VT
---	------

Plaquette Pièce I 51 14 7 057 794	1
--------------------------------------	---

Capôt de protection
Pièce I 51 71 8 215 962 2

Rivet
Pièce I 51 11 7 068 126 4

Rivet
Pièce I 51 47 1 911 992 4

— 09/09/2008 Réparation 28223 km 26842 BMW Tâche
Mobiler Service
Einsatzleitzentrale
, München

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

FEHLERSUCHE IN DER ELEKTRIK Local 2 VT
Valeur de travail I 99 99 999

STARTHILFE Local 2 VT
Valeur de travail I 99 99 999

— 19/08/2008 Réparation 26088 km 02428 Bobrink Tâche
& Co. GmbH , Tâche
Bremen Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service 0 VT
Valeur de travail I 00 52 052

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer/reposer ou remplacer les deux étriers de frein avant 9 VT
Valeur de travail I 34 11 529

Purger les freins avec DSC 9 VT
Valeur de travail I 34 00 550

Carter d'etrier de frein gauche 1
Pièce I 34 11 2 282 617

Carter d'etrier de frein droit 1
Pièce I 34 11 2 282 618

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce I 34 11 2 282 995	1
Palpeur d'usure garnitures de freins Pièce I 34 35 7 836 795	1
Ressort de fixation Pièce I 34 11 2 227 670	2
Pâte pour plaquettes de frein Pièce I 81 22 9 407 103	2

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant Valeur de travail I 34 11 6 12	0 VT
Disque de frein ventilé gauche Pièce I 34 11 2 282 445	1
Disque de frein ventilé droit Pièce I 34 11 2 282 446	1
Vis à six pans creux Pièce I 34 11 1 123 072	4

—	29/07/2008	Réparation	23891 km	02428 Bobrink & Co. GmbH, Bremen	Tâche Tâche Tâche Tâche
---	------------	------------	----------	--	----------------------------------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Freins Valeur de travail I 34 99 000	1 VT
Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce I 34 21 6 761 248	1
Palpeur d'usure garnitures de freins Pièce I 34 35 7 836 969	1
Ressort de fixation Pièce I 34 21 2 282 198	2

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Innenkanten Valeur de travail I 99 99 999	Local	1 VT
den Felgen gedreht Valeur de travail I 99 99 999	Local	1 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail I 51 99 000		18 VT

Temps de travail sans spécification/ Roues 38 VT
 Valeur de travail | 36 99 000

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Fahrzeugreinigung Local 3 VT
 Valeur de travail | 00 00 015

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Déposer/reposer ou remplacer les deux étriers de frein arrière 7 VT
 Valeur de travail | 34 21 760

Purger les freins avec DSC 9 VT
 Valeur de travail | 34 00 550

Carter d'etrier de frein gauche 1
 Pièce | 34 21 2 282 857

Carter d'etrier de frein droit 1
 Pièce | 34 21 2 282 858

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Déposer et reposer ou remplacer les deux disques de frein arrière 2 VT
 Valeur de travail | 34 21 931

Disque de frein ventilé gauche 1
 Pièce | 34 21 2 282 303

Disque de frein ventilé droit 1
 Pièce | 34 21 2 282 304

Vis à six pans creux 2
 Pièce | 34 21 1 161 806

— 29/07/2008 Réparation 23891 km 02428 Bobrink Tâche
 & Co. GmbH, Tâche
 Bremen

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Freins 1 VT
 Valeur de travail | 34 99 000

Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1
 Pièce | 34 21 6 761 248

Palpeur d'usure garnitures de freins 1
 Pièce | 34 35 7 836 969

Alle Aufkleber entfernen Fahrertraining-Fahrzeuge
Valeur de travail | 00 00 051

Local

6 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Fahrzeug-Teilpolieren Fahrertrainigs-Fahrzeuge
Valeur de travail | AZ99 00 0

Local

6 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** 2 Reifen vorn ersetzen (Conti angelie- fert)

Reifen auf Felge montieren 15.50 /Rad
Valeur de travail | AZ36 01 5

Local

12 VT

Masselotte zinc avec feuille autocollant
Pièce | 36 11 6 766 339

8

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Beide Räder hinten ersetzen (Conti angeliefert)

Angelieferte Räder montieren #RDC verbaut ja nein#Zutreffendes bitte
ankreuzen !!!!
Valeur de travail | AZ36 01 4

Local

3 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Lagerbock für Fußhebelwerk ersetzen

Remplacer le palier-support du pédalier
Valeur de travail | 35 11 510

9 VT

Support pédalier
Pièce | 35 11 2 229 128

1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** (Teile angeliefert) #Bremse nachgezogen

Remplacer les plaquettes des freins à disque avant et arrière
Valeur de travail | 34 11 515

9 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Contrôle du châssis KDS avec mesure de hauteur (assiette) sans
chargement
Valeur de travail | 32 00 595

17 VT

Couvercle
Pièce I 32 41 1 128 332 1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Rectifier la pose du câble de commande vers la pompe électrique à carburant EKP 4 VT
Valeur de travail I 00 56 934

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Funkgerät inkl. Kabelbaum und Antenne ausbauen

Contrôler le fonctionnement de l'électronique centralisée de la carrosserie 6 VT
Valeur de travail I 61 00 000

Connecteur de câbles 2
Pièce I 61 13 8 353 746

Manchon thermo-retractable 2
Pièce I 61 13 1 379 833

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : DSC-Schalter ausbauen

Contrôler le fonctionnement de l'électronique centralisée de la carrosserie 6 VT
Valeur de travail I 61 00 000

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Rep.-Wäsche und Fußraum saugen ohne Berechnung (BMW-M GmbH) Local 2 VT
Valeur de travail I 00 11 399

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Abdeckung-Radhaus vorn rechts ersetzen (gebrochen)

Déposer et poser/remplacer le pare-boue avant gauche ou droit 6 VT
Valeur de travail I 51 71 538

Cache de passage de roue avant droite 1
Pièce I 51 71 7 837 560

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Kabelbaum für Scheinwerfer vorn rechts nacharbeiten (beschädigt)

Temps de travail sans spécification/ Lampes

7 VT

Valeur de travail | 63 99 000

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Régler l'essieu avant et l'essieu arrière

8 VT

Valeur de travail | 32 00 630

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Luftführung vorn rechts ersetzen (beschädigt)

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur

1 VT

Valeur de travail | 51 99 000

Conduite d'air de frein avant droite

1

Pièce | 51 11 8 044 702

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Endkontrolle #Füllstände auffüllen?## JA NEIN

Local

1 VT

Valeur de travail | 00 00 450

— 04/09/2006 Réparation

1961 km

04107

Niederlassung

München

BMW AG,

München

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle rodage BMW y compris évacuation réglementaire de l'huile usée

8 VT

Valeur de travail | 00 00 210

Getr.oel1.0L

Local

1.8

Pièce | 91 70 0 023 015

Cas.Mspa1.0L

Local

1.1

Pièce | 91 70 0 033 871

Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60

6

Pièce | 83 12 0 029 683

Kit cartouche de filtre à huile

1

Pièce | 11 42 7 833 769

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Unités de travail pour le calcul interne des frais de main d'oeuvre à l'atelier	2 VT
Valeur de travail 00 00 900	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** 4 Reifen mont(michelin) angeliefert

Reifen auf Felge montieren 15.50 /Rad	Local	21 VT
Valeur de travail AZ36 01 5		

Masselotte zinc avec feuille autocollant	6
Pièce 36 11 6 766 334	

Masselotte zinc avec feuille autocollant	6
Pièce 36 11 6 766 336	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Funk inkl.Antenne u Kabelbaum einbauen angeliefert

Contrôler le fonctionnement de l'électronique centralisée de la carrosserie	8 VT
Valeur de travail 61 00 000	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** DSC Schalter einbauen, angeliefert

Contrôler le fonctionnement de l'électronique centralisée de la carrosserie	8 VT
Valeur de travail 61 00 000	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Rep.-Wäsche und Fußraum saugen ohne Berechnung (BMW-M GmbH)

Rep.-Wäsche und Fußraum saugen ohne Berechnung (BMW-M GmbH)	Local	2 VT
Valeur de travail 99 99 999		

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** NEIN

Endkontrolle #Füllstände auffüllen?## JA NEIN	Local	1 VT
Valeur de travail 00 00 450		

—	31/08/2006	Réparation	1957 km	04107	Tâche
				Niederlassung	Tâche

München
BMW AG,
München
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Contrôle rodage BMW y compris évacuation réglementaire de l'huile usée Valeur de travail I 00 00 210		8 VT
Getr.oel1.0L Pièce I 91 70 0 023 015	Local	1.8
Cas.Mspa1.0L Pièce I 91 70 0 033 871	Local	1.1
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Pièce I 83 12 0 029 683		6
Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11 42 7 833 769		1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Oelwechsel zur Inspektion Valeur de travail I 00 00 420	Local	2 VT
--	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** 4 reifen mont(michelin) angeliefert

Reifen auf Felge montieren 15.50 /Rad Valeur de travail I AZ36 01 5	Local	21 VT
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce I 36 11 6 766 330		4
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce I 36 11 6 766 328		4
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce I 36 11 6 766 332		4

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Funkgerät inkl Kabelbaum u Antenne einbauen angeliefert

Contrôler le fonctionnement de l'électronique centralisée de la carrosserie Valeur de travail I 61 00 000		8 VT
--	--	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** DSC Schalter einabuen, angeliefert

Contrôler le fonctionnement de l'électronique centralisée de la carrosserie 8 VT
Valeur de travail | 61 00 000

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Rep.-Wäsche und Fußraum saugen ohne Berechnung (BMW-M GmbH)

Rep.-Wäsche und Fußraum saugen ohne Berechnung (BMW-M GmbH) Local 2 VT
Valeur de travail | 99 99 999

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** NEIN

Endkontrolle #Füllstände auffüllen?## JA NEIN Local 1 VT
Valeur de travail | 00 00 450

Nachweis zeitabhängiger Wartung

Bremsflüssigkeit	
Datum <u>6.4.09</u>	Bobrink & Co. GmbH BMW-Vertragshändler 28329 Bremen Henri-Dunant-Straße 1 Telefon (04 21) 4 36 46 00 <i>[Signature]</i>
Kilometerstand <u>37412</u>	
nächste Fälligkeit <u>4/11</u>	
Datum	Stempel, Unterschrift
Kilometerstand	
nächste Fälligkeit	Stempel, Unterschrift
Datum	
Kilometerstand	
nächste Fälligkeit	Stempel, Unterschrift
Datum	
Kilometerstand	
nächste Fälligkeit	Stempel, Unterschrift

Bremsflüssigkeit	
Datum	
Kilometerstand	
nächste Fälligkeit	Stempel, Unterschrift
Datum	
Kilometerstand	
nächste Fälligkeit	Stempel, Unterschrift
Datum	
Kilometerstand	
nächste Fälligkeit	Stempel, Unterschrift

Übergabedurchsicht

nach
Werksvorschrift
durchgeführt

BMW AG
Vertrieb an Direktabnehmer
Lilienthalallee 26
80939 München

1

03. Aug. 2006

Datum, Stempel, Unterschrift

Einfahrkontrolle

bei 2000 km

1961
Kilometerstand

BMW Niederlassung
München
Münchener Ring 35 · 80807 München
Tel. 089/3535-1100 · Fax 089/3535-1130

U. S. O. B.

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Mikrofilter

Kilometerstand

BMW-Vertragshändler
Hans-Guenther-Strasse 1
85359 Bremen

PO

Datum, Stempel, Unterschrift

22 Nachweis betriebsabhängiger Wartung

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Mikrofilter

37 412

Kilometerstand

Bobrink & Co. GmbH

BMW-Vertragshändler

28329 Bremen

Henri-Dunant-Straße 1

Telefon (04 21) 4 36 46-0

6-4-09 [Signature]

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Mikrofilter

66 875

Kilometerstand

17105 / 2024



Besten Motor

01-30-88.90.72

Siret 880 828 298

17 rue de la butte de Ravanne
Saint-Arnoult en Yvelines 78730

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Mikrofilter

Kilometerstand

Datum, Stempel, Unterschrift