

BMW Group - AIR: 2025-07-07 / 10:37
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: JOHN COO A
Numéro d'identification du véhicule: WMWWJ910403G72782
Code de développement: F57
Clé de type: WJ01
Type maître: WJ01

Véhicule

MINI JOHN COO A, 170kW

WMWWJ910403G72782



Code de développement	F57
Couleur	thunder-grey metallic
Niveau d'intégration réel	F056-18-11-547
Début de la garantie constructeur	11 juillet 2018

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (ab...	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Way 2018-1 (Version : 9 avr. 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01309912).	Road Map EUROPE Way 2025-2	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	MINI
Modèle	JOHN COO A
Carrosserie	CABRIO
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	3G72782
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WMWWJ910403G72782
Code de développement	F57
Direction	LL
Moteur	B48D
Numéro de moteur	G066H809
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, ZA, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0041986EF7
Numéro de série de la headunit	AL07F4J0446060

Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	F056-18-03-532
Date de production	14 mai 2018
Usine de production	NEDCAR
Date de livraison	22 mai 2018
Concessionnaire livreur	Niederlassung Berlin, Berlin, DE
Version pays	EUR
Code peinture	B58
Code garnitures	TYE1
Clé de type	WJ01
Type de base	WJ91
Type maître	WJ01

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0223 Suspension adaptative
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02LY Roue all. MINI JCW Cup Spoke 2-tone
02TB Boîte automatique sport
02VB Avertisseur de crevaison
02VG Contrôle de performances
02XB Volant sport MINI Yours Sport
0302 Dispositif d'alarme
0313 Rétroviseur extérieur rabattable
0322 Accès confort
0359 Kit Visibilité
0387 Déфлекteur d'air
03AG Caméra de recul
03BE Coques de rétroviseurs noires
03L2 Piano black extérieur
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.



0450 Réglage en hauteur du siège passager
0470 Système Isofix
0473 Accoudoir avant
0481 Siège sport
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04AQ Anneau enjol.instrument central en noir
04C1 Colour Line Carbon Black
04GV MINI Yours Interior Style Piano Black
04NE Chauffage des gaz blow-by
04V9 Pack Excitement MINI
04VA MINI Driving Modes
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0534 Climatiseur automatique
0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0550 Ordinateur de bord
0552 Projecteur à LED adaptatif
0563 Kit éclairage
05AA Feu antibrouillard arriere
05DP Aide au stationnement "Park Assist"
0674 Système Hi-Fi Harman Kardon
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AP Remote Services
06CP Préparation Apple CarPlay
06FP Radio MINI Visual Boost
06NM MINI Connected
06NT MINI Connected XL
06NW Téléphonie avec recharge sans fil
06UM Système de navigation MINI
0785 Clignotants blancs
07GK Connected Navigation Plus
07Y2 Chili II
0801 Version Allemagne
0851 Langue allemand
0879 Documentation de bord allemand
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08R9 Fluide frigorigène R1234yf
08TF Protection piétons active
09AA Protection peau extérieure
09BD Ensemble Business
E070 Batterie de 70 Ah
LEDE Equipement cuir

Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule


Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif			
28/05/2025	Clé	71092 km	05500	Clé 0			
 11000 04/2026	 11000 04/2026	 11000 04/2026	 11000 04/2026	 -57 7.8%	 -57 7.8%	 11000 04/2026	
 05/2027							
28/05/2025	Maintenance	71092 km	05500	Automatique			
			NEUBAUER PLAISIR PLAISIR, PLAISIR				
 11000 04/2026	 11000 04/2026	 11000 04/2026	 11000 04/2026	 04/2025 ✓	 04/2025	 11000 04/2026	
 05/2027							
03/05/2024	Clé	56914 km	04909	Clé 0			
 28000 04/2026	 28000 04/2026	 28000 04/2026	 28000 04/2026	 -290 0.8%	 04/2025	 04/2025	 28000 04/2026
 04/2025							
03/05/2024	Maintenance	56914 km	04909	Automatique			
			INDIGO				

LES ULIS ,
VILLEBON
SUR
YVETTE




— 09/04/2024 Clé

54363 km 04909 Clé 0




— 09/04/2024 Maintenance

54363 km 04909 Automatique
INDIGO
LES ULIS ,
VILLEBON
SUR
YVETTE



— 08/08/2023 Clé

36639 km Clé 0




— 08/08/2023 Maintenance




36639 km 23033 Automatique

ENVERGURE
DEAUVILLE ,
SAINT
ARNOULT



— 15/03/2023 Clé



31071 km Clé 0



— 15/03/2023 Maintenance




31071 km 01872 Automatique

Riller&Schnauck
GmbH , Berlin



2700	2700	2700	2700
✓	✓	✓	✓

0	0	2700
		✓



— 15/03/2023 Réparation 31072 km 01872 Riller & Schnauck GmbH, Berlin Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard 2 VT
 Valeur de travail | 00 00 105

Détergent vitres avec antigel 2
 Pièce | 83 12 2 298 528

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur 4 VT
 Valeur de travail | 00 00 610

Pile 1
 Pièce | 66 12 6 912 985

BMW Engine Oil LL04 0W30 5.25
 Pièce | 83 21 2 405 950

Kit cartouche de filtre à huile 1
 Pièce | 11 42 8 593 186

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service contrôle véhicule Valeur de travail 00 00 624	8 VT
--	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail 00 00 602	1 VT
--	------

Elément filtre à air Pièce 13 71 8 513 944	1
---	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	2 VT
--	------

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 31 6 835 405	1
--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service bougies d'allumage Valeur de travail 00 00 622	4 VT
---	------

Bougie High Power Pièce 12 12 2 455 258	4
--	---



— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non

Propos du client :

Sondervereinbarung 00000000 87000200007 Local 1 VT
 Valeur de travail | 99 99 999

— 01/11/2021 Clé 30344 km Clé 0

 4200 01/2022	 4200 60	 4200 60	 4200 60	 05/2022	 4200 01/2022
 07/2023					

— 01/11/2021 Réparation 30344 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW Tâche
 AG, Berlin Tâche
 Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Haftpflichtschaden,Fzg.-Annahme am 01.11.2021,Fertigstellung am 08.11.2021,Fremdrechnung/Lack-lag nicht vor!;

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Local 0 VT
 Valeur de travail | 00 52 054

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Ab- und Aufrüstarbeiten für Heckklappe | Local 4 VT
 Valeur de travail | 51 18 870

Heckleuchte Seitenwand links aus- und ei Local 3 VT
 Valeur de travail | 63 21 775

Heckleuchte Seitenwand rechts aus- und e Local 3 VT

Valeur de travail | 63 21 777

Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbr Valeur de travail 51 12 656	Local	4 VT
--	-------	------

Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen Valeur de travail 51 12 657	Local	1 VT
--	-------	------

Stoßfängerführung hinten links ab- und anbr Valeur de travail 51 12 828	Local	2 VT
--	-------	------

Stoßfängerführung hinten rechts ab- und anbr Valeur de travail 51 12 828	Local	2 VT
---	-------	------

Träger für Stoßfängerverkleidung hinten Valeur de travail 51 12 552	Local	2 VT
--	-------	------

Eine Abgasrohrblende ersetzen re. Valeur de travail 18 10 580	Local	1 VT
--	-------	------

Eine Abgasrohrblende ersetzen li. Valeur de travail 18 10 580	Local	1 VT
--	-------	------

Heckklappe inst. Valeur de travail AZ41 99 0	Local	12 VT
---	-------	-------

Heckklappe aus- und einbauen Valeur de travail 41 62 510	Local	3 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Fahrzeugtest durchführen Valeur de travail 00 00 556	Local	2 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Hohlraumkonservierung für Heckklappe Valeur de travail 97 62 501	Local	2 VT
---	-------	------

Fahrzeugkonservierung Valeur de travail AZ97 99 0	Local	3 VT
--	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Stoßfängerverkleidung hinten lackieren Valeur de travail 99 69 525	Local	9 VT
Heckklappe lackieren St.3 Valeur de travail 99 62 540	Local	13 VT
Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Valeur de travail AZ99 99 0	Local	19 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Lackmaterial Pièce 99 99 9 999 990	Local	146
Habillage de pare-chocs apprêté arrière Pièce 51 77 7 382 173		1
Insert de pare-chocs apprêté arrière Pièce 51 11 7 382 176		1
Support de capteur PDC AR int. gauche Pièce 51 12 7 386 389		1
Support de capteur PDC AR int. droit Pièce 51 12 7 386 390		1
Guide pare-chocs latéral gauche Pièce 51 12 7 432 941		1
Guide pare-chocs latéral droit Pièce 51 12 7 432 942		1
Plaquette de couvercle de coffre Pièce 51 14 7 476 376		1
Support de pare-chocs arrière Pièce 51 12 7 300 788		1
Ecrou à six pans Pièce 07 14 7 266 441		4

Rondelle joint 2

Pièce | 51 12 7 300 789

Embout tuyau d'échappement chrome 2

Pièce | 18 30 8 615 860

Isolation thermique pare-chocs arrière 1

Pièce | 51 48 7 290 748

Reflecteur d.ventilation arriere 1

Pièce | 51 12 7 302 547

— 04/08/2021 Réparation 27902 km 00081 Tâche
Niederlassung Tâche
Berlin BMW Tâche
AG, Berlin Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Serviceberatung am Fahrzeug Local 1

Pièce | IF52050

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fahrzeugcheck Baugruppengarantie Local 6 VT

Valeur de travail | NL00 04 8

Gebrauchtwagengarantie Select 15 Baugrup Local 1

Pièce | C0000310

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Flüssigkeitsstände im Motorraum prüfen u Local 2 VT

Valeur de travail | AZ00 00 9

Détergent vitres avec antigel 2
 Pièce | 83 12 2 413 061

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Reifendruck kontrollieren und einstellen	Local	1 VT
Valeur de travail AZ00 00 4		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service Standard Fahrzeugpflege	Local	1
Pièce IF00200		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

—	04/08/2021 Réparation	27902 km	00081 Niederlassung Berlin BMW AG, Berlin	Tâche Tâche Tâche
---	-----------------------	----------	--	-------------------------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

GA Service-Inclusive für 3 Jahre/40.000k	Local	1
Pièce 5100102		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 03/08/2021 Clé 27902 km Clé 0

 9000 01/2022	 9000 148	 9000 148	 9000 148	 05/2022	 9000 01/2022
					
-2 0.3 %					

— 28/07/2021 Clé 27769 km Clé 0

 9000 01/2022	 9000 153	 9000 153	 9000 153	 05/2022	 9000 01/2022
					
08/2021					

— 18/03/2021 Clé 25137 km Clé 0

 15000 01/2022	 15000 319	 15000 319	 15000 319	 0 05/2022	 15000 01/2022
					
0 08/2021					

—	18/03/2021	Réparation	25141 km	00081	Tâche
				Niederlassung	Tâche
				Berlin BMW	Tâche
				AG, Berlin	Tâche
					Tâche
					Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Laut KD wieder Klappergeräusche von den Fenstern bei unebener Strecke,laut KD nicht auszuhalten Scheiben seit letzter Rep. verschmiert ölig,KD sehr unzufrieden siehe Legende vom Fahrzeug.,O Ton Mechaniker,q277962,,- Fahrzeugtest druchgeführt,- Rücksprache PF,- Knarzen der Seitenscheiben an Dichtungen Verdeck,- Tsarafall 908928 angelegt,- nach Rückmeldung Tsara alle Dichtungen mit Spezialgleitmitte I,behandeln,- Seitenscheiben reinigen und mit Aquapel behandeln,- Seitenscheiben einstellen,- Tsarafall abgearbeitet und Fahrzeug zur PF gegeben,

Kundenbeanstandung verifizieren und Ursa	Local	3 VT
Valeur de travail 00 59 733		

Beide Türfensterscheiben vorn einstellen	Local	6 VT
Valeur de travail 51 32 669		

Lubrifiant spécial		1
Pièce 83 19 9 408 523		

Enduit de protection pour vitres		1
Pièce 83 19 9 415 467		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service Beratung am Fahrzeug	Local	0 VT
Valeur de travail 00 52 050		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

kostenlose Fahrzeugoberwäsche Pièce 0011319	Local	1
--	-------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Seitenscheiben mit Aquapel beschichten,

Fahrzeugtest durchführen Valeur de travail 00 00 006	Local	4 VT
---	-------	------

Seitenscheiben mit Aquapel beschichten Valeur de travail 51 99 000	Local	15 VT
---	-------	-------

— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Beide Seitenfensterscheiben hinten einst Valeur de travail 51 37 656	Local	5 VT
---	-------	------


Kundenbeanstandung verifizieren und Ursa Valeur de travail 00 59 733	Local	3 VT
---	-------	------

— 09/12/2020 Clé 23412 km 00081 Clé 0

 18000 01/2022	 18000 418	 18000 418	 18000 418
---	---	---	---

 0 05/2022
--

 18000 01/2022

 0 08/2021

— 09/12/2020 Réparation 23416 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW Tâche
 AG, Berlin Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Laut KD wieder klappern der Scheiben auf der Fahrerseite (Extrem) und,Beifahrerseite bei geschlossenem Verdeck bitte Fehler lok. und,beseitigen.,q277962,,- wiederholte Beanstandung Knarzgeräusche,- Knarzen der Seitenscheibe Fahrer und Beifahrerseite vorhanden,- Rücksprach SB Geräusche der Seitenscheiben auf Wunsch vom SB,beseitigen,- Seitenscheiben mit Glaspolitur und Aquapel bearbeitet,,- ungünstig Materialpaarung keine geänderte Version der Dichtungen,vorhanden,- Pumafälle nicht vorhanden,- nötige Pflege um Geräusche zu beseitigen kann auch vom Kunden,durchgeführt werden -> Glaspolitur Kunststoffpflege außen,,Dichtungen mit Kunststoffpflege bearbeiten Seitenscheiben mit,Glaspolitur und Aquapel bearbeiten,

Kundenbeanstandung verifizieren und Ursa Valeur de travail 00 59 733	Local	3 VT
---	-------	------

Fahrzeugtest durchführen Valeur de travail 00 00 006	Local	4 VT
---	-------	------

Bordnetzbatterie nachladen Valeur de travail 61 21 509	Local	1 VT
---	-------	------

Dichtungen mit Kunststoffpflege bearbeit Valeur de travail 51 99 000	Local	10 VT
---	-------	-------

Enduit de protection pour vitres Pièce 83 19 9 415 467		1
---	--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service Beratung am Fahrzeug Valeur de travail 00 52 050	Local	0 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

kostenlose Fahrzeugoberwäsche
Pièce I 0011319

Local

1

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :




— 26/05/2020 Clé

19634 km 00081 Clé 0



— 26/05/2020 Maintenance

19634 km 00081 Automatique
Niederlassung
Berlin, Berlin



— 26/05/2020 Réparation

19634 km 00081 Tâche
Niederlassung Tâche
Berlin BMW Tâche

AG, Berlin

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service Bremsflüssigkeit Valeur de travail 00 00 618	Local	5 VT
---	-------	------

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 2 184 843		1
---	--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service Bremse vorn Valeur de travail 00 00 612	Local	7 VT
--	-------	------

Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce 34 10 6 889 266		1
---	--	---

Palpeur usure garnitures freins avant g Pièce 34 35 6 887 827		1
--	--	---

Pâte pour plaquettes de frein Pièce 83 19 2 158 851		2
--	--	---

Vis Torx avec rondelle Pièce 34 10 6 864 424		4
---	--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service Standardumfang Valeur de travail 00 00 105	Local	2 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** q277962,- Fahrzeugtest durchgeführt,- Kundenbeanstandung lokalisiert,- Rücksprache SB,- nach Klärung GW Sitzbezug ersetzen,Fahrzeugtest durchführen
Valeur de travail | 00 00 556

Local

2 VT

Rückenlehnenbezug prüfen
Valeur de travail | 52 99 000

Local

2 VT

Rückenlehnenbezug für Fahrersitz ersetze
Valeur de travail | 52 15 907

Local

24 VT

Revetement dossier sport cuir gauche
Pièce | 52 10 7 414 577

1

Agrafe
Pièce | 52 10 1 945 543

25

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Service Beratung am Fahrzeug
Valeur de travail | 00 52 050

Local

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

kostenlose Fahrzeugoberwäsche Local 1
Pièce | 0011319

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 26/05/2020 Réparation 19634 km 00081 Tâche
Niederlassung
Berlin BMW
AG, Berlin

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

HandlingCharge GWL/WTY Local 1
Pièce | 99 99 7 777 701

— 23/01/2020 Clé 16940 km 00081 Clé 0

 110 08/2020			 110 188
---	---	---	---

 05/2020

 18000 08/2022

 08/2021
--

— 23/01/2020 Maintenance 16940 km 00081 Automatique
Niederlassung Berlin, Berlin

— 23/01/2020 Réparation 16940 km 00081 Tâche
Niederlassung Tâche
Berlin BMW Tâche
AG, Berlin Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Leder löst sich an der Sitzwange links nur prüfen ob GW Bilder erstellt,vom SB,q254289: Sitzlehne vorne geprüft.--> Bilder erstellt und mit der GW,Rücksprache gehalten.--> TC_Fall angelegt und freigegeben.,Fahrzeug geht heute in Kundenhand und kommt zu einen neuen Termin,wieder.,

Ledersitz Fahrerseite prüfen	Local	2 VT
Valeur de travail 52 99 000		

TeileClearing Aufwandspauschale	Local	2 VT
Valeur de travail 00 58 677		

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service Standardumfang Valeur de travail 00 00 105	Local	2 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service Mikrofilter Valeur de travail 00 00 616	Local	2 VT
--	-------	------

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 31 6 835 405		1
--	--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service Motoröl Valeur de travail 00 00 610	Local	4 VT
--	-------	------

Ölzuschlag für Service Inklusiv Pièce 0000162	Local	1
--	-------	---

Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 8 593 186		1
--	--	---

BMW Engine Oil LL04 0W30 Pièce 83 21 2 405 950		5
---	--	---

Pile Pièce 66 12 6 912 985		1
---------------------------------	--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Motoriservice - zusätzliche AVV
 Valeur de travail | IM00 25 0

Local

2 V I

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Flüssigkeitsstände im Motorraum prüfen
 Valeur de travail | AZ00 00 9

Local

1 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Serviceberatung am Fahrzeug
 Pièce | 52050

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service Standard Fahrzeugpflege
 Pièce | 00200

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

03/09/2019 Clé

12667 km

00081

Clé 0



08/2021

— 03/09/2019 Réparation 12667 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW Tâche
 AG, Berlin Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non

Propos du client : Laut KD Klappergeräusche im Berreich der Scheiben hinten auf,Kopfsteinpflaster ist zum 3' ten mal da laut seiner Aussage Scheiben,sollen auch immer verschmiert sein nach Abholung des Fahrzeugs das,möchte er nicht. Bitte darauf achten.,Probefahrt vor Rep.,----Q081358--- Fehlerdiagnosebaum Testmodule PUMA Maßnahmen+ NED nicht,vorhanden -- Alle Dichtungen am Verdeck bearb. - Filz verkl. - gefettet,-- alle Seitenscheiben gereinigt - mit Aquapel bearb. --,--- Info an den Kunden -- Dichtungen bitte mit Silikonentferner reinigen,- Keine anderen Mittel verwenden --,*#*,

Fahrzeugtest durchführen	Local	4 VT
--------------------------	-------	------

Valeur de travail | 00 00 006

Arbeitszeit ohne Vorgabe/Karosserie-Auss	Local	12 VT
--	-------	-------

Valeur de travail | 51 99 000

Probefahrten	Local	5 VT
--------------	-------	------

Valeur de travail | 51 99 000

Beide Dichtungen vorn aus- und einbauen	Local	4 VT
---	-------	------

Valeur de travail | 54 34 838

Beide Dichtungen Dachrahmen aus- und ein	Local	4 VT
--	-------	------

Valeur de travail | 54 34 842

Beide Dichtungen hinten aus- und einbaue	Local	5 VT
--	-------	------

Valeur de travail | 54 34 844

Enduit de protection pour vitres		1
----------------------------------	--	---

Pièce | 83 19 9 415 467

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non

Propos du client :

Hol- und Bringservice kostenlos
Pièce | 0099122

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm
Valeur de travail | 00 52 054

Local

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

kostenlose Fahrzeugoberwäsche
Pièce | 0011319

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 07/08/2019 Clé 11538 km 00081 Clé 0


 11000 08/2020	 0	 0	 11000 389
---	--	--	---

 0 05/2020
--

 33000 08/2022


 0 08/2021

— 03/06/2019 Clé 10660 km 00081 Clé 0

			
---	---	---	---


--





— 03/06/2019 Réparation 10660 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW Tâche
 AG, Berlin Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Serviceberatung am Fahrzeug Local 1
 Pièce | 52050

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : BA: Fensterscheiben klappern bei Überfahren von Unebenheiten. Historie, beachten. Befund erstellen und instandsetzen. GW beachten. Danke,,q066762, Geräusche auf dem Hof hörbar -, Sichtprüfung - Eintauch tiefe der vo. Seitenscheiben ist auf max., eingestellt - Fotos auf LW -, beide Seitenscheiben vo. mit minimaler Eintauchtiefe eingestellt -, Probefahrt siehe Protokoll - Geräusche unverändert - Geräusche kommen, von der Kontaktfläche aller Seitenscheiben zu den Verdeckdichtungen -, Geräusche an den Blenden Verdeck vo. li. re., erneute PF, Befund : Geräusche Seitenscheibe i.O., auffällig bei der Probefahrt : starke Knister/Knackgeräusche im vo., Dachbereich, - Geräusche lok. - Geräusche kommen von der oberen Windlaufabdeckung, - nach RS SB ers., lt. Testmodul : alle Seitenscheiben mit Glaspolitur und Aquapel, behandeln, alle Verdeckdichtungen reinigen und bearbeiten,

Fahrzeugtest durchführen Local 4 VT

Valeur de travail 00 00 006		
Arbeitszeit ohne Vorgabe/Karosserie-Auss	Local	16 VT
Valeur de travail 51 99 000		
Beide Türfensterscheiben vorn einstellen	Local	6 VT
Valeur de travail 51 32 669		
beide Seitenscheiben hi. einstellen - ke	Local	6 VT
Valeur de travail 51 99 000		
Fahrzeugdiagnose -Testmodul durchführen	Local	1 VT
Valeur de travail 61 00 006		
It. Testmodul : alle Seitenscheiben mit	Local	7 VT
Valeur de travail 51 99 000		
alle Verdeckdichtungen reinigen und bear	Local	8 VT
Valeur de travail 51 99 000		
Blende an Windlauf oben ersetzen	Local	9 VT
Valeur de travail 51 13 628		
Enduit de protection pour vitres		1
Pièce 83 19 9 415 467		
Entretien des plastiques extérieurs		1
Pièce 83 12 2 298 218		
Recouvrement d'auvent supérieur		1
Pièce 51 33 7 356 293		
Clip rouge		8
Pièce 07 14 6 962 771		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : BA: Sitzbezug Fahrerseite an der Auflagefläche + Lehne mangelhaft. Bitte,Befund erstellen und instandsetzen. Fotos wurden bereits vom SB,erstellt. GW beachten. Danke,q066762,Puma Fall anbei -,Freigabe nur für Sitzbezug (Fläche) - Rückenlehne abgelehnt,

Arbeitszeit ohne Voraabe/Sitze	Local	2 VT
--------------------------------	-------	------

Valeur de travail | 52 99 000

TeileClearing Aufwandspauschale Local 2 VT
 Valeur de travail | 00 58 677

Sitzbezug für Fahrersitz ersetzen Local 19 VT
 Valeur de travail | 52 15 902

Revetement siege sport cuir 1
 Pièce | 52 10 7 414 575

Agrafe 25
 Pièce | 52 10 1 945 543

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

kostenlose Fahrzeugoberwäsche Local 1
 Pièce | 0011319

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 19/02/2019 Clé 7406 km 00081 Clé 0

			
18000	0	0	18000

	
0	43000



— 19/02/2019 Réparation 7410 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW Tâche
 AG, Berlin

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : HOL-Bringe,

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm	Local	0 VT
Valeur de travail 00 52 054		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : ***,

Steuergeräte programmieren	Local	8 VT
Valeur de travail 00 66 904		

Inbetriebnahme Elektrisches Lenkgetriebe	Local	1 VT
Valeur de travail 32 13 905		

Quick löschen durchführen	Local	2 VT
Valeur de travail 61 00 980		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Kunde bemängelt das alle ScheibenGeräusche (klappern) bei schlechter Weg-strecke machen . Bitte prüfen undBefund erstellen,q358999,Geräusche lokalisieren und alle Teile auf richtige Befestigung,geprüf t.Kundenbeanstandung konnte nachvollzogen werden. (Tritt an allen,Scheiben auf),,Fehlerspeicherabfrage durchgeführt NED Geräusche Karosserie Verdeck,abgearbeitet -> Mangelnde


Beschichtung der Seitensc
 heiben.,Seitenscheiben einstellen Seitenscheiben mit Politur reinigen
 Aquapel,auftragen. Dichtungen am Fahrzeug reinigen und mit
 Gummipflege,bearbeiten.,Anschließende Probefahrt. Geräusche nicht
 mehr
 vorhanden.,,Es wurde kein Arbeitswert für das Einstellen der hinteren
 Seitenscheiben,gefunden. Erforderliche Vorarbeiten ->
 Fensterschachteleisten a+e.,Anschließend über AZ eingestellt.,

Karosserie- Beanstandung(en) lokalisier Valeur de travail 51 00 001	Local	12 VT
Beide Türfensterscheiben vorn einstellen Valeur de travail 51 32 669	Local	6 VT
Beide Fensterschacht-Abdeckleisten außen Valeur de travail 51 37 755	Local	2 VT
Seitenscheiben hinten einstellen Valeur de travail 51 00 001	Local	4 VT
Probefahrt durchführen Valeur de travail 51 00 001	Local	7 VT
Fahrzeugtest durchführen Valeur de travail 00 00 556	Local	2 VT
Enduit de protection pour vitres Pièce 83 19 9 415 467		1

— 02/10/2018 Clé

2256 km

Clé 0

 27000 08/2020	 0	 0	 27000 698
 0 08/2021			

 0 05/2020
--

 60000 08/2022

— 02/10/2018 Réparation

2256 km

00081
Niederlassung
Berlin BMW
AG, Berlin

Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description -

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Roue complète hiver RDCi en alliage 4
Pièce | 36 11 2 349 712

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Sommerräder gegen neu gekaufte Winter- r Local 6 VT
Valeur de travail | AZ36 00 2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 26/09/2018 Clé 1981 km Clé 0

 27000 08/2020	 0	 0	 27000 705
---	--	--	---

 0 05/2020
--

 60000 08/2022

 0 08/2021

PROWELD

N° siret : 843 065 004 00015

19B Rue de soine
78930 Guerville
Téléphone 06.46.77.38.23

FACTURE

DATE : 27 juin 2024
N° FACTURE : N°1074
POUR : Ligne après cata Mini cooper s

Nom : [REDACTED]
r sse : [REDACTED]
Code postal : [REDACTED]

DESCRIPTION	MONTANT
Fabrication et pose ligne après cata avec valvec Mini cooper S	€ 1 533,33
Paiement par carte 690 + espèces	Total HT 1533,33
	TVA 306,67
	TOTAL TTC 1 840,00

Produits non homologués sur route – proweld ne peut être tenu pour responsable de toute conséquences

Société par actions simplifié au capital de 1000€

Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **PROWELD**

Pour toute question concernant cette facture, veuillez contacter Proweld a

proweldp@gmail.com