

Modèle: Cooper S
Numéro d'identification du véhicule: WMWXM71040T914337
Code de développement: F56
Clé de type: XM71
Type maître: XM71

Véhicule

MINI Cooper S, 141kW

WMWXM71040T914337



Code de développement

Couleur

Niveau d'intégration réel

Début de la garantie

constructeur

F56

blazing-red metallic

F056-16-07-506

30 avril 2014


Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : Il n'y a pas d'appareil de navigation dans le véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	MINI
Modèle	Cooper S
Carrosserie	HB
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	T914337
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WMWXM71040T914337
Code de développement	F56
Direction	LL
Moteur	B48M
Numéro de moteur	F2080792
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	1187243BFJ
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	F056-14-03-501
Date de production	7 avr. 2014
Usine de production	Oxford
Date de livraison	15 avr. 2014
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	B83
Code garnitures	FYE1
Clé de type	XM71
Type de base	XM71
Type maître	XM71

Options

Équipements optionnels départ usine:







01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0226 Suspension sport

Équipement optionnel monté ultérieurement:


Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0230 Equipements spécifiques UE
 0249 Volant multifonctions
 02B0 Roue alliage MINI Tentacle Spoke argent
 02VB Avertisseur de crevaisson
 02VG Contrôle de performances
 02XC John Cooper Works volant cuir
 0314 Rétrov.ext./serrure porte cd. chauffée
 0325 Spoiler arrière
 0327 Bandes de capot blanches
 0345 Chrome Line Interieur
 0382 Rétroviseur extérieur / bord sup. blanc
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0450 Réglage en hauteur du siège passager
 0470 Système Isofix
 0473 Accoudoir avant
 0481 Siège sport
 0493 Kit rangement
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04AA Pavillon anthracite
 04C1 Colour Line Carbon Black
 04DC Surface intérieur 'Black Checkered'
 04V9 Pack Excitement MINI
 04VA MINI Driving Modes
 0507 Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
 0521 Détecteur de pluie
 0534 Climatiseur automatique
 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 0550 Ordinateur de bord
 0563 Kit éclairage
 05A1 LED Phares antibrouillard
 05A4 Projecteurs LED à fonctionn. étendues
 05AA Feu antibrouillard arriere
 0674 Système Hi-Fi Harman Kardon
 0698 DVD zone 2
 06FP Radio MINI Visual Boost
 06NE Extension de la préparation pour téléphone portable
 Bluetooth
 06NM MINI Connected
 0785 Clignotants blancs
 07Y2 Chili II
 0801 Version Allemagne
 0851 Langue allemand
 0879 Documentation de bord allemand
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08TF Protection piétons active
 09AA Protection peau extérieure
 A080 Batterie AGM 80 Ah
 POLS Rembourrage tissu


Historiques du véhicule

Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
— 06/10/2022	Clé	84204 km	32338	Clé 0
<div> <div>  <div>16000</div> <div>11/2022</div> </div> <div>  <div>16000</div> <div>11/2022</div> </div> <div>  <div>16000</div> <div>11/2022</div> </div> <div>  <div>16000</div> <div>11/2022</div> </div> <div>  <div>16000</div> <div>11/2022</div> </div> <div>  <div>16000</div> <div>11/2022</div> </div> </div>				
06/10/2022	Maintenance	84204 km	32338	Automatique


BAYERN
AUTO SPORT
SAINT OMER,
ARQUES




26/09/2022 Clé




83931 km 32338 Clé 0



24/03/2022 Clé




79589 km 32338 Clé 0




17/06/2021 Clé




76987 km Clé 1




16/11/2020 Clé




73161 km Clé 0




16/11/2020 Maintenance



73161 km 22024 Walter
Mulfinger
GmbH,
Ingelfingen



16/11/2020 Réparation



73161 km 22024 Walter
Mulfinger
GmbH
Autohaus,
Ingelfingen

Tâche : Service prestations
standard
Tâche : Service bougies d'allumage
Tâche : Service cartouche de filtre à
air
Tâche : Service huile moteur
Tâche : Service microfiltre
Tâche : Service liquide de frein

Tâche

— Tâche : Service prestations standard

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard

Valeur de travail I 00 00 105

3

— Tâche : Service bougies d'allumage

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service bougies d'allumage

Pack I 0000622

Service bougies d'allumage

Valeur de travail I 00 00 622

4

Bougie High Power

Pièce I 12120040551

4

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service cartouche de filtre à air

Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air

Valeur de travail I 00 00 602

1

Elément filtre à air

Pièce I 13718513944

1

— Tâche : Service huile moteur

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service huile moteur

Pack I 0000610

Service huile moteur

Valeur de travail I 00 00 610

3

MINI Engine Oil LL04 5W30

Pièce I 83212406987

5.25

Kit cartouche de filtre à huile

Pièce I 11428570590

1

— Tâche : Service microfiltre

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service microfiltre		
Pack I 0000616		
Service microfiltre		2
Valeur de travail I 00 00 616		
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif		1
Pièce I 64116823725		

— Tâche : Service liquide de frein

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service liquide de frein		
Pack I 0000618		
Service liquide de frein		7
Valeur de travail I 00 00 618		
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.		1
Pièce I 83132184843		

— Tâche


Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 07940-121631 !!!	Local	0 VT
Valeur de travail I -		

— 06/11/2020 Clé 72877 km 22024 Clé 0



— 21/09/2020 Clé 70857 km Clé 0



— 21/09/2020 Réparation 70857 km 40872 Autohaus Hannemann GmbH, Tâche Tâche Tâche

Künzelsau

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE CC: 00907 !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
--	-------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0160-7964659 !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE DOT 0314 hinten links !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE DOT 0314 hinten rechts !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Profiltiefe: 3.5 hinten links !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Profiltiefe: 3.5 hinten rechts !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Profiltiefe: 3.5 vorne links !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Profiltiefe: 3.5 vorne rechts !!! Valeur de travail -	Local	0 VT

— 18/09/2020 Clé 70784 km 40872 Clé 0

 3300 10/2020	 3300 13	 3300 13	 3300 13	 10/2020	 26000 10/2022
--	---	---	---	--	--

— 17/09/2020 Clé 70768 km 22024 Clé 0

 3300 10/2020	 3300 43	 3300 43	 3300 43	 0 10/2020	 26000 10/2022
--	---	---	---	---	--

26/11/2019 Réparation

61701 km

40872
Autohaus
Hannemann
GmbH ,
KünzelsauTâche
Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0160-7964659 !!!

Local

0 VT





Valeur de travail | -


25/10/2018 Maintenance


46239 km

40872
Autohaus
Hannemann
GmbH ,
Künzelsau

Automatique

			
4100	0	0	4100
10/2018			10/2018
✓	✓	✓	✓


0
06/2019


4100
10/2018
✓

25/10/2018 Réparation

46239 km

40872
Autohaus
Hannemann
GmbH ,
KünzelsauTâche : Service prestations
standard
Tâche : Service huile moteur
Tâche : Service microfiltre
Tâche : Service bougies d'allumage
Tâche : Service cartouche de filtre à
air
Tâche : Service contrôle véhicule
Tâche : Service frein arrière
Tâche

— Tâche : Service prestations standard

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard

Valeur de travail | 00 00 105

3

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur

Pack I 0000610

Service huile moteur	3
Valeur de travail I 00 00 610	
Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce I 11428570590	
MINI Engine Oil LL04 5W30	5.25
Pièce I 83212406987	

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre

Pack I 0000616

Service microfiltre	2
Valeur de travail I 00 00 616	
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64116823725	

— Tâche : Service bougies d'allumage

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service bougies d'allumage

Pack I 0000622

Service bougies d'allumage	4
Valeur de travail I 00 00 622	
Bougie High Power	4
Pièce I 12120040551	

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air

Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air	1
Valeur de travail I 00 00 602	
Élément filtre à air	1
Pièce I 13718513944	

— Tâche : Service contrôle véhicule

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service contrôle véhicule

Pack I 0000624

Service contrôle véhicule
Valeur de travail I 00 00 624

4

— Tâche : Service frein arrière

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service frein arrière

Pack I 0000614

Service frein arrière
Valeur de travail I 00 00 614

7

Kit rép. garnitures de freins s. amiante
Pièce I 34216871299

1

Palpeur d'usure de plaquette arrière
Pièce I 34356865612

1

Pâte pour plaquettes de frein
Pièce I 83192158851

2

Nettoyant pour freins, sans acétone
Pièce I 83192413695

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0160-7964659 !!!

Local

0 VT




Valeur de travail I -

09/11/2017 Clé

30881 km

28531

Clé 1





07/06/2017 Clé

24050 km

28531

Clé 0



15/05/2017 Réparation

24045 km

28531
Autohaus

Tâche

Sperber GmbH
& Co. KG ,
Bamberg

— Tâche

Description :



Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :




Service Standard W.O.L.K.E.
Valeur de travail | 00 99 400

6 VT




— 08/05/2017 Clé 24043 km 28531 Clé 0



— 28/04/2017 Clé 24043 km 28531 Clé 1





— 03/04/2017 Clé 23528 km 28531 Clé 1



— 03/04/2017 Maintenance 23528 km 28531 Automatique

Autohaus
Sperber
GmbH&Co.
KG, Hallstadt



— 03/04/2017 Réparation 23532 km 28531 Tâche

Autohaus
Sperber GmbH
& Co. KG ,
Bamberg

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard	3 VT
Valeur de travail 00 00 105	

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein	7 VT
Valeur de travail 00 00 618	

BM Bremsflüssigkeit DOT4 LV, Niedervis. 1000ml, TU	Local	1.25
Pièce 83 13 2 184 843		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle des gaz d'échappement	8 VT
Valeur de travail 00 00 440	

TÜV Gebühr	Local	1
Pièce FT99 99 9 401 3		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

4 Räder wechseln bis 18	Local	4 VT
Valeur de travail 36 36 100		

4 Räder reinigen	Local	2 VT
Valeur de travail 36 36 200		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fußraum aussaugen	Local	0 VT
Valeur de travail 00 11 317		





Lavage de la carrosserie	0 VT
Valeur de travail 00 11 319	


24/11/2016 Clé


21191 km

28531

Clé 1

			
28000	0	0	28000
10/2018			705


0
04/2017


28000
10/2018

— 24/11/2016 Réparation 21196 km 28531 Tâche
 Autohaus
 Sperber GmbH
 & Co. KG ,
 Bamberg

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


4 Räder wechseln bis 18

Valeur de travail | 36 36 100




Local

4 VT




— 05/10/2016 Maintenance 20168 km 28531 Manuel
 Autohaus
 Sperber,
 Hallstadt



— 26/09/2016 Clé 20168 km 28531 Clé 1



— 12/04/2016 Clé 16742 km 28531 Clé 1



— 12/04/2016 Maintenance 16742 km 28531 Manuel
 Autohaus
 Sperber,
 Hallstadt



— 12/04/2016 Réparation 16742 km 28531 Tâche
 Autohaus
 Sperber GmbH
 & Co. KG ,
 Bamberg

Tâche

— Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard	3 VT
Valeur de travail I 00 00 105	

Scheibenklar	Local	1
Pièce I FT99999401748		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fußraum aussaugen	Local	0 VT
Valeur de travail I 00 11 317		

Lavage de la carrosserie	0 VT
Valeur de travail I 00 11 319	

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce I 11 42 8 570 590	

BMW Engine Oil LL04 5W30	5.25
Pièce I 83 21 2 405 948	

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre	2 VT
Valeur de travail I 00 00 616	

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64 11 9 321 875	

—	12/04/2016	Réparation	16742 km	28531 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Bamberg	Tâche
---	------------	------------	----------	--	-------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Examen de maintenance du véhicule avant écoulement de la garantie constructeur	4 VT
Valeur de travail I 00 00 608	

—	19/06/2015	Réparation	10373 km	28531 Autohaus	Tâche Tâche
---	------------	------------	----------	-------------------	----------------

Sperber GmbH
& Co. KG ,
Bamberg

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

4 Räder wechseln	Local	4 VT
Valeur de travail 36 36 100		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


Fußraum aussaugen	Local	0 VT
Valeur de travail 00 11 317		

Lavage de la carrosserie		0 VT
Valeur de travail 00 11 319		

— 18/06/2015 Clé 10356 km 28531 Clé 1

 16000 04/2016	 0	 0	 16000 316	 0 04/2017	 41000 04/2018
---	--	--	---	---	--

— 11/06/2015 Clé 10216 km 28531 Clé 1

 16000 04/2016	 0	 0	 16000 324	 0 04/2017	 41000 04/2018
---	--	--	---	---	--

— 23/04/2014 Réparation 0 km 28531 Tâche
Autohaus
Sperber GmbH
& Co. KG ,
Bamberg

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle gratuit à la livraison		8 VT
Valeur de travail 00 00 009		

Refill-Kit Innenraumduft "Tonic" Set	Local	1
Pièce 83 12 2 298 518		

MINI

Généré le 18/12/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet



Plaque d'immatriculation: GE-625-JC

Carburant: Essence

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré :
134 140 km.**Vérification de la situation juridique**

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse :
136 g/km.

+36

Sources de donnéesNous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays****Les partenaires**

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

**Bonne nouvelle**

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :**Taxi**

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi

**Transport**

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport

**Location**

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location

**Police**

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police

**Véhicule de démonstration**

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.

**Véhicule d'auto-école**

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.




Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** :  +2

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

✓ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

 Tchéquie  Slovaquie  Hongrie  Roumanie  Bulgarie  Pologne  Allemagne  France


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 134 140 km
- 4 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

04/2014	17 km
04/2023	86 830 km
12/2023	103 110 km
08/2025	134 140 km

Habitudes de conduite

04/2014 - 08/2025 ■ Utilisation normale 979 km/mois

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave



Importé

⚠ Enregistrement trouvé

Information découverte le 01/2022

Importé en  France

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.



Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émissions CO2 de ton véhicule **136 g/km** Classe **B**

- Jusqu'à 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165
- 165 - 190
- 190 - 225
- 225 +



Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications
















Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.



Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

 Marque MINI	 Variante S 3-door	 Type de carrosserie Hayon
 Cylindrée moteur 2l	 Puissance moteur 141 kW (189 ch / 192 PS)	 Type de carburant Essence
 Type de conduite Traction	 Nombre de portes 3	 Génération F56
 Catégorie M1	 Homologation e1*2007/46*0371*11	 Poids total 1640 kg
 Poids à vide 1160 kg	 Émissions de CO2 136 g/km	 Norme d'émissions Euro 6

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 04/2014 🌐 Pays inconnu

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 01/2022 🇫🇷 France

Importé

Ce véhicule a été signalé comme importé. L'enregistrement indique qu'il a quitté le pays mentionné dans le rapport.

● 01/2022 🇫🇷 France

Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



+36

Sources de données
Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires
Ce rapport se base sur

2014_04 BMW RAPPORT DE DIAGNOSTIC VÉHICULE

Informations sur le véhicule

2014_04/BMW/MINI/Cooper S_B48/
VIN: WMWXM71040T914337

Kilométrage: 136856km
Plaque d'immatriculation: --



Scanner pour
télécharger le PDF

Informations sur le client

Nom: --




Tél: --

Informations sur le dispositif

Outil d'analyse: MaxiSys MS908S PRO
Version: V20.00

Numéro de série: V59SK6C01926
Numéro de commande de réparation: --

Systèmes scannés (15)

Système		État/DTC
DME (Electroniques de moteur digitales)		✓ 0
DSC (Contrôle de stabilité dynamique)		✓ 0
ACSM (Module de sécurité accidents)		✓ 0
KOMBI (panneau d'Instrument)		✓ 0
BDC (Body Domain Controller)		✓ 0
ZGM (Module du portail central)		✓ 0
PMA (Aide au stationnement)		✓ 0
EPS (Direction assistée électronique)		✓ 0
AMP (Amplificateur)		✓ 0
ASD (Conception de son actif)		✓ 0
FLEL (Électronique d'éclairage avant gauche)		✓ 0
FLER (Électronique d'éclairage avant droite)		✓ 0
HUB (Headunit basique)		✓ 0
CON (Contrôle)		✓ 0
IHKA (Chauffage automatique intégré/ Contrôle de climatiseur)		✓ 0

DTC (0)

Notes techniques

Nom du client: _____

Technicien: _____

Date: _____

Note: Veuillez enregistrer une copie de ce rapport dans l'historique.

N° d'imprimé : F066418788 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	20/09/2025	25108447
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/04/2023:86830 Km / 09/12/2023:103110 Km / 30/08/2025:134140 Km /	
29/08/2027		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S091F127		
(9) RAISON SOCIALE : C.C.T.L.		
(3) COORDONNÉES : Z.A RUE DU 8 MAI 1945		
91470 LIMOURS 01.64.91.51.52		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 091F0257		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
	02-09-2025	30-04-2014
Marque	Désignation commerciale	
MINI	MINI	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WMWXM71040T914337	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10MN1VP002R118	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
135304		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 25060023 DATE : 30/08/2025		
N° D'AGREMENT DU CENTRE DE CONTRÔLE : S091T092		
Émissions à l'échappement CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.028		

Facture



Número de facture **F2025-00057** Date d'émission **22 août. 2025** Réalisation des prestations **22 août. 2025**
Date d'échéance **22 août. 2025**

AutoGlobe

340 Route d'Etampes
91150 Brières-les-Scellés, fr
07 55 55 78 90



Immatriculation	Modèle	Version	Année	VIN	Kilométrage
[REDACTED]	Mini Mini	Cooper S 192cv	2014	WMWXM71040T914337	133773 km

Purge du Liquide de Frein

Désignation	Qté / Temps	PU (HT)	TVA (%)	Total (HT)
Forfait purge liquide frein tout compris	1,00	59,00 €	0,00%	59,00 €
Total Prestation HT				59,00 €
TVA				0,00 €
Total Prestation TTC				59,00 €

Vidange + Filtre à Huile

Désignation	Qté / Temps	PU (HT)	TVA (%)	Total (HT)
Forfait vidange + filtre à huile tout compris (5W40)	1,00	75,00 €	0,00%	75,00 €
Huile 5W40	5,25	-	-	-
Filtre à huile	1,00	-	-	-
Total Prestation HT				75,00 €
TVA				0,00 €
Total Prestation TTC				75,00 €

Paie ment accepté **Espèces, carte bancaire, virement.**



AUTO GLOBE

Maurice Harchaoui
ACHAT-REVENTE-REPARATION
07 55 55 78 90

Total à facturer HT 134,00 €
TVA 0,00 €

Total à facturer TTC 134,00 €

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Paie ments effectués

Paie ment de 134,00 € payé par carte bancaire le 22 août 2025

CL AUTOMOBILES

347 Route d'Etampes
Tél : 01 69 92 92 78
Mail : cl-automobiles91@orange.fr
91150 BRIERES LES SCELLES
Siret : 750 686 073 000 16
No tva intra com : FR 16 750 686 073
Sarl au capital de 7000e

Motorcraft

FACTURE Atelier N° : 70345

Réceptionnaire : -
Compte : 41103388

Tél. Port. 07 85 57 98 43 Tél. Dom.

Page	Date	Kms	Marque	Modèle	Immat.	N° Série	N° Doc./O.R.
1 /1	02/02/2024	105790	MINI			WMWXM71040T914337	10251

Désignation	Référence	Temps/ Quantité	Prix Unit. H.T.	%Rem	Prix Net H.T.	Montant H.T.	C T
FORFAIT VIDANGE HUILE 5W30 +filtre a huile	PAM	1,00	78,50		78,50	78,50	2
RETRAITEMENT DES DECHETS	DECHET		1,00		1,00	1,00	2
Sous Total H.T. :	79,50						

Papillon à joindre à votre règlement		Mode de règlement : Chèque				Règlement prévu le : 02/02/2024		
Client	41103388	Code TVA	Taux TVA	Montant H.T.	Montant TVA	Total TVA	Total Facture	Total à Payer
Facture	70345	2	20,00	79,50	15,90	15,90	95,40	95,40
Date	02/02/2024							
Montant dû	95,40							
Règlement	02/02/2024							