BMW Group - AIR: 2022-10-29 / 19:09
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: i8
Numéro d'identification du véhicule: WBY2Z21040V348085
Code de développement: I12
Clé de type: 2Z21
Type maître: 2Z21

Véhicule

BMWi i8, 170kW

WBY2Z21040V348085

Code de développement	I12
Couleur	sophisto-grau Brillant/frozen-grey
Niveau d'intégration réel	I001-22-03-556
Début de la garantie constructeur	9 décembre 2015

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic en direct

Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnem…	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Next 2015-2 (Version : 12 juil. 2022)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2018 (SWID : 00A9003B).	Road Map EUROPE Next 2019-1	Road Map EUROPE EAST Next 2023-1 Road Map EUROPE WEST Next 2023-1

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMWi

Modèle	i8
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	V348085
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBY2Z21040V348085
Code de développement	I12
Direction	LL
Moteur	B38T
Numéro de moteur	A005P137
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0265701EB4
Numéro de série de la headunit	HB2124F8135767
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	I001-15-11-504
Date de production	30 nov. 2015
Usine de production	LEIPZIG
Date de livraison	3 déc. 2015
Concessionnaire livreur	Autohaus Unterberger GmbH, Lindau, DE
Version pays	EUR
Code peinture	C22
Code garnitures	NGHA
Clé de type	2Z21
Type de base	2Z21
Type maître	2Z21

Options

Équipements optionnels départ usine:

01AG Grand réservoir de carburant
01CA Sélection véhicules concernés par COP
02BQ Étriers de frein peints
02HP Roue AL BMW i style turbine 625
02PA Antivol de vis de roue
02VB Avertisseur de crevaison
02VC Kit réparation pneu
0302 Dispositif d'alarme
0319 Télécommande universelle intégrée
0322 Accès confort
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0458 Reglage electrique de siege avant
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04AA Pavillon anthracite
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)

Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0548 Tachymètre kilométrique
0563 Kit éclairage
05AS Driving Assistant
05AZ BMW Laserlicht
05DA Désactivation airbag passager
0609 Système de navigation Professional
0610 Affichage tête-haute (HUD)
0654 Tuner DAB
0674 Système Hi-Fi Harman Kardon
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06AR Internet
06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu
07S9 Connected Drive Services Paket
07Y8 BMW i design intérieur Carpo
0801 Version Allemagne
0851 Langue allemand
0879 Documentation de bord allemand
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08R9 Fluide frigorigène R1234yf
09AA Protection peau extérieure
A050 Batterie AGM 50 Ah
LEDE Equipement cuir

Historiques du véhicule

	Date	Type	Kilométrage	Concessionnaire	Vue d'ensemble
–	12/07/2022	Clé	27745 km	21901 NEUBAUER CHAMBOURCY CHAMBOURCY , CHAMBOURCY	Clé 1
	25000 06/2023		25000 319	25000 319	-371 50.8 %	60000 06/2025	-371 50.8 %
–	12/07/2022	Maintenance	27745 km	21901 NEUBAUER CHAMBOURCY CHAMBOURCY , CHAMBOURCY	Automatique
	25000 05/2023		25000 05/2023	25000 05/2023	07/2021 ✓	60000 05/2025	07/2021
–	01/06/2021	Maintenance	25006 km	05500 NEUBAUER PLAISIR , PLAISIR	Automatique
	13000 06/2021 ✓	13000 06/2021	13000 06/2021	13000 06/2021 ✓	06/2021	60000 06/2025	06/2021

— 03/05/2021 Clé 25006 km 05500 NEUBAUER PLAISIR , PLAISIR Clé 1

13000	13000	13000	13000		60000	
07/2021	261	261	261	07/2021	07/2025	07/2021

— 03/05/2021 Clé 25612 km 05500 NEUBAUER PLAISIR , PLAISIR Clé 0

12000	12000	12000	12000		60000	
07/2021	58	58	58	07/2021	07/2025	07/2021

— 10/07/2019 Clé 3 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 1

30000	0	30000	30000	0	60000	0
12/2017		752	752	12/2018	12/2019	12/2018

— 10/07/2019 Clé 13133 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 0

0	0	0	0	0	0	0
04/2020	356	356	356	-130 17.8 %	04/2020	-130 17.8 %

— 10/07/2019 Maintenance 13133 km 35658 Autohaus Fink GmbH & Co. KG, Kempten Manuel

✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓

— 10/07/2019 Réparation 13133 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten

Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail | 00 00 610	5 VT
BMW Engine Oil LL04 0W30 Pièce | 83 21 2 405 950	4.25
Kit cartouche de filtre à huile Pièce | 11 42 8 570 590	1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail | 00 00 616	2 VT
Filtre à poussières fines Pièce | 64 31 9 346 267	1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail | 00 00 602	2 VT
Elément filtre à air Pièce | 13 71 7 634 154	1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service bougies d'allumage Valeur de travail | 00 00 622	3 VT
Bougie High Power Pièce | 12 12 2 455 258	3

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service liquide de frein Valeur de travail | 00 00 618	4 VT
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce | 83 13 2 184 843	1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service ressort à gaz porte avant 2 VT
Valeur de travail | 00 00 684

Ressort pneumatique 2
Pièce | 51 22 7 312 686

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service contrôle véhicule 7 VT
Valeur de travail | 00 00 624

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service charnière de porte 2 VT
Valeur de travail | 00 00 683

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Contrôle des gaz d'échappement 4 VT
Valeur de travail | 00 00 440

TÜV EXTERN Local 1
Pièce | FT0000164

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Sonderpreis Lt. M.Fink/ M.Hübler 0 VT
Valeur de travail | -

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Wagenwäsche kostenlos Fußräume aussaugen (ohne Berechnung) 0 VT
Valeur de travail | 99 11 111

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service prestations standard 3 VT
Valeur de travail | 00 00 105

— 25/03/2019 Clé 13132 km 35658 Fink Clé 0

GmbH u.
Co.KG,
Kempten

— 28/02/2019 Clé 13101 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 0

— 28/01/2019 Clé 13100 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 0

— 10/04/2018 Clé 11604 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 0

— 10/04/2018 Maintenance 11604 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Automatique

— 10/04/2018 Réparation 11675 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service prestations standard	3 VT

Valeur de travail | 00 00 105

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail | 00 00 610		5 VT
Pile Pièce | 66 12 6 912 985		1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Pièce | 83 21 2 405 950		4.25
Kit cartouche de filtre à huile Pièce | 11 42 8 570 590		1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail | 00 00 616		2 VT
Filtre à poussières fines Pièce | 64 31 9 346 267		1
Filtre habitacle prod.de nett.boîtier Pièce | 83 19 2 451 455		1
Entsorgung Pièce | FT99199000000	Local	1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service bougies d'allumage Valeur de travail | 00 00 622		3 VT
Bougie High Power Pièce | 12 12 0 046 646		3

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service charnière de porte Valeur de travail | 00 00 683		2 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Wagenwäsche kostenlos Fußräume ausgesaugt (ohne Berechnung) Valeur de travail | 99 11 111		2 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

— 09/05/2017 Clé 8257 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 0

19000	0	19000	19000	0	44000	0
12/2017		236	236	12/2018	12/2019	12/2018

— 17/11/2016 Clé 5638 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 0

22000	0	22000	22000	0	49000	0
12/2017		409	409	12/2018	12/2019	12/2018

— 16/06/2016 Clé 2762 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Clé 0

27000	0	27000	27000	0	60000	0
12/2017		563	563	12/2018	12/2019	12/2018

— 16/06/2016 Réparation 2762 km 35658 Fink GmbH u. Co.KG, Kempten Job Job Job Job Job Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Temps de travail sans spécification/ Roues Valeur de travail I 36 99 000		40 VT
Bridgestone Blizzak LM-32 Pièce I 85 45 2 549 048		2
Bridgestone Blizzak LM-32 Pièce I 85 45 2 593 543		2
AC Schnitzer SKR-Satz I8 AC1 21Zoll Pièce I FT82365128427	Local	1
Inzahlungnahme Pièce I FT99993611910	Local	-1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Contrôle technique (obligatoire) Valeur de travail I 00 12 159		0 VT
TÜV EXTERN Pièce I FT0000164	Local	1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Charger le module batterie haute tension Valeur de travail I 61 25 910	0 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Fahrzeuginnenraum reinigen Valeur de travail I 99 11 111	0 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception Valeur de travail I 00 52 054	0 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service transport A/R zone Valeur de travail I 00 99 220	0 VT

— 11/04/2016 Clé 831 km 33952 Clé 0

— 11/04/2016 Réparation 831 km 33952 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Kompletträder wechseln - Pfaff Logistic - 6 VT
Valeur de travail | 36 99 012

Rädereinlagerung /Pfaff m. Reinigung/Versicherung Local 1
Pièce | FT0000140

— 25/01/2016 Clé 364 km 33952 Clé 0

30000	0	30000	30000	0	60000	0
12/2017		705	705	12/2018	12/2019	12/2018

— 25/01/2016 Réparation 364 km 33952 Job
Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du véhicule 4 VT
Valeur de travail | 61 99 000

Déposer et reposer les deux sièges avant 18 VT
Valeur de travail | 52 13 005

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

KLEINTEILE Local 1
Pièce | FTKLEIN

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Lavage de la carrosserie et du soubassement 3 VT
Valeur de travail | 00 11 339

Beide Sitze aufpolstern Fl Klotz 1 VT
Valeur de travail | 99 99 999

— 08/12/2015 Réparation 0 km 33952 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Kompletträder wechseln 6 VT
Valeur de travail | 36 99 011

Roue compl.hiver RDCi noire brill. dr. 2
Pièce | 36 11 2 349 581

Roue compl.hiver RDCi noire brill. ga. 2
Pièce | 36 11 2 349 582

— 08/12/2015 Réparation 0 km 33952 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Contrôle gratuit à la livraison Valeur de travail | 00 00 009	9 VT
Installer la(les) carte(s) de navigation Valeur de travail | 65 90 600	2 VT
Räder-Einlagerung im Haus Valeur de travail | 36 99 012	6 VT
Code déblocage HU-High carte Europe Init Pièce | 65 90 2 409 417	1