

BMW Group - AIR: 2026-02-25 / 15:32
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: 320d
Numéro d'identification du véhicule: WBA8C51040K642017
Code de développement: F30
Clé de type: 8C61
Type maître: 8C61

Véhicule

BMW 320d, 140kW

WBA8C51040K642017



Code de développement	F30
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	F020-22-07-530
Début de la garantie constructeur	26 août 2016

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE EVO 2016-2 (Version : 10 juin 2025)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 00F10FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-2	-
Road Map EUROPE EVO 2016-2 (Version : 10 juin 2025)	-	-	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	320d
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	K642017
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA8C51040K642017
Code de développement	F30
Direction	LL
Moteur	B47O
Numéro de moteur	66379650
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0355794ZRI
Numéro de série de la headunit	HB2140G7873272
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-16-03-504
Date de production	10 juin 2016
Usine de production	Muenchen
Date de livraison	15 juin 2016
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LCSW
Clé de type	8C61
Type de base	8C51
Type maître	8C61

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0205 Boîte de vitesses automatique
0216 Direction hydraulique Servotronic
0230 Paquet supplém. selon EU
0255 Volant sport en cuir
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02H3 Roue AL BMW à rayons multiples 414

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.


02PA Antivol de vis de roue
 02VB Avertisseur de crevaisson
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0441 Kit fumeur
 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
 0465 Banquette arriere rabattable
 0493 Kit rangement
 04AE Accoudoir central avant coulissant
 04LS Alu poli longueur accent chrome perlé
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
 0521 Détecteur de pluie
 0534 Climatiseur automatique
 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 0563 Kit éclairage
 05A2 Projecteur LED
 05DA Désactivation airbag passager
 0609 Système de navigation Professional
 0698 DVD zone 2
 06AC Appel de détresse intelligent
 06AE Teleservices
 06NH Kit mains libres avec interface USB
 06UH Information trafic
 06WA Combiné instruments à fonctions étendues
 07LE Modell Luxury Line
 07S2 Luxury Line
 0854 Version en langue française
 0881 Documentation de bord français
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
 09AA Protection peau extérieure
 A090 Batterie AGM 90 Ah
 LEDE Equipement cuir

Historiques du véhicule


	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	18/02/2026	Maintenance	137264 km	OSS-60039953 SAS BESTEN MOTOR, ST ARNOULT EN YVELINES	Automatique
	 03/2027 ✓  03/2027 ✓	 03/2027 ✓	 03/2027 ✓   06/2027   03/2029 ✓	  12/2026  	
—	16/02/2026	Clé	137264 km	b2io60039953	Clé 1
	 26000 03/2027  26000 03/2027	 26000 03/2027	 26000 03/2027  6000  06/2027  60000  60000  12/2026 		
—	10/06/2025	Clé	133038 km	08318	Clé 0
	 31000 03/2027  31000 03/2027	 31000 03/2027	 31000 03/2027  6000  07/2025  70000  60000  12/2026 		

— 10/06/2025 Maintenance 133038 km 08318 Automatique


HORIZON
NORMANDIE
DIEPPE ,
DIEPPE



— 27/09/2023 Clé 126433 km 41829 Clé 0




— 13/07/2023 Clé 122486 km Clé 0




— 13/07/2023 Maintenance 122486 km 08318 Automatique


HORIZON
NORMANDIE
DIEPPE ,
DIEPPE



— 14/12/2022 Clé 109583 km Clé 0




— 21/06/2021 Clé 80036 km Clé 0



— 21/06/2021 Maintenance 80036 km 08318 Automatique

HORIZON
NORMANDIE ,
DIEPPE



— 21/06/2021 Réparation 80036 km 08318 Tâche
HORIZON
NORMANDIE
DIEPPE ,
DIEPPE

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard 2
Valeur de travail I 00 00 105

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur 3
Valeur de travail I 00 00 610

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d origine BMW/MINI 0W-30 !!! Local 5
Pièce I B030DB

Kit cartouche de filtre à huile 1
Pièce I 11428575211

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre 2
Valeur de travail I 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif 1
Pièce I 64119237555

Service liquide de frein
Pack I 0000618

Service liquide de frein 4
Valeur de travail I 00 00 618

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. 1
Pièce I 83132405977

Service contrôle véhicule
Pack I 0000624

Service contrôle véhicule 6
Valeur de travail I 00 00 624


— 04/11/2020 Clé 70881 km 08540 Clé 0

								
8000		8000		42000		60000	8000	
07/2021		237			07/2021		07/2021	07/2022


— 23/06/2020 Clé 63769 km 40353 Clé 1

								
13000		13000		39000		5000	13000	
07/2021		368			07/2021		07/2021	08/2020


— 20/05/2020 Clé 63768 km 40353 Clé 1



— 27/02/2020 Clé 63743 km 40353 Clé 0



— 22/07/2019 Clé 49234 km 40353 Clé 1



— 22/07/2019 Réparation 49234 km 40353 Tâche
BYMYCAR Tâche
CHENNEVIERES
,
CHENNEVIERES
SUR MARNE

— Tâche

Description : Feu arriere gauche sur aile

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Changer Ampoule
Valeur de travail I -

Local

3 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

APAS TC-1-INFO011056
Valeur de travail I -


Local

1 VT

— 05/07/2019 Clé 48960 km 40353 Clé 1



— 05/07/2019 Maintenance 48960 km 40353 Automatique
BYMYCAR
BYMYCAR,
CHENNEVIERES
SUR MARNE



— 05/07/2019 Réparation 48960 km 40353
 BYMYCAR
 CHENNEVIERES
 ,
 CHENNEVIERES
 SUR MARNE

Tâche : Service prestations standard
 Tâche : Service huile moteur
 Tâche : Service liquide de frein
 Tâche : Service cartouche de filtre à air
 Tâche : Entretien filtre à carburant
 Tâche : Service microfiltre

— Tâche : Service prestations standard

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
 Pack I 0000105

Service prestations standard 2
 Valeur de travail I 00 00 105

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
 Pack I 0000610

Service huile moteur 10
 Valeur de travail I 00 00 610

Kit cartouche de filtre à huile 1
 Pièce I 11428575211

BMW Engine Oil LL04 5W30 5
 Pièce I 83212405948

— Tâche : Service liquide de frein

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein
 Pack I 0000618

Service liquide de frein 4
 Valeur de travail I 00 00 618

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. 1
 Pièce I 83132184843

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air

Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air
Valeur de travail I 00 00 602

2

Elément filtre à air
Pièce I 13718511668

1

— Tâche : Entretien filtre à carburant

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Entretien filtre à carburant
Pack I 0000604

Entretien filtre à carburant
Valeur de travail I 00 00 604

3

Cartouche de filtre à carburant
Pièce I 13328572522

1

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre
Valeur de travail I 00 00 616

2

Microfiltre/filtre à charbon actif
Pièce I 64119237555

1

—	01/07/2019	Clé	48581 km		40353	Clé 1				
										
	-2800	-2800	-2800	-2800	35000	0	11000	22000		0
	06/2020	365	365	365		-1 0.1 %		06/2022		08/2020
—	22/03/2019	Clé	43770 km		40353	Clé 1				
										
	3200	3200	3200	3200	1400	0	16000	27000		0
	06/2020	466	466	466		06/2019		06/2022		08/2020
—	22/03/2019	Maintenance	43770 km		40353	Automatique				
										
	3200	3200	3200	3200	1400	06/2019	16000	27000		08/2020
					✓					
—	22/03/2019	Réparation	43770 km		40353	Tâche : Service frein avant Tâche : Service prestations standard				

,
CHENNEVIERES
SUR MARNE

— Tâche : Service frein avant

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service frein avant Pack I 0000612	
Service frein avant Valeur de travail I 00 00 612	6
Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce I 34106859181	1
Palpeur usure garnitures freins avant g Pièce I 34356792289	1
Pâte pour plaquettes de frein Pièce I 83192158851	2
Nettoyant pour freins 2.0 Pièce I 83192365214	1

— Tâche : Service prestations standard

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :


Service prestations standard Pack I 0000105	
Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105	2

— Tâche


Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

ISPA CT-1-0011100500	Local	29 VT
Valeur de travail I -		

—	20/03/2019	Clé	43634 km		40353	Clé 1			
									
	3500	3500	3500	3500	1600	0	16000	27000	0
	06/2020	468	468	468		06/2019		06/2022	08/2020
—	20/06/2018	Clé	30175 km		40353	Clé 1			
									
	-1500	0	-1500	0	32000	0	29000	-1500	0
	07/2019		405		06/2019		07/2019		08/2020
—	27/11/2017	Clé	20913 km		40353	Clé 1			



— 27/11/2017 Maintenance 20913 km 40353 Automatique
BYmyCAR,
CHENNEVIERES
SUR MARNE



— 27/11/2017 Réparation 20913 km 40353
BYMYCAR
CHENNEVIERES
,
CHENNEVIERES
SUR MARNE

Tâche : Service prestations standard
Tâche : Service frein avant
Tâche

— Tâche : Service prestations standard

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard 2
Valeur de travail I 00 00 105

— Tâche : Service frein avant

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service frein avant
Pack I 0000612

Service frein avant 6
Valeur de travail I 00 00 612

Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1
Pièce I 34106859181

Palpeur usure garnitures freins avant g 1
Pièce I 34356792289

Pâte pour plaquettes de frein 2
Pièce I 83192158851

Nettoyant pour freins 2.0 1
Pièce I 83192365214

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

ISPA CT-1-0011450400
Valeur de travail I -

Local

9 VT

— 24/11/2017 Clé 20763 km 40353 Clé 1



— 20/07/2017 Réparation 15620 km 40353 Tâche
BYMYCAR
CHENNEVIERES
,
CHENNEVIERES
SUR MARNE

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

Réparation expertise déjà faite
Valeur de travail I -


Local

1 VT


— 19/07/2017 Clé 15620 km 40353 Clé 1



— 10/07/2017 Clé 15139 km 40353 Clé 1



— 10/07/2017 Maintenance 15139 km 40353 Automatique
BYmyCAR,
CHENNEVIERES
SUR MARNE



— 10/07/2017 Réparation 15139 km 40353 Tâche : Pré-diagnostic constructeur
BYMYCAR Tâche : Service huile moteur
CHENNEVIERES Tâche : Service microfiltre
,
CHENNEVIERES Tâche
SUR MARNE

— Tâche : Pré-diagnostic constructeur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pré-diagnostic constructeur
Pack I 0000105

Service prestations standard 2
Valeur de travail I 00 00 105

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur 3
Valeur de travail I 00 00 610

!!! unknown BMW-Id CASTROL0W-30 CASTROL BMW LL04 0W- Local 5
30 !!!
Pièce I CASTROL0W-30

Kit cartouche de filtre à huile 1
Pièce I 11428575211

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre 2
Valeur de travail I 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif 1
Pièce I 64119237555

Nettoyant boîtier filtre à pollen 1
Pièce I 83192180509

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

Solution de Mobilité non retenue par le client le jour du rendez-vous Local 1 VT
BMW / BMWi / MINI Navette / Taxi
Valeur de travail I -

— 03/07/2017 Clé 14650 km 40353 Clé 1

									
-1200	-1200	-1200	-1200	25000	0	19000	21000		0
08/2018	424	424	424		06/2019		08/2020		08/2020

— 27/04/2017 Clé 11011 km 40353 Clé 1




— 27/04/2017 Réparation 11011 km 40353 Tâche
BYMYCAR
CHENNEVIERES
,
CHENNEVIERES
SUR MARNE

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Changer pneu 1x Local 6 VT
Valeur de travail I -

— 20/04/2017 Clé 10979 km 40353 Clé 1



— 20/04/2017 Réparation 10979 km 40353 Tâche
BYMYCAR
CHENNEVIERES
,
CHENNEVIERES
SUR MARNE

— Tâche


Description : Pneu arriere droit
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Changer pneu 1x Local 6 VT
Valeur de travail I -

BMW 320 3' F30 LCI

Généré le 11/02/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet



VIN: WBA8C51040K642017

Carburant: Diesel

Année: 2016

Type de transmission: Automatique

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 129 445 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommages

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse : 111 g/km.

+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi



Transport

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location



Police

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police



Véhicule de démonstration

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.



Véhicule d'auto-école

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :  +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

✓ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

 Slovaquie  Tchéquie  Roumanie  Hongrie  Slovénie  Italie  Canada


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 129 445 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 144 111 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2017	9 172 km
01/2018	24 785 km
01/2019	40 397 km
01/2020	56 006 km
01/2021	72 903 km

Relevés du compteur kilométrique

01/2022	90 994 km
01/2023	107 173 km
01/2024	122 034 km

Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être **d'environ 155 307 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

06/2016 - 07/2024  Utilisation normale 1315 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

CAR/VERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

VIN: WBA8C51040K642017 | Généré le 11/02/2026 | Expire le 13/03/2026

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?



Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave



Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.



Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Prix du marché


Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.



Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 17 950 €
- Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Year	Prix du marché	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2023	21 990 €	14 990 €	25 490 €
● 2024	19 814 €	14 490 €	24 770 €
● 2025	17 920 €	12 500 €	23 500 €
● 2026	17 950 €	12 500 €	23 500 €
● 2027	16 490 €	11 483 €	21 589 €
● 2028	14 089 €	9 811 €	18 445 €
● 2029	14 000 €	9 749 €	18 329 €

Year	Prix du marché	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2030	12 350 €	8 600 €	16 169 €
● 2031	10 445 €	7 274 €	13 675 €
● 2032	10 435 €	7 267 €	13 661 €
● 2033	8 395 €	5 846 €	10 991 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -53 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



Baisse de prix et fenêtre d'achat

La plus forte baisse de valeur marchande est attendue autour de 2033, lorsque le véhicule atteindra 17 ans. Acheter à cette période peut offrir un meilleur rapport qualité-prix.



Moment optimal pour vendre

Vendre avant la plus forte baisse de prix — attendue autour de 2032 ou lorsque le véhicule atteindra 16 ans — peut aider à conserver davantage de sa valeur.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



Avis de carVertical

Ce véhicule est peu polluant. Il peut bénéficier d'une réduction des taxes sur les émissions. Vérifie les réglementations locales pour savoir si des réductions s'appliquent.

Émissions de CO₂

Émission de Co₂ g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **111 g/km** Classe **A**

- Jusqu'à 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165
- 165 - 190
- 190 - 225
- 225 +



Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.



Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque BMW		Modèle 320		Description 320
	Variante 3' F30 LCI		Type de carrosserie Berline		Année de fabrication 2016
	Cylindrée moteur 1995		Puissance moteur 140 kW (188 ch / 190 PS)		Couple 400 Nm
	Type de carburant Diesel		Type de transmission Automatique		Type de conduite Propulsion
	Position du volant Volant à gauche		Nombre de cylindres 4		Nombre de vitesses 8

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule



06/2016



Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

● 08/2016  France

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 07/2020  France

Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur



N°d'imprimé : ZA12428392

PARAGON - Février 2024



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 113662628

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/06/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL

22057070

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/06/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S076D109

(9) RAISON SOCIALE : S.A.R.L E J L CHEVRIER

(3) COORDONNÉES : 16 ROUTE DE DIEPPE

76260 ETALONDES

Tél : 02.35.50.30.31 Fax : 02.35.50.30.32

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : CHEVRIER PASCAL

N° D'AGRÈMENT : 076D0502

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

03/07/20

26/08/16

Marque

Désignation commerciale

BMW

SERIE 3

(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre

WBA8C51040K642017

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10BMWVP029N274

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0036 P0038 P2270

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03.07.2020:63 795 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

98459

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8 m/km) :

AVANT
G D

-1.0 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

11 %

ARRIÈRE
G D

0 %

Forces verticales :

797 daN

804 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

313 daN

318 daN

291 daN

281 daN

Déséquilibre ($< 20\%$) :

2 %

4 %

Forces de freinage (efficacité) :

313 daN

318 daN

291 daN

281 daN

Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 75 %Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 32 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.10m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10 Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :

-2.5 %

-1.1 %

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :

-2.8 %

-1.2 %



BESTEN MOTOR

17 rue de la Butte de Ravanne
78730 - ST ARNOULT EN YVELINES
Téléphone : 01.30.88.90.72
Email : bestenmotor@hotmail.com
Siret : 88082829800021 RCS Versailles
TVA : FR42880828298 APE : 4511Z
SARL au capital de 7.500€

Prestation faite le 03/02/2026 à ST ARNOULT EN YVELINES

1/1

FACTURE N° 1852

N° Client : 4110719

TVA intra. :

N° Ordre : 5 708

Date : 11/02/2026

Règlement : A RECEPTION DE FACTURE

Echéance 03/02/2026

Véhicule

Immatriculation :
Marque : B.M.W.
Modèle : SERIE 3
Type mine : M10BMW VP029N274
N° de série : WBA8C51040K642017
Travaux :

Kilométrage : 136 742
Mise en circulation : 26/08/2016
Puissance : 10
Couleur : NOIR
Prochain C.T. : _/_/_

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.	Montant H.T.	T
Document d'origine : Devis n°2632 du 06/01/2026					
M2	à la demande du client Remplacement du bloc SZL MO remplacement de la centrale de commande de colonne de direction	0,80	98,00	78,40	1
PR	Unité interrupteurs colonne de direction	1,00	557,33	557,33	1
PR	Câble de liaison volant	1,00	41,59	41,59	1
M2	MO Remplacer la sonde de contrôle Lambda en aval	0,50	98,00	49,00	1
PR	Sonde lambda L=540 ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS LA BASE BMW ONLINE POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN 3, 4 OU 10 FOIS PIECES D'ORIGINES OEM	1,00	287,94	287,94	1

Besten Motor vous remercie de votre confiance.

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	1 014,26	20,00	202,85	886,86	1 014,26
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4				127,40	202,85
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant					1 217,11 €
Huile					

C.G.V : Les marchandises livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980. Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

Souhaitez-vous des pièces issues de l'économie circulaire* : OUI / NON

Mains d'oeuvre calculer au temps barémés constructeur



BESTEN MOTOR

17 rue de la Butte de Ravanne
78730 - ST ARNOULT EN YVELINES
Téléphone : 01.30.88.90.72
Email : bestenmotor@hotmail.com
Siret : 88082829800021 RCS Versailles
TVA : FR42880828298 APE : 4511Z
SARL au capital de 7.500€

Prestation faite le 02/02/2026 à ST ARNOULT EN YVELINES

1/1

FACTURE N° 1826		N° Client : 4110719	TVA intra. :
N° Ordre : 5 698	Date : 02/02/2026	Règlement : A RECEPTION DE FACTURE	Echéance 02/02/2026

Véhicule			
Immatriculation :		Kilométrage :	136 742
Marque :	B.M.W.	Mise en circulation :	26/08/2016
Modèle :	SERIE 3	Puissance :	10
Type mine :	M10BMWVP029N274	Couleur :	NOIR
N° de série :	WBA8C51040K642017	Prochain C.T. :	__ / __ / __
Travaux :			

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.	Montant H.T.	T
M3	MO - Recherche de panne T3	1,00	89,00	89,00	1

Besten Motor vous remercie de votre confiance.

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	89,00	20,00	17,80		89,00
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4				89,00	17,80
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant					106,80 €
Huile					

C.G.V : Les marchandises livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980. Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

Souhaitez-vous des pièces issues de l'économie circulaire* : OUI / NON

Mains d'oeuvre calculer au temps barémés constructeur



SAS SYNCHRO-AUTO
9 rue de l'ancien Port
76370 - MARTIN EGLISE
FRANCE
Siret : 83756507600010

Monsieur [REDACTED]

CEDEX [REDACTED]
[REDACTED]

Facture

N° : FAC00001974
Date : 11/06/2025
N° client : CLT00002456

Réf. : Réf. à DEV00003508

Marque : BMW Modèle : SERIE 3 Energie : 2.0D Immatriculation [REDACTED] Kilométrage : 133 106

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
8223945/MN8213-20 -ATF AG60 PROTECT 8	9,00	Litre	21,50 €	0,00%	193,50 €	20,00%
ATF1074 -KIT CARTER ZF 8HP45/75Z + DOUILLE DE CONNECTION + JOINTS KIT CARTER ZF 8HP45/75Z + DOUILLE DE CONNECTION	1,00	Pièce	210,00 €	0,00%	210,00 €	20,00%
FATFMGF -FORFAIT ATF MG AVEC FILTRATION FORFAIT ATF MG AVEC FILTRATION	1,00	Pièce	225,00 €	0,00%	225,00 €	20,00%
REABOITE -REMISE A ZERO DES VALEURS ET ADAPTATION SUR ROUTE REMISE A ZERO DES VALEURS ET ADAPTATION SUR ROUTE	1,00	Heure	65,00 €	0,00%	65,00 €	20,00%
ART00001014 -FORFAIT VIDANGE PONT AR BMW Hypoid Axle Oil G3 (1.5)	1,00		50,00 €	0,00%	50,00 €	20,00%
CONS -CONSOMABLE NETTOYANT/CONSOMABLE	1,00	Litre	13,08 €	0,00%	13,08 €	20,00%
ECO -Eco-participation	1,00		1,75 €	0,00%	1,75 €	20,00%

IBAN : FR76 3002 7160 4000 0203 3200 126 BIC : CMCIFRPP

ATTENTION!!!

Toutes les boîtes de vitesses sortie d'atelier sans remontage sur le véhicule ne sont pas chargées en huile sauf exception précisé sur la facture.



SAS SYNCHRO-AUTO
9 rue de l'ancien Port
76370 - MARTIN EGLISE
FRANCE
Siret : 83756507600010

Monsieur [REDACTED]

... CEDE [REDACTED]
[REDACTED]

Facture

N° : FAC00001974
Date : 11/06/2025
N° client : CLT00002456

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	758,33 €	20,00%	151,67 €

Règlement Carte bancaire
Echéance(s) 910,00 € au 11/06/2025

Total HT	758,33 €
TVA	151,67 €
Total TTC	910,00 €

Conditions générales de réparation <http://www.cadirs.fr/cgvc>

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW
Horizon Normandie

122 rue de Constantine
76000 Rouen

Tél : 0235402873

Mail : dieppe@horizon.fr

Site web : www.horizon.fr

SAS au Capital de 1500000 Euros

Siret : 30220451600058

TVA : FR53302204516

R.C.S 382634699

NAF : 4511Z

BMW Service

Horizon Dieppe

200 avenue Normandie Sussex
76200 DIEPPE

FACTURE Section Mécanique

N° de client : 256368
N° de facture : 2025/49008336
Date de facture* : 10/06/2025
Date d'échéance : 10/06/2025
Mode de règlement : Carte Bancaire
N° TVA intracomm. :
N° donneur d'ordre :

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

Marque / Version	N°immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation
BMW		133038	250609
320d	WBA8C51040K642017	26/08/2016	

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)
Intervention	Pré-diagnostic constructeur							
0000105	Pré-diagnostic constructeur							
(TB) 0000105	(MO)Pré-diagnostic constructeur	VT	2	9,50		19,00	20,00	22,80
	Sous Total Intervention					19,00		22,80
Intervention	Liquide de frein							
0000618	Service liquide de frein							
(TB) 0000618	(MO)Service liquide de frein	VT	4	9,50		38,00	20,00	45,60
(PO)83 13 5 A82 511	Liquide frein DOT4, faible viscosité EU 1000ml		1	13,75		13,75	20,00	16,50
	Sous Total Intervention					51,75		62,10
	Taxe écologique					0,29	20,00	0,35

TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)
MO = Main d'œuvre

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 9,25€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 9,25€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 9,25€ HT/VT

Date du contrôle technique : 26/08/2022
Votre Conseiller Service : LIGNY David

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Coupon à joindre à votre règlement

Moyen de paiement : CB - ESP - VIR

N° de client : 256368
N° de facture : 2025/49008336
Date de facture : 10/06/2025
Date d'échéance : 10/06/2025
Mode de règlement : Carte Bancaire
Total TTC : 85,25

Taux TVA %	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
20,00	71,04	14,21

Acompte : 0,00
Net à payer TTC (€) : 85,25



2532610967N09941 00619

Notre Référence : WBA8C51040K642017 - 0011150700

Date : 18/09/2023

Objet : BMW 320d 190 ch Berl - [REDACTED]

Châssis : WBA8C51040K642017

Code action : 0011150700 - Remplacer le radiateur de recyclage des gaz d'échappement

Madame, Monsieur,

Vous ou l'ancien propriétaire du véhicule mentionné ci-dessus avez probablement été contacté par le passé pour vous informer des problématiques liées au radiateur de recyclage des gaz d'échappement - EGR - présent sur votre véhicule.

Il a en effet été mis en évidence que ce radiateur, dans certaines conditions d'utilisation, pouvait ne pas répondre aux exigeants critères qualité du BMW Group et produire des résidus de suie à l'intérieur du système d'admission du moteur qui pourraient par la suite s'échauffer et dans les cas les plus extrêmes, conduire à un début d'incendie.

Pour éviter que cette situation ne se produise, une mise à jour du logiciel des boîtiers électroniques a été spécialement conçue et doit être installée sur tous les véhicules concernés. Un courrier spécifique ou une notification dans le véhicule a déjà été envoyé à ce sujet. Si cette mise à jour qui intègre une fonction de protection du moteur n'a pas encore été réalisée, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre Réparateur agréé BMW pour fixer un rendez-vous atelier dans les meilleurs délais.

Cette solution logicielle n'est néanmoins pas parfaite et de très rares cas d'échauffement ont pu être notés à travers le monde malgré son installation.

La sécurité de ses clients étant une priorité, BMW AG à Munich a décidé de renforcer cette solution en procédant à un remplacement du radiateur EGR avec un modèle de dernière génération, seul capable de garantir une fiabilité maximale sur toute la durée de vie du véhicule.

Cette nouvelle pièce est pour le moment indisponible, vous serez recontacté par courrier pour vous informer de la possibilité de prendre rendez-vous auprès d'un Réparateur agréé BMW.

En attendant, et afin de vous rassurer si besoin, vous pouvez à tout moment faire contrôler gratuitement votre radiateur EGR par un Réparateur agréé BMW. Ce contrôle permettra, le cas échéant, de détecter d'éventuels signes précurseurs de défaillance.

Bien entendu, si vous deviez noter l'un des signes spécifiques suivants tels qu'une baisse du niveau de liquide de refroidissement, un message « Entraînement défectueux » ou « Surchauffe du moteur » au tableau de bord ou bien encore un dégagement de fumée dans le compartiment moteur, nous vous invitons alors à contacter immédiatement votre Réparateur agréé BMW.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez le bien-fondé de notre démarche qui s'inscrit dans le cadre de notre volonté d'assurer la sécurité de nos clients. Bien entendu, notre Service Relations Clientèle se tient à votre disposition au 0800 555 550 (du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00) pour tout complément d'information relatif à ce courrier.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous témoignez à notre marque et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Centre d'Interaction Clients
BMW Group France
CS60025
67013 STRASBOURG

Pour prendre rendez-vous en ligne flashez ici:



Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher d'un membre de notre Réseau dont vous trouverez les coordonnées sur nos sites Internet www.bmw.fr / www.mini.fr / www.bmw-motorrad.fr ou nous contacter en remplissant un formulaire à la rubrique « Contact » sur nos sites Internet.

BMW France traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de rappel. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et exercer vos droits, consultez notre politique de confidentialité accessible sur <https://www.bmw.fr/>.

RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW**Horizon Normandie**122 rue de Constantine
76000 Rouen**Horizon Dieppe**200 avenue Normandie Sussex
76200 DIEPPE

Tél : 0235402873

Mail : dieppe@horizon.fr

Site web : www.horizon.fr

SAS au Capital de 1500000 Euros

Siret : 30220451600058

TVA : FR53302204516

R.C.S 382634699

NAF : 4511Z

BMW Service**FACTURE Section Mécanique**

N° de client : 256368
N° de facture : 2023/49004974
Date de facture* : 13/07/2023
Date d'échéance : 13/07/2023
Mode de règlement : Carte Bancaire
N° TVA intracomm. :
N° donneur d'ordre :

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

Marque / Version	N°immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation
BMW		122486	246401
320d	WBA8C51040K642017	26/08/2016	

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)
Intervention	Liquide de frein							
(TB) 0000105	(MO)Pré-diagnostic constructeur	VT	2	9,00		18,00	20,00	21,60
(TB) 0000618	(MO)Service liquide de frein	VT	4	9,00		36,00	20,00	43,20
	Sous-Total Main d'Oeuvre (54,00)							
(PO)83 13 5 A82 511	Liquide de frein dot4 1000ml		1	12,50		12,50	20,00	15,00
	Sous Total Intervention					66,50		79,80
	Taxe écologique					0,27	20,00	0,32

TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 9,00€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 9,00€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 9,00€ HT/VT

Date du contrôle technique : 26/08/2022
Votre Conseiller Service : JOUAN Kevin

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Coupon à joindre à votre règlement

Moyen de paiement : CB - ESP - VIR

N° de client : 256368
N° de facture : 2023/49004974
Date de facture : 13/07/2023
Date d'échéance : 13/07/2023
Mode de règlement : Carte Bancaire
Total TTC : 80,12

Taux TVA %	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
20,00	66,77	13,35

Acompte	0,00
Net à payer TTC (€)	80,12

BM BYMYCAR RIVE DROITE

60 Boulevard de REUILLY

75012

PARIS

Tél : 01 55 78 81 80

Fax : 01 55 78 81 60

SIRET 652 038 241 00012 - APE :

N° TVA FR 28 652 038 241 00012

MINI Service

ORIGINAL ATTESTATION DE TRAVAUX

N° Compte 0M09797

Date création OR 14/12/2022

Conseiller Service Hira MURTAZA
Atelier PARIS.RD

Marque / Modèle

BMW

BMW 320d 190 ch Berline

VIN / Num Moteur

WBA8C51040K64201

Immatriculation

Date de mise en circulation

26/08/2016

KM

109583 Kms

O.R.

2023548

Référence	Désignation	Qté
MC010071940	Programmer les boîtiers électroniques (0013510300)	9,00

Votre Concession

BM BYMYCAR RIVE DROITE

vous remercie de votre visite



2523362220S05595 00589



Notre Référence : WBA8C51040K642017 / 0013510300

Date : 02/12/2022

Objet : Votre BMW 320d 190 ch Berl [REDACTED]

Châssis : WBA8C51040K642017

Code action : 0013510300 - Programmer les boîtiers électroniques (DDE)

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée en devenant propriétaire d'un véhicule de notre marque.

Comme vous le savez certainement, le constructeur BMW AG à Munich met tout en oeuvre afin d'assurer, non seulement une qualité optimale de ses produits, mais également une qualité de service toujours plus poussée.

Dans le cadre des contrôles de qualité effectués en permanence au sein de BMW AG, il a été constaté que, dans de rares cas, des dépôts inflammables pouvaient éventuellement se former dans le système d'admission au cours de la durée de vie du véhicule. Cela peut conduire à une carbonisation locale du système d'admission, voire à un incendie du véhicule. C'est la raison pour laquelle une fonction de protection basée sur un logiciel doit être installée en ce qui concerne le composant correspondant afin d'empêcher une éventuelle propagation d'un dommage potentiel. Bien entendu, en cas de début d'échauffement du système d'admission, un message Check-Control « Dysfonctionnement de l'entraînement ... » serait alors activé en plus et affiché au combiné d'instruments.

Afin de s'assurer que votre véhicule est en parfait état de fonctionnement, il convient de procéder à une reprogrammation des boîtiers électroniques.

Nous relayons cette opération qui pourra être effectuée par le Concessionnaire ou le Réparateur Agréé BMW de votre choix.

Pour cela, il vous suffira, lors de la prise de rendez-vous avec leur service après-vente, de préciser le code action ci-dessus mentionné.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez le bien-fondé de notre démarche qui s'inscrit dans le cadre de notre volonté d'une amélioration constante de la qualité des produits de notre marque.

Bien évidemment, les contrôles, les pièces et la main d'oeuvre afférents à cette intervention, seront réalisés sans frais pour vous.

Si vous avez vendu le véhicule mentionné ci-dessus, nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir ce courrier dans les plus brefs délais au nouveau propriétaire, dans la mesure où vous êtes encore en possession de ses coordonnées.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous témoignez à notre marque et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Centre d'Interaction Clients
BMW Group France
CS60025
67013 STRASBOURG

Pour prendre rendez-vous en ligne flashez ici:



Pour toute question relative à ce courrier, vous vous invitons à vous rapprocher d'un membre de notre Réseau BMW / MINI / BMW Motorrad dont vous trouverez les coordonnées sur nos sites Internet www.bmw.fr / www.mini.fr / www.bmw-motorrad.fr. Vous pouvez également nous contacter en remplissant un formulaire de contact à la rubrique « Contact » sur nos sites Internet.

2523362220S0559520101

SIRET 652 038 241 00012 - APE 4511 Z - N°TVA FR 28 652 038 241 00012

Siège social :
BM BYMYCAR RIVE DROITE
 60 Bld de REUILLY

75012 PARIS
 Tél. : 01 55 78 81 80
 Fax : 01 55 78 81 60

ORIGINAL

Facture Client - Magasin PARIS.RD

N° de client : 0M09797
 N° de facture : 2FM009467
 Date de facture : 24/05/2022
 Date d'échéance : 24/05/2022
 Mode de règlement : ESP/CHQ/CB
 N° TVA intracomm. :

Marque / Modèle N° Immat/VIN Kilométrage/Date de mise en service N° Entrée/Ordre de réparation

2PR010005

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
(PO) 36136776076	Jeu de vis de roues antivol	Pièce	1,00	30,83		30,83	12	37,00
	Sous-total					30,83		37,00

TP = Temps passé exprimé en heure
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
 TE = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

LES PIECES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES.

Payé

BYMYCAR RIVE DROITE
 CONCESSIONNAIRE MINI
 60 boulevard de Reuilly
 75012 PARIS
 Tél. : 01 55 78 81 80
 Fax : 01 55 78 81 60
 RCS 652 038 241 00012
 TVA FR 28 652 038 241 00012
 NAF 4511 Z

AP

Votre Conseiller Service RDM-BLAMPUY Jean-Claude

Code T.V.A. Taux T.V.A. % Montant H.T. Montant TVA Montant T.T.C.

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 0M09797
 N° de facture : 2FM009467
 Date de facture : 24/05/2022
 Date d'échéance : 24/05/2022
 Mode de règlement : ESP/CHQ/CB

Total T.T.C. 37,00

12

20,00

30,83

6,17

37,00

Total T.T.C. 37,00

Acompte 0,00

Net à payer (EUR) 37,00

L'ensemble des conditions générales sont disponibles à l'adresse www.bymycar.fr/cgv
 Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.

LÉVEILLARD PNEUS
LÉVEILLARD NEUVILLE

 RUE LOUIS BLERHOT
 ZONE EUROCHANNEL
 76370 NEUVILLE LES DIEPPE
 Tél. 02 32 14 68 08 - Fax 02 35 83 36 49

 S.A.S au Capital de 150 000 € -
 TVA Intra-com : FR29324046192 - Siret 32404619200013 - NAF 503B

10h06 Folio 1/1

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	199456	04/06/2022	99998		B.M.W. SERIE 3 VI B WBAB8C51040K642017	98 485 26/08/2016

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant	tva
No Cde : 351884	Servi par : FREDERIC					
2	FORFAIT MONTAGE RUN FLAT <= 18 POUCES			18,33	36,66	1
	REEMPLACEMENT DES 2 PN AVANT					
	PNEUS CLIENT - 225/50R17 94 W					

 Eco Participation
 traitement des déchets 0,84 HT

 LE SERRAGE DE VOS ROUES DOIT ETRE COMPLETE PAR VOS SOINS AU COURS DES 25, 75 ET 100 PREMIERS KM PLUS PERIODIQUEMENT. AINSI QUE LA BONNE TENUE DE VOS ENJOLIVEURS
 ATTENTION ! CECI ENGAGE VOTRE RESPONSABILITE

tva	BASE TVA	Taux	Montant TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL Euros	TOTAL TTC
1	36,66	20,00	7,33				
2	0,84	20,00	0,17	37,50	7,50		45,00
3							

Règlement : Carte Bancaire de 45,00 E au 04/06/2022

Réf. FR61 - Logiciel LOGIWIN

SAS LÉVEILLARD DIEPPE

7 quai Trudaine - 76200 Dieppe - Tél. 02 35 84 17 00 - Fax 02 35 84 11 74

SAS LÉVEILLARD NEUVILLE LES DIEPPE

Rue Louis Bleriot - 76370 Neuville Lès Dieppe - Tél. 02 32 14 68 08 - Fax 02 35 83 36 49

 Entreprise indépendante franchisée du réseau EUROMASTER - Capital 150000 € - RCS Dieppe B 324 046 192 - Code APE 4532 Z
 TVA Intracommunautaire FR 29 324 046 192

FACTURE

EUROMASTER
3301_EUROMASTER ST CYR L ECOLE VL
10, AVENUE H. BARBUSSE

78210 ST-CYR-L ECOLE
01 30 45 29 72 / Fax: 01 30 45 61 28

Techniciens : KENAN D

Numéro: 33012231059
Date: 21/05/22 11:32

BT : 33012251883

Véhicule : BMW SERIE 3
Immatriculation [REDACTED]
Kilométrage : 97398

Commentaire: ECROU ANTIVOL CASSÉ AV G

Article	Quantité	TVA	Tarif TTC	R1	R2	R3	Montant TTC
PARA AVANT ARR TOURISME	1,00	20,0	101,90				101,90

Total HT	TVA 20,0%	TVA 0,0%	TVA 0,0%	Total TVA	TOTAL TTC
84,92	16,98	0,00	0,00	16,98	101,90

PAIEMENT: CB CARTE BLEUE 101,90

Devise EURO

* Etiquette énergétique communiquée préalablement à la vente : Economie de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit extérieur (Onde) / E

Signature client:

Page 1 / 1

S16

EUROMASTER 16G

10 avenue Henri Barbusse

SAINT CYR

78210

N° Téléphone : 01.30.45.29.72


N° Télécopie : 01.30.45.6128

Cliant :	Date :	21/05/2022 10:58
Société :	N° DV :	
N° plaque :	Opérateur :	KENAN
Kilométrage :	N° ordre réparation :	97398

RAPPORT Géométrie Véhicule

BMW, 3 SERIES (F30), 2013-2018, 4WD BedlineSuspension Normale17" Roue

Angles Principaux			Initiale	Spécifications		Final
				Min	Maxi	
Avant	Châssis	Gauche	6°22'	-----	-----	6°23'
		Droit	6°24'	-----	-----	6°25'
	Carrossage	Gauche	-0°18'	-0°45'	0°05'	-0°17'
		Droit	-0°23'	-0°45'	0°05'	-0°23'
	PARA.	Gauche	0°09'	0°05'	0°09'	0°06'
		Droit	0°11'	0°05'	0°09'	0°06'
Total		0°20'	0°10'	0°18'	0°12'	
Arrière	Carrossage	Gauche	-1°14'	-1°28'	-1°18'	-1°15'
		Droit	-1°17'	-1°28'	-1°18'	-1°15'
	PARA.	Gauche	0°09'	0°07'	0°11'	0°09'
		Droit	-0°05'	0°07'	0°11'	0°10'
		Total	0°04'	0°14'	0°22'	0°19'
Angle Trajectoire			-0°07'	-0°12'	0°12'	0°01'
Angles secondaires			Initiale	Spécifications		Final
				Min	Maxi	
Pivot	Gauche		13°20'	-----	-----	13°20'
	Droit		13°10'	-----	-----	13°10'
Angle Inclis	Gauche		13°02'	-----	-----	13°03'
	Droit		12°47'	-----	-----	12°47'
Angles Divergence	Gauche		-----	1°23'	1°23'	-----
	Droit		-----	1°23'	1°23'	-----
Braquages Maxi	Gauche		-----	37°48'	37°48'	-----
	Droit		-----	37°48'	37°48'	-----
Course variation PARA	Gauche		-----	-----	-----	-----
	Droit		-----	-----	-----	-----
Décalage des roues	Avant		-2mm	-----	-----	0mm
	Arrière		0mm	-----	-----	-3mm
Diff. Voie			-27mm			-27mm
Diff. Empattement			-1mm			3mm
Hauteur AV.	Gauche	0mm	605mm	625mm	0mm	
	Droit	0mm	605mm	625mm	0mm	
Hauteur AR.	Gauche	0mm	586mm	606mm	0mm	
	Droit	0mm	586mm	606mm	0mm	
Angle Châssis						-----



FACTURE

12/04/22 -

Document	Numéro	Date	N°Compte	N°Commande		Page
FACTURE	11936607	12/04/2022	04217304	053750737		1
Quantité	Désignation	P.U. Brut	Remises	P.U. Net	Montant H.T.	Tva
	N°Commande : AFR053750737026 Réf. Commande : AFR053750737026 B.L. n° 12979490 du 12/04/2022 PlaDep : 26					
4	PN PIR 225/50R17 94 W R-F P7 CINT MOE	87.67		87.67	350.68	1
	Conso.Carb:C/Freinage:B/Bruit:B(71 Db) Loi CE 2020/740					
-1	BON DE REDUCTION	17.53		17.53	-17.53	1
Tva	Base Tva	Taux	Montant Tva	Total H.T.	Total Tva	Total T.T.C.
1	333.15	20.00	66.61	333.15 €	66.61 €	399.76 €
Réglié par Carte bancaire date de facture. au 12/04/2022						
Pour les clients professionnels, tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à l'application de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'au paiement d'une indemnité équivalente aux frais de recouvrement, sans qu'elle ne puisse être inférieure au montant forfaitaire fixé par décret à quarante (40) euros. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.				Références facture Facture N° : 11936607 Date : 12/04/2022 N° Client : 04217304 Montant TTC : 399.76 €		

200, avenue Normandie Sussex
76200 Dieppe
Tél. : 02 35 40 28 73
Fax : 02 35 84 62 52
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

SAS au capital de 1 500 000 €
Siret : 302 204 516 00025
N° TVA : FR 53 302 204 516
Code APE : 4511 Z



FACTURE

N° de compte **256368**
N° TVA
N° de document **2021/49001232**
Date du document **21/06/2021**
Date d'échéance **21/06/2021**
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service **JOUAN Kevin**

Marque **BMW**
Modèle **320d**

Immatriculation **[REDACTED]**
N° de Série **WBA8C51040K642017**

Kilométrage **80036**
Date 1ère M.E.C. **26/08/2016**

N° O.R. **241611**

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
2	Huile moteur					
0000105	* Service prestations standard	2	8,25		3	16,50
0000610	* Service huile moteur	10	8,25		3	82,50
- B030DB	Huile d origine BMW/MINI 0W-30	5	21,25		3	106,25
11 42 8 575 211	Kit cartouche de filtre à huile	1	20,36		3	20,36
83 12 5 A1A 171	Détergent vitres avec antigel	1	2,33		3	2,33
3	Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)					
0000616	* Service microfiltre	2	8,25		3	16,50
64 11 9 237 555	Microfiltre/filtre à charbon actif	1	56,37		3	56,37
4	Contrôle du véhicule					
0000624	* Service contrôle véhicule	5	8,25		3	41,25
5	Liquide de frein					
0000618	* Service liquide de frein	4	8,25		3	33,00
83 13 2 405 977	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1	10,42		3	10,42
	Participation au traitement des déchets					1,58

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **256368**
N° de document **2021/49001232**
Date du document **21/06/2021**
Date d'échéance **21/06/2021**
Règlement **Chèque**

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	387,06	77,41

Acompte **0,00**

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
*Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.
*Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T. **387,06**
Montant T.V.A. **77,41**

TOTAL A PAYER 464,47

Page **1 / 1**

TOTAL A PAYER 464,47

S.A SUD-EST AUTOMOBILES

295, rue du fbg Saint Antoine

75011 PARIS

Téléphone 01.43.73.51.78

Télécopie 01.43.73.53.54

Spécialiste BMW-MINI

Pièces Origines Constructeur



FACTURE N° 81 487

Etablie le : 02/02/2021

Règlement

à régler le : 02/02/2021

Document édité en Euro

Page n° 1

Informations sur le véhicule

Immatriculation : [REDACTED]

Marque :	BMW	N° de Série :	WBA8C51040K642017
Modèle :	320D d bva	Genre :	VP
Kilométrage :	78 000	Couleur :	BLACK SAPHIR METAL
Mise en circulation :	26/08/2016	Ingrédient :	METAL

Référence	M	Qte / Tps	Désignation	Prix Unit.	Prix Net	Montant HT
70605600	M1	4,000	REPLACEMENT DU PARE-BRISE AV	102,00	102,00	408,00
70620000	F	1,000	Enlèvement déchet-collecte Eco Recyclage	5,85	5,85	5,85
		1,000	PARE-BRISE VERT CAPT.PLUIE/LUMIN/BUÉE 51317258063	315,18	315,18	315,18
		1,000	NETTOYANT R1 83192211217	10,00	10,00	10,00
		1,000	JOINT DE PARE-BRISE SUPERIEUR 51317258053	16,96	16,96	16,96
		1,000	GOUTTIERE A GAUCHE 51317258187	32,89	32,89	32,89
		1,000	GOUTTIERE DROITE 51317258188	32,89	32,89	32,89
		10,000	TAMPON 51317288462	1,67	1,67	16,70
		10,000	AGRAFFES 51437321215	1,26	1,26	12,60
		1,000	INSONORISATION P. AUVENT 51487325890	31,83	31,83	31,83
		10,000	CLIPS GOUTTIERE 51137258183	0,90	0,90	9,00
		1,000	PLAQUETTE REMPL.CAPTEUR FEUX CROISEMENT 61359856157	22,31	22,31	22,31
KIT COLLAGE OR9936082HOUS/AY		2,000	KIT DE COLLAGE PARE-BRISE	47,50	47,50	95,00
		1,000				
		1,000	///PIECE ORIGINE CONSTRUCTEUR GARANTIE 2 ANS///			
Libellé	Montant HT	Mt. Remise	Montant Net			
Total Pièces	595,36		595,36	TOTAL H.T.		1 009,21
Total Main d'oeuvre	413,85		413,85	TOTAL T.V.A.		201,84
Total Ingrédient				TOTAL T.T.C.		1 211,05
Port				DIVERS T.T.C.		
Divers H.T.				ACOMPTE		
				NET A PAYER		1 211,05€