

BMW Group - AIR: 2022-04-12 / 14:31
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: X1 xDrive28i
Numéro d'identification du véhicule: WBAVM11010VL61607
Code de développement: E84
Clé de type: VM11
Type maître: VM11

Véhicule

BMW X1 xDrive28i, 180kW

WBAVM11010VL61607



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Code de développement | E84 |
| Couleur | black-sapphire metallic |
| Niveau d'intégration réel | E89X-11-03-502 |
| Début de la garantie constructeur | 4 mai 2011 |

Campagnes techniques

Informations spécifiques

Diagnostic en direct

Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.



Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : Il n'y a pas d'appareil de navigation dans le véhicule.

Détails du véhicule

| | |
|---|----------------------|
| Type de véhicule | Véhicule de tourisme |
| Marque | BMW |
| Modèle | X1 xDrive28i |
| Carrosserie | GEFZG |
| Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères) | VL61607 |
| Numéro d'identification du véhicule (17 caractères) | WBAVM11010VL61607 |
| Code de développement | E84 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Direction | LL |
| Moteur | N20 |
| Numéro de moteur | A0094933 |
| Post-traitement des gaz d'échappement | EURO5, A, Pl/Cl, M, N1 I |
| Boîte de vitesses | MECH |
| Numéro de boîte de vitesses | 6082766HW9 |
| Numéro de série de la headunit | Aucune headunit ne peut être déterminée. |
| Système propulseur | ALLR |
| Niveau d'intégration usine | E89X-11-03-502 |
| Date de production | 31 mars 2011 |
| Usine de production | LEIPZIG |
| Date de livraison | 4 avr. 2011 |
| Concessionnaire livreur | Autohaus Langlinderer e. K., Altötting, DE |
| Version pays | EUR |
| Code peinture | 475 |
| Code garnitures | AZAT |
| Clé de type | VM11 |
| Type de base | VM11 |
| Type maître | VM11 |

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
 01CB Etendue des mesures CO2
 01CC Fonction Start & Stop automatique
 01CD Brake Energy Regeneration
 0216 Direction hydraulique Servotronic
 0226 Suspension sport
 0230 Paquet supplém. selon EU
 0249 Volant multifonctions
 02PC Jante M à doubles rayons (Styl. 354)
 02VG Contrôle de performances
 0337 Pack Sport M
 0346 Chrome Line extérieur
 03AT Barres du toit en aluminium satiné
 0420 Vitrage teinté
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0481 Siège sport
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04AE Accoudoir central avant coulissant
 04MP Baguettes int. en alu foncé brossé
 0502 Lave-projecteurs
 0507 Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
 0520 Phares anti-brouillard
 0521 Détecteur de pluie
 0522 Phare xénon
 0534 Climatiseur automatique



Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.



- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0563 Kit éclairage
- 05AC Assistant feux de route
- 0676 Système de haut-parleurs HiFi
- 0698 DVD zone 2
- 0710 Volant en cuir M
- 0715 Kit aérodynamique M
- 0775 Pavillon anthracite
- 0801 Version Allemagne
- 0840 Synchronisation de haute vitesse
- 0851 Langue allemand
- 0879 Documentation de bord allemand
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08TK Protection piétons passive
- 08TL Dummy-SALAPA
- 08TN Ecl.de jour réglable par menu éclairage
- 08V1 Panneau
- A080 Batterie AGM 80 Ah

Historiques du véhicule

| Date | Type | Kilométrage | Concessionnaire | Vue d'ensemble |
|------------|------|-------------|---|----------------|
| 14/08/2018 | Clé | 100995 km | 31704 Autohaus Hengge GmbH , Oberhaching | Clé 0 |



| | | | | |
|------------|-------------|-----------|---|-------------|
| 14/08/2018 | Maintenance | 100995 km | 31704 Autohaus Hengge GmbH , Oberhaching | Automatique |
|------------|-------------|-----------|---|-------------|



| | | | | |
|------------|------------|-----------|---|---|
| 14/08/2018 | Réparation | 101001 km | 31704 Autohaus Hengge GmbH , Oberhaching | Job Job Job Job Job Job Job Job Job |
|------------|------------|-----------|---|---|

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616 | 1 VT |
|--|------|

| | |
|--|------------|
| Mikrofilter/Aktivkohlefil Pièce FT64319313519 | Local 1 |
|--|------------|

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Service bougies d'allumage Valeur de travail 00 00 622 | 6 VT |
|---|------|

| | |
|--|---|
| Bougie High Power Pièce 12 12 0 039 664 | 4 |
|--|---|

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Service cartouche de filtre à air Valeur de travail 00 00 602 | 2 VT |
|--|------|

| | |
|---|---|
| Élément filtre à air Pièce 13 71 7 582 908 | 1 |
|---|---|

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Service liquide de frein Valeur de travail 00 00 618 | 5 VT |
|---|------|

| | |
|---|---|
| liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 2 184 843 | 1 |
|---|---|

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610 | 3 VT |
|---|------|

| | |
|--|---|
| Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 953 129 | 1 |
|--|---|

| | |
|---|-----|
| BMW Engine Oil LL04 5W30 Pièce 83 21 2 405 948 | 5.5 |
|---|-----|

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur 0 VT
 Valeur de travail | 51 99 000

Dépose et pose/remplacement de la baguette de recouvrement de bas de marche avant gauche ou droite 2 VT
 Valeur de travail | 51 47 530

Clip avec rondelle d'étanchéité beige 5
 Pièce | 51 47 7 117 532

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Lavage de la carrosserie 0 VT
 Valeur de travail | 00 11 319

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :



— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

— 20/07/2017 Clé 84585 km 31704 Clé 1
 Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching



— 20/07/2017 Réparation 84593 km 31704 Job Job
 Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service prestations standard 2 VT
 Valeur de travail | 00 00 105

Service frein avant 7 VT
 Valeur de travail | 00 00 612

Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant 3 VT
 Valeur de travail | 34 11 613

Vis à six pans creux 2
 Pièce | 34 21 1 161 806

Palpeur usure garnitures freins avant g 1
 Pièce | 34 35 6 792 561

| | |
|---|---|
| Pâte pour plaquettes de frein Pièce 83 19 2 158 851 | 2 |
| Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce 34 11 6 771 868 | 1 |
| Ressort de fixation Pièce 34 11 6 776 526 | 2 |
| Vis six-pans avec bride Pièce 34 11 6 797 579 | 4 |
| Disque de frein ventilé Pièce 34 11 6 854 999 | 2 |



— Job

Description :



Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :



— 25/01/2016 Clé 67398 km 31704 Clé 0
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching



— 29/12/2015 Clé 65178 km 31704 Clé 1
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching



— 23/06/2015 Clé 60936 km 31704 Clé 0
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching



— 22/06/2015 Réparation 60942 km 31704 Job
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Vorbereitung zum TÜV/AU
Valeur de travail | 00 12 003

2 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

| | |
|---|------|
| Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105 | 2 VT |
| Service contrôle véhicule Valeur de travail 00 00 624 | 6 VT |

— Job



Description :

Est considéré comme visite répétée : non



Propos du client :

| | |
|---|------|
| DEKRA-Gebühr inkl. Abgasuntersuchung Valeur de travail 99 99 999 | 1 VT |
|---|------|

— 04/07/2014 Clé 50737 km 31704 Clé 1
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching



— 30/06/2014 Clé 50560 km 31704 Clé 1
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching



— 27/06/2014 Réparation 50560 km 31704 Job
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

| | |
|---|------|
| Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105 | 2 VT |
| Service liquide de frein Valeur de travail 00 00 618 | 5 VT |
| liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 2 184 843 | 1 |

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Service cartouche de filtre à air Valeur de travail 00 00 602 | 2 VT |
| Élément filtre à air Pièce 13 71 7 582 908 | 1 |

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616 | 1 VT |
| Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 313 519 | 1 |

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610 | 3 VT |
| Huile moteur sae 5w-30 longlife-04 Pièce 83 21 0 398 509 | 5.5 |
| Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 634 292 | 1 |

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Service bougies d'allumage Valeur de travail 00 00 622 | 5 VT |
| Bougie High Power Pièce 12 12 0 039 664 | 4 |

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|--|-------|
| Remplacer les disques de frein avant et arrière Valeur de travail 34 11 653 | 14 VT |
| Ressort de fixation Pièce 34 21 1 157 046 | 2 |
| Disque de frein ventilé Pièce 34 11 6 854 999 | 2 |
| Kit rép. garnitures de freins s. amiante | 1 |

Pièce | 34 21 6 774 692

| | |
|---|---|
| Vis à six pans creux Pièce 34 21 1 161 806 | 4 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Palpeur usure garnitures freins avant g Pièce 34 35 6 792 561 | 1 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Disque de frein ventilé Pièce 34 21 6 864 901 | 2 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Pâte pour plaquettes de frein Pièce 83 19 2 158 851 | 5 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Palpeur d'usure garnitures de freins Pièce 34 35 6 792 565 | 1 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce 34 11 6 799 166 | 1 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Ressort de fixation Pièce 34 11 6 776 526 | 2 |
|--|---|

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Déposer/reposer ou remplacer tous les segments du frein à main Valeur de travail 34 41 660 | 4 VT |
|---|------|

| | |
|---|---|
| Vis d'ajustement Pièce 34 41 6 851 437 | 2 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Jeu réparation machoires frein s.amiante Pièce 34 41 6 761 292 | 1 |
|---|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Levier Pièce 34 41 6 851 439 | 2 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Necessaire de reparation pour ressorts Pièce 34 41 0 410 825 | 1 |
|---|---|

— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

| | |
|--|--------|
| Fahrzeug Oberwäsche Valeur de travail 00 11 600 | 100 VT |
|--|--------|



— Job

Description :**Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**



| | |
|--|------|
| Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail 51 99 000 | 0 VT |
|--|------|

| | | | | | |
|---|------------|-----|----------|--|-------|
| — | 17/02/2014 | Clé | 46047 km | 31704 | Clé 0 |
| | | | | Autohaus Hengge GmbH , Oberhaching | |







- + 14/02/2014 Réparation 46053 km 31704 Job
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching
- 14/08/2013 Clé 41641 km 31704 Clé 1
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching



- + 14/08/2013 Réparation 41684 km 31704 Job
Autohaus Hengge GmbH, Oberhaching
- 20/02/2013 Clé 39694 km 35671 Clé 1



- 28/01/2013 Réparation 27693 km 02319 Job
- Job



Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

| | | |
|---|-------|---|
| Abschleppkosten (F) (Fremdrechnung Fa. A Pièce I FT0000152 | Local | 1 |
|---|-------|---|

- + 25/01/2013 Réparation 0 km 02319 Job
- 20/06/2012 Clé 27693 km 02319 Clé 1



- 20/06/2012 Réparation 27693 km 02319 Job
Job
Job
Job
- Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

Service prestations standard

Valeur de travail | 00 00 105

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

| | |
|---|------|
| Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610 | 3 VT |
| Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 634 292 | 1 |
| Huile moteur sae 5w-30 longlife-04 Pièce 83 21 0 398 511 | 5.5 |

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

| | |
|---|------|
| Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616 | 1 VT |
| Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 142 115 | 1 |

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non


Propos du client : none

| | |
|---|------|
| Service bougies d'allumage Valeur de travail 00 00 622 | 6 VT |
| Bougie High Power Pièce 12 12 0 038 896 | 4 |

— 13/06/2012 Clé 27249 km 02319 Clé 1



— 07/03/2012 Clé 20849 km 02319 Clé 1



— 07/03/2012 Réparation 20849 km 02319 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : TA abarbeiten

| | |
|-------------------------|-------|
| Remplacer le pare-brise | 33 VT |
|-------------------------|-------|

Valeur de travail | 51 31 011

Opération complémentaire avec détecteur de buée

1 VT

Valeur de travail | 64 11 971

Pare-brise vert, capteur de pluie

1

Pièce | 51 31 2 993 182

Bordure de fixation

1

Pièce | 51 31 7 133 291

Joint de pare-brise

1

Pièce | 51 31 7 307 896

Jeu capteur de buée collé

1

Pièce | 64 11 6 928 326

SCHEIBEN REPSATZ MIT HAFTGRUND

Local

1

Pièce | FT99991000014

— 02/03/2012 Clé 20570 km 02319 Clé 0



— 07/12/2011 Clé 15436 km 02319 Clé 1



— 28/06/2011 Clé 4052 km 02319 Clé 0



— 03/06/2011 Clé 2398 km 02319 Clé 0



— 29/03/2011 Réparation 0 km 02319 Job

+ Job