

BMW Group - AIR: 2022-09-30 / 12:14  
Concessionnaire : 32711/06  
Modèle: 118i  
Numéro d'identification du véhicule: WBAUE510X0P349556  
Code de développement: E87  
Clé de type: UE51  
Type maître: UE51

#### Véhicule

### BMW 118i, 105kW

WBAUE510X0P349556



Code de développement	E87
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	E89X-16-11-500
Début de la garantie constructeur	13 avril 2010

#### Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Diagnostic en direct

Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

#### Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

#### Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

#### Carte de navigation

Remarque : Il n'y a pas d'appareil de navigation dans le véhicule.

#### Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	118i
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	P349556

Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBAUE510X0P349556
Code de développement	E87
Direction	LL
Moteur	N43
Numéro de moteur	A125I666
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO5, A, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0649379AI5
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	E89X-09-12-512
Date de production	9 févr. 2010
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	30 avr. 2010
Concessionnaire livreur	BMW AG, München, DE
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	EAAT
Clé de type	UE51
Type de base	UE51
Type maître	UE51

---

## Options

---

### Équipements optionnels départ usine:

0161 Norme antipollution Euro 5  
 01CA Sélection véhicules concernés par COP  
 01CB Etendue des mesures CO2  
 01CC Fonction Start & Stop automatique  
 01CD Brake Energy Regeneration  
 0230 Paquet supplém. selon EU  
 0249 Volant multifonctions  
 0255 Volant sport en cuir  
 02BT Jante à rayons doubles (Styl. 222)  
 0320 Omission sigle  
 0411 Lève-glace électrique av/ar  
 0423 Tapis de sol Velours  
 0428 Triangle signalisation et kit de secours  
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.  
 0473 Accoudoir avant  
 0493 Kit rangement  
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
 04CG Baguettes Interieur "satin-silber" mates  
 0507 Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)  
 0520 Phares anti-brouillard  
 0521 Détecteur de pluie  
 0534 Climatiseur automatique  
 0540 Régulateur de vitesse  
 0548 Tachymètre kilométrique

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0563 Kit éclairage  
 05DC Appuie-tête arrière pliable  
 0663 Radio BMW Professional  
 0698 DVD zone 2  
 06FL Port USB/audio  
 07RP Pack Advantage  
 07RS Pack confort  
 0801 Version Allemagne  
 0851 Langue allemand  
 0863 Liste des concessionnaires Europe  
 0879 Documentation de bord allemand  
 A080 Batterie AGM 80 Ah

## Historiques du véhicule

Date	Type	Kilométrage	Concessionnaire	Vue d'ensemble				
27/04/2017	Clé	65147 km	23483	Clé 1				
 13000 12/2017	 13000 248	 13000 248	 13000 248	 32000 12/2017	 0 12/2017	 6000	 25000 04/2018	 0 06/2017
19/04/2017	Clé	65071 km	23483	Clé 1				
 13000 12/2017	 13000 256	 13000 256	 13000 256	 90000 12/2017	 0 12/2017	 900	 26000 04/2018	 0 06/2017
21/06/2014	Réparation	32822 km	23483	Job				
<p>— Job</p> <p><b>Description :</b></p> <p>Est considéré comme visite répétée : non</p> <p>Propos du client : none</p>								
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie				2 VT				
Valeur de travail   41 99 000								
Déposer et reposer la garniture de porte avant gauche ou droite				6 VT				
Valeur de travail   51 41 000								
Cordon en butyl Terostat 2460				0.05				
Pièce   83 19 0 000 537								
05/04/2014	Réparation	30193 km	23483	Job				
<p>— Job</p> <p><b>Description :</b></p> <p>Est considéré comme visite répétée : non</p> <p>Propos du client :</p>								
Réaliser un test véhicule				8 VT				
Valeur de travail   00 00 007								
16/11/2013	Clé	26746 km	04373	Clé 1				
 0								



04/2015

— 16/11/2013 Réparation 26746 km 23483 Job  
Job  
Job  
Job  
Job

— Job

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : non

**Propos du client :**

Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610	3 VT
Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105	2 VT
Huile moteur sae 5w-30 longlife-04 Pièce   83 21 0 398 511	4.25
Kit cartouche de filtre à huile Pièce   11 42 7 508 969	1

— Job

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : non

**Propos du client :**

Service microfiltre Valeur de travail   00 00 616	1 VT
Nettoyant boîtier filtre à pollen Pièce   83 19 2 180 509	1
Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce   64 31 9 313 519	1

— Job

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : non

**Propos du client :**

Service liquide de frein Valeur de travail   00 00 618	6 VT
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce   83 13 2 184 843	1

— Job

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : non

**Propos du client :**

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail   00 00 602	4 VT
Élément filtre à air Pièce   13 71 7 532 754	1

— Job

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :**

Service bougies d'allumage Valeur de travail   00 00 622	6 VT
---	------

Bougie High Power Pièce   12 12 0 038 349	4
--	---

— 21/09/2011 Réparation 3379 km 23483 Job

— Job

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :** none

Service liquide de frein Valeur de travail   00 00 618	6 VT
---	------

Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610	3 VT
---	------

Service microfiltre Valeur de travail   00 00 616	1 VT
--	------

Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105	2 VT
---	------

Huile moteur sae 5w-30 longlife-04 Pièce   83 21 0 398 511	4
---	---

Antigel Pièce   83 19 2 211 191	0
------------------------------------	---

Microfiltre Pièce   64 31 9 142 114	1
--	---

Détergent vitres avec antigel Pièce   83 12 2 184 139	2
--	---

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce   83 13 2 184 843	1
---	---

Kit cartouche de filtre à huile Pièce   11 42 7 508 969	1
--	---

— 20/09/2011 Réparation 3379 km 23483 Job

— Job

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** non**Propos du client :** none

Service Standard W.O.L.K.E. Valeur de travail   00 99 400	10 VT
--	-------

— 11/04/2011 Réparation 3168 km 04373 Job

— Job

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

---

Travaux d'entretien avant la livraison de la voiture  
Valeur de travail | 00 11 300

12 VT





DOCUMENT  
**FACTURE 619043**  
**ATELIER**  
N° DE DOCUMENT

DATE DU RÈGLEMENT  
13/07/2022  
BMW 118I  
MODÈLE

DATE DE 1<sup>re</sup> IMMAT.  
13/04/2010  
WBAUE510X0P349556

Compte : 41126958

DATE DU DOCUMENT  
13/07/2022  
19346  
N° DE DOSSIER

IMMATRICULATION  
GC552LV  
116950  
KM

N° DE PAGE  
1 / 1

DESIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	remise	MONTANT	CT
REPLACER CAPTEUR ARBRE A CAMES	*M1	0,30	50,00	15,00	2
<b>Sous Total M.O. :</b>				<b>15,00</b>	
I:CAPTEUR ARBRE A CAME AM	VAL366149	1,00	68,10	68,10	2
<b>Sous Total Pièce(s) :</b>				<b>68,10</b>	

(\* : Opération(s) Facturée(s) selon le temps passé)  
VENTE DE VÉHICULES NEUF ET OCCASION

Suivez-nous  
sur



EuroreparFrance

Règlement	
Date prévue :	13/07/2022
Mode :	Carte bleue

T.V.A.			
code	taux	base H.T.	montant T.V.A.
2	20,00	83,10	16,62

**MONTANT H.T.**

83,10

**MONTANT T.V.A.**

16,62

**NET A PAYER**

99,72

