

Audi
Bauer Paris



Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01

www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

ETS LYSMATA SERVICES
114 BIS RUE MICHEL ANGE
75016 PARIS 16EME
ARRONDISSEMENT

Facture n° 617557 du 18/06/2021

Numéro d'ordre : 336576 Mécanique / Atel. Nanterre
Numéro client : 726919 lysmata.services@gmail.com
Conseiller SAV : Pierre Galeran

Tél :

Page : 1

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Audi	Quatt 4GDRAA	WUAZZZ4G2GN903470	01/01/2016	CWU	FX-211-FZ	18/06/2021	30 185	
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé		P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
RS6 AVANT V8 4.0	TFSI 560 CH QUATTRO TI							
	ENTRETIEN LONG RS							
	-filtre a pollen							
	-service frein							
	-service toit ouvrant							
	-remplacer balais essuie-glace avant							
	-remplacer balais essuie-glace arrière							
	-contrôle et recharge de la climatisation							
	-nota= gicleur de lave-glace avant a remplacer sans mesure qualité							
01340035	SERVICES ENTRETIEN .		150,00		1,40		210,00	1
85181950	FILTRE A POUSSIERE ET POLLEN :DEP.+REP.		150,00		0,10		15,00	1
01400050	SERVICE LIQUIDE DE FREIN .		150,00		0,40		60,00	1
60052950	TOIT COULISSANT :NETTOYE		150,00		0,50		75,00	1
92272050	RACLETTE D'ESSUIE-GLACE :DEP.+REP.		150,00		0,10		15,00	1
92431950	BALAI D'ESSUIE-GLACE AR		150,00		0,10		15,00	1

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5

Montant H.T. €
T.V.A.

Pièces : Origine constructeur Autres origines
Facture expliquée : Oui Non

Facturation main-d'œuvre au temps barème sauf code M0 commençant par 98 ou AZ facturé au temps passé

Mode de règlement : Espèces Paiement à crédit
 Carte bleue Virement

Assistance 24h/24 : 0 800 28 3400* / 0033 425 298 772 depuis l'étranger conditions disponibles sur audl.fr

Bauer Paris - Siège Social : 78-80, rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen
Capital de 1.000.000 € - RCS Bobigny 775 669 401 - SIRET 775 669 401 00033
N°E 4511 Z - Code TVA UE : FR 40 775 669 401

IBAN : FR74 3000 2005 7200 0000 6030 EB1 - BIC/SWIFT : CRLYFRPP

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 € par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : _____

Bauer Paris Saint-Witz - Techno Centre Carrosserie
Route de Survilliers - 95470 Saint-Witz
Tél. 01 85 73 30 00 - Fax 01 85 73 30 01

NET A PAYER T.T.C. €

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7^{su}

* Appel non surtaxé
0924 126 12 14 22-23



Villers-Cotterêts, le 18 juillet 2022

N° de série : **WUAZZZ4G2GN903470**
Immatriculation : **FX-211-FZ**

LYSMATA SERVICES
4 IMPASSE DU DOCTEUR TIZON
78730 ST ARNOULT EN YVELINES

Action de Rappel 21H7 Remplacement du tamis d'huile

Chère Cliente, Cher Client,

Audi
France

Direction de
Volkswagen Group France

Société Anonyme
à Directoire et
Conseil de Surveillance
Au capital de
198 502 510 €

Siège Social
11, avenue de Boursonne
02600 Villers-Cotterêts

Adresse postale
BP62
02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.audi.fr

RCS Soissons 832 277 370
SIRET 832 277 370 00017
Code APE 4511Z
N° d'identification
FR 33 832 277 370



La sécurité de nos clients ainsi que la fiabilité et la longévité de nos modèles sont nos priorités absolues. Nos produits font l'objet d'une observation continue dans le cadre du processus d'assurance qualité que nous avons mis en place.

Dans ce contexte, nous avons constaté que le tamis d'huile situé dans l'alimentation d'huile des deux turbocompresseurs pourrait présenter un maillage trop fin pour remplir totalement sa fonction. Selon les conditions d'utilisation du véhicule, des dépôts pourraient se former dans le circuit d'huile-moteur. Ainsi à terme, ces dépôts pourraient obstruer le tamis d'huile et il se pourrait alors que les turbocompresseurs ne soient pas suffisamment alimentés en huile. Par conséquent, il y a un risque de perte de puissance, voire même de coupure du moteur, sans avertissement préalable.

Pour des raisons de sécurité, le tamis d'huile situé dans l'alimentation d'huile des deux compresseurs doit être remplacé par un tamis d'huile neuf doté d'un maillage plus large. Cette opération devrait durer environ une journée et sera bien entendu intégralement prise en charge par Audi.

Merci de bien vouloir prendre contact sans délai avec un Réparateur Agréé Audi afin de convenir d'un rendez-vous, en ligne sur notre site dédié : www.audi.fr, ou par téléphone en appelant votre Réparateur Agréé Audi habituel.

Nous vous prions de bien vouloir apporter le présent courrier à votre rendez-vous.

Même si ce séjour imprévu à l'atelier devait vous causer quelque désagrément, nous sommes certains que vous comprendrez et approuverez cette mesure préventive. Nous apprécions la confiance que vous témoignez à la marque Audi et vous remercions de votre fidélité.

Si, entre-temps, vous avez revendu votre véhicule ou s'il a été retiré de la circulation, nous vous prions de bien vouloir nous en informer dès que possible. Merci par avance pour votre coopération.

« Volkswagen Group France responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion des rappels de sécurité et de mise au point des véhicules. Vos données, issues du système d'immatriculation des véhicules, ont été transmises à Volkswagen Group France par le Ministère de l'intérieur, afin d'effectuer la présente campagne. Les données ainsi collectées (numéro de châssis du véhicule, données d'identification et de contact du propriétaire du véhicule) sont destinées aux services concernés de Volkswagen Group France, et, le cas échéant, à ses sous-traitants en charge de l'impression et de l'envoi des courriers, et sont conservées en archivage sécurisé pour une durée de 20 ans à compter de la fin de la présente campagne. Conformément au règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité des informations vous concernant ainsi que de demander la limitation de leur traitement. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l'adresse email suivante : donneespersonnelles@volkswagenfrance.com, ou à l'adresse postale suivante : Volkswagen Group France Relation Client, 11 Avenue de Boursonne, 02600 Villers-Cotterêts, accompagné d'une copie d'un titre d'identité. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle »



Pour toute question en rapport avec cette mesure, veuillez-vous adresser à votre Réparateur Agréé Audi ou au Service Clients à l'adresse e-mail suivante : service.relations.clients@audi.fr ou par téléphone au **09 69 36 86 12** (appel non surtaxé). Nos services sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.

Vous pouvez également envoyer un courrier à l'adresse suivante :

Audi France
Service Clients
11, avenue de Boursonne BP62
02601 Villers-Cotterêts Cedex

Veillez agréer, Chère Cliente, Cher Client, l'expression de nos salutations distinguées.

- Votre Service Clients Audi France -

Audi
Bauer Paris

Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01



www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

ETS LYSMATA SERVICES
114 BIS RUE MICHEL ANGE
75016 PARIS 16EME
ARRONDISSEMENT

Facture n° 617557 du 18/06/2021

Numéro d'ordre : 336576 Mécanique / Atel. Nanterre
Numéro client : 726919 lysmata.services@gmail.com
Conseiller SAV : Pierre Galeran

Tél :

Page : 2

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrag
Audi Quatt	4GDRAA	WUAZZZ4G2GN903470	01/01/2016	CWU	FX-211-FZ	18/06/2021	30 185

Pièces / Main-d'œuvre	Libellé	P.U.	Taux horaire	Ote / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
RS6 AVANT V8 4.0	TFSI 560 CH QUATTRO TI :DEP.+REP.						
R134A	CONTROLE / RECHARGE CIRCUIT CLIMATISATION R134A	140,83		1,00		140,83	1
AZRECYCL	FORFAIT TRAITEMENT DES DECHETS <i>Total des prestations</i>	1,45		1,00		1,45	1
079198405D	CART.FILT.	31,35		1,00		31,35	1
N 0138498	BAGUE JO	1,70		1,00		1,70	1
N 91167901	BOUCHON	2,50		1,00		2,50	1
4G9955425	BALAI	13,40		1,00		13,40	1
4G1998002A	*P*BALAI	53,70		1,00		53,70	1
4H0819439	FILT.POUSS	60,50		1,00		60,50	1
C001	SHELL LL III 0W30 VRAC <i>Total des pièces de rechange</i>	29,90		8,70		260,13	1
						423,28	
	ESP CB CHQE BAUER VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE						

Mode de règlement : ESPE - ESPECES CLIENTS EURO au 18/06/2021

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5
	955,56				
	20,00				
	191,11				

955,56 €

Montant H.T. €
T.V.A.

191,11 €

NET A PAYER T.T.C. €

1 146,67 €

Pièces : Origine constructeur Autres origines
Facture expliquée : Oui Non

Facturation main-d'œuvre au temps barème sauf code MD commençant par 98 ou AZ facturé au temps passé

Mode de règlement : Espèces Paiement à crédit
 Carte bleue Virement

Assistance 24h/24 : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger
inditions disponibles sur audi.fr

Bauer Paris - Siège Social : 78-80, rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen
S au capital de 1.000.000 € - RCS Bobigny 775 669 401 - SIRET 775 669 401 00033
E 4511 Z - Code TVA UE : FR 40 775 669 401

L PARIS - IBAN : FR74 3000 2005 7200 0000 6030 EB1 - BIC/SWIFT : CRLYFRPP

Lorsque le client est en panne, nous intervenons pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'application d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'emprêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 € par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique :

Bauer Paris Saint-Witz - Techno Centre Carrosserie
Route de Survilliers - 95470 Saint-Witz
Tél. 01 85 73 30 00 - Fax 01 85 73 30 01

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7sm

* Appel non surtaxé
0033 1 85 74 30 00


Audi A6

NUMÉRO VIN

WUAZZZ4G2GN903470


Généré le 2022-09-15 09:42

VOTRE VOITURE EN UN COUP D'ŒIL



✓ Kilométrage

Aucune fraude au kilométrage n'a été révélée par le rapport.



✓ Vol

Ce véhicule n'est pas recherché comme véhicule volé.



✓ Accidents

Il n'y a aucune donnée sur le fait que ce véhicule soit endommagé.



✓ Taxi

Ce véhicule n'a pas été utilisé comme taxi.



Activité localisée

1



Était immatriculé(e)
2016-01

L'enregistrement indiqué représente le fait d'un événement administratif. Cela pourrait être lié à un changement de propriétaire, un changement de documents ou un fait similaire.



2



**Était
immatriculé(e),
France**
2021-02

L'enregistrement indiqué représente le fait d'un événement administratif. Cela pourrait être lié à un changement de propriétaire, un changement de documents ou un fait similaire.



3



**A été importé,
France**
2021-02

Ce véhicule a été importé.

Restrictions d'utilisation et de propriété du véhicule

A été importé



Des relevés ont été trouvés !
(2021-02)

A un financement en cours



Aucun relevé trouvé.

Véhicule pour personnes handicapées



Aucun relevé trouvé.

Voiture d'auto-école



Aucun relevé trouvé.

Véhicule de police



Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme transport public



Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme voiture de location



Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme taxi



Aucun relevé trouvé.

Utilisé pour la livraison de marchandises



Aucun relevé trouvé.

Droit de rétention



Aucun relevé trouvé.

A été mis à la casse



Aucun relevé trouvé.

Saisie



Aucun relevé trouvé.

Restriction des droits de propriété



Aucun relevé trouvé.

Autre enregistrement dans le registre public



Aucun relevé trouvé.

A été exporté



Aucun relevé trouvé.

Conseil

Les tableaux ci-dessus représentent une référence géographique pour l'histoire du véhicule. Les informations peuvent être utiles pour retrouver les pays réels des enregistrements précédents.

Remarque

Certains événements peuvent être hors de la couverture des données « carVertical », d'autres peuvent être des doublons. Dans certains cas, l'emplacement géographique indiqué peut représenter l'emplacement d'un vendeur, plutôt que l'emplacement réel du véhicule lui-même.



Volé / Pas volé?

PAYS	SOURCE	DISPONIBILITÉ
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Roumanie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tchéquie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituanie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlande	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hongrie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suède	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovaquie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Italie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé

Remarque

La liste ci-dessus représente « l'origine du vol », plutôt que le pays d'enregistrement. Seul l'état de vol en cours est fourni, c'est-à-dire que les véhicules récupérés n'auront pas de dossier de vol.



Kilométrage

Kilométrage

2016

✓ 14 km

Kilométrage

Compteur kilométrique : Réel ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Non réel ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Falsification vérifiée ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Sauf la divulgation du compteur kilométrique ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Dépasse les limites mécaniques ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Peut être modifié ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Remplacé ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Mesure du compteur kilométrique au moment du renouvellement ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Anomalie sur le compteur kilométrique ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Appeler le bureau d'enregistrement des titres ? ✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Rectifier le compteur kilométrique précédent dont le nombre réel de kilomètres dépassait la capacité mécanique du compteur ✓ Aucun problème détecté !

Cette section répertorie nos contrôles pour les problèmes potentiels liés au compteur kilométrique.

Remarque

« carVertical » ne peut garantir ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des relevés kilométriques. Dans certains cas, la date d'enregistrement du kilométrage peut être approximative.



Dommage

NOUS N'AVONS PAS DÉTECTÉ D'ACCIDENTS SIGNIFICATIFS PENDANT L'ANALYSE **WUAZZZ4G2GN903470 HISTOIRE**



Toutefois, des inexactitudes occasionnelles peuvent se produire, notamment lors de la vérification de véhicules plus anciens. Les mécaniciens des garages clandestins dissimulent souvent illégalement les défauts ou les dommages des véhicules sans les enregistrer nulle part. Parfois, ils remplacent même les plaques VIN des véhicules ou effectuent d'autres actes illégaux. Nous disposons de diverses méthodes permettant de déceler ces crimes, mais il est impossible de garantir cela à 100 %

Document de changement de propriétaire lié aux dommages


Contrôles sur le titre

Cette section répertorie nos contrôles pour les problèmes potentiels liés au titre.

Rapport indiquant que le véhicule n'a pas de statut ?  Aucun problème détecté !


Rapport indiquant des dégâts dus à une inondation ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à un incendie ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à la grêle ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à l'eau salée ?  Aucun problème détecté !


Rapport indiquant un vandalisme ?  Aucun problème détecté !


Rapport indiquant un démontage ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un état d'épave ?  Aucun problème détecté !


Rapport indiquant une re-fabrication du véhicule ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une reconstruction ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un dommage récupérable ou non spécifié ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule remis à neuf ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une collision ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une récupération antérieure ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un état de récupération et gardé  Aucun problème détecté !

par le propriétaire

Rapport indiquant une re-fabrication ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un marché gris ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule en perte totale ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une épave gardée par le propriétaire ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une réservation, une élimination, un dépôt de caution ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une copie du titre ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une réservation, une élimination de certaines pièces seulement ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule précédemment gardé par le propriétaire ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un défaut de sécurité du véhicule non corrigé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un défaut de sécurité du véhicule corrigé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant des dommages non déclarés ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule précédemment non réparable ou réparé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule écrasé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule inutilisable ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule contenant une substance dangereuse ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une automobile en instance d'état d'épave ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une épave ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une récupération après un vol ?	✓ Aucun problème détecté !

Conseil

Faire une inspection préalable à l'achat est toujours une bonne idée. Si aucun technicien n'est disponible, essayez de le faire vous-même - la liste de contrôle est disponible à la fin de ce rapport.

Remarque

Certains accidents, en raison de leur nature, peuvent ne pas être connus de « carVertical » au moment où la vérification a été effectuée.

Équipement

Identification et spécifications techniques (telles que reçues du fabricant)



FABRICATION

Audi



MODÈLE

A6



VARIANTE

RS6 Avant



MOTEUR

4 l



PUISSANCE DU MOTEUR

412 kW



TYPE DE CARBURANT

Essence



NOMBRE DE SIÈGES

4