

BMW Group - AIR: 2023-01-02 / 17:26
 Concessionnaire : 32711/06
 Modèle: M550DX A
 Numéro d'identification du véhicule: WBA5K91010D894776
 Code de développement: F11
 Clé de type: 5K01
 Type maître: 5K01

Véhicule

BMW M550DX A, 280kW

WBA5K91010D894776




Code de développement F11
 Couleur alpinweiss 3
 Niveau d'intégration réel F010-19-03-530
 Début de la garantie 22 juillet 2014
 constructeur

Blocage de livraison



Des campagnes techniques sont présentes.

Campagnes techniques

Etat	N° d'action	Description	Réservation
Ouvert	10032390300	Fx Fahrerairbag ersetzen (SDI)  Blocage de livraison N° de campagne locale: 0032390300	

Informations spécifiques

Etat	N° d'action	Description
Ouvert	1INFO411056	Customer Information EGR-Cooler N° de campagne locale: -

Restrictions de la garantie constructeur

Diagnostic en direct

 Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.



Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Next 2014-2 (Version : 17 nov. 2022)	Pas d'abonnement valable.	-	Road Map EUROPE EAST Next 2023-1 Road Map EUROPE WEST Next 2023-1

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M550DX A
Carrosserie	TOUR
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	D894776
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA5K91010D894776
Code de développement	F11
Direction	LL
Moteur	N57X
Numéro de moteur	90360868
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, T, CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0443800ZS4
Numéro de série de la headunit	HB2068E7912513
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	F010-14-07-502
Date de production	9 juil. 2014
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	23 juil. 2014
Concessionnaire livreur	Niederlassung Nürnberg, Nürnberg, DE
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	LCSW
Clé de type	5K01
Type de base	5K91

Type maître

5K01

Options

Équipements optionnels départ usine:


01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
01CC Fonction Start & Stop automatique
01CD Brake Energy Regeneration
0230 Paquet supplém. selon EU
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02N9 Roue AL BMW M à rayons doubles 434
02TB Boîte automatique sport
02VB Avertisseur de crevaison
0316 Commande automatique de hayon AR
0320 Omission sigle
0322 Accès confort
0337 Pack Sport M
03AG Caméra de recul
03DZ Suppression inscription suppl. extér.
03MC Barre toit Individ. Hochgl Shadow Line
0402 Toit ouvrant en verre panoramique
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
0481 Siège sport
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04NB Climatiseur auto régulation 4 zones
04U2 Commut. exp. conduite perso avec ECO PRO
04UR Eclairage intérieur d'ambiance
04UY Sac à ski et snowboard
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0548 Tachymètre kilométrique
0575 Prises 12 V supplémentaires
05AG Alerte de changement de voie
05AL Protection Active
0609 Système de navigation Professional
0676 Système de haut-parleurs HiFi
0698 DVD zone 2
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NS Téléphone. confort av. Smartphone étendu
06WA Combiné instruments à fonctions étendues
0710 Volant en cuir M
0715 Kit aérodynamique M
0760 Poli brillant Shadow line
0761 Vitrage athermique Individual
0775 Pavillon anthracite
07RS Pack confort
07XP Pack navigation Connected Drive
0801 Version Allemagne
0851 Langue allemand
0879 Documentation de bord allemand
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08TF Protection piétons active
08TH Identification panneaux de signalisation
09AA Protection peau extérieure
OXE7 Indi. bagu. intér. laque piano noires
A105 Batterie AGM 105 Ah

Équipement optionnel monté ultérieurement:


Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

Historiques du véhicule


Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
30/12/2022	Maintenance	103719 km	OSS-60039953 SARL BESTEN MOTOR, ST ARNOULT EN YVELINES	Automatique




10/05/2021	Clé	92911 km	04909 FOURNIER S.A.S , LES ULIS CEDEX B	Clé 0
------------	-----	----------	-----------------------------------------	-------




10/05/2021	Maintenance	92911 km	04909 FOURNIER SA , LES ULIS CEDEX B	Automatique
------------	-------------	----------	--------------------------------------	-------------




09/04/2021	Clé	92673 km	04909 FOURNIER S.A.S , LES ULIS CEDEX B	Clé 0
------------	-----	----------	-----------------------------------------	-------



23/05/2019	Clé	69541 km	04909 FOURNIER S.A.S , LES ULIS CEDEX B	Clé 0
------------	-----	----------	-----------------------------------------	-------



23/05/2019	Maintenance	69541 km	04909 FOURNIER S.A.S , LES ULIS CEDEX B	Automatique
------------	-------------	----------	-----------------------------------------	-------------



— 09/03/2018 Réparation 47568 km 22134
 Niederlassung
 Nürnberg,
 Nürnberg
 Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Überprüfung nach § 29 STVZO Pièce 0012159	Local	1
------------------------------------------------	-------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : >BPS Formular im Auftrag,>Auslieferungsgeschenk Schlüsselanhänger,>Nächster Service fällig:
 05.19/14TKm,

BMW Premium Selection - Contrôle du véhicule à 360 degrés (uniquement pour l'Allemagne) Valeur de travail 00 00 130	17 VT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord Valeur de travail 61 21 528	1 VT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Probefahrt zur AL Durchsicht Valeur de travail AZME000	2 VT
-------------------------------------------------------------	------

BMW porte-clés Série 5 Pièce 80 27 2 287 779	1
---------------------------------------------------	---

Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 2 413 061	2
----------------------------------------------------------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Zwei Sommerreifen der HA ersetzen mit Runflat (Reifen im Haus gekauft),# Reifenschaden hinten
 links - Blase an der Reifenflanke, Fzg. mit xDrive., Reifenprofiltiefe Hinten 5 mm und Vorne 5-55 mm,
 K...

Zwei Sommerreifen der HA ersetzen mit Ru Valeur de travail AZ36 11 2	14 VT
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 326	1
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 328	1
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 339	1
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 343	1
Bouchons de soupape RDC Pièce 36 11 1 095 436	2
Dunlop SP Sport Maxx GT ROF Pièce 85 45 2 546 013	1
Dunlop SP Sport Maxx GT ROF Pièce 85 45 2 546 013	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : # Batterie immer noch schwach,

Remplacer la batterie du réseau de bord - avec enregistrement du changement de batterie Valeur de travail 61 21 017	6 VT
Batterie AGM d'origine BMW Pièce 61 21 7 604 808	1

— 10/07/2017 Clé	47530 km	00089	Clé 0						
         	26000 05/2019	0	26000 692	0 05/2019	29000	0 05/2019	14000	60000 05/2021	0 07/2017
— 10/07/2017 Clé	47512 km	00089	Clé 0						
         	26000 05/2019	0	26000 693	0 05/2019	29000	0 05/2019	14000	60000 05/2021	0 07/2017
— 22/05/2017 Clé	45839 km	22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg	Clé 0						
         	30000 05/2019	0	30000 739	0 05/2019	31000	0 05/2019	17000	60000 05/2021	0 07/2017
— 22/05/2017 Réparation	45839 km	22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg	Tâche Tâche						

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Equilibrer les roues AV et AR démontées Valeur de travail 36 10 178	12 VT
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 330	2
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 326	2
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 343	3
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 332	2

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Valeur de travail 00 52 054	0 VT
---------------------------------------------------------------------------	------

— 18/05/2017 Clé 45689 km 22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg Clé 0



— 18/05/2017 Maintenance 45689 km 22134 Niederlassung Nürnberg Filiale Fischbach, Nürnberg Automatique



— 18/05/2017 Réparation 45689 km 22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** # Winterräder ins Fahrzeug legen.,

Winterräder abbauen, Sommerräder auslage Valeur de travail I AZ36 00 3	6 VT
---------------------------------------------------------------------------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Reinigungspaket Plus Bitte Alte Vingette Pièce I 00051	Local	1
-----------------------------------------------------------	-------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105	2 VT
---------------------------------------------------------------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610	3 VT
-------------------------------------------------------	------

BMW Engine Oil LL04 0W30 Pièce I 83 21 2 405 950	7
-----------------------------------------------------	---

Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11 42 7 807 177	1
------------------------------------------------------------	---

Ölzuschlag für Service Inklusive Pièce I 0000162	Local	1
-----------------------------------------------------	-------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail I 00 00 602	1 VT
--------------------------------------------------------------------	------

Élément filtre à air Pièce I 13 71 8 518 111	1
-------------------------------------------------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Entretien filtre à carburant Valeur de travail 00 00 604	5 VT
---------------------------------------------------------------	------

Collier Pièce 16 12 1 180 240	1
------------------------------------	---

Cartouche de filtre à carburant Pièce 13 32 7 811 227	1
------------------------------------------------------------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	3 VT
------------------------------------------------------	------

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 11 9 272 642	1
--------------------------------------------------------------------	---

Pollenfiltergehäuse-Reiniger Pièce 83 19 2 180 509	Local 1
---------------------------------------------------------	------------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service liquide de frein Valeur de travail 00 00 618	4 VT
-----------------------------------------------------------	------

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 0 443 030	1
---------------------------------------------------------------------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Service Fahrzeug-Check Bremsverschleißsensor befestigen #ausgehängt,

Service contrôle véhicule Valeur de travail 00 00 624	7 VT
------------------------------------------------------------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 2 413 061	2
----------------------------------------------------------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Valeur de travail 00 52 054	0 VT
---------------------------------------------------------------------------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Motorölservice - zusätzliche AW
Valeur de travail | IM00 25 0

2 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm
Valeur de travail | 00 52 054

0 VT

+ Tâche


— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 11/11/2016 Clé 39742 km 22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg Clé 0



— 11/11/2016 Réparation 39742 km 22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg Tâche Tâche Tâche Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Sommerräder abbauen, Winterräder auslage
Valeur de travail | AZ36 00 2

6 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service rapide et ticket service avec contrôle compact ou accueil-
diagnostic
Valeur de travail | 00 52 051

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Einlagerung Sommerräder Einlagerungsnr:1
Pièce | 36001

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 08/09/2016 Clé 36993 km 09031 Clé 0



— 08/09/2016 Réparation 36993 km 09031 Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Hr. Burkon 01728241477,

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm
Valeur de travail | 00 52 054

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Füllmengen prüfen und ergänzen
Valeur de travail | AZ00 00 4

1 VT

Détergent vitres avec antigel
Pièce | 83 12 2 298 528

1

Antigel
Pièce | 83 19 2 218 347

0

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

Reinigungspaket Park & Fly
Pièce | 0099330


Local

1

— 02/09/2016 Clé 36042 km 22134 Clé 0
Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg



— 02/09/2016 Maintenance 36051 km 22134 Manuel
Niederlassung Nürnberg, Nürnberg



— 02/09/2016 Réparation 36051 km 22134 Tâche
Niederlassung Nürnberg, Nürnberg
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard 2 VT
Valeur de travail | 00 00 105

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service frein arrière 8 VT
Valeur de travail | 00 00 614

Palpeur d'usure de plaquette arrière 1
Pièce | 34 35 6 791 963

Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1
Pièce | 34 21 6 775 346

Spray nettoyant pour freins 1
Pièce | 83 19 0 433 230

Pâte pour plaquettes de frein 2
Pièce | 83 19 2 158 851

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service frein avant 7 VT
Valeur de travail | 00 00 612

Ressort de fixation 2
Pièce | 34 11 6 786 819

Pâte pour plaquettes de frein 2
Pièce | 83 19 2 158 851

Spray nettoyant pour freins Pièce 83 19 0 433 230	1
--------------------------------------------------------	---

Palpeur usure garnitures freins avant g Pièce 34 35 6 791 958	1
--------------------------------------------------------------------	---

Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce 34 11 6 851 269	1
---------------------------------------------------------------------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Accueil-diagnostic sur le véhicule Valeur de travail 00 52 050	0 VT
---------------------------------------------------------------------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 2 413 061	2
----------------------------------------------------------	---

—	14/07/2016	Réparation	33900 km	22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg	Tâche Tâche Tâche
---	------------	------------	----------	-------------------------------------------------	-------------------------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Valeur de travail 00 52 054	0 VT
---------------------------------------------------------------------------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : #Lackablösung an Stirnseite Seitenschweller vorne links,Haftungstest ergab Lackablösung!,Seitenschweller muss erneuert werden,

Déposer et reposer/remplacer le recouvrement de bas de caisse côté gauche ou droit Valeur de travail 51 71 447	9 VT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Peindre le recouvrement de bas de caisse, côté gauche ou droit Valeur de travail 99 64 019	26 VT
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Cache de bas de marches gauche en apprêt Pièce 51 77 8 048 685	1
---------------------------------------------------------------------	---

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Lackmaterial Local 69
Pièce | 99 99 9 999 990

— 13/07/2016 Clé 33325 km 22134 Clé 0
Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg



— 12/07/2016 Réparation 33325 km 22134 Tâche
Niederlassung Tâche
Nürnberg, Tâche
Nürnberg Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Réaliser un test véhicule 3 VT
Valeur de travail | 00 00 556

Sonstige Leistungen check vor Ablauf der Local 1
Pièce | 0000156

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm 0 VT
Valeur de travail | 00 52 054

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service Fahrzeug - Check vor Ablauf Gewä
Valeur de travail | AZ00 60 8

6 VT

— 18/04/2016 Clé 31608 km 22134 Clé 0
Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg



— 18/04/2016 Réparation 31608 km 22134 Tâche
Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Winterräder abbauen, Sommerräder auslage
Valeur de travail | AZ36 00 3

6 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Einlagerung Winterräder 9935550
Pièce | 36001

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Reinigungspaket Plus
Pièce | 00051

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Hol- und Bringservice Zone 1
Pièce | 00200

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Accueil-diagnostic sur le véhicule
Valeur de travail | 00 52 050

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non








Propos du client :

— 29/10/2015 Clé

23371 km

22134
Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg

Clé 0




— 29/10/2015 Maintenance

23371 km

22134
Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg

Manuel



— 29/10/2015 Réparation

23382 km

22134
Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Valeur de travail | 00 00 610

3 VT

Détergent vitres avec antigel
Pièce | 83 12 2 298 528

1

BMW Engine Oil LL04 5W30 Pièce 83 21 2 405 948		7
-----------------------------------------------------	--	---

Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 807 177		1
------------------------------------------------------------	--	---

Ölzuschlag für Service Inklusive Pièce 0000162	Local	1
-----------------------------------------------------	-------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616		3 VT
------------------------------------------------------	--	------

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 11 9 272 642		1
--------------------------------------------------------------------	--	---

Nettoyant boîtier filtre à pollen Pièce 83 19 2 180 509		0
--------------------------------------------------------------	--	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

kostenloser Lichttest 2015 Valeur de travail NL12 00 0		1 VT
-------------------------------------------------------------	--	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Sommerräder abbauen, Winterräder auslage Valeur de travail AZ36 00 2		6 VT
---------------------------------------------------------------------------	--	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Einlagerung Sommerräder 9393305 Pièce 36001	Local	1
--------------------------------------------------	-------	---

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Fahrzeugtest durchführen,> CBD Daten für Bremse korrigieren,> ABL_DIT_AS6100_CBS_KORR durchführen;,>CBS Bremse falsch.,>Service Bremse vorne in 20.000 km fällig Bremsbelagstärke 8mm,Service Bremse hi...
Bremsbelagstärke prüfen und korrigieren,> vorne = 8mm hinten = 8mm,

Réaliser un test véhicule Valeur de travail 00 00 556		3 VT
------------------------------------------------------------	--	------

Contrôler l'épaisseur des garnitures de frein Valeur de travail 34 00 510		1 VT
--------------------------------------------------------------------------------	--	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception
Valeur de travail | 00 52 054

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Détergent vitres avec antigel
Pièce | 83 12 2 298 528

1

— 21/10/2015 Clé 23151 km 22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg Clé 0



— 21/10/2015 Réparation 23151 km 22134 Niederlassung Nürnberg, Nürnberg Tâche Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Nachrüstung Service-Inclusive // BMW Ser
Pièce | 5100102

Local

1

— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service
Valeur de travail | 00 52 052

0 VT

— 27/07/2015 Clé 18541 km 09031 Clé 0



— 27/07/2015 Réparation 18541 km 09031 Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception
Valeur de travail | 00 52 054

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

+ Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


Reinigungspaket Park & Fly
Pièce | 0099330

Local

1

— 21/04/2015 Clé 13685 km 22134 Clé 0

Niederlassung
Nürnberg,
Nürnberg



— 21/04/2015 Réparation 13685 km 22134 Tâche
Niederlassung Tâche
Nürnberg, Tâche
Nürnberg Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Winterräder abbauen, Sommerräder auslage
 Valeur de travail | AZ36 00 3

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Einlagerung Winterräder 8732895 Local 1
 Pièce | 36001

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Frühlingserwachen Basis Local 1
 Pièce | 00053

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service 0 VT
 Valeur de travail | 00 52 052

— 13/11/2014 Clé 6838 km 22134 Clé 0
 Niederlassung
 Nürnberg,
 Nürnberg



— 13/11/2014 Réparation 6839 km 22134 Tâche Tâche
 Niederlassung
 Nürnberg,
 Nürnberg

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : 2300 Euro inkl Montage und Einlagerung,

Neue Winterräder vom Teiledienst montier 6 VT
 Valeur de travail | AZ36 02 0

Roue hiver compl. alliage léger RDC LC 1
 Pièce | 36 11 2 286 464

Roue hiver compl. alliage léger RDC LC 1

Pièce | 36 11 2 286 464

Roue hiver compl. alliage léger RDC LC
Pièce | 36 11 2 286 464

1

Roue hiver compl. alliage léger RDC LC
Pièce | 36 11 2 286 464

1

Einlagerung Sommerräder Einlagerungsnumm
Pièce | 36001

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service rapide avec contrôle compact ou accueil-diagnostic auprès du
véhicule

0 VT

Valeur de travail | 00 52 055



BESTEN MOTOR

17 rue de la Butte de Ravanne
78730 - ST ARNOULT EN YVELINES
Téléphone : 01.30.88.90.72
Email : bestenmotor@hotmail.com
Siret : 88082829800021 RCS Versailles
TVA : FR42880828298 APE : 4511Z
SARL au capital de 7.500€

FRANCE

Prestation faite le 03/11/2022 à ST ARNOULT EN YVELINES

1/1

FACTURE N° 518

N° Client : 4110489 TVA intra. :
Règlement A RECEPTION DE FACTURE Echéance 03/11/2022

N° Ordre : 1 506

Date : 25/11/2022

Véhicule

Immatriculation : Kilométrage : 103 516
Marque : B.M.W. Mise en circulation : 22/07/2014
Modèle : SERIE 5 Puissance : 26
Type mine : M10BMWVP013J735 Couleur : BLANC
N° de série : WBA5K91010D894776 Prochain C.T. : _/_/_
Travaux :

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.	Montant H.T.	T
M3	MO - Recherche de panne T3 - Accoup à l'accélération Résultat du diagnostic : Boite de transfert HS	1,50	89,00	133,50	1
PR	Boîte de transfert ATC35L - Echange standard	1,00	1 475,00	1 475,00	1
M2	MO - Dépose et repose de la boîte de transfert (ATC 35L)	3,00	85,00	255,00	1
PR	Dtf 1 BMW Group, version Europe 1000ML	2,00	31,25	62,50	1
PR	Palier de boîte de vitesses	1,00	66,87	66,87	1
PR	Visserie nécessaire	1,00	22,17	22,17	1
PR	Adaptation / calibrage de la boite de transfert	1,00	35,00	35,00	1
	Intervention garantie 12 mois pièces et mains d'oeuvre Possibilité de paiement en 3 ou 4 fois				

Besten Motor vous remercie de votre confiance.

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	2 050,04	20,00	410,01	1 626,54	2 050,04
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4				388,50	410,01
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant					
Huile				35,00	2 460,05 €

C.G.V : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980.
Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Pas d'escompte pour paiement anticipé.

Auto Pro 78

AUTO - MOTO - QUAD

25, rue de la Butte-de-Ravanne - ZA de la Fosse aux Chevaux


78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Tél. 01 30 59 36 36 - Fax 01 30 59 36 37

SARL au capital de 7 774.90€ - Siret 410 220 081 00021 - APE 4520A

N° TVA Intracommunautaire : FR 12 410 220 081

EUROTYRE
PNEUS ET SERVICES



Facture 75139 / 41

St ARNOULT/YVELINES le 08/10/2020

Qté	Désignation	P.U. HT	Rem	Net	Total
	BMW				
	Kilométrage : 88509				

2	275/30 ZR 20 PIL SPT 4 S.XL.97Y.MIC Infos d'étiquetage C -*- A -*- 71db	309,50	20,00 %	247,60	495,20
2	245/35 ZR 20 PIL SPT 4 S.XL.95Y.MIC Infos d'étiquetage C -*- A -*- 71db	263,00	20,00 %	210,40	420,80
4	Equilibrage roue tourisme alu 1 SERVICE MONTAGE OFFERT	10,00		10,00	40,00
	Informations d'étiquetage Règlement CE 1222/2009 Efficacité Carburant -*- Adhérence sur sol mouillé -*- Bruit roulement				

GARANTIE
CONSTRUCTEUR
PRÉSERVÉE

L'EQUIPE "AUTO PRO 78" VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
LE SERRAGE DE VOS ROUES DOIT ETRE COMPLETE PAR VOS SOINS AU COURS DES 25,75 ET 100 PREMIERS KM PERIODIQUEMENT, AINSI QUE LA BONNE TENUE DE VOS ENJOLIVEURS.
ATTENTION ! CE CI ENGAGE VOTRE RESPONSABILITE.

Montant HT 956,00

TVA à 20% 191,20

En votre règlement en Euros

Net à payer 1147,20

Réglée carte

Auto Pro 78

AUTO - MOTO - QUAD


25, rue de la Butte-de-Ravanne - ZA de la Fosse aux Chevaux

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Tél. 01 30 59 36 36 - Fax 01 30 59 36 37

SARL au capital de 7 774.90€ - Siret 410 220 08100021 - APE 4520A

N° TVA Intracommunautaire : FR 12 410 220 081



Facture 80929 / 41

St ARNOULT/YVELINES le 02/07/2022

Qté	Désignation	P.U. HT	Rem	Net	Total
	BMW *****				
1	FORFAIT RECHARGE CLIM COMPLETE	82,50		82,50	82,50

**GARANTIE
CONSTRUCTEUR
PRÉSERVÉE**

LE SERVICE DE VOS ROUES DOIT ÊTRE COMPLET PARFOIS AU COURS DES 25 ET 100 PREMIERS KM PERIODIQUEMENT, AINSI QUE LA BONNE TENUE DE VOS ENJOLIVEURS.
ATTENTION ! CECI ENGAGE VOTRE RESPONSABILITE.

Montant HT 82,50

TVA à 20% 16,50

Net à payer 99,00

En votre règlement en Euros

Réglée carte

Koppl IDalo
 707888

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Ihr Servicebüro:
 Regensburger Str. 418c
 90480 Nürnberg
 Tel.: 0911/940023

Untersuchungsbericht:
 WE3I00DN-0
Fahrzeughalter:

Prüftermin:
 09.03.2018, 12:18 Uhr
Prüfungsort:
 0010919264 / 90480
 Nürnberg

Fahrzeugdaten:			
Amtl. Kennzeichen:	ohne	Fahrzeug-Ident-Nr.:	WBA5K91010D894776
Interne Bezeichnung:	926871	Variante:	5K91
Fahrzeugtyp:	5K / BHZ00006	Version:	6A050000
Fahrzeugart:	M1 / AC / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine	Zulässige Gesamtmasse:	2570 kg
Emissionsschlüssel:	36T0	Stand Wegstreckenzähler:	47544 km
Fahrzeughersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW / 0005	Erstzulassung / Letzte HU:	22.07.2014 /
Prüfangaben:	Ergebnis:	HU-Plakette:	Nächste Untersuchung:
	Ohne festgestellte Mängel	Nicht zugeteilt	03/2020

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Das Fahrzeug erhält keine neue HU Plakette, da es zurzeit nicht zugelassen ist. Die Plakette erhalten Sie bei der Fahrzeug-Anmeldung durch Ihre Zulassungsbehörde.

Hinweise:

10158 - Betriebsbremsanlage: Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	380	420	9,6	800	627	60	129	60	52,2
2	370	370	0	740	468	83	179	40	18,7

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
2	270	280	3,6	550	Ja

Abbr. FBA: 21,4 %

Verantwortliche Person:

Dipl.-Ing. Rumén Totev (00135291)



Stempel und Unterschrift

F4.13.3-1 / Z0.17.5

2. Exemplar

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro

101,21 inkl. USt. 19,0 %

Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIIIa StVZO

1,19 inkl. USt. 19,0 %

Gesamt

102,40 inkl. USt. 19,0 %

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Untersuchungsbericht: WE3I00DN-0	Prüftermin: 09.03.2018, 12:18 Uhr
Amtl. Kennzeichen: ohne	Fahrzeug-Ident-Nr.: WBA5K91010D894776

Prüfungsart Diesel OBD

Kraftstoffart Diesel

OBD-Funktionsprüfung

MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	#An	#i.O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	Aus	i.O.
Ansteuerung MI-Lampe	#Aus	#i.O.

Prüfbereitschaft

Unterstützt	011010000000	Alle Systemtests durchgeführt
Gesetzt	000000000000	

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler	0
-----------------------	---

	Einheit	Min	Max	Ist	Ergebnis
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		60.0	i.O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	580	800	680	i.O.
Abregeldrehzahl	1/min	3750	4100	3977	i.O.
Nennrehzahl	1/min	4400			
Gasstoßmessung					
Messzeitanteil	s	0.50			
Messmodus / Sonde		B / 1			
Beschleunigungszeit	s	1.5			
Trübungsbandbreite	1/m		0.2	0.00	i.O.
Arithm. Mittelwert der Trübung (P)	1/m		0.50	0.00	i.O.
Beschleunigungsbandbreite	s		0.5	0.00	i.O.
Gasstoß	<u>Trübung</u>	<u>Leerlaufdrehz.</u>	<u>Abregeldrehz.</u>	<u>Beschleunigungszeit</u>	
	1/m	1/min	1/min	s	
1	0.00	679	3967	1.18	i.O.
2					
3					

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

bestanden

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #
 FIN #WBA5K91010D894776

AU-Geräteleitfaden 5.01

OBD; Bosch; KTS515; 0320160836; KTS515 V3.20Abgas; Bosch; BEA070; 0320126736; BEA070 V1.19
 CFFE0424Software; Bosch; BEA-PC DE; V3.0 - 10.2017 Stand Solldaten: IV/2017; V 3.54 14.11.2017 (CC)



49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen	CO ₂ : g/km	Kraftstoff- verbrauch: l/100 km	CO ₂ : g/km	Kraftstoff- verbrauch:	
				Benzin/Diesel	Gas
Innerorts:	201	7.7			
Außerorts:	146	5.5			
Kombiniert:	166	6.3			
Gewichtet, kombiniert:					

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) - Wh/km

Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet
1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) **nein**


2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen
Benzin/Diesel - Gas -

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.1: 2660 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 16.2: 1560 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 36: 1: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET33 2: 275/30 R20 97Y 9Jx20 ET44* 1/2: 245/45 R18 100V M+S 8Jx18 ET30*



Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 000069 VVS 00006 9 TSN BHZ
DE 00 000089 WBA5K91010D894776 2398197

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
(VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE)

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Bitte sorgfältig aufbewahren, jedoch nicht im Fahrzeug

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
Please keep safely, but not inside the car

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
A garder avec précaution, mais pas dans le véhicule

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
Por favor guardar con cuidado, pero no en el vehículo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
Da conservare in luogo sicuro, non in macchina

CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
Favor guardar com cuidado, mas não no veículo

EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
Alstublieft goed bewaren, maar niet in het voertuig

EF-TYPEATTEST
Skal opbevares omhyggeligt, ikke i bilen

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK
Παρακαλώ φυλάξτε με ασφάλεια, αλλά όχι μέσα στο αυτοκίνητο

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Förvara omsorgsfullt dock ej i bilen




WBA5K91010D894776

Der Unterzeichner
Dr. N. Peter
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke:	BMW
0.2	Typ:	5K
	Variante:	5K91
	Version:	6A050000
0.2.1	Handelsbezeichnung:	M 550d xDrive
0.4	Fahrzeugklasse:	M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Bayerische Motoren Werke AG, D-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingeklebt ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	WBA5K91010D894776
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	2014-05-15
	mit dem in der am erteilten Genehmigung	e1*2007/46*0455*09

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

MÜNCHEN
(Ort) **11.07.2014**
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale			
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder: 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2	Achse 1/2
			Verteilergetriebe
			Hauptabmessungen
4.	Radstand:	2968	mm
5.	Länge:	4910	mm
6.	Breite:	1860	mm
7.	Höhe:	1462	mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2065	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	2110	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2570	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 1240	kg
		Achse 2: 1450	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4660	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.3	Zentralachsanhängers:	2000	kg
18.4	ungebremsten Anhängers:	750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	90	kg
	Antriebsmaschine		
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Bayer. Mot. Werke AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	N57D30C	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	Nein	
24.	Anzahl/Anordnung der Zylinder:	6; in Reihe	
25.	Hubraum:	2993	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1		Mono fuel	
27.	Nennleistung:	280.00	kW bei 4400 min ⁻¹
	oder maximale Nennleistung (Elektromotor)		- kW
	Höchstgeschwindigkeit		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	250	km/h

Achsen- und Radaufhängung			
30.	Spurweite:	1: 1600 mm	2: 1626 mm
35.	Reifen-/Radkombination:		
	1:	245/40 R19 98Y	8,5Jx19/ET33
	2:	245/40 R19 98Y	8,5Jx19/ET33
	Bremsanlage		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		-
	Aufbau		
38.	Code des Aufbaus:		AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:		WEISS
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		4;2 links, 2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		5
	Umweltverträglichkeit		
46.	Geräuschpegel		
	Standgeräusch:	73.00	dB(A) bei der Motordrehzahl: 3300 min ⁻¹
	Fahrgeräusch:	71.00	dB(A)
47.	Abgasnorm:		Euro 6 T
48.	Abgasverhalten:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*143/2013T
	Prüfverfahren	Typ I (Euro 6 T)	Typ I (Euro 6 T)
		Benzin/Diesel	Gas
CO:	g/km	221.7	mg/km
HC:	g/km		mg/km
THC:	g/km		mg/km
NMHC:	g/km		mg/km
NOx:	g/km	62.8	mg/km
HC + NOx:	g/km		mg/km
THC + NOx:	g/km	98.2	mg/km
Partikelmasse:	g/km	0.09	mg/km
Partikelzahl:	km ⁻¹	0.03 * 10¹¹	km ⁻¹ * 10
48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.500 m ⁻¹