

BMW Group - AIR: 2023-12-04 / 12:00
 Concessionnaire : 32711/06
 Modèle: M135I XD A
 Numéro d'identification du véhicule: WBA7L110407F56202
 Code de développement: F40
 Clé de type: 7L21
 Type maître: 7L21

Véhicule

BMW M135I XD A, 225kW

WBA7L110407F56202



Code de développement F40
 Couleur misano-blau metallic
 Niveau d'intégration réel S18A-22-11-560
 Début de la garantie constructeur 17 décembre 2019

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic en direct

ⓘ Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
-	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 janv. 2023 (SWID : 01552301).	Road Map EUROPE Live 2023-1	Road Map EUROPE Live 2023-3

Détails du véhicule

Type de véhicule

Véhicule de tourisme

Marque	BMW
Modèle	M135I XD A
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	7F56202
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA7L110407F56202
Code de développement	F40
Direction	LL
Moteur	B48E
Numéro de moteur	F4513586
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0280189EVH
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	S18A-19-11-534
Date de production	14 déc. 2019
Usine de production	LEIPZIG
Date de livraison	10 janv. 2020
Concessionnaire livreur	BMW AG, München, DE
Versión pays	EUR
Code peinture	C1D
Code garnitures	HLSW
Clé de type	7L21
Type de base	7L11
Type maître	7L21

Options

Équipements optionnels départ usine:

01AG Grand réservoir de carburant
01CB Etendue des mesures CO2
01DE Norme antipollution EU6 RDE
01RN BMW jante AL à rayons doubles 556M CG/GG
0230 Paquet supplém. selon EU
0248 Volant chauffant
0249 Volant multifonctions
02NH M Frein sport
02PA Antivol de vis de roue
02TB Boîte automatique sport
02VB Avertisseur de crevaison
02VC Kit réparation pneu
02VE M direction sport
0302 Dispositif d'alarme
0313 Rétroviseur extérieur rabattable

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0402 Toit ouvrant en verre panoramique
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0465 Banquette arriere rabattable
 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
 0493 Kit rangement
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04NE Chauffage des gaz blow-by
 04P2 Inserts décoratifs Illuminated Boston
 0534 Climatiseur automatique
 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 0552 Projecteur à LED adaptatif
 0563 Kit éclairage
 05AC Assistant feux de route
 05AQ Active Guard Plus
 05AS Driving Assistant
 05DA Désactivation airbag passager
 05DM Système d'aide au stationnement
 0610 Affichage tête-haute (HUD)
 06AE Teleservices
 06AF Appel d'urgence légal
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Téléphonie avec recharge sans fil
 06U3 BMW Live poste de conduite Professional
 06WD WLAN Hotspot
 0704 Chassis sport M
 0710 Volant en cuir M
 0711 Sièges sport M
 0715 Kit aérodynamique M
 0754 Spoiler arrière M
 0760 Poli brillant Shadow line
 0775 Pavillon anthracite
 07VB Pack confort
 0801 Version Allemagne
 0851 Langue allemand
 0879 Documentation de bord allemand
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
 08TF Protection piétons active
 09D6 Fahrerlebnis paket de
 E080 Batterie de 80 Ah

Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
17/02/2022	Clé	17132 km	40353	Clé 10
				 12000    12000  -76   -76  -76  10.4 %   10.4 %  10.4 %
17/02/2022	Maintenance	17132 km	40353 BYMYCAR CHENNEVIERES , CHENNEVIERES SUR MARNE	Automatique 40000 12/2023 01/2023

			
12000 12/2021			12000 12/2021
✓			✓

			
	12/2021		40000 11/2023
	✓		


12/2022

— 26/11/2020 Réparation 6941 km 31902 May & Olde GmbH, Heide Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Opération complémentaire avec Park Distance Control Valeur de travail 66 20 600	2 VT
Déposer et reposer bouclier avant complet Valeur de travail 51 11 000	7 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail 51 99 000	2 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail 51 99 000	2 VT
Rivet Pièce 51 71 7 002 953	10
Séparateur d'air avant Pièce 51 11 9 881 572	1

— 28/10/2020 Clé 6934 km 00050 Clé 10

			
22000 12/2021	0	0	22000 429

			
0	0 12/2021	0	50000 12/2023

	
0 01/2023	0

— 28/10/2020 Réparation 6934 km 00050 Tâche
Niederlassung München MINI München BMW AG, München

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

JAWA-Fzg.pflege-Paket Aktionspr.77,-Euro Pièce 11343	Local	1
---	-------	---

— 24/09/2020 Réparation 1 km 00102 Tâche
Niederlassung München Räder und Reifen Zentrum Garching BMW AG, Garching-Hochbrück

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Räderwäsche pro Satz lt. Kundenanforderu
Pièce I 5100111

Local

1

— 08/04/2020 Réparation

1 km

00102
Niederlassung
München
Räder und
Reifen Zentrum
Garching BMW
AG, Garching-
Hochbrück

Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Räderwäsche pro Satz (Winterräder)
Pièce I 5100111

Local

1

— 07/01/2020 Maintenance

13 km

30982 ISIS/
ITools int.
Kunden Inlan,
Garching

Manuel



VIN: **WBA7L110407F56202**

Généré sur **2023-12-04 12:03**



**Compteur
kilométrique**



**Statut financier et
juridique**



Dommage



Sources de données



+31

Nous avons vérifié 900+
sources de données dans **35**
pays



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

 Italie

 Lituanie

 États-Unis

 Slovaquie

 Suède

 Ukraine

 Slovénie

 Roumanie

 Canada

 Tchéquie


 Finlande

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

 Dernier kilométrage connu : 17 km

 1 relevé de kilométrage trouvé



Relevés du compteur kilométrique

2019-12 **17 km**

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Importé en France

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave



Importé

⚠ **Enregistrement trouvé**

2021-05

Importé en France

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités


Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?



Aucun enregistrement de dommages n'a été trouvé

Enregistrements des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation destinés peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
BMW



Marché du modèle
Europe

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2019-12

 Pays inconnu



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2021-05

 France



A été importé

Ce véhicule a été importé dans le pays indiqué

2021-05

 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par

SARL BARDIER Raphaël

Electricien - Mécanicien Auto
Réparations toutes marques

23 rue Remy Belleau 66750 St Cyprien

Port. 06 70 98 53 75 Tél. 04 68 22 51 04 Fax. 04 68 82 46 30



N° Siret : 47797688000021

Capital social : 3000,00 €

N° TVA : FR22477976880

FACTURE N° 31 758

Etablie le : 09/08/2023

Document édité en Euro

Page n° 1

Informations sur le véhicule

Immatriculation : FZ 020 LC

Marque : B.M.W.
Modèle : SERIE 1
Kilométrage : 38 598

N° de Série : WBA7L110407F56202

Référence	M	Qte / Tps	Désignation	Prix Unit.	Prix Net	Montant HT
2234401		1,000	PLAQUETTES DE FREINS AV	181,77	181,77	181,77
620983		1,000	TEMOINS D'USURE	27,62	27,62	27,62
LP3598		1,000	PLAQUETTES DE FREINS AR	121,83	121,83	121,83
620807		1,000	TEMOINS D'USURE	33,00	33,00	33,00
T1	F	2,000	REPLACER LES PLAQUETTES AV ET AR	58,00	58,00	116,00

PAYÉ

Libellé	Montant HT	Mt. Remise	Montant Net	
Total Pièces	364,22		364,22	TOTAL H.T. 480,22
Total Main d'oeuvre	116,00		116,00	TOTAL TVA. 20% 96,04
Total Ingrédient				TOTAL T.T.C. 576,26
Port				
Divers H.T.				
Information importante : N'oubliez pas de faire remplacer la distribution suivant les préconisations du constructeur.				NET A PAYER 576,26€