

BMW Group - AIR: 2024-09-25 / 11:40
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: X6 M
Numéro d'identification du véhicule: WBSGZ01030L589278
Code de développement: E71
Clé de type: GZ01
Type maître: GZ01

Véhicule

BMW X6 M, 408kW

WBSGZ01030L589278



Code de développement E71
Couleur carbon-schwarz
Niveau d'intégration réel E070-13-07-506
Début de la garantie constructeur 31 octobre 2012

Blocage de livraison



Des campagnes techniques sont présentes.

Campagnes techniques

Etat	N° d'action	Description	Réservation
Ouvert	10032430300	Remplacement de l'airbag conducteur (PSDI-5)  Blocage de livraison N° de campagne locale: -	
Ouvert	10072500200	E7x Remplacer l'airbag passager (PSPI-2)  Blocage de livraison N° de campagne locale: -	

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
-	Mise à jour possible (SWID : 00280005).	Road Map Europe PREMIUM 2013	Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2025-1

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	X6 M
Carrosserie	SC
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	L589278
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSGZ01030L589278
Code de développement	E71
Direction	LL
Moteur	S63
Numéro de moteur	20470303
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO5, J, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0389264W1G
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	E070-12-07-506
Date de production	21 sept. 2012
Usine de production	SPARTANBURG
Date de livraison	26 oct. 2012
Concessionnaire livreur	Niederlassung München, München, DE
Version pays	EUR
Code peinture	416
Code garnitures	ZBC8
Clé de type	GZ01
Type de base	GZ01
Type maître	GZ01

Options

Équipements optionnels départ usine:

0220 Correcteur d'assiette
0230 Equipements spécifiques UE
02NU Jante M à rayons doubles (Styl. 300)
02VA Réglage du châssis "Adaptive Drive"
0302 Dispositif d'alarme
0316 Commande automatique de hayon AR
0319 Télécommande universelle intégrée
0348 Highlight extérieur
0386 Rails de toit
03AH Caméra de recul et Top View
0403 Toit ouvrant en verre, électrique
0417 Pare-soleil porte arrière
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0441 Kit fumeur
0456 Siege confort avec memorisation
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04MY Bag. intér. cuir structure carbone noir
04NB Climatiseur auto régulation 4 zones
04UK Configuration 5 places
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0552 Projecteur à LED adaptatif
0563 Kit éclairage
0575 Prise de courant 12 V supplémentaire
05AC Assistant feux de route
05DA Désactivation airbag passager
05DK Side View Camera
0601 Fonction TV
0609 Système de navigation Professional
0610 Affichage tête-haute (HUD)
0612 BMW Assist
0614 Pré-équipement Internet
0615 Information BMW Online étendue
0616 BMW Online
0620 Système de commande vocale
0633 Préparation portable Business
0654 Tuner DAB
0698 DVD zone 2
06AA BMW TeleServices
06AB Commande système "TeleService"
06FF Système-DVD arrière
06FL Port USB/audio
06NF Interface musicale pour smartphone
06NR Apps
06VC Boîtier Combox
0752 Système audio High End Individual
0760 Poli brillant Shadow line
0761 Vitrage athermique Individual
0775 Pavillon anthracite
07SP Navi Professional/prééquip. Bluetooth
0801 Version Allemagne
0851 Langue allemand
0877 Suppression commande mixte
0879 Documentation de bord allemand
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08TH Identification panneaux de signalisation
08TN Ecl.de jour réglable par menu éclairage
0925 Dummy-SALAPA
0XT1 Indi. planche de bord gainée de cuir
A105 Batterie AGM 105 Ah
EWS4

Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif	
12/08/2020	Clé	63702 km	00104	Clé 1	
31000 01/2022		60000	0 -13 1.8 %	0 536	48000 60000 0 -226 30.9 %
12/08/2020	Réparation	63702 km	00104 Autohaus Hofmann GmbH, Ingolstadt	Tâche Tâche Tâche Tâche	

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

APAS TC-1-0026440100 Valeur de travail -	Local	12 VT
---	-------	-------

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE E7x Gelenkwelle vorn ersetzen !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
--	-------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM01SBOKD*BMGZ01	Local	
-------------------------	-------	--

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service Valeur de travail 00 52 048		0
--	--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM01WÄSCHE*BMGZ01	Local	
--------------------------	-------	--

Kostenlose Wagenoberwäsche Valeur de travail 00 00 002	Local	0
---	-------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Herr Stopfer !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
---	-------	------

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0170-3008728 !!! Valeur de travail -	Local	0 VT
---	-------	------

— 02/03/2020 Maintenance

61568 km

OSS-60003855 MS
Autoservice,
Pondorf

Manuel



— 25/03/2019 Clé

59027 km

00104

Clé 1



— 25/03/2019 Réparation

59027 km

00104
Autohaus
Hofmann
GmbH,
Ingolstadt

Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service
Valeur de travail | 00 52 048

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Kostenlose Wagenoberwäsche mit Bürstenwaschanlage
Valeur de travail | 00 00 002

Local



2 VT

— 13/03/2018 Clé

54400 km

00104

Clé 1



— 12/05/2015 Clé

0 km

04107

Clé 0

— 17/02/2015 Clé

15065 km

04561

Clé 1



— 02/12/2014 Clé

12010 km

00081

Clé 1



— 02/12/2014 Réparation

12010 km

00081
Niederlassung
Berlin BMW
AG, Berlin

Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Accueil-diagnostic sur le véhicule
Valeur de travail | 00 52 050

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Sommerräder gegen eingelagerte Winter- r
Valeur de travail | AZ36 00 2

Local

6 VT

Radsatzeinlagerungspaket BASIS
Pièce | 36700

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Flüssigkeitsstände im Motorraum prüfen u
Valeur de travail | AZ00 00 9

Local

2 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Valeur de travail | 00 00 610

3 VT

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce | 11 42 7 848 321

1

Huile moteur sae 0w-40 longlife-04
Pièce | 83 21 0 398 506

9

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105	2 VT
---	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail I 00 00 616	2 VT
--	------

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce I 64 11 9 248 294	1
--	---

Nettoyant boîtier filtre à pollen Pièce I 83 19 2 180 509	1
--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Opération supplémentaire Service filtre de recyclage d'air Valeur de travail I 00 00 617	3 VT
---	------

Microfiltre recyclage d'air Pièce I 64 31 9 194 098	1
--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer le balai d'essuie-glace côté gauche et côté droit Valeur de travail I 61 61 541	1 VT
--	------

Jeu balais d'essuie-glace Pièce I 61 61 0 038 893	1
--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Bitte das Kennzeichen vorne richten Valeur de travail I AZ00 01 1	Local	3 VT
--	-------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

KD2 -Reinigungspaket Standard (Innenraum) Pièce I 0099315	Local	1
--	-------	---

kostenlose Fahrzeugoberwäsche	Local	1
-------------------------------	-------	---

Pièce I 0011319

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 17/11/2014 Réparation 11749 km 04107 Tâche
 Niederlassung
 München
 BMW AG,
 München

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Neuwagenanschlußgarantie >206KW Local 1
 Pièce I 0099015

— 05/06/2014 Clé 9863 km 00081 Clé 1



— 05/06/2014 Réparation 9863 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW Tâche
 AG, Berlin Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Accueil-diagnostic sur le véhicule 0 VT
 Valeur de travail I 00 52 050

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : BA: der Bildschirm vom Navi ist erst in Rot und fällt dann aus bitte,Befund erstellen und instandsetzen bitte RÜ,10.06.14/Genc,-> Fehlerspeicher gelesen. Testmodul abgearbeitet. Laut Tester ist der, Fehler in der Leitung oder im CIC zu finden. Leitung parallel verlegt.,Steckverbindung geprüft i.O. Spannungsversorgung vom CID i.O.,-> TC Fall angelegt. Laut PuMa CID erst tauschen und rücksprache ob,F

ehler weiterhin vorhanden. CID getauscht Fehler weiterhin da. CID,zurückgetauscht und Freigabe für
CIC ers erhalten.,-> CIC ers Fahrzeug programmiert Navidaten geladen
Servicenummern,geschrieben. Nach
bereitungsarbeiten durchgeführt i.O.,###,

Réaliser un test véhicule Valeur de travail 00 00 006		4 VT
Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule Valeur de travail 61 00 006		9 VT
Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (avec le boîtier CAS) Valeur de travail 61 00 720		5 VT
Poursuite du test véhicule et effacement de la mémoire des défauts Valeur de travail 61 00 980		2 VT
Déposer et reposer l'écran central CID Valeur de travail 65 50 557		3 VT
Remplacer le CIC (Car Infotainment Computer) Valeur de travail 65 83 521		6 VT
Installer la(les) carte(s) de navigation Valeur de travail 65 90 600		2 VT
TeileClearing, montant forfaitaire Valeur de travail 00 58 677		2 VT
ES REMAN CIC / DAB Pièce 65 12 9 244 117		1
— Tâche		
Description :		
Est considéré comme visite répétée : Non		
Propos du client :		
Reinigungspaket Basis1 (Innenraum klein) Pièce 0099310	Local	1
— Tâche		
Description :		
Est considéré comme visite répétée : Non		
Propos du client :		
Flüssigkeitsstände im Motorraum prüfen u Valeur de travail AZ00 00 9	Local	2 VT
— Tâche		
Description :		
Est considéré comme visite répétée : Non		
Propos du client :		
— Tâche		
Description :		
Est considéré comme visite répétée : Non		
Propos du client :		
Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 2 298 528		3
— Tâche		

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 11/03/2014 Clé 8990 km 00081 Clé 1

19000	0	0	19000	50000	0	50000	60000	0
09/2014			202	09/2015			09/2016	10/2015

— 07/03/2014 Réparation 8990 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW Tâche
 AG, Berlin Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Dot.Nr.: 3913, 8mm,

Einen Reifen ersetzen (Aktionspreis) Som Valeur de travail I AZ36 50 1	Local	6 VT
Reifen / Räder Pièce I 85 45 2 548 970	Local	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce I 36 11 6 766 328		2
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce I 36 11 6 766 340		1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Winterräder gegen eingelagerte Sommer- r Valeur de travail I AZ36 00 1	Local	6 VT
Radsatzeinlagerungspaket BASIS Pièce I 36700	Local	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Reinigungspaket Standard Innenraum groß Pièce I 0099315	Local	1
--	-------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Füllmengen prüfen und ergänzen Local 1 VT
 Valeur de travail I AZ00 00 4

Détargent vitres avec antigel 2
 Pièce I 83 12 2 298 528

— 04/12/2013 Réparation 3861 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW
 AG, Berlin

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Accueil-diagnostic sur le véhicule 0 VT
 Valeur de travail I 00 52 050

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Kostenvoranschlag erstellen Local 1
 Pièce I 0000980

— 03/12/2013 Clé 6839 km 04543 Clé 1



— 03/12/2013 Réparation 3861 km 00081 Tâche
 Niederlassung Tâche
 Berlin BMW
 AG, Berlin

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception 0 VT
 Valeur de travail I 00 52 054

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Sommerräder gegen eingelagerte Winter- r Local 6 VT
 Valeur de travail I AZ36 00 2

Radsatzeinlagerungspaket BASIS
Pièce I 36700

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Reinigungspaket Basis1 (Innenraum klein)
Pièce I 0099310



Local

1

— 08/04/2013 Clé

3891 km

Clé 1



— 08/04/2013 Réparation

3861 km

00081
Niederlassung
Berlin BMW
AG, Berlin

Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Accueil-diagnostic sur le véhicule
Valeur de travail I 00 52 050

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Winterräder gegen eingelagerte Sommer- r
Valeur de travail I AZ36 00 1

Local

6 VT

Radsatzeinlagerungspaket BASIS
Pièce I 36700

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Reinigungspaket Standard Innenraum groß
Pièce I 0099315





Local

1

— 26/11/2012 Clé

1029 km

Clé 1



— 30/10/2012 Réparation 2 km 04107 Tâche
 Niederlassung
 München
 BMW AG,
 München

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Navigation-Freischaltcode abfragen und e Valeur de travail I AZ65 00 2	Local	3 VT
Ölnachfüllset ins Fahrzeug legen und Ken Valeur de travail I AZ00 20 0	Local	1 VT
Contrôle gratuit à la livraison Valeur de travail I 00 00 009		10 VT
Poser / remplacer les tapis de sol Valeur de travail I 51 47 970		2 VT
Ölnachfüllset Pièce I 99 99 0 011 100	Local	1
Détergent vitres avec antigel Pièce I 83 12 2 298 528		3

BMW X Series



VIN: WBSGZ01030L589278

Essence

2012

Généré le 2024-09-25 09:44



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage



Requiert ton attention

Sources de données



+31

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

i Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **10 pays** :



+4

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**



Italie



États-Unis



Danemark



Slovaquie



Suède



Finlande



Slovénie



Tchéquie



Roumanie



Lituanie


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 16 000 km
- 4 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2012-01 **10 km**

2013-12 **4 000 km**

2015-02 **15 000 km**

2015-04 **16 000 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

- ✓ **Aucun problème détecté**
Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

⚠ Attention

Ce véhicule a été endommagé 2 fois !

ℹ Note

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

Registre des dommages



Droite / Porte avant

2013-12

Allemagne

Domgages

Estimation du coût de réparation

1 501 € - 3 000 €

Cause possible du dommage

Inconnu

Groupes de dommages

Pièces de carrosserie extérieures

2015-04

 **Allemagne**



Dommmages

Estimation du coût de réparation

1 501 € - 3 000 €

Cause possible du dommage

Inconnu

Groupes de dommages

Pièces de carrosserie extérieures

Éclairage extérieur

Éléments structurels de la carrosserie

Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

 **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

 **Note**

Tranche d'émissions de CO2 : G (325 g/km)

Émissions de CO₂

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 210

Émissions CO₂ de ton véhicule

325 g/km Classe **G**

Émission de Co₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
BMW



Modèle
X Series



Variante
M



Type de carrosserie
SUV



Année de fabrication
2012



Déplacement moteur
4,4 l



Puissance moteur
408 kW (547 hp)



Type de carburant
Essence



Type de transmission
Automatique



Position du volant
Volant à gauche



Description du moteur
S63



Marché du modèle
Europe



Code du moteur
S63

Chronologie

6 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2012-01

 **Pays inconnu**



Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

2012-10

 Pays inconnu



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2013-12

 Allemagne



Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2015-04

 Allemagne



Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2015-06

 Allemagne



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2022-04

 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur