

BMW Group - AIR: 2024-09-06 / 15:58
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: 120D A
Numéro d'identification du véhicule: WBA1S71070V882208
Code de développement: F20
Clé de type: 1S81
Type maître: 1S81

Véhicule

BMW 120D A, 140kW

WBA1S71070V882208



Code de développement F20
Couleur mineral-grau metallic
Niveau d'intégration réel F020-23-03-500
Début de la garantie constructeur 7 mars 2017

Blocage de livraison



Des campagnes techniques sont présentes.

Campagnes techniques

| Etat | N° d'action | Description | Réservation |
|--------|-------------|---|-------------|
| Ouvert | 10032620300 | Remplacer l'airbag conducteur partie III (SDI)  Blocage de livraison N° de campagne locale: - | |

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée

Code de déblocage (abonnement)

Carte de navigation la plus récente contenue dans

Carte de navigation payante la plus récente

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Road Map EUROPE EVO 2017-1 (Version : 18 juil. 2024) | - | - | - |
| Road Map EUROPE EVO 2017-1 (Version : 18 juil. 2024) | Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 30 nov. 2022 (SWID : 0120006A). | Road Map EUROPE EVO 2023-1 | Road Map EUROPE EVO 2024-2 |

Détails du véhicule

| | |
|---|--------------------------|
| Type de véhicule | Véhicule de tourisme |
| Marque | BMW |
| Modèle | 120D A |
| Carrosserie | SH |
| Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères) | V882208 |
| Numéro d'identification du véhicule (17 caractères) | WBA1S71070V882208 |
| Code de développement | F20 |
| Direction | LL |
| Moteur | B47O |
| Numéro de moteur | 50799915 |
| Post-traitement des gaz d'échappement | EURO6, W, PI/CI, M, N1 I |
| Boîte de vitesses | AUT |
| Numéro de boîte de vitesses | 0806461ZYZR |
| Numéro de série de la headunit | HB2240H8125356 |
| Système propulseur | HECK |
| Niveau d'intégration usine | F020-17-03-502 |
| Date de production | 2 mars 2017 |
| Usine de production | LEIPZIG |
| Date de livraison | 11 avr. 2017 |
| Concessionnaire livreur | Fuhrpark, München, DE |
| Version pays | EUR |
| Code peinture | B39 |
| Code garnitures | HAAT |
| Clé de type | 1S81 |
| Type de base | 1S71 |
| Type maître | 1S81 |

Options

Équipements optionnels départ usine:

Équipement optionnel monté ultérieurement:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
 01CB Etendue des mesures CO2
 0205 Boîte de vitesses automatique
 0230 Paquet supplém. selon EU
 0249 Volant multifonctions
 0258 Pneus à capacité de roulage à plat
 02PU Roue AL BMW M à rayons doubles 461
 02VB Avertisseur de crevaison
 02VL Direction Sport variable
 0302 Dispositif d'alarme
 0322 Accès confort
 0337 Pack Sport M
 0403 Toit ouvrant en verre, électrique
 0413 Filet coffre arrière
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0465 Banquette arriere rabattable
 0481 Siège sport
 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
 0493 Kit rangement
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04AE Accoudoir central avant coulissant
 04FT Alu poli long. acc. noir brillant miroir
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
 0521 Détecteur de pluie
 0534 Climatiseur automatique
 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 0552 Projecteur à LED adaptatif
 0563 Kit éclairage
 0575 Prises 12 V supplémentaires
 05A1 LED Phares antibrouillard
 05AC Assistant feux de route
 05DA Désactivation airbag passager
 05DC Appuie-tête arrière pliable
 0609 Système de navigation Professional
 0698 DVD zone 2
 06AC Appel de détresse intelligent
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu
 06WA Combiné instruments à fonctions étendues
 0704 Chassis sport M
 0710 Volant en cuir M
 0715 Kit aérodynamique M
 0760 Poli brillant Shadow line
 0775 Pavillon anthracite
 07LF Modell M Sport
 07R7 Kit Innovation
 0801 Version Allemagne
 0851 Langue allemand
 0879 Documentation de bord allemand
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
 08TH Identification panneaux de signalisation
 09BM Pack navigation Connected Drive
 A090 Batterie AGM 90 Ah
 POLS Rembourrage tissu

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

Historiques du véhicule

| Date | Type d... | Kilométrage | Concessionnaire | Récapitulatif |
|------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| — | 18/07/2024 Clé | 139352 km | 04909 | Clé 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|-----------|---------|---|---|---------------|-------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 6000 | | 6000 | | 41000 | | 5000 | 34000 | | | |
| 03/2025 | | 03/2025 | | 03/2026 | | 03/2027 | | | 12/2025 | |
| 13/11/2023 Clé | | | 129074 km | | | 32892 | | Clé 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20000 | | 20000 | | 70000 | | 6000 | 60000 | | | |
| 03/2025 | | 03/2025 | | 02/2024 | | 03/2027 | | | 02/2024 | |
| 29/03/2023 Clé | | | 118630 km | | | | | Clé 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| -190 0.6 % | -190 | -190 | -190 | 6000 | | 7000 | -190 0.3 % | | | |
| 04/2023 | 04/2023 | 04/2023 | 04/2023 | 02/2024 | | 04/2023 | | | 02/2024 | |
| 29/03/2023 Maintenance | | | 118630 km | | | 32892 | | Automatique | | |
| | | | | | | Autohaus Michael Schmidt GmbH, Baierbrunn | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| -190 | -190 | -190 | -190 | 6000 | | 7000 | -190 | | | |
| 04/2023 | 04/2023 | 04/2023 | 04/2023 | 02/2024 | | 04/2023 | | | 02/2024 | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 29/03/2023 Réparation | | | 118636 km | | | 32892 | | Tâche | | |
| | | | | | | Autohaus Michael Schmidt GmbH, Baierbrunn | | Tâche | | |
| | | | | | | | | Tâche | | |
| | | | | | | | | Tâche | | |
| | | | | | | | | Tâche | | |
| | | | | | | | | Tâche | | |
| | | | | | | | | Tâche | | |
| | | | | | | | | Tâche | | |
| | | | | | | | | Tâche | | |

— Tâche

Description : Standardumfang

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Treuekarte 5+
Valeur de travail I -

Local

0 VT

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105

2 VT

— Tâche

Description : Bremse vorn

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service frein avant
Valeur de travail I 00 00 612

6 VT

Kit de réparation de plaquettes frein
Pièce I 34 11 8 855 002

1

| | |
|--|---|
| Palpeur usure garnitures freins avant g Pièce I 34 35 6 792 289 | 1 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Pâte pour plaquettes de frein Pièce I 83 19 2 158 851 | 2 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Nettoyant pour freins, sans acétone Pièce I 83 19 2 413 695 | 1 |
|--|---|

— Tâche

Description : Motoröl**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610 | 3 VT |
|---|------|

| | |
|--|---|
| Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11 42 8 575 211 | 1 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| BMW Engine Oil LL04 0W30 Pièce I 83 21 2 405 950 | 5 |
|---|---|

— Tâche

Description : Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Service microfiltre Valeur de travail I 00 00 616 | 2 VT |
|--|------|

| | |
|---|---|
| Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce I 64 11 9 237 555 | 1 |
|---|---|

— Tâche

Description : Luftfiltereinsatz**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Service cartouche de filtre à air Valeur de travail I 00 00 602 | 2 VT |
|--|------|

| | |
|---|---|
| Élément filtre à air Pièce I 13 71 8 511 668 | 1 |
|---|---|

— Tâche

Description : Kraftstofffilter**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|---|------|
| Entretien filtre à carburant Valeur de travail I 00 00 604 | 3 VT |
|---|------|

| | |
|--|---|
| Cartouche de filtre à carburant Pièce I 13 32 7 822 497 | 1 |
|--|---|

— Tâche

Description : Fahrzeug-Check**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service contrôle véhicule
Valeur de travail I 00 00 624

— Tâche

Description : 10013500300 (SK)- F1x F2x F3x B47O B47K B47U Steue

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Programmer les boîtiers électroniques 8 VT
Valeur de travail I 00 71 907

Opération supplémentaire : contrôle du message CCM et du niveau de liquide de refroidissement 1 VT
Valeur de travail I 00 73 678

— Tâche

Description : Beide Bremsscheiben vorn aus- und einbauen/ ersetzen

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant 3 VT
Valeur de travail I 34 11 613

Vis à six pans creux 2
Pièce I 34 21 1 161 806

Vis Torx avec rondelle 4
Pièce I 34 10 6 864 424

Disque de frein ventilé 2
Pièce I 34 11 6 792 217

— 14/02/2022 Clé 102919 km 32892 Clé 0

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 6000 | 7000 | 17000 | | |
| 04/2023 | 407 | 407 | 407 | 03/2022 | 04/2023 | 03/2022 | | |

— 14/02/2022 Maintenance 102919 km 32892 Manuel

Autohaus
Michael
Schmidt,
Baierbrunn

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ |

— 02/02/2022 Réparation 102928 km 32892 Tâche

Autohaus
Michael
Schmidt GmbH
, Baierbrunn

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description : Service Standardumfang

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

— Tâche

Description : Service Bremsflüssigkeit

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|-------|------|
| !!! unknown BMW-Id 3499001 Fahrzeug Bremsenprüfstand gefahren Werte gemessen/Neuteile verbaut !!! Valeur de travail 34 99 001 | Local | 3 VT |
| Service liquide de frein Valeur de travail 00 00 618 | | 4 VT |
| liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 2 184 843 | | 1.5 |
| Spray nettoyant pour freins Pièce 83 19 2 153 367 | | 8 |

— Tâche

Description : HU/AU durchführen

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|-------|------|
| Abgasuntersuchung Diesel 2 Jährig Endrohrmessung Valeur de travail - | Local | 1 VT |
| Bereitstellen zur Hauptuntersuchung Valeur de travail - | Local | 1 VT |
| Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception Valeur de travail 00 52 054 | | 1 VT |
| Contrôle préliminaire de service pour contrôle technique (seulement pour le marché allemand) Valeur de travail 00 00 671 | | 1 VT |

— Tâche

Description : Flüssigkeitsstände prüfen, ggf. ergänzen

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|-------|------|
| !!! unknown BMW-Id 0000074 Flüssigkeitsstände prüfen, ggf. ergänzen !!! Valeur de travail 00 00 074 | Local | 0 VT |
|---|-------|------|

— Tâche

Description : Kostenlose Position

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|--|-------|------|
| !!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne Berechnung waschen !!! Valeur de travail 00 11 393 | Local | 1 VT |
| !!! unknown BMW-Id 0011391 Fussraum aussaugen !!! Valeur de travail 00 11 391 | Local | 1 VT |
| Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception Valeur de travail 00 52 054 | | 1 VT |

Initialiser le contrôle de la pression des pneus
Valeur de travail | 36 11 003

1 VT

— Tâche

Description : Wassereintritt lokalisieren

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur

6 VT

Valeur de travail | 51 99 000

— 25/01/2022 Clé

102539 km

Clé 0



— 25/01/2022 Réparation

102928 km

32892

Tâche

Autohaus
Michael
Schmidt GmbH
, Baierbrunn

— Tâche

Description : Kaskoschaden

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception

1 VT

Valeur de travail | 00 52 054

Réaliser un test véhicule

4 VT

Valeur de travail | 00 00 006

Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord

1 VT

Valeur de travail | 61 21 528

Opérations de dépose et repose de la porte avant côté gauche ou droit pour mise en peinture

10 VT

Valeur de travail | 51 18 750

Opérations de dépose et repose des portes arrière gauche ou droite pour mise en peinture

3 VT

Valeur de travail | 51 18 850

Opérations de dépose et de repose pour peindre le panneau latéral arrière droit

4 VT

Valeur de travail | 51 18 725

Déposer et poser le panneau latéral avant droit

8 VT

Valeur de travail | 41 35 582

Déposer et reposer/remplacer le recouvrement de bas de caisse côté gauche ou droit

4 VT

Valeur de travail | 51 71 947

Dépose et repose de la porte avant gauche ou droite

3 VT

Valeur de travail | 41 51 580

Dépose et repose/remplacement isolation phonique porte avant gauche ou droite

7 VT

Valeur de travail | 51 48 560

| | | |
|--|-------|-------|
| Déposer et reposer/remplacer le cache d'encadrement de vitre de la porte avant gauche ou droite Valeur de travail I 51 32 920 | | 3 VT |
| Déposer/reposer ou remplacer la glace de porte avant gauche ou droite Valeur de travail I 51 32 670 | | 2 VT |
| Déposer et poser le lève-vitre électrique de la porte avant gauche ou droite Valeur de travail I 51 33 501 | | 1 VT |
| Dépose et repose de la porte arrière gauche ou droite Valeur de travail I 41 52 580 | | 3 VT |
| Dépose et repose/remplacement isolation phonique porte arr. gauche ou droite Valeur de travail I 51 48 570 | | 6 VT |
| Déposer/reposer ou remplacer le cache intérieur sur cadre de glace de porte gauche ou droite Valeur de travail I 51 34 660 | | 2 VT |
| Déposer et poser/remplacer le cache d'encadrement de vitre de la porte arrière côté gauche ou droit Valeur de travail I 51 34 920 | | 2 VT |
| Remplacer la glace de porte arrière gauche ou droite Valeur de travail I 51 34 671 | | 5 VT |
| Déposer et reposer complètement le lève-vitre électrique arrière côté gauche ou droit Valeur de travail I 51 37 501 | | 2 VT |
| Remplacer la glace dans le cadre de glace arrière gauche ou droit Valeur de travail I 51 34 691 | | 10 VT |
| Déposer et reposer doublure de bouclier arrière Valeur de travail I 51 12 656 | | 9 VT |
| Remplacer le pot de recouvrement Valeur de travail I 41 63 503 | | 4 VT |
| Déposer et reposer/remplacer la moulure de toit côté gauche ou droit Valeur de travail I 51 13 780 | | 1 VT |
| Poursuite du test véhicule et effacement de la mémoire des défauts Valeur de travail I 61 00 980 | | 2 VT |
| Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail I 51 99 000 | | 24 VT |
| Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail I 51 99 000 | | 18 VT |
| Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail I 51 99 000 | | 12 VT |
| Musterblech Pièce I FT99 99 5 000 0 | Local | 1 |
| Entsorgung Alteile Pièce I FT99 99 6 000 0 | Local | 1 |
| KLEINMATERIAL Pièce I FT99 99 5 000 0 | Local | 1 |
| Emblème Pièce I 51 14 8 058 881 | | 1 |
| Kit de réparation p. vitre, à froid, 1 h Pièce I 83 19 2 289 285 | | 1 |
| Couche d'adhésion VP 206 Pièce I 83 19 9 407 777 | | 1 |

| | |
|--|---|
| Nettoyant R1 Pièce I 83 19 2 211 217 | 1 |
| Pot de recouvrement Pièce I 51 17 7 238 095 | 1 |
| Poignée peinte à droite Pièce I 51 21 7 326 918 | 1 |

— 10/11/2021 Clé

100797 km

Clé 0



— 05/11/2021 Réparation

100801 km

32892
Autohaus
Michael
Schmidt GmbH
, BaierbrunnTâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description : Tempomat und Limiter Fehlermeldung 6112550200**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Réaliser un test véhicule Valeur de travail I 00 00 556 | 2 VT |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord Valeur de travail I 61 21 528 | 1 VT |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule Valeur de travail I 61 00 006 | 2 VT |
|---|------|

| | |
|--|------|
| Remplacer la centrale de commande de colonne de direction Valeur de travail I 61 31 513 | 4 VT |
|--|------|

| | |
|---|---|
| Unité interrupteurs colonne de direction Pièce I 61 31 9 351 153 | 1 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Vis microenrobée 6-pans Pièce I 32 30 2 635 621 | 1 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Câble de liaison volant Pièce I 32 30 7 848 329 | 1 |
|--|---|

— Tâche

Description : HAG reinigen und einsprühen**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail I 51 99 000 | 2 VT |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception Valeur de travail I 00 52 054 | 1 VT |
|---|------|

| | |
|--|----|
| Nettoyant pour freins, sans acétone Pièce I 83 19 2 413 695 | 10 |
|--|----|

| | |
|---|------|
| Poudre aérosol Pièce I 83 19 2 473 511 | 0.25 |
|---|------|

— Tâche

Description : Kostenlose Position

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

| | | |
|--|-------|------|
| !!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne Berechnung waschen !!! Valeur de travail I 00 11 393 | Local | 1 VT |
| !!! unknown BMW-Id 0011391 Fussraum aussaugen !!! Valeur de travail I 00 11 391 | Local | 1 VT |
| Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception Valeur de travail I 00 52 054 | | 1 VT |
| Initialiser le contrôle de la pression des pneus Valeur de travail I 36 11 003 | | 1 VT |

— 23/04/2021 Clé

89881 km

Clé 0



— 23/04/2021 Maintenance

89881 km

32892
Autohaus
Michael
Schmidt,
Baierbrunn

Manuel



— 19/04/2021 Clé

89835 km

Remote KeyRead



— 19/04/2021 Réparation

89886 km

32892
Autohaus
Michael
Schmidt GmbH
, Baierbrunn

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description : Standardumfang

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|--|------|
| Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105 | | 2 VT |
|---|--|------|

— Tâche

Description : Motoröl

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | |
|--|------|
| Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610 | 3 VT |
| Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 8 575 211 | 1 |
| BMW Engine Oil LL04 5W30 Pièce 83 21 2 405 948 | 5 |
| Nettoyant pour freins, sans acétone Pièce 83 19 2 413 695 | 6 |

— Tâche

Description : Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | |
|---|------|
| Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616 | 2 VT |
| Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce 64 11 9 237 555 | 1 |

— Tâche

Description : Flüssigkeitsstände prüfen, ggf. ergänzen

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | |
|---|------|
| !!! unknown BMW-Id 0000074 Flüssigkeitsstände prüfen, ggf. ergänzen Local !!! Valeur de travail 00 00 074 | 0 VT |
|---|------|

— Tâche


Description : Kostenlose Position

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | |
|--|------|
| !!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne Berechnung waschen !!! Local Valeur de travail 00 11 393 | 1 VT |
| !!! unknown BMW-Id 0011391 Fussraum aussaugen !!! Local Valeur de travail 00 11 391 | 1 VT |
| Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception Valeur de travail 00 52 054 | 1 VT |

— 19/03/2020 Clé 72774 km 32892 Clé 0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
|  17000 08/2021 |  |  17000 492 |  |  15000 |  -18 2.5 % |  8000 |  48000 08/2023 |  04/2020 |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|

— 19/03/2020 Maintenance 72774 km 32892 Automatique

Autohaus
Baierbrunn
GmbH,
Baierbrunn



— 19/03/2020 Réparation 72841 km 32892 Tâche
 Autohaus Tâche
 Michael Tâche
 Schmidt GmbH Tâche
 , Baierbrunn Tâche
 Tâche

— Tâche

Description : Service Beratung

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service 0 VT
 Valeur de travail I 00 52 052

— Tâche

Description : Haupt- und Abgasuntersuchung

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Présentation au contrôle antipollution 5 VT
 Valeur de travail I 00 00 527

Contrôle préliminaire de service pour contrôle technique (seulement 6 VT
 pour le marché allemand)
 Valeur de travail I 00 00 671

Régler le faisceau du phare 2 VT
 Valeur de travail I 63 10 502

Régler les phares antibrouillard 1 VT
 Valeur de travail I 63 10 515

— Tâche

Description : Standardumfang

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard 2 VT
 Valeur de travail I 00 00 105

— Tâche

Description : Service Bremsflüssigkeit

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id 3499001 Fahrzeug auf Bremsenprüfstand gefahrenLocal 3 VT
 auf Dichtheit geprüft !!!
 Valeur de travail I 34 99 001

Service liquide de frein 5 VT
 Valeur de travail I 00 00 618

Bremsflüssigkeit DOT 4 Local 1.5
 Pièce I FT1942059

Nettoyant pour freins, sans acétone 2
 Pièce I 83 19 2 413 695

— Tâche

Description : 0011400500
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Contrôler label/remplacer radiateur de recyclage des gaz d'échapp. et récupérer électrovanne de recyclage des gaz d'échapp. puis nettoyer tuyau de recyclage AGR 28 VT
 Valeur de travail I 00 68 741

Opération supplémentaire : réaliser un essai de fonctionnement des capteurs de pression 3 VT
 Valeur de travail I 00 68 742

Refroidisseur de gaz d'échappement 1
 Pièce I 11 71 8 596 444

Jeu de pièces de fixation 1
 Pièce I 11 71 8 597 652

Raccord de tube 2
 Pièce I 11 71 7 799 853

Joint torique 1
 Pièce I 11 61 8 583 456

— Tâche

Description : Flüssigkeiten auffüllen JA () NEIN (X)
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception 0 VT
 Valeur de travail I 00 52 054

— Tâche

Description : Kostenlos Positionen
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Lavage de la carrosserie 1 VT
 Valeur de travail I 00 11 319

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception 0 VT
 Valeur de travail I 00 52 054

— 25/09/2019 Clé 60802 km 32892 Clé 0



— 24/09/2019 Réparation 60806 km 32892 Tâche
 Autohaus Tâche
 Michael Tâche
 Schmidt GmbH
 , Baierbrunn

— Tâche

Description : Serviceberatung

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception 0 VT
 Valeur de travail I 00 52 054

— Tâche

Description : Tempomatschalter löst sich auf

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer et reposer/remplacer les deux interrupteurs volant multifonction 3 VT
 Valeur de travail I 61 31 721

Interrupt. volant multifonctions M-Sport 1
 Pièce I 61 31 7 849 411

Jeu de vis 1
 Pièce I 32 30 7 848 333

— Tâche

Description : Wischer hinten ist locker

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du véhicule 1 VT
 Valeur de travail I 61 99 000

Réaliser un test véhicule 4 VT
 Valeur de travail I 00 00 006

Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord 1 VT
 Valeur de travail I 61 21 528

Dépose et repose/remplacement de la garniture du hayon 4 VT
 Valeur de travail I 51 49 500

— 26/08/2019 Clé 58374 km 32892 Clé 0

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|---------|---|---------|------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 26000 | 0 | 19000 | 2900 | | 0 |
| 06/2020 | 309 | 309 | 309 | 03/2020 | | 06/2020 | | | 04/2020 |

— 26/08/2019 Maintenance 58374 km 32892 Automatique

Autohaus
 Baierbrunn
 GmbH,
 Baierbrunn

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|---------|-------|------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 26000 | 03/2020 | 19000 | 2900 | | 04/2020 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |

— 26/08/2019 Réparation 58390 km 32892 Tâche

Autohaus
 Michael
 Schmidt GmbH
 , Baierbrunn Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description : Serviceberatung**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|--|------|
| Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception | 0 VT |
| Valeur de travail I 00 52 054 | |

— Tâche

Description : Standardumfang**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|-------------------------------|------|
| Service prestations standard | 2 VT |
| Valeur de travail I 00 00 105 | |

— Tâche

Description : Service Fahrzeug-Check**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|-------------------------------|------|
| Service contrôle véhicule | 6 VT |
| Valeur de travail I 00 00 624 | |

— Tâche

Description : Service Motoröl**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|-------------------------------|------|
| Service huile moteur | 3 VT |
| Valeur de travail I 00 00 610 | |

| | | |
|---------------------------------|-------|---|
| BMW Engine Oil LL04 5W30 1000ML | Local | 5 |
| Pièce I FT77700035 | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Kit cartouche de filtre à huile | 1 |
| Pièce I 11 42 8 575 211 | |

— Tâche

Description : Service Mikrofilter**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

| | |
|-------------------------------|------|
| Service microfiltre | 2 VT |
| Valeur de travail I 00 00 616 | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Microfiltre/filtre à charbon actif | 1 |
| Pièce I 64 11 9 237 555 | |

— Tâche

Description : Service Luftfiltereinsatz**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service cartouche de filtre à air
Valeur de travail I 00 00 602

2 VT

Elément filtre à air
Pièce I 13 71 8 511 668

1

— Tâche

Description : Service Kraftstofffilter

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Entretien filtre à carburant
Valeur de travail I 00 00 604

3 VT

Cartouche de filtre à carburant
Pièce I 13 32 8 572 522

1

— Tâche

Description : Flüssigkeiten auffüllen JA (X) NEIN ()

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id 0000002 Flüssigkeiten kontrollieren auf Kundenwunsch !!!
Valeur de travail I 00 00 002

Local

1 VT

Scheibenklar 1L
Pièce I FT1942000

Local

1.5

— Tâche

Description : Kostenlos Positionen

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Lavage de la carrosserie
Valeur de travail I 00 11 319

1 VT

— 03/01/2019 Clé

44257 km

01807

Clé 0



17000
06/2020



17000
543



17000
543



17000
543



41000



0
03/2020



35000



17000
06/2020



0
04/2020

— 03/01/2019 Réparation

44257 km

01807

Tâche

Niederlassung
München
Filiale Solln
BMW AG,
München

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I 5131011

| | |
|---|---|
| Joint de pare-brise Pièce I 51317240671 | 1 |
| Tampon Pièce I 51317288462 | 5 |
| Agrafe Pièce I 51437321215 | 2 |
| Insonorisation p auvent Pièce I 51487325890 | 1 |
| Kit de réparation p. vitre, à froid, 1 h Pièce I 83192289285 | 1 |
| Pare-brise vert capt. pluie/lumin./buée Pièce I 51317273823 | 1 |

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM01000572

Local

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM01000871

Local

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM02000551

Local

Service-Reinigung
Pièce I AZ11320

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM04000872

Local

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

06/06/2018 Clé 30229 km 32892 Clé 0

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|---|-------|---------|-------|---------|---|---|---------|
| | | | | | | | | | | |
| 800 | 0 | 800 | 0 | 50000 | 0 | 46000 | 32000 | 0 | 0 | 0 |
| 03/2019 | | 298 | | | 03/2020 | | 03/2021 | | | 04/2020 |

06/06/2018 Maintenance 30229 km 32892 Manuel
 Autohaus Baierbrunn GmbH, Baierbrunn

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| ✓ | | ✓ | | | | | | | |

01/06/2018 Réparation 30237 km 32892 Tâche
 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Baierbrunn
 Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche

Tâche

Description : Serviceberatung

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service 0 VT
 Valeur de travail | 00 52 052

Tâche

Description : BSI Paket

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Nettoyant pour freins, sans acétone 2
 Pièce | 83 19 2 413 695

Nettoyant pour freins, sans acétone -2
 Pièce | 83 19 2 413 695

Filtre habitacle prod.de nett.boîtier 1
 Pièce | 83 19 2 451 455

Filtre habitacle prod.de nett.boîtier -1
 Pièce | 83 19 2 451 455

Tâche

Description : 8700060000

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard 2 VT
 Valeur de travail | 00 00 105

Tâche

Description : 8700020000

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|--|-------|------|
| Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610 | | 3 VT |
| BMW Engine Oil LL04 5W30 1000ML Pièce FT77700035 | Local | 5 |
| Dichtring Pièce FT99 99 6 000 1 | Local | 1 |
| Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 8 575 211 | | 1 |

— Tâche

Description : 8764010000

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|--|------|
| Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616 | | 2 VT |
| Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce 64 11 9 237 555 | | 1 |

— Tâche


Description : Kostenlos Positionen

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|--|--|------|
| Lavage de la carrosserie Valeur de travail 00 11 319 | | 1 VT |
| Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service Valeur de travail 00 52 052 | | 0 VT |

— 17/04/2018 Clé 25011 km 04107 Clé 0



— 17/04/2018 Réparation 25011 km 04107 Tâche
Niederlassung Tâche
München Tâche
BMW AG, Tâche
München Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Accueil-diagnostic auprès du véhicule avec le client sans ticket service
Valeur de travail I 00 52 053

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | |
|--|------|
| Réaliser un test véhicule Valeur de travail I 00 00 006 | 4 VT |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Remplacer la valve de recyclage des gaz d'échappement Valeur de travail I 11 71 501 | 7 VT |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord Valeur de travail I 61 21 528 | 1 VT |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule Valeur de travail I 61 00 006 | 7 VT |
|---|------|

| | |
|--|------|
| Codage/programmation de(s) boîtier(s) électronique(s), y compris effacement de la mémoire des défauts Valeur de travail I 61 00 730 | 4 VT |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Poursuite du test véhicule et effacement de la mémoire des défauts Valeur de travail I 61 00 980 | 2 VT |
|---|------|

| | |
|--|---|
| Joint metal Pièce I 11 71 8 579 364 | 1 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Soupape AGR Pièce I 11 71 8 513 132 | 1 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Vis a tete ovale Pièce I 35 21 7 685 343 | 2 |
|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Collier Pièce I 07 12 9 952 104 | 2 |
|------------------------------------|---|

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|-------|------|
| Füllstände prüfen und ergänzen Valeur de travail I AZ00 33 3 | Local | 1 VT |
|---|-------|------|

| | |
|--|---|
| Détergent vitres avec antigel Pièce I 83 12 2 413 061 | 3 |
|--|---|

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|------------------------------------|-------|---|
| Service-Reinigung Pièce I 11320 | Local | 1 |
|------------------------------------|-------|---|

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|-------|-------|
| Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Valeur de travail I AZ99 99 0 | Local | 16 VT |
| Peindre la garniture du bouclier M arrière Valeur de travail I 99 69 571 | | 9 VT |

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|--|-------|---|
| Kennz.Unterl BMW Pièce I 99 99 0 000 251 | Local | 1 |
| Habillage de pare-chocs apprêté arrière Pièce I 51 12 8 064 151 | | 1 |
| Set de colle K6 Pièce I 83 19 2 317 925 | | 1 |
| Kit support de PDC arrière Pièce I 51 12 8 079 576 | | 1 |
| Guide pare-chocs latéral gauche Pièce I 51 12 8 063 451 | | 1 |
| Guide pare-chocs latéral droit Pièce I 51 12 8 063 452 | | 1 |
| Feuille protectrice gauche Pièce I 51 12 7 400 289 | | 1 |
| Feuille protectrice droite Pièce I 51 12 7 400 290 | | 1 |
| Support de pare-chocs arrière Pièce I 51 12 7 240 912 | | 1 |
| Guide central arriere Pièce I 51 12 7 371 712 | | 1 |
| Ecrou à six pans Pièce I 07 14 7 266 441 | | 4 |
| Vis six pans Pièce I 07 14 9 213 164 | | 6 |
| Ecrou combiné Pièce I 07 14 7 305 178 | | 7 |
| Vis à tête bombée Pièce I 07 14 7 127 714 | | 8 |
| Capteur à ultrasons gris minéral Pièce I 66 20 9 261 613 | | 1 |
| Anneau de découplage de capteur PDC Pièce I 66 20 6 923 000 | | 4 |
| Eclairage de plaque LED Pièce I 63 26 7 193 294 | | 2 |
| Rondelle joint Pièce I 51 12 7 240 917 | | 2 |
| Rondelle Pièce I 07 11 9 904 208 | | 4 |

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|-------|------|
| Füllstände prüfen und nicht ergänzen Valeur de travail I AZ00 33 4 | Local | 1 VT |
| Kennzeichen und Zulassungsgebühren (KEN Pièce I 0099162 | Local | 1 |
| Schadenbedingte Reparaturreinigung Pièce I 11321 | Local | 1 |

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

| | | |
|---|-------|---|
| Verbringung von der BMW Niederlassung Mü Pièce I 11318 | Local | 1 |
|---|-------|---|

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

| | | |
|---|-------|----|
| Lackmaterial Pièce I 99 99 9 999 990 | Local | 93 |
|---|-------|----|

— 08/12/2017 Clé 16690 km 31585 Clé 0



— 29/11/2017 Clé 16689 km 31585 Clé 0



— 18/10/2017 Clé 16577 km 04107 Clé 0



— 18/10/2017 Réparation 16577 km 04107 Tâche
 Niederlassung Tâche
 München Tâche
 BMW AG, Tâche
 München Tâche
 Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm
Valeur de travail I 00 52 054

Local

0 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Motorkontrolllampe leuchtet immer gelbauf-Kabel im Motorraum Marderschaden,>Fzg-Test
Fehlerspeichereinträge geprüft Marderschaden geprüft Fotos,im GW-Ordner Motorkabelbaum defekt
bestellt,,Kabelbaum
eingabaut und anschließend Fehlerspeicher gelöscht,Motor- und Motorraum reinigen
Valeur de travail I AZ00 32 0

Local

4 VT

Réaliser un test véhicule
Valeur de travail I 00 00 006

4 VT

Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du
véhicule
Valeur de travail I 61 99 000

3 VT

Remplacer le faisceau de câbles, partie moteur
Valeur de travail I 12 51 501

42 VT

Réaliser un test véhicule
Valeur de travail I 00 00 556

2 VT

Faisc.de câbles,moteur,module injecteur
Pièce I 12 51 8 595 284

1

Huile pour boîtes automatiques 3+
Pièce I 83 22 2 289 720

2

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**kostenlose Fahrzeugoberwäsche
Pièce I 0011319

Local

1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Füllstände prüfen und nicht ergänzen
Valeur de travail I AZ00 33 4

Local

1 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** Übernahme Auftrag,

Endkontrolle
Valeur de travail I AZ00 45 0

Local

1 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 17/10/2017 Clé

16576 km

04107

Clé 0



15000
03/2019



0



15000
530



0



60000



0
03/2020



60000



46000
03/2021



0
04/2020

— 06/04/2017 Maintenance

2 km

30982 ISIS/
ITools int.
Kunden Inlan,
Garching

Manuel



0
04/2017
✓



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C58236388

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| | | |
|--|---|--|
| NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique | (3) DATE DU CONTRÔLE 21/12/2023 | N° DU PROCÈS-VERBAL 23005970 |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | |
|--|---|--|

| |
|---|
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 20/12/2025 |
|---|

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

| |
|---|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique |
|---|

| |
|--|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE |
| N° D'AGRÈMENT : S057C297 |
| (9) RAISON SOCIALE : SARL CLOUANGE AUTO SECURITE |
| (3) COORDONNÉES : ZAC BELLE FONTAINE 57185 CLOUANGE Tél : 0372606484 |

| |
|---|
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
| N° D'AGRÈMENT : 057C1163 |
| NOM ET PRÉNOM : Non renseignés |
| SIGNATURE : |



| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
| (2) Immatriculation et pays MKST159 (D) | Date d'immatriculation 23/03/2021 | Date de 1 ^{ère} mise en circulation 07/03/2017 |
| Marque BMW | Désignation commerciale SERIE 1 | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) VVBATS71070V882208 | (5) Catégorie internationale M1 | Genre VP |
| Type/CNIT 1K41S716A350000 | Énergie GO | |
| Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation étranger | | |

| |
|---|
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 129873 |
|---|

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | |
|---|--------|
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | |

| | AVANT | | ARRIERE | |
|--|---------|-----------|---------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -6.3 m/km | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 1 % | | 8 % | |
| Forces verticales : | 771 daN | | 722 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 282 daN | 285 daN | 250 daN | 211 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 16 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 282 daN | 285 daN | 250 daN | 211 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : | 68 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 27 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité (0.1 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1 C3 : <0.1 m-1 Moyenne : <0.1 m-1 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.1 % | -1.2 % | | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | -3.0 % | -2.5 % | | |



FACTURE - 1 -1826

Date de facturation: 05.09.2024

Échéance: 05.10.2024

Type d'opération: Prestation de services

MSR PERFORMANCE - MSR AUTOMOBILE

Thomas

Travée n°1, cité de l'alouetterie - RD838

91470 forges-les-bains

0607876544

msrperformance91@gmail.com

BMW 120D - WW211CS - WBA1S71070V882208 - 142507km

Chèque cadeau 80e loto 2023

| Description | Qté | Unité | Prix unitaire | TVA | Montant |
|----------------------------------|------|--------|---------------|---------|---------|
| Mains d'oeuvres méca T1 | 1,00 | h | 63,00 € | 20,00 % | 75,60 € |
| Vidange moteur fourniture client | | | | | |
| Traitement des déchets | 1,00 | Recycl | 3,67 € | 20,00 % | 4,40 € |

Sous-total TTC 80,00 €

Remise 80,00 €

Total HT 0,00 €

TVA 20,00 % 0,00 €

Total TTC 0,00 €

Moyens de paiement:

Banque: LCL

SWIFT/BIC: CRLYFRPP

IBAN: FR4330002011850000070239W54

Solution 2, 3 ou 4 fois (avec frais), CB, Espèce

Conditions de paiement:

30 jours

Intérêts de retard:

10,00 %

Article R322-8 du code de la route - modification véhicule motorisé

Régime particulier - Bien d'occasion, TVA appliqué sur marge "article 297 A du CGI et directive communautaire 2006/112/CE

MSR PERFORMANCE - MSR AUTOMOBILE - SASU

Travée n°1, cité de l'alouetterie - RD838 91470 forges-les-bains

Numéro de SIRET: 90161328100012 - Numéro de TVA: FR93901613281 - Evry B 901613281



FACTURE - 1 -1611

Date de facturation: 13.03.2024

Échéance: À la réception de la facture

Type d'opération: Prestation de services

MSR PERFORMANCE - MSR AUTOMOBILE

Thomas

Travée n°1, cité de l'alouetterie - RD838

91470 forges-les-bains

0607876544

mrsperformance91@gmail.com

BMW 120D - WW211CS - WBA1S71070V882208 - 131070km

| Description | Qté | Unité | Prix unitaire | TVA | Remise | Montant |
|--------------------------------|------|---------|---------------|---------|---------|----------|
| Forfait vidange crépine 8HP ZF | 1,00 | forfait | 491,67 € | 20,00 % | 10,00 % | 531,00 € |
| Forfait purge de frein dot4 | 1,00 | forfait | 49,17 € | 20,00 % | 0,00 % | 59,00 € |
| Traitement des déchets | 1,00 | Recycl | 5,00 € | 20,00 % | 0,00 % | 6,00 € |
| Nettoyant | 1,00 | pce | 16,00 € | 20,00 % | 50,00 % | 9,60 € |
| Essai routier | 0,30 | h | 70,00 € | 20,00 % | 80,00 % | 5,04 € |

Remise 88,76 €

Total HT 508,87 €

TVA 20,00 % 101,77 €

Total TTC 610,64 €

Moyens de paiement:

Banque: LCL

SWIFT/BIC: CRLYFRPP

IBAN: FR4330002011850000070239W54

Solution 2, 3 ou 4 fois (avec frais), CB, Espèce

Intérêts de retard:

10,00 %

Article R322-8 du code de la route - modification véhicule motorisé

Régime particulier - Bien d'occasion, TVA appliqué sur marge "article 297 A du CGI et directive communautaire 2006/112/CE

MSR PERFORMANCE - MSR AUTOMOBILE - SASU

Travée n°1, cité de l'alouetterie - RD838 91470 forges-les-bains

Numéro de SIRET: 90161328100012 - Numéro de TVA: FR93901613281 - Evry B 901613281



BMW 1 Series

VIN: WBA1S71070V882208

Diesel

2017

Généré le 2024-09-06 14:03



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage



Requiert ton attention

Sources de données



+31

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

i Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **11 pays** :



+5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**



États-Unis



Lituanie



Danemark



Slovaquie



Italie



Slovénie



Roumanie



Suède



Tchéquie



Finlande




Canada

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 129 126 km
- 3 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

| | |
|---------|-------------------|
| 2017-03 | 11 km |
| 2023-03 | 118 622 km |
| 2023-12 | 129 126 km |

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

- ✓ **Aucun problème détecté**
Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

Attention

Ce véhicule a été endommagé 2 fois !

Note

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

Registre des dommages



2017-12

 **Allemagne**


Domgages

Estimation du coût de réparation

1 501 € - 3 000 €

Cause possible du dommage

Inconnu



2021-12

 **Allemagne**

Dommmages

Estimation du coût de réparation

5 001 € - 10 000 €

Cause possible du dommage

Inconnu

Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

i Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 16 678 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW 1 Series 2017 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

14 300 €

Prix moyen

16 678 €

Prix le plus haut

19 067 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Note

Tranche d'émissions de CO2 : A (114 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de ton véhicule

114 g/km Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
BMW



Modèle
1 Series



Type de carrosserie
Hayon



Année de fabrication
2017



Déplacement moteur
0,1 l



Puissance moteur
140 kW (188 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Couleur

Gris



Nombre de portes

5



Position du volant

Volant à gauche



Description du moteur

B47



Marché du modèle

Europe



Code du moteur

B47

Chronologie

7 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2017-03

 **Pays inconnu**



Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

2017-03

 **Pays inconnu**



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2017-12

 **Allemagne**



Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2017-12

 **Allemagne**



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2021-12

 **Allemagne**



Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2023-12

 **Allemagne**



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2024-07

 **France**



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur