

BMW Group - AIR: 2025-01-09 / 19:29  
 Concessionnaire : 32711/06  
 Modèle: X4 M40I A  
 Numéro d'identification du véhicule: WBAUJ51070LM18125  
 Code de développement: G02  
 Clé de type: UJ61  
 Type maître: UJ61

## Véhicule

## BMW X4 M40I A, 265kW

WBAUJ51070LM18125



Code de développement G02  
 Couleur alpinweiss 3  
 Niveau d'intégration réel S15A-22-11-530  
 Début de la garantie constructeur 3 janvier 2019

## Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

## Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

## Diagnostic anticipé

ⓘ Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

## Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

## Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

## Carte de navigation

**Remarque :** La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE EVO 2018-2 (Version : 13 nov. 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2018-2 (Version : 13 nov. 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date	Road Map EUROPE EVO 2024-2	-

de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01200FFF).
---

---

## Détails du véhicule

---

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	X4 M40I A
Carrosserie	SC
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	LM18125
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBAUJ51070LM18125
Code de développement	G02
Direction	LL
Moteur	B58M
Numéro de moteur	24045435
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, BG, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0845960WJY
Numéro de série de la headunit	HB2210J8949881
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	S15A-18-07-540
Date de production	24 oct. 2018
Usine de production	SPARTANBURG
Date de livraison	14 nov. 2018
Concessionnaire livreur	ahg Autohandelsgesellschaft, Freiburg i. Br., DE
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	MANL
Clé de type	UJ61
Type de base	UJ51
Type maître	UJ61

---

## Options

---

### Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP  
01CB Etendue des mesures CO2  
01DE Norme antipollution EU6 RDE  
022Z R.al.lég.21" db.rayon718M m.dégr.m.mix.  
0230 Paquet supplém. selon EU  
0258 Pneus à capacité de roulage à plat  
02NH M Frein sport

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

02PA Antivol de vis de roue  
02T4 Différentiel sport M  
02TB Boîte automatique sport  
02VB Avertisseur de crevaison  
02VF Châssis M adaptatif  
0302 Dispositif d'alarme  
0320 Omission sigle  
0322 Accès confort  
03DS Clé écran BMW  
03DZ Suppression inscription suppl. extér.  
03KA Vitrage à confort acoustique  
03MC Barre toit Individ. Hochgl Shadow Line  
0402 Toit ouvrant en verre panoramique  
0423 Tapis de sol Velours  
0428 Triangle signalisation et kit de secours  
0430 Rétro int/ext à commutation automatique  
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.  
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire  
0481 Siège sport  
0488 Soutien lombaire conducteur et passager  
0493 Kit rangement  
0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
04AW Tableau de bord Sensatec  
04K9 Insert d'habitacle alumin.coupe affinée  
04NE Chauffage des gaz blow-by  
04U0 Cache galvanisé élém.de commande  
04UR Eclairage intérieur d'ambiance  
0534 Climatiseur automatique  
0548 Tachymètre kilométrique  
0552 Projecteur à LED adaptatif  
05A1 LED Phares antibrouillard  
05AC Assistant feux de route  
05AT Driving Assistant Plus  
05DA Désactivation airbag passager  
05DN Système d'aide au stationnement Plus  
0609 Système de navigation Professional  
0610 Affichage tête-haute (HUD)  
0650 Lecteur CD  
0654 Tuner DAB  
0688 Harman/Kardon système son surround  
06AE Teleservices  
06AF Appel d'urgence légal  
06AK Connected Drive Services  
06AM Real-Time Traffic Information  
06AN Concierge Services  
06AP Remote Services  
06NW Téléphonie avec recharge sans fil  
06U8 commande gestuelle BMW  
06WB Combiné d'instruments multifonctions  
06WD WLAN Hotspot  
0710 Volant en cuir M  
0715 Kit aérodynamique M  
0760 Poli brillant Shadow line  
0775 Pavillon anthracite  
07R7 Kit Innovation  
0801 Version Allemagne  
0851 Langue allemand  
0879 Documentation de bord allemand  
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km  
08R9 Fluide frigorigène R1234yf  
08TF Protection piétons active  
0925 Dummy-SALAPA  
09AA Protection peau extérieure  
09BM Pack navigation Connected Drive  
A090 Batterie AGM 90 Ah

---









































































## Version de logiciel boîtiers de commande



---

## Historiques du véhicule

---

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
------	-----------	-------------	-----------------	---------------

—	08/01/2025	Clé	98881 km	b2io60039953	Clé 0	 10000 11/2025	 10000 11/2025	 10000 11/2025	 10000 11/2025	 11/2025	 11/2025	 11/2025	 10000 11/2025	 03/2025
—	13/11/2024	Clé	95451 km	08545	Clé 0	 14000 11/2025	 14000 11/2025	 14000 11/2025	 14000 11/2025	 11/2025	 11/2025	 11/2025	 14000 11/2025	 03/2025
—	26/06/2024	Clé	88768 km	08545	Clé 0	 21000 11/2025	 21000 11/2025	 21000 11/2025	 21000 11/2025	 11/2025	 11/2025	 11/2025	 21000 11/2025	 03/2025
—	06/06/2024	Clé	88038 km	08545	Clé 0	 22000 11/2025	 22000 11/2025	 22000 11/2025	 22000 11/2025	 11/2025	 11/2025	 280	 22000 11/2025	 03/2025
—	06/06/2024	Maintenance	88038 km	08545 INDIGO BALLAINVILLIERS , BALLAINVILLIERS	Automatique	 22000 11/2025	 22000 11/2025	 22000 11/2025	 22000 11/2025	 11/2025	 11/2025	 280 ✓	 22000 11/2025	 03/2025
—	24/11/2023	Clé	80074 km	33719	Clé 0	 30000 11/2025	 30000 11/2025	 30000 11/2025	 30000 11/2025	 11/2025	 11/2025	 11/2025	 30000 11/2025	 03/2025
—	24/11/2023	Clé	80068 km	33719	Clé 0	 1600 03/2024	 1600 03/2024	 1600 03/2024	 1600 03/2024	 -23 3.1 %	 -23 3.1 %	 03/2024	 1600 03/2024	 03/2025
—	24/11/2023	Maintenance	80068 km	33719 BAYERN BY AUTOSPHERE ARCACHON , LA TESTE DE BUCH	Automatique	 1600 03/2024	 1600 03/2024	 1600 03/2024	 1600 03/2024	 -23 3.1 %	 -23 3.1 %	 03/2024	 1600 03/2024	 03/2025



24/03/2023 Clé

72238 km

Clé 0




24/03/2023 Maintenance

72238 km

05538  
EDENAUTO  
PREMIUM  
BORDEAUX  
BORDEAUX,  
LORMONT

Automatique




02/11/2022 Clé

67348 km

05495

Clé 0



05/10/2022 Clé

65216 km

05495



Clé 0



28/12/2021 Clé

55810 km



Clé 0



02/11/2021 Clé

53997 km

Clé 0




02/11/2021 Maintenance

53997 km

05495 BAYERN BY  
AUTOSPHERE,  
BORDEAUX/MERIGNAC



Manuel



— 29/10/2021 Clé

53997 km

Clé 0



— 29/10/2021 Réparation

53997 km

05495 BAYERN BY  
AUTOSPHERE  
BORDEAUX,  
BORDEAUX/MERIGNAC

Tâche

— Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Service prestations standard  
Pack I 0000105

Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105	2
---	---

Service cartouche de filtre à air  
Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail I 00 00 602	3
--	---

Élément filtre à air Pièce I 13718577170	1
---	---

Service huile moteur  
Pack I 0000610

Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610	3
---	---

Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11428583898	1
--	---

BMW Engine Oil LL04 5W30 Pièce I 83212405948	6.5
---	-----

Service microfiltre  
Pack I 0000616

Service microfiltre Valeur de travail I 00 00 616	2
--	---

Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce I 64119382886	1
---	---

Service liquide de frein  
Pack I 0000618

Service liquide de frein Valeur de travail I 00 00 618	4
---	---

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce I 83132405977	1
---	---

Service bougies d'allumage  
Pack I 0000622

Service bougies d'allumage Valeur de travail I 00 00 622	5
---	---

Bougie High Power Pièce I 12120040551	6
--	---

Service contrôle véhicule  
Pack I 0000624

Service contrôle véhicule  
Valeur de travail I 00 00 624

6

— 07/10/2020 Réparation 33298 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**





1 Reifen ersetzen

Local


3 VT

Valeur de travail I 98 36 011

— 15/06/2020 Clé 33298 km 01064 Clé 0

			
26000	26000	26000	26000
03/2022	654	654	654

			
0	0	0	26000
	10/2021		03/2022


0
01/2022

— 15/06/2020 Réparation 33298 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Remplacer le pare-brise

21 VT

Valeur de travail I 51 31 511

Opération supplémentaire avec caméra du système d'aide à la conduite assisté

2 VT

Valeur de travail I 66 51 990

Tampon

6

Pièce I 51 31 7 288 462

Pare-brise vert capt. pluie/lumin./buée

1

Pièce I 51 31 7 409 386

Joint de pare-brise supérieur

1

Pièce I 51 31 7 416 256

Insonorisation du tableau de bord

1

Pièce I 51 48 9 493 816

Isolation phonique pare-brise

1

Pièce I 51 48 9 493 821

Nettoyant R1

1

Pièce I 83 19 2 211 217

Kit de réparation p. vitre, à froid, 1 h

1

Pièce I 83 19 2 289 285

— 06/04/2020 Clé 30174 km 01064 Clé 0

29000	29000	29000	29000
03/2022	724	724	724

0	0	0	29000	0
	10/2021		03/2022	01/2022

— 06/04/2020 Réparation 30174 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

4 Runflatreifen ersetzen Valeur de travail   98 36 075	Local	16 VT
BMW REIFENGARANTIE Pièce   FT97 00 0 000 2	Local	1
Bridgestone ALENZA 001 RFT Pièce   85 45 2 593 906		2
Bridgestone ALENZA 001 RFT Pièce   85 45 2 593 907		2

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Sommerräder montieren Valeur de travail   98 36 150	Local	4 VT
Einlagerung Winterräder Pièce   FT9830512	Local	4

— 06/03/2020 Clé 28643 km 01064 Clé 0

1300			1300
10/2020			205

			32000	
	10/2021		10/2022	01/2022

— 06/03/2020 Maintenance 28643 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Automatique

1300	0	0	1300
10/2020			10/2020
✓			✓

0	0	0	32000	0
	10/2021		10/2022	01/2022

— 06/03/2020 Réparation 28644 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Tâche Tâche Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**



Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Lavage de la carrosserie	0 VT
Valeur de travail I 00 11 319	

## — Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

## — Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

## — Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

—	06/03/2020 Réparation	28644 km	01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br.	Tâche Tâche Tâche
---	-----------------------	----------	---------------------------------------	-------------------------

## — Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service prestations standard	2 VT
Valeur de travail I 00 00 105	

## — Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service huile moteur	3 VT
Valeur de travail I 00 00 610	

Motorenöl BMW TwinPower Turbo LL04 5W-30	Local	6.5
Pièce I FT99 99 2 407 8		

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce I 11 42 8 583 898	

## — Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service microfiltre	2 VT
Valeur de travail I 00 00 616	

Microfiltre/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64 11 9 382 886	

— 24/10/2019 Réparation 19763 km 01064 Märtin GmbH , Freiburg i. Br. Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Sommerräder reinigen Valeur de travail   98 36 002	Local	3 VT
4 Räder wuchten Valeur de travail   98 36 104	Local	6 VT
Winterräder montieren Valeur de travail   98 36 250	Local	4 VT
Einlagerung Sommerräder Pièce   FT9830511	Local	4

— Tâche










**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non






**Propos du client :**

Luxus plus Paket Fahrzeugreinigung Pièce   FT0000104	Local	1
---	-------	---

— 23/10/2019 Clé 19763 km 01064 Clé 0

 11000 10/2020	 0	 0	 11000 373	 0	 0 10/2021	 0	 41000 10/2022	 0 01/2022
---	--	--	---	--	---	--	--	---

— 29/05/2019 Clé 10240 km 01064 Clé 0

 20000 10/2020	 0	 0	 20000 520	 0	 0 10/2021	 0	 50000 10/2022	 0 01/2022
---	--	--	---	--	---	--	--	---

— 29/05/2019 Réparation 10240 km 01064 Märtin GmbH , Freiburg i. Br. Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

2 Runflatreifen ersetzen ( Hinterachse ) Valeur de travail   98 36 055	Local	8 VT
BMW REIFENGARANTIE Pièce   FT97000000200	Local	1
Pirelli P-Zero r-f Pièce   85 45 2 593 909		2

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Lavage de la carrosserie 0 VT  
 Valeur de travail | 00 11 319

— 05/04/2019 Clé 6562 km 01064 Clé 0



— 14/03/2019 Réparation 4234 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Tâche Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Kurze Durchsicht Öl, Wasser, Luft prüfen, ggf. ergänzen Local 6 VT  
 Valeur de travail | 98 00 005

Detergent antigel pour vitre 2  
 Pièce | 83 19 9 407 899

— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Sommerräder montieren Local 4 VT  
 Valeur de travail | 98 36 150

Einlagerung Winterräder Local 4  
 Pièce | FT9830512

— 18/01/2019 Clé 1039 km Clé 0



— 27/12/2018 Réparation 0 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Tâche Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle gratuit à la livraison 9 VT

Valeur de travail | 00 00 009

— Tâche


**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Installer la(les) carte(s) de navigation	2 VT
Valeur de travail   65 90 600	
Code dé. HU-H-2 Carte Europe Initial	1
Pièce   65 90 2 350 820	

— 13/12/2018 Maintenance 7 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Manuel



— 06/12/2018 Réparation 0 km 01064 Märtin GmbH, Freiburg i. Br. Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Winterräder montieren	Local	4 VT
Valeur de travail   98 36 250		
BMW REIFENGARANTIE	Local	1
Pièce   FT97 00 0 000 2		
Roue complète RDC hiver noire		4
Pièce   36 11 0 003 063		



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C 63181558

EXEM

**NATURE DU CONTRÔLE**  
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**  
19/11/2024

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**  
Favorable

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
18/11/2026

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/04/2023 : 72344 km / 11/12/2023 : 80144 km

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**  
N° D'AGRÈMENT : S091C119  
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE DE LA VILLE DU BOIS  
(3) COORDONNÉES : 87, AV DIVISION LECLERC  
91620 LA VILLE DU BOIS  
Tél : 01-69-80-73-52

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**  
N° D'AGRÈMENT : 091C1280  
SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**  
(2) Immatriculation et pays : GM-879-AF (F) Date d'immatriculation : 27/04/2024 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 03/01/2019  
Marque : BMW Désignation commerciale : SERIE X  
(1) N° dans la série du type (VIN) : WBAUJ51070LM18125 (5) Catégorie internationale : M1G Genre : VP  
Type/CNIT : M1GBMWVP0601532 Énergie : ES  
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
95801

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**  
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :  
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+6.1 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %		9 %
Forces verticales :		1009 daN		1062 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	350 daN	317 daN	341 daN	296 daN
Déséquilibre (<20%) :		10 %		14 %
Forces de freinage (efficacité) :	350 daN	317 daN	341 daN	296 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	31 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.009	
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.5 %		-1.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.9 %		-3.1 %	





# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z 026508880**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	11/12/2023	23012147																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Favorable	<b>DÉFAILLANCES MINEURES</b> 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV)  Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/04/2023 : 72344 km																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	10/12/2025																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S033Z318 (9) RAISON SOCIALE : SARL CTM (3) COORDONNÉES : 1 RUE DU BACH Z.A REGANEAU 33380 MARCHEPRIME Tel:0557804086																																																																												
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 033Z1309 NOM ET PRÉNOM : non renseignés SIGNATURE :																																																																												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays : GM-879-AF (F)    Date d'immatriculation : 04/02/2023    Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 03/01/2019 Marque : BMW    Désignation commerciale : SERIE X (1) N° dans la série du type (VIN) : WBAUJ51070LM18125    (5) Catégorie internationale : M1G    Genre : VP Type/CNIT : M1GBMWVP0601532    Énergie : ES Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation																																																																												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
80144	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km) :</td> <td colspan="4">-0.5 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%) :</td> <td colspan="2">5%</td> <td colspan="2">2%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">961 daN</td> <td colspan="2">1014 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>431 daN</td> <td>329 daN</td> <td>344 daN</td> <td>356 daN</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>431 daN</td> <td>329 daN</td> <td>344 daN</td> <td>356 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td colspan="2">24%</td> <td colspan="2">4%</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58%) :</td> <td colspan="4">73</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement</b></td> <td colspan="4">Taux d'efficacité (≥18%) : 31%</td> </tr> <tr> <td><b>Émissions à l'échappement</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3%) : 0.01    CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00    Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td>-1.1%</td> <td>-1.3%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)</td> <td>-1.6%</td> <td>-2.3%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.5 m/km				Dissymétrie suspension (≤30%) :	5%		2%		Forces verticales :	961 daN		1014 daN		<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	431 daN	329 daN	344 daN	356 daN	Forces de freinage (efficacité) :	431 daN	329 daN	344 daN	356 daN	Déséquilibre (<20%) :	24%		4%		Taux d'efficacité global (≥58%) :	73				<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (≥18%) : 31%				<b>Émissions à l'échappement</b>					CO ralenti (≤0.3%) : 0.01    CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00    Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-1.3%			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.6%	-2.3%		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.5 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤30%) :	5%		2%																																																																										
Forces verticales :	961 daN		1014 daN																																																																										
<b>Frein de service</b>																																																																													
Forces de freinage :	431 daN	329 daN	344 daN	356 daN																																																																									
Forces de freinage (efficacité) :	431 daN	329 daN	344 daN	356 daN																																																																									
Déséquilibre (<20%) :	24%		4%																																																																										
Taux d'efficacité global (≥58%) :	73																																																																												
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (≥18%) : 31%																																																																												
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																													
CO ralenti (≤0.3%) : 0.01    CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00    Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019																																																																													
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-1.3%																																																																											
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.6%	-2.3%																																																																											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° :    DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																												



N° d'imprimé : Z 027286876

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	06/04/2023	23008793																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Favorable																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																													
05/04/2025																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																													
Contrôle technique périodique																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S033Z318																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : SARL CTM																																																																													
(3) COORDONNÉES : 1 RUE DU BACH Z.A REGANEAU 33380 MARCHEPRIME Tel:0557804086																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 033Z1412																																																																													
NOM ET PRÉNOM : LIRZIN LOIC																																																																													
SIGNATURE :																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																																																																											
GM-879-AF (F)	04/02/2023	03/01/2019																																																																											
Marque	Désignation commerciale																																																																												
BMW	SERIE X																																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																											
WBAUJ51070LM18125	M1G	VP																																																																											
Type/CNIT	Énergie																																																																												
M1GBMWVP0601532	ES																																																																												
Document(s) présenté(s)																																																																													
Certificat d'immatriculation																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
72344																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : _____	DATE : _____																																																																												
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____																																																																													
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">+3.4 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">991 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1021 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>360 daN</td> <td>319 daN</td> <td>375 daN</td> <td>365 daN</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité):</td> <td>472 daN</td> <td>431 daN</td> <td>400 daN</td> <td>394 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">12%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">3%</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">84</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Taux d'efficacité (≥18%) : 41%</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Émissions à l'échappement</b></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3%) : 0.00</td> <td colspan="2">CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00</td> <td colspan="2">Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td style="text-align: center;">-1.0%</td> <td style="text-align: center;">-1.3%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)</td> <td style="text-align: center;">-1.4%</td> <td style="text-align: center;">-2.0%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km) :	+3.4 m/km				Dissymétrie suspension (≤30%) :	6%		2%		Forces verticales :	991 daN		1021 daN		Frein de service					Forces de freinage :	360 daN	319 daN	375 daN	365 daN	Forces de freinage (efficacité):	472 daN	431 daN	400 daN	394 daN	Déséquilibre (<20%) :	12%		3%		Taux d'efficacité global (≥58%) :	84				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 41%				<b>Émissions à l'échappement</b>					CO ralenti (≤0.3%) : 0.00	CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021		Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0%	-1.3%			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.4%	-2.0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8m/km) :	+3.4 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤30%) :	6%		2%																																																																										
Forces verticales :	991 daN		1021 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage :	360 daN	319 daN	375 daN	365 daN																																																																									
Forces de freinage (efficacité):	472 daN	431 daN	400 daN	394 daN																																																																									
Déséquilibre (<20%) :	12%		3%																																																																										
Taux d'efficacité global (≥58%) :	84																																																																												
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 41%																																																																												
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																													
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00	CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021																																																																										
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0%	-1.3%																																																																											
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.4%	-2.0%																																																																											





N°TVA FR 49 552 029 696-RCS d'Evry 552 029 696 SIRET 552 029 696 00028-APE 4511 Z  
SAS au capital de 500 000 Euros

ZA Courtaboeuf Nord  
91951 LES ULIS cedex B

Mail :

Siège social :  
INDIGO

Tél. : 01 69 07 84 84

Site :  
INDIGO

Tél. : 01 69 80 94 01

**DUPLICATA** Facture Client - 2 Atel. BALLAINV

N° de client : 145968  
N° de facture : FBA52304  
Date de facture : 13/11/2024  
Date d'échéance : 13/11/2024  
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR  
N° TVA intracomm. :  
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
BMW X4 M40i A	WBAUJ51070LM18125	95451 03/01/2019	500R/JSA <b>2131636</b>					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC018499000	(MO) Remplacer batterie SOS	VT	12,00	12,25		147,00	20,00	176,40
(TB) MC011200009	(MO) Contrôle de l'installation d'allumage avec le testeur BMW-Diagnose AZ=TE	VT	8,00	12,25		98,00	20,00	117,60
(PO) 84102447710	Batterie	Pièce	1,00	57,10		57,10	20,00	68,52
<b>Sous-total</b>						<b>302,10</b>		<b>362,52</b>

**POUR VOTRE INFORMATION**

**HORAIRES MAGASIN**

LUNDI/JEUDI : 08h30-12h30 / 13h30-18h  
VENDREDI : 08h30-12h30 / 13h30-17h30  
SAMEDI/DIMANCHE: FERMÉ

**LE SAVIEZ-VOUS?**

nous reprenons votre voiture sans obligation d'achat d'un nouveau véhicule.  
contactez-nous au 01.69.80.94.01 pour une offre de reprise gratuite!



TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)  
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)  
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs  
PR = Pièce de réemploi  
PO = Pièce d'origine constructeur  
PM = Pièce autre marque  
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général: 12,25 HT€/VT - T2=Régime optionnel: 12,25 HT€/VT - T3=Haute technicité: 12,25 HT€/VT

**Date du contrôle technique**

Votre Conseiller Service **Tom GREGOIRE**

Conditions de paiement : Comptant

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	302,10	60,42	362,52

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 145968  
N° de facture : FBA52304  
Date de facture : 13/11/2024  
Date d'échéance : 13/11/2024  
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR  
**Total T.T.C. 362,52**

**Total T.T.C. 362,52**  
**Acompte 0,00**  
**Net à payer (EUR) 362,52**



**FACTURE**

N° 414052354 DU 16/08/24 ORIGINAL Page : 1/1

Client livré	Client facturé			Votre référence	Cond. paiement / Mode paiement
BB001C35-1	BB001C35-1				Comptant

S.A au capital de 1 195 000 Euros  
 RCS Corbeil B 313 700 775 - APE 4531Z  
 SIRET 313 700 775 00023  
 FR92 313 700 775  
 SG Villejust Massy BIC : SOGEFRPP  
 IBAN : FR76 3000 3022 5000 0200 2031 358  
 2 à 8 Allée des Vignes ZA des Pouards  
 BP456 CHAMPLAN - 91160 LONGJUMEAU  
 Tél : 01.69.79.94.94 Fax : 01.69.34.82.79

Nom :  
 Prénom :  
 Adresse :

L  
 VILLE A PRECISER

Siège: 2 à 8 Allée des vignes  
 Z.A Des Pouards B.P 456  
 91160 CHAMPLAN

Référence article	Désignation	Quantité	UV	PU TTC	UT	% Remise	PU Net TTC	Montant TTC	TVA
N/LIV : 00312101409 DU 16/08/24 W/CDE : DU 16/08/24 N/CDE : 0217267706 VENDEUR : DFR									
BOSC0092S5A130	BATTERIE VL BOSCH (S-LINE) 95AH 850A (353X175X190)	1	PCE	472,164	1	30,00 + 10,00	297,468	297,47	01
***** <b>CONDITIONS DE RETOUR DE MARCHANDISES</b> Les marchandises doivent être rendues non détériorées, non montées et dans leur emballage d'origine non souillé. Les commandes spéciales ne peuvent faire l'objet de reprise et concernant les marchandises stockées, une décote sera appliquée suivant le barème ci-dessous et selon la date d'achat : - de 0 à 30 jours : pas de décote - de 30 à 60 jours : 25% de décote - de 60 à 90 jours : 50% de décote Toutes les marchandises rendues plus de 90 jours après l'achat ne pourront faire l'objet d'une reprise et donc d'un remboursement. Vous remerciant de votre compréhension. *****									

**PAYE !**  
 16 AOÛT 2024  
 Par: 

91160 CHAMPLAN B.P. 456  
 LONGJUMEAU Cedex  
 Tél : 01.69.79.94.94  
 Fax : 01.69.34.82.79

PFT	PFA	Total Article	Total Hors TVA	TVA	Base TVA	Taux	Montant TVA	Total TTC à Payer
		247,89 EUR	247,89 EUR	01	247,89 EUR	20,00	49,58 EUR	<b>297,47 Euro</b>

**VOIR NOS CONDITIONS DE VENTE AU VERSO.**  
 CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :  
 Le vendeur conserve la propriété des matériels vendus,  
 livrés et installés, jusqu'au paiement de l'intégralité du  
 prix en principal et accessoires. (Loi n°80.335 du 12.05.80)  
 N° Identification T.V.A. FR 92 313 700 775

ZA Courtaboeuf Nord  
91951 LES ULIS cedex B

Mail :

**Siège social :**  
**INDIGO**

Tél. : 01 69 07 84 84

**Site :**  
**INDIGO**

Tél. : 01 69 80 94 01

**DUPLICATA**

**Facture Client - 2 Atel. BALLAINV**

N° de client : 145968  
N° de facture : FBA50973  
Date de facture : 28/06/2024  
Date d'échéance : 28/06/2024  
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR  
N° TVA intracomm. :  
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW X4 M40i A	GM-879-AF WBAUJ51070LM18125	88768 03/01/2019	74RM/JSA <b>2128601</b>

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
RD0101000010	(MO) RECYCLAGE DES DECHETS		1,00	5,00		5,00	20,00	6,00
<b>Sous-total</b>						<b>5,00</b>		<b>6,00</b>
(PO) 17127535560	flexible radiateur-moteur	Pièce	1,00	83,20		83,20	20,00	99,84
(PO) 83515A6CDD7	Antigel pour radiateur	Pièce	1,00	13,75		13,75	20,00	16,50
(TB) MC011712559	(MO) Rempl. durit de liquide refroid. du tube liquide refroid. du retour radiateur	VT	15,00	12,25		183,75	20,00	220,50
(TB) MC011700508	(MO) VIDANGER ET REMPLIR LE LIQUIDE DEREFRROIDISSEMENT SUR LE RADIATEUR D'EAU	VT	10,00	12,25		122,50	20,00	147,00
<b>Sous-total</b>						<b>403,20</b>		<b>483,84</b>

**POUR VOTRE INFORMATION**

**HORAIRES MAGASIN**

**LUNDI/JEUDI : 08h30-12h30 / 13h30-18h**  
**VENDREDI : 08h30-12h30 / 13h30-17h30**  
**SAMEDI/DIMANCHE: FERMÉ**

**LE SAVIEZ-VOUS?**

**nous reprenons votre voiture sans obligation d'achat d'un nouveau véhicule.**  
**contactez-nous au 01.69.80.94.01 pour une offre de reprise gratuite!**

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)  
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)  
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs  
PR = Pièce de réemploi  
PO = Pièce d'origine constructeur  
PM = Pièce autre marque  
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général: 12,25 HT€/VT - T2=Régime optionnel: 12,25 HT€/VT - T3=Haute technicité: 12,25 HT€/VT

**Date du contrôle technique**

**Votre Conseiller Service Romain MICHAÏNE**

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 145968  
N° de facture : FBA50973  
Date de facture : 28/06/2024  
Date d'échéance : 28/06/2024  
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR  
**Total T.T.C. 489,84**

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	408,20	81,64	489,84
<b>Total T.T.C.</b>			<b>489,84</b>
<b>Acompte</b>			<b>0,00</b>
<b>Net à payer (EUR)</b>			<b>489,84</b>

ZA Courtaboeuf Nord  
91951 LES ULIS cedex B

Mail :  
Siège social :  
INDIGO  
Tél. : 01 69 07 84 84

Site :  
INDIGO  
Tél. : 01 69 80 94 01

**DUPLICATA** Facture Client - 2 Atel. BALLAINV

N° de client : 145968  
N° de facture : FBA50721  
Date de facture : 06/06/2024  
Date d'échéance : 06/06/2024  
Mode de règlement :  
N° TVA intracomm. :  
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW X4 M40i A	GM-879-AF WBAUJ51070LM18125	88038 03/01/2019	262rm/JSA <b>2128120</b>

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
RD01010000010	(MO) RECYCLAGE DES DECHETS		1,00	5,00		5,00	20,00	6,00
<b>Sous-total</b>						<b>5,00</b>		<b>6,00</b>
(PO) 34208853554	Disque de frein	Pièce	2,00	211,24	6,00 %	397,13	20,00	476,56
<b>Pré-diagnostic constructeur</b>								
(TB) MC010000105	(MO) Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	12,25		24,50	20,00	29,40
(TB) MC0100000001	(MO) essai routier	VT	4,00	12,25	6,00 %	46,06	20,00	55,27
(PO) 51148089622	Monogramme	Pièce	1,00	50,87		50,87	20,00	61,04
<b>Sous-total</b>						<b>518,56</b>		<b>622,27</b>
<b>Service frein arrière</b>								
(TB) MC010000614	(MO) Service frein arrière	VT	11,00	12,25	10,00 %	121,28	20,00	145,53
(PO) 34356880543	PALPEUR D'USURE DE PLAQUETTE ARRIÈRE	Pièce	1,00	31,13	10,00 %	28,02	20,00	33,62
(PO) 34216867175	KIT RÉP. GARNITURES DE FREINS S. AMIANTE	Pièce	1,00	165,60	10,00 %	149,04	20,00	178,85
(PO) 83192158851	PÂTE POUR PLAQUETTES DE FREIN 3g	Pièce	2,00	0,58	10,00 %	1,04	20,00	1,25
(PO) 83192362037	Produit de nettoyage de sécurité 2.0	Pièce	1,00	6,92	10,00 %	6,23	20,00	7,47
<b>Sous-total</b>						<b>305,61</b>		<b>366,72</b>

**POUR VOTRE INFORMATION**

**HORAIRES MAGASIN**

LUNDI/JEUDI : 08h30-12h30 / 13h30-18h  
VENDREDI : 08h30-12h30 / 13h30-17h30  
SAMEDI/DIMANCHE: FERMÉ

**LE SAVIEZ-VOUS?**

nous reprenons votre voiture sans obligation d'achat d'un nouveau véhicule.  
contactez-nous au 01.69.80.94.01 pour une offre de reprise gratuite!

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)  
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)  
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur  
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque  
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 12,25 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 12,25 HT€/VT - T3=Haute technicité : 12,25 HT€/VT

**Date du contrôle technique**

Votre Conseiller Service **Romain MICHAKINE**

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 145968  
N° de facture : FBA50721  
Date de facture : 06/06/2024  
Date d'échéance : 06/06/2024  
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR  
**Total T.T.C. 995,00**

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	829,17	165,83	995,00
<b>Total T.T.C.</b>			<b>995,00</b>
<b>Acompte</b>			<b>0,00</b>
<b>Net à payer (EUR)</b>			<b>995,00</b>



**RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW**  
**Bayern Bordeaux Bassin By**  
**Autosphere**  
 59 RUE JACQUES PREVERT  
 BP 30337  
 ZA MARRON QUEST  
 33695 MERIGNAC CEDEX  
**BA-La Teste**  
 1016 Boulevard de l'industrie  
 33260 LA TESTE

Tél : 0556543373  
 Mail :  
 Site web : https://www.bmw-bayern-arcachon.fr/  
 SAS au capital de 716000 Euros  
 Siret : 32416511700031 RCS Bordeaux B 324165117  
 TVA : FR383224165117 NAF : 4511Z

# BMW Service

## FACTURE Section Mécanique

N° de client : 568861  
 N° de facture : 2023/2307208  
 Date de facture\* : 24/11/2023  
 Date d'échéance : 24/11/2023  
 Mode de règlement : Carte Bancaire  
 N° TVA intracomm. :  
 N° donneur d'ordre :

Marque / Version	N°Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation	
BMW	GM-879-AF	80068	<b>584463</b>	168J
X4 M40I A	WBAUJ51070LM18125			

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)	
<b>Intervention</b>									
	<b>Pré-diagnostic constructeur</b>								
	0000105								
(TB)	0000105	(MO)	Pré-diagnostic constructeur	VT	2	10,37	20,74 20,00	24,89	
	0000610		Service huile moteur						
(TB)	0000610	(MO)	Service huile moteur	VT	7	10,37	72,59 20,00	87,11	
	0000618		Service liquide de frein						
(TB)	0000618	(MO)	Service liquide de frein	VT	3	10,37	31,11 20,00	37,33	
	Sous-Total Main d'Oeuvre (124,44)								
(PM)	VRAC		HELIX ULTRA PRO AM-L 5W30		65	2,20	143,00 20,00	171,60	
(PO)	83 12 5 A85 523		Liquide lave-glace avec protect. antigel		1	2,75	2,75 20,00	3,30	
(PO)	83 13 5 A82 511		Bremsflüssigkeit DOT4, niederviskos EU		1	12,50	12,50 20,00	15,00	
(PO)	11 42 7 826 799		Kit cartouche de filtre à huile		1	22,74	22,74 20,00	27,29	
	Sous-Total Pièces (180,99)								
	<b>Sous Total Intervention</b>						<b>305,43</b>		<b>366,52</b>
	Prise en Charge Vehicule						8,33 20,00		10,00
	Frais de recyclage des déchets						2,14 20,00		2,57

**PAYÉ**

TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)  
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)  
 MO = Main d'œuvre

SE = Service  
 TE = Travaux extérieurs  
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur  
 PM = Pièce autre marque  
 RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 9,58€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 10,83€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 10,83€ HT/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service **Stephane GAUDIN**

\*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Coupon à joindre à votre règlement

Moyen de paiement : **CB - ESP - VIR**

N° de client : 568861  
 N° de facture : 2023/2307208  
 Date de facture : 24/11/2023  
 Date d'échéance : 24/11/2023  
 Mode de règlement : Carte Bancaire  
 Total TTC : **303,26**

Remise Pied Fact. (%)  
 Remise Pied Fact. (€) 63,18

Taux TVA %	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
20,00	252,72	50,54

**Acompte** 0,00  
**Net à payer TTC (€)** **303,26**

**RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW****Edenauto Premium Bordeaux**28 Avenue John Fitzgerald Kennedy  
33310 LORMONT

Tél : 0557350303

Mail : [bmw.lormont.accueil@edenauto.com](mailto:bmw.lormont.accueil@edenauto.com)Site web : <https://bmw-bordeaux.edenauto.com>

Au Capital de 283 555 Euros

Siret : 33233342600044 R.C.S Bordeaux

TVA : FR49332333426 NAF : 4511Z

**BMW Service****FACTURE Service rapide**N° de client : 344104  
N° de facture : 2023/34033725  
Date de facture\* : 24/03/2023  
Date d'échéance : 24/03/2023  
Mode de règlement : Carte Bancaire  
N° TVA intracomm. :  
N° donneur d'ordre :

Marque / Version	N°Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation
BMW	GM-879-AF	72238	302376
BMW X4 M40i 354 ch	WBAUJ51070LM18125		

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)
<b>Intervention</b>	<b>MISE EN SERVICE NOUVELLE CLE</b>							
(PO)66 12 5 A66 290	Clé écran BMW	1		547,60	15,00	465,46	20,00	558,55
	<b>Sous Total Intervention</b>					<b>465,46</b>		<b>558,55</b>

TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)  
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)  
MO = Main d'œuvreSE = Service  
TE = Travaux extérieurs  
PR = Pièce de réemploiPO = Pièce d' Origine Constructeur  
PM = Pièce autre marque  
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 9,50€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 11,00€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 11,00€ HT/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service DUPART PATRICIA

\*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Coupon à joindre à votre règlement

Moyen de paiement : CB - ESP - VIR

N° de client : 344104  
N° de facture : 2023/34033725  
Date de facture : 24/03/2023  
Date d'échéance : 24/03/2023  
Mode de règlement : Carte Bancaire  
Total TTC : 558,55

Taux TVA %	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
20,00	465,46	93,09


<b>Acompte</b>	0,00
<b>Net à payer TTC (€)</b>	<b>558,55</b>


 SAS TAQUIPNEU - 1220 avenue de l'Europe - CS 60433 - 82004 Montauban Cedex  
 Entreprise indépendante franchisee du réseau EUROMASTER - Capital 5 957 577,18 € - APE 4532Z  
 Siret 317 576 890 00733 - TVA Intraco FR 77 317 576 890

**Facture 0335-23020155F**

Du: 15-02-2023

Votre Réf:



Qté	Désignation	Base	Remise	PU TTC	Total TTC
	Informations d'étiquetage Règlement EU n°2020/740 (E=Efficacité en Carburant/Adhérence sur sol mouillé/Classe Bruit/Décibel) <b>Cde: 35-23020005D du 15-02-2023</b> <b>Véhicule :GM879AF X4 Kms:1</b> <b>Entrée:14-02-2023 09:00-Sortie:14-02-2023 11:00</b>				
2	ENV 275/35 R 21 TL 103Y XL HRS(K127B)PJ HANKOOK VENTUS S1 EV03 (E=C/A/B/73dB)			338.15	676.30 2
2	ENV 245/40 R 21 TL 100Y XL HRS(K127B)PJ HANKOOK VENTUS S1 EV03 (E=C/A/B/72dB)			361.95	723.90 2
2	FORFAIT VALVE + EQUILIBRAGE TOURISME > OU = 19 POUCES + RFT			21.50	43.00 2
2	FORFAIT VALVE + EQUILIBRAGE TOURISME > OU = 19 POUCES + RFT			21.50	43.00 2
1	DECHETS-Evacuation des déchets			3.00	3.00 2
	Règlement(s) ACOMPTE DEDUIT(ESPECES du 04-02-2023) ESPECES	300.00 1 189.20			
	Facture acquittée				
	<b>Pour un désembuage efficace, pensez à l'entretien de votre climatisation, toute l'année.</b>				
	<b>Toute l'équipe de votre agence TAQUIPNEU vous remercie de votre confiance et vous souhaite bonne route !</b>				

Base	1 489.20	<b>Total HT</b>	<b>1 241.00</b>
Taux	2 20.00	<b>T.V.A</b>	<b>248.20</b>
TVA	248.20	<b>T.T.C</b>	<b>1 489.20€</b>

1 / 1

**RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW**

Bayern Bordeaux Bassin By

Autosphere

59 RUE JACQUES PREVERT

BP 30337

ZA MARRON OUEST

33695 MERIGNAC CEDEX

**BAYERN BORDEAUX BY AUTOSPH**

59 Rue Jacques Prévert

33700 MERIGNAC

Tél : 0556342524

Mail :

Site web : https://www.bmw-bayern-merignac.fr/

Au Capital de 716000 Euros

Siret : 32416511700023

RCS BORDEAUX 3224165117

TVA : FR383224165117

NAF : 4511Z

**BMW Service****FACTURE Section Mécanique**

N° de client : 568861  
 N° de facture : 2022/1308954  
 Date de facture\* : 26/12/2022  
 Date d'échéance : 26/12/2022  
 Mode de règlement : Carte Bancaire  
 N° TVA intracomm. :  
 N° donneur d'ordre :

Marque / Version	N°immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation	
BMW	WW-194-YB	67348	<b>408265</b>	90
X4 M40I A	WBAUJ51070LM18125			

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)
-----------	-------------	-------	-----	---------------	----------	--------------	-------	---------------

**Intervention**

**MESSAGE Blocage du différentiel arrière limité  
 Rouler à vitesse modérée. Faire contrôler par le  
 Réparateur Agréé le plus proche  
 DIAGNOSTIC 300 TTC**

(TB) 3310656	(MO) Remplacer le servomoteur droit du pont arriere	VT	5	9,58	15,00	40,70	20,00	48,84
(TB) 1200009	(MO) Recherche des derangements	VT	24	10,84	99,99		20,00	0,00
(TB) 3360508	(MO) Remplacer le boitier électronique du différentiel autobloquant	VT	8	9,58	15,00	65,12	20,00	78,14
(TB) 6100730	(MO) Codage programmation de s boitier s électronique s , y compris effacement de la memoire des defauts	VT	4	9,58	15,00	32,56	20,00	39,07
(TB) 6100980	(MO) Poursuivre le test vehicule et effectuer un effacement rapide	VT	2	9,58	15,00	16,28	20,00	19,54
(TB) 3213905	(MO) Mise en service du boitier de direction electromecanique EPS initialisation	VT	1	9,58	15,00	8,14	20,00	9,77
(TB) 0140002	(MO) Essai	VT	6	9,58	15,00	48,84	20,00	58,61
Sous-Total Main d'Oeuvre (211,64)								

(PO) 33 10 9 894 394	Jeu d'actionneurs		1	533,85	15,00	453,77	20,00	544,52
(PO) 33 10 8 687 541	Vis cylindrique microenrobée		4	1,66	15,00	5,64	20,00	6,77
(PO) 27 21 8 645 076	joint torique actionneur de vitesses		1	10,93	15,00	9,29	20,00	11,15
(PO) 33 60 5 A53 3E1	Boîtier de commande		1	618,69	15,00	525,89	20,00	631,07
(PO) 31 20 6 866 022	Vis à embase avec ressort de pression		2	9,35	15,00	15,90	20,00	19,08
(PO) 33 10 8 686 981	PONT ARRIERE AVEC DISP.DE VERROUILLAGE		1	2 707,28	10,00	2 436,55	20,00	2 923,86
(PO) 83 22 2 295 532	Hypoid Axle Oil G1		1	32,92	15,00	27,98	20,00	33,58
Sous-Total Pièces (3 475,02)								

**Sous Total Intervention****3 686,66****4 424,00**

TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)  
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)  
 MO = Main d'oeuvre

SE = Service  
 TE = Travaux extérieurs  
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'Origine Constructeur  
 PM = Pièce autre marque  
 RD = Participation au recyclage des déchets

**Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 9,58€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 10,83€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 10,83€ HT/VT**



**RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW**  
**Bayern Bordeaux Bassin By**

**Autosphere**  
59 RUE JACQUES PREVERT  
BP 30337  
ZA MARRON OUEST  
33695 MERIGNAC CEDEX  
**BAYERN BORDEAUX BY AUTOSPH**  
59 Rue Jacques Prévert  
33700 MERIGNAC

Tél : 0556342524

Mail :

Site web : <https://www.bmw-bayern-merignac.fr/>

Au Capital de 716000 Euros

Siret : 32416511700023

TVA : FR383224165117

RCS BORDEAUX 3224165117

NAF : 4511Z

**BMW Service**

**FACTURE Section Mécanique**

N° de client : 568861  
N° de facture : 2022/1308954  
Date de facture\* : 26/12/2022  
Date d'échéance : 26/12/2022  
Mode de règlement : Carte Bancaire  
N° TVA intracomm. :  
N° donneur d'ordre :

Marque / Version	N° Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation	
BMW	WW-194-YB	67348	<b>408265</b>	90
X4 M40I A	WBAUJ51070LM18125			

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Remise Unitaire %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)
	Prise en Charge Vehicule				8,33	20,00	10,00
	Taxe écologique				6,00	20,00	7,20

TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)  
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)  
MO = Main d'œuvre

SE = Service  
TE = Travaux extérieurs  
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur  
PM = Pièce autre marque  
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 9,58€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 10,83€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 10,83€ HT/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service

Stephane GAUDIN

\*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Coupon à joindre à votre règlement

Moyen de paiement : CB - ESP - VIR

N° de client : 568861  
N° de facture : 2022/1308954  
Date de facture : 26/12/2022  
Date d'échéance : 26/12/2022  
Mode de règlement : Carte Bancaire  
Total TTC : **4 441,19**

Taux TVA %	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
20,00	3 700,99	740,20

Acompte	0,00
<b>Net à payer TTC (€)</b>	<b>4 441,19</b>



# POINT SERVICES AUTOS

306, Av du Taillan Medoc  
 33320 EYSINES  
 Tél. 05 56 57 50 50 - Fax 05 56 57 59 41  
 SIRET 39362426700034  
 APE 4531Z TVA FR51393624267

	Numéro	Date	Client	Référence
<b>FACTURE</b>	50487095	12/03/2022	EYS	WBAUJ51070LM18125
	Servi par :	JEAN-MARIE		Sct EYSIN <span style="float: right;">Page n° 1/1</span>

Quantité	Désignation		Px net HT	Mt HT	T
1,00	DELLP3235	JEU DE PLAQUETTES DE FREIN	163,26	163,26	1
1,00	MGATU252	SACHET DE 1 T.U	15,00	15,00	1

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL EURO	TOTAL TTC
1	178,26	20,00	35,65				
2				178,26	35,65	213,91	<b>213,91€</b>
3							

Règlement : Espèces au 12/03/2022 d'un montant de 213,91 €

**CONDITIONS GENERALES DE VENTE :**

NI REPRISSE NI ECHANGE POUR TOUTES PIECES ELECTRIQUES. TOUT RETOUR DE PIECES S'ACCOMPAGNE D'UN ABATTEMENT DE 20%. ET UN AVOIR VALABLE 8 MOIS SUR PROCHAIN ACHAT. NOUS NOUS RESERVONS LA PROPRIETE DES MATERIELS ET FOURNITURES JUSQU'AU PAIEMENT COMPLET DU PRIX PAR L'ACHETEUR. NOTRE RESERVE DE PROPRIETE PORTE AUSSI BIEN SUR LES MARCHANDISES QUE SUR LEUR PRIX SI ELLES ONT DEJA ÉTÉ REVENDUES (LOI N° 80.335 DU 12 MAI 1980). LE NON REGLEMENT TOTAL OU PARTIEL A LA DATE D'ECHEANCE STIPULEE SANS QU'UN RAPPEL SOIT NECESSAIRE ENTRAINE L'EXIGIBILITE IMMEDIATE DE TOUTES LES SOMMES DUES, OUTRE LA PERCEPTION DE PENALITES FIXEES A 3 FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL (TAUX ETANT EGAL A CELUI APPLIQUE PAR LA BCE A SON OPERATION DE REFINANCEMENT LA PLUS RECENTE MAJORE DE 10 POINTS DE POURCENTAGE) D'UNE CLAUSE PENALE DE 15% DES SOMMES RESTANT DUES ET DES 40€ D'INDEMNITE FORFAITAIRE

# Liste de pièces

# BMW Service MINI Service

Liste de pièces : Nouvelle liste 1640700740008  
Commentaire :

## Véhicules :

A VIN :LM18125 / Modèle :BMW X4 G02 X4 M40iX /  
Carrosserie:SAC Version de catalogue/région :ECE / Code  
type :UJ51 / Boîte de vitesses :Neutre / Direction :Gauche Date de fabrication :10.24.2018

Pos	Référence pièce	Description	Véhicule	Remarque	Qté	Stock	Lieu	Prix unitaire	Rabais	Montant net
1	34 11 6888457	Kit rép. garnitures de freins s. amiante	A		1.00	0	B1000	380.18	0.00	380.18
2	34 35 6870351	Témoin d'usure de plaquette avant	A		1.00	6	B1000	27.24	0.00	27.24

**Montant HT** 407.42  
**TVA** 81.48  
**AT tax** 0.00

**Montant TTC** 488.90

# Bayern Bordeaux Bassin By Autosphere

SAS au capital de 716000 Euros  
 ZA. Marron Ouest  
 59, rue Jacques Prévert - BP 30337  
 33695 MERIGNAC Cedex  
 Téléphone : 05 56 34 25 24 Télécopie : 05 56 34 80 60  
 www.bmw-bayern.com  
 RC Bordeaux B324165117 Siret 32416511700023  
 Code NAF 4511Z N°TVA FR38324165117

# BMW Service MINI Service

**FACTURE** 2021/366718  
 Date Document 03/11/2021  
 N° Compte 540087  
 N°TVA INTRA  
 Règlement **Carte Bancaire**  
 Date échéance 03/11/2021

O.R.N° 368286 du 29/10/2021 **Segolene PAULIN**  
 Marque **BMW** Immatriculation **WW-402-CX** Kilométrage **53997** Prisme  
 Modèle **X4 M40I A** N° de Série **WBAUJ51070LM18125** Date 1ère M.E.C. **65B**  
 Type APV **UJ61**

Référence	Libellé	Qté	Prix Unit. HT	P.U. Net HT	TVA	Montant HT
0000105	Service prestations standard		18,33	18,33	3	18,33
0000105	Service prestations standard					
0000610	Service huile moteur		200,83	200,83	3	200,83
0000610	Service huile moteur					
11 42 8 583 898	Kit cartouche de filtre à huile	1				
83 21 0 406 573	Huile moteur sae 5w-30 longlife-04	65				
83 19 0 390 314	DETERGENT ANTIGEL POUR VITRE	10				
0000602	Service cartouche de filtre à air		64,17	64,17	3	64,17
0000602	Service cartouche de filtre à air					
13 71 8 577 170	Elément filtre à air	1				
0000616	Service microfiltre		90,83	90,83	3	90,83
0000616	Service microfiltre					
64 11 9 382 886	Microfiltre/filtre à charbon actif	1				
0000622	Service bougies d'allumage		181,67	181,67	3	181,67
0000622	Service bougies d'allumage					
12 12 0 040 551	Bougie High Power	6				
0000618	Service liquide de frein		44,17	44,17	3	44,17
0000618	Service liquide de frein					
83 19 5 A26 0A6	Nettoyant pour freins, sans acétone	1				
83 13 9 415 965	LIQUIDE DE FREINS	10				
0000624	Service contrôle véhicule		54,17	54,17	3	54,17
0000624	Service contrôle véhicule					
	Forfait de désinfection COVID					15,00
	Participation aux frais d'élimination et de valorisation des déchets liés à la prestation					5,81

call center 3 01 51 21 21  
 Le client signale une perte de pression sur la roue arrière droite malgré la pression faite. merci de venir.

**PAYÉ**

Toutes les pièces sont d'origine constructeur sauf indications contraires signalées par un " \* ". Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) sans ESCOMTE pour paiement comptant. Tout règlement hors délai entraînera des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal.

## POUR VOTRE INFORMATION

Moyen de Paiement : **CB ESP**

Coupon à joindre à votre règlement

N° Compte 540087  
 2021/366718  
 03/11/2021  
 Date d'échéance 03/11/2021  
 Règlement Carte Bancaire  
**Total à Payer 809,97**

Code TVA	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	674,98	134,99

**TOTAL à PAYER 809,97€**

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.

# SAS SANO

249 AVENUE DE LABARDE

33300 BORDEAUX

Tél : 0556372574

Fax : 0556048841

Site web : [www.aquitaine-rechange-auto.com](http://www.aquitaine-rechange-auto.com)

Email : [arabordeaux@laposte.net](mailto:arabordeaux@laposte.net)

Rechange .com

Attelage & Remorque



Rejoignez nous sur Facebook

## Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance
FA20213130	22/06/2021	CL07312	22/06/2021

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
8532	FAISCEAU 7 BROCHES + BOITIER MULTIPLEXE	1,00	41,67	41,67	20,00

### Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
22/06/2021	Espèces	50,00 €	50,00 €

### IMPORTANT

La capacité de traction de l'attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule, VERIFIER la capacité de traction de VOTRE véhicule sur la carte grise.

VERIFIER le couple de serrage de la boulonnerie après 200 km de traction.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	41,67	8,33

Total HT	41,67
Total HT Net	41,67
Total TVA	8,33
Total TTC	50,00
Acomptes	0,00
Net à payer	50,00 €



# SAS SANOA

249 AVENUE DE LABARDE

33300 BORDEAUX

Tél : 0556372574

Fax : 0556048841

Site web : [www.aquitaine-rechange-auto.com](http://www.aquitaine-rechange-auto.com)

Email : [arabordeaux@laposte.net](mailto:arabordeaux@laposte.net)

Rechange .com

Attelage & Remorque



Rejoignez nous sur Facebook

## Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance
FA20212076	24/02/2021	CL16933	24/02/2021

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transféré de : Commande N° CM00004459 du 15/02/2021.				
G2314T60	ATT RDSOV BMW X4 G02 04/ 18-	1,00	566,67	566,67	20,00
8532	FAISCEAU 7 BROCHES + BOITIER MULTIPLEXE	1,00	0,00	0,00	20,00
FC13	FAISCEAUX 13 BROCHES	1,00	0,00	0,00	20,00
MO02	MONTAGE ATTELAGE / BRANCHEMENT FAISCEAU/ PROG	1,00	0,00	0,00	20,00

### Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
24/02/2021	Espèces	380,00 €	380,00 €

### Récapitulatif des factures d'acompte :

Date	Numéro	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
15/02/2021	FD00003843	250,00	50,00	300,00
<b>Total</b>		250,00	50,00	300,00

### IMPORTANT

La capacité de traction de l'attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule, VERIFIER la capacité de traction de VOTRE véhicule sur la carte grise.

VERIFIER le couple de serrage de la boulonnerie après 200 km de traction.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	566,67	113,33

Total HT	566,67
Total HT Net	566,67
Total TVA	113,33
Total TTC	680,00
Acomptes	300,00
Net à payer	380,00 €

# BMW X4 M40 xDrive

VIN: WBAUJ51070LM18125

Essence

Généré le 2025-01-09 14:17



## Statut légal

✓ Tout a l'air bien



## Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

## Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



## Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** : +3

## Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



### Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

États-Unis

Italie

Danemark



Suède

 Slovaquie

 Slovénie

 Tchéquie

 Lituanie

 Roumanie

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

### ✓ Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique



### Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

### ✓ Aucun problème détecté

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

### ✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

### **i Note**

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**BMW**














Modèle  
**X4 M40**



Description  
**X4 M40**



-  Variante  
**xDrive**
-  Type de carrosserie  
**SUV**
-  Déplacement moteur  
**2998**
-  Couple  
**500 Nm**
-  Type de carburant  
**Essence**
-  Type de transmission  
**Automatique**
-  Type de conduite  
**AWD**
-  Nombre de cylindres  
**6**
-  Nombre de vitesses  
**8**
-  Marché du modèle  
**Europe**
-  Génération  
**G02**



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur