

BMW Group - AIR: 2025-04-15 / 12:05  
 Concessionnaire : 32711/06  
 Modèle: M140I A  
 Numéro d'identification du véhicule: WBA1S91050VG39804  
 Code de développement: F20  
 Clé de type: 1S01  
 Type maître: 1S01

## Véhicule

**BMW M140I A, 250kW**

WBA1S91050VG39804



Code de développement F20  
 Couleur alpinweiss 3  
 Niveau d'intégration réel F020-21-11-510  
 Début de la garantie constructeur 3 juillet 2019

**Campagnes techniques**

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

**Informations spécifiques**

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

**Diagnostic anticipé**

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

**Contrats de service**

Aucun contrat BSI disponible

**Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service**

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

**Carte de navigation**

**Remarque :** La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE EVO 2018-2 (Version : 5 juin 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2018-2 (Version : 5 juin 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-

---

**Détails du véhicule**

---

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M140I A
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	VG39804
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA1S91050VG39804
Code de développement	F20
Direction	LL
Moteur	B58M
Numéro de moteur	23255478
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, BG, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	1895358XEP
Numéro de série de la headunit	HB2241J8938913
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-18-07-547
Date de production	20 sept. 2018
Usine de production	LEIPZIG
Date de livraison	25 sept. 2018
Concessionnaire livreur	Procar Automobile Wuppertal, Velbert, DE
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	LCNL
Clé de type	1S01
Type de base	1S91
Type maître	1S01

---

**Options**

---

**Équipements optionnels départ usine:**

01CA Sélection véhicules concernés par COP  
01CB Etendue des mesures CO2  
01DE Norme antipollution EU6 RDE  
020W BMW roue AL ray.d. 719 M MB/JB/GG  
0230 Paquet supplém. selon EU  
0249 Volant multifonctions  
02NH M Frein sport  
02PA Antivol de vis de roue  
02TB Boîte automatique sport

**Équipement optionnel monté ultérieurement:**

0854 Version en langue française  
0881 Documentation de bord français

02VB Avertisseur de crevaison  
 02VL Direction Sport variable  
 0302 Dispositif d'alarme  
 0322 Accès confort  
 03AG Caméra de recul  
 0403 Toit ouvrant en verre, électrique  
 0420 Vitrage teinté  
 0423 Tapis de sol Velours  
 0428 Triangle signalisation et kit de secours  
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique  
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.  
 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire  
 0465 Banquette arriere rabattable  
 0481 Siège sport  
 0488 Soutien lombaire conducteur et passager  
 0493 Kit rangement  
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
 04AE Accoudoir central avant coulissant  
 04FT Alu poli long. acc. noir brillant miroir  
 04NE Chauffage des gaz blow-by  
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)  
 0521 Détecteur de pluie  
 0534 Climatiseur automatique  
 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage  
 0548 Tachymètre kilométrique  
 0552 Projecteur à LED adaptatif  
 0563 Kit éclairage  
 05AC Assistant feux de route  
 05AS Driving Assistant  
 05DA Désactivation airbag passager  
 05DC Appuie-tête arrière pliable  
 05DP Aide au stationnement "Park Assist"  
 0609 Système de navigation Professional  
 0654 Tuner DAB  
 0674 Système Hi-Fi Harman Kardon  
 0698 DVD zone 2  
 06AC Appel de détresse intelligent  
 06AE Teleservices  
 06AK Connected Drive Services  
 06AM Real-Time Traffic Information  
 06AN Concierge Services  
 06AP Remote Services  
 06CP Préparation Apple CarPlay  
 06FV Système de divertissement en ligne  
 06NW Téléphonie avec recharge sans fil  
 06WA Combiné instruments à fonctions étendues  
 06WD WLAN Hotspot  
 0704 Chassis sport M  
 0710 Volant en cuir M  
 0715 Kit aérodynamique M  
 0760 Poli brillant Shadow line  
 0775 Pavillon anthracite  
 07H4 Edition spéciale  
 0801 Version Allemagne  
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km  
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf  
 08TH Identification panneaux de signalisation  
 09AA Protection peau extérieure  
 09BM Pack navigation Connected Drive  
 09D5 Pack divertissement de  
 A080 Batterie AGM 80 Ah  
 LEDE Equipement cuir

---


## Version de logiciel boîtiers de commande

---



## Historiques du véhicule

---

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif	
—	05/06/2024	Maintenance	48759 km	03892 Procar Automobile	Manuel



— 29/05/2024 Clé 48760 km 03892 Clé 0



— 29/05/2024 Réparation 48780 km 03892 , Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein 6 VT  
Valeur de travail | 00 00 618

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service contrôle véhicule 6 VT  
Valeur de travail | 00 00 624

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pile 1  
Pièce | 61 31 9 217 643

Détergent vitres avec antigel 1  
Pièce | 83 12 2 468 609

WARNWESTE Local 1  
Pièce | FT99WW

VERBANDTASCHE Local 1  
Pièce | FT99VT

— 14/05/2024 Réparation 48780 km 03892 , Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

SMA Optima Felge und Stoßfänger 00000000 Local 1 VT

Valeur de travail | 99 99 999

Dellen-Press 00000000  
Valeur de travail | 99 99 999


Local

1 VT

Déposer et reposer doublure de bouclier arrière  
Valeur de travail | 51 12 156

11 VT


— 29/04/2024 Clé 48758 km 03892 Clé 0



— 15/03/2023 Maintenance 42690 km OSS-60175028 Manuel



— 01/07/2022 Clé 38609 km 03892 Clé 0



— 01/07/2022 Réparation 38609 km 03892 Procar Automobile GmbH, Velbert Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Wischblatt hinten ersetzen  
Valeur de travail | 99 99 601


Local

2 VT

Balai d'essuie-glace  
Pièce | 61 61 7 241 986

1

— 19/04/2022 Clé 38181 km 03892 Clé 0



— 07/02/2022 Réparation 38241 km 03892 Procar Automobile GmbH, Velbert Tâche Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Valeur de travail   51 99 003	Local	2 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail   51 99 000		1 VT
Déposer et reposer doublure de bouclier arrière Valeur de travail   51 12 656		9 VT
Remplacer doublure de bouclier arrière Valeur de travail   51 12 657		3 VT
Opération complémentaire avec Park Distance Control Valeur de travail   66 20 602		5 VT
Déposer et reposer/remplacer la pièce de guidage de bouclier arrière gauche ou droite Valeur de travail   51 12 828		2 VT
Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 556		2 VT
Calibrer la caméra de recul Valeur de travail   66 53 515		1 VT
Anneau de découplage de capteur PDC Pièce   66 20 6 923 000		1
Habillage de pare-chocs apprêté arrière Pièce   51 12 8 067 800		1
Kit support de PDC arrière Pièce   51 12 8 079 576		1
jeu de supports PMA AVIAR Pièce   51 11 8 079 579		1
Guide pare-chocs latéral gauche Pièce   51 12 8 063 451		1
Insert pare-chocs arrière Pièce   51 12 8 060 303		1
Capteur à ultrasons blanc alpin Pièce   66 20 9 261 607		1

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Lackierungsarbeiten BMW 29AW 00000000 Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
9969531 Verkleidung Stoßfän gerhinten lackieren Stufe II 00000000 Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
9999000 Zeitzuschlag für ei ne Hauptarbeit: Farbe mischen und00000000 Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
Unfallersatzwagen WI-TM 455 8 19.04.2022-20.04.2022 00000000 Valeur de travail   99 99 999	Local	2 VT

— 20/01/2022 Clé

36555 km

Clé 0

16000 10/2022	16000 255	16000 255	16000 255	22000 12/2023	18000 12/2023	16000 10/2022	16000 10/2022	36169 km	Clé 0
-	20/12/2021	Clé							
17000 10/2022	17000 281	17000 281	17000 281	22000 12/2023	19000 12/2023	17000 10/2022	17000 10/2022	35996 km	Clé 0
-	15/12/2021	Clé							
17000 10/2022	17000 286	17000 286	17000 286	23000 10/2022	-104 14.2 %	19000 10/2022	17000 10/2022	35996 km	03892 Procar Automobile GmbH , Velbert
-	15/12/2021	Maintenance							Automatique
17000 10/2022	17000 286	17000 286	17000 286	23000 10/2022	0 ✓	19000 10/2022	17000 10/2022	36172 km	03892 Procar Automobile GmbH , Velbert
+	15/12/2021	Réparation							Tâche Tâche Tâche
17000 10/2022	17000 304	17000 304	17000 304	23000 10/2022	-86 11.8 %	19000 10/2022	17000 10/2022	35475 km	Remote KeyRead
-	03/12/2021	Clé							
17000 10/2022	17000 304	17000 304	17000 304	20973 km 17/02/2021	19000 17/02/2021	17000 17/02/2021	17000 17/02/2021	20973 km	03892 Procar Automobile GmbH , Velbert
+	17/02/2021	Réparation							Tâche
10000 -20 2.7 %	0	0	10000 -20 2.7 %	38000 09/2021	0 09/2021	33000 09/2021	41000 09/2022	20968 km	Clé 0
-	19/10/2020	Clé							
10000 09/2020 ✓	0	0	10000 09/2020 ✓	38000 09/2021	0 09/2021	33000 09/2021	41000 09/2022	20968 km	03892 Procar Automobile GmbH , Velbert
-	19/10/2020	Maintenance							Automatique
10000 09/2020 ✓	0	0	10000 09/2020 ✓	38000 09/2021	0 09/2021	33000 09/2021	41000 09/2022	20973 km	03892 Procar Automobile GmbH , Velbert
-	19/10/2020	Réparation							Tâche Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610		3 VT
Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105		2 VT
MOTORÖL LONGLIFE-04 Pièce   FT83 21 0 398 5	Local	6.5
Détergent vitres avec antigel Pièce   83 12 2 409 031		1
Kit cartouche de filtre à huile Pièce   11 42 8 583 898		1

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service microfiltre Valeur de travail   00 00 616		2 VT
Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce   64 11 9 237 555		1

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Textile Fahrzeug-Außenwäsche m.Aussaugen vorderer Fußraum -- K O S T E N L O S -- Valeur de travail   00 00 020	Local	0 VT
---	-------	------

— 12/05/2020 Clé 15798 km 03892 Clé 0



— 12/05/2020 Réparation 15798 km 03892 Procar Automobile GmbH , Velbert Tâche

— Tâche


**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Paket Comfort Plus Sommerräder montieren inkl Einlagerung und Reinigung Valeur de travail   36 99 013	Local	8 VT
---	-------	------

— 14/12/2019 Clé 10581 km 03892 Clé 1



— 14/12/2019 Réparation 10581 km 03892 Procar Automobile GmbH , Velbert Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non


**Propos du client :**

Einlagerung ohne Montage (Nur in Sonderfällen)  
Valeur de travail | 36 99 027

Local

1 VT

— 09/12/2019 Clé 10459 km 03892 Clé 1



— 09/12/2019 Réparation 10459 km 03892 Procar Automobile GmbH , Velbert Tâche Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :** Knacken aus der Vorderachse

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :** Fahrersitzverkleidung hinten deformiert

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Kostenvoranschlag erwünscht !!!  
Valeur de travail | -

Local

0 VT

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0172/5240085 !!!  
Valeur de travail | -

Local

0 VT

— 05/11/2019 Clé 8220 km 03892 Clé 1

22000	0	0	22000
09/2020			330

39000	0	36000	60000
	09/2021		09/2022

— 15/10/2019 Clé 6735 km 03892 Clé 1

24000	0	0	24000
09/2020			351

41000	0	38000	60000
	09/2021		09/2022

— 15/10/2019 Réparation 6735 km 03892 Procar Automobile GmbH , Velbert Tâche Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Knistergeräusche aus dem Heckbereich bei unebener Fahrbahn

Réaliser un test véhicule 4 VT  
Valeur de travail I 00 00 006

Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule 0 VT  
Valeur de travail I 61 00 006

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM020000020\*BM1S01 Local  
Textile Fahrzeug-Außenwäsche Local 0  
Valeur de travail I 00 00 020

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0172/5240085 !!! Local 0 VT  
Valeur de travail I -

— 31/08/2019 Clé 4490 km 03892 Clé 1

26000	0	0	26000
09/2020			396

43000	0	41000	60000
	09/2021		09/2022

— 31/08/2019 Réparation 4490 km 03892 Procar Automobile GmbH , Velbert Tâche : Service prestations standard  
Tâche : Service contrôle véhicule  
Tâche : Service frein arrière  
Tâche

— Tâche : Service prestations standard

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Service prestations standard  
Pack I 0000105Service prestations standard 2  
Valeur de travail I 00 00 105

— Tâche : Service contrôle véhicule

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Service contrôle véhicule  
Pack I 0000624Service contrôle véhicule 6  
Valeur de travail I 00 00 624

— Tâche : Service frein arrière

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**Service frein arrière  
Pack I 0000614Service frein arrière 7  
Valeur de travail I 00 00 614Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1  
Pièce I 34216887576Palpeur d'usure de plaquette arrière 1  
Pièce I 34356792292Pâte pour plaquettes de frein 2  
Pièce I 83192158851Nettoyant pour freins, sans acétone 1  
Pièce I 83192413695

— Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0172/5240085 !!! Local 0 VT  
Valeur de travail I -— 31/08/2019 Réparation 4490 km 03892 Procar Tâche  
Automobile Tâche  
GmbH , Velbert Tâche

— Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Réaliser un test véhicule 4 VT

Valeur de travail | 00 00 006

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Motorlampe leuchtet

Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule  
Valeur de travail | 61 00 006

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0172/5240085 !!!  
Valeur de travail | -

Local


0 VT

— 07/08/2019 Clé

2727 km

03892

Clé 1



— 07/08/2019 Réparation

2727 km

03892 Procar  
Automobile  
GmbH , Velbert

Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0000006 - KSD Fahrzeugtest  
durchführen(mit Fahrzeugdiagnose System) !!!  
Valeur de travail | -

Local

0 VT

Réaliser un test véhicule  
Valeur de travail | 00 00 006

4 VT

Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule  
Valeur de travail | 61 00 006

24 VT

Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau  
de bord  
Valeur de travail | 61 21 528

1 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : verkleidung hinter dem Fahrersitz sitzt nicht richtig

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Klimaanlage riecht nach faulen Eiern

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : knarzen an allen Türen

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Heckklappe schließt schwer

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pack I MM020000020*BM1S01	Local	
Textile Fahrzeug-Außenwäsche	Local	0
Valeur de travail I 00 00 020		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0172/5240085 !!!	Local	0 VT
Valeur de travail I -		

— 04/10/2018 Maintenance 2 km 26636 Procar Automobile, Köln Manuel



0  
10/2018  
✓

— 01/03/1970 Clé 62027 km b2io60039953 Clé 0

			
8000			8000
-41 5.6 %			-41 5.6 %

			
5000		5000	35000
	06/2026		03/2027



## BMW M140 1' F20 LCI

VIN: WBA1S91050VG39804

Essence

2018

Généré le 15/04/2025 10:11



### Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



### Statut légal

✓ Tout a l'air bien



### Dompage

⚠ Requier ton attention



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays : +5

### Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

### Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



États-Unis



Lituanie



Tchéquie



Roumanie



Slovaquie



Hongrie



Slovénie



Italie



Danemark



Suède




Canada

## Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

**Note**

- Dernier kilométrage connu : 36 500 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

09/2018	11 km
01/2022	36 500 km

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

**Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique

✓= Contrôle technique  Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↻ Épave  Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

## Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule

## Note

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

## Registre des dommages



Dommages au côté droit:

- Arrière / Pare-chocs
- Arrière gauche / Pare-chocs

01/2022  Allemagne

### Expertise

Côtés touchés

Arrière

Estimation du coût de réparation

**1501 € – 3 000 €**

Cause possible

**Inconnu**

Groupes de dommages

Pièces de carrosserie extérieures

**Avertissement :** la plupart des relevés de dommages sont liés à des accidents, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains relevés proviennent d'autres sources, comme les ateliers de carrosserie, les demandes d'indemnisation, les ventes aux enchères ou les inspections de véhicules. Ces relevés montrent que l'état du véhicule a été constaté, même si ce n'était pas à la suite d'un accident.

### Glossaire des dommages

#### Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

#### Estimation du coût de réparation

Une fois qu'un incident lié à un véhicule est évalué, les fournisseurs de données sur les dommages calculent le coût de la réparation et le présentent dans la devise du pays où les dommages ont été évalués. Ces évaluations peuvent donc ne pas correspondre à tes attentes. Les raisons peuvent en être les suivantes :

- Le pays ou l'État où le sinistre a été déclaré peut avoir des coûts d'entretien plus ou moins élevés que dans ton pays (le prix des pièces détachées et du travail diffèrent selon les pays).
- Le coût est calculé pour des réparations effectuées dans un garage agréé (qui est généralement plus cher).

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

 **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

### Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 30 817 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une BMW M140 2018 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

29 594 €

Prix moyen

30 817 €

Prix le plus haut

32 635 €

## Émissions

Combien d'émissions de CO<sub>2</sub> les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

### Note

Tranche d'émissions de CO<sub>2</sub> : D (167 g/km)

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule

167 g/km Classe **D**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

## Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

### Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**BMW**



Modèle

**M140**



Description

**M140**



Variante

**1' F20 LCI**



Type de carrosserie

**Hayon**



Année de fabrication

**2018**



Déplacement moteur

**2998**



Puissance moteur

**250 kW (335 hp)**



Couple

**500 Nm**



Type de carburant

**Essence**



Type de transmission

**Automatique**



Type de conduite

**Propulsion**



Couleur

**Blanc**



Position du volant

**Volant à gauche**



Nombre de cylindres

**6**

---

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

---

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

1DE

1CB

CO2 CONTENT

20W

EXHAUST EMISSIONS STANDARD EU6 RDE

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

2NH

M SPORTBRAKE

2TB

STEPTRONIC SPORT TRANSMISSION

2VL

VARIABLE SPORTS STEERING

322

COMFORT ACCESS SYSTEM

403

GLASS ROOF, ELECTRICAL

423

FLOOR MATS IN VELOUR

430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

459

SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, WITH MEMORY

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

4NE

BLOW-BY HEATER

521

RAIN SENSOR

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

552

ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

5AC

AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

18" M LAW.DO.SP.SPOKE 662 M BI.JET

249

MULTIFUNCTION FOR STEERING WHEEL

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

302

ALARM SYSTEM

3AG

REAR VIEW CAMERA

420

SUN PROTECTION GLAZING

428

WARNING TRIANGLE

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

465

THROUGH-LOADING SYSTEM

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4FT

I.T.F. ALUMINIUM F.B.L. M. W.H.T.F.

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

563

LIGHTS PACKAGE

5AS

DRIVING ASSISTANT

5DC

FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

5DP

PARKING ASSISTANT

654

DAB TUNER

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

6AM

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6AP

REMOTE SERVICES

6FV

ONLINE ENTERTAINMENT

6WA

INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

704

M SPORT SUSPENSION

715

M AERODYNAMICS PACKAGE

775

INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

801

GERMAN VERSION

881

FRENCH / ON-BOARD DOCUMENTATION

8R9

REFRIGERANT

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

9D5

ENTERTAINMENT PACKAGE DE

609

NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

674

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM HARMAN KARDON

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AN

CONCIERGE SERVICE

6CP

PREPARATION FOR APPLE CARPLAY

6NW

TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING

6WD

WIFI HOTSPOT

710

M LEATHER STEERING WHEEL

760

INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

7H4

SPECIAL EDITION

854

LANGUAGE VERSION FRENCH

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

8TH

SPEED LIMIT INFO

9BM

BUSINESSPACKAGE I.C.W. NAVIGATIONS

## Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

09/2018 🌐 Pays inconnu



### Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

07/2019 🌐 Pays inconnu



### Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

01/2022 🇩🇪 Allemagne



### Expertise de dommages détectée ⚠️

Des informations indiquent que ce véhicule a fait l'objet d'une expertise de dommages dans ce pays (ou cet État). Réfère-toi à la section « Dommages » pour des informations détaillées.

11/2024 🇫🇷 France



### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

#### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur