

BMW Group - AIR: 2025-05-23 / 13:41
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: M3
Numéro d'identification du véhicule: WBS8M91090P966387
Code de développement: F80
Clé de type: 8M91
Type maître: 8M91

Véhicule

BMW M3, 317kW
WBS8M91090P966387



Code de développement	F80
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	F020-15-07-504
Début de la garantie constructeur	16 septembre 2015

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE EVO 2015-3+ (Version : 5 mai 2025)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 00F10FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-
Road Map EUROPE EVO 2015-3+ (Version : 5 mai	-	-	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M3
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	P966387
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBS8M91090P966387
Code de développement	F80
Direction	LL
Moteur	S55
Numéro de moteur	01599362
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0167035AAW
Numéro de série de la headunit	HB2140F7656515
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-15-07-504
Date de production	26 août 2015
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	4 sept. 2015
Concessionnaire livreur	PANEL MELUN, VERT SAINT DENIS, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	X3SW
Clé de type	8M91
Type de base	8M91
Type maître	8M91



Options

Équipements optionnels départ usine: 01CA Sélection véhicules concernés par COP 0230 Paquet supplém. selon EU 02MK Boîte m double embrayage avec drivelogic 02PA Antivol de vis de roue 02VB Avertisseur de crevaison 02VF Châssis M adaptatif 02VY BMW roue all. M ray. doubl 437 fer.grey 0417 Pare-soleil porte arrière	Équipement optionnel monté ultérieurement: 02NH M Frein sport
--	--

- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0441 Kit fumeur
- 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
- 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
- 0490 Réglage largeur dossier de siège
- 0493 Kit rangement
- 04AE Accoudoir central avant coulissant
- 04WL Fibre carbone accent chrome noir
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0521 Détecteur de pluie
- 0534 Climatiseur automatique
- 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0552 Projecteur à LED adaptatif
- 0563 Kit éclairage
- 0575 Prises 12 V supplémentaires
- 05AC Assistant feux de route
- 05DA Désactivation airbag passager
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0676 Système de haut-parleurs HiFi
- 0698 DVD zone 2
- 06AC Appel de détresse intelligent
- 06AE Teleservices
- 06AK Connected Drive Services
- 06AM Real-Time Traffic Information
- 06AN Concierge Services
- 06AP Remote Services
- 06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu
- 06UH Information trafic
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0775 Pavillon anthracite
- 07S9 Connected Drive Services Paket
- 0854 Version en langue française
- 0881 Documentation de bord français
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08TH Identification panneaux de signalisation
- 09AA Protection peau extérieure
- LEDE Equipement cuir

Historiques du véhicule


	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	05/05/2025	Clé	83386 km	04847	Clé 1
	 19000 -308 42.2 %    19000 -308 42.2 %  19000  -34 4.7 %  40000  44000 07/2026 				
—	27/07/2022	Clé	76308 km	34991	Clé 1
	 13000 -26 3.6 %  13000 -26 3.6 %  13000 -26 3.6 %  13000 -26 3.6 %  9000  -26 3.6 %  21000  13000 -26 3.6 % 				
—	27/07/2022	Maintenance	76308 km	34991 EDENAUTO PREMIUM TARBES TARBES , TARBES	Automatique



— 21/09/2020 Clé

64514 km



Clé 1



— 15/09/2020 Clé

64481 km

Clé 1



— 15/09/2020 Réparation

64481 km

34991
EDENAUTO
PREMIUM
TARBES
TARBES ,
TARBES

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

KLAXON NE FONCTIONNE PLUS
Valeur de travail I -

Local




12 VT

— 22/07/2020 Clé

63593 km

34991

Clé 1





— 22/07/2020 Maintenance

63593 km

34991
EDENAUTO
PREMIUM
TARBES ,
TARBES

Automatique



— 22/07/2020 Réparation

63593 km

34991
EDENAUTO
PREMIUM
TARBES
TARBES ,
TARBES

Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard	2
Valeur de travail I 00 00 105	

Service huile moteur

Pack I 0000610

Service huile moteur	3
Valeur de travail I 00 00 610	

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce I 11427854445	

BMW Engine Oil LL04 5W30	6.5
Pièce I 83212405948	

Service microfiltre

Pack I 0000616

Service microfiltre	2
Valeur de travail I 00 00 616	

Microfiltre/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64119237555	

Service liquide de frein

Pack I 0000618

Service liquide de frein	4
Valeur de travail I 00 00 618	

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1
Pièce I 83132405976	

Service pont arrière

Pack I 0000661

Service pont arrière	2
Valeur de travail I 00 00 661	

Bouchon fileté avec joint torique	2
Pièce I 33117525064	



Huile pour pont arriere msp/A	1
Pièce I 83222365988	

— 01/10/2019 Clé

61364 km

04907

Clé 0



— 01/10/2019 Réparation

1 km

04907 AXXIA
SAS
BOURGES ,
SAINT
DOULCHARDTâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non

Propos du client :

KLAXON NE FONCTIONNE PAS

Local

12 VT

Valeur de travail | -

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

POSE ACCOUDOIR M PERFORMANCE

Local

12 VT

Valeur de travail | -

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

POSE VOLANT M PERFORMANCE

Local

12 VT

Valeur de travail | -

— 19/06/2019 Réparation 1 km 04907 AXXIA SAS
BOURGES ,
SAINT
DOULCHARD

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non




Propos du client :

Bruit à contrôler au niveau du changement de position sur la boîte auto Local



12 VT

Valeur de travail | -



— 16/05/2019 Clé 58133 km 40545 Clé 0









































— 31/07/2018 Clé 48997 km 40545 Clé 0



— 31/07/2018 Maintenance 48997 km 40545 PANEL SENS , SENS Automatique



— 05/05/2018 Clé 45038 km 40545 Clé 0

	 10000 12/2018	 10000 206	 10000 206	 10000 206	 240000 08/2018	 210000 08/2018	 10000 12/2018	 10000 12/2018	
—	10/11/2017	Clé			39951 km	40545		Clé 0	
	 12000 12/2018	 12000 381	 12000 381	 12000 381	 250000 08/2018	 190000 08/2018	 12000 12/2018	 12000 12/2018	
—	27/06/2017	Clé			35259 km	40545		Clé 0	
	 14000 12/2018	 14000 514	 14000 514	 14000 514	 230000 08/2018	 180000 08/2018	 14000 12/2018	 14000 12/2018	
—	27/06/2017	Maintenance			35259 km	40545	PANEL SENS , SENS	Automatique	
	 14000 11/2018	 14000 11/2018	 14000 11/2018	 14000 11/2018	 230000 ✓	 180000 11/2018	 14000 11/2018	 14000 11/2018	
—	05/12/2016	Clé			26274 km	40545		Clé 0	
	 2100 08/2017	 2100 236	 2100 236	 2100 236	 230000 08/2018	 170000 08/2018	 23000 08/2019	 23000 08/2019	
—	05/12/2016	Maintenance			26274 km	40545	PANEL SENS , SENS	Automatique	
	 2100 ✓	 2100 ✓	 2100 ✓	 2100 ✓	 230000 ✓	 170000 ✓	 23000 ✓	 23000 ✓	
—	05/12/2016	Réparation			26274 km	40545	PANEL SENS SENS , SENS	Tâche	
—	Tâche								

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Transférer le carnet d'entretien électronique dans le véhicule via ICOM !!!
Valeur de travail I -

Local

0 VT

Service microfiltre

Valeur de travail I 00 00 616

2 VT

—	31/08/2016	Clé			21732 km	40545		Clé 0	
---	------------	-----	--	--	----------	-------	--	-------	--

 7000 08/2017    7000 332	 190000  08/2018  140000  31000 08/2019 
— 09/10/2015 Clé	1917 km 40545 Clé 0
 26000 08/2017  0  0  26000 691	 60000  0 08/2018  70000  60000 08/2019  0  80
— 09/10/2015 Maintenance	1917 km 40545 J. PANEL , SENS Automatique
 26000 08/2017    26000 08/2017  ✓   	 60000  08/2018  70000  60000 08/2019  80  ✓