

BMW Group - AIR: 2025-06-03 / 17:11
 Concessionnaire : 32711/06
 Modèle: 535IX A
 Numéro d'identification du véhicule: WBA5B31020G599696
 Code de développement: F10
 Clé de type: 5B41
 Type maître: 5B41

Véhicule

BMW 535IX A, 225kW

WBA5B31020G599696



Code de développement F10
 Couleur mineral-grau metallic
 Niveau d'intégration réel F010-22-11-510
 Début de la garantie constructeur 28 juillet 2016

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

ⓘ Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE WEST Next 2022-2 (Version : 14 avr. 2023)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2025 (SWID : 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2025	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	535IX A
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	G599696
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA5B31020G599696
Code de développement	F10
Direction	LL
Moteur	N55
Numéro de moteur	00649635
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	1899617ZG4
Numéro de série de la headunit	HB2068G8266803
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	F010-16-03-504
Date de production	16 juin 2016
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	21 juin 2016
Concessionnaire livreur	STORE MONACO, MONACO, FR
Version pays	EUR
Code peinture	B39
Code garnitures	LZET
Clé de type	5B41
Type de base	5B31
Type maître	5B41

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CC Fonction Start & Stop automatique
01CD Brake Energy Regeneration
0230 Equipements spécifiques UE
0255 Volant sport en cuir
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02FB Jante à rayons en V (Styl. 366)
02PA Antivol de vis de roue
02TB Boîte automatique sport
02VA Réglage du châssis "Adaptive Drive"
02VB Avertisseur de crevaison
0302 Dispositif d'alarme
0316 Commande automatique de hayon AR
0322 Accès confort

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0323 Portes Soft-Close-Automatic
- 0358 Pare-brise antithermique de confort
- 03AG Caméra de recul
- 0403 Toit ouvrant en verre, électrique
- 0415 Pare-soleil arrière
- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0441 Kit fumeur
- 0453 Sièges avant à ventilation active
- 0455 Sièges avant actifs
- 0456 Siege confort avec memorisation
- 0464 Sac à skis
- 0465 Banquette arriere rabattable
- 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04M5 Planche d bord lnd. revêtues de cuir
- 04NE Chauffage des gaz blow-by
- 04U2 Commutateur de sensation de conduite y compris ECO PRO
- 04UR Eclairage intérieur d'ambiance
- 0502 Lave-projecteurs
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0524 Phares de virages adaptatifs
- 0534 Climatiseur automatique
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 05A3 BMW Night Vision avec Dynamic Light
- 05AC Assistant feux de route
- 05AG Alerte de changement de voie
- 05AL Protection Active
- 05AT Driving Assistant Plus
- 05DL Surround View
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0688 Harman/Kardon système son surround
- 0698 DVD zone 2
- 06AC Appel de détresse intelligent
- 06AE Teleservices
- 06AK Connected Drive Services
- 06AM Real-Time Traffic Information
- 06AN Concierge Services
- 06AP Remote Services
- 06NS Téléphone. confort av. Smartphone étendu
- 06UH Information trafic
- 06UK Night Vision avec détection de personnes
- 06WB Combiné d'instruments multifonctions
- 07S2 Luxury Line
- 07S9 Connected Drive Services Paket
- 0854 Version en langue française
- 0877 Suppression commande mixte
- 0881 Documentation de bord français
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08TF Protection piétons active
- 08TH Identification panneaux de signalisation
- 09AA Protection peau extérieure
- 0XE7 Indi. bagu. intér. laque piano noires
- A105 Batterie AGM 105 Ah
- LEDE Equipement cuir

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
16/05/2025	Clé	138453 km	b2io50032240	Clé 0

27000			27000
03/2027			03/2027

110000			70000	27000
	07/2026	07/2026		03/2027

— 24/03/2025 Maintenance 132660 km OSS-50032240 Manuel
STATION95
EURL,
BORNEL



— 04/10/2024 Clé 132660 km 04853 Clé 0



— 23/05/2024 Clé 127254 km 32785 Clé 0



— 14/04/2023 Clé 111683 km Clé 0



— 29/11/2021 Clé 90213 km Clé 0



— 29/11/2021 Réparation 90213 km 32785 Tâche
NEUBAUER
LE CHESNAY,
LE CHESNAY

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


REEMPLACER VITRE PASSAGER AVANT CAR CASSEE

Local



24 VT

Valeur de travail | -

— 07/10/2019 Clé 61174 km 40419 Clé 0



— 07/10/2019 Maintenance 61174 km 40419 STORE Automatique
MONACO ,
MONACO



— 07/10/2019 Réparation 61174 km 40419 STORE Tâche
MONACO
MONACO
(SERVICE) ,
MONACO

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur	Local	12 VT
Valeur de travail I -		

Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard	2
Valeur de travail I 00 00 105	

Service cartouche de filtre à air
Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air	2
Valeur de travail I 00 00 602	

Elément filtre à air	1
Pièce I 13717571355	

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur	3
Valeur de travail I 00 00 610	

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce I 11427953129	

BMW Engine Oil LL04 5W30	6.5
Pièce I 83212405948	

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre	3
Valeur de travail I 00 00 616	

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64119272642	

Service bougies d'allumage
Pack I 0000622

Service bougies d'allumage	9
Valeur de travail I 00 00 622	

Bougie High Power	6
Pièce I 12120037582	

Service contrôle véhicule
Pack I 0000624

Service contrôle véhicule
Valeur de travail | 00 00 624

— 26/04/2019 Clé 53327 km 40419 Clé 0



— 26/04/2019 Maintenance 53327 km 40419 MY WAY, MONACO Automatique



— 26/04/2019 Réparation 53327 km 40419 STORE MONACO MONACO (SERVICE), MONACO Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Pack | 0000105

Service prestations standard 2
Valeur de travail | 00 00 105

Service liquide de frein
Pack | 0000618

Service liquide de frein 4
Valeur de travail | 00 00 618

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. 1
Pièce | 83132184843


— 31/07/2018 Clé 35997 km 07079 Clé 0



— 23/01/2018 Clé 27280 km 40419 Clé 0



— 23/01/2018 Maintenance 27280 km 40419 MYWAY, MONACO Automatique



— 23/01/2018 Réparation 27280 km 40419 STORE Tâche
 MONACO Tâche : Service prestations
 MONACO standard
 (SERVICE), Tâche : Service huile moteur
 MONACO Tâche : Service microfiltre
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

ISPA CT-1-0063460100	Local	8 VT
Valeur de travail I -		

— Tâche : Service prestations standard

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard		
Pack I 0000105		
Service prestations standard		2
Valeur de travail I 00 00 105		

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur		
Pack I 0000610		
Service huile moteur		3
Valeur de travail I 00 00 610		
Kit cartouche de filtre à huile		1
Pièce I 11427953129		
BMW Engine Oil LL04 5W30		6.5
Pièce I 83212405948		

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre		
Pack I 0000616		
Service microfiltre		3
Valeur de travail I 00 00 616		
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif		1
Pièce I 64119272642		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Effectuer test sécurité (contrôles éclairage, niveaux, état et pression des pneus, contrôles visuels élémentaires)
Valeur de travail | -

Local 9 VT

— 22/01/2018 Clé

27278 km

40419

Clé 0



— 07/07/2016 Réparation

10 km

40419 STORE
MONACO
MONACO
(SERVICE),
MONACO

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description : PREPARATION MISE A LA ROUTE SCHMITZ + CODE GPS

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Preparation VN / VO
Valeur de travail | -

Local

9 VT

— Tâche

Description : PLEIN DE CARBURANT

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Preparation VN / VO
Valeur de travail | -

Local

6 VT

— Tâche

Description : PROTECH INT + EXT 07/07 16H FIN 08/07 17H

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Preparation VN / VO
Valeur de travail | -

Local

18 VT

— Tâche

Description : BIDON D HUILE + GILET + PARAPLUIE + LIVRE 100ANS LIV 13/07

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Preparation VN / VO
Valeur de travail | -

Local

2 VT

N° d'imprimé : F 064040579 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/03/2025	25004569

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/07/2020:73575 Km / 28/03/2023:111032 Km /

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
23/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : S092F135
(9) RAISON SOCIALE : COUNTRY RUEIL CONTROLE
(3) COORDONNÉES : 48 AVENUE MAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE
92500 RUEIL MALMAISON 09.79.63.27.21

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 094F1164
SIGNATURE :


IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FM-441-NL (F)	20-12-2019	03-08-2016
Marque	Désignation commerciale	
BMW	SERIE 5	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBA5B31020G599696	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10BMWVP0206776	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																												
135766	<table border="1"> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td> <td>-4.8m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)</td> <td>12% 0%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales</td> <td>1043daN 977daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage</td> <td>338daN 346daN 291daN 303daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%)</td> <td>3% 5%</td> </tr> <tr> <td>Force de freinage (efficacité)</td> <td>338daN 346daN 291daN 303daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité ($\geq 58\%$)</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$)</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti($\leq 0.3\%$)</td> <td>0.09%</td> </tr> <tr> <td>CO Accélééré($\leq 0.2\%$)</td> <td>0.02%</td> </tr> <tr> <td>Lambda(0.97 à 1.03)</td> <td>1.027</td> </tr> <tr> <td>Feux croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td>G: -0.9% D: -1.6%</td> </tr> </table>	Ripage (-8 à + 8 m/km)	-4.8m/km	Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)	12% 0%	Forces verticales	1043daN 977daN	Frein de service		Forces de freinage	338daN 346daN 291daN 303daN	Déséquilibre (<20%)	3% 5%	Force de freinage (efficacité)	338daN 346daN 291daN 303daN	Taux d'efficacité ($\geq 58\%$)	63%	Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$)	23%	Émissions à l'échappement		CO Ralenti($\leq 0.3\%$)	0.09%	CO Accélééré($\leq 0.2\%$)	0.02%	Lambda(0.97 à 1.03)	1.027	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -0.9% D: -1.6%
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-4.8m/km																											
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)		12% 0%																											
Forces verticales		1043daN 977daN																											
Frein de service																													
Forces de freinage		338daN 346daN 291daN 303daN																											
Déséquilibre (<20%)		3% 5%																											
Force de freinage (efficacité)		338daN 346daN 291daN 303daN																											
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$)		63%																											
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$)		23%																											
Émissions à l'échappement																													
CO Ralenti($\leq 0.3\%$)	0.09%																												
CO Accélééré($\leq 0.2\%$)	0.02%																												
Lambda(0.97 à 1.03)	1.027																												
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -0.9% D: -1.6%																												

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

S092F135





N° d'imprimé : D 118862110

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																						
Contrôle technique périodique	28/03/2023	23147205																																																																						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																						
Favorable	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AV Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21.07.2020:73 575 km																																																																							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																								
27/03/2025																																																																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																								
Contrôle technique périodique																																																																								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																								
N° D'AGREMENT : S092V041 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN RUEIL MALMAISON (3) COORDONNÉES : 96, av. Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON Tél : 01.47.16.18.05 Fax :																																																																								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																								
NOM ET PRÉNOM : ANDRADE CHRISTOPHER N° D'AGREMENT : 092D1288 SIGNATURE :																																																																								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">FM-441-NL(F)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">20/12/19</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">03/08/16</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">BMW</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">SÉRIE 5</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">(1) N° dans la série du type (VIN) WBA5B31020G599696</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">(5) Catégorie internationale M1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Genre VP</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Type/CNIT M10BMWVPO206776</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Énergie ES</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation </div>																																																																								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																						
111032	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">-1.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">40 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1011 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">947 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">304 daN</td> <td style="text-align: center;">316 daN</td> <td style="text-align: center;">299 daN</td> <td style="text-align: center;">301 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">4 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">304 daN</td> <td style="text-align: center;">316 daN</td> <td style="text-align: center;">299 daN</td> <td style="text-align: center;">301 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">62 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">28 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.18 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.14 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.005</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td style="text-align: center;">-2.1 %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-2.0 %</td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	40 %		1 %		Forces verticales :	1011 daN		947 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	304 daN	316 daN	299 daN	301 daN	Déséquilibre (< 20%) :	4 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	304 daN	316 daN	299 daN	301 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	62 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	28 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.18 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.14 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.005					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.1 %	-2.0 %		
					AVANT		ARRIÈRE																																																																	
	G	D	G	D																																																																				
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km																																																																							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	40 %		1 %																																																																					
Forces verticales :	1011 daN		947 daN																																																																					
Frein de service																																																																								
Forces de freinage (déséquilibre) :	304 daN	316 daN	299 daN	301 daN																																																																				
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		1 %																																																																					
Forces de freinage (efficacité) :	304 daN	316 daN	299 daN	301 daN																																																																				
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	62 %																																																																							
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	28 %																																																																							
Émissions à l'échappement																																																																								
CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.18 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.14 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.005																																																																								
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.1 %	-2.0 %																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																								

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Bornel

Tél : 0631914298
Capital : 7 500,00 Euros
R.C.S. : Beauvais
SIRET : 538 571 456

Facture N°
FA8802

Date
01/12/2020

Client
2090

Mode de paiement :

Date d'échéance : 01/12/2020

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
GARDIENNAGE	Forfait semestriel de gardiennage sécurisé roue ETE	1,000	41,67	50,00
M/O T2	Remplacement des roue ETE par roue HIVER	0,330	75,00	29,70

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	66,42	20,00	13,28

Total HT	66,42
Net HT	66,42
Total TVA	13,28
Total TTC	79,70
NET A PAYER	

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Bornel

Tél : 0631914298

Capital : 7 500,00 Euros

R.C.S. : Beauvais

SIRET : 538 571 456

Facture N°

FA9854

Date

19/11/2021

Client

2090

Mode de paiement :

Date d'échéance : 19/12/2021

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
BVA PONT 8HP	Vidange boîte automatique 8HP _ lecture, analyse et effacement de la mémoire de défaut du calculateur de boîte _ remplacement de la crépine et des joints _ renouvellement de l'huile _ ré-initialisation du calculateur de boîte Vidange différentiel central _ ré-initialisation du calculateur Huile BMW Vidange pont avant _ Huile CASTROL Vidange pont arrière _ Huile CASTROL	1,000	707,50	849,00
PIECE BMW	pièce BMW originale : 34 35 6 791 958 Palpeur usure garnitures freins avant g	1,000	30,26	36,31
VID FREIN	Remplacement du liquide de frein	1,000	50,00	60,00
PIECE BMW	pièce BMW originale : 61 61 2 458 015 Jeu balais d'essuie-glace	1,000	55,71	66,85
GARDIENNAGE	Forfait semestriel de gardiennage sécurisé roue ETE	1,000	41,67	50,00
M/O T2	Remplacement des roue ETE par roue HIVER	0,330	85,00	33,66

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	913,19	20,00	182,64

Total HT	913,19
Net HT	913,19
Total TVA	182,64
Total TTC	1 095,83
NET A PAYER	

Remarque : Devis - DE4679 du 10/11/2021

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,25% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

SAS au capital de 1 060 000 euros
Siret 67820290400051 / N° TVA FR65678202904
bmw-lechesnay@neubauer.fr
Siège social : Site :
NDBM2 NEUBAUER LE CHESNAY
33 route de Mantes 46-48 rue Moxouris
78240 CHAMBOURCY 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 30 65 55 25 Tél. : 01 39 23 00 00

PAYÉ le 29 NOV 2021

ORIGINAL Facture Assurance - Mécanique Chesnay

N° de client : 105729
N° de facture : AC10049261
Date de facture : 29/11/2021
Date d'échéance : 29/11/2021
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ **CB**
N° TVA intracomm. :

N° de donneur

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW	FM-441-NL	90213	2520/
535IX A	WBA5B31020G599696		710058679

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
Opération(s) réalisée(s)								
(PO)51337182110	Vitre latérale, vert, porte avant droit	Pièce	1,00	153,83		153,83	12	184,60
(TP)MD99MEXPT1	MAIN OEUVRE MECANIQUE EXPERT		1,00	110,00		110,00	12	132,00
(TP)MD99MEXPT1	nettoyage bris de verre		0,50	110,00		55,00	12	66,00
Sous-total						318,83		382,60

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

L'équipe après-vente vous remercie de votre visite
Notre atelier est ouvert du lundi au jeudi de 8H00 à 12H et de 14h00 à 18H00
le vendredi fermeture à 17H00
12 vt (valeur temps) dans une heure

NEUBAUER DISTRIBUTEUR
Concessionnaire BMW MINI
LE CHESNAY PARLY II
46-48, rue Moxouris - 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 23 00 00
RC Versailles 878 202 904
N° SIRET 678 202 904 - APE 4511Z

Date de contrôle techniqueVotre Conseiller Service **Lionel BETTENCOURT**

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	318,83	63,77	382,60
Total T.T.C.				382,60
Acompte				0,00
Net à payer (EUR)				382,60

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 105729
N° de facture : AC10049261
Date de facture : 29/11/2021
Date d'échéance : 29/11/2021
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total T.T.C. 382,60

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Bornel

Tél : 0631914298

Capital : 7 500,00 Euros

R.C.S. : Beauvais

SIRET : 538 571 456

Facture N°

FB0228

Date

17/03/2022

Client

2090

Mode de paiement :

Date d'échéance : 17/04/2022

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
VID F10 535i	Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile CASTROL EDGE 5W30 Longlife 04 _ Contrôle des niveaux _ Contrôle des disques et plaquettes de frein _ Reset de l'indicateur de maintenance _ Validation du carnet d'entretien	1,000	157,50	189,00
GARDIENNAGE	Forfait semestriel de gardiennage sécurisé roue HIVER	1,000	41,67	50,00
M/O T2	Remplacement des roue HIVER par roue ETE	0,330	85,00	33,66
64 11 9 272 642	Jeu de filtres d'habitacle à charbon actif	1,000	91,21	109,45
INFO	Informations complémentaires : _ Prevoir remplacement des disques et plaquettes de frein arrière (environ 10000 kms)	1,000		

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	318,43	20,00	63,69

Total HT	318,43
Net HT	318,43
Total TVA	63,69
Total TTC	382,12
NET A PAYER	

Remarque : Devis - DE5067 du 11/03/2022

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,25% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Borneil

Tél : 0631914298

Capital : 7 500,00 Euros

R.C.S. : Beauvais

SIRET : 538 571 456

Facture N°

FB0675

Date

08/07/2022

Client

2090

Mode de paiement :

Date d'échéance : 07/08/2022

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
DISQ AV	Forfait freinage avant _ remplacement disques et plaquettes de frein avant _ ré-initialisation de l'indicateur de maintenance _ remplacement du témoin d'usure <i>pièces d'origine BMW</i>	1,000	775,00	930,00
DISQ AR	Forfait freinage arrière _ remplacement disques et plaquettes de frein arrière _ ré-initialisation de l'indicateur de maintenance _ remplacement du témoin d'usure <i>pièces d'origine BMW</i>	1,000	600,00	720,00
VID FREIN	Remplacement du liquide de frein <i>OFFERT</i>	1,000		

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	1 375,00	20,00	275,00

Total HT	1 375,00
Net HT	1 375,00
Total TVA	275,00
Total TTC	1 650,00
NET A PAYER	

Remarque : Devis - DE5543 du 28/06/2022

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,25% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Bornel

Tél : 0631914298

Capital : 7 500,00 Euros

R.C.S. : Beauvais

SIRET : 538 571 456

Facture N°

FB1133

Date

25/11/2022

Client

2090

Mode de paiement :

Date d'échéance : 25/12/2022

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
REV I F10 535i	Révision intermédiaire : _ Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile CASTROL 5W30 Longlife 04 _ Contrôle des niveaux _ Contrôle des disques et plaquettes de frein _ Reset de l'indicateur de maintenance _ Validation du carnet d'entretien _ Diagnostic complet : lecture, analyse et effacement des mémoires de défauts (passage à la valise) _ Inspection complète du véhicule : système de freinage / liaison au sol / echappement / chassis / moteur _ Remplacement du filtre à air _ Remplacement des filtres de climatisation à charbon actif _ Controle de la pression de pneus <i>Pièces d'origines BMW</i>	1,000	325,00	390,00
PNEUS >17	montage, équilibrage pneus >17	4,000	20,83	99,98
GARDIENNAGE	Forfait semestriel de gardiennage sécurisé roue HIVER	1,000	41,67	50,00
M/O T2	Remplacement roues ETE par roues Hiver	0,330	85,00	33,66
ECO RECYCL...	Participation aux frais de recyclage (traitement des déchets, huiles, consommables...)	1,000	7,50	9,00

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	485,54	20,00	97,11

Total HT	485,54
Net HT	485,54
Total TVA	97,11
Total TTC	582,65
NET A PAYER	

Remarque : Devis - DE6117 du 21/11/2022

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,25% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Borneil

Tél : 0631914298

Capital : 7 500,00 Euros

R.C.S. : Beauvais

SIRET : 538 571 456

Facture N°

FB1682

Date

07/04/2023

Client

5697

OPTEVEN COURTAGE

10 rue Olympe de Gouges

69100

Villeurbanne

Mode de paiement :

Date d'échéance : 08/05/2023

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
INFO	Informations complémentaires : ACCORD n° R232719580	1,000		
VEHICULE	Véhicule : BMW modèle : 535ix F10 Immatriculation : FM-441-NL n° de chassis : WBA5B31020G599696 Kilometrage : 111429	1,000		
SITUAT	situation arrivée véhicule : _ Véhicule arrivé avec défaut suspension au tableau de bord	1,000		
DIAG	Diagnostic auto complet _ lecture, analyse et effacement des mémoires de défaut des calculateurs	1,000		
INFO	Informations complémentaires : _ Défaut sur amortisseur avant gauche, coupure électrique interne	1,000		
PIECE BMW	pièce BMW originale : 37 11 6 796 857 Jambe de suspension avant gauche	1,000	749,03	898,84
M/O T2	Remplacement de l'amortisseur avant gauche avec butées/soufflets et coupelles effacement de la mémoire de défaut	1,750	85,00	178,50

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	897,78	20,00	179,56

Total HT	897,78
Net HT	897,78
Total TVA	179,56
Total TTC	1 077,34
NET A PAYER	1 077,34

Facture payable le 08/05/2023 pour la somme de 1 077,34 Euros.

Remarque : Devis - DE6734 du 29/03/2023

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,25% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

SASU Au capital de 250 000€
 APE 4511Z - TVA Intracommunautaire: FR11 326 604 949
 contact@st-merri-chantilly.net.bmw.fr

Siège social :
 SAINT-MERRI CHANTILLY
 89 rue des Droits de l'Homme et du Citoyen

60740 SAINT-MAXIMIN
 Tél. : 03 44 67 19 00
 Fax : 03 44 58 26 28

ORIGINAL Facture Client - Atelier

N° de client : 129909
 N° de facture : AT23077187
 Date de facture : 14/04/2023
 Date d'échéance : 14/04/2023
 Mode de règlement : ESP/CHQ/CB
 N° TVA intracomm. :
 N° de donneur :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
BMW	FM-441-NL	111683	/					
535I XDRIVE A	WBA5B31020G599696	28/07/2016	1343281					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.

Opération(s) réalisée(s)								
(TP) MD99M3	Programmation des boîtiers électroniques + codage amortisseurs pilotés	VT	18,00	11,62		209,16	12	250,99
Sous-total						209,16		250,99

TP = Temps passé exprimé en heure
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
 TE = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION**Date de contrôle technique****Votre Conseiller Service**

Romain MAITRE

Prenez rendez-vous au Service Après-Vente par internet sur : www.saintmerri.fr

Conditions de paiement :	Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
Comptant	12	20,00	209,16	41,83	250,99
Référence à rappeler avec votre règlement					
N° de client : 129909					
N° de facture : AT23077187					
Date de facture : 14/04/2023					
Date d'échéance : 14/04/2023					
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB					
Total T.T.C.					250,99

BIC = SOGEFRPP
 IBAN = FR76 3000 3006 7000 0201 2860 373
 Société Générale

Total T.T.C.	250,99
Acompte	0,00
Net à payer (EUR)	250,99

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Bornel

Tél : 06 31 91 42 98
Capital : 7 500,00 Euros
R.C.S. : Beauvais
SIRET : 538 571 456
N° TVA intracom : FR27538571456

F a t u r e N

FB2604

D a t e

29/11/2023

C l i e n t

2090

Date d'échéance : 30/12/2023

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 53 7 649 070 Tube de liquide de refroid., aller	1,000	38,09	45,71
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 53 7 599 234 Conduite d'entree	1,000	99,30	119,16
5W30 EDGE	Huile CASTROL edge 5W30	6,500	12,50	97,50
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 42 7 953 129 Kit cartouche de filtre à huile	1,000	19,40	23,28
M/O T2	Dépose berceau moteur Dépose carter inferieur moteur Remplacement des coussinets et vis de bielles Repose carter inferieur moteur Repose berceau moteur Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile CASTROL EDGE 5W30 Longlife 04 Contrôle des niveaux Contrôle des disques et plaquettes de frein Reset de l'indicateur de maintenance Validation du carnet d'entretien Essai routier	10,000	85,00	1 020,00
GEOMETRIE	Forfait controle/reglage géometrie Train avant Train arrière Reglage effectué à partir du chassis du véhicule (exclusif BMW) <i>SUITE DEPOSE REPOSE BERCEAU MOTEUR</i>	1,000	75,00	90,00

S.A.R.L STATION95

8 RUE JEAN BAPTISTE NERON

60540 Bornel

Tél : 06 31 91 42 98

Capital : 7 500,00 Euros

R.C.S. : Beauvais

SIRET : 538 571 456

N° TVA intracom : FR27538571456

Facture N°

FB2604

Date

29/11/2023

Client

2090

Mode de paiement :

Date d'échéance : 30/12/2023

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 13 7 600 482 Joint de profil	1,000	43,74	52,49
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 13 2 210 959 Jeu de vis alu carter huile	1,000	29,91	35,89
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 13 7 559 537 Vis Torx	1,000	2,51	3,01
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 13 7 582 340 Vis Torx	1,000	2,62	3,14
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 24 7 576 714 Coquille de coussinet jaune	6,000	25,33	182,38
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 24 7 628 034 Coquille de coussinet rouge	6,000	25,33	182,38
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 24 7 589 671 Vis de bielle	12,000	2,14	30,82
PIECE BMW	pièce BMW originale : 31 51 1 213 527 Joint torique	2,000	2,29	5,50
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 41 7 527 092 Joint torique	1,000	4,93	5,92
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 41 2 165 397 Jeu de vis alu de pompe à huile	1,000	16,70	20,04
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 41 7 520 144 Vis Torx	1,000	2,22	2,66
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 53 7 583 903 Conduite retour refroidissem.turbocompr.	1,000	38,37	46,04

S.A.R.L STATION95
8 RUE JEAN BAPTISTE NERON
60540 Bornel

Tél : 06 31 91 42 98
Capital : 7 500,00 Euros
R.C.S. : Beauvais
SIRET : 538 571 456
N° TVA intracom : FR27538571456

Facture N°
FB2604

Date
29/11/2023

Client
2090

Mode de paiement :

Date d'échéance : 30/12/2023

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
	<i>90€ au lieu de 159€</i>			
GARDIENNAGE	Forfait semestriel de gardiennage sécurisé roue ETE	1,000	41,67	50,00
M/O T2	Remplacement des roue ETE par roue HIVER <i>OFFERT</i>			
64 11 9 272 642	Jeu de filtres d'habitacle à charbon actif	1,000	91,21	109,45
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 28 8 604 266 Tendeur de courroie mecanique	1,000	112,35	134,82
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 28 8 673 720 Poulie de renvoi	1,000	48,29	57,95
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 28 7 615 130 Poulie de renvoi	1,000	60,36	72,43
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 28 7 628 659 Courroie nervuree poly-v	1,000	54,72	65,66
PIECE BMW	pièce BMW originale : 12 12 0 037 582 Bougie High Power	6,000	23,33	167,98
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 51 8 635 090 Pompe liquide refroidissem. électrique	1,000	606,53	727,84
PIECE BMW	pièce BMW originale : 11 53 8 671 516 Thermostat	1,000	130,08	156,10
VID LR	Vidange liquide de refroidissement _Liquide norme BMW - 37° Mise à niveau et purge du circuit	1,000	75,00	90,00
M/O T2	Remplacement de la courroie, du galet tendeur, des poulies de renvoi	1,000	85,00	102,00

S.A.R.L. STATION95
8 RUE JEAN BAPTISTE NERON
60540 Bornel

Facture N°
FB3129

Date
12/04/2024

Client
2090

Tél 06 31 91 42 98
Capital 7 500,00 Euros
R.C.S. Beauvais
SIRET 538 571 456
N° TVA intracom FR27538571456

Mode de paiement :

Date d'échéance : 12/05/2024

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
VID F10 535i	Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile CASTROL EDGE 5W30 Longlife 04 _ Contrôle des niveaux _ Contrôle des disques et plaquettes de frein _ Reset de l'indicateur de maintenance _ Validation du carnet d'entretien	1,000	157,50	189,00
GARDIENNAGE	Forfait semestriel de gardiennage sécurisé roue HIVER	1,000	41,67	50,00
M/O T2	Remplacement des roue HIVER par roue ETE	0,330	85,00	33,66

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA	Total HT	
3	227,22	20,00	45,44 ¹	227,22	
				Net HT	227,22
				Total TVA	45,44
				Total TTC	272,66
				NET A PAYER	

Remarque : Devis - DE8619 du 08/04/2024

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,25%

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

S.A.R.L STATION95
 8 RUE JEAN BAPTISTE NERON
 60540 Bornel

Tél : 06 31 91 42 98
 Capital : 7 500,00 Euros
 R.C.S. : Beauvais
 SIRET : 538 571 456
 N° TVA intracom : FR27538571456

Facture N°
FB3573

Date
18/07/2024

Client
2090

Mode de paiement : Carte Bancaire

Date d'échéance : 18/07/2024

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot TTC
PIECE BMW	pièce BMW originale : 22 32 6 777 390 Palier de boîte de vitesses	1,000	76,96	92,35
M/O T2	Remplacement du silent-bloc de boîte de transfert	1,500	100,00	180,00
REF TAV F10	Remplacement des tirants de suspension du train avant _ tirants de chasse gauche et droit Pièces : LEMFORDER (1ère monte BMW)	1,000	450,00	540,00
VID FREIN	Remplacement du liquide de frein	1,000	50,00	60,00

Facture de bien

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	596,98	20,00	119,40

Total HT	726,96
Remise	129,98
Net HT	596,98
Total TVA	119,40
Total TTC	716,38
NET A PAYER	

Remarque : Devis - DE9107 du 10/07/2024

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,25%

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

Attestation de travaux

N° de client : 129909

N° TVA intracomm. :

N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW 535i XDRIVE A	FM-441-NL WBA5B31020G599696	132660 28/07/2016	/ 1378281

Référence	Désignation	Unité	Qté
-----------	-------------	-------	-----

Travaux - Client

1 - 10032550300 - Contrôler l'airbag conducteur et l

(PO) 61319217643

PILE CR2450

Pièce

1,00

2 - *****

Les factures sont payables comptant. Le paiement anticipé ne donne pas lieu à un escompte. Des pénalités de retard d'un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal sont appliquées en cas de paiement des sommes dues après la date figurant sur la facture

Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement d'un professionnel rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les pièces de rechanges demeurent la propriété de notre entreprise jusqu'à complet paiement de leur prix et de ses accessoires conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980.

Travaux - Garantie

1 - 10032550300 - Contrôler l'airbag conducteur et l

(TB) MC010076229

(0032550300)

(MO)Contrôle du volant (module d'airbag non concerné)

VT

2,00

04/10/2024

ORIGINAL

Facture Client - Atelier

N° de client : 129909
 N° de facture : AT24089651
 Date de facture : 04/10/2024
 Date d'échéance : 04/10/2024
 Mode de règlement : ESP/CHQ/CBMIR
 N° TVA intracomm. :
 N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW	FM-441-NL	132660	/
535I XDRIVE A	WBA5B31020G599696	28/07/2016	1378281

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(PO) 61319217643	PILE CR2450	Pièce	1,00	7,75	25,00 %	5,81	20,00	6,97
Sous-total						5,81		6,97

POUR VOTRE INFORMATION

 Les factures sont payables comptant. Le paiement anticipé ne donne pas lieu à un escompte. Des pénalités de retard d'un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal sont appliquées en cas de paiement des sommes dues après la date figurant sur la facture

Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement d'un professionnel rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les pièces de rechanges demeurent la propriété de notre entreprise jusqu'à complet paiement de leur prix et de ses accessoires conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980.

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
 MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi
 PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 11,06 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 11,55 HT€/VT - T3=Haute technicité : 12,32 HT€/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service Nelson RAMALHOSA

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 129909
 N° de facture : AT24089651
 Date de facture : 04/10/2024
 Date d'échéance : 04/10/2024
 Mode de règlement : ESP/CHQ/CBMIR
Total T.T.C. 6,97

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	5,81	1,16	6,97


Références Bancaires:

IBAN : FR76 3000 3006 7000 0201 2860 373
 BIC : SOGEFRPP

Total T.T.C. 6,97
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 6,97



8 rue Jean Baptiste Neron
 ZI d'Outreville
 60540 BORNEL
 Tél. : 06 31 91 42 98
 Email : station95.fr@gmail.com
 SIRET : 538 571 456 00036 - Code APE : 4520A
 TVA Intra : FR27 538 571 456 - SARL au capital de 7500 €
 RCS : Beauvais B 538 571 456



Page 1

FACTURE N°71 du 17/01/2025

Code client : ROUV002

OR n° 113

Marque : BMW Modèle : 535ix Version :
 Genre : Energie : Puissance : 0 N° de série : WBA5B31020G599696
 Immat : FM-441-NL Date PMC : _ / _ / _ Kilométrage : 135 160 Couleur :

Référence	Désignation	Qté	PU Brut	Rem.	PU Net	Montant HT	T
63 11 7 343 907	Pièce d'orgine BMW : Projecteur AHL-xénon, gauche	1,00	1 557,89		1 557,89	1 557,89	1
M2	Remplacement du projecteur avant gauche	1,75	100,00		100,00	175,00	1

Facturation Main d'Oeuvre			
	Nb Hrs	Taux Hor.	Montant
Mécanique			
M2	1,75	100,00	175,00

Ingrédients			
	Nb Hrs	Taux Hor.	Montant
Ing			

Total Forfait	
Total MO	175,00
Petites Fournitures	
Total PIECES	1 557,89

TVA à

Taux 20 %	Montant H.T.	Montant TVA
	1 732,89	346,58
TOTAL	1 732,89	346,58
TOTAL T.T.C.:		2 079,47 €
Déjà réglé:		2 079,47 €
Reste à payer :		0,00 €

A échéance le 17/01/2025 - Date de facturation


Mode de règlement:

Virement
 CB
 Espèces
 Autre
 Chèque N°.....

Impression du 17/01/2025



60540 BORNEL
 Tél. : 06 31 91 42 98
 Email : station95.fr@gmail.com
 SIRET : 538 571 456 00036 - Code APE : 4520A
 TVA Intra : FR27 538 571 456 - SARL au capital de 7500 €
 RCS : Beauvais B 538 571 456



FACTURE N°402 du 24/03/2025		Code client : ROUV002		OR n° 686			
Marque : BMW	Modèle : 535ix	Version :					
Genre :	Energie :	Puissance : 0	N° de série : WBA5B31020G599696				
Immat : FM-441-NL	Date PMC : _/ _/ _	Kilométrage : 135 827	Couleur :				
Référence	Désignation	Qté	PU Brut	Rem.	PU Net	Montant HT	T
INF	PERMUTATION DE ROUE HIVER EN ETE (STOCKER CHEZ NOUS HOUSSE MICHELIN BLEU)						
REV I F10 N55	REVISION INTERMEDIAIRE F10 N55 Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile / air / filtre habitacle Inspection complète du véhicule : système de freinage / liaison au sol / échappement / chassis / moteur Mise a niveaux des fluides et contrôle des disques et plaquettes de frein , contrcic de la pression de pneus Diagnostic complet : lecture, analyse et effacement des mémoires de défauts (passage à la valise) Reset de l'indicateur de maintenance / Validation du carnet d'entretien	1,00	341,67		341,67	341,67	1
11427953129	Kit cartouche de filtre à huile	1,00					1
13717571355	Elément filtre à air	1,00					1
CUK2533-2	Jeu microfiltres/filtre à charbon actif	1,00					1
5W30 CASTROL	Huile moteur CASTROL 5W30 Longlife	6,50					1
ECO	Participation aux frais de recyclage (traitement des déchets, huiles, consommables...)	1,00	7,50		7,50	7,50	1
Total intervention Chiffrage PartsLink						349,17	

Facturation Main d'Oeuvre			
Nb Hrs	Taux Hor.	Montant	

Ingrédients			
Nb Hrs	Taux Hor.	Montant	
Ing			

Total Forfait	349,17
Total MO	
Petites Fournitures	
Total PIECES	

TVA à

Taux 20 %	Montant H.T.	Montant TVA
	349,17	69,83
TOTAL	349,17	69,83
TOTAL T.T.C.:		419,00 €
Déjà réglé:		419,00 €
Reste à payer :		0,00 €

A échéance le 24/03/2025 - Date de facturation

Mode de règlement:

Virement CB Espèces Autre Chèque N°



8 rue Jean Baptiste Neron
 ZI d'Outreville
 60540 BORNEL
 Tél. : 06 31 91 42 98
 Email : station95.fr@gmail.com
 SIRET : 538 571 456 00036 - Code APE : 4520A
 TVA Intra : FR27 538 571 456 - SARL au capital de 7500 €
 RCS : Beauvais B 538 571 456



Page 1

PROFORMA N°1147 du 02/05/2025		Code client : ROUV002					
Marque : BMW	Modèle : 535ix	Version :					
Genre :	Energie :	Puissance : 0	N° de série : WBA5B31020G599696				
Immat : FM-441-NL	Date PMC : / /	Kilométrage : 138 448	Couleur :				
Référence	Désignation	Qté	PU Brut	Rem.	PU Net	Montant HT	T
INF	Véhicule arrivée sur depanneuse car courroie d accessoires casser et galet tendeur casser. Apres diagnostique pompe de directions assistée HS et alternateur						
11 28 2 449 733	Pièce d'orgine BMW : Jeu entraînt courroie pompe eau altern.	1,00	235,61		235,61	235,61	1
32 41 6 776 172	Pièce d'orgine BMW : pompe tandem	1,00	1 573,74	70,00	472,12	472,12	1
M2	Remplacement de la pompe de direction assistée + kit accessoire	2,00	100,00		100,00	200,00	1
12 31 7 616 119	Pièce d'orgine BMW : Alternateur	1,00	1 042,90	70,00	312,87	312,87	1
M2	Remplacement de l'alternateur.	1,40	100,00		100,00	140,00	1

Facturation Main d'Oeuvre			
	Nb Hrs	Taux Hor.	Montant
Mécanique			
M2	3,40	100,00	340,00

Ingrédients			
	Nb Hrs	Taux Hor.	Montant
Ing			
Total Forfait			
Total MO			340,00
Petites Fournitures			
Total PIECES			1 020,60

Taux 20 %	Montant H.T.	Montant TVA
	1 360,60	272,12
TOTAL	1 360,60	272,12
TOTAL T.T.C.:		1 632,72 €
Reste à payer :		1 632,72 €
Dont remise: 2197.98 €		




BMW 535 xDrive

VIN: WBA5B31020G599696

Essence

2016



Généré le 03/06/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

 Lituanie

 Slovénie

 Roumanie

 Hongrie

 Tchéquie

 Italie

 Slovaquie

 États-Unis

 Canada

 Danemark


 Suède

Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 135 766 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 133 155 km



Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓= Contrôle technique Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↺↻ Épave Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

Aucun problème détecté

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

Aucun problème détecté
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 16 293 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW 535 2016 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

15 627 €

Prix moyen

16 293 €

Prix le plus haut

17 705 €

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Jusqu'à
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émissions
CO₂ de ton
véhicule

188 g/km

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

BMW



Modèle

535



Description

535



Variante

xDrive



Type de carrosserie

Berline



Année de fabrication

2016



Déplacement moteur

2979



Puissance moteur

225 kW (302 hp)



Couple

400 Nm



Type de carburant

Essence



Type de transmission

Automatique



Type de conduite

AWD



Couleur

Gris



Position du volant

Volant à gauche



Nombre de cylindres

6

Équipement

D'origine, sortie d'usine

1CC

AUTOMATIC START/STOP FUNCTION

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

258

RUNFLAT TYRES

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2VA

ADAPTIVE DRIVE

302

ALARM SYSTEM

322

COMFORT ACCESS SYSTEM

358

CLIMATE COMFORT WINDSCREEN

403

GLASS ROOF, ELECTRICAL

423

FLOOR MATS IN VELOUR

430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

441

SMOKER'S PACKAGE

455

ACTIVE SEAT F DRIVER AND FRONT PASSENGER

464

SKIBAG

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

4M5

IND. INSTRUMENT FINISHED IN LEATHE

4U2

DRIVING EXPERIENCE CONTROL INCL. EC

502

1CD

BRAKE ENERGY REGENERATION

255

SPORT LEATHER STEERING WHEEL

2FB

LIGHT ALLOY WHEELS V-SPOKE 366 / MT

2TB

STEPTRONIC SPORT TRANSMISSION

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

316

AUTOMATIC OPERATION OF TAILGATE

323

SOFT CLOSE AUTOMATIC SYSTEM FOR DOORS

3AG

REAR VIEW CAMERA

415

REAR WINDOW ROLLER SUNBLIND

428

WARNING TRIANGLE

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

453

ACTIVE SEAT VENTILATION, FRONT

456

COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE

465

THROUGH-LOADING SYSTEM

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4NE

BLOW-BY HEATER

4UR

AMBIENT LIGHT

508

HEADLIGHT WASHER SYSTEM

524

ADAPTIVE HEADLIGHTS

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

5AC

AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5AL

ACTIVE PROTECTION

5DL

SURROUND VIEW

610

HEAD UP DISPLAY

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

6AM

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6AP

REMOTE SERVICES

6UH

TRAFFIC INFORMATION

6WB

MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT DISPLAY

7S2

LUXURY LINE

854

LANGUAGE VERSION FRENCH

881

FRENCH / ON-BOARD DOCUMENTATION

8S3

AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY

8TH

SPEED LIMIT INFO

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

5A3

BMW NIGHT VISION WITH DYNAMIC LIGHT

5AG

LANE CHANGE WARNING

5AT

DRIVING ASSISTANT PLUS

609

NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

688

HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AN

CONCIERGE SERVICE

6NS

ENHANCED TELEPHONY WITH EXTENDED
SMARTPHONE CONNECTIVITY

6UK

NIGHT VISION WITH OBJECT RECOGNITION

7CG

BMW REPAIR INCLUSIVE, JP - 3 YEARS/200,000 KM

7S9

CONNECTEDDRIVE SERVICES PACKAGE

877

CROSS-OVER OPERATION, DELETION

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

8TF

ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

06/2016 🌐 Pays inconnu



Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

08/2016 🌐 Pays inconnu



Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

12/2019 🇫🇷 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur