

BMW Group - AIR: 2024-09-17 / 14:53
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: 118I A
Numéro d'identification du véhicule: WBA1R510107D87395
Code de développement: F20
Clé de type: 1R61
Type maître: 1R61

Véhicule

BMW 118I A, 100kW

WBA1R510107D87395



Code de développement F20
Couleur alpinweiss 3
Niveau d'intégration réel F020-19-03-522
Début de la garantie constructeur

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

ⓘ Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Way 2018-4 (Version : 31 mai 2019)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 mai 2022 (SWID : 01302205).	Road Map EUROPE Way 2022-2	Road Map EUROPE Way 2024-2

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	118I A
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	7D87395
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA1R510107D87395
Code de développement	F20
Direction	LL
Moteur	B38M
Numéro de moteur	39315656
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, DG, Pl/Ci, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	2193731XFS
Numéro de série de la headunit	MM0788K0387947
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-19-03-522
Date de production	3 avr. 2019
Usine de production	LEIPZIG
Date de livraison	4 avr. 2019
Concessionnaire livreur	Fuenteolid, Valladolid, ES
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	CCL1
Clé de type	1R61
Type de base	1R51
Type maître	1R61

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
01DE Norme antipollution EU6 RDE
0205 Boîte de vitesses automatique
0216 Direction hydraulique Servotronic
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02PA Antivol de vis de roue
02PT Roue AL BMW M à rayons doubles 460
02VB Avertisseur de crevaison
0337 Pack Sport M
0423 Tapis de sol Velours

Équipement optionnel monté ultérieurement:



Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0465 Banquette arriere rabattable
- 0481 Siège sport
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04AE Accoudoir central avant coulissant
- 04NE Chauffage des gaz blow-by
- 04WF Alu Hexagon accent bleu mat
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0521 Détecteur de pluie
- 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0563 Kit éclairage
- 05A1 LED Phares antibrouillard
- 05A2 Projecteur LED
- 05AC Assistant feux de route
- 05DA Désactivation airbag passager
- 05DC Appuie-tête arrière pliable
- 0606 Système de navigation Business
- 0698 DVD zone 2
- 06AC Appel de détresse intelligent
- 06AE Teleservices
- 06AK Connected Drive Services
- 06AP Remote Services
- 06NH Kit mains libres avec interface USB
- 0704 Chassis sport M
- 0710 Volant en cuir M
- 0715 Kit aérodynamique M
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0775 Pavillon anthracite
- 07LF Modell M Sport
- 0856 Version en langue espagnole
- 0883 Documentation de bord espagnol
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- A080 Batterie AGM 80 Ah
- POLS Rembourrage tissu

Version de logiciel boîtiers de commande



Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
17/06/2024	Clé	62485 km	05500	Clé 0
17/06/2024	Maintenance	62485 km	05500 NEUBAUER PLAISIR PLAISIR, PLAISIR	Automatique
13/06/2022	Clé	30958 km	48714	Clé 0





13/06/2022 Maintenance

30958 km 48714 CAR AVENUE FORBACH, FORBACH Automatique





05/04/2022 Clé

30930 km 48714 Clé 0





04/06/2021 Clé

21560 km Clé 0



04/06/2021 Maintenance

21560 km 33996 AHG Autohandelsgesellschaft mbH, Kehl Automatique



04/06/2021 Réparation

21560 km 33996 ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Kehl Tâche Tâche Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Flüssigkeits-Check: JA / NEIN
Valeur de travail | 98 01 001

Local

2 VT

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

Service huile moteur

3 VT

Valeur de travail I 00 00 610

BMW Engine Oil LL04 5W30
Pièce I 83 21 2 405 948

4.25

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce I 11 42 8 575 211

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre

2 VT

Valeur de travail I 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif
Pièce I 64 11 9 237 555

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Lavage de la carrosserie



1 VT

Valeur de travail I 00 11 319

— 28/05/2021 Clé

21545 km

Remote KeyRead




— 31/05/2019 Maintenance

10 km

20975
Fuenteolid,
S.L., Valladolid

Manuel



— 28/05/2019 Clé

9 km

20975

Clé 0





Parking: DEVANT LE MAGASIN

Votre centre NORAUTO PLAISIR CENTRE COMMERCIAL GRAND PLAISIR 78370 PLAISIR Tel : 0130542729 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 277918-R2	Votre véhicule: BMW 1 118 i FM517LC Date M.E.C. : 28/05/2019 N° clé : 5	
---	--	--



Votre ordre de réparation a été établi avec ALEXANDRE



LUCAS a réalisé la prestation sur votre BMW 1 118 i

PNEUS : 260,80 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
2793838	Montage pneu runflat (montage, équilibrage, valve)	17,08	20,50	2	41,00
471430	225/45R17 91W RFT * S001 BRID	91,58	109,90	2	219,80
	-1 Consommation carburant : D				
	-2 Adhérence sol mouillé : B				
	-3 Bruit extérieur (en db) : 71				
	-Intensité bruit roulement : B				

DIVERS : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Total HT (20,00%)	217,33 €
Total TVA (20,00%)	43,47 €
Total TTC	260,80 €



PLAISIR
 CENTRE COMMERCIAL
 GRAND PLAISIR
 78370 PLAISIR
 TEL: 0130542729

Ouvert Lundi Au Samedi 8h00 19h30

TICKET / FACTURE

Article	#	Prix	TOTAL
Relevé Atelier			
FR00640019990020240502			
225/45r17 91w rft *	2.00	109,90	219,80
s001 brid			
Montage pneu runflat	2.00	39,74	39,74
(montage, équilibrage, valve)			
Envoi sms gratuit	1.00	0,00	0,00
acompte relevé ateli	-1.00	50,00	-50,00
er			
FR00640019990020240502			
Opération commerciale			
Remise cagnotte fidélité		-8,00EUR	
Total TTC EUR			202,80
Carte Bancaire		202,80 EUR	
Total Remise		8,00 EUR	
Total Net		169,00 EUR	
Total TVA 20%		33,80 EUR	
Information client			
ROMUALD JOUX			
Code: 1001041173394			

Qté articles: 5
 09/09/2024 17:38:19



Parking: DEVANT LE MAGASIN

Votre centre NORAUTO PLAISIR CENTRE COMMERCIAL GRAND PLAISIR 78370 PLAISIR Tel : 0130542729 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 277918-R2	Votre véhicule: BMW 1 118 i FM517LC Date M.E.C. : 28/05/2019 Km en Atelier : 63 945 N° clé : 101	
---	--	--



Votre ordre de réparation a été établi avec



BRYAN a réalisé la prestation sur votre BMW 1 118 i

PNEUS : 352,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
Forfait 469448	Montage pneu 19" et + (montage, équilibrage, valve)	19.58	23.50	2	47.00
	245/40R17 91W RFT S001 BRID	127.08	152.50	2	305.00
	-1 Consommation carburant : D				
	-2 Adhérence sol mouillé : B				
	-3 Bruit extérieur (en db) : 71				
	-Intensité bruit roulement : B				

DIVERS : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Total HT (20,00%)	293,33 €
Total TVA (20,00%)	58,67 €
Total TTC	352,00 €

Observations et conseils

Ce forfait comprend le montage, l'équilibrage et la valve (joint si valve élec)
Prestation équilibrage garantie 3 mois

Points de contrôle nécessitant une intervention

Divers

A FAIRE	ETAT JANTES	REP.P CARMELEON (rayure avd)
----------------	-------------	-------------------------------

Divers

A FAIRE	VOYANT TABLEAU DE BORD ALLUMÉ	OUI (message service) TYPE VOYANT 1 : AUTRE TYPE VOYANT 2 : RAS TYPE VOYANT 3 : RAS
----------------	-------------------------------	---

ORIGINAL Facture Client - Service Rapide

N° de client : 048105
N° de facture : 1AC072904
Date de facture : 17/06/2024
Date d'échéance : 17/06/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CBMIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW	FM-517-LC	62485	138RO/
BMW 118i 136 ch cinq portes	WBA1R510107D87395	28/05/2019	1093123

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC010000105	(MO) Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	13,54		27,08	20,00	32,50
Sous-total						27,08		32,50
(TB) MC010000618	(MO) Service liquide de frein	VT	4,00	13,54		54,16	20,00	64,99
(PO) 83135A82511	Liquide frein DOT4, faible viscosité EU	Pièce	1,00	12,92		12,92	20,00	15,50
Sous-total						67,08		80,50
(TB) MC010000610	(MO) Service huile moteur	VT	8,00	13,54		108,32	20,00	129,98
(PO) 11428575211	KIT CARTOUCHE DE FILTRE À HUILE	Pièce	1,00	19,38		19,38	20,00	23,26
(PO) 83212405948	BMW ENGINE OIL LL04 5W30 1000ML, TU	Pièce	4,25	34,00		144,50	20,00	173,40
(PO) 83125A85523	Liquide lave-glace avec protect. antigel	Pièce	1,00	3,02		3,02	20,00	3,62
Sous-total						275,22		330,27
(TB) MC010000616	(MO) Service microfiltre	VT	2,00	13,54		27,08	20,00	32,50
(PO) 64119237555	MICROFILTRE/FILTRE À CHARBON ACTIF	Pièce	1,00	61,87		61,87	20,00	74,24
Sous-total						88,95		106,74

POUR VOTRE INFORMATION

Observation :

- Pneumatiques arrière à remplacer (usure prononcée et crevaison arrière passager)
- Freins avant et arrière à remplacer prochainement

Conditions de règlement sous 30 jours.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant
NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS
78 150 LE CHESNAY



TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barométré constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'œuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général: 13,54 HT€/VT - T2=Régime optionnel: 14,52 HT€/VT - T3=Haute technicité: 15,97 HT€/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service Thomas GILBERT

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 048105
N° de facture : 1AC072904
Date de facture : 17/06/2024
Date d'échéance : 17/06/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CBMIR
Total T.T.C. 550,00

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	458,33	91,67	550,00


Domiciliation BQ : VDS SDC PARIS 2 (05687)
IBAN : FR52 3000 2056 8700 0006 0014 Z63
BIC : CRLYFRPP

Total T.T.C. 550,00
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 550,00



N° d'imprimé : D 118930839

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 24/05/2023	N° DU PROCÈS-VERBAL 23046279																																																																																				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 23/05/2025																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S067D148 (9) RAISON SOCIALE : A.C.S (3) COORDONNÉES : 20 rue de l'Industrie 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Tél : 03.88.55.25.25 Fax : 03.88.65.41.45																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR NOM ET PRÉNOM : KUSCU AKIF N° D'AGREMENT : 067D1192 SIGNATURE :																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation FM-517-LC(F) 18/12/19 28/05/19 Marque Désignation commerciale BMW SERIE 1 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WBA1R510107D87395 M1 VP Type/CNIT Énergie M10BMWVVP0620872 ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 42892	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">AVANT</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">+4.9 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">7 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">725 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">695 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">276 daN</td> <td style="text-align: center;">253 daN</td> <td style="text-align: center;">243 daN</td> <td style="text-align: center;">234 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">9 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">276 daN</td> <td style="text-align: center;">253 daN</td> <td style="text-align: center;">243 daN</td> <td style="text-align: center;">234 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">70 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">26 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">0.08</td> </tr> <tr> <td>CO ralenti accéléré (≤ 0,2) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">0.13</td> </tr> <tr> <td>Lambda (0,97 à 1,03) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.021</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td style="text-align: center;">-1.4 %</td> <td style="text-align: center;">-1.4 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :</td> <td style="text-align: center;">-2.6 %</td> <td style="text-align: center;">+1.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.9 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		7 %		Forces verticales :	725 daN		695 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	276 daN	253 daN	243 daN	234 daN	Déséquilibre (< 20%) :	9 %				Forces de freinage (efficacité) :	276 daN	253 daN	243 daN	234 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	70 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3) :	0.08				CO ralenti accéléré (≤ 0,2) :	0.13				Lambda (0,97 à 1,03) :	1.021				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.4 %	-1.4 %			Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	-2.6 %	+1.0 %		
	AVANT			ARRIERE																																																																																		
	G	D	G	D																																																																																		
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.9 m/km																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		7 %																																																																																			
Forces verticales :	725 daN		695 daN																																																																																			
Frein de service																																																																																						
Forces de freinage (déséquilibre) :	276 daN	253 daN	243 daN	234 daN																																																																																		
Déséquilibre (< 20%) :	9 %																																																																																					
Forces de freinage (efficacité) :	276 daN	253 daN	243 daN	234 daN																																																																																		
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	70 %																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																						
CO Ralenti (≤ 0,3) :	0.08																																																																																					
CO ralenti accéléré (≤ 0,2) :	0.13																																																																																					
Lambda (0,97 à 1,03) :	1.021																																																																																					
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.4 %	-1.4 %																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	-2.6 %	+1.0 %																																																																																				

SAS au capital de 1.250.000 Euros
 RCS Sarreguemines 851 779 066 - APE 4511Z - TVA FR : 56 851 779 066
 IBAN FR 76 3008 7334 4000 0207 9400 181

Siège social :
Car Avenue Bayern Forbach

327 Rue Nationale
57600 FORBACH
 Tél. : 03 87 88 86 00
 Fax : 03 87 88 86 09

ORIGINAL Facture Client - FORB-Mécanique

N° de client : 194094
 N° de facture : 3AA031695
 Date de facture : 21/06/2022
 Date d'échéance : 21/06/2022
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
 N° TVA intracomm. :

N° de donneur

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW	FM-517-LC	30930 28/05/2019	/
BMW 118i 136 ch cin	WBA1R510107D87395		3035563

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
	FORFAIT PRE-DIAGNOSTIC CONSTRUCTEUR		1,00	15,83		15,83	12	19,00
	RENOUVELER LE LIQUIDE DE FREIN		1,00	43,33		43,33	12	52,00
(TB)MC013400025	Renouveler le liquide de frein du système ABS/ASC+T	VT	8,00					
(PO)83132405977	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	Pièce	1,00					
Opération(s) réalisée(s)								
(PO) 85452453140	Bridgestone Potenza S 001 RFT (AR) 245/40R17 91W	Pièce	1,00	200,00	60,00 %	80,00	12	96,00
(PO) 85452453140	Bridgestone Potenza S 001 RFT (AR) 245/40R17 91W	Pièce	1,00	200,00		200,00	12	240,00
(PO) 85452453301	Bridgestone Potenza S 001 RFT (AV) 225/45R17 91W	Pièce	1,00	140,00	80,00 %	28,00	12	33,60
(PO) 85452453301	Bridgestone Potenza S 001 RFT (AV) 225/45R17 91W	Pièce	1,00	140,00		140,00	12	168,00
Sous-total						448,00		537,60

PAYÉ 22 JUIN 2022

CB

Voir page suivante

TP = Temps passé exprimé en heure
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
 TÈ = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

SAS au capital de 1.250.000 Euros
 RCS Sarreguemines 851 779 066 - APE 4511Z - TVA FR : 56 851 779 066
 IBAN FR 76 3008 7334 4000 0207 9400 181
 Siège social :
 Car Avenue Bayern Forbach

327 Rue Nationale
 57600 FORBACH
 Tél. : 03 87 88 86 00
 Fax : 03 87 88 86 09

ORIGINAL Facture Client - FORB-Mécanique

N° de client : 194094 **M. AILAS MOHAMED**
 N° de facture : 3AA031695 **18 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND**
 Date de facture : 21/06/2022
 Date d'échéance : 21/06/2022 **67200 STRASBOURG**
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
 N° TVA intracomm. :
 N° de donneur : MOHAMED AILAS, 18 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND, STRASBOURG

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
BMW	FM-517-LC	30930 28/05/2019	/					
BMW 118i 136 ch cin	WBA1R510107D87395		3035563					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.

TP = Temps passé exprimé en heure
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
 TE = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

**** LAVAGE RAPIDE INTERIEUR EXTERIEUR EFFECTUE SUR VOTRE VEHICULE ****

Magasin ouvert du LUNDI au VENDREDI: 8h ->12h et 13h30 -> 17h30.

Le SAMEDI: 8h ->12h

*** PASSE UN DELAI DE 4 JOURS, AUCUNE PIECE NE SERA REPRISE ***
 PIECES COMMANDEES HORS STOCK NON REPRISES.

PAYÉ 22 JUN 2022

CB,

Date de contrôle technique

Votre Conseiller Service **FOR-VICAIRE Christian**

Conditions de paiement : Comptant

Code T.V.A. Taux T.V.A. % Montant H.T. Montant TVA Montant T.T.C.

12

20,00

507,17

101,43

608,60

Total T.T.C. 608,60
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 608,60

Page : 2/

ahg Autohandelsgesellschaft mbH - Königsbergerstrasse 10 - 77694 Kehl

Kunden-Nr. : 0751551
 Rechnungs-Nr. : 123160072-21
 Rechnungsdatum : 04.06.2021
 Annehmer : L.Fernandez
 Auftrag/LS-Nr. : 850430
 Auftragsdatum : 04.06.2021

Seite : 1

Leistungsdatum : 04.06.2021

01 RECHNUNG

Filiale : AHG Kehl

Fahrz.Nr.	Modell/Typ	Fahrg.-Nr. /EZ/HU	km Ein/Aus	angen./ausgef.
FM-517-LC	1R61	WBA1R510107D87395	21560	01518 L.Fernandez
	118I A	28.05.2019/ 01/25	21560	01542

Nummer	Bezeichnung	Menge/AW/St	E-Preis	Gesamt
9801001	Flüssigkeits-Check: JA / <u>NEIN</u>	2		0,00
	Kühlmittelstand <u>i.O.</u> n.i.o. aufgefüllt			
	Frostschutzgehalt Prüfen -30 Grad			
	Scheibenklar <u>i.O.</u> n.i.o. aufgefüllt			
	Motorölstand <u>i.O.</u> n.i.o. aufgefüllt			
	Ad-Blue i.O. n.i.o. aufgefüllt			
	Bitte entsprechend markieren !			
	Zwischensumme			0,00
0000105	Service Standardumfang	2	11,37	22,74
0000610	Service Motoröl	3	11,37	34,11
11428575211	Satz Ölfiltereinsatz	1	23,94	23,94
83212405948	Motorenoel Longlife-04 1000ML, TU	4,25	21,76	92,48
	Zwischensumme			173,27
0000616	Service Mikrofilter	2	11,37	22,74
64119237555	Mikrofilter/Aktivkohlefil	1	61,78	61,78
	Zwischensumme			84,52
0011319	Fahrzeuoberwäsche	1		0,00
	Zwischensumme			0,00
	Übertrag		EUR	257,79

ahg Autohandelsgesellschaft mbH - Königsbergerstrasse 10 - 77694 Kehl

Kunden-Nr. : 0751551
 Rechnungs-Nr. : 123160072-21
 Rechnungsdatum : 04.06.2021
 Annehmer : L. Fernandez
 Auftrag/LS-Nr. : 850430
 Auftragsdatum : 04.06.2021

Seite : 2

Leistungsdatum : 04.06.2021

01 RECHNUNG

Filiale : AHG Kehl

Fahrz. Nr.	Modell/Typ	Fahrg.-Nr. /EZ/HU	km Ein/Aus	angen./ausgef.
FM-517-LC	1R61 118I A	WBA1R510107D87395 28.05.2019/ 01/25	21560 21560	01518 L. Fernandez 01542

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und
 wünschen Ihnen weiterhin
 Freude am Fahren !

19,00% MwSt von 257,79 = 48,98

Gesamt Lohn	EUR	79,59
Gesamt Teile	EUR	178,20
Gesamt Steuer	EUR	48,98

Endsumme EUR 306,77

Zahlbar sofort!

Hauptschrift
 ahg Autohandelsgesellschaft mbH
 Königsbergerstraße 10
 77694 Kehl

Kontakt
 Telefon: +49 (0) 7851/9332-0
 Fax: +49 (0) 7851/9332-30
 E-Mail: kehl@ahg-mobile.de

Bankverbindung
 Kreissparkasse Freudenstadt
 IBAN DE06 8425 1060 0000 5435 43
 BIC SOLADES1FDS

Geschäftsführer
 Rolf Heinzelmann
 Sitz: Horb a. N.
 www.ahg-mobile.de

Reglattergericht
 Stuttgart HRB 440 304
 USt-ID-Nr.
 DE811162775