

VEHICLE DETAILS

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN):	SALVA2BN5HH182906
MODEL:	Range Rover Evoque / L538
ENGINE:	2.0L Diesel
COLOUR:	ULTIMATE BLACK/SANTORINI BLACK
WARRANTY START DATE:	31/03/2017

REGISTRATION COUNTRY:

Not present

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

REPAIRER	JOB NUMBER	JOB DATE	ODOMETER	DETAILS
REIMS BRITISH CARS Parc d'Activités Sud Witry-Les-Reims Marne 51420 France	OR83307 RANGE ROVER	13/07/2022	54,024 km	Work Completed 102,000 km/ 72 months service Related Service Items Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Pollen Filter AdBlue Top-up (Diesel exhaust fluid) Replace Wiper Blades Renewal of Alarm Handset Batteries
REIMS BRITISH CARS Parc d'Activités Sud Witry-Les-Reims Marne 51420 France	78156 RANGE ROVER	14/05/2020	31,049 km	Work Completed 68,000 km/ 48 months service Related Service Items Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Pollen Filter Renewal of Engine Air Filter Renewal of Fuel Filter
REIMS BRITISH CARS Parc d'Activités Sud Witry-Les-Reims Marne 51420 France	73844 RANGE ROVER	19/11/2018	18,733 km	Work Completed 34,000 km/ 24 months service Related Service Items Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Pollen Filter Renewal of Brake Fluid
R.B.C. REIMS BRITISH CARS Parc d'Activités Sud Witry-Les-Reims Marne 51420 France	68214 RANGE ROVER	01/12/2016	7 km	Work Completed Pre-Delivery Inspection Related Service Items Not Applicable



CARNET D'ENTRETIEN EN LIGNE

Copie client

CUSTOMER DETAILS

TITRE DU CLIENT : 
PRÉNOM : 
NOM :

VILLE : 
CODE POSTAL : 
PAYS :

CONTACT PERMISSIONS APPROVED:

E-mail, Fax, Courrier, Téléphone

NON APPROUVÉ :

SMS

MON CODE LE CARNET D'ENTRETIEN EN LIGNE :

975-ZER-W26-GTD

SITE INTERNET :

<https://osh.landrover.com/login>

Les autorisations de contact client sont limitées

VEHICLE DETAILS

VIN : SALVA2BN5HH182906
MODÈLE : Range Rover Evoque / L538
MOTEUR : 2.0L Diesel
COULEUR : SANTORINI BLACK
SERVICE INTERVALS: Every 34 000 kilomètres or 24 months (whichever comes first).
DATE DE DÉBUT DE LA GARANTIE : Non présent

NUMÉRO D'IMMATRICULATION :

Non présent

PAYS D'IMMATRICULATION :

Non présent

SERVICE DUE

PROCHAINE VISITE PRÉVUE
34 000 km / 24 mois

DATE PRÉVUE
01/12/2018 prévisible pour le kilométrage annuel moyen actuel
01/12/2018 - en cas de kilométrage normal

OU AU KILOMÉTRAGE
34 007 kilomètres (selon la première éventualité)
(Veuillez vous reporter à votre manuel de garantie et à votre carnet d'entretien en ligne pour plus d'informations sur les intervalles et le contenu)

SERVICE HISTORY

CONCESSIONNAIRE/RÉP ARATEUR AGRÉÉ	NUMÉRO DE LA FACTURE	DATE DE LA FACTURE	KILOMÉTRAGE	DÉTAILS
R.B.C. REIMS BRITISH CARS Parc d'Activités Sud Witry-Les-Reims Marne 51420 France	68214	01/12/2016	7 kilomètres	Entretien prévu terminé Inspection de pré-livraison Articles d'entretien associés Non applicable



CARNET D'ENTRETIEN EN LIGNE

Copie client

CUSTOMER DETAILS

TITRE DU CLIENT : 
PRÉNOM : 
NOM : 

VILLE : 
CODE POSTAL : 
PAYS : 

CONTACT PERMISSIONS APPROVED:

E-mail, Fax, Courrier, Téléphone

NON APPROUVÉ :

SMS

MON CODE LE CARNET D'ENTRETIEN EN LIGNE : 

975-ZER-W26-GTD

SITE INTERNET :

<https://osh.landrover.com/login>

Les autorisations de contact client sont limitées

VEHICLE DETAILS

VIN : SALVA2BN5HH182906
MODÈLE : Range Rover Evoque / L538
MOTEUR : 2.0L Diesel
COULEUR : SANTORINI BLACK
SERVICE INTERVALS: Every 34 000 kilomètres or 24 months (whichever comes first).
DATE DE DÉBUT DE LA GARANTIE : Non présent

NUMÉRO D'IMMATRICULATION :

Non présent

PAYS D'IMMATRICULATION :

Non présent

SERVICE DUE

PROCHAINE VISITE PRÉVUE
34 000 km / 24 mois

DATE PRÉVUE
01/12/2018 prévisible pour le kilométrage annuel moyen actuel
01/12/2018 - en cas de kilométrage normal

OU AU KILOMÉTRAGE
34 007 kilomètres (selon la première éventualité)
(Veuillez vous reporter à votre manuel de garantie et à votre carnet d'entretien en ligne pour plus d'informations sur les intervalles et le contenu)

SERVICE HISTORY

CONCESSIONNAIRE/RÉP ARATEUR AGRÉÉ	NUMÉRO DE LA FACTURE	DATE DE LA FACTURE	KILOMÉTRAGE	DÉTAILS
R.B.C. REIMS BRITISH CARS Parc d'Activités Sud Witry-Les-Reims Marne 51420 France	68214	01/12/2016	7 kilomètres	Entretien prévu terminé Inspection de pré-livraison Articles d'entretien associés Non applicable



ATTESTATION DE TRAVAUX

N° Facture A002314063 Date 16/06/2025

002313969

N° Client 054960

/54960

N° O.R. 107 154 Date 16/06/2025

N° Intracommunautaire FR411107429740

Conducteur Véhicule

Marque LAND ROVER N° Immatriculation EM-464-AT

MODELE L53 - EVOQUE 1ère Mise en Service 02/05/2017

FINITION N° Châssis HH182906

SIRET

00000000000000

MOTEUR RR EVOQUE D Kilométrage 80 933

BOITE V.I.N SALVA2BN5HH182906

Votre Conseiller Service : Jordan CHOPIN

Opération	Désignation	Temps	Montant Brut	Montant Net	Montant Code
Référence	Désignation	Quantité	Unitaire H.T.	Unitaire H.T.	NET H.T. TVA CI

VH VA ARRIVER PAR DEPANNEUR LE 11/04

PERFORMANCE RESTREINTE

FORFAIT DIAGNOSTIQUE 1 01

OP1

PAS DE CAMPAGNE

FORFAIT DIAGNOSTIQUE 1,00 01
FORFAIT DIAGNOSTIQUE 1,00 Garantie 03

Systèmes de suralimentation, Démonter et remplacer Assemblage du turbocompresse

TURBOCOMPRESSEUR - REMPLACEMENT	4,00	01
JOINT - SORTIE TURBOCOMPRESSEUR	1,00	01
RONDELLE (CUIVRE)	2,00	01
JOINT TURBO	1,00	01
JOINT	2,00	01
JOINT - REFROIDISSEUR EGR	1,00	01
JOINT TORIQUE +++	1,00	01
JOINT TORIQUE	1,00	01
COLLIER DE SERRAGE - ECHAPPEMENT	1,00	01
TURBOCOMPRESSEUR	1,00	01
JOINT - COLLECTEUR D ECHAPPEME	1,00	01

LECTURE DTC - P0299-84 - DEFAUT INTERNE AU TURBOCOMPRESSEUR

REPLACEMENT DU TURBO + JOINT + VIDANGE ET REMplacement DU FILTRE A

HUILE

Vidange de l'huile, Vidange de l'huile

VIDANGE D'HUILE	1,00	01
FILTRE HUILE Ingenium	1,00	01
BOUCHON DE VIDANGE D HUILE	1,00	01
CASTROL EDGE PROFF.0W30 E4-VRAC	6,52	01

Systèmes de suralimentation, Démonter et remplacer Assemblage du turbocompresse

TURBOCOMPRESSEUR - REMPLACEMENT	4,00	Garantie 03
JOINT - SORTIE TURBOCOMPRESSEUR	1,00	Garantie 03
RONDELLE (CUIVRE)	2,00	Garantie 03
JOINT TURBO	1,00	Garantie 03
JOINT	2,00	Garantie 03

Page 1

RBC - REIMS BRITISH CARS
Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - contact@reimsbritishcars.com - sav@reimsbritishcars.com

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)

jaguar.fr/reims

comptabilite@reimsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GENERALES AU VERSO

Land Rover
AMP



ATTESTATION DE TRAVAUX

N° Facture A002314063 Date 16/06/2025

002313969

N° Client 054960

/54960

N° O.R. 107 154 Date 16/06/2025

N° Intracommunautaire FR41107420740

Conducteur Véhicule

Marque LAND ROVER N° Immatriculation EM-464-AT

MODELE L53 - EVOQUE 1ère Mise en Service 02/05/2017

FINITION N° Châssis HH182906

SIRET

00000000000000

MOTEUR RR EVOQUE D Kilométrage 80 933

BOITE V.I.N SALVA2BN5HH182906

Votre Conseiller Service : Jordan CHOPIN

Opération	Désignation	Temps	Montant Brut	Montant Net	Montant	Code
Référence	Désignation	Quantité	Unitaire H.T.	Unitaire H.T.	NET H.T.	TVA
	JOINT - REFROIDISSEUR EGR	1,00				Garantie 03
	JOINT TORIQUE +++	1,00				Garantie 03
	JOINT TORIQUE	1,00				Garantie 03
	COLLIER DE SERRAGE - ECHAPPEMENT	1,00				Garantie 03
	TURBOCOMPRESSEUR	1,00				Garantie 03
	JOINT - COLLECTEUR D ECHAPPEME	1,00				Garantie 03
Vidange de l'huile, Vidange de l'huile						
	VIDANGE D'HUILE	1,00				Garantie 03
	FILTRE HUILE Ingenium	1,00				Garantie 03
	BOUCHON DE VIDANGE D HUILE	1,00				Garantie 03
	CASTROL EDGE PROFF.0W30 E4-VRAC	6,52				Garantie 03

PARTICIPATION CONSTRUCTEUR A HAUTEUR DE 70%

RVC -> PAS DE RVC CAR SDD

Tél. Prof.	MME	Tél. Mobile	
Tél. Domicile		Tél. Mobile	

Page 3

RBC - REIMS BRITISH CARS
Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - contact@reimsbritishcars.com - sav@reimsbritishcars.com

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)

jaguar.fr/reims

comptabilite@reimsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GENERALES AU VERSO

AMP



PAYÉ



FACTURE ATELIER

N° Facture A002313969 Date 02/06/2025

N° O.R. 106 643 Date 10/04/2025

N° Intracommunautaire FR41107429740

Conducteur Véhicule [REDACTED]

Marque LAND ROVER N° Immatriculation EM-464-AT


MODELE L53 - EVOQUE 1ère Mise en Service 02/05/2017

FINITION N° Châssis HH182906

MOTEUR RR EVOQUE D Kilométrage 80 933

BOITE V.I.N SALVA2BN5HH182906

N° Client 054960 /54960



SIRET 0000000000000000

Votre Conseiller Service : Jordan CHOPIN

Opération	Désignation	Temps	Montant Brut	Montant Net	Montant	Code
Référence	Désignation	Quantité	Unitaire H.T.	Unitaire H.T.	NET H.T.	TVA

VH VA ARRIVER PAR DEPANNEUR LE 11/04

PERFORMANCE RESTREINTE

DIAGLR FORFAIT DIAGNOSTIQUE 1 180,00 180,00 180,00 2
1

PAS DE CAMPAGNE

* DIAG FORFAIT DIAGNOSTIQUE 1,00 160,00 70,00 48,00 48,00 2

Systèmes de suralimentation, Démonter et remplacer Assemblage du turbocompresseur

* 194201	TURBOCOMPRESSEUR - REMPLACEMENT	4,00	160,00	70,00	48,00	192,00	2
* LR072251	JOINT - SORTIE TURBOCOMPRESSEUR	1,00	16,15	70,00	4,85	4,85	2
* LR073671	RONDELLE (CUIVRE)	2,00	4,53	70,00	1,36	2,72	2
* LR073687	JOINT TURBO	1,00	19,98	70,00	5,99	5,99	2
* LR073688	JOINT	2,00	3,85	70,00	1,16	2,31	2
* LR073734	JOINT - REFROIDISSEUR EGR	1,00	7,30	70,00	2,19	2,19	2
* LR083962	JOINT TORIQUE +++	1,00	5,09	70,00	1,53	1,53	2
* LR104957	JOINT TORIQUE	1,00	4,69	70,00	1,41	1,41	2
* LR111338	COLLIER DE SERRAGE - ECHAPPEMENT	1,00	23,26	70,00	6,98	6,98	2
* 105123473	TURBOCOMPRESSEUR	1,00	2 080,27	70,00	624,08	624,08	2
* LR073723	JOINT - COLLECTEUR D ECHAPPEME	1,00	28,80	70,00	8,64	8,64	2

LECTURE DTC - P0299-84 - DEFAUT INTERNE AU TURBOCOMPRESSEUR

REPLACEMENT DU TURBO + JOINT + VIDANGE ET REMplacement DU FILTRE A HUILE

Vidange de l'huile, Vidange de l'huile

* 100915	VIDANGE D'HUILE	1,00	160,00	70,00	48,00	48,00	2
* LR073669	FILTRE HUILE Ingenium	1,00	23,22	70,00	6,97	6,97	2
* LR154091	BOUCHON DE VIDANGE D HUILE	1,00	13,86	70,00	4,16	4,16	2
EDG0W30VRAC	CASTROL EDGE PROFF.0W30 E4-VRAC	6,52	22,50	70,00	6,75	44,01	2

PARTICIPATION CONSTRUCTEUR A HAUTEUR DE 70%

RVC -> PAS DE RVC CAR SDD

Tout retard de paiement de la part professionnel donnera lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros(c.com.art. L441-6 al.12).

Page 1

RBC - REIMS BRITISH CARS
Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - contact@reimsbritishcars.com - sav@reimsbritishcars.com

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)

jaguar.fr/reims

comptabilite@reimsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GENERALES AU VERSO

Site du groupe
RAMP



FACTURE ATELIER

N° Facture A002313969 Date 02/06/2025

N° O.R. 106 643 Date 10/04/2025

N° Intracommunautaire FR414107429740

Conducteur Véhicule [REDACTED]

Marque LAND ROVER N° Immatriculation EM-464-AT

MODELE L53 - EVOQUE 1ère Mise en Service 02/05/2017

FINITION N° Châssis HH182906 SIRET 00000000000000

MOTEUR RR EVOQUE D Kilométrage 80 933

BOITE V.I.N SALVA2BN5HH182906 Votre Conseiller Service : Jordan CHOPIN

Opération	Désignation	Temps	Montant Brut	Montant Net	Montant Code
Référence	Désignation	Quantité	Unitaire H.T.	Unitaire H.T.	NET H.T. TVA

CONTROLE QUALITE

SAI ROUTIER

CONTROLE HISTORIQUE

NETTOYAGE VÉHICULE OFFERT

RBC - REIMS BRITISH CARS

SAS au capital de 775 000 €
 VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D'OCCASIONS & ACCESSOIRES
 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 WITRY LES REIMS
 Tél: 03 26 97 17 75 - contact@reimsbritishcars.com
 RCS REIMS B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047
 TVA CEE FR41410429740 - APE 4511Z

Cette facture est constituée de livraisons de biens et de prestations de services.

Code T.V.A.	2	Total Temps	1,80	Total M.O.	468,00
Taux	20,00			Total Pièces	715,84
Base	1 183,84				
Montant	236,77				
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS					
Facture payable au COMPTANT le 02/06/2025				Total NET H.T.	1 183,84
* "TEMPS BAREME CONSTRUCTEUR"				Total T.V.A.	236,77
** "PIECE D'ORIGINE CONSTRUCTEUR"				NET A PAYER	1 420,61 €

Tout retard de paiement de la part professionnel donnera lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros(c.com.art. L441-6 al.12).

Page 3

RBC - REIMS BRITISH CARS
 Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - contact@reimsbritishcars.com - sav@reimsbritishcars.com

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)



jaguar.fr/reims



comptabilite@reimsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GENERALES AU VERSO



GARAGE TEAM TH
17, rue Monseigneur G. BEJOT
Actipole La Neuville
51100 REIMS
Tél. / Fax: 03.26.86.82.20

FACTURE

Notre N° identification : FR 373 909 855 39

Marque Modèle Immatriculation Kilométrage
 LAND ROVER Evoque EM-464-AT 71 757

Facture N° : 354444 du 29/02/2024

Code Client 2550

Code	Désignation	Qté	Tps	Px Vente	Mt HT	TVA
FILT A	Filtre a air	1,00		29,60	29,60	20,00
FILT G	Filtre a go	1,00		64,30	64,30	20,00
FILT P	Filtre habitacle	1,00		29,30	29,30	20,00
FILT H	Filtre a huile	1,00		15,20	15,20	20,00
LUB K	HUILE 0 W 30 LUBE F	6,70		15,97	107,00	20,00
LQR	Liquide de refroidissement	0,25		3,40	0,85	20,00
1159	Netoyant clim	0,50		15,12	7,56	20,00
LG	Lave glace	3,00		1,80	5,40	20,00
ADE BLEU	Ade bleu	3,50		2,21	7,74	20,00
M0M1	revision vidange moteur remplacement des filtres	1,75	1,00	74,17	129,80	20,00

Cd	Tx	Pièce		Main Oeuvre		Huile		Récapitulatif		
		HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA	Total HT Brut :	396,75	Total TVA :
0								Escompte :		Divers TTC
1	20,00	266,95	53,39	129,80	25,96			Total HT Net :	396,75	Total TTC :
2	20,60							Port HT :		Acompte :
TOTAL		266,95	53,39	129,80	25,96			Net à Payer		
								476,10		

Facturation au temps passé

Page 1


Facture payable au comptant à réception. Pas d'escompte pour paiement comptant ou anticipé.
 Tout paiement à une date ultérieure entraînera une pénalité de retard calculée avec un intérêt égal à une fois et demie le taux légal.

SARL au capital de 7 622,45 € - RCS REIMS B390 985 539



Date	N° Client	N° Facture	Fol
13/07/2022	054960	WR070053/R22	1 / 2

Lieu Intervention:
ARRIVE



FACTURE CLIENT

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	<p>OR N° WR00083307/R du 16/06/2022 Tvx effectués par: AMOURIQ Timothé</p> <p>RANGE ROVER EVOQUE TD4 180 SE DYN BVA No Id: 00013727 LAND ROVER Type: RR EVOQUE No Série: SALVA2BN5HH182906 Compteur: 54024 Immat: EM-464-AT Mise en Service:02/05/17</p> <p>Entretien 102000 kms ou 72 mois Selon plan constructeur. Remplacement pile télécommande Contrôle qualité Essai routier Nettoyage</p> <p>CONTROLE ET REMPLACER BALAIS ESSUIE GLACE SI BESOIN - FAIT LES 3 NETTOYAGE / DESINFECTION CIRCUIT AIR CLIMATISATION.</p> <p>CONTROLE HISTORIQUE PAS DE CAMPAGNE PAS BESOIN DE VH DE PRET</p> <p>PREVOIR REMPLACEMENT FLEXIBLES DE FREINS AVANT ET ARRIERE AU PROCHAIN ENTRETIEN CONTROLE NIVEAUX / PRESSION DES PNEUS</p> <p>Prochain entretien prévu : Type : 136 000 km / 96 mois Attendu dans : 88 024 km / 13-juil.-2024</p>				
1	FILTRE POLLEN EVOQUE/FREE2/DISCO-SP	LR056138	26,31	26,31	2
1	FILTRE HUILE Ingenium	LR073669	16,29	16,29	2
1	BOUCHON HUILE Ingenium	LR073675	6,01	6,01	2
1	PILE	YWK10003L	6,50	6,50	2
6,50	CASTROL EDGE PROFF.0W30 E4-VRAC	EDG0W30VRAC	22,50	146,25	2
			A reporter	201,36	

RBC - REIMS BRITISH CARS
Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - Fax 03 26 97 89 93

PAPILLON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)

Internet : www.reimsbritishcars.com - E-mail : comptabilite@reimsbritishcars.com


VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉPARATION AU VERSO





Date	N° Client	N° Facture	Fol
13/07/2022	054960	WR070053/R22	2 / 2

Lieu Intervention:
ARRIVE



FACTURE CLIENT

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
1	TRATEMENT NETT.AERATION/CLIM-CHAUFF	3651	15,17	15,17	2
1	JEU BALAIS ESS/GL. EVOQUE	LR154900	57,80	57,80	2
1	BALAI D'ESSUIE-GLACE AR	LR038795	17,48	17,48	2
11	LIQUID.SYST/ECHAPP.ADBLUE au Litre	ADBLUE	2,01	22,11	2
2h30	MAIN D'OEUVRE TAUX T1		129,00	322,50	2
0h06	MAIN D'OEUVRE DIVERSE		65,00	6,50	2

RBC - Reims British Cars vous remercie de votre confiance

ESCOMPTE 0% - PENALITES RETARD: 1,5 x TAUX LEGAL PAR MOIS DE RETARD
LES PIECES UTILISEES SONT D'ORIGINE CONSTRUCTEUR SAUF MENTION CONTRAIRE

--	--	--	--	--	--	--	--

MONTANT HT			NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
2	642,92		642,92	128,58	20,00	771,50	
	642,92		642,92	128,58		771,50	NET A PAYER 771,50 €

Règlement: REGLEMENT COMPTANT au 13/07/2022
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

RBC - REIMS BRITISH CARS
Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - Fax 03 26 97 89 93

PAPILLON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due à tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)

Internet : www.reimsbritishcars.com - E-mail : comptabilite@reimsbritishcars.com


VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉPARATION AU VERSO





Date	N° Client	N° Facture	Fol
04/05/2021	054960	WR050006/R	1 / 2

Lieu Intervention:
ARRIVE



FACTURE CLIENT

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	<p>OR N° WR00080633/R du 19/04/2021 Tvx effectués par: ROSSION Adrien</p> <p>RANGE ROVER EVOQUE TD4 180 SE DYN BVA No Id: 00013727 LAND ROVER Type: RR EVOQUE No Série: SALVA2BN5HH182906 Compteur: 39981 Immat: EM-464-AT Mise en Service:02/05/17</p> <p>Entretien 102000 kms ou 72 mois Remplacement pile télécommande. SELON PLAN CONSTRUCTEUR</p> <p>CHARGE BATTERIE - TEST APRES CHARGE - BATTERIE NE PREND PAS LA CHARGE PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BATTERIE</p> <p>NETTOYAGE / DESINFECTION CIRCUIT AIR CLIMATISATION.</p> <p>CONTROLE HISTORIQUE PAS DE CAMPAGNE CONTROLE NIVEAUX / PRESSION DES PNEUS ESSAI ROUTIER NETTOYAGE VEHICULE OFFERT CONTROLE QUALITE</p> <p>PROCHAIN ENTRETIEN DANS 73981 KM OU LE 04/05/2023</p> <p>1 LAVE GLACE (au litre) CRC9043L 1,50 1,50 2 1 FILTRE POLLEN EVOQUE/FREE2/DISCO-SP LR056138 22,82 22,82 2 1 FILTRE HUILE Ingenium LR073669 14,77 14,77 2 1 BOUCHON HUILE Ingenium LR073675 5,87 5,87 2 1 PILE YWK10003L 6,26 6,26 2 6,50 CASTROL EDGE PROFF.0W30 E4-VRAC EDG0W30VRAC 22,50 146,25 2 1 TRATEMENT NETT.AERATION/CLIM-CHAUFF 3651 15,17 15,17 2 10 LIQUID.SYST/ECHAPP.ADBLUE au Litre ADBLUE 2,01 20,10 2 2h10 MAIN D'OEUVRE TAUX T1 119,00 257,83 2</p> <p>A reporter 490,57</p>				

RBC - REIMS BRITISH CARS
Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - Fax 03 26 97 89 93

PAPILLON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)

Internet : www.reimsbritishcars.com - E-mail : comptabilite@reimsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉPARATION AU VERSO


Sté du groupe





Date	N° Client	N° Facture	Fol
04/05/2021	054960	WR050006/R	2 / 2

Lieu Intervention:
ARRIVE



FACTURE CLIENT

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
0h06	MAIN D'OEUVRE DIVERSE		Report 65,00	490,57 6,50	2
RBC - Reims British Cars vous remercie de votre confiance ESCOMPTE 0% - PENALITES RETARD: 1,5 x TAUX LEGAL PAR MOIS DE RETARD LES PIECES UTILISEES SONT D'ORIGINE CONSTRUCTEUR SAUF MENTION CONTRAIRE					

	MONTANT HT		NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
2	497,07		497,07	99,41	20,00	596,48	
	497,07		497,07	99,41		596,48	NET A PAYER 596,48 €

Règlement: REGLEMENT COMPTANT au 04/05/2021

TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS
RBC - REIMS BRITISH CARS
Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - Fax 03 26 97 89 93

PAPILLON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art L441 code de comm.)


Internet : www.reimsbritishcars.com - E-mail : comptabilite@reimsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉPARATION AU VERSO





Date	N° Client	N° Facture	Fol
04/05/2021	054960	WR050007/R	1 / 1



FACTURE CLIENT

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	<p>OR N° WR00080719/R du 04/05/2021 Devis N° 00012108 du 04/05/2021</p> <p>RANGE ROVER EVOQUE TD4 180 SE DYN BVA No Id: 00013727 LAND ROVER Type: RR EVOQUE No Série: SALVA2BN5HH182906 Compteur: 39981 Immat: EM-464-AT Mise en Service:02/05/17</p> <p>REPLACEMENT BATTERIE</p>				
1	BATTERIE EVOQUE / FREE 2	LR091092	319,82	319,82	2

RBC - Reims British Cars vous remercie de votre confiance

ESCOMPTE 0% - PENALITES RETARD: 1,5 x TAUX LEGAL PAR MOIS DE RETARD

LES PIECES UTILISEES SONT D'ORIGINE CONSTRUCTEUR SAUF MENTION CONTRAIRE

	MONTANT HT			NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
2	319,82			319,82	63,96	20,00	383,78	
	319,82			319,82	63,96		383,78	NET A PAYER 383,78 €

Règlement: **REGLEMENT COMPTANT au 04/05/2021**

TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

RBC - REIMS BRITISH CARS

Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Liénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - Fax 03 26 97 89 93

PAPILLON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)


Internet : www.reimsbritishcars.com - E-mail : comptabilite@reimsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉPARATION AU VERSO



Date	N° Client	N° Facture	Fol
08/07/2019	054960	WR070045/R	1 / 1

Lieu Intervention:
ARRIVÉ



FACTURE CLIENT

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
0h30	<p>OR N° WR00075982/R du 05/07/2019 Tvx effectués par: SIO Charles</p> <p>RANGE ROVER EVOQUE TD4 180 SE DYN BVA No Id: 00013727 LAND ROVER Type: RR EVOQUE No Série: SALVA2BN5HH182906 Compteur: 24890 Immat: EM-464-AT Mise en Service:02/05/17</p> <p>N273A - Mise à jour du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) - Mise à jour de l'ECU</p> <p>CONTROLE HISTORIQUE CONTROLE NIVEAUX / PRESSION DES PNEUS ESSAI ROUTIER NETTOYAGE VEHICULE OFFERT CONTROLE QUALITE</p> <p>MAIN D'OEUVRE TAUX T1</p>				
RBC - Reims British Cars vous remercie de votre confiance ESCOMPTE 0% - PENALITES RETARD: 1,5 x TAUX LEGAL PAR MOIS DE RETARD LES PIECES UTILISEES SONT D'ORIGINE CONSTRUCTEUR SAUF MENTION CONTRAIRE					
MONTANT HT NET HT MONTANT TVA % TVA MONTANT TTC NET A PAYER 0,00 €					

TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

RBC - REIMS BRITISH CARS

Parc d'activités Witry-Sud - 3 rue Rayet Lénart - BP 2 - 51420 Witry-Lès-Reims

03 26 97 17 75 - 03 26 97 09 99 - Fax 03 26 97 89 93

SAS au capital de 775.000 € - RCS Reims B 410 429 740 - SIRET 410 429 740 00047 - APE 4511Z - TVA CEE FR 41-410 429 740

Escompte 0% - Pénalités de retard 1,5% par mois de retard - Indemnité forfaitaire de 40 € due par tout professionnel et par facture en retard de règlement (art.L441 code de comm.)

Internet : www.reimbsbritishcars.com - E.mail : comptabilite@reimbsbritishcars.com

VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉPARATION AU VERSO

PAPILLON A JOINDRE AU RÉGLEMENT

Client: 054960
Facture : WR070045/R
Date : 08/07/2019
Net à payer: 0,00 €



N° D'IMPRIMÉ T29563139

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

11/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25035047

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/07/2027

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/08/2021 : 42870 km / 05/08/2023 : 65315 km

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S051T144

(9) RAISON SOCIALE : CTAB - CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BETHENY

(3) COORDONNÉES : 3 RUE MARIE MARVINGT
51450 BETHENY
Tél : 0326021938

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 051T1201

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
EM-464-AT (F) 27/04/2017 27/04/2017

Marque Désignation commerciale
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
SALVA2BN5HH182906 M1 VP

Type/CNIT Énergie
M1GLDRV0005467 GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

081858

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :


	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.5 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		6 %		1 %
Forces verticales :		1124 daN		720 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	281 daN	267 daN	317 daN	313 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	5 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	281 daN	267 daN	317 daN	313 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	63 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 33 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.9 % -2.3 %





PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD10977402

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 008335480

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/08/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL

21002916

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/08/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S051Z140

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE LEROY D.

(3) COORDONNÉES : 3 RUE DES COMPAGNONS
51350 CORMONTREUIL

Tel : 0326840065

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 051D1117

NOM ET PRÉNOM : LEROY DAMIEN

SIGNATURE : **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
EM-464-AT (F) 27/04/2017 27/04/2017Marque Désignation commerciale
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
SALVA2BN5HH182906 M1 VPType/CNIT Énergie
M1GLDRVP0005467 GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

42870


MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		+0.4m/km		
Dissymétrie suspension (<30%)		0%		4%
Forces verticales		1101daN		777daN
Frein de service				
Force de freinage:	427daN	431daN	263daN	249daN
Déséquilibre (<20%):	1%			6%
Force de freinage (efficacité):	427daN	431daN	263daN	249daN
Taux d'efficacité global (>58%):				72%
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (>18%): 22%	
Emissions à l'échappement				
Opacité (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.4%		-2.7%	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :



Rapport Histovec

Etat en date du lundi 10 novembre 2025 à 12:40

Synthèse

Numéro d'immatriculation : EM-4**-AT

Titulaire : C****E V****A

Ce véhicule est apte à circuler

Marque (D.1) : LAND ROVER

Modèle : RANGE ROVER EVOQUE

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 15/07/2025

Première immatriculation le : 27/04/2017

Nombre de titulaires : 2

Dernier kilométrage connu : 81 858 km le 11/07/2025

Véhicule importé : Non

Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Immatriculation annulée	Non
Véhicule économiquement irréparable	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gages	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

Gages

Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : LAND ROVER
Type variante version (D.2) : LVS5DA2FF5T1
Numéro CNIT (D.2.1) : M1GLDRV0005467
Nom commercial (D.3) : RANGE ROVER EVOQUE
Couleur : Inconnu
Type de réception : CE
Numéro d'identification véhicule : S*****6
PT techniquement admissible (F.1) : 2 350 kg
PTAC (F.2) : 2 350 kg
PTRA (F.3) : 4 350 kg
PT en service (G) : 1 835 kg
PTAV (G.1) : 1 760 kg
Catégorie (CE) (J) : M1
Genre (National) (J.1) : VP
Carosserie CE (J.2) : AC
Carosserie Nationale (J.3) : BREAK
Cylindrée (P.1) : 1 999 cm3
Puissance nette max (P.2) : 132 kW
Energie (P.3) : GO
Puissance fiscale (P.6) : 10 CV
Places assises (S.1) : 5
Places debout (U.1) : -99
Niveau sonore (U.1) : 75 db(A)
Vitesse moteur (U.2) : 3 000 min-1
CO2 (V.7) : 134 g/km
Classe environnement (CE) (V.9) : 715/2007*2015/45EURO6
Rapport Puissance Masse : -99

Historique du véhicule

15/07/2025 Changement de titulaire
15/07/2025 Cession (vente)
27/04/2017 Première immatriculation d'un véhicule neuf

Contrôles techniques du véhicule

09/08/2021	Favorable	42 870 km
05/08/2023	Favorable	65 315 km
11/07/2025	Favorable	81 858 km

Etat en date du lundi 10 novembre 2025 à 12:40

Land Rover Range

SALVA2BN5HH182906

Diesel

2017




Généré le 10/11/2025


Scanne pour obtenir le rapport complet

Dommage

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule.

Vérification d'usage commercial

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

Dernier kilométrage enregistré : 81858 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Vol

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

Émission de CO₂ basse : 134 g/km.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**

**Les partenaires**

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !

Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :

Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme taxi

Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport

Location ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location

Police ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation par la police

Exposition ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition

Véhicule d'auto-école ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :  +1

Voici ce que nous avons vérifié :

 **Est-il actuellement recherché pour vol ?**  Aucun enregistrement trouvé

 **Volé par le passé**  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**


 Italie  Tchéquie  Roumanie  Slovénie  Hongrie  Slovaquie  Canada

Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Résumé

- Dernier kilométrage connu : 81858 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 103 018 km



Habitudes de conduite

Découvre à quel point cette voiture a été sollicitée au fil du temps. Une utilisation légère entraîne souvent moins d'usure, tandis qu'une conduite intense peut user plus vite certaines pièces clés.

Relevés du compteur kilométrique

01/2017	12 km
01/2019	20 118 km
01/2021	37 385 km
01/2023	59 275 km
01/2025	77 580 km

Relevés du compteur kilométrique

07/2025	81858 km
---------	-----------------

Habitudes de conduite

01/2017 - 07/2025  **Utilisation normale** 791 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

 = Contrôle technique  Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

 Épave  Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage


Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule

Résumé

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.



Dommages au côté gauche: **Gauche / Porte avant**

Dommages à l'avant: **Avant / Pare-brise**

Dommages au côté droit: **Droite / Porte avant**

07/2025

France

Dommages

Côtés touchés

Côté gauche **Avant** **Côté droit**

Estimation du coût de réparation

501 € - 1500 €

Groupes de dommages

Vitrage

Avertissement : la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

Glossaire des dommages

Dommages

Les dommages désignent toute atteinte ou perte physique subie par un véhicule, comme les rayures, les bosses ou les pièces cassées. Ils peuvent être le résultat d'accidents, d'intempéries, de vols ou d'autres incidents et peuvent affecter l'apparence ou les performances de la voiture.

Estimation du coût de réparation

Une fois qu'un incident lié à un véhicule est évalué, les fournisseurs de données sur les dommages calculent le coût de la réparation et le présentent dans la devise du pays où les dommages ont été évalués. Ces évaluations peuvent donc ne pas correspondre à tes attentes. Les raisons peuvent en être les suivantes :

Le pays ou l'État où le sinistre a été déclaré peut avoir des coûts d'entretien plus ou moins élevés que dans ton pays (le prix des pièces détachées et du travail diffèrent selon les pays).

Le coût est calculé pour des réparations effectuées dans un garage agréé (qui est généralement plus cher).

Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 19 900 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une Land Rover Range 2017 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

17 910 €

Prix moyen

19 900 €

Prix le plus haut

21 890 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **134 g/km** Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



Vignette Crit'Air

CARVERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

VIN: SALVA2BN5HH182906

Généré le 10/11/2025

Expire le 10/12/2025

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque		Modèle		Description
	Land Rover		Range		Range
	Type de carrosserie		Année de fabrication		Cylindrée moteur
	SUV		2017		21
	Puissance moteur		Type de carburant		Description du moteur
	132 kW (177 ch / 179 PS)		Diesel		2.0L DIESEL
	Catégorie		Homologation		Poids total
	M1		e11*2007/46*0223*16		2 350 kg
	Poids à vide		Émissions de CO2		Norme d'émissions
	1760 kg		134 g/km		Euro 6

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

01/2017  Pays inconnu

Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

04/2017  France

Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

07/2025  France

Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consulte la section « Dommages » pour plus de détails.

07/2025  France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Identification du véhicule



Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	SALVA2BN5HH182906
Modèle	RANGE ROVER EVOQUE 2012 - 2018 (L538)
Ligne Véhicule	Range Rover Evoque L538
Date de production	19 sept. 2016
Type de moteur	2,0 L I4 DSL MID DOHC AJ200 Groupe diesel 2.0L AJ200
Transmission	Trans auto 9 vit traction intégr.
exigences d'émissions	EU6 + DPF
Modèle de Cabine Conducteur	5Â portes
Entraînement	Conduite à gauche
Peinture extérieure	Peinture extérieure - Santorini Black
Climatiseur	climatisation ATC

Equipement

	Désignation
ABS - contrôle d'adhérence en descente (HDC)	Avec commande de descente
Abonnement Incontrol	protection incontrol
Abonnement Télématique	No Subscription
Accessoire de finition de console centrale	Avec garnis. couvercle cons. centr.
Accoudoir central de siège arrière	Avec Accoudoir Siège Central Ar
Accoudoir de portière avant	Accoudoir de porte en cuir
Actionneurs d'amortissement	Sans amortissement piloté
Affichage multifonction	Ecran HLDF
Angle d'arrêt des essuie-glace de pare-brise	Windshield Wiper Park Angle ROW
Barre Stabilisatrice Arrière	Barre stabil. arrière - Catégorie A
Barres de cravate	Less Tie Bar Absorber
Becquet arrière - CCR	Becquet arrière-CCR
Blocages de colonne de direction	Avec verrou de colonne de direction
Bouton d'appel d'urgence	SOS / Assistance dépannage
Cache d'anneau d'attelage	Cache anneau remorquage - Noir
Camera	Rétroviseur monté sur caméra
Caméra orientée vers l'avant	Caméra face à la route

Désignation	
Canal d'information routière - TMC	Sauf Traffic Message Channel
Capteurs de pollution	Avec capteur anti-pollution
Capteurs de pression des pneus	Avec sondes de pression des pneus
Caractéristique de capacité	Capacity Feature
Changement de vitesse	Avec changement vit Tiptronic
Classe de charge de ressort arrière	Ressort AR pour charge de classe G
Classe de charge de ressort avant	Ressort AV pour charge de classe D
Cockpit CCR	Cockpit CCR
Col de remplissage de réservoir de carburant	Goulot remplisge carbu avec interd.
Combinaisons de fonctions de siège (parapluie)	Power Seats 12X12
Commande De Vitesse	Avec Commande De La Vitesse
Commande des phares	Avec marche/arrêt auto. des phares
Commandes HVAC	HEVAC Cntrls - Park Heating Normal
Commandes à activation vocale	Système de données vocales
Conception de pédale	Conception de pédale standard
Console centrale CCR	Console centrale CCR
Console de plancher arrière	Console arrière avec rangement
Contrôle de progression tout terrain	Ss contrôle progressi tout-terrain
Conversion AMS	Sans conversion AMS
Conversion de hauteur de toit	Sans conversion de toit
Couleur de contraste IP	Contraste planche brd - Ebony Black
Couleur de lentille de phare avant	Verre Transparent
Couvercle de boîte à gants	Sans couvercle de boîte à gants
Critères d'accident avec impact à la tête	Sans critère acc. impact tête
Derivative Badges	Sans écusson de coffre
Derivative Badges	Sans Badge
Différentiel d'essieu arrière	Vecteur de couple par freinage
Données régionales de navigation	Données nav. - Rég 1 - Europe
Déflecteur d'air de vitre	LESS AIR DEFLECTOR
Détecteur - occupant	Avec capteur d'occupant
Détecteur de pluie - lave-glace/essuie-glace avant	Capt pluie-Essui-glac avt
Encadrement de porte CCR	Panneau de garniture de porte CCR
Exigences usine	Usine de Halewood
Exterior Packs	Less Exterior Pack
Fabricants de pneus	Pneus Pirelli
Feux auxiliaires	Lampes d'approche
Finition de rétroviseur de portière	Avec rétro ext. noir
Fonctionnement du faisceau des phares	Foncti phar cond gch - Rectif drte
Forfaits de services	Services moins connectés
Freinage d'urgence intelligent	Avec freinage d'urgence intelligent
Front Fender Grill	Ouïe aile avant-Black
Fréquence du verrouillage des portières	fréquence du verrouillage des portes 433 MHz
Garniture de pavillon CCR	Garniture CCR

Désignation	
Groupe Protection - extérieur	Protection d'extérieur Cat 1
Groupe d'éclairage d'habitacle	Avec éclairage intérieur ambiant
HABILLAGE DE PLAFOND	Garnissage de pavillon Cirrus
HAYON	Hayon-Electrique supérieur
Habilles de hayon	Applique de hayon-Black
Habilles intérieurs spéciaux	Appliques Noir Piano
Harnais Cabine KSK	Faisceau d'habitacle KSK
Headrest Row 2	avec trous pour appuie-tête central
In Car Entertainment / Speakers	Autoradio standard (base)
Indicateur d'année de modèle	Modèle 2017
Insigne de capot	Monogramme avant Land Rover - Atlas
Insigne intérieur - appuie-tête	Sans badges inter - Appuie-tête
Insignes de modèles de véhicules	Monogramme Evoque - Rouge
Interface Bluetooth	Mains-libre/Audio Bluetooth
Isolation sonore de compartiment moteur	- pack insonorisant comp. moteur
Isolement de batterie	Sans isolation de batterie
Jets de lave-glace avant chauffés	Sans Gicleur D'eau Chauffée
Jupe inférieure de pare-chocs arrière	Jupe inf p-chocs AR - Noir
KSK Engine Bay Harness	Faisceau de compartiment moteur KSK
Kit-styling carrosserie	Body Kit SE Dynamic
L538 Derivative Packs (DPACKS)	Evoque TD4 180PS SE Dynamic
Lave-Phares	AVEC LAVE-PHARE ELECTRIQUE
Lecteur De Dvd	Sans lecteur DVD
Lunette Ar Chauffable	Avec Lunette Ar Chauffable
Mapcare Région	LESS MAPCARE
Matériaux de panneau de garniture de porte	Panneau garn. porte PVC/Taurus
Moulure de seuil - extérieur inférieur	Moulure bas de caisse - Ext., sport
Navigation (Umbrella)	Navigation SD
Option de manuel du propriétaire	Manuel du propriétaire français
Option de placage d'habitacle	Métal brossé satiné
Option fumeurs	Sans Pack Fumeur
Option garde au sol surélevée	Avec Attitude/Niveau Véhic. Stand.
Options d'économie de carburant	Sans option d'économie de carburant
Options de garniture	Ebony Ebony Perf Lthr Ebony
Ouvre-porte de garage (parapluie)	LESS Garage Door Opener(Homelink)
PLAQUETTES DE FREINS	Plaquettes de frein standard
Pack Poney CCR	Pack Poney CCR
Pack Télématic Sécurisé (Parapluie)	sécurité incontrol pour période de garantie
Packs d'options intérieures	LESS Luxury Seating Pack
Packs de mise à niveau extérieurs	LESS Exterior Styling Pack
Paramètres radio	Less Radio Setting - HD Chip
Pare-Brise Chauffable	Sans Pare-Brise Chauffant
Pare-Chocs Avant	Pare-chocs av plastique - Sport
Pare-Soleil Enroulable	Sans rideaux pare-soleil
Pare-chocs arrière CCR	Pare-chocs arrière CCR

Désignation	
Pare-chocs avant CCR	Pare-chocs avant CCR
Pare-soleil - passager	Pare-soleil- 2 Pass éclairé
Peinture de carrosserie deux tons	Avec pavillon couleur carrosserie
Phares - conception	Avec phares au xénon mixtes
Phares - conduite de jour	Avec Eclairage De Jour
Plaque supérieure de console unique	Plaque supér. console - Cuir
Poignée de portière - extérieure	Poignée porte couleur carrosserie
Pommeau de levier de vitesse	Pommeau rotatif
Prise d'air de capot	Sans prise d'air de capot
Protection contre les intempéries	Sans joints de protection contre les intempéries
Protection de seuil de portière arrière	Avec plaques de seuil de porte arrière
Protection de seuil de portière avant	Enjoliveurs seuil de porte avant
Protection de stationnement	Ss prot lat contr dégât ds parking
Protections de pare-chocs arrière	Butoirs pare-chocs arrière -Argent
Protections de pare-chocs avant	Butoirs pare-chocs AV-Argent
Protections des verrouillages de portières	Sans protections serrure porte
Rails de rangement de l'espace de chargement	Sans maintien de chargement
Rangement des skis de siège arrière	Sans espace pour sac pour skis
Rear Lamps	Sans feux de gabarit latéraux
Reconnaissance de signalisation routière	Ss reconnaissance panneau signali
Renforts de ceinture	Ceinture de caisse - Noir
Réchauffeur d'air frais	Avec chauffage supplm électrique
Réfrigérant de climatisation	Réfrigérant pour clim.-HF01234YF
Réglage - chaque siège	Sièg av réglag élec sans mémo
Rétraction de blocage de ceinture de sécurité	Blocage par inertie ceinture sécu.
Rétroviseur extérieur double	Deux Rétro Repli A Chauf Elect
Rétroviseur - Type verre extérieur	2 rétro convexes 1400 mm
Seat Front Heating	Sans commande température de siège
Seat Front Lumbar/ Bolster	Suppt lombaire - 4 sens, conducteur
Seat Row 2 Configuration	Avec siège articu 60/40 pliant arri
Serrure de trappe à carburant	Sans bouchon rempl. carb. + verr.
Sièges CCR	Sièges CCR
Source de puissance moteur	Source puissa moteur - 180ch/430Nm
Style de tapis de sol avant	Tapis de Sol Avant
Support de plaque d'immatriculation arrière	Sans socl plqu immatr. arr.
Support de plaque d'immatriculation avant	Sans plinthe de plaque d'immatriculation avant
Support/avertissement de fusée de détresse	Sans support de signal lumineux
Syntoniseurs de télévision	LESS TV TUNERS
Système De Navigation	Navigation - Carte SD
Système d'affichage tête haute	Sans affichage tête haute
Système d'aide au stationnement en marche avant	Avec aide au stationnement avant

Désignation	
Système d'alerte de franchissement de ligne	Système d'averti. sortie de route
Système d'entrée sans clé	Avec démarrage sans clé
Système d'information d'angle mort	Sans sys. info angle mort
Système d'interface de téléphone portable	Sans interface tél. cellulaire
Système d'ouverture de porte de garage	Sans dispositif ouvert porte garage
Système de Carburant	Siège - Standard
Système de loquet de portière	Double Locking Power Lock Latch
Système de récupération des vapeurs embarqué	Sans syst. de récupération des vapeurs embarqué
Système de rétroviseur	Rétr. auto-obsc. av/ar-feu route
Système de stationnement automatisé	Sans syst station automa
Système de suivi de véhicule volé	suivi de véhicule volé
Système de traction anti-patinage	Antipatinage-Contact. rpnse terrain
Système multimédia/télématique	Modu comman papillon - Reste monde
Systèmes Alarme Antivol	Syst antivol périm. / volumétrique
Systèmes d'échappement	Ech sortie dbl avc garn carr tuy AR
Systèmes de sécurité secondaires	Sirène sécu - Sans batterie secours
Tableau de dossier de siège	Sans tablette de siège arrière
Taille du disque avant et de l'étrier	Disque et étrier AV dimension 17
Tarification routière électronique	Moins de tarification routière électronique
Territoires	(+)"F"
Tissu de l'habitacle	Cuir Taurus perforé
Tonalité d'avertisseur électrique	Avertisseur sonore élect 2 tons
Type d'insert de moulure de côté de caisse	Sans insert de moulure carrosserie
Type de barres de toit	Sans Gallerie de Toit
Type de capacité de carburant	Avec capacité gazole
Type de diffusion audio	Diffusion Audio Analogique
Type de feux antibrouillard avant	Sans Phare Antibrouillard
Type de moteur de démarreur	Démarreur - Dém. / arrêt
Type de réglage de siège conducteur	Av. di. rég. él. siège 8 voies cnd.
Type de réglage siège passager	A/c siège pass régl élec 8 voies
Type de rétroviseur intérieur	Avec Rétroviseur Electrochromatique
Type de système de refroidissement moteur	Avc circ refroi moteur standard
Type de tableau de bord	Avec planche de bord PVC
Type de transmission	Transmission efficace
Type de tuners radio	Sans tuner radio
Type de ventilation moteur	LESS ENGINE VENTILATION
Type de volant	Volant cuir
Type-Roue de secours	Avec roue de secours acier 18"
Types de calandre avant	Calandr-Narvik Black/Contour Atlas
Types de colonne de direction	Colonne direct manuelle-sans airbag
Types de compteurs de vitesse	Avec Compteur de Vitesse KMH
Types de réservoirs de carburant	Réservoir de carburant-Diesel
Types de suspension	Avec Suspension Standard

Désignation	
Tyre Seasonal Option (Umbrella)	Tyre Standard
Tyre Size	P245/45R20 classe V
Télécommande InControl Premium	LESS InControl Remote Premium Warranty
Téléviseur	Sans récepteur TV
Télévision	Sauf télévision
Unité principale d'infodivertissement	unité principale audio et multimédia niveau C
Ventilateur De Moteur	Ventil refroidissement moteur 850 W
Version	SE Dynamic
Volants de direction chauffants	Sans volant de direction chauffant
Wheel Alloy / Steel Variant	Jante alliage 20" Style 7
WiFi embarqué	Sans Wi-Fi Hotspot
Windscreen Glass	pare-brise de série
collerette-feux antibrouillard	Lunette de feu antibrouillard - Black Blade
habitacle	Ebony/Lunar
transmission	Quatre roues motrices
verre teinté	Glace unidirectionnelle
Écrous de roue	Ecrous de roues antivol
Émissions de réservoir	Avc réserv fluide échappmt diesel
Équipement de conduite dans l'eau	Sans équipement de passage à gué
Étiquette - réservoir de frein	Sans étiquette réservoir frein
Étiquette d'avertissement - roue de secours	Less Spare Wheel Warning Label
Étiquette d'homologation « E »	Etiquette d?approbation ?E?
Étiquette de carburant	Etiquette carburant - Reste monde
Étiquette de dispositif de retenue d'airbag	Etiquette airbag - Symbole
Étiquettes - certification	approbation de type de véhicule complet
Étiquettes de langues	Avec étiqu langue reste du monde
Étiquette - Charge de climatisation	Avec étiq. info. sur réfrigérant