

Bmw 435xi

Rapport complet détailler du véhicule

- Historique
- Contrôle technique
- Photo soubassement
- Photos défauts carrosserie



FACTURE N°F20200930

Date 23/09/2020

Vendeur
SARL BESTEN MOTOR 2 Rue Gabriel Peri 78220 VIROFLAY ☎ 0609890332 ✉ nicogoddard@hotmail.fr RCS: 880828298 Capital social: 7.500


Client
Besten Motor 2 RUE GABRIEL PERI Rue GABRIEL PERI 78220 Viroflay ☎ 0609890332 ✉ nicogoddard@hotmail.fr RCS: 853455731


Désignation	Qte	Prix Unit.	TVA	TCA	Prix TTC
BMW Coupé 435i xDrive 306 ch					
N° chassis: WBA3R51030K572129 Année modèle: 2016 N° Immat.: EA893KR Kilométrage: 127527					
Vidange moteur + Filtre à huile	1.00	108.33	20.00%		130.00
Vidange boîte de vitesse	1.00	158.33	20.00%		190.00
Adaptation boîte de vitesse programme vidange	1.00	41.67	20.00%		50.00
				Total HT	308.33
				TVA 20 %	61.67
				Total TTC	370.00
				Solde	370.00
				Reste à payer	0.00

Modalités
Paiement au comptant 370.00€ en Virement, le 23/09/2020

Fait à , le 23/09/2020

Date	Type	Kilométrage	Concessionnaire	Vue d'ensemble
03/09/2019	Maintenance	100392 km	05439 AUTOLILLE, LILLE/MILLENEUVE D'ASCQ CEDEX	Automatique
13/02/2019	Maintenance	85304 km	05439 AUTOLILLE, LILLE/MILLENEUVE D'ASCQ CEDEX	Automatique
26/11/2018	Maintenance	79170 km	05439 AUTOLILLE, LILLE/MILLENEUVE D'ASCQ CEDEX	Automatique
08/08/2018	Maintenance	66872 km	05439 AUTOLILLE, LILLE/MILLENEUVE D'ASCQ CEDEX	Automatique





- Rien à signaler
- Pas de choc
- Pas de fuite

Les caches ont été retirés pour les photos, les cache sont bien monter sur le véhicule.













Léger défaut de carrosserie :

- Sur l'aile arrière droite
- Sur la porte avant gauche
- Rayure aile avant droite (peu profonde)
- Petit éclat de peinture sur le pare-chocs avant gauche