

BMW Group - AIR: 2022-04-15 / 15:57  
Concessionnaire : 32711/06  
Modèle: X1 sDrive18d  
Numéro d'identification du véhicule: WBAHT71060P908927  
Code de développement: F48  
Clé de type: HT71  
Type maître: HT71

#### Véhicule

### BMW X1 sDrive18d, 110kW

WBAHT71060P908927



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Code de développement             | F48              |
| Couleur                           | noir 2           |
| Niveau d'intégration réel         | F056-18-07-545   |
| Début de la garantie constructeur | 19 novembre 2015 |

#### Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Diagnostic en direct

Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

#### Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

#### Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

#### Carte de navigation

| Carte installée                                       | Code de déblocage (abonnem...)  | Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement         | Carte de navigation payante la plus récente                            |
|---|---|--|--|
| Road Map EUROPE Route 2015-2A (Version : 4 mars 2021) | Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 30 sept. 2020 (SWID : 00B40050). | Road Map EUROPE WEST Route 2021-1<br>Road Map EUROPE EAST Route 2021-1 | Road Map EUROPE EAST Route 2022-2<br>Road Map EUROPE WEST Route 2022-2 |

#### Détails du véhicule

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Type de véhicule | Véhicule de tourisme |
| Marque           | BMW                  |

|   |   |
|---|---|
| Modèle  | X1 sDrive18d                              |
| Carrosserie   | GEFZG                                     |
| Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères) | P908927                                   |
| Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)         | WBAHT71060P908927                         |
| Code de développement                                       | F48                                       |
| Direction   | LL  |
| Moteur  | B47U                                      |
| Numéro de moteur  | 72909435                                  |
| Post-traitement des gaz d'échappement                       | EURO6, W, Pi/Ci, M, N1 I                  |
| Boîte de vitesses   | MECH                                      |
| Numéro de boîte de vitesses                                 | 1493624AAH                                |
| Numéro de série de la headunit                              | MM011FF1149738                            |
| Système propulseur  | FRONT                                     |
| Niveau d'intégration usine                                  | F056-15-11-502                            |
| Date de production  | 12 nov. 2015                              |
| Usine de production   | Regensburg                                |
| Date de livraison   | 21 nov. 2015                              |
| Concessionnaire livreur                                     | Autohaus Timmermanns GmbH, Düsseldorf, DE |
| Version pays  | EUR                                       |
| Code peinture   | 668                                       |
| Code garnitures   | EGAT                                      |
| Clé de type   | HT71                                      |
| Type de base  | HT71                                      |
| Type maître   | HT71                                      |

---

## Options

### Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP  
 01CB Etendue des mesures CO2  
 0230 Paquet supplém. selon EU  
 023M Roue AL BMW à rayons en V 683  
 0249 Volant multifonctions  
 02VB Avertisseur de crevaison  
 02VG Contrôle de performances  
 0320 Omission sigle  
 0423 Tapis de sol Velours  
 0428 Triangle signalisation et kit de secours  
 0473 Accoudoir avant  
 0493 Kit rangement  
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
 04FS oxid-silber mat acc. noir brillant mir.  
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)  
 0548 Tachymètre kilométrique  
 0575 Prises 12 V supplémentaires

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.


05AV Active Guard  
 05DA Désactivation airbag passager  
 05DP Aide au stationnement "Park Assist"  
 0698 DVD zone 2  
 06AC Appel de détresse intelligent  
 06AE Teleservices  
 06UN Navigation  
 0801 Version Allemagne  
 0851 Langue allemand  
 0879 Documentation de bord allemand  
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km  
 08TF Protection piétons active  
 09AA Protection peau extérieure  
 A080 Batterie AGM 80 Ah  
 POLS Rembourrage tissu

## Historiques du véhicule

| Date       | Type        | Kilométrage | Concessionnaire                               | Vue d'ensemble |
|------------|-------------|-------------|---|----------------|
| 21/06/2021 | Clé         | 78987 km    | 04909<br>FOURNIER SA<br>, LES ULIS<br>CEDEX B | Clé 1          |
|            |             |             |   |                |
| 21/06/2021 | Clé         | 78987 km    | 04909<br>FOURNIER SA<br>, LES ULIS<br>CEDEX B | Clé 1          |
|            |             |             |   |                |
| 21/06/2021 | Maintenance | 78987 km    | 04909<br>FOURNIER SA<br>, LES ULIS<br>CEDEX B | Manuel         |
|            |             |             |   |                |
| 07/06/2021 | Clé         | 78650 km    | 04909<br>FOURNIER SA<br>, LES ULIS<br>CEDEX B | Clé 1          |
|            |             |             |   |                |
| 18/01/2021 | Clé         | 77038 km    | 04909<br>FOURNIER SA<br>, LES ULIS<br>CEDEX B | Clé 1          |



18/01/2021 Maintenance



77038 km




04909  
FOURNIER SA  
, LES ULIS  
CEDEX B



Automatique



12/01/2021 Clé



76759 km




04909  
FOURNIER SA  
, LES ULIS  
CEDEX B



Clé 1




29/11/2019 Clé



68309 km





30780  
Autohaus  
Augsburg  
GmbH,  
Augsburg




Clé 1





29/11/2019 Maintenance




68309 km




30780  
Autohaus  
Augsburg  
GmbH,  
Augsburg



Automatique





27/11/2019 Réparation




68311 km



30780  
Autohaus  
Augsburg  
GmbH,  
Augsburg




Job  
Job  
Job






25/11/2019 Clé




68224 km



30780  
Autohaus  
Augsburg  
GmbH,  
Augsburg





Clé 1



68224 km



30780  
Autohaus  
Augsburg  
GmbH,  
Augsburg




Clé 1

— 28/08/2019 Clé 63712 km 30780 Clé 1  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg



— 28/08/2019 Maintenance 63712 km 30778 Manuel  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg




— 28/08/2019 Réparation 63719 km 30780 Job Job  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg

+ Job

+ Job


— 21/08/2019 Clé 63435 km 30780 Clé 1  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg



— 10/04/2019 Clé 58256 km 30780 Clé 1  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg




— 10/04/2019 Maintenance 58256 km 30780 Automatique  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg




+ 10/04/2019 Réparation 58260 km 30780  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Job  
 Job  
 Job  
 Job

- 19/11/2018 Clé 49997 km 30780  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Clé 1




- 19/11/2018 Maintenance 49997 km 30780  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Automatique




+ 19/11/2018 Réparation 49998 km 30780  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Job  
 Job  
 Job  
 Job  
 Job  
 Job

- 07/04/2017 Clé 28891 km 30779  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Clé 1



- 07/04/2017 Maintenance 28891 km 30779  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Manuel




- 07/04/2017 Réparation 28891 km 30779  
 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Job  
 Job  
 Job

+ Job


+ Job

+ Job

— 02/12/2016 Clé 22364 km 30779 Autohaus Augsburg GmbH, Augsburg Clé 1



— 11/03/2016 Clé 7348 km 02341 Clé 1



— 11/03/2016 Réparation 7349 km 37349 Job

+ Job

## FACTURE

Date 12/02/22  
Méthode de  
paiement : espèces

| Produits | Quantité | Prix |
|----------|----------|------|
|----------|----------|------|

### POSE DE VITRES TEINTEES SUNTEK

Marque du véhicule : BMW X1  
Immatriculation : FT 188 HM

teinte vitres avant : HP 30%

teinte vitres arrières : HP 85%

teinte hayon arrière : HP 85%

### GARANTIE 10 ANS SUNTEK

**LEDMAX**  
8 Rue Maurice Paillard  
93430 VILLETANEUSE  
Port. 06 89 31 32 43  
814 641 932 RCS BOBIGNY

|              |                |
|--------------|----------------|
| HT           | 108,35€        |
| TVA          | 21,67€         |
| <b>Total</b> | <b>130,00€</b> |



02060014147911163275

EAN : 2010002950041

VILLE DU BOIS  
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR

LES FLORELITES RN 20

91620 LA VILLE DU BOIS

TEL : 0169632888

Lundi au Samedi de 8H a 19 H 30

TICKET / FACTURE

|  |   |
|--|---|
| Véhicule :<br>BMW X1 sDrive 18 d<br><b>FT188HM</b><br>Date M.E.C. : 19/11/2015 | Vos coordonnées :<br>MONSIEUR HANNACHI AMMAR<br>91300 MASSY |
|--|---|

| Article | # | Prix | TOTAL |
|---------|---|------|-------|
|---------|---|------|-------|

|                         |       |        |         |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| Relevé Magasin          |       |        |         |
| 02060014147911163275    |       |        |         |
| 225/55r17 101y xl pr    | 1.00  | 125.90 | 125.90  |
| emcont6                 |       |        |         |
| Acompte relevé magas in | -1.00 | 125.90 | -125.90 |
| 02060014147911163275    |       |        |         |

|               |      |
|---------------|------|
| Total TTC EUR | 0.00 |
|---------------|------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Total Net     | 0.00 EUR |
| Total TVA 20% | 0.00 EUR |

Servi par: Yorgan      Qté articles: 1  
 Date Emission: 27/01/2022 12:15:13  
 NORFR0206P55-0049919

Votre ordre de réparation a été établi avec ROMAIN

|  | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC | Qté | Montant TTC |
|--|------------------|-------------------|-----|-------------|
|  | 104,92           | 125,90            | 1   | 125,90      |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Total HT (20,00%)  | 104,92 €        |
| Total TVA (20,00%) | 20,98 €         |
| <b>Total TTC</b>   | <b>125,90 €</b> |



### TO EST A VOTRE ECOUTE

Vous avez la possibilité d'échanger votre produit, d'obtenir un avoir valable 3 mois ou de vous faire rembourser dans un délai de 90 jours ou 180 jours si vous êtes porteur de la carte Norauto sur présentation d'un justificatif d'achat sauf commandes spécifiques, articles soldés, chaînes neige, chaussettes et véhicules immatriculés. Le produit doit être non utilisé et dans son emballage d'origine.

Norauto à votre écoute: 0 820 85 85 85 \* 0,10€ ttc par appel d'un poste fixe ou [www.norauto.fr](http://www.norauto.fr)

DITES-NOUS TOUT !

Satisfait de votre visite ?

Rendez-vous sur la page Google de votre centre pour nous donner votre avis.

(0,10€/appel + prix appel)



Par e-mail ou consultez notre FAQ sur [norauto.fr](http://norauto.fr) 7j/7 et 24h/24

arêt légal.  
s. de retard : 40 €.

### votre confiance et bonne route !

la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique

344 du 17 mars 2014 relative a la consommation, il est porté à la connaissance du professionnel.







## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 101939831

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/09/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20143291

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/09/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S091D149

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE MASSY

(3) COORDONNÉES : ZA de La Bonde  
5, rue René Cassin

91300 MASSY

Tél : 01.60.13.98.70 Fax : 01.60.11.44.27

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : DE AZEVEDO SERGIO

N° D'AGRÈMENT : 091D1040

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation

WW-140-SA(F)

19/11/15

19/11/15

Marque

Désignation commerciale

BMW

X1 SDRIVE18D

(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre

WBAHT71060P908927

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

UKLLHT716H1500CO

GO

Document(s) présenté(s)

10248391776

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

75063

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|  | AVANT     |            | ARRIERE |         |
|--|-----------|------------|---------|---------|
|  | G         | D          | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                                    | +6.0 m/km |            |         |         |
| Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :                   | 0 %       |            | 0 %     |         |
| Forces verticales :  | 894 daN   |            | 655 daN |         |
| Frein de service   |           |            |         |         |
| Forces de freinage (déséquilibre) :                        | 299 daN   | 264 daN    | 223 daN | 188 daN |
| Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :                                | 12 %      |            | 16 %    |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                          | 299 daN   | 264 daN    | 223 daN | 188 daN |
| Taux d'efficacité globale ( $\geq 58\%$ ) :                | 62 %      |            |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : | 22 %      |            |         |         |
| Émissions à l'échappement                                  |           |            |         |         |
| Opacité des fumées (1.50m <sup>-1</sup> ) :                | C1: 0.15  | C2: < 0.10 |         |         |
| Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :                       | -1.1 %    | -0.7 %     |         |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :                   | -0.8 %    | -1.2 %     |         |         |