

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum: 22.01.2021 11:17:19

Robert Kunzmann GmbH u. Co. KG
Auhofstr. 29
63741 Aschaffenburg

Tel.: 06021/361 11-0
Fax:

Messprogramm: G-Kat mit OBD

Kraftstoffart: Benzin

Fahrzeug-Ident.-Daten

Amtliches Kennzeichen:	AB Z1211	Erstzulassung:	14.12.2012
Kilometerstand:	134086	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	35F0
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	1313
Fzg-Hersteller:	Mercedes-Benz	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	BCF
Fzg-Typ:	204 AMG		
Fzg-Ident-Nummer:	WDD2040771A815753		

Messergebnis	Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
--------------	---------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft	Alle Systemtests durchgeführt				
Unterstützt	010111101000				
Gesetzt	000000000000				
Prüfbereitschaft	Alle Systemtests durchgeführt				
Unterstützt	010000000000				
Gesetzt	000000000000				
Fehlerspeicher					
Anzahl der abgasrelevanten Fehler				0	i.O.
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	i.O.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.

Funktionsprüfung Abgas

Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		65	i.O.
Kat-Konditionierung	s	90		0	
Konditionierungsdrehzahl	1/min	2500		590	
Bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl	1/min	2200	2800	2620	i.O.
CO	%Vol		0.20	0.04	i.O.
Lambda		0.970	1.030	1.002	i.O.
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	500	700	590	i.O.

Ergebnis
 Funktionsprüfung OBD i.O.
 Funktionsprüfung Abgas i.O.
 Gesamtergebnis BESTANDEN
 Erläuterungen

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden) : Nein
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :

Kontrollnummer: BY-7-07-0136-63
Prüfer: Wissel



Unterschrift  **Stempel**

Geeichter Messwert: CO, CO2, HC, O2

Bedienführung	Bezeichnung	SN/SSN	Version	Stand	Hersteller
Solldaten	DSS AU-DE		V5.14 LF5.01	10/2018 I/2020	AVL DiTEST GmbH
AU-Messgerät	AVL Gas 1000	9969	V1.41	10/2014	AVL DiTEST GmbH
Auslesegerät	AVL VCI 1000	VDN9HQ	V3.7	11/2018	AVL DiTEST GmbH



Mercedes-Benz

Deckblatt - Digitaler Servicebericht (Historie)

Dieser Bericht enthält folgende Serviceberichte

Service 9	22.01.2021
Service 8	12.11.2019
Service 7	12.11.2018
Service 6	19.04.2018
Service 5	01.09.2017
Service 4	11.11.2016
Service 3	04.01.2016
Service 2	23.12.2014
Service 1	19.12.2013

Diese Servicehistorie wurde gedruckt von

Mercedes-Benz

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht (Historie)

Fahrzeugdaten

Fahrzeug C 63 AMG
Erstzulassung 14.12.2012
FIN WDD 204077 1A 815753

Nächster Service	01.2022 154086 km	Nächste HU	01.2023
-------------------------	----------------------	-------------------	---------

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz	Robert Kunzmann GmbH & Co. KG	Datum	22.01.2021
	Auhofstraße 29	Rep.-Auftr.-Nr.	AU120965
	Aschaffenburg	Laufleistung	134086 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	3508
Restlaufzeit	-70 Tage
Restlaufstrecke	3240 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	0W-40
Ölqualität	229.5

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert / Hinterachse: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 8

Mercedes-Benz	EF Autocenter Mainfranken GmbH	Datum	12.11.2019
	Adam-Stegerwald-Straße 16	Rep.-Auftr.-Nr.	654870
	Gerolzhofen	Laufleistung	117326 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	E0E
Restlaufzeit	0 Tage
Restlaufstrecke	688 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	
Ölqualität	229.5

Zusatzarbeiten

Bremsbeläge Vorderachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsbeläge Hinterachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsscheiben Vorderachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsscheiben Hinterachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 7

Mercedes-Benz	EF Autocenter Mainfranken GmbH	Datum	12.11.2018
	Adam-Stegerwald-Straße 16	Rep.-Auftr.-Nr.	141361
	Gerolzhofen	Laufleistung	98014 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	160 Tage
Restlaufstrecke	-20 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	
Ölqualität	229.5

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 6

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Zürich-Nord Hagenholzstrasse 111 Zürich	Datum	19.04.2018
		Rep.-Auftr.-Nr.	656014
		Laufleistung	77765 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	1607
Restlaufzeit	135 Tage
Restlaufstrecke	-200 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	0W-40
Ölqualität	229.5

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert / Hinterachse: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 5

Mercedes-Benz	EF Autocenter Mainfranken GmbH Adam-Stegerwald-Straße 16 Gerolzhofen	Datum	01.09.2017
		Rep.-Auftr.-Nr.	619468
		Laufleistung	57568 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	2D0F
Restlaufzeit	70 Tage
Restlaufstrecke	100 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	
Ölqualität	229.5

Zusatzarbeiten

Bremsbeläge Vorderachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsbeläge Hinterachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 4

Mercedes-Benz

EF Autocenter Mainfranken GmbH
Adam-Stegerwald-Straße 16
Gerolzhofen

Datum 11.11.2016
Rep.-Auftr.-Nr. 605496
Laufleistung 37703 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode 606
Restlaufzeit 55 Tage
Restlaufstrecke 400 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität 0W-40
Ölqualität 229.5

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt

Servicebericht 3

Mercedes-Benz

Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 49
Aalen

Datum 04.01.2016
Rep.-Auftr.-Nr. 34826
Laufleistung 18103 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode H50N
Restlaufzeit 0 Tage
Restlaufstrecke 14900 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität 0W-40
Ölqualität
Beschreibung Automatisches Getriebe
Viskosität
Ölqualität
Beschreibung Hinterachse
Viskosität
Ölqualität

Zusatzarbeiten

Hinterachse: Ölwechsel
Luftfilter-Einsatz erneuert /
Hinterachse: Ölwechsel
Automatikgetriebe: Öl- und
Filterwechsel
Motor: Öl- und Filterwechsel

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt



Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz

Autohaus Bruno Widmann GmbH &
Co. KG
Maybachstraße 7
Künzelsau

Datum

23.12.2014

Rep.-Auftr.-Nr.

421945

Laufleistung

12994 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode E0E
Restlaufzeit -5 Tage
Restlaufstrecke 12900 km

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel
Bremsflüssigkeit erneuert

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität
Ölqualität SYN 5W30 229.5

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt

Servicebericht 1

Mercedes-Benz

Autohaus Bruno Widmann GmbH &
Co. KG
Maybachstraße 7
Künzelsau

Datum

19.12.2013

Rep.-Auftr.-Nr.

416756

Laufleistung

5846 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 5 Tage
Restlaufstrecke 14400 km

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-30
Ölqualität 229.5

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes.me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeugs online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	C 63 AMG
Erstzulassung	14.12.2012
FIN	WDD 204077 1A 815753

Nächster	09.2018
Service	77568 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz	EF Autocenter Mainfranken GmbH	Datum	01.09.2017
	Adam-Stegerwald-Straße 16	Rep.-Auftr.-Nr.	619468
	Gerolzhofen	Laufleistung	57568 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	2D0F
Restlaufzeit	70 Tage
Restlaufstrecke	100 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	
Ölqualität	229.5

Zusatzarbeiten

Zündkerzen erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsbeläge Vorderachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsbeläge Hinterachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Daimler AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

EF Autocenter Mainfranken GmbH
 Autorisierter Mercedes-Benz
 Verkauf und Service
 Adam-Stegerwald-Str. 16
 97447 Gerolzhofen
 Ein Unternehmen der
 Emil Frey Gruppe Deutschland

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	EF Autocenter Mainfranken GmbH Adam-Stegerwald-Straße 16 Gerolzhofen	Datum	11.11.2016
		Laufleistung	37703 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG Carl-Zeiss-Straße 49 Aalen	Datum	04.01.2016
		Laufleistung	18103 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG Maybachstraße 7 Künzelsau	Datum	23.12.2014
		Laufleistung	12994 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG Maybachstraße 7 Künzelsau	Datum	19.12.2013
		Laufleistung	5846 km
		Service	Service A



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes.me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeugs online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug C 63 AMG
 Erstzulassung 14.12.2012
 FIN WDD 204077 1A 815753

Nächster Service 01.2022 154086 km
Nächste HU 01.2023

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz Robert Kunzmann GmbH & Co. KG Datum 22.01.2021
 Auhofstraße 29 Rep.-Auftr.-Nr. AU120965
 Aschaffenburg Laufleistung 134086 km

Durchgeführter Service

Service Service A
 Werkstattcode 3508
 Restlaufzeit -70 Tage
 Restlaufstrecke 3240 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
 Viskosität 0W-40
 Ölqualität 229.5

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert /
 Hinterachse: Ölwechsel
 Zündkerzen erneuert
 Motor: Öl- und Filterwechsel

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
 Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt



Unterschrift/Stempel der Werkstatt



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : **S 614669817**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 04/02/2022	N° DU PROCÈS-VERBAL 22042164
--	---	--

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
03/02/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : 50785227
(9) RAISON SOCIALE : A.TECH-AUTO
(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0139758722
1571 RTE de Quarante Sous
78630 ORGEVAL

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 095V0127
NOM ET PRÉNOM : PAMPHILE MICHEL *W M*
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays ABZ1211 (D)	Date d'immatriculation 04/01/2019	Date de 1^{ère} mise en circulation 14/12/2012
Marque MERCEDES BENZ	Désignation commerciale ABSENT	
(1) N° dans la série du type (VIN) WDD2040771A815753	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT ABSENT	Énergie ES	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
139498

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PR **ÉS-VERBAL N°** **XXXXXXX**
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+4.0m/Km			2%
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		829daN	
Forces verticales:	974daN			313daN
Frein de service:	347daN	4%	361daN	3%
Forces de freinage:	347daN		361daN	304daN
Déséquilibre (<20%):	73%			313daN
Forces de freinage (efficacité):				
Taux d'efficacité (≥ 58%):				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%				
Emissions à l'échappement:				
CO ralenti (≤ 0.3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0.2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03): 1.001				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.8%		-1.6%	


Mercedes-Benz C 63 AMG

NUMÉRO VIN

WDD2040771A815753


Généré le 2022-09-13 12:29

VOTRE VOITURE EN UN COUP D'ŒIL



✓ Kilométrage

Aucune fraude au kilométrage n'a été révélée par le rapport.



✓ Vol

Ce véhicule n'est pas recherché comme véhicule volé.



✓ Accidents

Il n'y a aucune donnée sur le fait que ce véhicule soit endommagé.



✓ Taxi

Ce véhicule n'a pas été utilisé comme taxi.



Activité localisée

1



Était immatriculé(e)
2012-12

L'enregistrement indiqué représente le fait d'un événement administratif. Cela pourrait être lié à un changement de propriétaire, un changement de documents ou un fait similaire.



2

A été réparé(e)
2013-12

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



3

A été réparé(e)
2014-12

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



4

A été réparé(e)
2016-01

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



5

A été réparé(e)
2016-11

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



6

A été réparé(e)
2017-09

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



7

A été réparé(e)
2018-04

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



8

A été réparé(e)
2018-11

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



9

A été réparé(e)
2019-11

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



egalement entrer dans cette categorie.



10



A été réparé(e)
2021-01

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans cette catégorie.



11



Était immatriculé(e), France
2022-03

L'enregistrement indiqué représente le fait d'un événement administratif. Cela pourrait être lié à un changement de propriétaire, un changement de documents ou un fait similaire.



12



A été importé, France
2022-03

Ce véhicule a été importé.

Restrictions d'utilisation et de propriété du véhicule

A été importé



Des relevés ont été trouvés !
(2022-03)

A un financement en cours



Aucun relevé trouvé.

Véhicule pour personnes handicapées



Aucun relevé trouvé.

Voiture d'auto-école



Aucun relevé trouvé.

Véhicule de police



Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme transport public



Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme voiture de location



Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme taxi



Aucun relevé trouvé.

Utilisé pour la livraison de marchandises



Aucun relevé trouvé.

Droit de rétention



Aucun relevé trouvé.

A été mis à la casse



Aucun relevé trouvé.

Saisie



Aucun relevé trouvé.

Restriction des droits de propriété



Aucun relevé trouvé.

Autre enregistrement dans le registre public



Aucun relevé trouvé.

A été exporté



Aucun relevé trouvé.

Conseil

Les tableaux ci-dessus représentent une référence géographique pour l'histoire du véhicule. Les informations peuvent être utiles pour retrouver les pays réels des enregistrements précédents.

Remarque

Certains événements peuvent être hors de la couverture des données « carVertical », d'autres peuvent être des doublons. Dans certains cas, l'emplacement géographique indiqué peut représenter l'emplacement d'un vendeur, plutôt que l'emplacement réel du véhicule lui-même.



Volé / Pas volé?

PAYS	SOURCE	DISPONIBILITÉ
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tchéquie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Roumanie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituanie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hongrie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suède	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovaquie	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlande	Police Base de données des véhicules volés	Aucun enregistrement trouvé

Remarque

La liste ci-dessus représente « l'origine du vol », plutôt que le pays d'enregistrement. Seul l'état de vol en cours est fourni, c'est-à-dire que les véhicules récupérés n'auront pas de dossier de vol.



Kilométrage

Kilométrage

2012	✓ 12 km
2013-12	✓ 5,846 km
2014-12	✓ 12,994 km
2016-01	✓ 18,103 km
2016-11	✓ 37,703 km
2017-09	✓ 57,568 km
2018-04	✓ 77,765 km
2018-11	✓ 98,014 km
2019-11	✓ 117,326 km
2021-01	✓ 134,086 km

Informations sur le kilométrage de ce véhicule

À ce jour, le kilométrage estimé de WDD2040771A815753 pourrait être de :

192,957 km

Kilométrage

Compteur kilométrique : Réel ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Non réel ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Falsification vérifiée ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Sauf la divulgation du compteur kilométrique ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Dépasse les limites mécaniques ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Peut être modifié ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Remplacé ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Mesure du compteur kilométrique au moment du renouvellement ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Anomalie sur le compteur kilométrique ?	✓ Aucun problème détecté !
Compteur kilométrique : Appeler le bureau d'enregistrement des	✓

Compteur kilométrique : Appeler le bureau d'enregistrement des titres ?

✓ Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Rectifier le compteur kilométrique précédent dont le nombre réel de kilomètres dépassait la capacité mécanique du compteur

✓ Aucun problème détecté !

Cette section répertorie nos contrôles pour les problèmes potentiels liés au compteur kilométrique.

Remarque

« carVertical » ne peut garantir ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des relevés kilométriques. Dans certains cas, la date d'enregistrement du kilométrage peut être approximative.



Dommage

NOUS N'AVONS PAS DÉTECTÉ D'ACCIDENTS SIGNIFICATIFS PENDANT L'ANALYSE **WDD2040771A815753 HISTOIRE**




Toutefois, des inexactitudes occasionnelles peuvent se produire, notamment lors de la vérification de véhicules plus anciens. Les mécaniciens des garages clandestins dissimulent souvent illégalement les défauts ou les dommages des véhicules sans les enregistrer nulle part. Parfois, ils remplacent même les plaques VIN des véhicules ou effectuent d'autres actes illégaux. Nous disposons de diverses méthodes permettant de déceler ces crimes, mais il est impossible de garantir cela à 100 %

Document de changement de propriétaire lié aux dommages


Contrôles sur le titre

Cette section répertorie nos contrôles pour les problèmes potentiels liés au titre.

Rapport indiquant que le véhicule n'a pas de statut ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à une inondation ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à un incendie ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à la grêle ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à l'eau salée ?  Aucun problème détecté !


Rapport indiquant un vandalisme ?  Aucun problème détecté !


Rapport indiquant un démontage ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un état d'épave ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une re-fabrication du véhicule ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une reconstruction ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un dommage récupérable ou non spécifié ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule remis à neuf ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une collision ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une récupération antérieure ?  Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un état de récupération et gardé  Aucun problème détecté !

par le propriétaire

Rapport indiquant une re-fabrication ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un marché gris ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule en perte totale ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une épave gardée par le propriétaire ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une réservation, une élimination, un dépôt de caution ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une copie du titre ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une réservation, une élimination de certaines pièces seulement ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule précédemment gardé par le propriétaire ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un défaut de sécurité du véhicule non corrigé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un défaut de sécurité du véhicule corrigé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant des dommages non déclarés ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule précédemment non réparable ou réparé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule écrasé ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule inutilisable ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant un véhicule contenant une substance dangereuse ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une automobile en instance d'état d'épave ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une épave ?	✓ Aucun problème détecté !
Rapport indiquant une récupération après un vol ?	✓ Aucun problème détecté !

Conseil

Faire une inspection préalable à l'achat est toujours une bonne idée. Si aucun technicien n'est disponible, essayez de le faire vous-même - la liste de contrôle est disponible à la fin de ce rapport.

Remarque

Certains accidents, en raison de leur nature, peuvent ne pas être connus de « carVertical » au moment où la vérification a été effectuée.



Prix

VALEUR MARCHANDE
APPROXIMATIVE DE CE
VÉHICULE

12 875 €

Lorsque le vendeur est une entreprise -
10 577 €

PRIX APPROXIMATIF APRÈS
NÉGOCIATIONS

12 231 €

Lorsque le vendeur est une entreprise -
10 048 €

LE TEMPS QU'IL FAUT POUR VENDRE CE MODÈLE

18 j.

Ce modèle est en demande

Équipement

Identification et spécifications techniques (telles que reçues du fabricant)



FABRICATION

Mercedes-Benz



MODÈLE

C 63 AMG



ANNÉE DU MODÈLE

2012



MOTEUR

6.2 l



PUISSANCE DU MOTEUR

336 kW



TYPE DE CARBURANT

Essence



COULEUR

Blanc



NOMBRE DE SIÈGES

5