

N° du document : F-1144-2021-4203

Accueilli par : Eric R.

Date : 23/12/2021 12:26

Devis n°: E-1144-2021-5133

Jour de l'année : 357

Original

Version eMidas : 2021

Centre Midas

PALAISEAU

1, Avenue Des Allies
91120 PALAISEAU, France

Tél : 01 60 14 48 10

E-mail : 1144@midasfrance.net

Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h30

Le Samedi de 8h00 à 16h30

Votre véhicule

BMW

4 Gran Coupe (F36)

18/06/2015

75260 km

Systeme Pneumatiques

172,40 €

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Prix TTC
CON_23555A87	Pneu Continental 235/55r19 V101 Conti Sportcontact 5 C-A-B-71 Consommation : C Adhérence sol mouillé : A Niveau sonore : B (71dB)	1	123,25	20,00	24,65	147,90
P_040101_FRA_19	Forfait Montage Pneu >=17" + Valve + Equilibrage (Jante Alliage)	1	20,42		4,08	24,50
	Depose / Repose - Pneumatique >=17" (Unite)	1	6,67	20,00	1,33	8,00
	Equilibrage - Jante Alliage / Vu / 4x4 (Unite)	1	11,67	20,00	2,33	14,00
	Remplacement - Valves/Obus	1	2,08	20,00	0,42	2,50

Nombre de lignes : 5

N° du document : F-1144-2021-4203

Accueilli par : Eric R.

Date : 23/12/2021 12:26

Devis n°: E-1144-2021-5133

Jour de l'année : 357

Original

Version eMidas : 2021

Monteur

JP Joao P.

Règlement

Echéance	Modalité	Type Règlement	Mouvement	Valeur
23/12/2021	Espèce	Comptant	Reçu	172,40 €

Total HT :	143,67 €
TVA à 20% :	28,73 €
TOTAL :	172,40 €

Mention légale :

(NF525) : B19/0353WL6V

Vos données personnelles font l'objet d'un traitement par MIDAS afin de réaliser la prestation sollicitée et son suivi, des études statistiques et de marché, conformément au contrat avec Midas et à son intérêt légitime. Sauf opposition de votre part, Midas pourra envoyer, par courrier postal, sms ou email, des communications commerciales et des bons de réduction sur ses produits et services. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité des Données personnelles vous concernant, auprès de MIDAS France SAS ou en adressant un email à c2m@midas.fr. Consulter l'intégralité de notre Charte sur www.midas.fr.

Je ne souhaite pas recevoir d'enquêtes de satisfaction, d'offres personnalisées pour l'entretien de ma voiture ou de bons de réduction.

Etiquetage règlement (CE) N° 1222/ 2009

1) Clients professionnels : Aucun escompte pour paiement anticipé. Les pénalités de retard sont au taux de 15% par an et sont dues automatiquement dès le premier jour de retard (dès le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture) et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est elle aussi automatiquement due sans qu'aucun rappel et/ou mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 2) Clients particuliers : le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr. En cas de litige, vous pouvez saisir gratuitement la commission de Médiation Franchise-consommateur (MFC) en ligne sur www.mediation-franchise.com/saisir-la-mediation ou par courrier simple à l'adresse suivante 29 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS dans les conditions précisées dans les CGR, disponibles en centre ou sur internet (www.midas.fr).

Information Commerciale :

Original

Version eMidas : 2021.6.11.3

Centre Midas

PALAISEAU
1, Avenue Des Allies
91120 PALAISEAU
Tél : 01 60 14 48 10
E-mail : 1144@midasfrance.net
Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h30
Le Samedi de 8h00 à 16h30

Votre véhicule

BMW
4 Gran Coupe (F36)
18/06/2015
68994 km

La Révision

317,90 €

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Remise (%)	Remise (€TTC)	Prix TTC	
LAR	La Révision Des 60000 Km	JP	1	311,67	20,00	52,98	15,00	56,10	317,90
UNI_5W30LLB_1 144	Huile 5w30ll Opaljet Longglife 3	JP	6,5						
	Vidange - Huile Moteur Par Gravitation	JP	1						
WIX_WL7423	Filtre À Huile Wix	JP	1						
	Remplacement - Filtre A Huile	JP	1						
PUF_A1723	Filtre A Air Purflux	JP	1						
	Remplacement - Filtre A Air	JP	1						
WIX_WP2081	Filtre D'Habitacle À Charbon Actif Wix	JP	1						
	Remplacement - Filtre Habitacle (Type 1)	JP	1						
BRE_L24200	Liquide De Frein Brembo Dot4 Lv 20l	JP	1						
	Purge- Liquide De Frein	JP	1						
BCH_024214551 5	Bougies D'Allumage Bosch	JP	4						
	Remplacement - Bougie D'Allumage (Unite)	JP	4						
	Diagnostic Électronique	JP	1						
	Controle Essence Niveau 1	JP	1						
	Controle Essence Niveau 2	JP	1						
	Controle Essence Niveau 3	JP	1						

Système Pneumatiques

933,59 €

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Remise (%)	Remise (€TTC)	Prix TTC
GOO_22540A10	Pneu Goodyear 225/40r19 Y89 Eagle F1 (Asymmetric 2) Rft D-B-A-68	JP	2	184,08	20,00	73,63		441,79
	Consommation : D Adhérence sol mouillé : B Niveau sonore : 1 (68dB)							
P_040101_FRA_19	Forfait Montage Pneu >=17" + Valve + Equilibrage (Jante Alliage)	JP	4	20,42	16,33			98,01
	Depose / Repose - Pneumatique >=17" (Unite)	JP	4	6,67	20,00	5,33		32,00
	Equilibrage - Jante Alliage / Vu / 4x4 (Unite)	JP	4	11,67	20,00	9,33		56,00
	Remplacement - Valves/Obus	JP	4	2,08	20,00	1,67		10,00

N° du document : F-1144-2021-2424

Accueilli par : Eric R.

Date : 24/07/2021 15:41

Original

Version eMidas : 2021.6.11.3

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Remise (%)	Remise (€TTC)	Prix TTC
GOO_25535A14	Pneu Goodyear 255/35r19 Y92 Eagle F1 (Asymmetric 2) Rft * D-B-A-65	2	164,08	20,00	65,63			393,79
Consommation : D Adhérence sol mouillé : B Niveau sonore : 1 (65dB)								

Systeme De Climatisation

7,65 €

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Remise (%)	Remise (€TTC)	Prix TTC
P_070301_7	Traitement Habitable Virucide	1	7,50	20,00	1,28	15,00	1,35	7,65
BAD_4402R8	Purifiant D'Habitable Virucide Bardahl	1						
	Service Purification Habitable	1						

Services A La Clientele

3,00 €

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Remise (%)	Remise (€TTC)	Prix TTC
MID_PECN	Forfait Prise En Charge Sanitaire (Nettoyage Des Surfaces Touchées, Désinfection De L'Habitable, Équipements Des Collaborateurs Et Du Centre)	1	2,50	20,00	0,50			3,00

Services Non Réalisés

LA Révision

Description	Commentaire
Climatisation	Réalisé(e) à 57995 km le 12/08/2020 *

* déclaratif client

Nombre de lignes : 27

N° du document : F-1144-2021-2424

Accueilli par : Eric R.

Date : 24/07/2021 15:41

Original

Version eMidas : 2021.6.11.3

Monteur

JP Joao P.

0613455174

Règlement

Echéance	Modalité	Type Règlement	Mouvement	Valeur
24/07/2021	Espèce	Comptant	Reçu	1 262,14 €

Total HT :	1 051,78 €
TVA à 20% :	210,36 €
TOTAL :	1 262,14 €

Remise effectuée (TTC) : 57,45 €

Mention légale :

B19/0353WOTY

Vos données personnelles font l'objet d'un traitement par MIDAS afin de réaliser la prestation sollicitée et son suivi, des études statistiques et de marché, conformément au contrat avec Midas et à son intérêt légitime. Sauf opposition de votre part, Midas pourra envoyer, par courrier postal, sms ou email, des communications commerciales et des bons de réduction sur ses produits et services. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité des Données personnelles vous concernant, auprès de MIDAS France SAS ou en adressant un email à c2m@midas.fr. Consulter l'intégralité de notre Charte sur www.midas.fr.

Je ne souhaite pas recevoir d'enquêtes de satisfaction, d'offres personnalisées pour l'entretien de ma voiture ou de bons de réduction.

Etiquetage règlement (CE) N° 1222/ 2009

1) Clients professionnels : Aucun escompte pour paiement anticipé. Les pénalités de retard sont au taux de 15% par an et sont dues automatiquement dès le premier jour de retard (dès le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture) et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est elle aussi automatiquement due sans qu'aucun rappel et/ou mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 2) Clients particuliers : le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr. En cas de litige, vous pouvez saisir gratuitement la commission de Médiation Franchise-consommateur (MFC) en ligne sur www.mediation-franchise.com/saisir-la-mediation ou par courrier simple à l'adresse suivante 29 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS dans les conditions précisées dans les CGR, disponibles en centre ou sur internet (www.midas.fr).

Information Commerciale :



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Certificat de situation administrative détaillé

(Article R.322-4 du code de la route)

Identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule : WBA4B31050D66421
Numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) : 5 BMW
Marque :

Situation administrative du véhicule

- **Opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTCI)**
Aucune
- **Opposition véhicule endommagé**
Aucune
- **Déclaration valant saisie**
Aucune
- **Gage**
Aucun

- **Immatriculation suspendue**
Non
- **Immatriculation annulée**
Non
- **Véhicule volé**
Non
- **Certificat d'immatriculation volé**
Non
- **Certificat d'immatriculation perdu**
Non

Certificat attestant la situation administrative au :

Date : 10/07/2022 Heure/Minute : 22:54



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T15664024

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 16/06/2022	N° DU PROCÈS-VERBAL 22145824
--	---	--

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable
--

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 15/06/2024

Défaillances mineures :
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/06/2019 : 45596 km / 30/07/2019 : 48819 km / 03/06/2020 : 54149 km

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S091T200
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO CONTROLE PALAISEAU
(3) COORDONNÉES : 59 RUE GEORGE SAND 91120 PALAISEAU Tél : 01.60.10.08.82 - Fax : 01.60.10.08.77

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 094F1202
NOM ET PRÉNOM : MOURAUX QUENTIN
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays DS-275-MK (F)	Date d'immatriculation 14/06/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 18/06/2015
Marque BMW	Désignation commerciale SERIE 4	
(1) N° dans la série du type (VIN) WBA4B31050D664215	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10BMWVP025R440	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 084006

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
---	--	--	--	--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %	
Forces verticales :	907 daN		872 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	299 daN	334 daN	281 daN	304 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	334 daN	281 daN	304 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.01 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.07 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.018			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-1.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-2.0 %	



Facture - N° : 100454 du 16/06/2022

Véhicule Contrôlé

Marque : BMW Type : M10BMWVP025R440
Modèle : SERIE 4 Kilometrage : 084006
Immatriculation : N° Série : WBA4B31050D664215

Date	Type	N°	Client	Page 1 sur 1
16/06/2022	Facture	100454	0 - Particuliers	
VTP PV 22145824 - BMW SERIE 4				

Désignation	Base HT	Rem. %	TVA %	TVA €	HT €
16/06/2022 VID - CONTROLE OBLIGATOIRE VP DIESEL ESSENCE VTP PV 22145824 - BMW SERIE 4 O.T.C.	65.55	0	20.00%	13.11	65.55
	0.28		20.00%	0.06	0.28

Total Redevance	HT €	TVA €	TTC €
Redevance O.T.C. - Contribution forfaitaire collectée pour le compte et sur l'ordre de l'O.T.C. (Arrêté du 04/10/1991)	0.28	0.06	0.34

TVA	Base HT	Total €
TVA 20%	65.83	13.17

Echéance : Paiement comptant, le 16/06/2022 - Aucun escompte accordé

Règlement	Réglé €

Total HT	65.83€
Total TVA	13.17€
Total TTC	79.00€

Reste à payer : 79.00 €

Toute somme non payée à l'échéance prévue par le client professionnel donnera lieu de plein droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, ainsi que des intérêts de retard à un taux correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points avec au minima un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facturation. Ces intérêts courrent du jour de l'échéance jusqu'au paiement. Aucun escompte pour paiement anticipé.

En cas d'échec de la demande de réclamation auprès du service client de SECURITEST ou en l'absence de réponse du service, le Client consommateur pourra soumettre le différend relatif à la réservation ou aux présentes CGU l'opposant à SECURITEST au médiateur dont les coordonnées sont les suivantes : 11 Association Nationale des Médiateurs, 62 rue Tiquetonne, 75002 PARIS Site internet : <http://www.anm-conso.com/index.php>. Pour plus de détails, consultez notre site internet.

Réparateur
Agrégé

NEUBAUER

71 avenue de Versailles

BMW Service

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



75016 PARIS

Tel : 01 46 47 00 00

Fax : 01 46 47 40 17 /bmw

Numéro de cube : 38 R/

ORDRE DE REPARATION 2102635

Edité le 03/06/2020 à 09:47
Réception le 03/06/2020 à 17:00
Promis le 03/06/2020 à ~~17:00~~
Numéro d'entrée *Attarde* *Mhoo*


En cas de travaux supplémentaires

Date rappel du client 1/20 à :-
Nouvelle date de livraison 1/20 à :-

75008 PARIS

Email : a.miegeville@gmail.com
Bureau : Fax :
Domicile : +33 667288556 Portable : 0667288556
Compte Client : **169760**

Véhicule	Type	Immatriculation	N° de série	Kilométrage
BMW 435iX N55	099		WBA4B31050D664215	54161 Km
Date de Mise en service	Indicateur de Maintenance	Prochain controle technique	Niveau de Carburant	
18/06/2015	<i>06/21</i>	01/06/2019 <i>06/21</i>	0 <u>1/4</u> 1/2 3/4 1	



- Identification**
- Dégâts par gravillonnage
 - Enfoncements
 - Impacts Optiques/Feux
 - Rayures
 - Lésions de la carrosserie
 - Examen de la carrosserie impossible en l'état

Véhicule arrivé sur dépanneuse : O N

Travaux à effectuer

A LA DEMANDE DU CLIENT

Votre concession NEUBAUER vous offre un contrôle batterie

- 1) Gamme standard
 - 2) Liquide de frein
- 106.00 EUROS TTC
ATTENDU

Pièces d'origine BMW : O N
Travaux sur devis : O N
Pièces remplacées à déposer dans le véhicule : O N
N° devis : _____
Montant devis : _____
Travaux sur estimation : O N

Fait en deux exemplaires,

Pour le réparateur

Signature du Conseiller Service :

ALVES David

Accord Client :

Objet de valeur présent dans le véhicule : O N

La présente commande est soumise aux conditions générales de réparation au verso et affichées en notre établissement.

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 607455964

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	03/06/2020	20 035 417				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Favorable						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	02/06/2022					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S075S055 (9) RAISON SOCIALE : ACTION CONTROLE TECHNIQUE (3) COORDONNÉES : Tel. : 01.42.29.94.94 Fax : 01.42.29.73.43 113 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 075S0327 NOM ET PRÉNOM : MR CAMUZET RICHARD SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation DS-275-MK (F) 01/06/2017 18/06/2015 Marque Désignation commerciale BMW SERIE 4 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WBA4B31050D664215 M1 VP Type/CNIT Énergie M10BMWVVP025R440 ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation.					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	54149					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXX DATE : XXXXXXXX N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : XXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
		AVANT		ARRIÈRE		
		G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km):		-5.9m/Km				
Dissymétrie suspension (<=30%):		1%		1%		
Forces verticales :		992daN		874daN		
Frein de service :						
Forces de freinage :		345daN	351daN	303daN	314daN	
Déséquilibre (<20%):		2%		4%		
Force de freinage (efficacité) :		345daN	351daN	303daN	314daN	
Taux d'efficacité global (>=58%):		70%				
Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):		23%				
Emissions à l'échappement						
CO ralenti (<=0,3%):		0.00%	CO ralenti accéléré (<=0,2%):	0.18%	Lambda (0,97 à 1,03):	1.012
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):		-1.4%	-1.3%			
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):		-2.1%	-2.5%			



SAS au capital de 4 000 000 euros
Siret 42308146200073
bmw-mirabeau@neubauer.fr
Siège social : NDBM1
44 Avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE
Tél. : 01 55 20 66 66

Site : NEUBAUER MIRABEAU
71 avenue de Versailles
75016 PARIS
Tél. : 01 46 47 00 00

ORIGINAL Facture Client - ATEL. BMW M

N° de client : 169760
N° de facture : FA178596
Date de facture : 03/06/2020
Date d'échéance : 03/06/2020
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
N° TVA intracomm. :
N° de donneur : PARIS +33 667288556 ,

75008 PARIS

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
BMW 435iX N55	WBA4B31050D66421 5	54161 18/06/2015	38 R/ 2102635					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
(TB)MC010000105	Service prestations standard Service prestations standard	VT	1,00 2,00	26,67		26,67	12	32,00
(TB)MC010000618 (PO)83132405976	Service liquide de frein Service liquide de frein liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	VT	1,00 4,00	61,67		61,67	12	74,00
	Opération(s) réalisée(s)							
DECHETS	Participation recyclage déchets		1,00	0,24		0,24	12	0,29
	Sous-total					0,24		0,29

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

Lavage Express OFFERT

ECHEANCES A VENIR

- Oil Service prévu en 06/21 ou 23 000 km
- Liquide de frein prévu en 06/22 ou 50 000 km
- Contrôle Véhicule prévu en 06/23 ou 50 000 km

L'équipe après-vente vous remercie de votre visite
Notre atelier est ouvert du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
le vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30

Date de contrôle technique 01/06/2021

Votre Conseiller Service ALVES David

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 169760
N° de facture : FA178596
Date de facture : 03/06/2020
Date d'échéance : 03/06/2020
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total T.T.C. 106,29

Code T.V.A. Taux T.V.A. % Montant H.T. Montant TVA Montant T.T.C.

12 20,00 88,57 17,72 106,29

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de
NDBM1, à l'adresse suivante : NEUBAUER LE CHESNAY
Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY.

Total T.T.C. 106,29
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 106,29



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : **S** 604775138

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																
Contre-visite	30/07/2019	19 033 798																
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																	
Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique																	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																		
16/06/2021																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																		
Contrôle technique périodique																		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																		
N° D'AGRÉMENT : S075S056																		
(9) RAISON SOCIALE : ACTION CONTROLE TECHNIQUE																		
(3) COORDONNÉES : Tel. : 01.40.60.90.90 Fax : 01.45.57.03.25 01 RUE DE LA PORTE D ISSY 75015 PARIS 15																		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																		
N° D'AGRÉMENT : 078F1252																		
NOM ET PRÉNOM : CHEKRANE																		
SIGNATURE :																		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																
DS-275-MK (F)	01/06/2017	18/06/2015																
Marque	Désignation commerciale																	
BMW	SERIE 4																	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																
WBA4B31050D664215	M1	VP																
Type/CNIT	Énergie																	
M10BMWVP025R440	ES																	
Document(s) présenté(s)																		
Certificat d'immatriculation.																		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																	
48819																		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																		
PROCÈS-VERBAL N° : 19032836	DATE :	17/06/2019																
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S075S056																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dissymétrie suspension (<=30%):</td> <td>3%</td> <td></td> <td>1%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Dissymétrie suspension (<=30%):	3%		1%	
	AVANT		ARRIÈRE															
	G	D	G	D														
Dissymétrie suspension (<=30%):	3%		1%															



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 604770003

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																	
Contrôle technique périodique	17/06/2019	19 032 836																																																																																	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																		
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillance(s) majeure(s) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARD.</p> <p>Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD, AVG. 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR.</p>																																																																																		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																			
16/08/2019																																																																																			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																			
Contre-visite																																																																																			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																			
N° D'AGRÈMENT : S075S056																																																																																			
(9) RAISON SOCIALE : ACTION CONTROLE TECHNIQUE																																																																																			
(3) COORDONNÉES : Tel. : 01.40.60.90.90 Fax : 01.45.57.03.25 01 RUE DE LA PORTE D ISSY 75015 PARIS 15																																																																																			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																			
N° D'AGRÈMENT : 092S0394																																																																																			
NOM ET PRÉNOM : SAID GOUHYA																																																																																			
SIGNATURE :																																																																																			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																		
DS-275-MK (F) 01/06/2017	18/06/2015																																																																																		
Marque	Désignation commerciale																																																																																		
BMW	SERIE 4																																																																																		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																	
WBA4B31050D664215	M1	VP																																																																																	
Type/CNIT	Énergie																																																																																		
M10BMWVP025R440	ES																																																																																		
Document(s) présenté(s)																																																																																			
Certificat d'immatriculation.																																																																																			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																		
45596																																																																																			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																			
<p>PROCÈS-VERBAL N° XXXXXXXX DATE : XXXXXXXX</p> <p>N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : XXXXXXXX</p>																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km):</td> <td colspan="2">+5.2m/Km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (<=30%):</td> <td colspan="2">3%</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">915daN</td> <td colspan="2">880daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>339daN</td> <td>355daN</td> <td>300daN</td> <td>293daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%):</td> <td colspan="2">5%</td> <td colspan="2">3%</td> </tr> <tr> <td>Force de freinage (efficacité) :</td> <td>339daN</td> <td>355daN</td> <td>300daN</td> <td>293daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (>=58%):</td> <td colspan="4">71%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):</td> <td colspan="4">24%</td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (<=0,3%):</td> <td colspan="2">0.00%</td> <td colspan="2">CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.01%</td> </tr> <tr> <td>Lambda (0,97 à 1,03):</td> <td colspan="4">1.020</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):</td> <td colspan="2">-2.2%</td> <td colspan="2">-2.1%</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):</td> <td colspan="2">-3.6%</td> <td colspan="2">-4.0%</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km):	+5.2m/Km				Dissymétrie suspension (<=30%):	3%		100%		Forces verticales :	915daN		880daN		Frein de service :					Forces de freinage :	339daN	355daN	300daN	293daN	Déséquilibre (<20%):	5%		3%		Force de freinage (efficacité) :	339daN	355daN	300daN	293daN	Taux d'efficacité global (>=58%):	71%				Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):	24%				Emissions à l'échappement					CO ralenti (<=0,3%):	0.00%		CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.01%		Lambda (0,97 à 1,03):	1.020				Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	-2.2%		-2.1%		Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):	-3.6%		-4.0%	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																																
	G	D	G	D																																																																															
Ripage (-8 à +8m/km):	+5.2m/Km																																																																																		
Dissymétrie suspension (<=30%):	3%		100%																																																																																
Forces verticales :	915daN		880daN																																																																																
Frein de service :																																																																																			
Forces de freinage :	339daN	355daN	300daN	293daN																																																																															
Déséquilibre (<20%):	5%		3%																																																																																
Force de freinage (efficacité) :	339daN	355daN	300daN	293daN																																																																															
Taux d'efficacité global (>=58%):	71%																																																																																		
Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):	24%																																																																																		
Emissions à l'échappement																																																																																			
CO ralenti (<=0,3%):	0.00%		CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.01%																																																																																
Lambda (0,97 à 1,03):	1.020																																																																																		
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	-2.2%		-2.1%																																																																																
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):	-3.6%		-4.0%																																																																																

ORIGINAL

N° Compte 169760
 Facture client N° FA167584
 Date de Facture 26/06/2019
 Date d'échéance 26/06/2019

Conseiller Service Cédric JARSALE



178JAUNE

N° FOLIO	N° OR	Date	KMS	TYPE	IMMAT	DATE MEC	N° CHASSIS	MARQUE / MODELE
2/2	2096323	26/06/19	45693	099	DS-275-MK	18/06/2015	WBA4B31050D664215	BMW 435iX N55

REFERENCE	TEMPS OU QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT NET H.T.	TVA
RECYCLAGE	1,00	----- RECYCLAGE ----- RECYCLAGE ----- A SIGNALER ----- - Le client souhaite effectuer la contre visite directement a centre de contrôle technique . Lavage Express OFFERT ***ECHEANCES A VENIR*** -Oil Service prévu en 06/20 ou 25000 kms -Liquide de frein prévu en 05/20 -Contrôle Véhicule prévu en 06/23 ou 50000 kms -CT prévu en 08/19 L'équipe après-vente vous remercie de votre visite Notre atelier est ouvert du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 le vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30	0,66	0,66	12

Tél. 01 46 47 00 00
 S.A au capital de 4 000 000 €
 SIRET 423 081 462 00073 - APE 4511Z
 N° TVA INTRACOM. FR 77 423 081 462

NEUBAUER
 Concessionnaire
 71 avenue de Versailles
 75015 Paris
 Tél. 01 46 47 00 00



Type de règlement Espèces
 Chèque
 CB

12 V.T. = 1 Heure

Pièces: 203,64
 M.O.: 41,31
 Fournit: 0,00

**Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de NDBM1,
 à l'adresse suivante : NEUBAUER LE CHESNAY
 Service comptabilité
 46-48 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY.**

NEUBAUER DISTRIBUTEUR vous remercie de votre visite et de votre fidélité

Siège Social :
 44 avenue E.Vaillant
 92100 BOULOGNE

Service Après-vente :
 71 avenue de Versailles
 75016 PARIS
 Tel : 01 46 47 00 00
 Fax : 01 46 47 40 17

Pièces de Rechange et Accessoires :
 24 rue du Chemin Vert
 92100 BOULOGNE
 Tél : 01.55.20.66.80
 Fax : 01.55.20.66.85

NDBM1
 S.A. au capital de 1500000 €
 RCS Nanterre B 423 081 462
 Siret 423 081 462 00024
 APE 4511Z
 N°TVA Intracommunautaire
 FR 77 423 081 462

ORIAS 07027336

Code	% T.V.A.	Base HT	Montant T.V.A.	TOTAL A PAYER
00	0,00%			
11	5,50%			
12	20,00%	244,95	48,99	
			Total HT :	244,95
			TVA :	48,99
			Montant TTC :	293,94 €

ORIGINAL

N° Compte 169760
 Facture client N° FA167584
 Date de Facture 26/06/2019
 Date d'échéance 26/06/2019

Conseiller Service Cédric JARSALE



178JAUNE

N° FOLIO	N° OR	Date	KMS	TYPE	IMMAT	DATE MEC	N° CHASSIS	MARQUE / MODELE
1/2	2096323	26/06/19	45693	099	DS-275-MK	18/06/2015	WBA4B31050D664215	BMW 435IX N55

REFERENCE	TEMPS OU QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE H.T.		MONTANT NET H.T.	TVA
		-----CONSEIL----- -Présentation du véhicule au contrôle technique. conte viste pour faute d'étanchéité de l'amortisseur droit et dissymétrie hors tolérance. Remplacement des deux amortisseurs arrières nécessaire PARTICIPATION A TITRE COMMERCIAL DE BMW FRANCE De 80% SUR PIECES ET M.O MONTANT DE LA PARTICIPATION = 967 € ht Geste commercial à titre exceptionnel de NDBM1 NEUBAUER MIRABEAU Remise de 20 % SUR LA MO et 100% sur essai ----- MAIN D'OEUVRE -----				
MC013712315	13,00	Remplacer les deux amortisseurs arrière	12,91	100,00 %		12
MC013712512	4,00	Effectuer calibrage de l'assiette	12,91	20,00 %	41,31	12
MC011400002	6,00	Essai ville	12,91	100,00 %		12
		----- PIECES -----				
33506862725	2,00	Palier	67,55	80,00 %	27,02	12
31106760222	2,00	Vis six-pans avec bride	5,42	80,00 %	2,17	12
33506896360	10,00	Ecrou à six pans	1,11	80,00 %	2,22	12
33536864434	2,00	Amortisseur suppl. arrière	13,97	80,00 %	5,59	12
37126854210	2,00	Amortisseur arrière	413,05	80,00 %	165,22	12
07119907135	2,00	Ecrou à six pans avec bride	0,81	80,00 %	0,32	12
33326760668	2,00	Ecrou autobloquant	1,10	80,00 %	0,44	12

Type de règlement Espèces **12 V.T. = 1 Heure** Pièces : 203,64
 Chèque M.O. : 41,31
 CB Fournit : 0,00



Siège Social :
 44 avenue E.Vaillant
 92100 BOULOGNE

Service Après-vente :
 71 avenue de Versailles
 75016 PARIS
 Tel : 01 46 47 00 00
 Fax : 01 46 47 40 17

Pièces de Rechange et Accessoires :
 24 rue du Chemin Vert
 92100 BOULOGNE
 Tél : 01.55.20.66.80
 Fax : 01.55.20.66.85

NDBM1
 S.A.au capital de 1500000 €
 RCS Nanterre B 423 081 462
 Siret 423 081 462 00024
 APE 4511Z
 N°TVAIntracommunautaire
 FR 77 423 081 462

ORIAS 07027336

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de NDBM1, à l'adresse suivante : NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité 46-48 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY.

NEUBAUER DISTRIBUTEUR vous remercie de votre visite et de votre fidélité

Code	% T.V.A.	Base HT	Montant T.V.A.	TOTAL A PAYER
00	0,00%			
11	5,50%			
12	20,00%			
	0,00%			
	0,00%			
	0,00%			

Réparateur
Agréé

NEUBAUER

71 avenue de Versailles




75016 PARIS

Tel : 01 46 47 00 00

Fax : 01 46 47 40 17 /bmw

BMW Service

Numéro de cube : 178JAU



Identification

- Dégâts par gravillonnage
- Enfoncements
- Impacts Optiques/Feux
- ~ Rayures
- Lésions de la carrosserie
- Examen de la carrosserie impossible en l'état

Véhicule arrivé sur dépanneuse : O N

Travaux à effectuer

A LA DEMANDE DU CLIENT

1) Travaux selon diagnostic

SUITE OR2096086 Remplacement amortisseur arrières

2) Observation

Prise en charge BMW 80% sur pièces et geste commercial Neubauer Mirabeau
20% sur MO et 100% sur essai reste charge client 305.54Euros TTC

3) Observation

Le client souhaite effectuer la contre visite de son côté

Pièces d'origine BMW : O N Pièces remplacées à déposer dans le véhicule : O N Travaux sur estimation : O N
Travaux sur devis : O N N° devis : _____ Montant devis : _____

Fait en deux exemplaires,

Pour le réparateur,

Signature du Conseiller Service :

Cédric JARSALE

Accord Client :

Objet de valeur présent dans le véhicule : O N

La présente commande est soumise aux conditions générales de réparation au verso et affichées en notre établissement.

Réparateur
Agrégé

NEUBAUER

71 avenue de Versailles

75016 PARIS

Tel : 01 46 47 00 00

Fax : 01 46 47 40 17 /bmw

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



BMW Service


Numéro de cube : 159 ora

Date de Mise en service

18/06/2015

urant

4 1



Identification

- Dégâts par gravillonnage
- Enfoncements
- Impacts Optiques/Feux
- Rayures
- Lésions de la carrosserie
- Examen de la carrosserie impossible en l'état

Véhicule arrivé sur dépanneuse :

Travaux à effectuer

A LA DEMANDE DU CLIENT

- 1) Service prestations standard entretien à 1275€ ttc
- 2) Service contrôle véhicule
- 3) Service huile moteur
- 4) \$ Contrôle technique
- 5) Service bougies d'allumage
- 6) Service cartouche de filtre à air
- 7) Remplacer balais essuie-glace avant -20%
- 8) Service microfiltre habitacle a particules fines -15%
- 9) Votre concession NEUBAUER vous offre un controle batterie !
- 10) 15% de remise offerte sur nos accessoires et collection life style

Pièces d'origine BMW : Pièces remplacées à déposer dans le véhicule : Travaux sur estimation :
Travaux sur devis : N° devis : _____ Montant devis : _____

Fait en deux exemplaires,
Pour le réparateur,
Signature du Conseiller Service :
ALVES David


Accord Client :

Objet de valeur présent dans le véhicule :

La présente commande est soumise aux conditions générales de réparation au verso et affichées en notre établissement.

ORIGINAL

N° Compte 169760
 Facture client N° FA152759
 Date de Facture 30/05/2018
 Date d'échéance 30/05/2018



21JAUNE

Conseiller Service Cédric JARSALE

N° FOLIO	N° OR	Date	KMS	TYPE	IMMAT	DATE MEC	N° CHASSIS	MARQUE / MODELE
1/1	2088012	30/05/18	37142	099	DS-275-MK	18/06/2015	WBA4B31050D664215	BMW 435iX N55

REFERENCE	TEMPS OU QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT NET H.T.	TVA
MC015199000	2,00	----- MAIN D'OEUVRE ----- Refixer le cache du dossier du siège avant droit	12,08	24,16	12
0000105		----- FORFAIT 29 TTC ----- Service prestations standard		24,17	12
MC010000105		Service prestations standard			12
		----- FORFAIT 71 TTC ----- Service liquide de frein		59,17	12
0000618		Service liquide de frein			12
MC010000618		liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.			12
83132405976		----- RECYCLAGE -----			
DECHETS	1,00	Participation recyclage déchets		0,22	12

***** PROCHAINES ECHEANCES *****

- Oil Service prévu en 05/2019 ou 20000 kms
- Liquide de frein prévu en 05/2020
- Contrôle Véhicule prévu en 05/2019 ou 20000 kms
- Contrôle Technique prévu en 06/2019

L'équipe après-vente vous remercie de votre visite
 Notre atelier est ouvert du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00
 et de 14H00 à 18H00
 le vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30

PAYÉ le 30 MAI 2018

NDBM1
 NEUBAUER MIRABEAU
 Concessionnaire BMW/MINI
 71 avenue de Versailles
 75016 PARIS
 Tél. 01 46 47 00 00 - Fax 01 46 47 40 17
 S.A au capital de 4 000 000 Euros
 SIRET 423 081 462 00073 APE 4511Z
 N° TVA INTRACOM. FR 77 423 081 462

Type de règlement Espèces
 Chèque
 CB

12 V.T. = 1 Heure

Pièces : 7,88
 M.O. : 99,62
 Fournit : 0,00



Siège Social :
 44 avenue E. Vaillant
 92100 BOULOGNE

Service Après-vente :
 71 avenue de Versailles
 75016 PARIS
 Tel : 01 46 47 00 00
 Fax : 01 46 47 40 17

Pièces de Rechange et Accessoires :
 24 rue du Chemin Vert
 92100 BOULOGNE
 Tél : 01.55.20.66.80
 Fax : 01.55.20.66.85

NDBM1
 S.A au capital de 1500000 €
 RCS Nanterre B 423 081 462
 Siret 423 081 462 00024
 APE 4511Z
 N° TVA Intracommunautaire
 FR 77 423 081 462

ORIAS 07027336

**Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de NDBM1,
 à l'adresse suivante : NEUBAUER LE CHESNAY
 Service comptabilité
 46-48 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY.**

NEUBAUER DISTRIBUTEUR vous remercie de votre visite et de votre fidélité

Code	% T.V.A.	Base HT	Montant T.V.A.	TOTAL A PAYER
00	0,00%			
11	5,50%			
12	20,00%	107,71	21,55	
	0,00%			
	0,00%			
	0,00%			
Total HT :				107,71
TVA :				21,55
Montant TTC :				129,26 €

Concessionnaire BMW EQUATION TOULOUSE
 Concessionnaire MINI SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION au capital de 1.500.000 €
 RC TOULOUSE 391 506 219 - SIRET 391 506 219 00107 - APE 501 Z
 3006 La Lauragaise
 31670 LABEGE
 Tél.: 05 62 71 11 11 Fax: 05 62 71 67 70
 FR 86 391 506 219
 Site Internet : www.equationautomobiles.fr



Equation



FACTURE - Vente Véhicule Occasion

N° Compte 127346
 N° Document 1609119
 Date Document 29/05/2017
 Règlement Chèque

N° Stock
 1 704 070

Vendeur **JAOUEN Yoann**

Marque **BMW** Immatriculation **DS-275-MK** Date 1ère Immat **18/06/2015**
 Modèle **Serie 4 Gran Coupé I Ph1 435iA xDrive 306ch** 27 355 Kms Couleur **Saphirschwarz metall**
 N° Série **M SDA4B31050D664215** Puissance (CV) **20** Intérieur **Non Codifié**

Codes	Description	TVA	Montant €
	VITRES TEINTEES	3	482,50

Code TVA	Taux de TVA (%)	Montant HT €	Montant TVA €	Montant TTC €
3	20,00	482,50	96,50	

Garantie BPS 24 Mois

Notes

VEHICULE PAYE LE 20/05/2017

MINI EQUATION

SAS PREMIUM AU DISTRIBUTION
 Au capital de 1.500.000 €
 RC Toulouse 391 506 219
 SIRET 391 506 219 00107 - APE 4511Z
 FR 86 391 506 219
 3006 La Lauragaise
 CS 87671

Montant H.T. 482,50
 Montant T.V.A. 96,50
 Sous Total T.T.C. 579,00
 Débours 0,00
 Acompte Versé 0,00
 Reprise VO 0,00
 Financement 0,00

Coupon à joindre à votre règlement
 N° Compte 127346
 N° Facture 1609119
 Date de Facture 29/05/2017
 Règlement Chèque
 Montant TTC (€) 579,00

Tél. 05 62 71 11 11 - Fax 05 62 71 67 73
 toulouse.equation@equation.net.bmw.fr

Reste à Payer 579,00

NOUVEAUTE : TELECHARGER L'APPLICATION IPHONE EQUATION AUTOMOBILES

**ORDRE DE REPARATION 2081438**


Edité le 29/06/2017 à 08:11
Réception le 29/06/2017 à 08:11
Promis le 29/06/2017 à 17:00
Numéro d'entrée

En cas de travaux supplémentaires

Date rappel du client / /20 à :
Nouvelle date de livraison / /20 à :

Email : a.
Bureau : Fax :
Domicile : Portable :
Compte Client : **169760**

Véhicule	Type	Immatriculation	N° de série	Kilométrage
BMW 435iX N55	099	DS-275-MK	WBA4B31050D664215	29526 Km
Date de Mise en service	Indicateur de Maintenance	Prochain controle technique	Niveau de Carburant	
24/06/2015	05/118	01/06/2019	0 1/4 1/2 3/4 1	

**Identification**

- Dégâts par gravillonnage
 Enfoncements
Impacts Optiques/Feux
 Rayures
 Lésions de la carrosserie
 Examen de la carrosserie impossible en l'état

Véhicule arrivé sur dépanneuse : **Travaux à effectuer**

1) Anomalie vibrations volant

Vibrations à partir de 130Kmh voir si besoin équilibrage roue

2) Forfait diagnostic recherche de panne 300€ ttc valable si non couvert par garantie

3) Observation

VH acheté à la concession de Toulouse il y a 1 mois, jantes ont été refectonnés car abimé par la concession de Toulouse. Travaux charge client

4) Voir pour retirer traces sur volant

5) Voir ouverture coffre avec pied si fonctionne correctement

Pièces d'origine BMW : Pièces remplacées à déposer dans le véhicule : Travaux sur estimation :
Travaux sur devis : N° devis : _____ Montant devis : _____

Fait en deux exemplaires,
Pour le réparateur,
Signature du Conseiller Service :

Cédric JARSALE

Accord Client :

Objet de valeur présent dans le véhicule :

La présente commande est soumise aux conditions générales de réparation au verso et affichées en notre établissement.

Client		Véhicule		Données du véhicule	
Titre	Mr	Modèle	4B31	Niveau de carburant	12 Litre
Nom		N° d'immatriculation	DS-275-MK	State of charge HV (SoC)	255 %
N° de téléphone		Kilométrage	29 526 km	Storage state HV	255 %
Téléphone portable		N° châssis	WBA4B31050D664215		
N° de client	169760	Contrôle technique	1 juin 2019		
Contact préféré		Première immatr.	24 juin 2015		

Emplacement des dommages


Entretien et réparation				
	Anomalie vibrations volant	-,--	Forfait diagnostic recherche de panne 300€ ttc valable si non couvert par garantie	-,--
	Observation	-,--		

Annexe 1 de l'OR

Signature du client : _____ SA Signature : _____ Date : _____ 29 juin 2017

ORIGINAL

N° Compte 169760
 Facture client N° FA167160
 Date de Facture 17/06/2019
 Date d'échéance 17/06/2019



159

Conseiller Service ALVES David

orange

N° FOLIO	N° OR	Date	KMS	TYPE	IMMAT	DATE MEC	N° CHASSIS	MARQUE / MODELE
1/2	2096086	17/06/19	45590	099	DS-275-MK	18/06/2015	WBA4B31050D664215	BMW 435iX N55

REFERENCE	TEMPS OU QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT NET H.T.	TVA
0000105	1,00	- Suite controle batterie, 70% d'efficacité ----- SERVICE A 31 € TTC -----		25,83	12
MC010000105	2,00	Service prestations standard			12
616104114B410	1,00	----- SERVICE A 93 € TTC ----- Remplacer les deux balais d'essuie-glace	20,00 %	62,00	12
61612349870	1,00	Jeu balais d'essuie-glace			
0000624	1,00	----- SERVICE A 93 € TTC ----- Service contrôle véhicule		77,50	12
MC010000624	6,00	Service contrôle véhicule			12
0000610	1,00	----- SERVICE A 399 € TTC ----- Service huile moteur		332,50	12
MD01OIL	10,00	Service huile moteur			12
11427953129	1,00	KIT CARTOUCHE DE FILTRE À HUILE			12
83210398511	6,50	Huile moteur sae 5w-30 longlife-04			12
83122468609	1,00	Détergent vitres avec antigel			12
0000622	1,00	----- SERVICE A 353 € TTC ----- Service bougies d'allumage		294,17	12
MC010000622	13,00	Service bougies d'allumage			12
07147270121	4,00	VIS TORX À EMBASE ASA M10x20			12
12120037582	6,00	BOUGIE HIGH POWER BOSCH ZR5TPP33S			12
0000602	1,00	----- SERVICE A 58 € TTC ----- Service cartouche de filtre à air		48,33	12



Siège Social :
 44 avenue E.Vaillant
 92100 BOULOGNE

Service Après-vente :
 71 avenue de Versailles
 75016 PARIS
 Tel : 01 46 47 00 00
 Fax : 01 46 47 40 17

Pièces de Rechange et Accessoires :
 24 rue du Chemin Vert
 92100 BOULOGNE
 Tél : 01.55.20.66.80
 Fax : 01.55.20.66.85

NDBM1
 S.A. au capital de 1500000 €
 RCS Nanterre B 423 081 462
 Siret 423 081 462 00024
 APE 4511Z
 N°TVAINtracommunautaire
 FR 77 423 081 462

ORIAS 07027336

Type de règlement Espèces
 Chèque
 CB

12 V.T. = 1 Heure

Pièces : 478,67
M.O. : 543,88
Fournit : 0,00

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de NDBM1, à l'adresse suivante : NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité 46-48 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY.

NEUBAUER DISTRIBUTEUR vous remercie de votre visite et de votre fidélité

Code	% T.V.A.	Base HT	Montant T.V.A.	TOTAL A PAYER
00	0,00%			
11	5,50%			
12	20,00%			
	0,00%			
	0,00%			
	0,00%			

ORIGINAL

N° Compte 169760
 Facture client N° FA167160
 Date de Facture 17/06/2019
 Date d'échéance 17/06/2019

Conseiller Service ALVES David



159 orange

N° FOLIO	N° OR	Date	KMS	TYPE	IMMAT	DATE MEC	N° CHASSIS	MARQUE / MODELE
2/2	2096086	17/06/19	45590	099	DS-275-MK	18/06/2015	WBA4B31050D664215	BMW 435iX N55

REFERENCE	TEMPS OU QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT NET H.T.	TVA
MC010000602	1,00	Service cartouche de filtre à air			12
13717602643	1,00	ELÉMENT FILTRE À AIR			12
----- SERVICE A 129 € TTC -----					
0000616	1,00	Service microfiltre	15,00 %	91,38	12
MC010000616	2,00	Service microfiltre	15,00 %		12
64116821995	1,00	Filtre à poussières fines	15,00 %		12
----- SOUS TRAITANCE -----					
----- SERVICE A 109 € TTC -----					
FCT	1,00	SERVICE CONTROLE TECHNIQUE		90,83	12
ME99CT	1,00	Passage au Contrôle Technique			12
----- RECYCLAGE -----					
DECHETS	1,00	Participation recyclage déchets	1,00	1,00	12
Lavage Express OFFERT					
ECHEANCES A VENIR					
-Oil Service prévu en 06/21 ou 25000 kms					
-Liquide de frein prévu en 05/20					
-Contrôle Véhicule prévu en 06/23 ou 50000 kms					
-CT prévu en 06/21					
L'équipe après-vente vous remercie de votre visite					
Notre atelier est ouvert du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00					
et de 14H00 à 18H00					
le vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30					



Siège Social :
 44 avenue E.Vaillant
 92100 BOULOGNE

Service Après-vente :
 71 avenue de Versailles
 75016 PARIS
 Tel : 01 46 47 00 00
 Fax : 01 46 47 40 17

Pièces de Rechange et Accessoires :
 24 rue du Chemin Vert
 92100 BOULOGNE
 Tél : 01.55.20.66.80
 Fax : 01.55.20.66.85

NDBM1
 S.A. au capital de 1500000 €
 RCS Nanterre B 423 081 462
 Siret 423 081 462 00024
 APE 4511Z
 N°TVA Intra communautaire
 FR 77 423 081 462

ORIAS 07027336

Type de règlement Espèces
 Chèque
 CB

12 V.T. = 1 Heure

Pièces : 478,67
M.O. : 543,88
Fournit: 0,00

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de NDBM1, à l'adresse suivante : NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité 46-48 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY.

NEUBAUER DISTRIBUTEUR vous remercie de votre visite et de votre fidélité

Code	% T.V.A.	Base HT	Montant T.V.A.	TOTAL A PAYER
00	0,00%			
11	5,50%			
12	20,00%	1 023,54	204,71	
Total HT :				1 023,54
TVA :				204,71
Montant TTC :				1 228,25 €

Concessionnaire BMWi

NEUBAUER

BMW Service

DUPLICATA

N° Compte 169760
 Facture client N° FA140381
 Date de Facture 29/06/2017
 Date d'échéance 29/06/2017

Conseiller Service Cédric JARSALE



Color 259JAUNE

N° FOLIO	N° OR	Date	KMS	TYPE	IMMAT	DATE MEC	N° CHASSIS	MARQUE / MODELE
1/1	2081438	29/06/17	29526	099	DS-275-MK	18/06/2015	WBA4B31050D664215	BMW 435iX N55

REFERENCE	TEMPS OU QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT NET H.T.	TVA
MC013610178	12,00	----- MAIN D'OEUVRE ----- Equilibrer les roues AV et AR démontées Rajouté sur chaque jante : - AVG : 20 gr - AVD : 45 gr - ARG : 20 gr - ARD : 35 gr	11,50	138,00	12
MC010000556	2,00	----- MAIN D'OEUVRE ----- Réaliser un test véhicule - Pas de défaut enregistrer pour le problème d'ouverture de coffre arrière ----- CONSEIL ----- - Prevoir diagnostic approfondi si problème persiste * * * PROCHAINES ECHEANCES * * * - Oil Service prévu en 05/2019 ou 28000 kms - Liquide de frein prévu en 05/2018 - Contrôle Véhicule prévu en 05/2019 ou 28000 kms - Contrôle Technique prévu en 06/2019 L'équipe après-vente vous remercie de votre visite Notre atelier est ouvert du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 le vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30	11,50	23,00	12

NDBM1
NEUBAUER MIRABEAU
 Concessionnaire BMW / MINI
 71 avenue de Versailles
 75016 PARIS
 S.A au capital de 4 000 000 Euros
 SIRET 423 081 462 00073 - APE 4511Z
 N° TVA INTRACOM. FR 77 423 081 462
 Tél. 01 46 47 00 00 - Fax 01 46 47 40 17

Certifié conforme à l'original

Type de règlement Espèces **12 V.T. = 1 Heure** Pièces : 0,00
 Chèque M.O. : 161,00
 CB Fournit : 0,00

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de NDBM1, à l'adresse suivante : NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité 46-48 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY.

NEUBAUER DISTRIBUTEUR vous remercie de votre visite et de votre fidélité

Pièces de Rechange et Accessoires :
 24 rue du Chemin Vert
 92100 BOULOGNE
 Tél : 01.55.20.66.80
 Fax : 01.55.20.66.85

NDBM1
 S.A. au capital de 1500000 €
 RCS Nanterre B 423 081 462
 Siret 423 081 462 00024
 APE 4511Z
 N°TVA Intracommunautaire
 FR 77 423 081 462

ORIAS 07027336

Code	% T.V.A.	Base HT	Montant T.V.A.	TOTAL A PAYER
00	0,00%			
11	5,50%			
12	20,00%	161,00	32,20	
			Total HT :	161,00
			TVA :	32,20
			Montant TTC :	193,20 €

BMW Group - AIR: 2022-10-17 / 15:04
 Concessionnaire : 32711/06
 Modèle: 435I XDR A
 Numéro d'identification du véhicule: WBA4B31050D664215
 Code de développement: F36
 Clé de type: 4B41
 Type maître: 4B41

Véhicule

BMW 435I XDR A, 225kW

WBA4B31050D664215



Code de développement F36
 Couleur black-sapphire metallic
 Niveau d'intégration réel F020-15-03-503
 Début de la garantie constructeur 18 juin 2015

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic en direct

Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnem...)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Next 2015-2 (Version : 26 juin 2019)	Pas d'abonnement valable.	-	Road Map EUROPE EAST Next 2022-2 Road Map EUROPE WEST Next 2022-2

Détails du véhicule

Type de véhicule Véhicule de tourisme
 Marque BMW

Modèle	435I XDR A
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	D664215
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA4B31050D664215
Code de développement	F36
Direction	LL
Moteur	N55
Numéro de moteur	07529265
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	1273959ZAF
Numéro de série de la headunit	HB2068F8056675
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	F020-15-03-503
Date de production	22 mai 2015
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	3 juin 2015
Concessionnaire livreur	EQUATION, LABEGE, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LCSW
Clé de type	4B41
Type de base	4B31
Type maître	4B41

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0230 Paquet supplém. selon EU
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02NH M Frein sport
02PA Antivol de vis de roue
02PL Roue AL BMW M à rayons doubles 442
02TB Boîte automatique sport
02VB Avertisseur de crevaisson
02VF Châssis M adaptatif
02VL Direction Sport variable
0316 Commande automatique de hayon AR
0322 Accès confort
0337 Pack Sport M
03AG Caméra de recul
03L8 Ensemble extérieur aluminium satiné
0403 Toit ouvrant en verre, électrique



Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0441 Kit fumeur
- 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
- 0465 Banquette arriere rabattable
- 0481 Siège sport
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04AD Baguettes intérieures en alu. brossé fin
- 04AE Accoudoir central avant coulissant
- 04DL Baguettes enjoliveurs noir brillant
- 04NE Chauffage des gaz blow-by
- 0502 Lave-projecteurs
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0521 Détecteur de pluie
- 0534 Climatiseur automatique
- 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0552 Projecteur à LED adaptatif
- 0563 Kit éclairage
- 0575 Prises 12 V supplémentaires
- 05AC Assistant feux de route
- 05DA Désactivation airbag passager
- 05DL Surround View
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0688 Harman/Kardon système son surround
- 0698 DVD zone 2
- 06AC Appel de détresse intelligent
- 06AE Teleservices
- 06AK Connected Drive Services
- 06AM Real-Time Traffic Information
- 06AN Concierge Services
- 06AP Remote Services
- 06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu
- 06UH Information trafic
- 06WA Combiné instruments à fonctions étendues
- 0710 Volant en cuir M
- 0715 Kit aérodynamique M
- 0775 Pavillon anthracite
- 07S9 Connected Drive Services Paket
- 0854 Version en langue française
- 0881 Documentation de bord français
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08TH Identification panneaux de signalisation
- 09AA Protection peau extérieure
- A090 Batterie AGM 90 Ah
- LEDE Equipement cuir



Historiques du véhicule

Date	Type	Kilométrage	Concessionnaire	Vue d'ensemble
— 03/06/2020	Clé	54161 km	30383 NEUBAUER MIRABEAU, PARIS	Clé 1





— 03/06/2020 Maintenance

54161 km 30383 NEUBAUER MIRABEAU, PARIS Automatique





— 26/06/2019 Clé

45693 km 30383 NEUBAUER MIRABEAU, PARIS Clé 1





— 17/06/2019 Clé

45590 km 30383 NEUBAUER MIRABEAU, PARIS Clé 1





— 17/06/2019 Maintenance

45590 km 30383 NEUBAUER MIRABEAU, PARIS Automatique





— 30/05/2018 Clé

37142 km 30383 NEUBAUER MIRABEAU, PARIS Clé 1





— 29/06/2017 Clé

29526 km 30383 NEUBAUER MIRABEAU, PARIS Clé 1





— 16/05/2017 Clé

27355 km 27951 EQUATION, LABEGE Clé 1





— 16/05/2017 Maintenance

27355 km 27951 EQUATION, LABEGE Automatique





— 11/05/2017 Clé

27355 km 27951 EQUATION, LABEGE Clé 1



— 11/05/2017 Maintenance

27355 km 27951 EQUATION, LABEGE Automatique



Référence de la facture 12ACC
 Telephone 06 52 37 44 90
 Date facture 18-09-22

Destinataire :

France

Infos additionnell : Renovation 4x4 + codages et calibrations

Description	Quantités	Unités	Prix unitaire HT	TVA %	TVA	TOTAL TTC
Renovation boite de transfert 4x4	1		1,050.00 €	20%	210.00 €	1,260.00 €
KIT Embrayage neuf + DTF1 Oil	1		395.00 €	20%	79.00 €	474.00 €
Codage/reinit. boitier VTG 4x4	1		275.00 €	20%	55.00 €	330.00 €
Depose/Repose/codage VTG	1		400.00 €	20%	80.00 €	480.00 €
BMW F36 435IX						
Chassis D664215						
86.500 Km						
boite de transfert garantie 3 mois sous reserve de pneumatique homologué constructeur et avec usure identique Av / Ar						

Total HT 2,120.00 €
 TVA 424.00 €

Total TTC 2,544.00 €