

Cecil Cars

PARIS

S.C.T.

Magasin Administration et Services Techniques

31 rue de Bizon - 91340 OLLAINVILLE

Tel : 01 64 90 21 70

Sarl au capital de 40 000 Euros - APE 4511Z

N° intracommunautaire : FR 81 332 062 645

RCS Evry : 332 062 645 000 38

Facture	Date	Échéance	Marque				
2110083	22/09/21	22/09/21					
Type	N° de série	N° d'immat.	Année	Kms N.G.	Quant.Temps	P.U. H.T.	Prix Net H.T.
Kit vidange boite de vitesse					1		202,49 €
Page 1						Montant H.T.	202,49 €
						T.V.A. 20 %	40,50 €
						Total T.T.C.	242,99 €

IBAN : FR76 3000 4021 7100 0100 0682 151

BIC : BNPAFRPPXXX

Les pièces détachées facturées ci-dessus et montées sur votre voiture ont fait l'objet d'une sélection très rigoureuse sur leurs origines et leurs qualités de fabrication.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES : Conformément à la loi du 12 mai 1980, le vendeur se réserve la propriété de toutes marchandises jusqu'à paiement intégral du prix; toutefois, par dérogation à l'article 1.136 du Code Civil, l'acquéreur sera seul responsable de la perte ou de la détérioration de la marchandise une fois la livraison effectuée. Toutes nos ventes, fournitures et réparations sont payables au comptant, à nos bureaux, quelque soit le mode d'envoi ou de règlement. En cas de contestation le Tribunal d'Evry sera seul compétant; les modes de paiement à la livraison n'opèrent aucune dérogation à cette attribution formelle de la juridiction. Toutes réclamations doit être faite dans les huit jours après réception de la facture.

Tout retard de paiement sera majoré des frais de recouvrement de 40 euro. Intérêts de retard : TBCE+5% calculés par mensualités selon LME.

Aucune réclamation ou garantie ne pourra être faite en cas d'utilisation du véhicule sur circuit ou en rallye.



19 rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS Tél : 02 47 27 37 74 Fax : 02 47 28 09 52

N°siret 339 333 445 000 15

Ape 3312 Z N°TVA : FR 91 339 333 445

ets.gaudry@orange.fr

ADSL : 09.67.11.09.52

FACTURE établie en EURO

Référence pièce : 21-8391
 Date : 18/10/21
 Mode de règlement : Carte Bancaire
 N°tva Intra :

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unit.	%Rem	Montant H.T.
073	Ref BMW N° AY PH 19/10 ECH DES 6 BOUGIES	1,00	50,00		50,00
TOUTE PIERCE MONTEE NE SERA NI REPRISE, NI ECHANGEE .					

Code	TVA	Total TVA	Récapitulatif	
0			Total Brut HT	: 50,00
1			Remise	% :
2			Escompte	% :
3			Frais de Facturation	:
4	20,00	10,00	Frais de Port	:
5				
Total TVA :		10,00		
			Total HT Net :	50,00
			TVA :	10,00
			Total TTC :	60,00
			Acompte :	
			Net à payer :	60,00

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980). Aucun escompte pour règlement anticipé ne sera accordé et ne pourra être déduit directement par le Client. Tout retard de paiement entrainera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, selon l'article L441-6 du Code de Commerce.

SARL GARAGE RIBET
59 RUE MICHEL COLOMBE

37000 TOURS
Tél.: 02.47.05.51.46
Fax :

Capital : 100 000 Euros
RCS 442004578 TOURS
SIRET 44200457800013
APE 4511Z
TVA intracommunautaire : FR442004578



FACTURE 2021001195 du 22/07/2021 - Ets 01

Client Numéro 1064

N° OR 10875

Page 1/1

Marque	Modèle	Type	N° Série	Puissance	
BMW	328				
Genre	Energie	Couleur	1ère MEC	Immatriculation	Kilométrage
				AP	85856

Référence	Désignation	Px Unitaire	Qté/Tps	Ctva	Montant Net HT
	REPLT POMPE LAVE GLACE RECHERCHE PANNE FEU DE REcul REPARATION FAISCEAU ESSAIS				
M1	M O MECANIQUE T1	42.00	0.75	1	31.50
32	POMPE LAVE GLACE 102471 (M)	28.99	1.00	1	25.00
AMP	COSSE ELECTRIQUE	0.53	4.00	1	25.00
					1.60

CODE TAXE	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C.	TOTAL NET	TOTAL T.V.A.	TOTAL FACTURE
1	54.84	20.00	10.97	65.81	54.84	10.97	65.81 EUR

Payable le : 22/07/2021

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Le cas échéant, par application des dispositions relatives aux délais de paiement entre professionnels. Il sera accordé des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à date convenue au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes.
Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Aucune remise ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette disposition ne peut en aucun cas, être interprétée comme une tolérance dans le délai de paiement.

RESERVE DE PROPRIETE : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur.
La responsabilité des marchandises est transférée dès leur livraison. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 8 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises. Sauf application des règles obligatoires de compétence à l'égard des non-commerçants, toutes contestations seront soumises exclusivement aux juridictions du siège de notre Entreprise.



ETS GAUDRY SARL Affilié RECTIF +

19 rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS Tél : 02 47 27 37 74 Fax : 02 47 28 09 52

N° Siret : 339 333 445 000 15

Code Ape 3312 Z

N°TVA : FR 91 339 333 445

ets.gaudry@orange.fr

ADSL : 09.67.11.09.52

DEVIS établi en Euro

Référence pièce : 573
 Date : 18/06/21
 Mode de règlement : Chèque à réception
 N°tva Intra :

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unit.	% Rem	Montant H.T.	Tva
	REF BMW 14/06 85633KM					
073	DEMONTAGE CARTER DE DISTRIBUTION POUR ECH JOINT DEPOSE REPOSE CARTER INF POUR ECH DU JOINT VIDANGE MOTEUR + ECH FILTRE CONTROLE NIVEAU DE PONT	1,00	750,00		750,00	4
509	15-33097-01 JOINT CARTER DISTRIBUTION	1,00	12,10		12,10	4
509	71-27698-10 JOINT CARTER D HUILE	1,00	17,10		17,10	4
5W30	HUILE MOTEUR TSV	1,00	70,06		70,06	4
524	P7003 FILTRE A HUILE	1,00	12,20		12,20	4
N5	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1,00	9,50		9,50	4

Code	TVA	Total TVA	Récapitulatif	
0			Total Brut HT	: 870,96
1			Remise	% :
2			Escompte	% :
4	20,00	174,19	Frais de Facturation	:
5			Frais de Port	:
	Total TVA :	174,19	Total HT Net :	870,96
			TVA :	174,19
			Total TTC :	1 045,15
			Acompte :	
			Net à payer :	1 045,15

ETS GAUDRY SARL Affilié RECTIF +

19 rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS Tél : 02 47 27 37 74 Fax : 02 47 28 09 52

N°siret 339 333 445 000 15

Ape 3312 Z

N°TVA : FR 91 339 333 445

ets.gaudry@orange.fr

ADSL : 09.67.11.09.52

FACTURE établie en EURO

Référence pièce : 21-8290
 Date : 15/07/21
 Mode de règlement : Chèque à réception
 N°tva Intra :

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unit.	%Rem	Montant H.T.	
	<i>Ref BMW N° AP PHA</i>					
532	61-33070- 00 JOINT DE CULASSE	1,00	122,90	30,00	86,03	4
523	14-32101-01 KIT VIS DE CULASSE	1,00	32,30	30,00	22,61	4
073	DEPOSE REPOSE CULASSE POUR ECH JOINT	1,00	725,00		725,00	4
TOUTE PIECE MONTEE NE SERA NI REPRISE, NI ECHANGEE .						

Récapitulatif

0						
1		Total Brut HT	:	833,64	Total HT Net :	835,64
2		Remise	% :		TVA :	167,13
3					Total TTC	1 002,77

SARL GARAGE RIBET

59 RUE MICHEL COLOMBE

37000 TOURS

Tél.: 02.47.05.51.46

Fax :

Capital : 100 000 Euros

RCS 442004578 TOURS

SIRET 44200457800013

APE 4511Z

TVA Intracommunautaire : FR442004578

**FACTURE 2021000927 du 10/08/2021 - Ets 01**

Client Numéro 1064

N° OR 10581

Page 1/1

Marque	Modèle	Type	N° Série	Puissance	
BMW	328				
Genre	Energie	Couleur	1ère MEC	Immatriculation	Kilométrage
					85612

Référence	Désignation	Px Unitaire	Qté/Tps	Ctva	Montant Net HT	
	REPLT FILTRE HABITACLE VIDANGE BVA					
M2	M.O MECANIQUE T2	47.00	2.50	1	117.50	
32	HUILE BVA ATF VI 36598	15.50	11.00	1	15.00	144.98
32	FILTRE HABITACLE LA102	38.22	1.00	1	25.00	28.67

CODE TAXE	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C.	TOTAL NET	TOTAL T.V.A.	TOTAL FACTURE
1	291.15	20.00	58.23	349.38			
					291.15	58.23	

Payable le : 10/08/2021

349.38 EUR

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Le cas échéant, par application des dispositions relatives aux délais de paiement entre professionnels, il sera appliqué des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à date convenue au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes.

Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Aucune remise ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette stipulation ne peut en aucun cas, être interprétée comme valant tolérance dans le délai de paiement.

RESERVE DE PROPRIETE : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur.

La responsabilité des marchandises est transférée dès leur délivrance. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 5 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises. Sauf application des règles obligatoires de compétence à l'égard des non-commerçants, toutes contestations seront soumises exclusivement aux juridictions du Siège de notre Entreprise.

METIFIOT FIRSTSTOP
56 RUE SALVADOR ALLENDE
91290 LA NORVILLE ARPAJON
TEL 01 60 83 03 55
FAX 01 64 90 30 02

Ordre Rép. : R016580
 Date 2.9.21 15:31

BMW : 3 Série - E46 (1998 - 2006) : Coupé : Série : 18" Roue (Modified Specification)

Parallélisme : - = ouverture, + = pincement

Avant : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°20'	-0°42'	-0°40' 0°00'
4°39'	4°38'	4°15' 5°15'
0°06'	0°06'	0°05' 0°10'
14°49'	15°16'	
14°29'	14°34'	
		-2°04' -1°04'

Avant : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°18'	-0°35'	-0°40' 0°00'
4°59'	5°01'	4°15' 5°15'
0°07'	0°05'	0°05' 0°10'
14°39'	14°57'	
14°21'	14°22'	
		-2°04' -1°04'

Carrossage
 Chasse
 Para.
 Inclinaison de Pivot
 Angle Inclus
 Divergence au Braquag

Avant

	Actuel	Avant	Zone correcte
Ecart de Carrossage	-0°02'	-0°07'	-0°30' 0°30'
Ecart de Chasse	-0°21'	-0°23'	-0°30' 0°30'
Ecart Incl. de pivo	0°10'	0°19'	
Parallélisme Total	0°13'	0°11'	0°09' 0°19'
Ecart de div. au braq			

Arrière : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°31'	-1°12'	-1°45' -1°15'
0°08'	0°19'	0°05' 0°11'

Arrière : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°34'	-1°32'	-1°45' -1°15'
0°07'	0°07'	0°05' 0°11'

Carrossage
 Para.

Arrière

	Actuel	Avant	Zone correcte
Ecart de Carrossage	0°03'	0°19'	-0°15' 0°15'
Parallélisme Total	0°15'	0°25'	0°10' 0°22'
Angle de Poussée	0°00'	0°06'	-0°04' 0°04'



RAPPORT D'INTERVENTION HY-CARBON CONNECT

Merci d'avoir fait confiance à la technologie de décalaminage par injection d'hydrogène FlexFuel pour l'entretien de votre véhicule.

Automobiliste

Mr. [Nom]
[Adresse]
[Code postal] [Ville]

Traitement

Date: 31/08/2021
Heure: 10:34 Durée:
90 minutes

Véhicule

[Marque]
B.m.w.
Serie 3
Mise en service: 15/10/1999
87700 km
Essence

Garage

First stop arpajon
56 Avenue Salvador Allende
91290 La naville arpajon
FR

Prochain traitement conseillé

31/08/2022

Un rappel vous sera automatiquement envoyé un mois avant cette date.

TAUX D'ENCRASSEMENT*

Mode de calcul* : algorithme

avant traitement

46%

après traitement

15%

CODES DÉFAUT

Retrouvez ci-dessous le rapport complet d'intervention **avant et après traitement** du moteur de votre véhicule.

Vanne EGR

Avant:
0 codes défaut



Après:
0 codes défaut



Soupape d'admission

Avant:
0 codes défaut



Après:
0 codes défaut

Turbo

Avant:
0 codes défaut



Après:
0 codes défaut

Autres

Avant:
0 codes défaut



Après:
0 codes défaut

A bientôt pour votre prochain rendez-vous d'entretien

*Taux d'encrassement fournis à titre indicatif, calculé en fonction des données renseignées par le professionnel et récupérées sur le véhicule. Les prestations préventives annuelles sont des entretiens prolongeant la vie de votre moteur en prévenant pannes, surconsommations de carburant et pertes de performances.

Les prestations curatives permettent de traiter les pannes et les dysfonctionnements liés à la calamine.

En aucun cas elles ne permettent de réparer une casse mécanique ou une panne électronique/électrique.



Technologie exclusive brevetée


Hy-Carbon
Connect



N° D'IMPRIMÉ 13974186

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																		
Contrôle technique périodique	16/07/2021	21031518																																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																			
Favorable	Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ARD, ARG 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0340 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/07/2020 : 84003 km																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	15/07/2023																																																																																			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique																																																																																			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S037T135 (9) RAISON SOCIALE : BCL CONTROLE TECHNIQUE (3) COORDONNÉES : 20 BOULEVARD DES BRETONNIÈRES 37300 JOUE LES TOURS Tél : 02 47 87 20 20																																																																																			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 037T1155 NOM ET PRÉNOM : JEREMIE PAUL SIGNATURE : 																																																																																			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<table border="1"> <tr> <td>(2) Immatriculation et pays</td> <td>Date d'immatriculation</td> <td colspan="2">Date de 1^{ère} mise en circulation</td> </tr> <tr> <td>AY-605-AP (F)</td> <td>05/08/2010</td> <td colspan="2">15/10/1999</td> </tr> <tr> <td>Marque</td> <td colspan="3">Désignation commerciale</td> </tr> <tr> <td>BMW</td> <td colspan="3">SÉRIE 3</td> </tr> <tr> <td>(1) N° dans la série du type (VIN)</td> <td>(5) Catégorie internationale</td> <td colspan="2">Genre</td> </tr> <tr> <td>WBABM51040JK67724</td> <td>M1</td> <td colspan="2">VP</td> </tr> <tr> <td>Type/CNIT</td> <td colspan="2">Énergie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MBM3811CG570</td> <td colspan="2">ES</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation</td> </tr> </table>			(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		AY-605-AP (F)	05/08/2010	15/10/1999		Marque	Désignation commerciale			BMW	SÉRIE 3			(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		WBABM51040JK67724	M1	VP		Type/CNIT	Énergie			MBM3811CG570	ES			Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																		
AY-605-AP (F)	05/08/2010	15/10/1999																																																																																		
Marque	Désignation commerciale																																																																																			
BMW	SÉRIE 3																																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																		
WBABM51040JK67724	M1	VP																																																																																		
Type/CNIT	Énergie																																																																																			
MBM3811CG570	ES																																																																																			
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	085838																																																																																			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																			
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-7.6 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">5 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">820 daN</td> <td colspan="2">757 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>262 daN</td> <td>261 daN</td> <td>221 daN</td> <td>210 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">5 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>262 daN</td> <td>261 daN</td> <td>221 daN</td> <td>210 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td> <td colspan="4">60 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">23 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.5 %) :</td> <td colspan="2">0 %</td> <td colspan="2">CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">-2.0 %</td> <td colspan="2">-1.8 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td> <td colspan="2">-1.0 %</td> <td colspan="2">-1.9 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.6 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		2 %		Forces verticales :	820 daN		757 daN		Frein de service					Forces de freinage :	262 daN	261 daN	221 daN	210 daN	Déséquilibre (<20%) :	1 %		5 %		Forces de freinage (efficacité) :	262 daN	261 daN	221 daN	210 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	60 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.5 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0 %			Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-1.8 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.0 %		-1.9 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																																	
	G	D	G	D																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.6 m/km																																																																																			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		2 %																																																																																	
Forces verticales :	820 daN		757 daN																																																																																	
Frein de service																																																																																				
Forces de freinage :	262 daN	261 daN	221 daN	210 daN																																																																																
Déséquilibre (<20%) :	1 %		5 %																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	262 daN	261 daN	221 daN	210 daN																																																																																
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	60 %																																																																																			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %																																																																																			
Émissions à l'échappement																																																																																				
CO ralenti (≤0.5 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0 %																																																																																	
	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002																																																																																			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-1.8 %																																																																																	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.0 %		-1.9 %																																																																																	



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Une marque du réseau
DEKRA Automotive

N° d'imprimé : D 087051439

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

11/04/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18168384

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S087D053
 RAISON SOCIALE : S A R L C T A T DEKRA
 ADRESSE : 42 Avenue Garibaldi
 87000 LIMOGES
 Tél : 05.55.77.62.72 Fax : 05.55.77.69.02

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : NAINE NICOLAS
 N° D'AGRÉMENT : 08750189
 SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
 N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AY-605-AP (F)	05/08/10	15/10/99
Genre	Marque	Type
VP	B.M.W.	MBM3811CG570
N° dans la série du type		Énergie
WBABM51040JK67724		ES
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale	
80926	328	

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : QUINTANEL MICHEL
 ADRESSE : 11 RUE DU 19 MARS 1962 LA RIPPE
 87400 ROYERES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
 VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD : 11/04/2020

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation

Version du logiciel : D13.04

DEFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas : G

MESURES

MESURES	AvG	AvD	ArG	ArD	
POIDS (DaN)	772		747		
FREIN DE SERVICE					
Force efficacité (DaN)	311	315	297	271	Efficacité:78%
Force déséquilibre (DaN)	311	315	297	271	
Déséquilibre					Av: 2 % Ar: 9 %
FREIN DE STATIONNEMENT					Efficacité:22%
DISSYMETRIE SUSPENSION	Av:11 %	Ar:6 %			
RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km)	3.00				
POLLUTION Essence dépolluée CO Ral: 0.00 CO Acc: 0.00 Lambda: 1.030					
FEUX CROISEMENT	G:-3.20	D:-1.80		h<0.8m	
ANTIBROUILLARD	G:-2.30	D:-2.00		h<0.8m	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Une marque du réseau
DEKRA Automotive

N° d'imprimé : D 076660847

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

10/08/2016

N° DU PROCÈS-VERBAL

16154924

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S087D053
 RAISON SOCIALE: S A R L C T A T DEKRA
 ADRESSE : 42 Avenue Garibaldi
 87000 LIMOGES
 Tél : 05.55.77.62.72 Fax : 05.55.77.69.02

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : NAINE NICOLAS
 N° D'AGRÉMENT : 087S0189
 SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
 N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AY-605-AP (F)	05/08/10	15/10/99
Genre	Marque	Type
VP	B.M.W.	MBM3811CG570
N° dans la série du type		Énergie
WBABM51040JK67724		ES
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale	
76426	328	

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : QUINTANEL MICHEL
 ADRESSE : 11 RUE DU 19 MARS 1962 LA RIPPE
 87400 ROYERES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
 VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD : 10/08/2018

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation
 Version du logiciel : D11.03

DEFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE
 4.1.2.1.1. FEU ANTIBROUILLARD AV : Réglage trop haut : D

MESURES


MESURES	AvG	AvD	ArG	ArD	
-POIDS (DaN)	764		745		
-FREIN DE SERVICE					
Force efficacité (DaN)	307	306	286	288	Efficacité:78%
Force déséquilibre (DaN)	307	306	286	288	
Déséquilibre					Av: 1 % Ar: 1 %
-FREIN DE STATIONNEMENT					Efficacité:23%
-DISSYMETRIE SUSPENSION	Av:13 % Ar:3 %				
-RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km)	1.80				
-POLLUTION Essence dépolluée CO Ral: 0.00 CO Acc: 0.00 Lambda: 1.000					
-FEUX CROISEMENT	G:-2.20	D:-1.50	h<0.8m		
-ANTIBROUILLARD	G:-1.90	D:-0.30	h<0.8m		

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

Attestations de maintenance

Contrôle à la livraison

exécuté suivant
spécifications de
l'usine



B. M. W.
Concessionnaire Excluser
Garage Julien FRAISSEIX
S.A. au Capital de 1,000,000 F.
218, Rue de Toulouse - 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 30 42 70 - 05 55 30 59 07
R.G. Limoges 75 8 07 - SIREN 015 735 274 00013

15.10.99

Date, cachet, signature

Contrôle rodage

à 2000 km

seulement M5,
M roadster
et M coupé
(voir page 20)

Kilométrage

Date, cachet, signature

Oilservice (vidange)

Inspection I

Inspection II

Filtre à microparticules

Contrôle carrosserie

Kilométrage

GARAGE JULIEN FRAISSEIX
BMW-MINI LIMOGES
Tél. 05 55 30 42 70
SIREN 315 735 274 00013

16.02.02

Date, cachet, signature