

2016 F86 X Series

VIN Code:

WBSKW810000P69420

Model:

F86 X Series X6 M

Engine:

S63R 4.4 cm3

Transmission:

Automatic

Interior:

Full leather Merino/mugello-rot (X3MR)

Year:

2016-06-03

Body Type:

Sports Activity Coupe

Power:

423kw / 575hp

Colour:

Mineral-weiss metallic (A96)

ODOMETER CHECK

Status	Event Date	Event Location	Odometer Reading	Event Detail
✓	2020-12-16	Weiden	29,000 km	Service Visit
✓	2020-03-19	Augsburg	25,000 km	Service Visit
✓	2019-08-27	Augsburg	18,000 km	Repair Jobs
✓	2019-07-22	Augsburg	13,000 km	Service Visit
⊕	2019-07-10	Augsburg	12,000 km	Service Visit
✓	2019-07-10	Augsburg	13,000 km	Repair Jobs
✓	2019-05-27	Augsburg	12,000 km	Service Visit
⊕	2019-04-17	Augsburg	11,000 km	Service Visit
✓	2019-04-15	Augsburg	12,000 km	Repair Jobs
✓	2019-04-11	Augsburg	11,000 km	Service Visit
✓	2018-07-16	Augsburg	7,000 km	Service Visit
✓	2017-06-22	Augsburg	2,000 km	Service Visit
✓	2016-07-14	Augsburg	0,000 km	Repair Jobs

ACCIDENT CHECK

No records found.

STOLEN VEHICLE DATABASE

No records found.

EQUIPMENT LIST

S06AE - TELESERVICES
 S0609 - NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
 S0403 - GLASS ROOF, ELECTRICAL
 S06AK - CONNECTED DRIVE SERVICES
 S0851 - LANGUAGE VERSION GERMAN
 S08V1 - INFORMATION PLATE
 S06AC - INTELLIGENT EMERGENCY CALL
 S0879 - ON-BOARD LITERATURE, GERMAN
 S0925 - DUMMY-SALAPA
 S0552 - ADAPTIVE LED HEADLIGHT
 S08KA - OIL SERVICE INTERVAL 24 MTHS / 30,000 KM
 S0322 - COMFORT ACCESS

S0548 - KILOMETRE SPEEDO
 S06AM - REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION
 S0423 - FLOOR MATS VELOURS
 S0420 - SUN PROTECTION GLAZING
 S085M - CAR IDENT. NUMBER VISIBLE FROM OUTSIDE
 S03AG - REVERSING CAMERA
 S0776 - ROOFLINER ALCANTARA ANTHRACITE
 S02VB - TYRE PRESSURE DISPLAY
 S0877 - OMISSION OF NON-COMBINED OPERATION
 S04MC - INTERIOR TRIMSTRIPS, CARBON FIBRE
 S0610 - HEAD-UP DISPLAY
 S05A1 - LED FOG LIGHTS

S0323 - SOFT-CLOSE-AUTOMATIC DOORS
S05AC - HIGH-BEAM ASSISTANT
S0698 - AREA-CODE 2 FOR DVD
S05DL - SURROUND VIEW
S0230 - EXTRA PACKAGE, EU-SPECIFIC
S0688 - HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
S05DA - PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

S05AS - DRIVING ASSISTANT
S0428 - WARNING TRIANGLE AND FIRST AID KIT
S0801 - NATIONAL VERSION GERMANY
S09AA - OUTER SKIN PROTECTION
S01CA - SELECTION OF COP-RELEVANT VEHICLES
S08TH - ROAD SIGN DETECTION
S02TP - BMW LA WHEEL, M DOUBLE SPOKE 612



A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Eschweiler
 Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler, eschweiler@atu.de
 Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:30 - 18:00 Uhr, Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
 Servicetelefon: 02403/556626



Lob oder Tadel: atu.de/service

Nr.: 40 0082 0182109 5

Rechnung

A.T.U Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler

Herr
Stefan Jansen

Kundennr.: **1015870643**

Tel.1:
01717496712

Tel.2:
01717496712

Fax:

E-Mail:
andrea-stefan-jansen@web.de

Kontakt:
**Stefan
 Jansen**

Seite 1 / 3

Annahmedatum/Zeit:
05.12.2020 07:25
 Liefer- / Rechnungsdatum:
16.12.2020 14:37

Ansprechpartner Verkauf:
Wittke
 Werkstattleiter:
Maus
 Kassierer/-in:
Zinken

Kennzeichen: DN LJ 1

BMW / MINI X 6 SAC ALLRAD (F86/M7X) X6 M 4.4 I V8 32V TWINPOWER-TURBO XDRIVE (KW81)

4395 ccm 423 KW / 575 PS

Erstzulassung Motorkennbuchstabe
04.08.2016 S 63 B 44 B

Fahrzeug Ident.-Nr.
WBSKW810000P69420

Schlüssel-Nr.
7909 ABL

HU-Datum
08.2021

Km-Stand
29646

Pos.	ATU-Nr.	Dienstleistung / Teilebezeichnung	Menge	EZ-Preis	Betrag EUR Brutto	M*
1	DAP000	Zündkerzen und Luftfilterwechsel.				
2	1EI759	Zusätzliche Wartungsarbeiten - Jeder Zweiter Ölwechsel Preissenkung MwSt.-Aktion	1	101,78	101,78	1
3	FREMDP	PORTO,FRACHT	1	6,99	6,99	1
4	FREMDW	BMW Zündkerze High Power Referenz-Nr: 12120039634	8	31,15	249,20	1
5	FREMDW	BMW Luftfiltereinsatz Referenz-Nr: 13717850055	1	58,93	58,93	1
6	FREMDW	BMW Luftfiltereinsatz Referenz-Nr: 13717850056	1	58,93	58,93	1

Das Liefer- / Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Nettobetrag	407,99
MwSt.	65,28
Gesamtbetrag	473,27
Anzahlung	-420,00
Zahlbetrag	53,27
EC	53,27
Rückgeld	0,00

Netto 16%:	407,99 EUR	
Gesamt netto:	407,99 EUR	1: 16% MwSt.: 65,28 EUR
Anzahlung netto:	-362,07 EUR	1: 16% MwSt.: -57,93 EUR
Zahlbetrag netto:	45,92 EUR	

Achtung! Bei Demontage / Montage der Räder unbedingt nach 50 bis 60 gefahrenen Kilometern alle Räder nachziehen lassen!

Verteiler: 1x Kunde

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
 Kommanditgesellschaft, Sitz Weiden i.d.OPf.
 Registergericht Weiden i.d.OPf., HRA 1312

Persönlich haftende Gesellschafterin:
 A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Sitz Weiden i.d.OPf.
 Registergericht Weiden i.d.OPf., HRB 745
 Geschäftsführer: Matthieu Foucart (Vorsitzender der
 Geschäftsführung), Christian Michelet, Sebastian
 Jarantowski

UST-Id Nr.: DE134043104
 Steuernummer: 255 150 025 05



A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Eschweiler
Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler, eschweiler@atu.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:30 - 18:00 Uhr, Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
Servicetelefon: 02403/556626



Nr.: 40 0082 0182109 5

Lob oder Tadel: atu.de/service

Seite 2 / 3

Rechnung

Hinweise

Hinweise:

* * Kundenbeleg * *
A.T.U
Auto-Teile-Unger
52249 ESCHWEILER

Datum: 16.12.2020
Uhrzeit: 14:36:56 Uhr
Beleg-Nr. 0157
Trace-Nr. 053495

Kartenzahlung
SEPA Lastschrift
Online

CDGM
Kurz-BLZ #####
Kto. #####4176
Karte 3 gültig bis 12/21
IBAN
DE7839#####4176
G-ID DE16ZZZ00000020245
M-ID
6562016901572012161436
Terminal-ID 65620169

Betrag EUR 53,27

*** Karte akzeptiert ***

Bitte Beleg aufbewahren

Die Belastung erfolgt
zum nächstmöglichen
Bankarbeitstag.

Informationen zur
Datenverarbeitung durch
Ingenico Payment
Services www.ingenico.de
/datenschutz

Für diesen Einkauf hätten Sie mit der A.T.U-Card 473 Punkte erhalten. A.T.U-Card unter www.atu.de beantragen und gleich Bonuspunkte für diesen Einkauf sammeln.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen allzeit gute Fahrt.

Corona Virus

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des Corona Virus stehen wir vor einer nie dagewesenen Herausforderung!
Unser Team ist und bleibt wie gewohnt für Sie da! Die Versorgung Ihres Unternehmens ist sichergestellt.
Sie erhalten weiterhin den von uns gewohnten Service! Unsere Mitarbeiter tun dafür täglich Ihr Möglichstes.

Verteiler: 1x Kunde

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRA 1312

Persönlich haftende Gesellschafterin:
A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRB 745
Geschäftsführer: Matthieu Foucart (Vorsitzender der
Geschäftsführung), Christian Michelet, Sebastian
Jarantowski

UST-Id Nr.: DE134043104
Steuernummer: 255 150 025 05



A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Eschweiler
Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler, eschweiler@atu.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:30 - 18:00 Uhr, Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
Servicetelefon: 02403/556626

Lob oder Tadel: atu.de/service



Nr.: 40 0082 0182109 5

Seite 3 / 3

Rechnung

Bitte schenken Sie Ihnen dafür ein Lächeln, nehmen Sie Rücksicht und zeigen Sie Verständnis für Ihre Mitmenschen.

Bleiben Sie gesund!

Nähere Infos zur aktuellen Situation erhalten Sie in Ihrer A.T.U Filiale oder unter www.atu.de.
#WirSindFürSieda

BITTE BEACHTEN SIE:

Wir bitten allen Kunden vor Abgabe des Fahrzeugs, zum Schutz unserer Mitarbeiter, dieses für ca. 3 Minuten zu lüften!!

**ATTRAKTIVE RABATTE UND
SONDERAKTIONEN DIREKT AUF
IHR SMARTPHONE ERHALTEN!**



QR-Code scannen oder unter <http://wallet.atu.de> registrieren.

UNSER VERSPRECHEN:

Wir halten als verlässlicher Partner, was wir versprechen. Dies gilt für Preiswürdigkeit, Produkt- und Servicequalität genauso wie für Termintreue. Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, sprechen Sie bitte unsere(n) Filialeiter/-in an oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter atu.de/service. Vielen Dank.

Karriere bei A.T.U

Einfacher als du denkst...



Jetzt bewerben auf karriere.atu.de

Verteiler: 1x Kunde

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRA 1312

Persönlich haftende Gesellschafterin:
A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRB 745
Geschäftsführer: Matthieu Foucart (Vorsitzender der
Geschäftsführung), Christian Michelet, Sebastian
Jarantowski

UST-Id Nr.: DE134043104
Steuernummer: 255 150 025 05



A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Eschweiler
 Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler, eschweiler@atu.de
 Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:30 - 18:00 Uhr, Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
 Servicetelefon: 02403/556626



Nr.: 40 0082 0181584 1

Lob oder Tadel: atu.de/service

Rechnung

A.T.U Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler

Herr
Stefan Jansen

Kundennr.: **1015870643**

Tel.1:
01717496712

Tel.2:
01717496712

Fax:

E-Mail:
andrea-stefan-jansen@web.de

Kontakt:
**Stefan
 Jansen**

Seite 1 / 3

Annahmedatum/Zeit:
29.11.2020 18:06
 Liefer- / Rechnungsdatum:
05.12.2020 15:24

Ansprechpartner Verkauf:
Online
 Werkstattleiter:
Maus
 Kassierer/-in:
Heinen

Kennzeichen: DN LJ 1

BMW / MINI X 6 SAC ALLRAD (F86/M7X) X6 M 4.4 I V8 32V TWINPOWER-TURBO XDRIVE (KW81)

4395 ccm 423 KW / 575 PS

Erstzulassung Motorbuchstabe
04.08.2016 S 63 B 44 B

Fahrzeug Ident.-Nr.
WBSKW810000P69420

Schlüssel-Nr.
7909 ABL

HU-Datum
08.2021

Km-Stand
29535

Pos.	ATU-Nr.	Dienstleistung / Teilebezeichnung	Menge	EZ-Preis	Betrag EUR Brutto	M*
1	TEXT00	Ideal wäre Fertigstellung zwischen 1400 und 1500 Uhr				
2	TEXT00	Digitaler Service : Ja 4. Ölwechsel letzter bei 12900 KM				
3	1EI760	STANDARD-WARTUNGSARBEITEN Preissenkung MwSt.-Aktion	1	19,48	19,48 -0,49	1
4	TEXT10	INSPEKTION NACH HERSTELLERVORSCHRIFT	1	0,00	0,00	1
5	1EI280	SERVICE FAHRZEUG AUSGESAUGT	1	0,00	0,00	1
6	HUB001	OELDICHTRING Preissenkung MwSt.-Aktion	1	0,60	0,60 -0,02	1
7	DAP000	INSPEKTIONS- REPARATURANNAHME -				
8	1EI889	OBERFLÄCHENDESINFEKTION (Lenkrad, Schaltknäuf, Türgriffe, Blinker-/Wischerschalter, Handbremshebel, Schlüssel) Preissenkung MwSt.-Aktion	1	2,99	2,99 -0,08	1
9	TEXT18	GRATIS ZUR INSPEKTION EIN SONAX WINTERPAKET IM WERT VON 20,00 EURO	1	0,00	0,00	1
10	1EI759	ZUSÄTZLICHE WARTUNGSARBEITEN - MOTORÖL Preissenkung MwSt.-Aktion	1	26,79	26,79 -0,68	1
11	MH0185	HU8007Z OELFILTER MANN Preissenkung MwSt.-Aktion	1	32,99	32,99 -0,83	1
12	NOR053	NORAUTO 5W-30 C3 5L Preissenkung MwSt.-Aktion	2	49,99	99,98 -2,52	1
13	1EI627	ZUSATZARBEIT BEI INSPEKTION: INNENRAUMFILTER ERNEUERN Preissenkung MwSt.-Aktion	1	17,99	17,99 -0,45	1
14	PUR270	IR-FILTER (=PKR270) Preissenkung MwSt.-Aktion	1	55,49	55,49 -1,40	1
15	1EI759	ZUSÄTZLICHE WARTUNGSARBEITEN - FAHRZEUG- CHECK Preissenkung MwSt.-Aktion	1	75,00	75,00 -1,89	1
16	TEXT00	Das zurücksetzen mit dem Laptop muss zu einem späteren zeitpunkt durchgeführt werden.				
17	TEXT00	Winterräder im Auto nicht montieren!				
18	TEXT00	Reifen vorne aussen mehr abgefahren				

Verteiler: 1x Kunde

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
 Kommanditgesellschaft, Sitz Weiden i.d.OPf.
 Registergericht Weiden i.d.OPf., HRA 1312

Persönlich haftende Gesellschafterin:
 A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Sitz Weiden i.d.OPf.
 Registergericht Weiden i.d.OPf., HRB 745
 Geschäftsführer: Matthieu Foucart (Vorsitzender der
 Geschäftsführung), Christian Michelet, Sebastian
 Jarantowski

UST-Id Nr.: DE134043104
 Steuernummer: 255 150 025 05



A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Eschweiler
Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler, eschweiler@atu.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:30 - 18:00 Uhr, Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
Servicetelefon: 02403/556626



Nr.: 40 0082 0181584 1

Lob oder Tadel: atu.de/service

Seite 2 / 3

Rechnung

Das Liefer- / Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Nettobetrag	278,41
MwSt.	44,54
Gesamtbetrag	322,95
MasterCard	322,95
Rückgeld	0,00

Netto 16%: 278,41 EUR
Gesamt netto: 278,41 EUR 1: 16% MwSt.: 44,54 EUR
Zahlbetrag netto: 278,41 EUR

Achtung! Bei Demontage / Montage der Räder unbedingt nach 50 bis 60 gefahrenen Kilometern alle Räder nachziehen lassen!

Hinweise:

* * Kundenbeleg * *
A.T.U
Auto-Teile-Unger
52249 ESCHWEILER

Datum: 05.12.2020
Uhrzeit: 15:23:32 Uhr
Beleg-Nr. 2319
Trace-Nr. 053175

Bezahlung
Mastercard

Nr.
#####5290 0000
VU-Nr. 200328329
Genehmigungs-Nr. 585439
Terminal-ID 65620169
Pos-Info 00 055 00
AS-Zeit 05.12. 15:23 Uhr

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 1878
AID59: 363739

Betrag EUR 322,95

*** zahlung erfolgt ***

Bitte Beleg aufbewahren

Informationen zur
Datenverarbeitung durch
Ingenico Payment
Services www.ingenico.de
/datenschutz

Verteiler: 1x Kunde

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRA 1312

Persönlich haftende Gesellschafterin:
A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRB 745
Geschäftsführer: Matthieu Foucart (Vorsitzender der
Geschäftsführung), Christian Michelet, Sebastian
Jarantowski

UST-Id Nr.: DE134043104
Steuernummer: 255 150 025 05



A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Eschweiler
Aachener Str. 93, 52249 Eschweiler, eschweiler@atu.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:30 - 18:00 Uhr, Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
Servicetelefon: 02403/556626



Nr.: 40 0082 0181584 1

Lob oder Tadel: atu.de/service

Seite 3 / 3

Rechnung

Für diesen Einkauf hätten Sie mit der A.T.U-Card 322 Punkte erhalten. A.T.U-Card unter www.atu.de beantragen und gleich Bonuspunkte für diesen Einkauf sammeln.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen allzeit gute Fahrt.

****Corona Virus****

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des Corona Virus stehen wir vor einer nie dagewesenen Herausforderung!
Unser Team ist und bleibt wie gewohnt für Sie da und Sie erhalten weiterhin den von uns gewohnten Service. Unsere Mitarbeiter tun dafür täglich Ihr Möglichstes.
Bitte schenken Sie Ihnen dafür ein Lächeln, nehmen Sie Rücksicht und zeigen Sie Verständnis für Ihre Mitmenschen.

Bleiben Sie gesund!

Nähere Infos zur aktuellen Situation erhalten Sie in Ihrer A.T.U Filiale oder unter www.atu.de.
#WirsindfürSieda

BITTE BEACHTEN SIE:

Wir bitten allen Kunden vor Abgabe des Fahrzeugs, zum Schutz unserer Mitarbeiter, dieses für ca. 3 Minuten zu lüften!!

UNSER VERSPRECHEN:

Wir halten als verlässlicher Partner, was wir versprechen. Dies gilt für Preiswürdigkeit, Produkt- und Servicequalität genauso wie für Termintreue. Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, sprechen Sie bitte unsere(n) Filialeiter/-in an oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter atu.de/service. Vielen Dank.

Karriere bei A.T.U

Einfacher als du denkst...



Jetzt bewerben auf karriere.atu.de

Verteiler: 1x Kunde

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRA 1312

Persönlich haftende Gesellschafterin:
A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRB 745
Geschäftsführer: Matthieu Foucart (Vorsitzender der
Geschäftsführung), Christian Michelet, Sebastian
Jarantowski

UST-Id Nr.: DE134043104
Steuernummer: 255 150 025 05



Autodata Serviceplan

gemäß Empfehlungen und Vorgaben des
Fahrzeugherstellers



Wartungspläne / Standard- Wartungsarbeiten

Fahrzeugbeschreibung
BMW, X6, (F86) (15-19), 4,4,
S63 B44B, 423 (575) 6000-
6500, R-Cat, 2015-2019

Kennzeichen : DN LJ 1

VIN:
WPSKW810000P69420

KM-Stand:

Erstzulassung:

Kundendaten

Jansen, Stefan

Auftragsnummer:
10008207824167

Erläuterungssymbole

- OK
- Erneuerung/Reparatur erforderlich
- Behoben
- Zusatzinformation
- Zusatzaufwand

Filiale 0082 - AT.U Auto-Teile-Unger

GmbH & Co. K

Aachener Str. 93

52249 Eschweiler

Telefon: 02403/556626

E-Mail: eschweiler@atu.de

Datum: 11/30/2020

Reparaturzeiten	
Standard-Wartungsarbeiten	0.2
Motoröl	0.5
Motoröl - ablassen/auffüllen	
Motorölfilter - erneuern	
Batterien Zentralverriegelungs-/Alarm-Fernbedienung - erneuern	
Innenraumfilter (falls vorhanden) - erneuern	
Umluftfilter (falls vorhanden) - erneuern	
Fahrzeug-Check	0.7
Sicherheitsgurte/Befestigung - prüfen/hinweisen	
Heizungsgebläse - prüfen/hinweisen	
Horn - prüfen/hinweisen	
Innenleuchten - prüfen/hinweisen	
Instrumentenbeleuchtung - prüfen/hinweisen	
Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber - prüfen/hinweisen	
Beleuchtungsanlage - prüfen/hinweisen	
Leuchtweiteneinstellung - prüfen	
Scheinwerfer - prüfen/hinweisen	
Wisch-/Waschanlagen - prüfen/hinweisen	
Motoröl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen	
Automatikgetriebeöl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen	
Verteilergetriebeöl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen	
Lenkungsgelenke - prüfen/hinweisen	
Lenkgetriebe - prüfen/hinweisen	
Servolenkungsschläuche - prüfen	
Lenkspindelgelenk(e) - prüfen/hinweisen	
Gelenke/Dichtringe/Kappen der Aufhängung - prüfen/hinweisen	
Gelenkwellen-Kreuzgelenke - prüfen/hinweisen	
Gleichlaufgelenke/Dichtungen/Manschetten der Achswellen - prüfen/hinweisen	

Ölundichtigkeiten Differenzialgetriebe hinten - prüfen/hinweisen	
Federn - prüfen/hinweisen	
Stoßdämpfer/-aufhängung - prüfen/hinweisen	
Auspuffanlage/-aufhängung - prüfen/hinweisen	
Zustand des Unterbodens/Unterbodenschutz - prüfen/hinweisen	
Leitungen und Schläuche Unterboden - prüfen/hinweisen	
Raddrehzahlsensor-Kabelbaum - prüfen	
Hydraulisches Bremssystem - prüfen/hinweisen	
Reifenzustand - prüfen/hinweisen	
Reifendruck - prüfen/einstellen	
Bremsschläuche - prüfen/hinweisen	
Reifendruck-Kontrollsystem - rückstellen	
Wascher-Vorratsbehälter - prüfen/ergänzen	
Motorkühlmittel/Frostschutz - prüfen/ergänzen	
Klimaanlage - prüfen/hinweisen	
Servolenkung - prüfen/hinweisen	
Kühlsystem, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen	
Scheinwerfereinstellung - prüfen/einstellen	
Verbandkasten und Verfallsdatum, falls zutreffend (__. __. 20__) - prüfen/hinweisen	
Warndreieck, falls zutreffend - prüfen/hinweisen	
Warnweste, falls zutreffend - prüfen/hinweisen	
Verfallsdatum Reifendichtmittel (__. __. 20__) - prüfen/hinweisen	
Lenkungsspiel - prüfen/hinweisen	
Aufhängung/Federung: Funktion - prüfen/hinweisen	
Motorleistung - prüfen/hinweisen	
Getriebe - prüfen/hinweisen	
Bremsen - prüfen/hinweisen	
Gesamtzeit (Std.)	1.40

Fahrzeug abgelassen	  
Funktion Parkbremse - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Instrumente/Warn- und Kontrollleuchten - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
€ Schiebedach-Führungsschienen und -Ablaufkanäle - prüfen/hinweisen Gegebenenfalls gegen Zusatzberechnung reinigen. Einschließlich Prüfen von Reserveradmulde und Kofferraum auf Wassereintritt	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sicherheitsgurte/Befestigung - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heizungsgebläse - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Horn - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Innenleuchten - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wisch-/Waschanlagen - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Instrumentenbeleuchtung - prüfen/hinweisen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Fahrzeug abgelassen		  
Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Beleuchtungsanlage - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Leuchtweiteneinstellung - prüfen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Scheinwerfer - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Endkontrolle		  
Wartungsintervallanzeige - rückstellen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Innenraumfilter (falls vorhanden) - erneuern		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Umluftfilter (falls vorhanden) - erneuern		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Batterien Zentralverriegelungs-/Alarm-Fernbedienung - erneuern		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
€ Scheinwerfereinstellung - prüfen/einstellen Einstellung gegen Zusatzberechnung		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Verbandkasten und Verfallsdatum, falls zutreffend (0.6.2020) - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Warnweste, falls zutreffend - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Warndreieck, falls zutreffend - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Verfallsdatum Reifendichtmittel (__, __, 20__) - prüfen/hinweisen	Ranflat	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fahrzeug ganz angehoben		  
Leitungen und Schläuche Unterboden - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motoröl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
✦ Motoröl - ablassen/auffüllen Anmerkung 297	9,5 Liter	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motorölfilter - erneuern		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Automatikgetriebeöl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Verteilergetriebeöl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lenkungsgelenke - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lenkgetriebe - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Servolenkungsschläuche - prüfen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lenkspindelgelenk(e) - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gelenke/Dichtringe/Kappen der Aufhängung - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gelenkwellen-Kreuzgelenke - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gleichlaufgelenke/Dichtungen/Manschetten der Achswellen - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ölundichtigkeiten Differenzialgetriebe hinten - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Federn - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stoßdämpfer/-aufhängung - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Auspuffanlage/-aufhängung - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
€ Zustand des Unterbodens/Unterbodenschutz - prüfen/hinweisen Siehe Bedingungen für Karrosserie-/Lack-Garantie. Gegebenenfalls gegen Zusatzberechnung		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Fahrzeug halb angehoben		  
Raddrehzahlsensor-Kabelbaum - prüfen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hydraulisches Bremssystem - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremsschläuche - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
★ Reifenzustand - prüfen/hinweisen Verfallsdatum des Reifendichtmittels prüfen, Reifendichtmittel ggf. erneuern		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Reifendruck - prüfen/einstellen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Reifendruck-Kontrollsystem - rückstellen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motorraum		  
Wascher-Vorratsbehälter - prüfen/ergänzen	<i>aufgefüllt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Servolenkung - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kühlsystem, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
★ Motorkühlmittel/Frostschutz - prüfen/ergänzen	16,8 Liter	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Klimaanlage - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Probefahrt		  
Lenkungsspiel - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aufhängung/Federung: Funktion - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motorleistung - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Getriebe - prüfen/hinweisen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremsen - prüfen/hinweisen		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Karosserie / Reifenprofiltiefe / Alter

6 47/15
mm DOT

7 09/16
mm DOT



Ruzflat
Reifen



6 47/15
mm DOT

7 09/16
mm DOT

Ablaufdatum Verbandskasten:

05/2021

Anmerkung:

Scheibenwischwasser aufgefüllt

Ablaufdatum Reifendichtmittel:

Ruzflat

Nächste Inspektion:

Siele Bordcomputer

Nächste Hauptuntersuchung:

08/2021

Unterschrift Techniker:

[Signature]

Unterschrift
Qualitätsprüfer:

[Signature]


Datum:

6.12.2020



GmbH & Co. KG 082
Aachener Str. 93
52249 Eschweiler
Tel. 02403/556626

A.T.U. GmbH & Co.KG
 Achener Str. 93
 52249 Eschweiler
 Telefon: +492403556626
 Fax: +492403556627
 E-Mail: 0082@de.atu.eu
 Web:



05.12.2020

Jansen

Fahrzeug: BMW X6 M 4.4i F86 V8 xDrive
 Motorcode: S63 B44 B
 Baujahr: 14-
 Kilometerstand:
 Kennzeichen: DN LJ 1
 VIN: WBSKW810000P69420 (aus Steuergerät ausgelesen)
 geprüft: 05.12.2020 12:01:25 / Standard

Fehlercode / Gesamtabfrage / -

Fehlercode-Gesamtabfrage aller Baugruppen

Baugruppe	System	Fehler
Motor	DME Motorsteuergerät	0
Motor	EKPS Kraftstoffpumpen-Steuergerät	0
ABS	DSC Fahrdynamikregelung	0
ABS	EMF Feststellbremsen-Steuergerät	0
Airbag	ACSM Airbagsteuergerät	0

Klimaanlage	IHKA Klimaanlagensteuergerät	1
--------------------	-------------------------------------	---

Fehlercode DTC 801228:
 Bedieneinheit
 ►Funktion fehlerhaft.

Komfort	KOMBI Kombiinstrument	0
Komfort	ZGM Zentrales Gateway-Steuergerät	0
Komfort	ICM Fahrdynamikregelungs-Steuergerät	0

Komfort	FZD Schiebedachsteuergerät	0
Komfort	CON Infotainment-Bedieneinheit	0

Komfort	BDC Bordnetzsteuergerät	4
----------------	--------------------------------	---

Fehlercode DTC 804080:
 Spannungsversorgung über "Zündung ein"
 ►Spannungs-/Stromversorgung niedrig.

Fehlercode DTC 8040B9:
 Spannungsversorgung Kl. 30B
 ►Abschaltung aktiv/Funktion fehlerhaft.

Fehlercode DTC 8040BB:
 Spannungsversorgung Kl. 30B
 Hella Gutmann Solutions GmbH

►Spannung niedrig.

Fehlercode DTC 804415:

Fernbedienungs-batterie

►Batterie leer.

Komfort SMFA Sitzsteuergerät Fahrer 1

Fehlercode DTC 802A1E:

Komfort LHML Scheinwerfersteuergerät links 0

Komfort LHMR Scheinwerfersteuergerät rechts 0

Komfort KAFAS kamerabasierte Fahrerassistenzs... 0

Komfort PMA Einparkhilfe 0

Komfort HKL Heckklappenmodul 0

Komfort TRSVC Umfeldkamera 1

Fehlercode DTC 800BE6:

Umfeldkamera vorne

►Initialisierung fehlt/fehlerhaft.

Getriebe EGS Getriebesteuergerät 0

Getriebe GWS Gangwahlschalter-Steuergerät 0

Getriebe VTG Verteilergetriebe-Steuergerät 0

Fahrwerk EHC Niveauregelungs-Steuergerät 0

Fahrwerk EDC Dämpferregelungs-Steuergerät 0

Lenkung EPS Lenkungssteuergerät 0

Audio/Video HU Bedienoberfläche 0

Audio/Video CBX-eCall Notrufmodul 0

Audio/Video TBX Infotainment-Bedieneinheit 0

Audio/Video AMP Audioverstärker 0

Halterdaten liegen nicht vor



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1JX003082/A

(3) 02.08.2021 14:28

(2) Amtl. Kennzeichen	D ohne	(1) Fzg-Ident-Nr.	WBSKW810000P69420				
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AA)	Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse		
Hersteller (-Nr)	BMW M (7909)	Achse	links	rechts	links	rechts	
Typ und Ausführung (-Nr)	M7X (ABL-00007)		[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	
Erstzulassung	08/2016	1	475	480	block.		
(4) Stand des Wegstreckenzählers	33.391	2	390	385	block.	290 390 block.	
Zul. Gesamtmasse	2950 kg	Abbremsung BBA: 59 %				Abbremsung FBA: 23 %	
letzte Hauptuntersuchung vom	08/2019						
(3) Prüfort	0420-10/0420-00						
Version Systemdaten-Anwendung	4.20						

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 02.08.2021, Kontrollnummer: NW4-14-0546-63

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

08.2023

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
01351003 B.Eng. Florian Klute
Krappe Ingenieurbüro GmbH

Unterschrift/Stempel

Erich-Ollenhauer-Str. 6a
59192 Bergkamen
Tel: 023079673634

Preisinformation

(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA*)

85,00 EUR

Gesamtbetrag

85,00 EUR

*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO





Fax.:

E-Mail:
Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen Nicht zugelassen
Wegstreckenzähler 33391
Fahrzeug-Hersteller BMW M
Fahrzeug-Typ M7X
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBSKW810000P69420

Erstzulassung 04.08.2016
Emissionsschlüssel-Nr. 36W0
Herstellerschlüssel-Nr. 7909
Typschl.-Nr. ABL

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	G-Kat mit OBD				Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Benzin				
OBD-Funktionsprüfung					Ergebnis
	MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus		#An		i. O.
	MI-Status: Ausgelesen bei Motor an		Aus		i. O.
	Ansteuerung MIL		#Aus		i. O.
Prüfbereitschaft					
	Unterstützt	011111100001			
	Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt		i. O.
Fehlerspeicher					
	Abgasrelevante Fehler	0			
Konditionierung		Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten
	Motortemp.	°C	60		84,0 i. O.
	Drehzahl	1/min	---		--- ---
	Konditionierung Katalysator	s	0		---
Bei Leerlaufdrehzahl					
	Drehzahl	1/min	650	880	686 i. O.
Bei erhöhtem Leerlauf					
	Drehzahl	1/min	2200	2800	2530 i. O.
	CO	%vol		0,10	0,006 i. O.
	Lambda		0,97	1,03	1,000 i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel beheben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #

Bestanden



Kontroll-Nr. NW-4-14-0546-63
Datum/Uhrzeit 02.08.2021 13:43
Prüfer KFZ Meister Marian Gruchmann

Unterschrift verantwortliche Person

AU Siegel

Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
Software-Build 3.0.1671.2007
AU-Geräteleitfaden 5.01
Fahrzeugsolldaten V 3.60 02.11.2020 (CC)

Abgas BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B
Serien Nr. 0100316830
OBD KTS560 V3.20
Serien Nr. 100635730