

# PREMIUM II

15 Av des Prés - 78180 Montigny le Bretonneux  
tél: 01.61.37.27.00 / audi.montigny@vgrf.fr

tél: 0161372700  
tél carrosserie : 0161372731  
tél pièces détachées / accessoires : 0161372719



## FACTURE

Sté  
EVERLAN  
2 rue georges melies  
78390 BOIS D ARCY

N° facture/avoir: 114500505  
Date (= jour du livraison): 27/06/2023  
Echéance: Comptant  
N° client: 7282122253  
OR Impute: 2023005098/ 1  
Code sté/type de clt: 2734 / 81  
Feuille: 1/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
06330	GE-991-GV	GBABKG	04/01/2021	WAUZZZGB0MR027089	27/06/2023	21858	30

Type: A1 SPORTBACK 35 TFSI 150 CH S TRONIC 7

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
Forfait						
A022282	Remplacer le liquide de frein-22306601	99,17	1,0000		#11	99,17
B 000750M7	LIQUIDE FR au litre		1,1000			
30010753	Système d'embrayage :purgé		1,0000			
01400050	Service Liquide de Frein .		1,0000			
A090549	Remplacer le filtre à pollen-22303202	91,67	1,0000		#11	91,67
2Q0819669	Filt.odeur		1,0000			
85181900	Filtre à poussière et pollen :dép.+rep.		1,0000			
I-FRAISADMIN	Frais administratif	8,90	1,0000		#11	8,90
A058743	Service entretien variable 30 000 km sans balais d'essuie-glace-22301013	447,50	1,0000		#11	447,50
04E115561AC	FILTREHUIL		1,0000			
H9008	Huile Synthèse 508/509		4,3000			
N 0138157	BAGUE JO		1,0000			
N 90288901	VIS		1,0000			
WHT000729A	VIS		3,0000			
01090000	Services Entr.Vid.(var.) .		1,0000			

A Reporter

647,24

Pièces :	<input type="checkbox"/> Origine constructeur	<input type="checkbox"/> Autres origines
Facture expliquée :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
* Facturation main-d'oeuvre ( MO ) au temps barémé, sauf code MO commençant par "98" ou "AZ" facturés au temps passé		
Mode de règlement :	<input type="checkbox"/> Espèces	<input type="checkbox"/> Chèque
	<input type="checkbox"/> Carte bleue	<input type="checkbox"/> LCR
	<input type="checkbox"/> Paiement à crédit	

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à ..... km  
ou ..... ans ou Entretien LongLife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain Contrôle technique : .....

(\*) Volkswagen Assistance 24h/24 et 7j/7, partout en France et dans 35 pays d'Europe: tél. 0800 22 4000\* depuis la France ou 00 33 426 298 770 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.volkswagen.fr - AUDI : 0800 28 34 00\* / 0033 426 298 77 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.audi.fr - SEAT : 0800 00 7207\* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.seat.fr - Skoda : 0800 22 0000\* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.skoda.fr - Volkswagen véhicules utilitaires : 0800 84 18 38\* pour les véhicules produits entre le 1er janvier 1992 et le 31.12.2004 et 0800 22 6600\* ou 0033 426 298 771 pour les VU produits à partir du 1er janvier 2005.

S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES au capital de 1 554 979,98 EUR - SIREN: 414 840 439 RCS de PARIS - SIRET: 414 840 439 00049 - N° TVA UE: FR77 414 840 439 - APE 4511Z  
AUDI PREMIUM II MONTIGNY Av des 3 Peuples, ZAC de l'Observatoire 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - BIC: BNPAFRPPXXX - IBAN: FR76 3000 4023 2300 0106 2442 778



\* Appré non courtisé



# PREMIUM II

15 Av des Prés - 78180 Montigny le Bretonneux  
tél: 01.61.37.27.00 / audi.montigny@vgrf.fr

tél : 0161372700  
tél carrosserie : 0161372731  
tél pièces détachées / accessoires : 0161372719



## FACTURE

N° facture/avoir: 114500505  
Date (= jour du livraison): 27/06/2023  
Echéance: Comptant  
N° client: 7282122253  
OR Impute: 2023005098/ 1  
Code sté/type de clt: 2734 / 81  
Feuille: 2/3

Sté  
EVERLAN  
2 rue georges melies  
78390 BOIS D ARCY

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
06330	GE-991-GV	GBABKG	04/01/2021	WAUZZZGB0MR027089	27/06/2023	21858	30

Type: A1 SPORTBACK 35 TFSI 150 CH S TRONIC 7

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
	Report					647,24
	Charteco	7,00	1,0000		#11	7,00
	Nettoyant climatisation	18,00	1,0000		#11	18,00
98010000	AZ mecanique 1		0,0000			
YY 084CLIM	NETT CLIM DESINFECTANT		2,0000			
	Nettoyant injection	16,50	1,0000		#11	16,50
YY 084INJECT	NET-INJECT		2,0000			
98010000	AZ mecanique 1		0,0000			

A Reporter

688,74

Pièces :	<input type="checkbox"/> Origine constructeur	<input type="checkbox"/> Autres origines
Facture expliquée :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
* Facturation main-d'oeuvre ( MO ) au temps barémé, sauf code MO commençant par "98" ou "AZ" facturés au temps passé		
Mode de règlement :	<input type="checkbox"/> Espèces	<input type="checkbox"/> Chèque
	<input type="checkbox"/> Carte bleue	<input type="checkbox"/> LCR
	<input type="checkbox"/> Paiement à crédit	

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à ..... km  
ou ..... ans ou Entretien LongLife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain Contrôle technique : .....



\* Appel non surtaxé

(\* Volkswagen Assistance 24h/24 et 7j/7, partout en France et dans 35 pays d'Europe; tél: 0800 22 4000\* depuis la France ou 00 33 426 298 770 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.volkswagen.fr - AUDI : 0800 28 34 00\* / 0033 426 298 77 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.audi.fr - SEAT : 0800 00 7207\* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.seat.fr - Skoda : 0800 220000\* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.skoda.fr - Volkswagen véhicules utilitaires : 0800 84 18 38\* pour les véhicules produits entre le 1er janvier 1992 et le 31.12.2004 et 0800 22 6600\* ou 0033 426 298 771 pour les VU produits à partir du 1er janvier 2005.

S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES au capital de 1 554 979,98 EUR - SIREN: 414 840 439 RCS de PARIS - SIRET: 414 840 439 00049 - N° TVA UE: FR77 414 840 439 - APE 4511Z  
AUDI PREMIUM II MONTIGNY Av des 3 Peuples, ZAC de l'Observatoire 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - BIC: BNPAFRPPXXX - IBAN: FR76 3000 4023 2300 0106 2442 778



# PREMIUM II

15 Av des Prés - 78180 Montigny le Bretonneux  
tél: 01.61.37.27.00 / audi.montigny@vgrf.fr

tél : 0161372700  
tél carrosserie : 0161372731  
tél pièces détachées / accessoires : 0161372719



Audi  
Service

## FACTURE

Sté  
EVERLAN  
2 rue georges melies  
78390 BOIS D ARCY

N° facture/avoir: 114500505  
Date (= jour du livraison): 27/06/2023  
Echéance: Comptant  
N° client: 7282122253  
OR Impute: 2023005098/ 1  
Code sté/type de clt: 2734 / 81  
Feuille: 3/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
06330	GE-991-GV	GBABKG	04/01/2021	WAUZZZGB0MR027089	27/06/2023	21858	30

Type: A1 SPORTBACK 35 TFSI 150 CH S TRONIC 7

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
	Report					688,74
Conseiller Client Mme Émeline LANCHANTIN						
Merci de respecter l'échéance d'entretien de votre véhicule selon les indications de votre compteur kilométrique.						
Toute l'équipe AUDI PREMIUM II Montigny vous remercie de votre visite et espère avoir participé à votre entière satisfaction.						
	MO HT (€)	PR HT (€)	Base TVA (€)	% TVA	TVA (€)	MONTANT TTC (€)
#11	406,55	282,19	688,74	20%	137,75	
	TOTAL HT (€): 688,74				137,75	826,49

Pièces :	<input type="checkbox"/> Origine constructeur	<input type="checkbox"/> Autres origines
Facture expliquée :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
* Facturation main-d'oeuvre ( MO ) au temps barémé, sauf code MO commençant par "98" ou "AZ" facturés au temps passé		
Mode de règlement :	<input type="checkbox"/> Espèces	<input type="checkbox"/> Chèque
	<input type="checkbox"/> Carte bleue	<input type="checkbox"/> LCR
	<input type="checkbox"/> Paiement à crédit	

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à ..... km  
ou ..... ans ou Entretien LongLife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain Contrôle technique : .....

(\*) Volkswagen Assistance 24h/24 et 7j/7, partout en France, et dans 35 pays d'Europe : tél. 0800 22 4000\* depuis la France ou 00 33 426 298 770 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.volkswagen.fr - AUDI : 0800 28 34 00\* / 0033 426 298 77 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.audi.fr - SEAT : 0800 00 7207\* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.seat.fr - Skoda : 0800 22 0000\* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.skoda.fr - Volkswagen véhicules utilitaires : 0800 84 18 38\* pour les véhicules produits entre le 1er janvier 1992 et le 31.12.2004 et 0800 22 6600\* ou 0033 426 298 773 pour les VU produits à partir du 1er janvier 2005.

S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES au capital de 1 554 979,98 EUR - SIREN: 414 840 439 RCS de PARIS - SIRET: 414 840 439 00049 - N° TVA UE: FR77 414 840 439 - APE 4511Z  
AUDI PREMIUM II MONTIGNY Av des 3 Peuples, ZAC de l'Observatoire 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX -- BIC: BNPAFRPPXXX - IBAN: FR76 3000 4023 2300 0106 2442 778

ASSISTANCE  
24h/24 - 7j/7



\* Appel non surtaxé



# Liste d'entretien




Numéro OR 2023005098	Type modèle GBABKG	Immatriculation GE-991-GV	Immatriculation 2021-01-04
Numéro de châssis WAUZZZGB0MR027089	LRM DPCA	Kilométrage 21858	Conseiller Client
Type modèle A1 Sportback 1.5 R4110/DS9DSG	LBV URK	Millésime 2021	Date 27.06.2023

## Service Entretien Vidange (variable)

Respecter impérativement les indications données dans la dernière version de la brochure « Le Spécialiste et l'Entretien » !	correct/effectué	incorr ect	rectifié
Historique des modifications « Le Spécialiste et l'Entretien » : consulter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Véhicule devant le pont élévateur	correct/effectué	incorr ect	rectifié
Éclairage à l'avant et à l'arrière du véhicule, feux stop, feux de position, éclairage de plaque d'immatriculation, clignotants et signaux de détresse : contrôle du fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lave-glace : contrôle du jet et réglage si nécessaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balais d'essuie-glace : contrôle de l'état	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à poussière et à pollen : remplacement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrosserie : contrôle de l'état de la peinture du véhicule, les portes, capots étant ouverts, et contrôle de l'absence de corrosion par le dessous du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit de crevaision : contrôle de la présence de tous les éléments, de leur date de péremption et inscription de ces données 06/2024 (MM/JJJJ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Charnières de porte avec dispositif de blocage séparé : nettoyage et graissage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Véhicule sur le pont élévateur	correct/effectué	incorr ect	rectifié
Système de refroidissement : contrôle de la concentration d'antigel et du niveau du liquide de refroidissement et les corriger si nécessaire (protection antigel : valeur assignée -25 °C / valeur mesurée : -28 °C)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huile-moteur : remplacement du filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus sur essieu avant : contrôle de la pression des pneus et réajustement si nécessaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneus de l'essieu arrière : contrôle de la pression des pneus et réajustement si nécessaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein : remplacement Capacité de remplissage 1 litres 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huile-moteur : vidange	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus avant gauches : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 5.5 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus arrière gauches : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 6.9 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus arrière droits : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 6.9 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus avant droits : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 5.5 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaquettes de frein : contrôle de l'épaisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moteur, boîte de vitesses, couple réducteur et direction : contrôle de l'état et de l'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composants d'essieu avant et arrière : contrôle du jeu, de la fixation et de l'état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huile-moteur : remplissage selon les normes VW 508 00 (0W-20) Capacité de remplissage 4,3 litres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Derniers travaux	correct/effectué	incorrect	rectifié
Batterie de l'alimentation de secours : lecture de l'état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Affichage de contrôle de la pression des pneus : enregistrement des nouvelles valeurs de pression des pneus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateur de maintenance : remise à zéro du Service Entretien avec vidange (variable)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conduit de durée : remise à zéro le 06/2025 (MM/AAAA) indiquant l'échéance des prochaines opérations supplémentaires ou le prochain Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conduit d'adaptation de kilométrage : remise à zéro de 51865 (MM/AAAA) indiquant l'échéance des prochaines opérations supplémentaires ou le prochain Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effectuer un essai sur route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Travail supplémentaire contre supplément  
 Contrôle visuel

*correct/effectué = correct incorrect = incorrect, veuillez tenir compte des directives de remise en état rectifié = Le défaut a été supprimé*

27/06/2023  
g

Notice d'entretien

---

Date/signature (exécutant)

27/06/2023

---

Date/signature (contrôle final)

