

BMW Group - AIR: 2023-10-03 / 16:08
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: M-ROADST
Numéro d'identification du véhicule: WBSCK91040LD20104
Code de développement: E36
Clé de type: CK91
Type maître: CK91

Véhicule**BMW M-ROADST, 236kW**

WBSCK91040LD20104



Code de développement	E36
Couleur	arktis-silber
Niveau d'intégration réel	
Début de la garantie constructeur	6 mai 1997

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic en direct

 Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct. 

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : Il n'y a pas d'appareil de navigation dans le véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M-ROADST
Carrosserie	ROADST

Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	LD20104
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSCK91040LD20104
Code de développement	E36
Direction	LL
Moteur	S50
Numéro de moteur	60471403
Post-traitement des gaz d'échappement	Aucune indication
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0546519HOR
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	
Date de production	22 janv. 1997
Usine de production	SPARTANBURG
Date de livraison	14 avr. 1997
Concessionnaire livreur	Autohaus Panzer GmbH, Forchheim, DE
Version pays	EUR
Code peinture	309
Code garnitures	Q6ES
Clé de type	CK91
Type de base	CK91
Type maître	CK91

Options

Équipements optionnels départ usine:

0209 Blocage du différentiel 25%
 0243 Airbag passager avant
 0302 Dispositif d'alarme
 0314 Rétrov.ext./serrure porte cd. chauffée
 0380 Préparation hardtop
 0388 Capote noire
 0395 Système de protection en cas de capotage
 0410 Lève-glace électrique avant
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0441 Kit fumeur
 0481 Siège sport
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 0510 Réglage de la portée des project.
 0530 Climatiseur
 0548 Tachymètre kilométrique
 0658 Radio BMW Business CD RDS
 0710 Volant sport M multifonctions
 0801 Version Allemagne/Autriche
 0806 Troisième feu stop
 0818 Coupe-batterie

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0863 Liste des concessionnaires Europe
 0879 Documentation de bord allemand
 0925 Dummy-SALAPA
 0999 Gestion des ordres "HEA"

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
— 16/12/2022	Réparation	105685 km	OSS- 60039953 SARL BESTEN MOTOR, ST ARNOULT EN YVELINES	Tâche
— Tâche				
Description : Entretien complet Vidange et filtre a huile 10w60 Filtre a air Filtre a carburant Purge de frein Kit embrayage et volant moteur Silentbloc de train arrière				
Est considéré comme visite répétée : Non				
Propos du client :				
— 26/07/2006	Réparation	77262 km	27959 Autohaus Gubin GmbH, Bochum	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
— Tâche				
Description :				
Est considéré comme visite répétée : Non				
Propos du client :				
Dekra-Abnahme Valeur de travail 99 99 999				1 VT
— Tâche				
Description :				
Est considéré comme visite répétée : Non				
Propos du client :				
Contrôle des gaz d'échappement Valeur de travail 00 00 440				6 VT
— Tâche				
Description :				
Est considéré comme visite répétée : Non				
Propos du client :				
Renouveler le liquide de frein du système ABS Valeur de travail 34 00 522				4 VT
BREMSFLUeSSIGKEIT Pièce FT99 99 9 401 0			Local	1.2
— Tâche				
Description :				

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Temps de travail sans spécification/ Moteur Valeur de travail 11 99 000	24 VT
Temps de travail sans spécification/ Moteur Valeur de travail 11 99 000	9 VT
Ecrou tôle Pièce 07 12 9 901 656	4
Ecrou extensible Pièce 63 17 1 367 868	6
Ecrou plast. axe à filetage à pas gros Pièce 16 13 1 176 747	1
Vis à tôle à six pans Pièce 07 11 9 916 966	6
Vanne d'arrêt Pièce 11 11 1 318 185	1
Vis à tôle à six pans Pièce 07 11 9 901 294	12
Joint sans amiante Pièce 11 62 1 317 264	2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer les pneus des deux roues Valeur de travail 36 12 521	11 VT
Masselotte zinc avec feuille autocollant Pièce 36 11 6 766 340	4
Soupape en caoutchouc Pièce 36 12 1 178 869	2
REIFEN MICHELIN SPORT PS2245/40 ZR 17 Y Pièce FT99 99 2 000 7	Local 2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer les disques de frein avant et arrière Valeur de travail 34 11 655	7 VT
Remplacer les plaquettes des freins à disque avant et arrière Valeur de travail 34 11 514	13 VT
Capuchon Pièce 31 21 1 130 124	2
Disque de frein ventilé droit Pièce 34 21 2 227 178	1
Palpeur d'usure garnitures de freins Pièce 34 35 1 182 533	1
Vis à six pans creux Pièce 34 21 1 161 806	4

Disque de frein ventilé gauche Pièce 34 21 2 227 177	1
Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce 34 21 6 761 253	1
Pâte pour plaquettes de frein Pièce 81 22 9 407 103	2
Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce 34 11 2 228 248	1
Disque de frein ventilé droit Pièce 34 11 2 227 738	1
Disque de frein ventilé gauche Pièce 34 11 2 227 737	1
Palpeur d'usure garnitures de freins Pièce 34 35 2 227 385	1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Remplacer le flector de transmission Valeur de travail 26 11 051	14 VT
Ecrou à six pans Pièce 18 30 1 737 774	4
Ecrou à six pans autobloquant Pièce 07 12 9 900 047	6
Flector Pièce 26 11 2 226 527	1

—	29/04/2005	Réparation	68978 km	21877 Autohaus Munding GmbH, Laupheim	Tâche Tâche
---	------------	------------	----------	---	----------------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service Valeur de travail 00 52 052	0 VT
--	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service huile moteur BMW y compris évacuation réglementaire de l'huile usée Valeur de travail 00 00 249	4 VT
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 833 769	1
Huile moteur sae 0w-40 longlife-04 Pièce 83 21 0 398 506	5.5

— 06/06/2003 Réparation 55150 km 20512 Tâche
Autohaus
Unterberger
GmbH ,
Rosenheim

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer/reposer ou remplacer l'embrayage Valeur de travail 21 21 000	39 VT
Temps de travail sans spécification/ Boîte de vitesses mécanique Valeur de travail 23 99 000	2 VT
Joint d'arbre Pièce 23 21 1 224 820	1
Vis à tôle Pièce 07 11 9 901 312	1
Ecrou extensible Pièce 63 17 1 367 868	1




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 112420846

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																					
Contrôle technique périodique	21/02/2022	22070104																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																					
Favorable		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14.01.2020:102 152 km / 22.11.2019:102 134 km																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																							
20/02/2024																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																							
Contrôle technique périodique																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S038D262 (9) RAISON SOCIALE : FARKAS (3) COORDONNÉES : 237, Cours de la Libération 38100 GRENOBLE Tél : 04.38.49.90.65 Fax : 04.38.49.90.66																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																							
NOM ET PRÉNOM : DOMINGUES STEFANE N° D'AGRÈMENT : 038D1329 SIGNATURE :																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																							
(2) Immatriculation et pays / Date d'immatriculation / Date de 1ère mise en circulation <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BQ-928-XR(P)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15/05/17</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">06/05/97</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Marque BMW</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Désignation commerciale Z3 M ROADSTER</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(1) N° dans la série du type WBSCK91040LD20104</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(5) Catégorie internationale M1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Genre VP</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Type/CNIT MBM001AGB621</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Énergie ES</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation</div>																																																																							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																						
103498	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">+2.7 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">9 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">759 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">688 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">214 daN</td> <td style="text-align: center;">258 daN</td> <td style="text-align: center;">209 daN</td> <td style="text-align: center;">210 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">18 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">214 daN</td> <td style="text-align: center;">258 daN</td> <td style="text-align: center;">209 daN</td> <td style="text-align: center;">210 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">61 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">28 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,5) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤ 0,3) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td style="text-align: center;">-0.6 %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-2.2 %</td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.7 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		9 %		Forces verticales :	759 daN		688 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	214 daN	258 daN	209 daN	210 daN	Déséquilibre (< 20%) :	18 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	214 daN	258 daN	209 daN	210 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	61 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	28 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,5) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤ 0,3) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.6 %	-2.2 %		
	AVANT			ARRIÈRE																																																																			
	G	D	G	D																																																																			
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.7 m/km																																																																						
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		9 %																																																																				
Forces verticales :	759 daN		688 daN																																																																				
Frein de service																																																																							
Forces de freinage (déséquilibre) :	214 daN	258 daN	209 daN	210 daN																																																																			
Déséquilibre (< 20%) :	18 %		1 %																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :	214 daN	258 daN	209 daN	210 daN																																																																			
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	61 %																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	28 %																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																							
CO Ralenti (≤ 0,5) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤ 0,3) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001																																																																							
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.6 %	-2.2 %																																																																					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																							


 N° d'imprimé : F043619607 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	22/11/2019	19128096					
(7) RESULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures 5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (ARG) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
21/01/2020							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : S073F064							
(9) RAISON SOCIALE : CCTA AIX LES BAINS							
(3) COORDONNÉES : 529 BOULEVARD PDT WILSON 73100 AIX LES BAINS 04.79.88.38.77							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
NOM ET PRENOM : BOVET Bertrand							
N° D'AGREMENT : 069D1209							
SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
BQ-928-XR (F)	15-05-2017	06-05-1997					
Marque	Désignation commerciale						
BMW	Z3 M ROADSTER						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
WBSCK91040LD20104	M1	VP					
Type/CNIT	Energie						
MBM001AGB621	ES						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
102134	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)		+7.0m/km				
	Dissymétrie suspension (≤30%)		5%			3%	
	Forces verticales		768daN			706daN	
	Frein de service						
	Forces de freinage	277daN		318daN	300daN		279daN
	Déséquilibre (<20%)		13%			7%	
	Force de freinage (efficacité)	277daN		318daN	300daN		279daN
	Taux d'efficacité (≥50%)				78%		
	Frein de stationnement						
	Taux d'efficacité (≥18%)				28%		
	Emissions à l'échappement						
	CO Ralenti(≤0.5%)	0.10%					
	CO Accélééré(≤0.3%)	0.24%					
	Lambda(0.97 à 1.03)				1.000		
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)						
			G: -1.9%		D: -2.1%		


 N° d'imprimé : **F044154073** **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	14/01/2020	20128559

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	
21/11/2021	

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : S073F064
(9) RAISON SOCIALE : CCTA AIX LES BAINS
(3) COORDONNÉES : 529 BOULEVARD PDT WILSON 73100 AIX LES BAINS 04.79.88.38.77

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
NOM ET PRENOM : BOVET Bertrand
N° D'AGREMENT : 069D1209
SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation
BQ-928-XR (F) 15-05-2017 06-05-1997
Marque Désignation commerciale
BMW Z3 M ROADSTER
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WBSCK91040LD20104 M1 VP
Type/CNIT Energie
MBM001AGB621 ES
Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES														
102152	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M E S U R E S</th> <th>AvG</th> <th>Av</th> <th>AvD</th> <th>ArG</th> <th>Ar</th> <th>ArD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)</td> <td></td> <td>6%</td> <td></td> <td></td> <td>6%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)		6%			6%	
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD									
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)		6%			6%										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE															
PROCÈS-VERBAL N° : 19128096 DATE : 22/11/2019 N° D'AGREMENT DU CENTRE DE CONTRÔLE : S073F064															

N° S 218338562

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

AUTOSUR

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA



NATURE DU CONTRÔLE

VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE

DATE DU CONTRÔLE

14/03/2017

N° DU PROCÈS-VERBAL

17 005 813

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S083S195

RAISON SOCIALE : 2 CTAP

Tel. : 04.94.45.95.07

Fax : 04.94.43.73.60

ADRESSE :

RTE DES VERNEDES.ESPACE VERNEDE 1.

83480 PUGET SUR ARGENS

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.
Version du logiciel : S09.00

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite

2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif.

5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière, AVD, AVG, ARD, ARG.

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : DURNER ALEXIS

N° D'AGRÈMENT : 083S1138

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°

DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

XXXXXXXXXXXX

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation

Date
immatriculation

Date de 1^{ère} mise
en circulation

BQ-928-XR (F)

17/02/2015

06/05/1997

Genre

Marque

Type

VP

BMW

MBM001AGB621

N° dans la série du type

Énergie

WBSCK91040LD20104

ES

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale

092952

Z3 M ROADSTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

MR DELEUZE JEAN CHARLES

ADRESSE :

137 AVENUE DE LA LIEUTENANTE

83480 PUGET SUR ARGENS

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :

- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 14/03/2019

MESURES

**** FREINAGE ****

Essieu par essieu et Roue par roue
AV : 263daN/226daN 263daN/226daN
AR : 230daN/204daN 230daN/204daN
Déséquilibre AV : 15% AR : 12%
Efficac. tot. : 64% Stationn. : 32%

**** ECLAIRAGE ****

Feux de croisement
Hauteur : h < 0.8m
AVG : -1.0% AVD : -0.6%

**** FORCES VERTICALES ****

Essieu AV : 746daN AR : 678daN

**** DIRECTION ****

Ripage essieu AV : -8.8m/km

**** POLLUTION ****

CO: 0.05% Acc.: 0.15% Lamb.: 1.010

**** SUSPENSION ****

Dissymétrie AV : 1% AR : 3%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

Facture @ N° 948495

Vous avez été reçu par :

Jean B.





Véhicule restitué par :

Stephane B.

issue de la Rése WEB N°10523236 (Transaction : 424614747)

Etablie le 23/03/2017

FEU VERT CHAMBERY Centre Commercial de Chamnord Rue Eugène Decretet Code APE : 4532Z 73000 CHAMBERY Tel : 04 79 69 80 30 Fax : 04 79 68 85 06	SIRET : 32735998001112 N° agrément climatisation : 392479-R1	Feu Vert SAS 11, allée du moulin Berger B.P. 70162 69136 ECULLY Tel : 04 26 10 58 00 Fax : 04 26 10 59 01	SIRET : 327359980 TVA Intra. : FR57327359980
Immatriculation :			
BMW Z3 (1995-2003) Mise en circulation : 06/05/1997 Kilométrage : 93737 Kms	Numéro de série : WBSCK91040LD20104 Motorisation : M 3.2 3201cm3 321cv (236) S50 B32 Genre : VP Carburant : Sans Plomb95		N° de Client : 15960327 Conducteur : Titulaire de la carte grise : petitjean ALAIN

Produit	Désignation	Marque	Qté	Tarif	Remise %	Prix net	Total TTC	Technicien	Code TVA
743764 DIAGG	DIAGNOSTIC SÉCURITÉ GRATUIT	FEU VERT	1	0.00	0.00	0.00	0.00	David V.	8
Sous-total Divers :							0.00		
197076 478670	225/45X17 94 Y PIL SPORT 4 XL   C  A  71	MICHELIN	2	107.90	8.34	98.90	197.80		8
Nous attirons votre attention sur : ALIGNEMENT TARIF COMMANDE INITIALE 225/45X17 91Y PROFIL ARRETE									
199852	NETTOYAGE JANTES		1	9.90	100.00	0.00	0.00	David V.	8
138584 MEV	FORFAIT POSE PNEU 16 / 17	FEU VERT	2	16.40	0.00	16.40	32.80		8
Nous attirons votre attention sur : MONTAGE AVANT									
001351	* MONTAGE 1 PNEU	FEU VERT	2					David V.	
138599	* EQUILIBRAGE ROUE 16 / 17	FEU VERT	2					David V.	
210818 30668-73	* VALVE X1	SCHRADER	2						
Sous-total Pneumatique :							230.60		
431297	CONTRIBUTION RECYCLAGE DECHETS	Divers	1	1.12	0.00	1.12	1.12	David V.	8
Nous attirons votre attention sur : Feu Vert veille au recyclage de tous les déchets liés à son activité auprès de filières accréditées									
Sous-total Recyclage :							1.12		

Données techniques : 70 / V / ATE / 20982 OR N°347261

Page : 1/2

Retrouvez tous vos devis, factures atelier et compte fidélité sur votre espace client en ligne (www.feuvvert.fr).

25060948495002317211



Reprise acompte E-Reservation : A scanner juste avant le paiement.

890070000209820001



Code TVA	Taux TVA	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
8	20.00	193.10	38.62	231.72
Cumul		193.10	38.62	231.72
Acompte				230.60
Restant dû				1.12

Clause de réserve de propriété au verso ; Frais de recouvrement pour tout retard de paiement : 40 euros



Données techniques : 70 / V / ATE / 20982 OR N°347261

Page : 2/2



Prenez tous vos devis, factures atelier et compte fidélité sur votre espace client en ligne (www.feuvvert.fr).

contact@serviceclients.feuvvert.fr

 **N°Cristal 09 69 32 04 74**

APPEL NON SURTAXE

www.feuvvert.fr

Dispositions applicables aux clients professionnels : tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour d'exigibilité de la facture ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (cf. article L441-3 et D441-5 du Code de Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.



FEU VERT CHAMBERY Centre Commercial de Chamnord Rue Eugène Decretet Code APE : 4532Z 73000 CHAMBERY Tel : 04 79 69 80 30 Fax : 04 79 68 85 06	SIRET : 32735998001112 N° agrément climatisation : 392479-R1	Feu Vert SAS 11, allée du moulin Berger B.P. 70162 69136 ECULLY Tel : 04 26 10 58 00 Fax : 04 26 10 59 01	SIRET : 327359980 TVA Intra. : FR57327359980
--	--	---	---

BMW Z3 (1995-2003) Mise en circulation : 06/05/1997 Kilométrage : 93737 Kms	Type mine : Numéro de série : Motorisation : M 3.2 3201cm3 321cv (236) S50 B32 Genre : Carburant : Sans Plomb95	N° de Client : 15960327 Conducteur : Titulaire de la carte grise : petitjean ALAIN
--	--	---

Produit	Désignation	Marque	Qté	Tarif	Remise %	Prix net	Total TTC	Technicien	Code TVA
001357	FORFAIT GEOMETRIE 1	FEU VERT	1	65.90	0.00	65.90	65.90	David V.	8
001356	* CONTROLE GEOMETRIE	FEU VERT	1					David V.	
132082	* REGLAGE PARALLELISME AV	FEU VERT	1					David V.	

Sous-total Géométrie : **65.90**

197091 736885	245/40X17 95 Y PIL SPORT 4 XL	MICHELIN	2	145.90	6.85	135.90	271.80		8
------------------	-------------------------------	----------	---	--------	------	--------	--------	--	---

Nous attirons votre attention sur : MONTAGE ARRIERE

138584 MEV	FORFAIT POSE PNEU 16 / 17	FEU VERT	2	16.40	0.00	16.40	32.80		8
001351	* MONTAGE 1 PNEU	FEU VERT	2					David V.	
138599	* EQUILIBRAGE ROUE 16 / 17	FEU VERT	2					David V.	
210818 30668-73	* VALVE X1	SCHRADER	2						

Sous-total Pneumatique : **304.60**

431297	CONTRIBUTION RECYCLAGE DECHETS	Divers	1	1.12	0.00	1.12	1.12	David V.	8
--------	--------------------------------	--------	---	------	------	------	------	----------	---

Nous attirons votre attention sur : Feu Vert veille au recyclage de tous les déchets liés à son activité auprès de filières accréditées

Sous-total Recyclage : **1.12**



Données techniques : 70 / V / ATE / 20983 OR N°347264

Page : 1/2

Prenez tous vos devis, factures atelier et compte fidélité sur votre espace client en ligne (www.feuvvert.fr).

contact@serviceclients.feuvvert.fr

N°Cristal 09 69 32 04 74

www.feuvvert.fr

Dispositions applicables aux clients professionnels : tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour d'exigibilité de la facture ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (cf. article L441-3 et D441-5 du Code de Commerce).
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.



Facture@ N° 948494

Vous avez été reçu par :
Jean B.

Etablie le 23/03/2017 Etat : Créée

codeta:6
Véhicule restitué par :
Stephane B.

25060948494003716211



Code TVA	Taux TVA	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
8	20.00	309.68	61.94	371.62
Cumul		309.68	61.94	371.62
Acompte				305.72
Restant dû				65.90

Reprise acompte E-Reservation : A scanner juste avant le paiement.

890070000209830001



Clause de réserve de propriété au verso ; Frais de recouvrement pour tout retard de paiement : 40 euros

N°OR : 347261	
Date 23/03/2017 à 00:00	Montage freins
Client	Cote min Disq AV(mm)
Véhicule BMW Z3 (1995-2003)	Cote min Disq AR(mm)
Immat.	Cote max Tamb(mm)
Prochain CT //	Contrôle technique dépassé !
	Assist. Electronique
Km constaté 93737	FAP Non
Int. distri(km)	Int. distri(années)
Huil clim visco	Clim - quantité
Ep. min plaq AV	Ep. min plaq AR
Taille pneus /X	

Sur parking (tour véhicule)	Résultat	Com.
Etat Optiques AV	Correct	G D
Plaque AV	Correct	
Essuie-Glace AV	Correct	G D
Pare-Brise	Correct	
Rétroviseurs	Correct	G D
Pneu AV	Correct	G D
Défaut Géométrie	Correct	
Pneu AR	Correct	G D
Feux AR	Correct	G D
Plaque AR	Correct	
Essuie-Glace AR	Correct	

Etat Carrosserie	Résultat
Avant	Correct
Côté droit	Correct
Arrière	Correct
Côté gauche	Correct

Habitacle	Résultat
Voyant TdB allumé	Correct
Code Défauts	Correct
Course Pédale frein	Correct
Course Frein à main	Correct

Véhicule dans l'atelier	Résultat	Com.
Veilleuses AV	Correct	G D
Codes	Correct	G D
Phares	Correct	G D
Clignotants AV	Correct	G D
Anti-Brouillards AV	Correct	G D
Répétiteurs d'ailes	Correct	G D
Veilleuses AR	Correct	G D
Stop(s)	Correct	G D
Troisième feu stop	Correct	
Recul(s)	Correct	G D
Clignotants AR	Correct	G D
Anti-Brouillards AR	Correct	G D
Feux de Plaque	Correct	G D

Sous le capot	Résultat	Com.
Niveau Liquide Frein	Correct	
Temp. liquide de frein	Correct	À°C
Lave-Glace	Correct	
Liquide Refroidissement	Correct	
Niveau Liquide DA	Correct	
Batterie circuit charge démarrage	Correct	v

Huile	Résultat
Avant	Non Cont.
Après	Non Cont.

Vehicule Mi-Levé	Résultat	Com.
Pression pneus	Non cont.	
Plaquettes AV	Correct	G D
Disques AV	Correct	G D
Flexibles AV	Correct	G D
Rotules direction	Correct	G D
Rotule axiale	Correct	G D
Rotules suspension	Correct	G D
Roulements AV	Correct	G D
Amortisseurs AV	Correct	G D
Biellette Barre Stab	Correct	G D
Plaquettes AR	Correct	G D
Disques AR	Correct	G D
Flexibles AR	Correct	G D
Roulements AR	Correct	G D
Amortisseurs AR	Correct	G D

Commentaires
Technicien
Visa CEA

Contrôles effectués avant travaux



GARAGE ELECTRICAUTO

MESLOT

83, boulevard SEVERIN DECUERS

83600 FREJUS

Téléphone 0494511548

FACTURE

DATE : 27 avril 2016
N° FACTURE 965

Pour : bmw Z3M

Facturé à :

DESCRIPTION	MONTANT HT
Batterie VARTA START-STOP AGM	135,75
TOTAL	€ 135,75
TVA 20%	€ 27,15
TOTAL TTC	€ 162,90

Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **ELECTRIC AUTO**

Pour toute question concernant cette facture, veuillez contacter MR MESLOT au 0494511548

N° siret: 350 159 240 00018

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

GARAGE ELECTRICAUTO

FACTURE

MESLOT

83, boulevard SEVERIN DECUERS

83600 FREJUS

Téléphone 0494511548

DATE :
N° FACTURE

17 mars 2015
159066

Pour : Z3M Roadster
Km : 89886

Facturé
Mr

à :

DESCRIPTION	MONTANT HT
1 filtre à huile	17,15
1 filtre à Air	14,10
1 filtre à pollen	33,12
Huile moteur MOBIL 5W40	43,60
Lookid + vidange +JT	20,00
Main d'œuvre	135,00
TOTAL	€ 262,97
TVA 20%	€ 52,59
TOTAL TTC	€ 315,56

Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **ELECTRIC AUTO**

Pour toute question concernant cette facture, veuillez contacter MR MESLOT au 0494511548

N° siret: 350 159 240 00018

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

BFM AUTO

640 Boulevard LEPIC

73100 AIX LES BAINS

Tél.: 04.79.61.05.77

Fax :

E-mail : sauthier.marcel@9business.fr

Capital : 7623.00 Euros

RCS 412322265 CHAMBERY

SIRET 412 322 265

APE 4511Z

TVA intracommunautaire : FR12412322265000



7 I L S I

PAGE

1

FACTURE N° 2021000316 DU 16/03/2021 - Ets 01 COMPTE N° 5411

O.R.N° 5378

--	--	--	--	--

MARQUE	MODÈLE	TYPE	N° SÉRIE	PLUS		
BMW	Z3 M	CK9104	WBSCK91040LD20104	18		
GENRE	ÉNERGIE	COULEUR	PEINTURE	1 ^{re} MISE EN C.	IMMATRICULATION	KM COMPTEUR
VP	ES	GRIS		06/05/1997		102970

C.T.	DÉSIGNATION	TEMPS/QTÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TAUX REMISE *	PRIX UNITAIRE NET H.T.	MONTANT H.T.
2	MD99CLIM FORFAIT ENTRETIEN CLIMATISATION		59.00		59.00	59.00
2	DOT5 DOT5	0.50	18.98		18.98	9.49
2	MD99T2 MO MECANIQUE T2	2.25	68.00		68.00	153.00

CONTROLE CLIMATISATION PLEIN R134A
 CONTROLE ETANCHEITE RECEPTEUR EMBRAYAGE ET PURGE CIRCUIT
 DEPOSE PANNEAU PORTE ETANCHEITE PARE VAPEUR
 ESSAI

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

C.T.	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TOTAL NET H.T.	TOTAL T.V.A.	TOTAL A PAYER
2	221.49	20.00	44.30			
				221.49	44.30	265.79

Payable le : 16/03/2021

FACTASCR7 - A49220 V2 02/19

* REMISE ACCORDÉE SUR CERTAINS ARTICLES

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Par application de la loi 2008-776 du 4/08/08, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles et non payées à la bonne date au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes. Si applicable, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ (décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012). Aucune réduction de prix ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette stipulation ne peut, en aucun cas, être interprétée comme valant tolérance dans le délai de paiement - **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ** : Loi n°80 335 du 12 mai 1980 et de la loi 85 98 du 25 janvier 1985. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur. La responsabilité des marchandises est transférée à l'acquéreur dès leur délivrance. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 8 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises.

BFM AUTO

640 Boulevard LEPIC

73100 AIX LES BAINS

Tél.: 04.79.61.05.77

Fax :

E-mail : sauthier.marcel@9business.fr


Capital : 7623.00 Euros

RCS 412322265 CHAMBERY

SIRET 412 322 265

APE 4511Z

TVA intracommunautaire : FR12412322265000



PAGE

1

FACTURE N° 2020001249 DU 16/10/2020 - Ets 01 COMPTE N° 5411

O.R.N° 4615

--	--	--	--

MARQUE	MODÈLE	TYPE	N° SÉRIE	PUIS.		
BMW	Z3 M	CK9104	WBSC91040LD20104	18		
GENRE	ÉNERGIE	COULEUR	PEINTURE	1 ^{re} MISE EN C.	IMMATRICULATION	KM COMPTEUR
VP	ES	GRIS		06/05/1997		102381

C.T.	DÉSIGNATION	TEMPS/QTÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TAUX REMISE *	PRIX UNITAIRE NET H.T.	MONTANT H.T.
2 PR	ENSEMBLE JOINTS VANOS + CC	1.00	107.73		107.73	107.73
2 PRO	PRODUIT DECALAMINANT	1.00	28.00		28.00	28.00
2 MD99T2	MO MECANIQUE T2	4.00	68.00		68.00	272.00

FUITE HUILE BOITIER VANOS REMPLACEMENT COLLECTION JOINTS VANOS
LAVAGE MOTEUR CONTROLE

A PREVOIR : REMPLACEMENT COURROIE ACX GALET TENDEUR ENROULEUR POULIE
PAE

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

C.T.	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TOTAL NET H.T.	TOTAL T.V.A.	TOTAL A PAYER
2	407.73	20.00	81.55			
				407.73	81.55	489.28

Payable le : 16/10/2020

FACTULASCR2 - A49220 V2 02/19

* REMISE ACCORDÉE SUR CERTAINS ARTICLES

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Par application de la loi 2008-776 du 4/08/08, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles et non payées à la bonne date au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes. Si applicable, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ (décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012). Aucune réduction de prix ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette stipulation ne peut, en aucun cas, être interprétée comme valant tolérance dans le délai de paiement - **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Loi n°80 335 du 12 mai 1980 et de la loi 85 98 du 25 janvier 1985. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur.** La responsabilité des marchandises est transférée à l'acquéreur dès leur délivrance. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 8 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises.

BFM AUTO

640 Boulevard LEPIC

73100 AIX LES BAINS

Tél.: 04.79.61.05.77

Fax :

E-mail : sauthier.marcel@9business.fr


Capital : 7623.00 Euros

RCS 412322265 CHAMBERY

SIRET 412 322 265

APE 4511Z

TVA intracommunautaire : FR12412322265000



PAGE

1

FACTURE N° 2020000638 DU 05/06/2020 - Ets 01 COMPTE N° 5411

O.R N° 3980

MARQUE	MODÈLE	TYPE	N° SÉRIE	PUIS.		
BMW	Z3 M	CK9104	WBSCK91040LD20104	18		
GENRE	ÉNERGIE	COULEUR	PEINTURE	1** MISE EN C.	IMMATRICULATION	KM COMPTEUR
VP	ES	GRIS		06/05/1997		102381

C.T.	DÉSIGNATION	TEMPS/QTÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TAUX REMISE*	PRIX UNITAIRE NET H.T.	MONTANT H.T.
2	10W60	HUILE MOBIL 10W60 BMW	5.50	18.00	18.00	99.00
2	JT	JOINT	1.00	0.97	0.97	0.97
2	L212	FILTRE HUILE	1.00	13.43	13.43	13.43
2	5PK1123	COURROIE CLIM	1.00	26.31	26.31	26.31
2	6PK1513	COURROIE ALTERNATEUR	1.00	36.71	36.71	36.71
2	LG+	LAVE GLACE VISIO+	2.00	1.72	1.72	3.44
2	traceur	TRACEUR CLIM	1.00	8.50	8.50	8.50
2	MD99CLIM	FORFAIT CLIMATISATION		49.16	49.16	49.16
2	MD99T1	MO MECANIQUE T1	2.50	58.00	58.00	145.00

REVISION INTERMEDIAIRE FILTRE HUILE
 CONTROLE GENERAL REMPLACE COURROIE ACX
 CONTROLE ETANCHEITE CLIM
 1/2 CHARGE R134A

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

C.T.	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TOTAL NET H.T.	TOTAL T.V.A.	TOTAL A PAYER
2	382.52	20.00	76.50	382.52	76.50	459.02

Payable le : 05/06/2020

* REMISE ACCORDÉE SUR CERTAINS ARTICLES

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Par application de la loi 2008-776 du 4/08/08, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles et non payées à la bonne date au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes. Si applicable, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ (décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012). Aucune réduction de prix ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette stipulation ne peut, en aucun cas, être interprétée comme valant tolérance dans le délai de paiement - **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Loi n°80 335 du 12 mai 1980 et de la loi 85 98 du 25 janvier 1985. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur.** La responsabilité des marchandises est transférée à l'acquéreur dès leur livraison. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 8 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises.

ISERAN AUTOMOBILES

ISERAN AUTOMOBILES
SAS 83 200 €Euros
Siège social Rue Alexander Fleming
BP 80622
73000 CHAMBERY
Téléphone : 04 79 71 35 35
N° Fax : 04 79 26 92 71
Internet
N° SIRET : 34918644500020
N° TVA intracom. : FR87349186445

270 Rue Alexander Fleming

73000 CHAMBERY
Réception : 04 79 71 35 35
Pièces : 04 79 71 76 32
Atelier : 04 79 71 35 35
N° Fax :
N° SIRET : 34918644500020

BMW Service



Facture atelier

N° Client : 110160
N° Facture : ATFV40937840
Date facture : 25/04/17
Date d'échéance : 25/04/17
Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

S

Marque/Modèle	N° Immat/VIN	Km/Date mise en service	N° Entrée/N° Commande
BMW	BQ928XR	93 000	0
Z3 3 2 M-RO	WBSCK91040LD20104	06/05/97	146955



TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barème en heure (barème consultable en VT:12 VT = 1 heure)

FO = Forfait

PO = Pièce origine constructeur

PA = Pièce autre provenance

Conditions paiement Payable à réception/livraison

POUR VOTRE INFORMATION

Indicateur de maintenance à la réception du véhicule

Notes

Date contrôle technique 01/03/19

Votre Conseiller Service THIBAUT BARRIER

Code TVA	Taux TVA %	Montant HT	Montant TVA	Total TTC
N	20	1 092,38	218,48	1 310,86

Coupon à joindre à votre règlement

N° Client : 110160
N° Facture : ATFV40937840
Date facture : 25/04/17
Date d'échéance : 25/04/17
Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total TTC 1 310,86

Total TTC	1 310,86
Acompte	0,00
Net à payer (EUR)	1 310,86

ISERAN AUTOMOBILES

ISERAN AUTOMOBILES
 SAS 83 200 €Euros
 Siège social Rue Alexander Fleming
 BP 80622
 73000 CHAMBERY
 Téléphone : 04 79 71 35 35
 N° Fax : 04 79 26 92 71
 Internet :
 N° SIRET : 34918644500020
 N° TVA intracom. : FR87349186445

270 Rue Alexander Fleming

73000 CHAMBERY
 Réception :
 Véhicule : 04 79 71 35 35
 Pièces : 04 79 71 76 32
 Atelier : 04 79 71 35 35
 N° Fax :
 N° SIRET : 34918644500020

BMW Service

ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification



DUPLICATA Facture atelier

N° Client : 110160
 N° Facture : ATFV40937840
 Date facture : 25/04/17
 Date d'échéance : 25/04/17
 Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

E

Marque/Modèle	N° Immat/VIN	Km/Date mise en service	N° Entrée/N° Commande
BMW	BQ928XR	93 000	0
Z3 3 2 M-RO	WBSCK91040LD20104	06/05/97	146955

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix	Montant HT Code TVA	Montant TTC
----- FORFAIT -----						
1	INSPECTION 2				950,83 N	1 141,00
FO 0000231	Inspection II BMW y compris contrôle de la carrosserie	VT	61			Inclus
FO 11121404358	JOINT DE PROFIL	PIEC	1			Inclus
FO 83222339219	Huile pour boîte de vitesses MTF LT-2	PIEC	2			Inclus
FO 83222365988	HUILE POUR PONT ARRIERE MSP/A	PIEC	2			Inclus
FO 12129069048	Bougie	PIEC	6			Inclus
FO 111:21402637	JOINT DE PROFIL	PIEC	1			Inclus
FO 13721730449	Elément filtre à air	PIEC	1			Inclus
FO 11427833769	Kit cartouche de filtre à huile	PIEC	1			Inclus
FO 83192154780	Spray nettoyant pour freins	PIEC	1			Inclus
FO 83122219730	Castrol EDGE Professional TWS 10W-60	PIEC	6			Inclus
TB 0012520	Vidange du liquide de refroidissement	VT	8	9,00	72,00 N	86,40
TB 3400522	Renouveler le liquide de frein du système ABS	VT	4	9,00	36,00 N	43,20
PO 83512355290	Antigel	PIEC	2	9,32	18,64 N	22,37
PO 83132405977	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	PIEC	1	11,10	11,10 N	13,32
70897600	PARTICIPATION DECHETS		1	3,81	3,81 N	4,57



BESTEN MOTOR

17 rue de la Butte de Ravanne
78730 - ST ARNOULT EN YVELINES
Téléphone : 01.30.88.90.72
Email : bestenmotor@hotmail.com
Siret : 88082829800021 RCS Versailles
TVA : FR42880828298 APE : 4511Z
SARL au capital de 7.500€

FRANCE

Prestation faite le 05/10/2022 à ST ARNOULT EN YVELINES

1/2

FACTURE N° 541		N° Client : 4110371	TVA intra. :
N° Ordre : 1 427	Date : 16/12/2022	Règlement A RECEPTION DE FACTURE	Echéance 05/10/2022

Véhicule			
Immatriculation :		Kilométrage :	105 685
Marque :	B.M.W.	Mise en circulation :	06/05/1997
Modèle :	Z3	Puissance :	18
Type mine :	MBM001AGB621	Couleur :	GRIS C
N° de série :	WBSC91040LD20104	Prochain C.T. :	__/__/__
Travaux :			

Référence	Désignation	Qté/Temp	Prix unit.	Montant H.T.	T
	- ENTRETIEN :				
M1	CONTROLE VÉHICULE	1,00	55,20	55,20	1
VIDANGE6	FORFAIT VIDANGE MOTEUR + FILTRE (6CYL)	1,00	141,67	141,67	1
HUILE	HUILE MOTEUR 5W30 LL BMW				
FILTRE À HUILE	FILTRE À HUILE BMW				
M1	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1				
	Lecture mémoire défaut + remise à zéro compteur de maintenance				
13721730449	ELEMENT FILTRANT FILTRE A AIR	1,00	26,16	26,16	2
M1 E-BMW-5-3794-1	REPLACER / DEPOSER-POSER : ELEMENT FILTRANT FILTRE A AIR	0,25	69,00	17,25	2
13321405092	FILTRE CARBURANT	1,00	44,47	44,47	2
M1 1332051	REPLACER : FILTRE CARBURANT	0,75	69,00	51,75	2
PURGE	FORFAIT PURGE DE FREIN	1,00	57,20	57,20	1
	- CHASSIS :				
M2	MO - Dépose / repose essieu arrière	4,00	79,00	316,00	1
PR	Silentblocs Powerflex Performance BMW Z3 E36 - Silentblocs de bras inférieur	1,00	137,87	137,87	1
PR	Silentblocs Powerflex Performance BMW Z3 E36 - Silentblocs de train arrière	1,00	98,54	98,54	1
PR	Silentblocs Powerflex Performance BMW Z3 E36 - Silentblocs de coupelle de suspen	1,00	104,18	104,18	1

Besten Motor vous remercie de votre confiance.

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1					
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4					
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant					
Huile					

C.G.V : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980.
Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour



BESTEN MOTOR

17 rue de la Butte de Ravanne
78730 - ST ARNOULT EN YVELINES
Téléphone : 01.30.88.90.72
Email : bestenmotor@hotmail.com
Siret : 88082829800021 RCS Versailles
TVA : FR42880828298 APE : 4511Z
SARL au capital de 7.500€

FRANCE

Prestation faite le 05/10/2022 à ST ARNOULT EN YVELINES

2/2

FACTURE N° 541

N° Client : 4110371

TVA intra. :

N° Ordre : 1 427

Date : 16/12/2022

Règlement A RECEPTION DE FACTURE Echéance 05/10/2022

Véhicule

Immatriculation :		Kilométrage :	105 685
Marque :	B.M.W.	Mise en circulation :	06/05/1997
Modèle :	Z3	Puissance :	18
Type mine :	MBM001AGB621	Couleur :	GRIS C
N° de série :	WBSCK91040LD20104	Prochain C.T. :	_/_/
Travaux :			

Référence	Désignation	Qté/Temp	Prix unit.	Montant H.T.	T
PR	Silentblocs Powerflex Performance BMW Z3 E36 - Silentblocs de différentiel AR	1,00	36,56	36,56	1
PR	Silentblocs Powerflex Performance BMW Z3 E36 - Silentblocs AR de triangle avant	1,00	57,66	57,66	1
PR	Silentblocs Powerflex Performance de triangles avant	1,00	63,00	63,00	1
PR	Barre anti rapprochement	1,00	155,00	155,00	1
PR	Eléments nécessaire au montage	1,00	186,79	186,79	1
M2	MO - Remplacement des Silentbloc d'essieu arrière	2,00	79,00	158,00	1
PR	Kit Barres anti-roulis H&R gros diamètre AV/AR	1,00	452,60	452,60	1
GÉO	GÉOMÉTRIE TRAIN AVANT	1,00	70,83	70,83	1
M1	Contrôle et réglage de la géométrie du train avant				
GÉO2	GÉOMÉTRIE TRAN ARRIERE	1,00	37,50	37,50	1
M1	Contrôle et réglage géométrie du train arrière				
	- EMBRAYAGE :				
M2	MO - Remplacement kit embrayage	3,00	79,00	237,00	1
PR	Kit embrayage renforcé Sachs Métal Fritté	1,00	634,16	634,16	1
PR	Volant moteur allégé Driftworks	1,00	499,99	499,99	1
PR	Buté d'embrayage renforcé Sachs	1,00	75,00	75,00	1

Besten Motor vous remercie de votre confiance.

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	3 494,75	20,00	698,95	2 673,98	3 714,38
2	139,63	20,00	27,93		
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4				979,20	742,88
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant					
Huile	80,00	20,00		61,20	4 457,26 €

C.G.V : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980.
Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Pas d'escompte pour paiement anticipé.


Wartungsnachweise

 **Service:**
M roadster = M3

Übergabedurchsicht

nach
Werksvorschrift
durchgeführt

**AUTOHAUS
PANZER GmbH**
BMW-Vertragshändler
Hans-Böckler-Str. 1 - Tel. 091 91/17 05
91301 FORCHHEIM
Händler-Nr. 00494-07

02.05.07 
Datum, Stempel, Unterschrift


Einfahrkontrolle

bei 2000 km

nur für
M3, 850CSi
(siehe Seite 14)

1769
Kilometerstand

Autohaus Panzer
BMW-Vertragshändler
Hans-Böckler-Str. 1 · Tel. 09191/17 05
91301 Forchheim


Datum, Stempel, Unterschrift

~~Übergabedurchsicht~~

~~Inspektion I~~

Inspektion II


Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

5740
Kilometerstand

**AUTOHAUS
PANZER GmbH**
BMW-Vertragshändler
Hans-Böckler-Str. 1 · Tel. 091 91/17 05
91301 FORCHHEIM

1.06.08 
Datum, Stempel, Unterschrift

8 **Wartungsnachweise**

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

17497

Kilometerstand

25.1.99

Datum, Stempel, Unterschrift

Autohaus Panzer GmbH
BMW-Vertragshändler
Hans-Böckler-Str. 1 - Tel. 09191/1705

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

18542

Kilometerstand

AUTOHAUS
PANZER GmbH
BMW-Vertragshändler
Hans-Böckler-Str. 1 - Tel. 09191/1705
91301 FORCHHEIM
Händler-Nr. 00494-07

21.10.99 Handgrey

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

18550

Kilometerstand

Panzer GmbH
Hans-Böckler-Straße 1
91301 Forchheim
Tel. 09191/72300 · Fax 67237
www.panzer.de

2.2.00 Handgrey

Datum, Stempel, Unterschrift

Wartungsnachweise

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II


Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

32 242

Kilometerstand

**autohaus
augsburg** 
KUMMER + KLOSTERMAIR

02.04.01 *[Signature]*

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

45.423

Kilometerstand

**Audi-Spezialbetrieb
Autohaus Ohnheiser**
Industriestr. 4 86637 Wertingen
Tel.: 08272 / 99770

01.06.2002 *[Signature]*

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

56.100 km

Kilometerstand


AUTO EDER
GmbH

FORD-Haupthändler
Tel.: 08031/9099-0 • Fax 08031/9099-1
33059 Kolbermoor • Rosenheimer Str. 59
83053 Kolbermoor • Postfach 1155

19.06.2003 *[Signature]*

Datum, Stempel, Unterschrift

10 **Wartungsnachweise**

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II


Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

68978
Kilometerstand

Autohaus Munding
BMW-Vertragshändler
83471 Laupheim

29.4.05 
Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

82493
Kilometerstand

PNEU LAND SERVICES

Pneumatiques et Mécanique
N° 14 - Z.A. La Lombardie
83440 TOURRETTES
Tél : 04 94 47 06 07 - Fax : 04 94 70 86 40
Siret : 533 235 735 00016

19/07/2008
Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

86257
Kilometerstand

PNEU LAND SERVICES

Pneumatiques et Mécanique
N° 14 - Z.A. La Lombardie
83440 TOURRETTES
Tél : 04 94 47 06 07 - Fax : 04 94 70 86 40
Siret : 533 235 735 00016

09/06/2011
Datum, Stempel, Unterschrift

Wartungsnachweise

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

88200 km

Kilometerstand

ELECTRIC AUTO MESLOT

Réparation échange standard alternateurs démarreurs
83, Boulevard Severin DECUERS
83600 FREJUS
☎ 94.51.15.48
Siret 350 159 240 00018

30 / Juin 2014

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

89986

Kilometerstand

ELECTRIC AUTO MESLOT

Réparation échange standard alternateurs démarreurs
83, Boulevard Severin DECUERS
83600 FREJUS
☎ 94.51.15.48
Siret 350 159 240 00018

17 / Mars 2015

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

94832

Kilometerstand

ISERAN AUTOMOBILES BMW CHAMBERY

Capital social 83 200 €
Rue Alexander Fleming - BP 80622
73000 CHAMBERY Cedex
Tél. 04 79 71 35 35 - Fax 04 79 71 36 45
SIRET 349 160 445 000 20 - APE 4511Z

25/06/14
Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

102384 km

Kilometerstand

05 10 00 00 20

GARAGE EXPERT

BFM AUTO

640, boulevard Lepic

73100 Aix-les Bains

TÉL. : 04 79 61 05 77

sauthier.marcel@9business.fr

Siret : 412 322 265 00015

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

105685

Kilometerstand



Besten Motor

01.30.88.90.72

Siret 880 828 298

17 rue de la butte de Ravanne

Saint-Arnoult en Yvelines 78730

Datum, Stempel, Unterschrift

Ölservice

Inspektion I

Inspektion II

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Mikrofilter

Kilometerstand

Datum, Stempel, Unterschrift