

SASU AUTO X'CLUSIVE

6 AVENUE DES DROITS DE L'HOMME
 91380 CHILLY MAZARIN
 Tél : 01.69.79.04.60
 Email : contact@auto-xclusive.fr
 Siret : 52974127400011
 Tva Intra : FR84529741274
 APE : 4520

Prestation faite le 01/02/2023 à CHILLY MAZARIN

1/1

FACTURE N° 12176		N° Client : 41100004	TVA intra. :
N° Ordre : 4 454	Date : 03/02/2023	Règlement A RECEPTION DE FACTURE	Echéance 01/02/2023

Véhicule			
Immatriculation :	GE-077-ML	Kilométrage :	114 548
Marque :	BMW	Mise en circulation :	02/06/2008
Modèle :	SERIE 3 V CABRIOLET	Puissance :	33
Type mine :	MBM3955F8720	Couleur :	
N° de série :	WBSWL91050PG81568	Prochain C.T. :	/ /
Travaux :			

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.	Montant H.T.	T
M1	FORFAIT VIDANGE DKG	1,50	70,00	105,00	1
28108070791	CARTER	1,00	153,35	153,35	1
28107842386	VIS	14,00	3,34	46,76	1
28107842828	CREPINE	1,00	79,92	79,92	1
28107842840	KIT REPARATION FILTRE	1,00	61,45	61,45	1
83222446673	HUILE BOITE BMW DCTF 1+	8,00	24,17	193,36	1
NET.F	NETTOYANT DEGRAISSANT	1,00	6,21	6,21	1
ECO	ECO-PARTICIPATION	1,00	2,50	2,50	1
M1	VIDANGE PONT	0,60	70,00	42,00	1
83222282583	HINTERACHS-GETRIEBEOL SAF - XJ BOOSTER 500ML	3,00	32,92	98,76	1
ECO	ECO-PARTICIPATION	1,00	2,50	2,50	1

Libellé	Qté/Temps	Montant H.T.	T	Base H.T.	Tva	Mt. Tva	Total H.T.
Pièces		644,81	1	791,81	20,00	158,36	791,81
Forfait			2				
Divers			3				
Ing. peint			4				
Mo Peinture			5				
Tôlerie 1							
Tôlerie 2							
Tôlerie 3							
Mécanique 1	2,10	147,00					
Mécanique 2							
Mécanique 3							
Mo Divers							
							NET A PAYER TTC
							950,17 €

C.G.V : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980.
 Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Pas d'escompte pour paiement anticipé.

EURL AUTO X'CLUSIVE

6 AVENUE DES DROITS DE L'HOMME
91380 CHILLY MAZARIN
Tél : 01.69.79.04.60
Email : contact@auto-xclusive.fr
Siret : 52974127400011
Tva Intra : FR84529741274
APE : 4520

1/1

FACTURE N° 10405

N° Client : 41100004 TVA intra. :

N° Ordre : 2 051

Date : 19/11/2021

Règlement A RECEPTION DE FACTURE Echéance 19/11/2021

Véhicule

Immatriculation :	WW211CH	Kilométrage :	97 589
Marque :	BMW	Mise en circulation :	/ /
Modèle :	SERIE 3 V CABRIOLET	Puissance :	3
Type mine :	MBM1955F1719	Couleur :	
N° de série :	WBSWL91050PG81568	Prochain C.T. :	/ /
Travaux :			

Référence	Désignation	Qte/Temp	Prix unit	Montant H.T	T
M1 1113000	Déposer / Poser / Déposer / Poser CARTER HUILE	4,30	60,00	258,00	
M1	Remplacer COUSSINET BIELLE	4,00	60,00	240,00	
	-Déposer / Poser CARENAGE SOUS MOTEUR				
	-Déposer / Poser JT CARTER HUILE				
	-Vidanger / Remplir HUILE MOTEUR				
11247841703	COUSSINET BIELLE	8,00	28,41	227,28	
11247841702	COUSSINET BIELLE	8,00	28,41	227,28	
07129905600	VIS	2,00	4,97	9,94	
11427837997	KIT FILTRE	1,00	24,67	24,67	
11137841085	JOINT METAL	1,00	28,53	28,53	
11247834522	VIS BIELLE	16,00	5,99	95,84	
10W60	HUILE MOTUL 10W60 8100 POWER BIDON 5L	2,00	75,00	150,00	
L.R	LIQUIDE REFROIDISSEMENT	12,00	2,50	30,00	
GEO	CONTROLE ET REGLAGE GEOMETRIE	1,00	74,17	74,17	
ESSAI.C	ESSAI COURT	0,25	60,00	15,00	
ECO	ECO-PARTICIPATION	1,00	5,00	5,00	
	NOTA / PREVOIR RODAGE A 3000TRMN MAX SUR ENVIRON 1000KMS				
	+ PREVOIR VIDANGE DANS 3000KMS				

Libellé	Qte/Temp	Montant H T	T	Base H.T.	Tva	Mt. Tva	Total H.T	
Pièces		872,71	1	1 385,71	20,00	277,14	1 385,71	
Forfait			2					
Divers			3					
Ing. peint			4					
Mo Peinture			5					
Tôlerie 1								
Tôlerie 2								
Tôlerie 3								
Mécanique 1	8,55	513,00						
Mécanique 2								
Mécanique 3								
Mo Divers								
							Total Tva	277,14
							NET A PAYER TTC	1 662,85 €

C.G.V : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral et application de la loi du 12 Mai 1980.
Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour

ahg Autohandelsgesellschaft mbH - Sigmaringer Str. 140 - 72458 Albstadt

Frau
Sara Penna
Wacholderstr. 17
72458 Albstadt

Kunden-Nr. : 0541721
Rechnungs-Nr. : 127126616-19
Rechnungsdatum : 05.04.19
Annehmer : P.Pollok
Auftrag/LS-Nr. : 114993
Auftragsdatum : 04.04.19

Seite : 1

Leistungsdatum : 04.04.19

01 RECHNUNG

Filiale : AHG Albstadt

Fahrz.Nr.	Modell/Typ	Fahrg.-Nr./EZ/HU	km Ein/Aus	angen./ausgef.
BL-OS 1921	WL91 M3 Cabrio	WBSWL91050PG81568 02.06.08 / 04/21	89624 89630	01713 P.Pollok 01608

Nummer	Bezeichnung	Menge/AW/St	E-Preis	Gesamt
0000105	Service Standardumfang	2	10,81	21,62
	Zwischensumme			21,62
0000622	Service Zündkerzen	11	10,81	118,91
12120032273	Zündkerze High Power NGK LKR8AP	8	28,39	227,12
	Zwischensumme			346,03
0000661	Service Hinterachsgetriebe	2	10,81	21,62
33117525064	Verschlussschraube mit O- Ring M22x1,5-ZNS3	2	4,84	9,68
83222282583	Hinterachs-Getriebeöl SAF-XJ Booster	3	41,46	124,38
	Zwischensumme			155,68
0000616	Service Mikrofilter	3	10,81	32,43
64319159606	Satz Mikrofilter/Aktivkohlefil	1	72,66	72,66
	Zwischensumme			105,09
0000602	Service Luftfiltereinsatz	3	10,81	32,43
	Zwischensumme			32,43
07119904550	Verschlussschraube M12x1,5-ZNNIV	2	1,67	3,34
0000610	Service Motoröl	3	10,81	32,43
	Übertrag		EUR	696,62

Die mit FTBS gekennzeichneten Teile sind gem. GVO zu verwendende Ersatzteile für zugelassene Vertragswerkstätten.

Ein Betrieb der
AHG - Gruppe
Sigmaringerstraße 140
72458 Albstadt
Telefon (0 74 31) 13 22-0
Telefax (0 74 31) 13 22-40
e-Mail: albstadt@ahg-mobile.de

Kreissparkasse Freudenstadt
IBAN DE06 6425 1060 0000 54354 3
BIC SOLADES1FDS
Volksbank Albstadt
IBAN DE90 6539 0120 0014 1410 00
BIC GENODES1EBI
Ust.-IdNr. DE 811162775
Sitz/Reg.Gericht: Horb, Amtsgericht Stuttgart HRB 440304, Geschäftsführer: Rolf Heinzelmann

Notdienst Tag und Nacht
(0 74 51) 10 01

www.ahg-mobile.de

ahg Autohandelsgesellschaft mbH - Sigmaringer Str. 140 - 72458 Albstadt

Frau
Sara Penna
Wacholderstr. 17
72458 Albstadt

Kunden-Nr. : 0541721
Rechnungs-Nr. : 127126616-19
Rechnungsdatum : 05.04.19
Annehmer : P.Pollok
Auftrag/LS-Nr. : 114993
Auftragsdatum : 04.04.19

Seite : 2

Leistungsdatum : 04.04.19

01 RECHNUNG

Filiale : AHG Albstadt

Fahrz.Nr.	Modell/Typ	Fahrg.-Nr./EZ/HU	km Ein/Aus	angen./ausgef.
BL-OS 1921	WL91 M3 Cabrio	WBSWL91050PG81568 02.06.08 / 04/21	89624 89630	01713 P.Pollok 01608

Nummer	Bezeichnung	Menge/AW/St	E-Preis	Gesamt
11427837997	Satz Ölfiltereinsatz	1	34,75	34,75
83212405943	BMW Engine Oil 10W60 1000ML, TU	9	29,12	262,08
	Zwischensumme			332,60
0000624	Service Fahrzeug-Check	9	10,81	97,29
	Zwischensumme			97,29
0000618	Service Bremsflüssigkeit	7	10,81	75,67
83132184843	Bremsflüssigkeit DOT4 LV, Niedervis. 1000ml, TU	1,00	12,09	12,09
	Zwischensumme			87,76
1199000	Motorwäsche	4	10,81	43,24
	Zwischensumme			43,24
0000440	§ Abgasuntersuchung	4		42,00
0012159	§ Fahrzeuguntersuchung	0	10,81	0,00
FT9894901	Hauptuntersuchung § 29	1	78,00	78,00
	Zwischensumme			120,00
01	Zulassung GW	1	100,00	100,00
	Zwischensumme			100,00
0011319	Wagen-Oberwäsche	0	10,81	0,00
	Übertrag		EUR	1441,74

Die mit FTBS gekennzeichneten Teile sind gem. GVO zu verwendende Ersatzteile für zugelassene Vertragswerkstätten.

Ein Betrieb der
AHG - Gruppe
Sigmaringerstraße 140
72458 Albstadt
Telefon (0 74 31) 13 22-0
Telefax (0 74 31) 13 22-40
e-Mail: albstadt@ahg-mobile.de

Kreissparkasse Freudenstadt
IBAN DE08 6425 1080 0000 54354 3
BIC SOLADES1FDS
Volksbank Albstadt
IBAN DE90 6539 0120 0014 1410 00
BIC GENODES1EBI
Ust.-IdNr. DE 811162775
Sitz/Reg.Gericht: Horb, Amtsgericht Stuttgart HRB 440304, Geschäftsführer: Rolf Heinzelmann

Notdienst Tag und Nacht
(0 74 51) 10 01

www.ahg-mobile.de

ahg Autohandelsgesellschaft mbH - Sigmaringer Str. 140 - 72458 Albstadt

Frau
Sara Penna
Wacholderstr. 17
72458 Albstadt

Kunden-Nr. : 0541721
Rechnungs-Nr. : 127126616-19
Rechnungsdatum : 05.04.19
Annehmer : P.Pollok
Auftrag/LS-Nr. : 114993
Auftragsdatum : 04.04.19

Seite : 3

Leistungsdatum : 04.04.19

01 RECHNUNG

Filiale : AHG Albstadt

Fahrz.Nr.	Modell/Typ	Fahrg.-Nr./EZ/HU	km Ein/Aus	angen./ausgef.
BL-OS 1921	WL91 M3 Cabrio	WBSWL91050PG81568 02.06.08 / 04/21	89624 89630	01713 P.Pollok 01608

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und
wünschen Ihnen weiterhin
Freude am Fahren !

19,00% MwSt von 1263,74 = 240,11
0,00% MwSt von 178,00 = 0,00

Gesamt Lohn	EUR	517,64
Gesamt Teile	EUR	924,10
Gesamt Steuer	EUR	240,11
Endsumme	EUR	1681,85

Zahlbar sofort netto Kasse.

Die mit FTBS gekennzeichneten Teile sind gem. GVO zu verwendende Ersatzteile für zugelassene Vertragswerkstätten.

**Ein Betrieb der
AHG - Gruppe**
Sigmaringerstraße 140
72458 Albstadt
Telefon (0 74 31) 13 22-0
Telefax (0 74 31) 13 22-40
e-Mail: albstadt@ahg-mobile.de

Kreissparkasse Freudenstadt
IBAN DE06 6425 1060 0000 54354 3
BIC SOLADES1FDS
Volksbank Albstadt
IBAN DE90 6539 0120 0014 1410 00
BIC GENODES1EBI
Ust.-IdNr. DE 811162775
Sitz/Reg.Gericht: Horb, Amtsgericht Stuttgart HRB 440304, Geschäftsführer: Rolf Heinzelmann

Notdienst Tag und Nacht
(0 74 51) 10 01

www.ahg-mobile.de



BL OS1921

Bericht-Nr.: **ODE0ALB07XZ001489**

Datum: **22.03.2016 15:21 Uhr**

Seite 1 von 2

SARA PENNA
WACHOLDERSTR.17
DE 72458 ALBSTADT

Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
Aufbau: Kabrio-Limousine AE
Hersteller: BMW M 7909
Typ: M390 AAJ00008
Variante/Version/Ausführung: WL91 / 03
Antriebsart: Benzin 0001
Emissionsschl: EURO 4 0462
Fz-Id.Nr.: **WBSWL91050PG81568**
ZGG: 2280 kg
EZ/km: 02.06.2008 / 66485 Letzte HU: 07.2014
Version FSD.HU21 4.7.0.82
Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

S30-600-00-AS0418

Abgasverhalten

S31-600-00-AS0492

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Nächste HU
März 2018

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsstelle.
Das Fahrzeug ist im März 2018 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Es betreute Sie Herr Thoma.



Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	430	440
Betriebsbremse 2. Achse	450	440
Feststellbremse	260	220

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Hinweise:

- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.

TÜV Gebühr	Hauptuntersuchung § 29 StVZO	44,96 EUR
	AU G-Kat OBD	31,51 EUR
	HU + AU Kombination	
	Gesamt:	Brutto 91,00 EUR

St.-Nr.: 143/101/71442

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr
TÜV SÜD Auto Service GmbH

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; St.-Nummer: 143/222/70098; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.



TÜV SÜD Auto Service GmbH
Unter d. Malesfelsen 19
DE 72458 Albstadt
Telefon (0 74 31) 8 29 - 96 72



BL OS1921

SARA PENNA
WACHOLDERSTR.17
DE 72458 ALBSTADT

Bericht-Nr.: **0DE0ALB07XZ001489**

Datum: **22.03.2016 15:21 Uhr**

Seite 2 von 2

Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Aufbau: Kabrio-Limousine

AE

Hersteller: BMW M

7909

Typ: M390

AAJ00008

Variante/Version/Ausführung:

WL91 / 03

Antriebsart: Benzin

0001

Emissionsschl: EURO 4

0462

Fz-Id.Nr.: WBSWL91050PG81568

ZGG: 2280 kg

EZ/km: 02.06.2008 / 66485

Letzte HU: 07.2014

Version FSD.HU21 4.7.0.82

Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Anregungen und Wünsche zu unserem Service haben, so rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an.

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; St.-Nummer: 143/222/70098; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

TÜV®



Auto Service

TÜV SÜD Auto Service GmbH * Postfach 10 32 62 * D-68032 Mannheim

Barverkauf

Quittung

C085L000388/25

Kassennummer/Vorgang

22.03.2016

Datum

1/1

Seite

**Unter d. Malesfelsen 19
72458 Albstadt**

Ort

0700001000

Kundennummer

Pos	Auftrag	Kennz.		FIN	ZGG	KD-Kz	Halter					
		Datum	Art				Leistung	n. Termin	Menge	MwSt.	Preis	
1	8105696062	BL-OS1921		WBSWL91050PG81568	2280		Sara Penna					
		22.3.2016	PKW	Abgasverhalten HU + AU Kombination			1	1			31,51	
2	8105696062	BL-OS1921		WBSWL91050PG81568	2280		Sara Penna					
		22.3.2016	PKW	Hauptuntersuchung § 29 StVZO	03/18		1	1			44,96	
3	8105696065			VERK Verbandkasten Fa. Würth			1	1			4,66	
4	8105696065			VERK Warnweste			1	1			2,48	

Mehrwertsteuer	1	19,00	EUR:	15,89	Nettobetrag	EUR:	83,61
					Mehrwertsteuer	EUR:	15,89
					Endbetrag	EUR:	99,50

Geleistete Zahlungen:

Kassennummer	Vorgang	Zahlart	Währung	Betrag	Gegeben	Rückgeld
C085L000388	25	Bar	EUR	99,50	99,50	0,00

Betrag dankend erhalten

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; St.-
Nummer: 143/222/70098; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.**TÜV SÜD: Mehr Sicherheit. Mehr Wert.**Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
UST-IdNr. DE177565595Aufsichtsrat:
Dr. Matthias J. Rapp (Vors.)
Geschäftsführer:
Patrick Fruth (Sprecher)
Dipl.-Kfm. Jürgen Immer
Informationen gemäß §2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.de/impressumTelefon: 0800/8888090
www.tuev-sued.de**TÜV**®TÜV SÜD Auto Service GmbH
Krailenshaldenstr. 30
70469 Stuttgart
Deutschland

Ordre Rép. : R004280
 Immatriculat.: WW211CH
 Technicien : J
 Odomètre: 1
 Date: 19.11.21 16:22

BMW : 3 Série - E93 (2007 - 2013) : sans AFS (Volant Actif Avant) : M3 : 19" Roue (Modified Specification)

Parallélisme : - = ouverture, + = pincement

Avant : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°22'	-1°17'	-1°35' -0°45'
7°11'	7°11'	
0°06'	-0°06'	0°03' 0°07'
14°45'	14°39'	
13°23'	13°23'	
		-2°44' -1°44'

Avant : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°59'	-0°56'	-1°35' -0°45'
6°48'	6°48'	
0°06'	-0°03'	0°03' 0°07'
14°51'	14°48'	
13°53'	13°53'	
		-2°44' -1°44'

Carrossage
 Chasse
 Para.
 Inclinaison de Pivot
 Angle Inclus
 Divergence au Braquage

Avant

Ecart de Carrossage
 Ecart de Chasse
 Ecart Incl. de pivo
 Parallélisme Total
 Ecart de div. au braq

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°23'	-0°21'	-0°30' 0°30'
0°23'	0°23'	-0°30' 0°30'
-0°07'	-0°09'	
0°12'	-0°08'	0°02' 0°18'

Arrière : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°35'	-2°01'	-1°50' -1°20'
0°11'	0°06'	0°08' 0°12'

Arrière : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°29'	-1°32'	-1°50' -1°20'
0°12'	0°01'	0°08' 0°12'

Carrossage
 Para.

Arrière

Ecart de Carrossage
 Parallélisme Total
 Angle de Poussée

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°06'	-0°29'	-0°30' 0°30'
0°23'	0°07'	0°12' 0°28'
0°00'	0°03'	-0°04' 0°04'

BMW Group - AIR: 2023-11-07 / 17:31
 Concessionnaire : 32711/06
 Modèle: M3
 Numéro d'identification du véhicule: WBSWL91050PG81568
 Code de développement: E93
 Clé de type: WL91
 Type maître: WL91

Véhicule

BMW M3, 309kW

WBSWL91050PG81568




Code de développement E93
 Couleur alpinweiss 3
 Niveau d'intégration réel E89X-08-09-530
 Début de la garantie 2 juin 2008
 constructeur

Blocage de livraison



Des campagnes techniques sont présentes.

Campagnes techniques

Etat	N° d'action	Description	Réservation
Ouvert	10061830500	Contrôler et si nécessaire reprendre la connexion de l'étage de sortie de la soufflante (partie III)  Blocage de livraison N° de campagne locale: -	

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic en direct

 Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Remarque : Aucune carte gratuite n'est disponible pour ce véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M3
Carrosserie	CABRIO
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	PG81568
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSWL91050PG81568
Code de développement	E93
Direction	LL
Moteur	S65
Numéro de moteur	21244274
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO 4
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0002627AA4
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	E89X-08-03-530
Date de production	18 avr. 2008
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	22 avr. 2008
Concessionnaire livreur	Autohaus Revo GmbH, Albstadt, DE
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	NDSW
Clé de type	WL91
Type de base	WL91
Type maître	WL91

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CB Etendue des mesures CO2
01CD Brake Energy Regeneration
0223 Contrôle électronique des amortisseurs
02MD M Drive
02MK Boîte m double embrayage avec drivelogic
02MT Jante M à doubles rayons (Styl. 220)
0313 Rétroviseur extérieur rabattable
0322 Accès confort
0358 Pare-brise antithermique de confort
0387 Déфлекteur d'air

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
- 0490 Réglage largeur dossier de siège
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04AE Accoudoir central avant coulissant
- 04MX Baguettes int. en alu Shadow brossé
- 0502 Lave-projecteurs
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0521 Détecteur de pluie
- 0522 Phare xénon
- 0524 Projecteurs directionnels autoadaptatifs
- 0534 Climatiseur automatique
- 0540 Régulateur de vitesse
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0563 Kit éclairage
- 05AC Assistant feux de route
- 0609 Système de navigation Professional
- 0612 BMW Assist
- 0616 BMW Online
- 0620 Système de commande vocale
- 0633 Préparation portable Business
- 0672 Changeur de 6 CD
- 06AA BMW TeleServices
- 06AB Commande système "TeleService"
- 0752 Système audio High End Individual
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 07SP Navi Professional/prééquip. Bluetooth
- 0801 Version Allemagne
- 0851 Langue allemand
- 0863 Liste des concessionnaires Europe
- 0879 Documentation de bord allemand
- 0999 Gestion des ordres "HEA"
- A090 Batterie AGM 90 Ah

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif																						
04/04/2019	Clé	89624 km	46469	Clé 0																						
<table border="1"> <tr><td>9000</td><td>9000</td><td>9000</td><td>9000</td></tr> <tr><td>12/2018</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td></tr> </table>		9000	9000	9000	9000	12/2018	26	26	26	<table border="1"> <tr><td>12000</td><td>0</td><td>15000</td><td>19000</td></tr> <tr><td></td><td>-35 4.8 %</td><td></td><td>-188 25.7 %</td></tr> </table>		12000	0	15000	19000		-35 4.8 %		-188 25.7 %	<table border="1"> <tr><td>9000</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td>-249 34.1 %</td></tr> </table>	9000	0	0	26		-249 34.1 %
9000	9000	9000	9000																							
12/2018	26	26	26																							
12000	0	15000	19000																							
	-35 4.8 %		-188 25.7 %																							
9000	0	0																								
26		-249 34.1 %																								
04/04/2019	Réparation	89630 km	46469 ahg Autohandelsgesellschaft mbh , Albstadt	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche																						

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service bougies d'allumage
Valeur de travail | 00 00 622

11 VT

Bougie High Power
Pièce | 12 12 0 032 273

8

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service pont arrière
Valeur de travail | 00 00 661

2 VT

Bouchon fileté avec joint torique
Pièce | 33 11 7 525 064

2

Hinterachs-Getriebeöl SAF-XJ Booster
Pièce | 83 22 2 282 583

3

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre
Valeur de travail | 00 00 616

3 VT

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif
Pièce | 64 31 9 159 606

1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service cartouche de filtre à air
Valeur de travail | 00 00 602

3 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service huile moteur
Valeur de travail | 00 00 610

3 VT

Vis bouchon
Pièce | 07 11 9 904 550

2

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce | 11 42 7 837 997

1

BMW Engine Oil 10W60

9

Pièce | 83 21 2 405 943

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service contrôle véhicule	9 VT
Valeur de travail 00 00 624	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service liquide de frein	7 VT
Valeur de travail 00 00 618	

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1
Pièce 83 13 2 184 843	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Moteur	4 VT
Valeur de travail 11 99 000	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Contrôle technique (obligatoire)	0 VT
Valeur de travail 00 12 159	

Contrôle des gaz d'échappement	4 VT
Valeur de travail 00 00 440	

Hauptuntersuchung § 29	Local	1
Pièce FT9894901		

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Zulassung GW	Local	1
Pièce 01		

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Lavage de la carrosserie	0 VT
Valeur de travail 00 11 319	

<p>— 10/10/2016 Clé</p>	<p>73867 km 04508 Clé 0</p>
<p>— 10/10/2016 Maintenance</p>	<p>73867 km 04508 Autohaus Revo GmbH, Albstadt-Ebingen</p>
<p>— 10/10/2016 Réparation</p>	<p>73871 km 04508 Autohaus Revo GmbH, Albstadt</p> <p>Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche</p>

+ Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	3 VT
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 159 606	1
Nettoyant boîtier filtre à pollen Pièce 83 19 2 180 509	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein Valeur de travail 00 00 618	7 VT
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 2 184 843	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610	3 VT
Kit cartouche de filtre à huile	1

Pièce | 11 42 7 837 997

BMW Engine Oil 10W60
Pièce | 83 21 2 405 943

9

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle de la géométrie du train de roulement du système de diagnostic de la cinématique des trains de roulement avec chargement du véhicule jusqu'à la Valeur de travail | 32 00 150

18 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Réaliser un test véhicule
Valeur de travail | 00 00 004

0 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Lavage de la carrosserie
Valeur de travail | 00 11 319

0 VT

— Tâche

Description :




Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 26/09/2016 Clé

73572 km 04508




Clé 0



— 17/10/2014 Clé

65209 km 01904

Clé 0



— 17/10/2014 Réparation

65227 km 01904 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Balingen

Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Dépose et repose / remplacement de la pompe de lave-glace Valeur de travail 61 71 100	12 VT
Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 0 404 495	2
Pompe lavage/reservoir de liquide Pièce 67 12 7 302 589	1
Tamis p pompe lavage Pièce 61 66 7 006 063	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service-Mietfahrzeug Halbtageinsatz Valeur de travail 98 99 499	1 VT
--	------

— Tâche

Description :




Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Lavage de la carrosserie Valeur de travail 00 11 319	0 VT
---	------

— 02/05/2014 Clé

58795 km 04508 Clé 0



— 02/05/2014 Réparation

58808 km 04508
Autohaus Revo GmbH,
Albstadt Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105	2 VT
Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610	3 VT
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Pièce 83 12 0 029 685	9.5
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 837 997	1
Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 2 298 528	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service contrôle véhicule 9 VT
 Valeur de travail | 00 00 624

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Heures de travail sans spécification/Système d'échappement 6 VT
 Valeur de travail | 18 99 000

— Tâche

Description :




Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Bombe anti-crevaison 1
 Pièce | 71 10 6 792 697

— 24/09/2013 Clé

51452 km 04508 Clé 0



— 24/09/2013 Réparation

51459 km 04508
 Autohaus Revo GmbH,
 Albstadt

Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard 2 VT
 Valeur de travail | 00 00 105

Service frein avant 7 VT
 Valeur de travail | 00 00 612

Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant 3 VT
 Valeur de travail | 34 11 613

Remplacer les deux capteurs d'usure de plaquette de frein 2 VT
 Valeur de travail | 34 35 512

Disque de frein ventilé gauche 1
 Pièce | 34 11 2 283 801

Disque de frein ventilé droit 1
 Pièce | 34 11 2 283 802

Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1
 Pièce | 34 11 2 283 865

Palpeur usure garnitures freins avant d 1

Pièce | 34 35 2 283 405

Palpeur usure garnitures freins avant g
Pièce | 34 35 2 283 335

1

Ressort de fixation
Pièce | 34 11 2 283 363

2

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service frein arrière

9 VT

Valeur de travail | 00 00 614

Temps de travail sans spécification/ Roues
Valeur de travail | 36 99 000

4 VT

Ressort de fixation
Pièce | 34 21 2 282 198

2

Kit rép. garnitures de freins s. amiante
Pièce | 34 21 2 284 296

1

Palpeur d'usure garnitures de freins
Pièce | 34 35 6 789 445

1

Vis à six pans creux
Pièce | 34 11 1 123 072

2

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre

3 VT

Valeur de travail | 00 00 616

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif
Pièce | 64 31 9 159 606

1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur
Valeur de travail | 64 50 510

8 VT

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Wochenendputz

1 VT

Valeur de travail | 99 99 999




Détergent vitres avec antigel
Pièce | 83 12 2 298 528

2


— 19/09/2013 Clé

51185 km 04508

Clé 0



— 22/07/2013 Clé 46522 km 04508 Clé 0



— 22/07/2013 Réparation 46530 km 04508
 Autohaus Revo GmbH, Albstadt
 Tâche
 Tâche
 Tâche
 Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle antipollution avec OBD 3 VT
 Valeur de travail | 00 00 128

Contrôle préliminaire au contrôle principal 5 VT
 Valeur de travail | 00 12 600

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein 7 VT
 Valeur de travail | 00 00 618

Service prestations standard 2 VT
 Valeur de travail | 00 00 105

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. 1
 Pièce | 83 13 2 184 843

ENTSORGUNG Local 1
 Pièce | FT99 99 0 000 0

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur 10 VT
 Valeur de travail | 64 50 010

Huile de compresseur de climatisation 0.1
 Pièce | 81 22 9 407 724

KOLTEMITTEL Local 0.05
 Pièce | FT99 99 9 111 1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Gebühr Hauptuntersuchung 29 StVZO Valeur de travail 99 99 999	1 VT
Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 2 298 528	2
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Pièce 83 12 0 029 685	1

19/07/2012 Clé 32688 km 04508 Clé 0

1700	1700	1700	12000	0	12000	31000	1700	0	1700
07/2013	377	377	07/2013			07/2015	377	07/2013	

19/07/2012 Réparation 32688 km 04508 Tâche

Autohaus Revo GmbH, Albstadt Tâche Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610	4 VT
Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105	2 VT
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 837 997	1
Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 0 413 114	1
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Pièce 83 12 0 029 685	8.8

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	3 VT
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 159 606	1
Nettoyant boîtier filtre à pollen Pièce 83 19 2 180 509	1

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service bougies d'allumage	14 VT
----------------------------	-------

Valeur de travail | 00 00 622

Bougie High Power

8

Pièce | 12 12 0 032 273

—	16/07/2012	Clé	32634 km	04508	Clé 0			
								
1800 07/2013	1800 380	1800 380	12000 07/2013	0 07/2013	12000 07/2013	31000 07/2015	1800 380	0 07/2013
—	27/03/2012	Clé	25429 km	04508	Clé 0			
								
9000 12/2013	9000 640	9000 640	16000 07/2013	15000 07/2013	38000 07/2015	9000 07/2013	640 07/2013	
—	25/07/2011	Clé	12840 km	04508	Clé 0			
								
14000 12/2011	14000 137	14000 137	33000 03/2012	36000 03/2012	38000 04/2012	05/2013		
—	21/07/2011	Réparation	12901 km	04508	Tâche			
			Autohaus Revo GmbH, Albstadt					

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610	4 VT
Service contrôle véhicule Valeur de travail 00 00 624	9 VT
Temps de travail sans spécification/ Entretien Valeur de travail 00 99 000	12 VT
Renouveler le liquide de frein du système ABS/ASC+T Valeur de travail 34 00 025	9 VT
Service cartouche de filtre à air Valeur de travail 00 00 602	3 VT
Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	3 VT
2 Run Flat Reifen 19 Zoll ersetzen Valeur de travail 36 17 319	24 VT
Michelin Pilot Sport PS2 Pièce 85 45 2 542 766	2
Soupape en caoutchouc Pièce 36 12 1 116 326	2
Détergent vitres avec antigel Pièce 83 12 0 413 114	1

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 2 184 843	1
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 159 606	1
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Pièce 83 12 0 029 685	8.8
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 837 997	1

— 19/07/2011 Réparation 12900 km 04508 Tâche
Autohaus Revo GmbH, Albstadt

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle des gaz d'échappement Valeur de travail 00 00 440	8 VT
Contrôle technique (obligatoire) Valeur de travail 00 12 159	0 VT
Gebühr Hauptuntersuchung § 29 StVZO Valeur de travail 99 99 999	1 VT

— 03/06/2011 Clé 12715 km 04508 Clé 1



— 19/10/2010 Réparation 9566 km 04508 Tâche
Autohaus Revo GmbH, Albstadt

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer/reposer ou remplacer le cadre du siège avant gauche ou droit Valeur de travail 52 16 020	-40 VT
---	--------

— 11/08/2010 Réparation 9566 km 04508 Tâche
Autohaus Revo GmbH, Albstadt

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Déposer/reposer ou remplacer le cadre du siège avant gauche ou droit	40 VT
--	-------

Valeur de travail | 52 16 020

K U L A N Z 100 %

0 VT

Valeur de travail | 00 00 001

— 27/07/2010 Réparation 8318 km 04508 Tâche
Autohaus Revo GmbH , Albstadt

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Dépose et repose / remplacement de la plaque de rigidification

-10 VT

Valeur de travail | 31 10 010

— 28/06/2010 Réparation 8318 km 04508 Tâche
Autohaus Revo GmbH , Albstadt

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Dépose et repose / remplacement de la plaque de rigidification

10 VT


Valeur de travail | 31 10 010

K U L A N Z 100 %


0 VT

Valeur de travail | 00 00 001

— 25/03/2010 Clé 6068 km 04508 Clé 1



— 27/07/2009 Clé 4440 km 04508 Clé 1



— 01/04/2009 Réparation 2393 km 04508 Tâche
Autohaus Revo GmbH , Albstadt


— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none


— 26/03/2009 Clé 2393 km 04508 Clé 1



-140
373




-140
373




38000




373



47000



48000
1093



-140
373



763



763

— 26/03/2009 Réparation 2393 km 04508 Tâche
Autohaus Revo Tâche
GmbH ,
Albstadt

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105	2 VT
Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610	4 VT
Service contrôle après rodage Valeur de travail 00 00 600	2 VT
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Pièce 83 12 0 029 685	8
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 837 997	1
Huile pour pont arriere msp/A Pièce 83 22 9 405 462	1
Bouchon fileté avec joint torique Pièce 33 11 7 525 064	2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	3 VT
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 159 606	1

— 13/05/2008 Réparation 0 km 04508 Tâche
Autohaus Revo
GmbH ,
Albstadt

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle gratuit à la livraison Valeur de travail 00 00 009	8 VT
DETERGENT ANTIGEL POUR VITRE Pièce 83 19 0 413 114	1

BMW 3 Series

VIN: **WBSWL91050PG81568**


Essence

2008

Généré sur **2023-11-07 16:25**



Vol



**Compteur
kilométrique**



**Statut financier et
juridique**



Dommage



Choses à savoir sur BMW 3 Series 2008



Généré par l'IA

La BMW Série 3 de 2008 est un modèle populaire qui offre à la fois luxe et performance. L'une de ses principales caractéristiques est son choix de moteurs, qui permet aux conducteurs de choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins.

Le moteur standard de la BMW Série 3 2008 est un six cylindres en ligne de 3,0 litres, qui développe 230 chevaux et 200 livres-pieds de couple. Ce moteur offre une conduite souple et puissante, parfaite pour la conduite quotidienne. Une autre option est le moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé, qui développe 300 chevaux et 300 livres-pieds de couple.

Pour les conducteurs qui recherchent encore plus de puissance, il existe la version M3 de la série 3, qui est équipée d'un moteur V8 de 4,0 litres développant une puissance impressionnante de 414 chevaux et 295 livres-pieds de couple.

La BMW Série 3 2008 est également disponible en trois types de carrosserie : berline, coupé et cabriolet. La berline est le choix le plus populaire, car elle offre

quatre portes et beaucoup d'espace pour les passagers et le chargement. Le coupé, quant à lui, est un modèle à deux portes connu pour ses performances sportives et son design élégant. Enfin, le cabriolet permet aux conducteurs de profiter de l'air libre tout en bénéficiant des excellentes caractéristiques de la BMW Série 3.

Parmi les autres caractéristiques à prendre en compte, citons la transmission, qui est disponible en version manuelle ou automatique, ainsi que la consommation de carburant, qui varie de 18 à 26 mpg selon le moteur et le type de carrosserie. La BMW Série 3 2008 est également dotée d'un large éventail d'équipements, dont un système audio haut de gamme, la climatisation, des sièges en cuir, et bien plus encore.

Dans l'ensemble, la BMW Série 3 2008 est un véhicule polyvalent et puissant qui offre aux conducteurs de nombreuses options en termes de moteurs, de types de carrosserie et d'autres caractéristiques. Que vous soyez à la recherche d'un véhicule de tous les jours ou d'un coupé sportif, la Série 3 a quelque chose à offrir à chacun.

Cette description a été générée par une IA et n'a pas fait l'objet d'un examen par un humain pour détecter d'éventuelles inexactitudes.



Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35** pays



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**



Italie



Suède



Slovaquie



Finlande



Roumanie



Canada



Slovénie



Tchéquie

Compteur kilométrique


Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Dernier kilométrage connu : 55 500 km



2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2008-06 **19 km**

2013-11 **55 500 km**

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Importé en  **France**

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave



Exporté

✓ Aucun enregistrement trouvé


Aucun enregistrement d'exportation trouvé



Importé

⚠ Enregistrement trouvé

2022-02

Importé en  France

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?




Ce véhicule a été endommagé 2 fois !



Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

Enregistrements des dommages



Dommages

2013-03

Estimation du coût de réparation

3 001 € - 5 000 €

Cause possible du dommage

Inconnu

Groupes de dommages

Pièces de carrosserie extérieures

Système de suspension



Dommages

2018-03

Estimation du coût de réparation

5 001 € - 10 000 €

Cause possible du dommage

Inconnu

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 26 086 €



Méfiez-vous des problèmes cachés si le véhicule était en vente pour bien moins cher que son prix actuel !

Valeur du BMW 3 Series 2008 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

25 176 €

Prix moyen

26 086 €

Prix le plus haut

26 506 €

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
BMW



Modèle
3 Series



Variante
M3



Type de carrosserie
Décapotable



Année de fabrication
2008



Déplacement moteur
4 l



Type de carburant
Essence



Type de conduite
Propulsion



Emplacement de l'usine
Allemagne



Nombre de portes
2



Position du volant
Volant à gauche



Nombre de vitesses
6



Description du moteur
S65 ()



Marché du modèle
Europe



Nombre de sièges
4

Chronologie

7 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2008-04

 **Allemagne**



A été fabriqué

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

2008-06

 **Pays inconnu**



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2013-03

 **Allemagne**



Dommmages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2018-03

 **Allemagne**



Dommmages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2018-03

 **Allemagne**



Était en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2022-02

 **France**



A été importé

Ce véhicule a été importé dans le pays indiqué

2022-02

 **France**



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



Sources de données

Nous avons vérifié 900+
sources de données dans **35**
pays



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par