



BESTEN MOTOR

17 rue de la Butte de Ravanne
78730 - ST ARNOULT EN YVELINES
Téléphone : 01.30.88.90.72
Email : bestenmotor@hotmail.com
Siret : 88082829800021 RCS Versailles
TVA : FR42880828298 APE : 4511Z
SARL au capital de 7.500€

GARAGE BESTEN MOTOR

17 RUE DE LA BUTTE DE RAVANNE
78730 ST ARNOULT EN YVELINES
FRANCE

Prestation faite le 12/04/2024 à ST ARNOULT EN YVELINES

1/1

FACTURE N° 950

N° Client : 41100027 TVA intra. :

N° Ordre : 3 087

Date : 12/04/2024

Règlement A RECEPTION DE FACTURE Echéance 12/04/2024

Véhicule

Immatriculation :	FS563CL	Kilométrage :	96 700
Marque :	VOLKSWAGEN	Mise en circulation :	15/01/2014
Modèle :	GOLF	Puissance :	12
Type mine :	M10VWGV732B310	Couleur :	GRIS F
N° de série :	WVWZZZAUZEW162146	Prochain C.T. :	_/_/_
Travaux :			

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.	Montant H.T.	T
Document d'origine : Devis n°					
VIDANGE	FORFAIT VIDANGE MOTEUR + FILTRE 4 CYL	1,00	125,00	125,00	1
M1	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1				
HUILE	HUILE MOTEUR 5W30 LL				
FILTRE À HUILE	FILTRE À HUILE				
M3	LECTURE DE LA MEMOIRE DES DEFAUTS				
0986221	BOBINE BOSCH	4,00	62,60	250,40	1
026150001E	INJECTEUR ESSENCE BOSCH	4,00	107,90	431,60	1
0241245673	BOUGIES D'ALLUMAGES BOSCH	4,00	26,10	104,40	1
M2	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T2 - REMPLACEMENT DES INJECTEURS	3,00	85,00	255,00	1
M2	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T2 - REMPLACEMENT DES BOUGIES ET BOBINES	1,00	85,00	85,00	1
	REMISE GLOBALE DE 100%			-1251,40	

Besten Motor vous remercie de votre confiance.


Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	-50,00	20,00	-10,00	855,61	
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4				409,00	
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant					
Huile	50,00	20,00		-1 264,61	0,00 €

C.G.V : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980.
Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Pas d'escompte pour paiement anticipé.

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 616293419

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																		
Contrôle technique périodique	21/06/2022	22052529																																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																			
Favorable																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	20/06/2024																																																																																			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique																																																																																			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S094S145 (9) RAISON SOCIALE : FLOTHIM (3) COORDONNÉES : Tel. : 0148937211 2 B RUE de Charenton 94140 ALFORTVILLE																																																																																			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 094S1175 NOM ET PRÉNOM : REBELO PEREIRA HELDER ANTONIO SIGNATURE : 																																																																																			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(2) Immatriculation et pays</th> <th>Date d'immatriculation</th> <th colspan="3">Date de 1^{ère} mise en circulation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FS-563-CL (F)</td> <td>18/08/2020</td> <td colspan="3">15/01/2014</td> </tr> <tr> <th>Marque</th> <th colspan="4">Désignation commerciale</th> </tr> <tr> <td>VOLKSWAGEN</td> <td colspan="4">GOLF</td> </tr> <tr> <th>(1) N° dans la série du type (VIN)</th> <th>(5) Catégorie internationale</th> <th colspan="3">Genre</th> </tr> <tr> <td>WVWZZZAUZEW162146</td> <td>M1</td> <td colspan="3">VP</td> </tr> <tr> <th>Type/CNIT</th> <th colspan="4">Énergie</th> </tr> <tr> <td>M10VWGVP732B310</td> <td colspan="4">ES</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Document(s) présenté(s)</th> </tr> <tr> <td colspan="5">Certificat d'immatriculation.</td> </tr> </tbody> </table>					(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			FS-563-CL (F)	18/08/2020	15/01/2014			Marque	Désignation commerciale				VOLKSWAGEN	GOLF				(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			WVWZZZAUZEW162146	M1	VP			Type/CNIT	Énergie				M10VWGVP732B310	ES				Document(s) présenté(s)					Certificat d'immatriculation.																																	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																		
FS-563-CL (F)	18/08/2020	15/01/2014																																																																																		
Marque	Désignation commerciale																																																																																			
VOLKSWAGEN	GOLF																																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																		
WVWZZZAUZEW162146	M1	VP																																																																																		
Type/CNIT	Énergie																																																																																			
M10VWGVP732B310	ES																																																																																			
Document(s) présenté(s)																																																																																				
Certificat d'immatriculation.																																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	72401																																																																																			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</th> </tr> <tr> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td> <td colspan="4">-3.4m/Km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td> <td colspan="2">1%</td> <td colspan="2">1%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">887daN</td> <td colspan="2">596daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>325daN</td> <td>319daN</td> <td>186daN</td> <td>187daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre ($< 20\%$):</td> <td colspan="2">2%</td> <td colspan="2">1%</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>325daN</td> <td>319daN</td> <td>186daN</td> <td>187daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):</td> <td colspan="4">68%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 20%</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td> <td>-0.7%</td> <td>-1.1%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant(-3.5% à -1.0%)</td> <td>-2.2%</td> <td>-1.9%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	-3.4m/Km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1%		1%		Forces verticales :	887daN		596daN		Frein de service :					Forces de freinage :	325daN	319daN	186daN	187daN	Déséquilibre ($< 20\%$):	2%		1%		Forces de freinage (efficacité) :	325daN	319daN	186daN	187daN	Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	68%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 20%					Emissions à l'échappement :					CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.7%	-1.1%			Feux de brouillard avant(-3.5% à -1.0%)	-2.2%	-1.9%		
	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																			
	AVANT		ARRIÈRE																																																																																	
	G	D	G	D																																																																																
Ripage (-8 à + 8m/km):	-3.4m/Km																																																																																			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1%		1%																																																																																	
Forces verticales :	887daN		596daN																																																																																	
Frein de service :																																																																																				
Forces de freinage :	325daN	319daN	186daN	187daN																																																																																
Déséquilibre ($< 20\%$):	2%		1%																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	325daN	319daN	186daN	187daN																																																																																
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	68%																																																																																			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 20%																																																																																				
Emissions à l'échappement :																																																																																				
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002																																																																																				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.7%	-1.1%																																																																																		
Feux de brouillard avant(-3.5% à -1.0%)	-2.2%	-1.9%																																																																																		
PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXXXX N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : XXXXXXXXXX																																																																																				



N° d'imprimé : D 100142487

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/06/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20126369

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/06/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S075D066

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE VOLTAIRE

(3) COORDONNÉES : 19 RUE RICHARD LENOIR

75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

Tél : 0143719494 Fax : 0143716100

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : KERREM MALLORY

N° D'AGRÈMENT : 075D0040

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CRMB28(D)

15/01/14

15/01/14

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

GOLF

(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre

WVWZZZAUZEW162146

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

ABSENT

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation étranger

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

52007

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D

Ripage (-8 à +8 m/km) :

+0.0 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

2 %

7 %

Forces verticales :

904 daN

557 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

315 daN

306 daN

193 daN

183 daN

Déséquilibre ($< 20\%$) :

3 %

6 %

Forces de freinage (efficacité) :

315 daN

306 daN

193 daN

183 daN

Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 68 %Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti ($\leq 0,3$) : 0.01 CO ralenti accéléré ($\leq 0,2$) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.004

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :

-0.8 %

-1.6 %




FACTURE

BOUSSY ST ANTOINE
CTRE COMMERCIAL VAL D'YERRES 2
91800 BOUSSY ST ANTOINE

Ticket No: NORFR0134P54-0079830

Facture : 0134P540002435

Tel: 0169711040
Fax: 0169711044
Siret : 48047015200905
TVA Intra-com : 71480470152



Date de commande: 19/12/2022 16:18:06

Date de la facture: 19/12/2022 16:19:36

Cher client, veuillez trouver le contenu de votre facture ci-dessous :

Description de l'article	Qté	PU (€)	TAX %	PV TTC (€)	Total Remises (€)	Total TTC(€)
58895 - CASTROL EDGE 5W30 LL E/D 5+1L	1	44.12	20.00	52.95	0.00	52.95

Modes de paiement	Montant
Espèces	53.00 €
Rendu Espèces	-0.05 €

Totaux	Montant
Total Net	44.13 €
Total Net TVA 20%	8.82 €
Total TTC	52.95 €

FACTURE EN EURO PAYABLE AU COMPTANT

VIRANGE HUILE 50TER
+ FILTRE A HUILE + BOUCON
29/12/22
80881 Km

Merci de votre confiance, à bientôt !

NORFR0134P54-0079830



NORAUTO FRANCE - SAS APE 4532Z to the capital of 112881000- N° TVA IntraCommunity: 71480470152

511/589 RUE DES SERINGATS - CRT DE LESQUIN - 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS

FACTURE: 0134P540002435



SASU ESPACE EUROPA

VOLKSWAGEN Group BRIE-COMTE-ROBERT

5 Allée Benjamin Franklin – 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

Tél : 01 64 43 14 00

Au capital de 2 282 000 euros

RCS Meaux : 788346872

TVA INTRA : FR 14 788 346 872



Siège Social

34 rue de Provins – 77144 MONTEVRAIN

FACTURE

N°01-5091459 du 19/12/2022

Page 1/1


Numéro d'ordre : 1101025

Numéro Client : 90100

Conseiller SAV : Marine DUBOIS ()

Mode de règlement : REGLEMENT A RECEPTION Date de paiement : 19/12/2022

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé	P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
		** BL 1101025 DU 19/12/2022 ** Commande WVWZZZAUZEW162146						
06L115562B		CART.FILT. (AE05D)		17,10	1,00		17,10	4
06L103801		BOUCHON (AB07A)		3,80	1,00		3,80	4
		** SAUF ERREUR DE NOTRE PART, TOUTES LES PIECES ELECTRIQUE AINSI QUE LES PIECES COMMANDEES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES* ** LES CONSIGNES E/S DOIVENT ETRE RAPPORTEES DANS UN DELAIS DE 15 JOURS MAXIMUM AFINDE POUVOIR ETRE REMBOURSEES **						



Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5
20,000 (4)					
20,90					
4,18					

20,90
Montant H.T. €
T.V.A.
4,18
NET A PAYER T.T.C. €
25,08

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : _____



* Appel non surtaxé.

ESPACE EUROPA

VOLKSWAGEN Group BRIE-COMTE-ROBERT

5 Allée Benjamin Franklin – 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

Tél : 01 64 43 14 00

Au capital de 2 282 000 euros

RCS Meaux : 788346872

TVA INTRA : FR 14 788 346 872

Siège Social

34 rue de Provins – 77144 MONTEVRAIN



FACTURE

N°01-5040457 du 21/07/2021

Page 1/1

Numéro d'ordre : 1044303

Numéro Client : 90100

Conseiller SAV : OLIVIER THIERRY ()

Mode de règlement : CHEQUE

Date de paiement : 21/07/2021

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé		P.U. Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
		** BL 1044303 DU 21/07/2021 **						
06L115562B		CART.FILT. (AE05D)		16,40	1,00		16,40	4
06L103801		BOUCHON (AB07A)		3,80	1,00		3,80	4
		<p>** SAUF ERREUR DE NOTRE PART, TOUTES LES PIECES ELECTRIQUE AINSI QUE LES PIECES COMMANDEES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES* ** LES CONSIGNES E/S DOIVENT ETRE RAPPORTEES DANS UN DELAIS DE 15 JOURS MAXIMUM AFINDE POUVOIR ETRE REMBOURSEES **</p>						
		HUILES CASTROL CASTROL EDGE SW30 C3						

VIDANGE MOTEUR
LE 21/07/21
61597 Km

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5
20,00 (4)					
20,20					
4,04					

20,20
Montant H.T. €
T.V.A.
4,04
NET A PAYER T.T.C. €
24,24

Pièces : Origine constructeur Autres origines


Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : _____



[1] VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0033 426 298 770 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen.fr. Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.audi.fr. SEAT : 0 800 00 7207* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.seat.fr. Skoda : 0 800 22 8000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.skoda.fr. Volkswagen Véhicules Utilitaires : 0 800 72 6000* / 0033 426 298 771 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen-utilitaires.fr

* Appel non surtaxé.

Norauto

BONNEUIL SUR MARNE
17 AVENUE DE LA CONVENTION
94380 BONNEUIL S/MARNE
TEL: 0156706170

LUNDI AU SAMEDI DE 8H A 19H

TICKET / FACTURE

Article	#	Prix	TOTAL
Hu7020z f.huile mann -filter	1.00	11.95	11.95
Castrol edge 5w30 c3 5l	1.00	47.95	47.95
Castrol edge 5w30 c3 1l	1.00	13.50	13.50

TOTAL TTC EUR 73.40

Espèces 100.00 EUR
Rendu Espèces 26.60 EUR

Total Net 61.17 EUR
Total TVA 20% 12.23 EUR

Servi par: Talya Qté articles: 3
Date Emission: 20/07/2021 17:07:18
NORFR0224P55-0016554



Vous avez la possibilité d'échanger votre produit, d'obtenir un avoir valable 3 mois ou de vous faire rembourser dans un délai de 90 jours ou 180 jours si vous êtes porteur de la carte Norauto sur présentation d'un justificatif d'achat sauf commandes spécifiques, articles soldés, chaînes neige, chaussettes et véhicules immatriculés. Le produit doit être non utilisé et dans son emballage d'origine.

Norauto à votre écoute: 0 820 85 85 85 *
0,10€ ttc par appel d'un poste fixe ou
www.norauto.fr

DITES-NOUS TOUT !

Satisfait de votre visite ?

Rendez-vous sur la page Google de votre centre pour nous donner votre avis.



7002241972422

Devis n° 0224/197242

Le 18/07/2021

NORAUTO BONNEUIL SUR MARNE
17 AVENUE DE LA CONVENTION

94380 BONNEUIL S/MARNE
Tel : **0156706170**

Portable: 06 06 06 06 06

Fax : **0156706179**

Vehicule : FS563CL (2014) VW GOLF VII 2.0 GTI (M10VWGV732B310)
Km Selon Client 1

Code	Libelle	P.U HT	P.U TTC	Qte	Tot TTC
Choix 1					
F 5841	VIDANGE SIMPLE HUILE DE MARQUE	19,08	22,90	1,00	22,90
F 5882	REPLACEMENT FILTRE A HUILE	10,00	12,00	1,00	12,00
A 2026589	F.HUILE MANN-FILTER HU7020Z	9,96	11,95	1,00	11,95
A 2120848	CASTROL EDGE 5W30 C3 5L	39,96	47,95	1,00	47,95
I 1034		0,00	0,00		0,00
A 2120847	CASTROL EDGE 5W30 C3 1L	11,25	13,50	1,00	13,50
I 1034		0,00	0,00		0,00
Total H.T.		90,25 €	Total TTC		108,30 €

Votre conseiller NORAUTO : Simon L

Ce devis est valable jusqu'au 17/08/2021 sous reserve de controle du vehicule dans nos ateliers

Ne payez pas ce devis... Ni les prochains !

Souscrivez dès maintenant au Pass Entretien le forfait mensuel à prix fixe qui comprend tout l'entretien courant de votre voiture conforme au carnet constructeur.

Pour votre VW , à partir de 29,00 € par mois, pour 36 mois.

LE
PASS
ENTRETIEN
Norauto

Renseignez vous dans votre centre ou au **0156706170**

Pensez à vérifier l'éligibilité de votre véhicule auprès d'un vendeur

NORAUTO FRANCE - SAS au capital de 112881000 - B480470152 LILLE - 511/589 RUE DES SERINGATS CRT DE LESQUIN 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS - SIREN480470152

Conformément à la législation en vigueur. le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante <http://www.bloctel.gouv.fr/> 1

ORDRE DE REPARATION
VOIR CONDITIONS DE REPARATION AU DOS

Norauto

Code article 303213

SASU ESPACE EUROPA

VOLKSWAGEN Group BRIE-COMTE-ROBERT

5 Allée Benjamin Franklin – 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

Tél : 01 64 43 14 00

Au capital de 2 282 000 euros

RCS Meaux : 788346872

TVA INTRA : FR 14 788 346 872



Siège Social

34 rue de Provins – 77144 MONTEVRAIN

FACTURE COMPTANT

N°01-5004305 du 07/07/2020

Page 1/1

Numéro d'ordre : 1004592

Numéro Client : 90100

Conseiller SAV : PAUL BOUAPHOMMA ()

Mode de règlement : Paiement comptant

Date de paiement : 07/07/2020

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé		P.U. Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
** BL 1004592 DU 07/07/2020 **								
WHT001812		BOULON ROU (T9)		4,70	1,00		4,70	4
1K0601173 9B9		CAPUCHON (AI02G)		0,70	1,00		0,70	4
5G1061270 AHY		TAPIS SOL		75,13	1,00		75,13	4



Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5
20,000 (4)					
80,53					
16,11					

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 60€ par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : _____

80,53
Montant H.T. €
T.V.A.
16,11
NET A PAYER T.T.C. €
96,64

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7¹³

* Appel non surtaxé.

[1] VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0033 426 298 770 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen.fr. Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.audi.fr. SEAT : 0 800 00 7207* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.seat.fr. Skoda : 0 800 22 8000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.skoda.fr. Volkswagen Véhicules Utilitaires : 0 800 22 4000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen-vehicules-utilitaires.fr



WWW.ALLOPNEUS.COM


ALLOPNEUS - CS 30470 - 13096 AIX-EN-PROVENCE cedex 2

S.A.S au capital de 54 990€

Tél. : 08 09 400 315

Fax. : 04 42 96 23 90

RCS Aix 327125878 - TVA Intracom : FR31327125878 - Siret 32712587800105 - APE 4531Z



FACTURE

30/04/21 -

Document	Numéro	Date	N°Compte	N°Commande		Page		
FACTURE	10912382	30/04/2021	04609238	054298038		1		
Quantité	Désignation			P.U. Brut	Remises	P.U. Net	Montant H.T.	Tva
	N°Commande : AFR0542980380LI Réf. Commande : AFR0542980380LI B.L. n° 11874659 du 30/04/2021 PlaDep : LI							
4	PN MIC 225/40ZR18 XL 92Y PIL SUP SP HN <i>Conso.Carb:E/Freinage:B/Bruit:2(71 Db)</i>			95.42		95.42	381.68	1
-1	BON DE REDUCTION			33.33		33.33	-33.33	1
4	GARANTIE DOMMAGE PNEUMATIQUES <i>Informations d'étiquetage : Règlement (CE) N° 1222/2009 Efficacité en Carburant/Adhérence sur sol mouillé/Bruit de roulement externe</i>			2.46		2.46	9.84	1
Tva	Base Tva	Taux	Montant Tva	Total H.T.	Total Tva	Total T.T.C.		
1	358.19	20.00	71.61	358.19 €	71.61 €	429.80 €		
Régulé par Carte bancaire date de facture. au 30/04/2021								
Pour les clients professionnels, tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à l'application de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'au paiement d'une indemnité équivalente aux frais de recouvrement, sans qu'elle ne puisse être inférieure au montant forfaitaire fixé par décret à quarante (40) euros. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.					Références facture Facture N° : 10912382 Date : 30/04/2021 N° Client : 04609238 Montant TTC : 429.80 €			



FACTURE			
N°	Date de création	Lieu de création	N° DE COMMANDE
80	02/04/2024	NOISEAU	BC/7

AUTOLUX SELLERIE
 14 RUE SADI CARNOT
 94880 NOISEAU, France

Téléphone : +33615524177

Site internet : WWW.AUTOLUXSELLERIE.FR
 Adresse email : INFO@AUTOLUXSELLERIE.FR

SIREN : 840 705 776

VW GOLF GTI

Réf.	Désignation	Qté	PU HT	Total HT
Tarif Forfaitaire	Volant Alcantara anthracite, bande de rappel rouge, surpiquer rouge SELLERIE	1 pc	333,33	333,33
Tarif Forfaitaire	SIÈGE AV GAUCHE SELLERIE Dossier	1 pc	208,33	208,33
Tarif Forfaitaire	Soufflet de levier de vitesse sellerie	1 pc	83,33	83,33

Date limite de validité :
02/04/2024

Date limite de règlement
31/05/2024

Mode de règlement
Carte bancaire

Total HT	624,99
Montant TVA (20%)	125,01
Total TTC	750,00

Banque
SOCIETE GENERALE

BIC
SOGEFRPP

IBAN
FR76 3000 3039 8900 0270 0341 156

Montant payé	750,00 €
À payer	0,00 €

Informations spécifiques :
 RENDE-VOUS SAMEDI 16/03/2024 A 9H

Nom du vendeur
 CONSTANTIN BOTNARENCO

AUTOLUX SELLERIE
 31 AVENUE JEAN MOULIN 77200TORCY
 84070577600010 RCS MEAUX
 0615524177
 www.autoluxsellerie.fr
 info@autoluxsellerie.fr

Botnarenco
 Constantin



AMIK DEVELOPPEMENT

4 Rue Denis Papin
77680 ROISSY EN BRIE
Tél : (+33) 9 73 16 15 43
N°SIRET : 852 855 436
N°TVA IntraCom : FR36852855436

DATE 12/03/2024
FACTURE : 20419



Marque: VOLKSWAGEN
Modèle: GOLF 7 GTI
Kilométrage: 96 092 km
Immatriculation:FS-563-CL

Mode de Paiement:CB

	Quantité	Prix Unitaire	Montant
	AN		
FORFAIT VIDANGE MOTEUR CASTROL EDGE 5W30			€240,83
ENSEMBLE VASE D'EXPANSION+BOITIER D 'EAU+POMPE A EAU			€678,90
MAIN D'OEUVRE			€458,33
PURGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT			99,17,
		+	
		TOTAL HT	€1 477,23
		DONT T.V.A. 20,00%	€295,45
		ACCOMPTE	
		TOTAL TTC	€1 772,68

En votre aimable règlement à réception.

IBAN FR76 3006 6108 6600 0203 9550 165

BIC CMCIFRPP

Passée la date d'échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée
(Loi 2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)



N° clé 38

<p>Votre centre</p> <p>NORAUTO LA QUEUE EN BRIE CENTRE COM MOULIN DE CHAMPLAIN</p> <p>94510 LA QUEUE EN BRIE Tel : 0149620760 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 277683-R2</p>	<p>Votre véhicule:</p> <p>VW GOLF VII 2.0 GTI</p> <p>FS563CL</p> <p>Date M.E.C. : 15/01/2014 Km en Atelier : 37370 87 370 km</p>	<p>Vos coordonnées</p>
--	--	-------------------------------

Relevé



Votre ordre de réparation a été établi avec ARTHUR UR



MOHAMED a réalisé la prestation sur votre VW GOLF VII 2.0 GTI

FREINAGE : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
911968	PLAQUETTES FERODO AV/AR			1	Inclus au Forfait

PNEUS : 278,90 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
Forfait 0012	Forfait montage + équilibrage + valve pneu de 17" à 18"	18,29	21,95	2	43,90
2433273	PERMUTATION AV/AR (OFFERTE SI POSE PNEUS 225/40R18 92Y PILOT SPORT 5 -1 Consommation carburant : C -2 Adhérence sol mouillé : A -3 Bruit extérieur (en db) : 72 -Intensité bruit roulement : B	97,92	117,50	2	235,00

DIVERS : 101,95 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
2501952	Montage plaquettes de frein avant FERODO (pièces incluses)	84,96	101,95	1	101,95
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Du 12 juin au 30 juillet 20, pour l'achat de 2 ou 4 pneus michelin
Recevez jusque 100euros de carte cadeau glady
Rdv sur <https://promo.michelin.fr/promotions/nationale-ete23>
Avant le 14 aout 2023 pour participer
Details complets de l'offre sur norauto.fr
Plaquettes de frein garanties 2 ans dans la limite des 30 000 km

Total HT (20,00%)	317,38 €
Total TVA (20,00%)	63,47 €
Total TTC	380,85 €

VOTRE AVIS COMPTE POUR NOUS !
VOUS AIMEZ NORAUTO
LAISSEZ NOUS 9 OU 10

**Observations, Garanties et Avantages****CONDITIONS DE GARANTIE :**

POUR TOUTE MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER AU PREALABLE D'UN CENTRE NORAUTO.

Observations et conseils

Ce forfait comprend le montage, l'équilibrage et la valve (joint si valve élec)
Il est conseillé d'observer une période de rodage de vos freins pendant 500 km
Pensez à faire vérifier votre liquide de frein tous les 2 ans
Prestation équilibrage garantie 3 mois

Points de contrôle nécessitant une intervention**Pneumatique**

A FAIRE	CONTROLE VISUEL GEOMETRIE	USURE EXTERNE A REGL (Usure anormale)	
----------------	---------------------------	--	--

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention**Freinage**

NIVEAU LIQUIDE DE FREIN APRES TRAVAUX	BON	
AMORCAGE CIRCUIT DE FREIN	AMORCAGE FREINAGE FAIT	

Pneumatique

ETAT PNEUS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
MISE A PRESSION DES PNEUS	AVANT : 2.5	ARRIERE : 2.5
SERRAGE DES ROUES	FAIT	

Freinage av

CONTR. PLAQUETTES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT + de 5mm	DROITE BON ETAT + de 5mm
CONTR. DISQUES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
FLEXIBLES AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Freinage ar

CONTR. PLAQUETTES DE FREINS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT + de 4mm	DROITE BON ETAT + de 4mm
CONTR. DISQUES DE FREINS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
FLEXIBLES ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Rotules av

ROTULES DE DIRECTION	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
----------------------	-----------------	-----------------

Amortisseur av

ETAT VISUEL AMORTISSEURS AV (OU SPHERES)	PAS DE FUITE	
JEU COUPELLES AMORTISSEURS AVANT	BON ETAT	

Transmission

TRANSMISSIONS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
SOUFFLETS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Divers

RANGEMENT ECROU ANTIVOL APRES TRAVAUX	PAS D ANTIVOL	
---------------------------------------	---------------	--

Compartment moteur

TAUX HUMIDITÉ LIQUIDE DE FREIN	BON	
--------------------------------	-----	--

Norauto

Facture n° 0011/662287
B.T. n° 0422
du 15/06/2023



FR001166228720230615

EAN : 2010006622876

NORAUTO EST A VOTRE ECOUTE



Par téléphone au 0820 85 85 85
du lundi au samedi de 9h00 à 18h00 (0,10€/appel + prix appel)



Par e-mail ou consultez notre FAQ
sur norauto.fr 7j/7 et 24h/24

Informations à destination des clients professionnels :

Paiement comptant sans escompte.

Taux des pénalités de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard : 40 €.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE. A BIENTOT.

Conformément à la législation en vigueur, le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : <http://www.bloctel.gouv.fr/>

Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est porté à la connaissance du conducteur qu'il dispose du libre choix du réparateur professionnel.



Facture n° 0011/662364
 B.T. n° 0436
 du 16/06/2023

EAN : 2010006623644

N° clé 211

Votre centre NORAUTO LA QUEUE EN BRIE CENTRE COM MOULIN DE CHAMPLAIN 94510 LA QUEUE EN BRIE Tel : 0149620760 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 277683-R2	Votre véhicule: VW GOLF VII 2.0 GTI FS563CL Date M.E.C. : 15/01/2014 Km en Atelier : 87 390	Vos coordonnées
---	---	------------------------



Votre ordre de réparation a été établi avec ARTHUR



NORMAN a réalisé la prestation sur votre VW GOLF VII 2.0 GTI

FREINAGE : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
2040911	PLAQUETTES FERODO AR FDB4697			1	Inclus au Forfait

DIVERS : 106,95 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
2501959	Montage plaquettes de frein arrière FERODO (pièces incluses)	89,13	106,95	1	106,95
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Plaquettes de frein garanties 2 ans dans la limite des 30 000 km

Total HT (20,00%)	89,13 €
Total TVA (20,00%)	17,83 €
Total TTC	106,95 €

VOTRE AVIS COMPTE POUR NOUS !
 VOUS AIMEZ NORAUTO
 LAISSEZ NOUS 9 OU 10

Observations, Garanties et Avantages

CONDITIONS DE GARANTIE :
 POUR TOUTE MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER AU PREALABLE D'UN CENTRE NORAUTO.

Observations et conseils

Il est conseillé d'observer une période de rodage de vos freins pendant 500 km
 Pensez à faire vérifier votre liquide de frein tous les 2 ans

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention

Freinage

AMORCAGE CIRCUIT DE FREIN	AMORCAGE FREINAGE FAIT
NIVEAU LIQUIDE DE FREIN APRES TRAVAUX	BON

**Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention****Pneumatique**

ETAT PNEUS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT PNEUS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
MISE A PRESSION DES PNEUS	AVANT : 2.5	ARRIERE : 2.5
SERRAGE DES ROUES	FAIT	

Freinage av

CONTR. PLAQUETTES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT + de 5mm	DROITE BON ETAT + de 5mm
CONTR. DISQUES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
FLEXIBLES AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Freinage ar

CONTR. PLAQUETTES DE FREINS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT + de 4mm	DROITE BON ETAT + de 4mm
CONTR. DISQUES DE FREINS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
FLEXIBLES ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Divers

RANGEMENT ECROU ANTIVOL APRES TRAVAUX	BTE A GANTS CENTRAL	
---------------------------------------	---------------------	--

Compartiment moteur

TAUX HUMIDITÉ LIQUIDE DE FREIN	BON	
--------------------------------	-----	--

NORAUTO EST A VOTRE ECOUTE

Par téléphone au 0820 85 85 85
du lundi au samedi de 9h00 à 18h00 (0,10€/appel + prix appel)



Par e-mail ou consultez notre FAQ
sur norauto.fr 7j/7 et 24h/24

Informations à destination des clients professionnels :
Paiement comptant sans escompte.
Taux des pénalités de retard : trois fois le taux de l'interet legal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard : 40 €.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE. A BIENTOT.

Conformément à la législation en vigueur, le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : <http://www.bloctel.gouv.fr/>

Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est porté à la connaissance du conducteur qu'il dispose du libre choix du réparateur professionnel.

SHIFTECH ENGINEERING

2 rue du Noyer aux Perdrix

77170 SERVON

Téléphone : 06 38 84 70 39

Email : info-paris@shiftech.fr



Facture N° 20222566 du 27/07/2022

Page N° 1

Quantité	Désignation	P.u. HT	Montant HT
1,00	REVISION HUILE FILTRE A HUILE+HABITACLE 73249 KMS	241,67 0,00	241,67 0,00

Tva	Libellé	Taux	Base H.T.	Montant
V1	TVA COLLECTEE TX 19.6 %	20,00	241,67	48,33

Date d'échéance : 27/07/2022 Mode de règlement : Espèces

Total H.T. 241,67

Net H.T. 241,67

T.V.A. 48,33

Total T.T.C. 290,00

Montant réglé 290,00

Net à payer 0,00 €

Facture N° 20222566 du 27/07/2022

Montant 0,00

Code client ANTUNES

Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

En cas de retard de paiement, sera exigible, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € sera perçue pour frais de recouvrement (décret n° 2012-1115 du 2/10/2012).

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
 CB
 LE 25/06/20 A 11:34:29
 VSC PARIS 12
 7575012 PARIS
 2329198 45012037300102
 15128
 #####3106
 A4BFD31F84BF1A13
 001 000001 232 C @
 NO AUTO: 265275
 MONTANT :

288,41 EUR

DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER

IRE

119305
 06/2020
 ptant
 1108503
 0008263/ 1
 '91

Feuille: 1 / 1



N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la MEC	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
					25/06/2020		30

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A.	Prix H.T.
Pièces						
5Q0129620B	FILTRE AIR	28,50	1,0000	18,00%	#11	23,37
- 06L903137A	CMULTIPIST	29,50	1,0000	18,00%	#11	24,19
06L115562B	CART.FILT.	15,90	1,0000	18,00%	#11	13,04
06K905601B	BOUG.ALLUM	21,30	4,0000	18,00%	#11	69,86
G S55545M2EUR	bidon 1L LL III OW30 GRP	29,30	5,0000	25,00%	#11	109,88

VVVZZZAUZEW162146

Sauf erreur de notre part les pieces ne sont ni reprises ni echangées

Merci de Votre Visite. A Bientôt de la part de toute l'equipe Paris Est!

Les Consignes ES doivent être rapportées dans un delais de 15 Jours maximum afin de pouvoir être remboursées.

La TVA n'est pas remboursable pour les particuliers.

	MO HT (€)	PR HT (€)	Base TVA (€)	% TVA	TVA (€)	MONTANT TTC (€)
#11	0,00	240,34	240,34	20%	48,07	
			TOTAL HT (€): 240,34		48,07	288,41

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non

* Facturation main-d'oeuvre (MO) au temps barémé, sauf code MO commençant par "98" ou "AZ" facturés au temps passé

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte bleue LCR
 Paiement à crédit

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à km
 ou ans ou Entretien LongLife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain Contrôle technique :



N° du document : F-1006-2020-2380

Accueilli par : Christophe L.

Date : 07/07/2020 10:51

Original

Version eMidas : 2020.6.23.2

Centre Midas

PARIS 20 - NATION
90, Boulevard Charonne
75020 PARIS
Tél : 01 43 70 31 43
E-mail : 1006@midasfrance.net
Ouvert du Lundi au Vendredi de 08h00 à 18h30
Le Samedi de 08h00 à 17h00

Votre véhicule

CRM 828
VOLKSWAGEN VW
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
15/01/2014
52023 km

Système Circuit De Charge Demarrage**36,00 €**

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Prix TTC
	Remplacement - Bougie D'Allumage (Unite) RA	4	7,50	20,00	6,00	36,00

Moteur Thermique**96,80 €**

Référence	Description	Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Prix TTC
GAT_6PK1130	Courroie D'Accessoire Gates DK RA	1	24,83	20,00	4,97	29,80
	Montage De Courroie D'Accessoire DK RA	1	33,33	20,00	6,67	40,00
	Vidange - Huile Moteur Par Gravitation DK RA	1	12,50	20,00	2,50	15,00
	Remplacement - Filtre A Huile DK RA	1	10,00	20,00	2,00	12,00

Nombre de lignes : 5



N° du document : F-1006-2020-2380

Accueilli par : Christophe L.

Date : 07/07/2020 10:51

Original

Version eMidas : 2020.6.23.2

Monteurs

DK Daniel K. / RA Rachid A.

Règlement

Echéance	Modalité	Type Règlement	Mouvement	Valeur
31/07/2020	Virement	En compte	A recevoir	132,80 €

Total HT :	110,67 €
TVA à 20% :	22,13 €
TOTAL :	132,80 €

Mention légale :

B19/0353qkBK

Vos données personnelles font l'objet d'un traitement par MIDAS afin de réaliser la prestation sollicitée et son suivi, des études statistiques et de marché, conformément au contrat avec Midas et à son intérêt légitime. Sauf opposition de votre part, Midas pourra vous envoyer, par courrier postal, par sms ou email, des communications commerciales et des bons de réduction sur ses produits et services. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité des Données Personnelles vous concernant, auprès de MIDAS France SAS ou en adressant un email à c2m@midas.fr. Consulter l'intégralité de notre Charte sur www.midas.fr.

Je ne souhaite pas recevoir d'enquêtes de satisfaction, d'offres personnalisées pour l'entretien de ma voiture ou de bons de réduction.

1) Tout client : Aucun escompte pour paiement anticipé.

2) CLIENTS PARTICULIERS : Les intérêts de retard sont égaux au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne + 10%, à compter du jour suivant la date de facturation jusqu'à la date effective de paiement, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. CLIENTS PROFESSIONNELS : Les pénalités de retard sont au taux de 15% par an et sont dues automatiquement dès le premier jour de retard. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les pénalités de retards sont dues sans qu'aucun rappel et/ou mise en demeure ne soit nécessaire.

Information Commerciale :

1) Tout client : Aucun escompte pour paiement anticipé.

Volkswagen Golf



VIN: WVWZZZAUZEW162146

Essence

2013

Généré sur 2024-04-06 13:09



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut financier et juridique

✓ Tout a l'air bien



Domage



Requiert votre attention

Choses à savoir sur Volkswagen Golf 2013

Généré par l'IA

La Volkswagen Golf 2013 est une voiture populaire et polyvalente, disponible en version hatchback et wagon. Plusieurs motorisations sont proposées, de la plus économique à la plus sportive.

Au bas de l'échelle, la Golf est équipée d'un moteur turbocompressé de 1,2 litre qui développe 85 chevaux. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et offre un excellent rendement énergétique. La Golf peut parcourir jusqu'à 40 miles avec un gallon d'essence grâce à ce moteur.

Pour ceux qui recherchent une conduite plus puissante, il existe un moteur 1,4 litre turbocompressé de 122 chevaux. Ce moteur est également disponible avec une transmission automatique. Il offre une expérience de conduite souple et réactive, avec des accélérations rapides et des reprises solides.

L'option la plus performante est le moteur 2,0 litres turbocompressé de 220 chevaux. Ce moteur est proposé avec une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte automatique à six vitesses avec palettes de changement de vitesse. Il offre une accélération exceptionnelle et une expérience de conduite exaltante, faisant de la Golf une véritable voiture de sport.

La version à hayon de la Golf offre un espace de chargement de 22,8 pieds cubes derrière les sièges arrière, qui peut atteindre 52,7 pieds cubes lorsque les sièges arrière sont rabattus. En revanche, la version familiale de la Golf offre un espace de chargement encore plus important, pouvant atteindre 66,3 pieds cubes lorsque les sièges arrière sont rabattus.

La Golf affiche également d'excellentes notes de sécurité, avec une note globale de 5 étoiles de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et un Top Safety Pick de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). De plus, elle est dotée d'une pléthore d'équipements de série, dont la climatisation, la connectivité Bluetooth et un système audio à écran tactile.

Dans l'ensemble, la Volkswagen Golf 2013 offre quelque chose pour tout le monde avec sa gamme d'options de moteurs, de styles de carrosserie et son vaste espace de chargement. La voiture est fiable, sûre et dispose d'un intérieur bien conçu.

Cette description a été générée par une IA et n'a pas fait l'objet d'un examen par un humain pour détecter d'éventuelles inexactitudes.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **11 pays** :



+5

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**

 **Italie**

 **Lituanie**

 **États-Unis**

 **Slovaquie**

 **Slovénie**

 **Ukraine**

 **Canada**

 **Suède**

 **Tchéquie**

 **Roumanie**

 **Finlande**

Compteur kilométrique


Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Dernier kilométrage connu : 35 809 km



9 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2014-01	11 km
2014-08	25 921 km
2014-09	25 920 km
2014-09	25 988 km
2014-11	26 102 km

Relevés du compteur kilométrique

2014-11	26 530 km
2014-12	26 949 km
2015-09	30 568 km
2016-09	35 809 km

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Aucune restriction financière trouvée pour ce véhicule !

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?




Ce véhicule a été endommagé



Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

Enregistrements des dommages



2014-10

 **Allemagne**

Dommmages

Estimation du coût de réparation

0 € - 500 €

Cause possible du dommage

Inconnu

Catastrophe naturelle

L'emplacement du véhicule a-t-il été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



L'emplacement du véhicule n'a pas été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 11 475 €



Méfiez-vous des problèmes cachés si le véhicule était en vente pour bien moins cher que son prix actuel !

Valeur du Volkswagen Golf 2013 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

Prix moyen

Prix le plus haut

11 200 €

11 475 €

15 600 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Tranche d'émissions de CO2 : B (139 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO2 de votre véhicule

139 g/km Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Volkswagen



Modèle

Golf



Type de carrosserie

Hayon



Année de fabrication

2013



Année du modèle

2014



Déplacement moteur

2 l



Puissance moteur

162 kW (217 hp)



Type de carburant

Essence



Type de transmission

Manuel



Type de conduite
Traction



Nombre de portes
4



Position du volant
Volant à gauche



Nombre de cylindres
4



Code du moteur
CHHB

Équipement

LRV

Driving on the right

BLB

Part set without country-specific prescriptive standard

RAD

4 alloy wheels "Austin" 7.5J x 18, black, diamond-turned surface

MOT

4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6/T9R

ECO

Without ECO function

MKE

Driver Alert System

AAU

No special edition

IND

Without customized installation

FZS

No special purpose vehicle, standard equipment

GSP

6-speed manual transmission

REI

Tires 225/40 R18

AUS

Top sports equipment

TPL

Type approval country Germany

COC

Operating permit, alteration

CDL

CD drive and 2 SD card slots

ONL

Without online service

RCO

Regional code " ECE " for radio

LAK

Standard paint coating

MDS

Basic equipment variant

ASM

Standard electronic engine sound

DFV

Shock absorption in front

RAO

Radio "Composition Media"

BAT

Battery 360 A (69 Ah)

KUH

Refrigerant R134a

KAR

Hatchback

GKV

Suspension range 38 installation control only, no requirement forecast

SIB

Seat trim covers in fabric "Clark"

WIV

LongLife Service Regime

SEA

Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

KAS

Without camera and without distance sensor (driver assistance system)

LCP

Interior ambient lighting

TVE

Without TV reception/digital radio reception

GMO

4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A

FSB

Electronic parking brake with Auto Hold

INS

Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer

FGS

Extended pedestrian protection measures

KSU

Without camera systems/accident sensors

KZB

Rear license plate lamps in LED technology

LEA

Left-hand drive

BGK

Standard battery/alternator capacity

ALG

Without storage compartment package/box

SPR

Without voice control

CHR

Chrome trim on rotary light switch, chrome elements on mirror adjustment and window lifter switches

SVS

Drawers under front seats

KMP

Without dynamic road sign display

VOS

Top sports seats, front

ESS

USB interface and AUX-IN jack

VRH

Standard rear seat release

FHW

Stainless steel pedals

EIL

Scuff plates in front, illuminated

REL

Tires without specification of tire brand

TUE

4 doors

RST

Wheelbase

FAD

Standard manufacturing sequence

SZU

Nameplate set "GTI"

AER

Rear side exhaust tailpipe

BTA

Information kit in German

KLZ

Standard climatic zones

KRS

Fuel system for fuel-injected SI engine

TYP

Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

RER

Spare wheel 3.5J x 18, space and weight saving

BAH

Disc brakes rear, red brake calipers

LEN

Progressive steering

TGL

Without mass damper for steering wheel

STV

Front stabilizer bar

STH

Rear stabilizer bar

EDF

Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components --

ASY

Without alternative drive system

HIA

4-link rear suspension

ZFM

Carpet mats, front and rear

GKH

Weight range 4 installation control only, no requirement forecast

BRS

Electronic Stability Control with driversteering recommendation incl. ABS w/ brake assistant, ASR, EDL, EDTC

AHV

Without trailer hitch

AKB

Activated carbon canister

DFH

Rear shock absorption, sports version

RAA

Trims for alloy wheels

ABR

Wheel locks with extended anti-theft protection

TWU

Without additional front underbody guard

BOW

Tool kit and jack

KLT

Without folding table on front seat backrest

ATA

Front-wheel drive

BAV

Disc brakes rear, red brake calipers

UEA

Without delivery equipment

EBB

Filler neck module 1 with insert

STF

Front and rear bumpers in sports style, front air inlets in honeycomb structure

SWP

Sports suspension, body lowered by approx. 15 mm

ZBR

Winter wheels (additional), 4 steel wheels 6j x 16, winter tires 205/55 R16 H, wheel trims

TRW

Without partition

MIK

Decorative inserts "Checkered Black" for dashboard on driver's side and for center console

LBH

Height-adjustable and removable luggage compartment floor

SIE

Front seats with height adjustment

VBK

First aid bag and warning triangle

KBX

Glove compartment with cooling, lockable and illuminated

DIF

Electronic differential lock XDS

KRM

Initial standard fuel filling

LRA

Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke) with decorative aluminum inserts and colored decorative stitching

CHA

Without Adaptive Chassis Control

SAU

Labels in German, French and Dutch

FRI

Fresh air intake system with activated carbon canister

ZKV

ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear seat bench)

SHM

3-point seat belt for center rear seat

DEI

Without roof insert (standard roof)

LER

Without backrest release for front seats

SZL

Without special measures

HIS

Asymmetric split folding rear seat backrest, with load-through hatch and center armrest, 2 cup holders

DAR

Without roof rails/roof load rack

GPR

Luggage compartment cover, stowable

TSV

Door and side trim panel in foam film and woven fabric

WSS

Heat-insulating glass windshield

SSH

Privacy glass for rear side windows and rear window, 65% light-absorbing

PBH

Rear floor panel module, type 1

MSL

Left vanity mirror in sun visors, illuminated

AIB

Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver's side

SAB

Curtain airbag system for front and rearpassengers including side airbags, front

KSA

Without special body measures

HES

Body-colored rear spoiler

RSV

3-point belts in front with height adjustment and seat-belt tensioner

KOH

3 rear head restraints, lowerable

SHA

Three 3-point seat belts, rear

SIH

Heated front seats

TKV

Central locking system without SAFELOCK, with radio remote control and 2 remote control folding keys

IRS

Auto-dimming interior rearview mirror

FEH

Power windows

MSR

Right vanity mirror in sun visors, illuminated

GNF

Storage pockets on back of front seats

ZIE

Window weatherstrip

TRF

Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

LAC

Without surface protection, with additional transport protection measures

EIH

Decorative inserts "Checkered Black" for dashboard on front passenger side and for center console

ASL

Aspherical exterior mirror on driver's side

FEU

Without fire extinguisher

BBO

Body-colored exterior mirror housings and door handles

AWV

Without forward collision warning/ autonomous emergency braking

HBV

Without hand brake lever handle

SAG

Gearshift knob in aluminum appearance

KZV

Front license plate carrier (large)

EDW

Electronic engine immobilizer

WSA

Without heat accumulator/auxiliary heater

RDK

Indirect tire-pressure monitoring system

SNA

Start/stop system with generative braking

ALS

Overhead storage compartment with lid

ASR

Right exterior mirror, convex

KOV

Safety-optimized front head restraints

MAS

Front center armrest with storage box, 2 vents in rear

KUG

Radiator grille in honeycomb structure, painted black with red/chrome moldings and GTI nameplate

HIM

Black headliner

KZH

Without rear license plate carrier

INL

2 LED lamps in front footwell

ASE

Exterior mirrors, power-adjustable and heated, with curb view

STD

12-V socket in luggage compartment

FVS

Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

AED

Vehicle class differentiation -5G0-

AGM

Emission standard EU6 plus

LOR

Lumbar supports, front

CDR

Navigation data for Europe on SD card

ESI

Without extended safety system

SPU

Without lane change assist

LIA

High-beam control Light Assist

FLS

Aut. headlamp activation with separate daytime running lights, "Leaving Home" and manual "Coming Home"

SWS

Rain sensor

LSE

8 speakers

LEL

2 LED reading lights in front and 2 in rear

GRA

Cruise control incl. speed limiter

WWA

Warning light for washer fluid level

SNH

Two-tone horn

MKU

Not hot country

VEF

NAV

Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen

EPH

Park distance control - acoustic warningsignal for obstacles in the front and rear

GEN

Alternator 140 A

HSW

Bi-xenon headlamps for low beam and high beam, with LED separate daytime running lights and cornering light

HEW

Rear window wiper with intermittent control

LWR

Dynamic headlight range adjustment, withdynamic cornering light

SBR

Dark red LED taillamp assemblies

NEL

Rear fog lamp

NES

Front fog lamps

SWR

Headlamp washer system

ANT

Diversity antenna

HKA

Climatronic air conditioning system withdual-zone climate control, left and right side separately controllable

VRT

Without preparation for two-way radio installation

RAU

Smoker's package - ashtray in front - cigarette lighter in front

SGK

Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened

WAL

Reflectors in front doors (also in the rear in 4-door version)

BVK

Brake pad wear indicator

BTR

Operating voltage 12 V

Without preparation for rotating beacon/siren combination

ZUH

Without auxiliary heater/parking heater

MFA

Multi-function display "Premium"

BWD

Automatically heated washer nozzles, front

VTV

Cell phone interface

Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2013-10

 Pays inconnu



A été fabriqué

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

2014-01

 Pays inconnu



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2014-10

 **Allemagne**



Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2014-10

 **Allemagne**



Était en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2020-08

 **France**



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par



Nachtrag

Golf, Golf GTI, Golf GTD – Ausgabe 08.2013

Technische Änderungen

In diesem Nachtrag sind Änderungen und Ergänzungen beschrieben, die sich nach Drucklegung der Betriebsanleitung Golf, Golf GTI, Golf GTD, Ausgabe 05.2013 ergeben haben.

Alle anderen Hinweise, Beschreibungen und Angaben für den Betrieb und die Behandlung Ihres Fahrzeugs sowie Informationen, die Sie zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Mitfahrer wissen sollten, entnehmen Sie bitte den anderen Bestandteilen des Bordbuchs.

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 11/2019	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 50445 Km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Lieber-IHV Industrie & Handwerkerbedarf von A-Z Roßfelder Strasse 35 74564 Crailsheim Tel.: 07951-964 59 31 Fax: 07951-964 59 32 Email: jenslieber@web.de www.lieber-ihv.reifen1plus.de Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie Lieber-IHV Industrie & Handwerkerbedarf von A-Z Roßfelder Strasse 35 74564 Crailsheim Tel.: 07951-964 59 31 Fax: 07951-964 59 32 Email: jenslieber@web.de www.lieber-ihv.reifen1plus.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? 11/2020 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 11/2018	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand 46 222 km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Lieber-IHV	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Industrie & Handwerkerbedarf von A-Z	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
Roßfelder Straße 35	74564 Crailsheim
74564 Crailsheim	Tel.: 07951-96 45 931 Büro
Tel.: 07951-96 45 931 Büro	Tel.: 07951-96 45 928 Werkstatt
Tel.: 07951-96 45 988 Werkstatt	Fax: 07951-96 45 932
Fax: 07951-96 45 932	Mobil 0171-75 499 47
Mobil 0171-75 499 47	Email: bernd_lieber@web.de
Email: bernd_lieber@web.de	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Volkswagen Partners	www.lieber-ihv.info

Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	BR-wechsel 11/2020
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:


- Kratzer
 Beule/Delle
 Korrosion
 Steinschlag

<p>Mängel festgestellt? Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 0;">Lieber-IHV</p> <p style="margin: 0;">Industrie & Handwerkerbedarf von A-Z</p> <p style="margin: 0;">Roßfelder Straße 35</p> <p style="margin: 0;">74564 Crailsheim</p> <p style="margin: 0;">Tel.: 07951-96 45 931 Büro</p> <p style="margin: 0;">Tel.: 07951-96 45 928 Werkstatt</p> <p style="margin: 0;">Fax: 07951-96 45 932</p> <p style="margin: 0;">Mobil 0171-75 499 47</p> <p style="margin: 0;">Email: bernd_lieber@web.de</p> <p style="margin: 0;">Stempel des Volkswagen Partners</p> <p style="margin: 0;">www.lieber-ihv.info</p>
<p>Beschreibung der Mängel:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 04.10.2017	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 41301km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Lieber-IHV	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Industrie & Handwerkerbedarf von A-Z	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Robfelder Straße 35 74564 Crailsheim Tel.: 07951-96 45 931 Büro Tel.: 07951-96 45 928 Werkstatt Fax: 07951-96 45 932 Mobil 0171-75 499 47	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners Email: bernd_lieber@web.de	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin www.lieber-ihv.info	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? 09/2018 BR-wechsel am (Datum): oder bei (km-Stand):



BTT-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x** Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △** Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung der Mängel:	<div style="text-align: right;"> <p>Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Betriebsnummer 136 25348</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> </div>		

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 30.09.2016	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 35.855	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: M0035724	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Linke GmbH	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgarantie:
Haller Straße 1	Autohaus Linke GmbH
74564 Crailsheim	Volkswagen Partner
Telefon (07951) 985 0	Haller Straße 1
Telefax (07951) 985 202	74564 Crailsheim
Stempel des Volkswagen Partners	Telefon (07951) 985 0
info@auto.linke.de	Telefax (07951) 985 202
Betriebsnummer 136 25348	Stempel des Volkswagen Partners
	Betriebsnummer 136 25348



Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	Inspektion, Ölwechsel, Folterfilter, Zündkerzen
am (Datum): 09.2017	am (Datum): 09.2017
oder	oder
bei (km-Stand): 50.000	bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 24.9.15	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 30614	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 110029838	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de	Autohaus Linke GmbH LongLife Mobilitätsgarantie. Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de
Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 136 25348	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	Zusatzarbeiten / Bremsöl / HU / AU
am (Datum): 9.11.7	am (Datum): 10.11.6
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 25.08.14	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 25.966	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
 143/49000 FESER 91126 Schwabach Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie:  143/49000 FESER 91126 Schwabach Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08.15 oder bei (km-Stand): 55.966	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? siehe Elsa am (Datum): oder bei (km-Stand):

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAU z EW162146								
	5G1				9TX				
2	Golf 2,0				GTIBM				
	162 KW TSI				M6F				
3	CHHB				PNN				
	LA9W				TW				
4	B0A CC1 G0K H7D J0T D60 Q4P								
	- 1AZ 1G9 2FS 1NL 5RQ 5SL TP6								
	0BF 3S0 3U1 QI6				I8D 8GU 8ZH				
	1KV 1ZB -				G06 7MM				
	0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N2T 5MR								
	8RM 2JG E0A 0AE 0BF 2UC				2G7				
	1JE L38 0YD								

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 28.10.2013	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Übergabeinspektion im Auftrag der Volkswagen AG / Autovermietgeschäft durch Cartrans Transport GmbH Bremerlust 1 38442 Wolfsburg	
Gültig für 2013/2014 Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

am Standort Wolfsburg / 18148
a) Je nachdem, was zuerst eintritt.