

BMW Group - AIR: 2024-04-03 / 19:03
 Concessionnaire : 32711/06
 Modèle: M4
 Numéro d'identification du véhicule: WBS3R91090K456078
 Code de développement: F82
 Clé de type: 3R91
 Type maître: 3R91

Véhicule

BMW M4, 317kW

WBS3R91090K456078



Code de développement F82
 Couleur black-sapphire metallic
 Niveau d'intégration réel F020-16-03-504
 Début de la garantie 29 juillet 2016
 constructeur

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

ⓘ Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE EVO 2016-1 (Version : 4 nov. 2022)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2016-1 (Version : 4 nov. 2022)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 30 juin 2019 (SWID : 00F10041).	Road Map EUROPE EVO 2019-3	Road Map EUROPE EVO 2024-1

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M4
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	K456078
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBS3R91090K456078
Code de développement	F82
Direction	LL
Moteur	S55
Numéro de moteur	03209636
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0188841AA9
Numéro de série de la headunit	HB2140G7851332
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-16-03-504
Date de production	30 mai 2016
Usine de production	Muenchen
Date de livraison	2 juin 2016
Concessionnaire livreur	EDENAUTO PREMIUM BORDEAUX, LORMONT, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	X3A9
Clé de type	3R91
Type de base	3R91
Type maître	3R91

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
021T Roue LM BMW M rayons en étoile style 666
0230 Paquet supplém. selon EU
02MK Boîte m double embrayage avec drivelogic
02PA Antivol de vis de roue
02VB Avertisseur de crevaisson
02VF Châssis M adaptatif
0302 Dispositif d'alarme
0322 Accès confort
03AG Caméra de recul
0423 Tapis de sol Velours

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.


- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0441 Kit fumeur
- 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
- 0490 Réglage largeur dossier de siège
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04AE Accoudoir central avant coulissant
- 04WL Fibre carbone accent chrome noir
- 0502 Lave-projecteurs
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0521 Détecteur de pluie
- 0534 Climatiseur automatique
- 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0552 Projecteur à LED adaptatif
- 0563 Kit éclairage
- 0575 Prises 12 V supplémentaires
- 05AC Assistant feux de route
- 05AG Alerte de changement de voie
- 05DA Désactivation airbag passager
- 05DL Surround View
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0688 Harman/Kardon système son surround
- 0698 DVD zone 2
- 06AC Appel de détresse intelligent
- 06AE Teleservices
- 06AK Connected Drive Services
- 06AM Real-Time Traffic Information
- 06AN Concierge Services
- 06AP Remote Services
- 06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu
- 06UH Information trafic
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0775 Pavillon anthracite
- 07M9 Shadow-Line haute brillance Individ.
- 07MA Kit Competition
- 07MN Pack Compétition M
- 07S9 Connected Drive Services Paket
- 0854 Version en langue française
- 0881 Documentation de bord français
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08TH Identification panneaux de signalisation
- 09AA Protection peau extérieure
- LEDE Equipement cuir


Historiques du véhicule


AM_AVH0003


Un défaut est survenu lors du chargement de l'historique des réparations.


Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
— 04/11/2022	Maintenance	38971 km	OSS-60039953 SARL BESTEN MOTOR, ST ARNOULT EN YVELINES	Automatique



13000
07/2020
✓



13000
07/2020
✓



13000
07/2020
✓



13000
07/2020
✓


230000
07/2020


190000
04/2021
✓


190000
07/2020


13000
07/2020
✓




13000
07/2020
✓

— 05/03/2019 Maintenance

29914 km

04911 SAVY,
CHENOVE
CEDEX

Automatique




— 04/03/2019 Clé

29914 km

04911

Clé 1





— 17/09/2018 Clé

27652 km

05538

Clé 0





— 11/06/2018 Clé

23283 km

05538

Clé 0





— 11/06/2018 Maintenance

23283 km

05538 PAROT
PREMIUM
BORDEAUX,
BORDEAUX

Automatique





— 14/04/2017 Clé

10421 km

05538

Clé 0





— 04/04/2017 Clé

10061 km

05538

Clé 0


































































— 24/01/2017 Clé

8159 km

05538

Clé 0



—	17/01/2017	Clé	7832 km	05538	Clé 0					
										
19000			19000	90000		90000	44000			
05/2018			464		06/2019		05/2020		06/2020	
—	02/01/2017	Clé	6906 km	05538	Clé 0					
										
20000			20000	90000		80000	45000			
05/2018			480		06/2019		05/2020		06/2020	
—	22/12/2016	Clé	6548 km	05538	Clé 0					
										
20000			20000	90000		80000	45000			
05/2018			489		06/2019		05/2020		06/2020	
—	25/10/2016	Clé	4685 km	05538	Clé 0					
										
23000			23000	80000		80000	50000			
05/2018			546		06/2019		05/2020		06/2020	
—	20/09/2016	Clé	3170 km	05538	Clé 0					
										
25000			25000	70000		70000	60000			
05/2018			581		06/2019		05/2020		06/2020	
—	06/09/2016	Clé	1833 km	05538	Clé 1					
										
27000			27000	60000		70000	60000			180
05/2018			595		06/2019		05/2020		06/2020	



N° d'imprimé : D 115104653

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/11/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL

22074759

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078D181

(9) RAISON SOCIALE : YVELINES CONTROL AUTO

(3) COORDONNÉES : 2, Rue de la Boucauderie

78730 ST ARNOULT EN YVELINES

Tél : 01 30 88 27 10 Fax : 01 30 88 27 10

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : THERY GUILLAUME

N° D'AGRÈMENT : 078D0660

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EE-412-GQ(F)

18/03/19

29/07/16

Marque

Désignation commerciale

BMW

M4

(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre

WBS3R91090K456078

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10BMWVP0331187

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10.12.2020:36 138 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

38973

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE


MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	927 daN		832 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	357 daN	360 daN	304 daN	325 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	357 daN	360 daN	304 daN	325 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.4 %		-1.1 %	



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 102951856

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																						
Contrôle technique périodique	10/12/2020	20066376																																																																						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																							
Favorable																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																								
09/12/2022																																																																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																								
Contrôle technique périodique																																																																								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																								
N° D'AGRÉMENT : S078D181																																																																								
(9) RAISON SOCIALE : YVELINES CONTROL AUTO																																																																								
(3) COORDONNÉES : 2, Rue de la Boucauderie																																																																								
78730 ST ARNOULT EN YVELINES																																																																								
Tél : 01 30 88 27 10 Fax : 01 30 88 27 10																																																																								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																								
NOM ET PRÉNOM : TETILLON BENJAMIN																																																																								
N° D'AGRÉMENT : 078D1212																																																																								
SIGNATURE : 																																																																								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																						
EE-412-GQ(F)	18/03/19	29/07/16																																																																						
Marque	Désignation commerciale																																																																							
BMW	M4																																																																							
(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																						
WBS3R91090K456078	M1	VP																																																																						
Type/CNIT	Énergie																																																																							
M10BMWVP0331187	ES																																																																							
Document(s) présenté(s)																																																																								
Certificat d'immatriculation																																																																								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																							
36138																																																																								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">AVANT</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">+0.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">899 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">793 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">374 daN</td> <td style="text-align: center;">374 daN</td> <td style="text-align: center;">301 daN</td> <td style="text-align: center;">320 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">374 daN</td> <td style="text-align: center;">374 daN</td> <td style="text-align: center;">301 daN</td> <td style="text-align: center;">320 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 80 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td style="text-align: center;">-2.0 %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-2.0 %</td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %		Forces verticales :	899 daN		793 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	374 daN	374 daN	301 daN	320 daN	Déséquilibre (< 20%) :	0 %		6 %		Forces de freinage (efficacité) :	374 daN	374 daN	301 daN	320 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 80 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %					Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.0 %	-2.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																					
	G	D	G	D																																																																				
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km																																																																							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %																																																																					
Forces verticales :	899 daN		793 daN																																																																					
Frein de service																																																																								
Forces de freinage (déséquilibre) :	374 daN	374 daN	301 daN	320 daN																																																																				
Déséquilibre (< 20%) :	0 %		6 %																																																																					
Forces de freinage (efficacité) :	374 daN	374 daN	301 daN	320 daN																																																																				
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 80 %																																																																								
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %																																																																								
Émissions à l'échappement																																																																								
CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000																																																																								
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.0 %	-2.0 %																																																																						





BMW 4

VIN: WBS3R91090K456078

Essence

Généré sur 2024-04-03 17:08



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut financier et juridique

✓ Tout a l'air bien



Dommage



Requiert votre attention

Sources de données



+31

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **11 pays** :



+5

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**

 **Italie**

 **Lituanie**

 **États-Unis**

 **Slovaquie**

 **Finlande**

 **Ukraine**

 **Slovénie**

 **Roumanie**

 **Canada**


 **Suède**


 **Tchéquie**

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

 Dernier kilométrage connu : 4 685 km

 2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2016-07 **13 km**

2016-10 **4 685 km**

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Aucune restriction financière trouvée pour ce véhicule !

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?




Ce véhicule a été endommagé



Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

Enregistrements des dommages



2016-10

France

Domages

Estimation du coût de réparation

Inconnu

Cause possible du dommage

Inconnu

Catastrophe naturelle

L'emplacement du véhicule a-t-il été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

L'emplacement du véhicule n'a pas été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle

Cependant, des inexactitudes peuvent parfois se présenter, notamment lors du contrôle de véhicules plus anciens. Les mécaniciens de garage clandestin dissimulent souvent illégalement les défauts ou les dégâts subis par les véhicules en ne les enregistrant nulle part. Parfois, ils remplacent même les plaques VIN du véhicule ou commettent d'autres actes illégaux. Nous recourons à diverses méthodes pour détecter ces délits, mais il est impossible de les garantir à 100 %.

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Tranche d'émissions de CO₂ : F (194 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO2 de votre véhicule

194 g/km Classe **F**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155


155 - 165

165 - 190

Émission de Co2 g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

 Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
BMW



Modèle
4



Variante
M4



Type de carrosserie
Coupé



Déplacement moteur
3 l



Puissance moteur
331 kW (444 hp)



Type de carburant
Essence



Marché du modèle
Europe

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2016-07

 France

 **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2016-10

 France



Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2019-03

 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par