

BMW Group - AIR: 2024-03-30 / 17:50
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: M340I XD A
Numéro d'identification du véhicule: WBA5U91050FH71712
Code de développement: G20
Clé de type: 5U01
Type maître: 5U01

Véhicule

BMW M340I XD A, 285kW

WBA5U91050FH71712



Code de développement G20
Couleur Dravitgrau metallic
Niveau d'intégration réel S18A-22-11-544
Début de la garantie constructeur 14 octobre 2019

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Il n'existe pas de solutions maintenance pour le diagnostic en direct.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Live 2019-2 (Version : 5 mars 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 août 2024 (SWID : 01552408).	Road Map EUROPE Live 2024-1	-

Détails du véhicule

Type de véhicule Véhicule de tourisme

Marque BMW

Modèle	M340I XD A
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	FH71712
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA5U91050FH71712
Code de développement	G20
Direction	LL
Moteur	B58D
Numéro de moteur	11645812
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0321495XDH
Numéro de série de la headunit	ALB314K0834980
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	S18A-19-07-540
Date de production	6 sept. 2019
Usine de production	Muenchen
Date de livraison	11 sept. 2019
Concessionnaire livreur	NEUBAUER MIRABEAU, PARIS, FR
Version pays	EUR
Code peinture	C36
Code garnitures	MAMU
Clé de type	5U01
Type de base	5U91
Type maître	5U01

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CB Etendue des mesures CO2
01DE Norme antipollution EU6 RDE
01PW Jante all.lég. 19" r.doubles 792M m.dégr.
0230 Paquet supplém. selon EU
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02NH M Frein sport
02PA Antivol de vis de roue
02T4 M différentiel sport
02TB Boîte automatique sport
02VB Avertisseur de crevaison
02VF Châssis M adaptatif
02VL Direction Sport variable
0302 Dispositif d'alarme
0316 Commande automatique de hayon AR
0320 Omission sigle
0322 Accès confort
03KA Vitrage à confort acoustique

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0403 Toit ouvrant en verre, électrique
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
- 0465 Banquette arriere rabattable
- 0481 Siège sport
- 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04KK Inserts décoratifs Aluminium Tetragon
- 04M5 Planche d bord Ind. revêtues de cuir
- 04NE Chauffage des gaz blow-by
- 04UR Eclairage intérieur d'ambiance
- 0534 Climatiseur automatique
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 05AC Assistant feux de route
- 05AQ Active Guard Plus
- 05AU Driving Assistant Professional
- 05AZ BMW Laserlicht
- 05DA Désactivation airbag passager
- 05DC Appuie-tête arrière pliable
- 05DN Système d'aide au stationnement Plus
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0688 Harman/Kardon système son surround
- 06AE Teleservices
- 06AF Appel d'urgence légal
- 06AK Connected Drive Services
- 06C4 Connected Package Professional
- 06U3 BMW Live poste de conduite Professional
- 06U8 commande gestuelle BMW
- 0710 Volant en cuir M
- 0715 Kit aérodynamique M
- 0754 Spoiler arrière M
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0775 Pavillon anthracite
- 0854 Version en langue française
- 0881 Documentation de bord français
- 08EK Dummy-SALAPA
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08TF Protection piétons active
- 09AA Protection peau extérieure
- A090 Batterie AGM 90 Ah

Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
05/03/2024	Clé	52737 km	33400	Clé 0
30000 02/2026 30000 02/2026 30000 02/2026 30000 02/2026				
15/02/2024	Clé	52344 km	04847	Clé 0
15000 07/2025 15000 07/2025				

— 15/02/2024 Maintenance

52344 km

04847 INDIGO
LISSES ,
LISSES

Automatique

15000			15000
07/2025			07/2025
✓	✓	✓	✓

	11/2024	11/2024		44000
				07/2027
				✓

— 07/11/2023 Clé

50024 km

30383

Clé 0

19000			19000
07/2025			07/2025

	11/2024	11/2024		49000
				07/2027

— 07/11/2023 Clé

50022 km

08311

Clé 0

19000			19000
07/2025			07/2025

	11/2024	11/2024		49000
				07/2027

— 07/11/2023 Maintenance

50024 km

30383
NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU ,
PARIS

Automatique

19000			19000
07/2025			07/2025

✓	11/2024	11/2024	✓	49000
				07/2027

— 18/07/2023 Clé

38249 km

08311

Clé 10

11000	11000	11000	11000
10/2023	10/2023	10/2023	10/2023

	11/2024	11/2024		11000
				10/2023

— 26/12/2022 Clé

33235 km

30383

Clé 10

15000	15000	15000	15000
10/2023	10/2023	10/2023	10/2023

	11/2024	11/2024		15000
				10/2023

— 23/12/2022 Clé

32713 km

30383

Clé 10

16000	16000	16000	16000
10/2023	10/2023	10/2023	10/2023


	11/2024	11/2024		16000
				10/2023

— 25/11/2022 Clé


32451 km

30383


Clé 10




— 25/11/2022 Clé




32450 km 30383 Clé 10




— 25/11/2022 Maintenance



32450 km 30383 Automatique
NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS




— 25/04/2022 Clé



25255 km 30383 Clé 10




— 20/10/2021 Clé




16719 km 30383 Clé 10




— 20/10/2021 Maintenance



16719 km 30383 Automatique
NEUBAUER
MIRABEAU,
PARIS



— 20/10/2021 Réparation



16719 km 30383 Tâche
NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

remplacer pile telecommande

Local

1 VT

Valeur de travail | -

Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard 2
Valeur de travail | 00 00 105

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur 3
Valeur de travail | 00 00 610

BMW Engine Oil LL04 5W30 7.2
Pièce I 83212405948








Kit cartouche de filtre à huile 1
Pièce I 11428583898

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre 2
Valeur de travail | 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif 1
Pièce I 64119382886

— 07/04/2021 Clé 12861 km 30383 Clé 10

 17000 09/2021		 17000 144	 09/2022	 09/2022	 46000 09/2023	
--	--	--	---	---	--	--

— 07/04/2021 Réparation 12861 km 30383 Tâche

NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS

— Tâche








Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Anomalie rétroviseur DROIT (électronique de rétroviseur à remplacer) suite OR2109539

Travaux selon diagnostic Local 12 VT
Valeur de travail | -

— 30/03/2021 Clé 12560 km 30383 Clé 10

 18000 09/2021		 18000 151	 09/2022	 09/2022	 47000 09/2023	
---	---	---	--	--	---	---

— 30/03/2021 Réparation 12560 km 30383 Tâche

NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Remplacer contour rétro droit pièce reçue

Travaux selon diagnostic
Valeur de travail | -

Local

12 VT

— 18/03/2021 Clé 12261 km 30383 Clé 10

18000			18000		47000		
09/2021			163		09/2023		

— 18/03/2021 Réparation 12261 km 30383 Tâche

NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Pneu été ARD à remplacer 255/35 R 19 96 Y RFT ref 85452470191 tarif 400.72Euros ttc

contour
Valeur de travail | -

Local

0 VT

— 26/01/2021 Clé 10426 km 30383 Clé 10

19000			19000		48000		
09/2021			215		09/2023		

— 26/01/2021 Réparation 10236 km 30383 Tâche

NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : 350€ ttc

Changer le concessionnaire local de téléservice
Valeur de travail | -

Local

0 VT

— 14/01/2021 Clé 10236 km 30383 Clé 10

20000			20000		49000		
09/2021			227		09/2023		

— 14/01/2021 Réparation 10236 km 30383 Tâche

NEUBAUER

MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : SI POSSIBLE POUR DEMAIN APRES MIDI SINON BLOQUE VEHICULE DE REMPLACEMENT POUR LE WEEK END SI BESOIN

Observation
Valeur de travail | -

Local



0 VT

— 14/12/2020 Clé

7952 km

30383

Clé 10



— 14/12/2020 Réparation

7952 km

30383

Tâche

NEUBAUER
MIRABEAU
PARIS
MIRABEAU,
PARIS

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Contrôler direction car le client signale que le volant n'est pas tout a fait droit par rapport au roue Décaler légèrement à droite environ 3-4 degrés

a la demande du client
Valeur de travail | -

Local



0 VT

— 20/07/2020 Clé

3319 km

30383

Clé 10





— 25/02/2020 Clé

2691 km

40503

Clé 10



— 25/02/2020 Réparation

2691 km

40503 PANEL
AUXERRE
AUXERRE,
AUXERRE

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : VEHICULE ARRIVE SUR PLATEAU EXPERTISE

MEC

Local

1 VT



Valeur de travail | -

— 20/12/2019 Clé

1351 km

30383

Clé 10




— 11/10/2019 Maintenance

5 km

46544 GEFCO
France SAS,
POISSY

Manuel





BMW 3 Series

VIN: WBA5U91050FH71712

Essence

Généré sur 2024-03-30 17:16



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut financier et juridique

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien

Sources de données



+31

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **11 pays** :



+5

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**



États-Unis



Lituanie



Italie



Slovaquie



Slovénie



Ukraine



Finlande



Roumanie



Suède



Tchéquie



Canada

Compteur kilométrique


Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Dernier kilométrage connu : 52 268 km



5 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2019-10 **15 km**

2021-01 **10 224 km**

2022-04 **25 243 km**

2022-12 **33 223 km**

2024-02 **52 268 km**

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Aucune restriction financière trouvée pour ce véhicule !

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?



Aucun enregistrement de dommages n'a été trouvé

Enregistrements des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophe naturelle

L'emplacement du véhicule a-t-il été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

L'emplacement du véhicule n'a pas été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle

! Cependant, des inexactitudes peuvent parfois se présenter, notamment lors du contrôle de véhicules plus anciens. Les mécaniciens de garage clandestin dissimulent souvent illégalement les défauts ou les dégâts subis par les véhicules en ne les enregistrant nulle part. Parfois, ils remplacent même les plaques VIN du véhicule ou commettent d'autres actes illégaux. Nous recourons à diverses méthodes pour détecter ces délits, mais il est impossible de les garantir à 100 %.

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Tranche d'émissions de CO2 : D (159 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO2 de votre véhicule

159 g/km Classe **D**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co2 g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
BMW



Modèle
3 Series



Type de carrosserie
Berline



Déplacement moteur
3 l



Puissance moteur
275 kW (369 hp)



Type de carburant
Essence



Marché du modèle
Europe



Nombre de sièges
5

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2019-10

France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2023-07

 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2024-02

 France



Était en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport est alimenté par