

VERLAINE AUTOMOBILES

CHEMIN DÉPARTEMENTAL 59
ROUTE DE VILLIBON
91160 CHAMPLAN
Tél : 01.69.79.31.31
Fax : 01.69.79.31.30



MR HANNACHI AMMAR
99 AVENUE DE PARIS
91300 MASSY

Facture n° 290106 du 08/03/2024

Numéro d'ordre : 152448 Mécanique / Atelier Verlain
Numéro client : 646215 ammar.hannachi@gmail.com
Conseiller SAV : Manuel Marques Manuel

Tél : 06 03 79 08 03

Page : 1

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Type mine	Kilométrage
Volkswagen	AD14PY	WVGZZZ5NZJW894354	24/01/2018	CZEA	ET-682-NH	08/03/2024	94 179
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé		P.U. Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TIGUAN	000 km sans balais d'essuie-glaces. >Jusqu'à 2017 / Long Life III. >Tiguan de 2016 à 2020 d'évacuation d'eau du toit ouvrant. >Tiguan de 2016 à 2020 >Tiguan de 2016 à 2020						
	***** PROCHAIN ENTRETIEN SELON INDICATEUR DE MAINTENANCE OU 2 ANS. ***** REPLACEMENT FUSIBLE KLAXON ET EFFACEMENT DES DEFAUTS SPORADIQUE SI PROBLEME REVIENS PREVOIR RDV						
FORFAIT 01090014 24245565 WHT000729A N 90288901	Service entretien variable 90 Services Entr.Vid.(var.) . Cartouche de filtre à air VIS VIS		322,50	1,00		322,50	1
				3,00			
				1,00			

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5

Montant H.T. €
T.V.A.
NET A PAYER T.T.C. €

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 23/01/2025

(1) VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0033 426 298 770 depuis l'étranger - Conditions et modalités disponibles sur www.volkswagen.fr



VERLAINE AUTOMOBILES

CHEMIN DEPARTEMENTAL 59
ROUTE DE VILLIBON
91160 CHAMPLAN
Tél : 01.69.79.31.31
Fax : 01.69.79.31.30



MR HANNACHI AMMAR
99 AVENUE DE PARIS
91300 MASSY

Facture n° 290106 du 08/03/2024

Numéro d'ordre : 152448 Mécanique / Atelier Verlain
Numéro client : 646215 ammar.hannachi@gmail.com
Conseiller SAV : Manuel Marques Manuel

Tél : 06 03 79 08 03

Page : 2

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Type mine	Kilométrage	
Volkswagen	AD14PY	WVGZZZ5NZJW894354	24/01/2018	CZEA	ET-682-NH	08/03/2024	94 179	
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé		P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TIGUAN								
LUBEA	YACCO 5W30				4,00			
04E129620	FILTRE AIR				1,00			
04E115561AC	FILTREHUIL				1,00			
N 0138158	BAGUE JO				1,00			
FORFAIT	RECYCLAGE DES DECHETS MECANIQUE			1,25	1,00		1,25	1
CHARTECO	RECYCLAGE DES DECHETS MECANIQUE							
FORFAIT	Entretien des conduits			12,50	1,00		12,50	1
60480260	Goulottes :vérifié							
FORFAIT	Remplacer le liquide de frein.			57,50	1,00		57,50	1
01400050	Service Liquide de Frein .							
30010750	Système d'embrayage :purgé							
B 000750M7	LIQUIDE FR				1,10			
Total des forfaits							393,75	
PAS DE PENALITE DE RETARD SANS ESCOMPTE								
RECEPTION ATELIER DE 8H00-12H00 a 13H30-17H45 01.69.79.31.31								
Mode de règlement : CBFT - CARTES BLEUES FRANCS TELE. au 08/03/2024								

Ventilation T.V.A.						
0	1	2	3	4	5	
	393,75					
	20,00					
	78,75					

HT : 393,75 €

Montant H.T. €

T.V.A.

TVA : 78,75 €

TTC : 472,50 €

Acomptes : 0,00 €

NET A PAYER T.T.C. €

472,50 €

Pièces : Origine constructeur Autres origines
Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)
Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.641-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 23/01/2025
Conditions et modalités disponibles sur www.volkswagen.fr

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7TM



* Appel non surtaxé.

2024/03/08 14:46:36

Renault OCCASIONS

Marque : **WOLSVAGEN**

Type : **TIGUAN**

N° de série :

Kilométrage : **76 962**

Mise en circulation :

N° immatriculation : **ES-682 - NT**

N° d'ordre :

N° code radio :

ETAT ET CONTRÔLES

FREINS		Contrôle	Remplacé
1	Etranchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Flexibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Disques / Tambours	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Plaquettes / Garnitures	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Frein à main	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Assistance / ABS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECTION			
3	Etranchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Soufflets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Liquide DA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Canalisations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRAIN AV/AR			
2	Transmissions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Soufflets de transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Triangles suspension	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Rotules	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Roulements de roues	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Amortisseurs AV/AR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROUES			
8	État	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Voile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	Serrage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Roue de secours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEUMATIQUES			
2	Conformité aux prescriptions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	État	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Pression	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BATTERIE			
25	État	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Fixation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Charge / Niveau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÉCLAIRAGE			
28	Veilleuses / LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Feux de croisement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Feux de route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Anti-brouillard AV / AR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Clignotants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Feux de détresse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Stops	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Plaque de police	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Feux de recul	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Éclairage intérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Allume cigare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVERTISSEUR SONORE			
39	Fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESSUIE-GLACE AV / AR			
40	Fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	État des radettes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAVE-GLACE AV / AR			
42	Fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Niveau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHAUFFAGE / AIR CLIMATISÉ			
44	Fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Commandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Lunette AR dégivante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INSTRUMENTATION		Contrôle	Remplacé
47	Fonct Radio/Aide navigation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Indicateurs TB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOTEUR			
49	Vidange	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Filter à huile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51	Etranchéité carter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOÎTE DE VITESSES / PONT			
52	Vidange	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Etranchéité carter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Sélecteur de commande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMBRAYAGE			
55	Fonctionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Garde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Etranchéité si hydraulique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALIMENTATION			
58	Filter à carburant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Pompe à carburant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Filter à particules	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Système préchauffage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Collecteur admission / échappement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISE AU POINT MOTEUR			
63	Bougies / Injecteurs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
64	Filter à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
65	Anti-pollution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COURROIES			
66	État	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Courroie distribution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RERROIDISSEMENT		Contrôle	Remplacé
68	État durites / Etranchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Niveau liquide / Concentration	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉCHAPPEMENT			
70	Tubulures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Pot de détente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Silencieux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESSAI			
73	Essai fonctionnel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTÉRIEUR			
74	Tapis AV / AR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Pare-brise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	Retroviseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	Lève-vitres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Mécanismes des sièges	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	Gâches de portes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Articulation de portes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	Barrillets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Serrures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83	Ceintures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OUTILLAGE			
84	Cnc-Manuelle / Kit gonflage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARROSSERIE			
85	Châssis / Coque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Berceau moteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEINTURE			
87	Éléments de carrosserie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Boucliers AV / AR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPÉCIFIQUE VÉHICULE ÉLECTRIQUE		Contrôle	Remplacé
89	Trappes de charge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	Prise de recharge (connecteur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	Cordon de recharge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92	Cordon optionnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHAUFFAGE / CLIMATISATION			
93	Chauffage additionnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATTERIES (CONTRÔLE DIAGNOSTIC)			
94	État de charge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	Test de charge en roulant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	Nombre de charges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	Batterie de traction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	Connecteur de puissance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	Connecteur coupe circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	Connecteur de commande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOTEUR ÉLECTRIQUE			
101	Essai fonctionnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRANSMISSION			
102	Réducteur marche AV / AR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ORIGINE

Véhicule de location OUI

Véhicule de service OUI

Auto-école OUI

Véhicule transit temporaire (TTT) OUI

Véhicule repris à un particulier OUI

Véhicule repris à une société OUI

Autres : _____

1^{er} main NON OUI

A été accidenté NON OUI

Double de clé NON OUI

Nous attestons, quel que soit le type de véhicule (essence, diesel) qu'un minimum de 82 points de contrôle ont été effectués et un minimum de 76 points sur le véhicule électrique Renault (trois quadricycles).

Responsable RENAULT OCCASIONS

VOTRE PROCHAIN ENTRETIEN EST PRÉVU

Date _____ Km _____

(au premier des 2 termes attendus) ou sans attendre Oil Control Système (OCS) au tableau de bord si véhicule équipé.

SABL ST AUTO RACING
 830 chemin du Ferrandou - 06250 Mougins
 SABL, au capital de 1000 euros
 TEL. 06 16 83 70 69
 s.a.u.r.racing06@gmail.com
 Site : 06 374 519 00011

Signature : _____

Volkswagen



VIN: WVGZZZ5NZJW894354

Essence

Généré le 2024-10-07 14:19



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommmage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

i Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :



+3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**



Lituanie



États-Unis



Danemark



Slovaquie



Roumanie



Tchéquie



Slovénie



Suède



Finlande


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 94 121 km
- 6 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2018-01 **15 km**

2020-01 **27 625 km**

2020-02 **29 981 km**

2021-02 **41 691 km**

2022-06 **66 801 km**

Relevés du compteur kilométrique

2024-03 **94 121 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

- ✓ **Aucun problème détecté**
Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Note

Tranche d'émissions de CO2 : B (139 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de ton véhicule

139 g/km Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
Volkswagen



Type de carrosserie
SUV



Année du modèle
2018



Déplacement moteur
1,4 l



Puissance moteur
110 kW (148 hp)



Type de carburant
Essence



Nombre de cylindres
4

Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2018-01

 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2018-03

 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur