

BMW Group - AIR: 2025-01-24 / 16:23
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: M6
Numéro d'identification du véhicule: WBSEH91060B778382
Code de développement: E63
Clé de type: EH91
Type maître: EH91

Véhicule

BMW M6, 373kW

WBSEH91060B778382



Code de développement	E63
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	E060-16-11-500
Début de la garantie constructeur	17 juillet 2006

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Remarque : Aucune carte gratuite n'est disponible pour ce véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW

Modèle	M6
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	B778382
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSEH91060B778382
Code de développement	E63
Direction	LL
Moteur	S85
Numéro de moteur	61343665
Post-traitement des gaz d'échappement	Aucune indication
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0010424BAR
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	E060-05-09-535
Date de production	16 nov. 2005
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	25 nov. 2005
Concessionnaire livreur	CAR AVENUE, MAXEVILLE, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LKSW
Clé de type	EH91
Type de base	EH91
Type maître	EH91

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
0216 Direction hydraulique Servotronic
0302 Dispositif d'alarme
0414 Filet à bagages côté passager
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0442 Porte-gobelets
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
0464 Sac à skis
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04ML Baguettes d'intérieur laque piano noire
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0522 Phare xénon
0524 Projecteurs directionnels autoadaptatifs
0534 Climatiseur automatique


Équipement optionnel monté ultérieurement:

NAUX

- 0540 Régulateur de vitesse
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0563 Kit éclairage
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0620 Système de commande vocale
- 0644 Préparation Téléphone Bluetooth
- 0672 Changeur de 6 CD
- 0676 Système de haut-parleurs HiFi
- 0698 DVD zone 2
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0854 Version en langue française
- 0863 Liste des concessionnaires Europe
- 0877 Suppression commande mixte
- 0881 Documentation de bord français
- A090 Batterie AGM 90 Ah
- NMUW

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
22/10/2024	Clé	97613 km	b2io60039953	Clé 0
06/06/2024	Clé	97607 km	05481	Clé 0
09/02/2016	Clé	93804 km	05481	Clé 0
09/02/2016	Réparation	93804 km	05481 ESPACE BERTEAUX DREUX, VERNOUILLET	Tâche
<p>— Tâche</p> <p>Description : expertise contradictoir</p> <p>Est considéré comme visite répétée : Non</p> <p>Propos du client :</p>				
Diagnostic moteur / perte de puissance			Local	24 VT
Valeur de travail I -				
10/11/2015	Clé	92224 km	05481	Clé 0



10/11/2015 Réparation

92224 km

05481
ESPACE
BERTEAUX
DREUX,
VERNOUILLET

Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

PERTE DE PUISSANCE
Valeur de travail | -

Local

10 VT

10/08/2015 Clé

88379 km

34993

Clé 0



01/06/2015 Clé

87594 km

34993

Clé 0



04/03/2015 Clé

86800 km

34991

Clé 0



04/03/2015 Réparation

1 km

34991
EDENAUTO
PREMIUM
TARBES
TARBES,
TARBES

Tâche

Tâche

Description : LECTURE DEFAULT

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Effectuer un diagnostic (Facturation au temps passé)
Valeur de travail | -

Local

12 VT

02/01/2015 Clé

84932 km

05513

Clé 0



02/01/2015 Réparation

84932 km

05513
PELRAS SA
TOULOUSE,
TOULOUSE

Tâche

Tâche

Description : CONTROLE VANOS (CONTROLE PREVENTIF)

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Observation client concernant le moteur
Valeur de travail I -

Local

24 VT

13/03/2014 Clé

76374 km

04988

Clé 0



13/03/2014 Réparation

76374 km

04988
AMPLITUDE
AUTOMOBILES
TOURS,
CHAMBRAY
LES TOURS

Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Diagnostic voyant moteur allumé
Valeur de travail I -

Local


100 VT

13/01/2014 Clé

75097 km

04988

Clé 0



13/01/2014 Réparation

75097 km

04988
AMPLITUDE
AUTOMOBILES
TOURS,
CHAMBRAY
LES TOURS

Tâche
Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : par moment voyant moteur s'allume (éteint ce jour)

Diagnostic divers
Valeur de travail I -

Local

60 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : bruit de pont AR (vidange?)

Essai route
Valeur de travail I -

Local

6 VT

— 20/11/2013 Clé

74180 km

04988

Clé 0



— 20/11/2013 Réparation

74180 km

04988
AMPLITUDE
AUTOMOBILES
TOURS,
CHAMBRAY
LES TOURS

Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Diagnostic voyant moteur allumé
Valeur de travail I -

Local

20 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : BRUIT DANS LES TRAINS ROULANTS SURTOUT EN ROND POINT

Diagnostic divers
Valeur de travail I -

Local



4 VT

— 11/06/2013 Clé

70310 km

04988



Clé 0



— 09/04/2013 Clé

68966 km








































Clé 0



— 22/03/2013 Clé

68652 km

Clé 0

 19000	 50000	 35000	 50000	 0 9	 49000	 48000	 0 480	 0 480		
— 18/02/2013 Clé			67879 km			Clé 0				
 21000	 60000	 44000	 50000	 0 42	 49000	 49000	 0 510	 0 510		
— 21/01/2013 Clé			67242 km			Clé 0				
 22000	 60000	 50000	 50000	 0 60	 48000	 50000	 0 540	 0 540		
— 10/07/2012 Clé			60876 km			Clé 0				
 24000	 24000	 60000	 60000	 60000	 0 270	 50000	 60000	 24000	 0 420	
— 16/02/2012 Clé			60068 km			Clé 0				
 -1000	 -60	 60000	 60000	 420	 60000	 60000	 90			
— 16/02/2012 Maintenance			60068 km			05546 DUPONT S.A., ORLEANS CEDEX 2			Automatique	
 -1000 ✓	 -60 ✓	 60000	 60000	 03/2013	 60000	 60000	 04/2012			
— 16/02/2012 Réparation			60068 km			05546 DUPONT ORLEANS ORLEANS, ORLEANS CEDEX 2			Tâche Tâche	

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : remplacement bougies














— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105	0 VT
Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610	0 VT
Service microfiltre Valeur de travail I 00 00 616	0 VT
Service bougies d'allumage Valeur de travail I 00 00 622	0 VT
Réaliser un test véhicule Valeur de travail I 00 00 006	0 VT
Détection des avaries de l'installation électrique/ électronique Valeur de travail I 61 00 009	0 VT
Contrôler la pression d'huile des unités de réglage VANOS Valeur de travail I 11 36 512	0 VT
Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 Pièce I 83 12 2 219 730	0
Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce I 64 31 9 171 858	0
Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11 42 7 840 594	0
Bougie High Power Pièce I 12 12 0 032 273	0

05/04/2011 Clé	56338 km	21403	Clé 0						
 4100	 3700	 -12000	 60000	 -210 28.7 %	 60000	 3700	 -240 32.9 %		
29/03/2011 Clé	56292 km	21403	Clé 0						
 4100	 3800	 -12000	 50000	 -210 28.7 %	 50000	 3800	 -240 32.9 %		
17/12/2008 Clé	48084 km	11470	Clé 0						
 24000	 12000	 80000	 19000	 630	 60000	 12000	 600		
10/06/2008 Clé	42345 km	11470	Clé 0						
 7000	 7000	 18000	 3100	 24000	 4	 21000	 18000	 7000	 111
07/05/2008 Clé	38328 km	11470	Clé 0						



05/05/2008 Clé

38104 km

11470

Clé 0



19/02/2008 Clé

31425 km

11470

Clé 0




06/11/2007 Clé

25477 km

11470

Clé 0






15/06/2007 Clé

18748 km

11470

Clé 0




03/01/2007 Clé

8706 km

11470

Clé 0




22/12/2006 Clé

8353 km

11470

Clé 0




01/09/2006 Clé

2253 km

11470

Clé 0



BMW M6 Coupé

VIN: WBSEH91060B778382

Essence

2005

Généré le 2025-01-24 16:18



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

⚠ Requirt ton attention



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :  +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**



Italie



Slovaquie



Lituanie




Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 96 438 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2005-11 **19 km**

2021-04 **96 438 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?


⚠ **Attention**

Ce véhicule a été endommagé

ℹ **Note**

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

Registre des dommages



2016-05

France

Dommmages

Estimation du coût de réparation

Inconnu

Cause possible du dommage

Autre

Avertissement : la plupart des relevés de dommages sont liés à des accidents, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains relevés proviennent d'autres sources, comme les ateliers de carrosserie, les demandes d'indemnisation, les ventes aux enchères ou les inspections de véhicules. Ces relevés montrent que l'état du véhicule a été constaté, même si ce n'était pas à la suite d'un accident.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques

Marque
BMW

Modèle
M6



Description

M6



Variante

Coupé



Type de carrosserie

Coupé



Année de fabrication

2005



Déplacement moteur

4999



Puissance moteur

373 kW (500 hp)



Couple

520 Nm



Type de carburant

Essence



Type de transmission

Semi-automatique



Type de conduite

Propulsion



Nombre de cylindres

10



Nombre de vitesses

7



Marché du modèle

Europe

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2005-11 🌐 Pays inconnu

Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

2006-07 🌐 Pays inconnu

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2015-09 🇫🇷 France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2016-05 🇫🇷 France

Dommages détectés

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Attestations de maintenance

Contrôle à la livraison

effectué conformément aux prescriptions de l'usine

SONADIA SAS
 6, rue du Saintois
 La Sapinière - B.P. 81043
 54522 LAXOU CEDEX
 Tél. 03 83 97 40 00
 Fax 03 83 97 40 10
 E-mail : bmw.nancy@sonadia.net
 SIRET 400 658 134 00020

Date, cachet, signature 06/03/06

oui non

Huile moteur

Freins avant

Freins arrière

Filtre à microparticules

Bougies d'allumage

oui non

Contrôle voiture

Liquide de frein

Cartouche de filtre à air

25477

Kilométrage **SONADIA SAS**
 6, rue du Saintois
 La Sapinière - B.P. 81043
 54522 LAXOU CEDEX
 Tél. 03 83 97 40 00
 Fax 03 83 97 40 10
 E-mail : bmw.nancy@sonadia.net
 SIRET 400 658 134 00020

Date, cachet, signature 06/11/07

oui non

Huile moteur

Freins avant
 + 0139ves

Freins arrière

Filtre à microparticules

Bougies d'allumage

oui non

Contrôle voiture

Liquide de frein

Cartouche de filtre à air


49 000

Kilométrage


SONADIA SAS
 6, rue du Saintois
 La Sapinière - B.P. 81043
 54522 LAXOU CEDEX
 Tél. 03 83 97 40 00
 Fax 03 83 97 40 10
 E-mail : bmw.nancy@sonadia.net
 SIRET 400 658 134 00020

Date, cachet, signature 7/11/07

Attestations de maintenance

oui non	oui non	
<input checked="" type="checkbox"/> Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle voiture	<p>67500</p> <p>Kilométrage</p> <p>SONADIA SAS 6, rue du Saintois La Sapinière - B.P. 81043 54522 LAXOU CEDEX Tél. 03 83 97 40 00 Fax 03 83 97 40 10 E-mail : bmw.nancy@sonadia.net SIRET 400 658 134 00020</p> <p><u>18/09/08</u> </p> <p>Date, cachet, signature</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Freins avant	<input checked="" type="checkbox"/> Liquide de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> Freins arrière	<input checked="" type="checkbox"/> Cartouche de filtre à air	
<input checked="" type="checkbox"/> Filtre à microparticules	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	

oui non	oui non	
<input checked="" type="checkbox"/> Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle voiture	<p>60068</p> <p>Kilométrage</p> <p>DUPONT S.A. ORLEANS  Tél. : 02 38 22 71 71 Fax : 02 38 22 74 91</p> <p><u>16/02/12</u></p> <p>Date, cachet, signature</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Freins avant	<input checked="" type="checkbox"/> Liquide de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> Freins arrière	<input checked="" type="checkbox"/> Cartouche de filtre à air	
<input checked="" type="checkbox"/> Filtre à microparticules	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	

oui non	oui non	
<input checked="" type="checkbox"/> Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle voiture	<p>76399</p> <p>Kilométrage</p> <p>Amplitude Automobiles Concessionnaire BMW-MINI Capital 152.760 € 7, Rue Benjamin-Franklin 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS Tél. 02 47 27 21 21 R.C.S. Tours B 348 884 719</p> <p><u>16/04/14</u> </p> <p>Date, cachet, signature</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Freins avant	<input checked="" type="checkbox"/> Liquide de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> Freins arrière	<input checked="" type="checkbox"/> Cartouche de filtre à air	
<input checked="" type="checkbox"/> Filtre à microparticules	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	

