



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance numérique

Register at Mercedes me (www.mercedes.me) and find this service report as well as the service history of your vehicle online one day after your service visit! To do so, use the security code (SecCode) at bottom right.

Données du véhicule

Véhicule AMG C 63 S
Première mise en circulation 09.03.2017
FIN WDD 205387 1F 356572
Immatriculation 677B

Prochain(e) 06.2024

Maintenance 74485 km

(Veuillez tenir compte de l'affichage de l'intervalle de maintenance dans votre véhicule. Cet affichage est décisif pour votre prochain service)

Rapport de maintenance actuel

Mercedes-Benz SAGA-GGE SAGA-GGE COEUR Date 02.06.2023
D'YVELINES
25 avenue de l'Armée Leclerc N° d'ordre de réparation 60091
TRAPPES Kilométrage 54485 km

Maintenance effectuée

Maintenance Service B
Code atelier B60H
Temps restant 8 Jours
Distance restante 12189 km

Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur
Viscosité 0W-40
Qualité d'huile 229.52
Description Essieu AR
Viscosité
Qualité d'huile

Travaux supplémentaires

Essieu AR : Huile remplacée
Element filtre à air et huile
essieu AR remplacés
Bougies d'allumage remplacées
Moteur : huile et filtre remplacés

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie contre la corrosion

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué



Signature/tampon de l'atelier



Mercedes-Benz

**Historique de
maintenance**

Mercedes-Benz	SAGA-GGE SAGA-GGE COEUR D'YVELINES	Date	10.06.2022
	25 avenue de l'Armée Leclerc	Kilométrage	46674 km
	TRAPPES	Maintenance	Service A
Mercedes-Benz	GRAND GARAGE DE L'ESSONNE G.G.E COEUR D'YVELINES	Date	19.04.2021
	25 avenue de l'Armée Leclerc	Kilométrage	40203 km
	TRAPPES	Maintenance	Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz PARIS Centre Technique Mercedes Benz	Date	26.10.2017
	2-14 avenue de la Résistance	Kilométrage	22088 km
	STAINS	Maintenance	Service A

Mercedes-Benz C 63 S AMG

VIN: WDD2053871F356572

Essence

Généré le 2025-01-16 10:11



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

⚠ Requier ton attention



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** : +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**



États-Unis



Danemark



Italie

 Slovaquie

 Suède

 Slovénie

 Tchéquie

 Lituanie


 Roumanie

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 54 485 km
- 6 relevés de kilométrage trouvés



 Ton kilométrage —  Kilométrage typique pour ce modèle

Relevés du compteur kilométrique

2017-03 **12 km**

2017-10 **22 088 km**

2018-04 **24 947 km**

2021-04 **40 203 km**

2022-06 **46 674 km**

Relevés du compteur kilométrique

2023-06 **54 485 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

⚠ **Attention**

- Ce véhicule a été endommagé
- Ce véhicule a été sévèrement endommagé

i **Note**

Des dommages importants peuvent causer des problèmes structurels, rendant le véhicule dangereux à conduire !

Registre des dommages



2018-04

 France

Dommmages importants

Estimation du coût de réparation

20 001 € - 30 000 €

Cause possible du dommage

Collision

Dommmages à l'avant:

Avant / Pare-chocs

Avertissement : la plupart des relevés de dommages sont liés à des accidents, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains relevés proviennent d'autres sources, comme les ateliers de carrosserie, les demandes d'indemnisation, les ventes aux enchères ou les inspections de véhicules. Ces relevés montrent que l'état du véhicule a été constaté, même si ce n'était pas à la suite d'un accident.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 53 542 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une Mercedes-Benz C 63 S AMG sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

50 858 €

Prix moyen

53 542 €

Prix le plus haut

58 086 €


Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Note

Tranche d'émissions de CO2 : F (200 g/km)

Émissions de CO₂



Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Mercedes-Benz



Modèle

C 63 S AMG



Description

AMG



Variante

C 63



Année du modèle

2017



Déplacement moteur

4 l



Puissance moteur

375 kW (503 hp)



Type de carburant

Essence



Type de transmission

Automatique



Position du volant

Volant à gauche



Nombre de cylindres

8



Code du moteur

177980



Génération

205



Catégorie

M1



Homologation

e1*2001/116*0431*38

Équipement

D'origine, sortie d'usine

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

05U

REMOTE ONLINE

06U

MERCEDES CONNECT ME STANDARD SERVICES

098

CONTROL FOR PRO-Z PHASE

109

CONTROL CODE FOR SALES

117

PAPER MANAGEMENT FOR ROWI CERTIFICATION

16P

ME VEHICLE

197U

OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

1P6

CONTROL CODE FOR SALES

218

REAR VIEW CAMERA

229L

GERMANY

234

BLIND SPOT MONITORING

235

ACTIVE PARKING ASSIST

239

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PRO (DISTRONIC PRO)

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

270

GPS AERIAL

274

TELEPHONE ANTENNA

281

AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL

287

THROUGH-LOADING FEATURE

294

KNEEBAG

299

PRE-SAFE®

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

309

CUP HOLDER

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

345

RAIN SENSOR

350

COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEM (CNS), INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM (ICS), ECALL EUROPE
EMERGENCY CALL SYSTEM

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

427

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

466

ACTIVE ENGINE MOUNT

467

ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

488

STEEL/AIR SUSPENSION SYSTEM

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5P6

CONTROL CODE FOR SALES

601

EGYPT

610A

FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

611

AMBIENT LIGHTING

611A

FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER - BLACK/ ANTHRACITE

632

HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

666

PRODUCT PROTECTION FOR SHIPMENT VEH. WITHOUT TRANSPORT EYELETS

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

739

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

776

WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

806

YOM X5/1

815

SINGLE DVD DRIVE

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

893

KEYLESS-START

89V

SPEED/LOAD INDEX ZR19 XL + ZR19 XL

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

B03

DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

B54

COM MODULE (AVAILABLE AS OF PRODUCTION 10/2012), LIVE TRAFFIC INFORMATION

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F205

MODEL SERIES 205

FC

COUPE

GV

REINFORCED AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

JVD

PLANT CONTROL CODE

JVZ

PLANT CONTROL CODE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K14

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

L

LEFT-HAND DRIVE

M014

ENGINE UPRATED

M177

V8 SPARK IGNITION ENGINE M177 - AMG

M40

DISPLACEMENT 4.0 LITER

P44

PARKING PACKAGE

P49

MIRROR PACKAGE

P65

ERGONOMICS PACKAGE

P86

INTERIOR AMG PACKAGE

P90

EXTERIOR AMG PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U02

BELT FEEDER

U09

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSSED IMIT.)

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U25

ILLUMINATED DOOR SILL

U26

FLOOR MATS - AMG

U47

AMG SPOILER LIP

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U70

RED-PAINTED BRAKE CALLIPERS

U72

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

U78

SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2017-03  Pays inconnu



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2018-04  France



Dommages détectés 

Nous avons des indications attestant que ce véhicule a été reconnu comme endommagé dans ce pays (ou État) particulier. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

2020-07  France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources
de données dans **35 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur