

BMW Group - AIR: 2025-02-19 / 17:58
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: X2 sDrive18i
Numéro d'identification du véhicule: WBAYH110X05P12905
Code de développement: F39
Clé de type: YH11
Type maître: YH11

Véhicule

BMW X2 sDrive18i, 103kW

WBAYH110X05P12905



Code de développement	F39
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	F056-19-07-530
Début de la garantie constructeur	12 décembre 2019

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Way 2025-1 (Version : 19 févr. 2025)	-	-	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	X2 sDrive18i
Carrosserie	SC
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	5P12905
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBAYH110X05P12905
Code de développement	F39
Direction	LL
Moteur	B38C
Numéro de moteur	31815769
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, DG, Pl/Ci, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0816632AMJ
Numéro de série de la headunit	AL07F8K0779583
Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	F056-19-07-530
Date de production	29 juil. 2019
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	30 juil. 2019
Concessionnaire livreur	BMW MINI PARIS VELIZY, VELIZY VILLACOUBLAY, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	PDSW
Clé de type	YH11
Type de base	YH11
Type maître	YH11

Options

Équipements optionnels départ usine:

01AG Grand réservoir de carburant
01CB Etendue des mesures CO2
01DE Norme antipollution EU6 RDE
022K BMW roue all.léger rayons doubles 716M
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02PA Antivol de vis de roue
02TF Steptronic av.boîte de vit.double embr.
02VB Avertisseur de crevaison
02VE M direction sport
0302 Dispositif d'alarme
0313 Rétroviseur extérieur rabattable

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0316 Commande automatique de hayon AR
 0322 Accès confort
 0337 Pack Sport M
 03AG Caméra de recul
 0402 Toit ouvrant en verre panoramique
 0413 Filet coffre arrière
 0420 Vitrage teinté
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
 0470 Système Isofix
 0473 Accoudoir avant
 0481 Siège sport
 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
 0493 Kit rangement
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04LS Alu poli longueur accent chrome perlé
 04NE Chauffage des gaz blow-by
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
 0534 Climatiseur automatique
 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 0563 Kit éclairage
 0575 Prises 12 V supplémentaires
 05A1 LED Phares antibrouillard
 05A4 Projecteurs LED à fonctionn. étendues
 05AV Active Guard
 05DP Aide au stationnement "Park Assist"
 0610 Affichage tête-haute (HUD)
 0698 DVD zone 2
 06AC Appel de détresse intelligent
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06NW Téléphonie avec recharge sans fil
 06UP Navigation Plus
 06WD WLAN Hotspot
 0704 Chassis sport M
 0710 Volant en cuir M
 0715 Kit aérodynamique M
 0754 Spoiler arrière M
 0760 Poli brillant Shadow line
 0775 Pavillon anthracite
 07LF Modell M Sport
 0854 Version en langue française
 0877 Suppression commande mixte
 0881 Documentation de bord français
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
 08TF Protection piétons active
 09AA Protection peau extérieure
 E070 Batterie de 70 Ah
 LEDE Equipement cuir

Version de logiciel boîtiers de commande



Historiques du véhicule

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	19/02/2025	Clé	69818 km	b2io60039953	Clé 0





19/02/2025 Maintenance

69818 km OSS-60039953 SAS BESTEN MOTOR, ST ARNOULT EN YVELINES Automatique




06/12/2023 Clé

55836 km 33400 Clé 0





15/11/2023 Clé

55415 km 33400 Clé 1




15/11/2023 Maintenance

55415 km 33400 BMW MINI PARIS VELIZY VELIZY, VELIZY VILLACOUBLAY Automatique




05/04/2023 Clé

55401 km Clé 1




18/01/2023 Clé

51776 km Clé 1



18/01/2023 Maintenance


51776 km 33400 BMW MINI PARIS VELIZY VELIZY, VELIZY VILLACOUBLAY Automatique



09/01/2023 Clé

51776 km


Clé 1



05/01/2023 Clé

51770 km

Clé 1





20/09/2022 Clé

48029 km

33400

Clé 1




20/09/2022 Maintenance

48029 km

33400 BMW
MINI PARIS
VELIZY VELIZY ,
VELIZY
VILLACOUBLAY



Manuel



09/07/2021 Clé

25657 km

Clé 1





09/07/2021 Maintenance

25657 km

33400 BMW
MINI Paris Vélizy
, VELIZY
VILLACOUBLAY

Automatique



09/07/2021 Réparation

25657 km

33400 BMW
MINI PARIS
VELIZY VELIZY ,
VELIZY
VILLACOUBLAY

Tâche

-	29/11/2019	Maintenance	5 km	46542	GEFCO France SAS, Marckolsheim	Manuel	 0 11/2019 ✓
-	21/10/2019	Clé	4 km	46542		Clé 1	 -110 15.1%
+	10/09/2019	Clé	2 km	46542		Clé 1	

BMW X2 sDrive18i



VIN: WBAYH110X05P12905

Essence

2019

Généré le 19/02/2025 11:36



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommmage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 9 pays : +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

Lituanie

Danemark

Slovaquie

États-Unis

Suède

Slovénie

Italie

Tchéquie


Roumanie

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 11 km
- 1 relevé de kilométrage trouvé



Relevés du compteur kilométrique

07/2019 11 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓ **Contrôle technique** **✓** Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↺ **Épave** **✓** Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Domage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 27 644 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW X2 2019 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

25 580 €

Prix moyen

27 644 €

Prix le plus haut

31 443 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Note

Tranche d'émissions de CO2 : B (122 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de ton véhicule

122 g/km Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

BMW



Modèle

X2



Description

X2



Variante

sDrive18i



Type de carrosserie

SUV



Année de fabrication

2019



Déplacement moteur

1499




Puissance moteur


103 kW (138 hp)




Couple


220 Nm


 Type de carburant
Essence

 Type de transmission
Automatique

 Type de conduite
Traction

 Position du volant
Volant à gauche

 Nombre de cylindres
3

 Nombre de vitesses
7

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

07/2019  Pays inconnu



Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

12/2019  France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

01/2023  France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35** pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur