

BMW Group - AIR: 2025-02-10 / 15:17
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: X2 sDrive18i
Numéro d'identification du véhicule: WBAYH11090EM72004
Code de développement: F39
Clé de type: YH11
Type maître: YH11

Véhicule

BMW X2 sDrive18i, 103kW

WBAYH11090EM72004



Code de développement	F39
Couleur	alpinweiss 3
Niveau d'intégration réel	F056-18-07-531
Début de la garantie constructeur	2 novembre 2018

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Way 2018-2 (Version : 28 nov. 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01309912).	Road Map EUROPE Way 2025-1	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	X2 sDrive18i
Carrosserie	SC
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	EM72004
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBAYH11090EM72004
Code de développement	F39
Direction	LL
Moteur	B38C
Numéro de moteur	33905511
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, BG, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0501945ALM
Numéro de série de la headunit	MM0788J1069800
Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	F056-18-07-531
Date de production	20 oct. 2018
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	23 oct. 2018
Concessionnaire livreur	INDIGO, LISSES, FR
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	HMAT
Clé de type	YH11
Type de base	YH11
Type maître	YH11

Options

Équipements optionnels départ usine:

01AG Grand réservoir de carburant
01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
01DE Norme antipollution EU6 RDE
0223 Suspension adaptative
022G BMW roue AL rayons doubles 715M
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02PA Antivol de vis de roue
02TF Steptronic av.boîte de vit.double embr.
02VB Avertisseur de crevaision
02VE M direction sport









Équipement optionnel monté ultérieurement:


Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0313 Rétroviseur extérieur rabattable
- 0316 Commande automatique de hayon AR
- 0322 Accès confort
- 0337 Pack Sport M
- 03AG Caméra de recul
- 0402 Toit ouvrant en verre panoramique
- 0413 Filet coffre arrière
- 0420 Vitrage teinté
- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
- 0470 Système Isofix
- 0473 Accoudoir avant
- 0481 Siège sport
- 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04LS Alu poli longueur accent chrome perlé
- 04NE Chauffage des gaz blow-by
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0534 Climatiseur automatique
- 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0563 Kit éclairage
- 0575 Prises 12 V supplémentaires
- 05A1 LED Phares antibrouillard
- 05A4 Projecteurs LED à fonctionn. étendues
- 05AV Active Guard
- 05DP Aide au stationnement "Park Assist"
- 0698 DVD zone 2
- 06AC Appel de détresse intelligent
- 06AE Teleservices
- 06AK Connected Drive Services
- 06AP Remote Services
- 06UN Navigation
- 0710 Volant en cuir M
- 0715 Kit aérodynamique M
- 0754 Spoiler arrière M
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0775 Pavillon anthracite
- 07LF Modell M Sport
- 0854 Version en langue française
- 0881 Documentation de bord français
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08TF Protection piétons active
- 09AA Protection peau extérieure
- E070 Batterie de 70 Ah
- POLS Rembourrage tissu

Version de logiciel boîtiers de commande



Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
27/11/2024	Clé	61840 km	32539	Clé 1
 21000 05/2026  21000 05/2026  21000 05/2026  21000 05/2026	 21000 11/2026  21000 11/2026  21000 11/2026  21000 05/2026			
06/11/2024	Clé	61578 km	32539	Clé 1




— 06/11/2024 Maintenance

61578 km 32539 INDIGO Automatique
 JUVISY SUR ORGE ,
 JUVISY SUR ORGE





— 06/05/2024 Clé

54003 km 32539 Clé 1





— 06/05/2024 Maintenance

54003 km 32539 INDIGO Automatique
 JUVISY SUR ORGE ,
 JUVISY SUR ORGE





— 25/10/2023 Clé

50177 km 04847 Clé 1





— 25/10/2023 Maintenance

50177 km 04847 INDIGO Automatique
 EVRY , LISSES



— 23/05/2023 Clé

44340 km Clé 1



— 23/05/2023 Maintenance

44340 km 04847 INDIGO Automatique
 EVRY , LISSES

    19000 05/2024	    23000 05/2024	    23000 04/2024	    23000 05/2024	    13000 06/2022 22	    13000 05/2022 ✓	    14000 06/2022 36	    15000 06/2022 146	    5000 ✓ 47000 05/2026	    60000 05/2026	    60000 04/2026	    60000 05/2026	    13000 06/2022	    13000 05/2022 ✓	    14000 06/2022	    15000 06/2022	    41695 km 04847 Clé 1	    41695 km 04847 INDIGO EVRY, LISSES Automatique	    41657 km 04847 Remote KeyRead	    35100 km Clé 1	    35100 km 04847 INDIGO , LISSES Automatique	    34940 km 04847 Remote KeyRead	    33909 km Remote KeyRead	    28289 km 04847 Clé 1
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---

22000	22000	22000	22000
06/2022	537	537	537

	10/2021		22000
			06/2022

— 04/12/2020 Maintenance

28289 km 04847 INDIGO , LISSES Automatique

22000	22000	22000	22000
05/2022	05/2022	05/2022	05/2022

	09/2021		22000
	✓		05/2022

— 19/11/2020 Clé

28288 km Clé 0

22000	22000	22000	22000
06/2022	553	553	553

	10/2021		22000
			06/2022

— 23/10/2020 Clé

28033 km 04847 Clé 1

22000	22000	22000	22000
06/2022	578	578	578

	10/2021		22000
			06/2022

— 23/10/2020 Réparation

28033 km 04847 INDIGO EVRY , LISSES Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

CONTROLE GRATUIT DE FIN DE GARANTIE
Valeur de travail | -

Local

12 VT

— 19/06/2020 Clé

20557 km 04847 Clé 1

6000			6000
10/2020			102

	10/2021		32000
			10/2022

— 19/06/2020 Maintenance

20557 km 04847 INDIGO , LISSES Automatique

6000			6000
09/2020			09/2020
✓			✓

	09/2021		32000
			09/2022

— 19/06/2020 Réparation

20557 km 04847 INDIGO EVRY , LISSES Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

TARIF	Local	1 VT
Valeur de travail -		
Service prestations standard Pack 0000105		
Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105		2
Service huile moteur Pack 0000610		
Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610		3
!!! unknown BMW-Id ZVRACMOTUL HUILE SPEC BMW LL04 5W40 100% SYNTHETIC !!! Pièce ZVRACMOTUL	Local	4.5
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11428593186		1
Service microfiltre Pack 0000616		
Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616		2
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 64316835405		1

— 09/07/2019 Clé 7736 km 04847 Clé 1



— 09/07/2019 Réparation 7736 km 04847 INDIGO Tâche
EVRY, LISSES

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE REMPLACER LE PARE BRISE !!!	Local	1 VT
Valeur de travail -		

— 28/06/2019 Clé 7240 km 04847 Clé 1



— 14/01/2019 Clé 1457 km Clé 1



— 14/01/2019 Réparation 1457 km 04847 INDIGO Tâche
 EVRY, LISSES Tâche

— Tâche

Description : REPARATION ET PEINTURE PARE-CHOC AVANT ET MONTAGE CALANDRE FOURNIT PAR LE CLIENT

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Travaux generaux de carrosserie	Local	10 VT
Valeur de travail -		

— Tâche



Description : VOIR XAVIER ET JULIEN

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

Solution de mobilité	Local	1 VT
Valeur de travail -		

— 03/01/2019 Clé 1178 km Clé 1

							
29000	0	0	29000	0	0	0	60000
10/2020			666		10/2021		10/2022

— 06/12/2018 Maintenance 3 km 04847 INDIGO Manuel
 SAS, LISSES



0

12/2018

✓

BMW X2 sDrive18i



VIN: WBAYH11090EM72004

Essence

2018

Généré le 2025-02-10 14:28



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 9 pays :



+3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



États-Unis



Lituanie



Danemark



Slovaquie



Roumanie




Suède

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 60 846 km
- 3 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique


2018-10 **11 km**

2022-10 **41 595 km**

2024-10 **60 846 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

 **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓= Contrôle technique Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↻ Épave Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 25 722 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW X2 2018 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

24 283 €

Prix moyen

25 722 €

Prix le plus haut

27 511 €

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Note

Tranche d'émissions de CO₂ : B (129 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de ton véhicule

129 g/km Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

BMW



Modèle

X2



Description

X2



Variante

sDrive18i



Type de carrosserie

SUV



Année de fabrication

2018



Déplacement moteur

1499



Puissance moteur

103 kW (138 hp)



Couple

220 Nm



Type de carburant

Essence



Type de transmission

Automatique



Type de conduite

Traction



Position du volant

Volant à gauche



Nombre de cylindres

3



Nombre de vitesses

7

Chronologie

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

3 enregistrements trouvés

Derniers enregistrements

2018-10  Pays inconnu

Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

2018-11  France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2021-02  France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35** pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur