

BMW Group - AIR: 2025-02-24 / 12:29
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: M3
Numéro d'identification du véhicule: WBSVA91080E039078
Code de développement: E90
Clé de type: VA91
Type maître: VA91

Véhicule

BMW M3, 309kW

WBSVA91080E039078





Code de développement E90
Couleur silverstone 2 metallic
Niveau d'intégration réel E89X-08-09-530
Début de la garantie constructeur 7 février 2008

Blocage de livraison



Des campagnes techniques sont présentes.

Campagnes techniques

Etat	N° d'action	Description	Réservation
Ouvert	10032600300	Remplacement de l'airbag conducteur (PSDI-5)  Blocage de livraison N° de campagne locale: 0032600300	
Ouvert	10061830400	Contrôler la connexion de l'étage de sortie de la soufflante et si néc., la reprendre (partie II)  Blocage de livraison N° de campagne locale: 0061830400	

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Remarque : Aucune carte gratuite n'est disponible pour ce véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M3
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	E039078
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSVA91080E039078
Code de développement	E90
Direction	LL
Moteur	S65
Numéro de moteur	20674178
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO 4
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	3239274JGC
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	E89X-07-12-515
Date de production	11 déc. 2007
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	4 janv. 2008
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	A29
Code garnitures	NCH1
Clé de type	VA91
Type de base	VA91
Type maître	VA91

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CB Etendue des mesures CO2
01CD Brake Energy Regeneration

Équipement optionnel monté ultérieurement:



05DA Désactivation airbag passager

- 0223 Contrôle électronique des amortisseurs
- 02MD M Drive
- 02MT Jante M à doubles rayons (Styl. 220)
- 02PA Antivol de vis de roue
- 0302 Dispositif d'alarme
- 0322 Accès confort
- 0403 Toit ouvrant en verre, électrique
- 0415 Pare-soleil arrière
- 0417 Pare-soleil porte arrière
- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0441 Kit fumeur
- 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
- 0465 Banquette arriere rabattable
- 0490 Réglage de la largeur du dossier côtés conducteur et passager avant
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04AE Accoudoir central avant coulissant
- 04MY Bag. intér. cuir structure carbone noir
- 0502 Lave-projecteurs
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0521 Détecteur de pluie
- 0522 Phare xénon
- 0524 Phares de virages adaptatifs
- 0534 Climatiseur automatique
- 0540 Régulateur de vitesse
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0563 Kit éclairage
- 05AC Assistant feux de route
- 05DC Appuie-tête arrière pliable
- 0609 Système de navigation Professional
- 0620 Système de commande vocale
- 0644 Préparation Téléphone Bluetooth
- 0694 Préparation Changeur 6 CD bmw
- 06AA BMW TeleServices
- 06AB Commande système "TeleService"
- 06FL Port USB/audio
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0775 Pavillon anthracite
- 0854 Version en langue française
- 0863 Liste des concessionnaires Europe
- 0877 Suppression commande mixte
- 0881 Documentation de bord français
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 0902 Inspection spéciale générale
- A080 Batterie AGM 80 Ah

Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif																						
21/02/2025	Clé	78009 km	b2io60039953	Clé 0																						
<table border="1"> <tr> <td>19000</td> <td></td> <td>28000</td> <td>44000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/2026</td> <td></td> <td>05/2026</td> <td>05/2028</td> <td></td> <td></td> <td>02/2027</td> </tr> </table>					19000		28000	44000				05/2026		05/2026	05/2028			02/2027								
19000		28000	44000																							
05/2026		05/2026	05/2028			02/2027																				
01/07/2016	Clé	57953 km	33400	Clé 0																						
<table border="1"> <tr> <td>15000</td> <td>15000</td> <td>15000</td> <td>15000</td> <td>30000</td> <td>0</td> <td>21000</td> <td>36000</td> <td>15000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>04/2017</td> <td>320</td> <td>320</td> <td>320</td> <td></td> <td>-75 10.3%</td> <td></td> <td>12/2016</td> <td>320</td> <td></td> <td>-75 10.3%</td> </tr> </table>					15000	15000	15000	15000	30000	0	21000	36000	15000	0	0	04/2017	320	320	320		-75 10.3%		12/2016	320		-75 10.3%
15000	15000	15000	15000	30000	0	21000	36000	15000	0	0																
04/2017	320	320	320		-75 10.3%		12/2016	320		-75 10.3%																
01/07/2016	Maintenance	57953 km	33400 BMW MINI Paris Vélizy	Automatique																						

BMW
DISTRIBUTION,
Velizy-
Villacoublay



— 13/05/2015 Clé 47945 km 21205 Clé 1



— 13/05/2015 Réparation 47945 km 21205 Tâche

BAYERN BY
AUTOSPHERE
LILLE SECLIN
, SECLIN

— Tâche

Description : TOURNE MAL ET VOYANT MOTEUR

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

Diagnostic moteur
Valeur de travail I -

Local

24 VT

— 01/04/2015 Clé 47479 km 21205 Clé 1



— 01/04/2015 Réparation 47479 km 21205 Tâche : Service huile moteur
Tâche : Service microfiltre
Tâche : Service gamme standard
BAYERN BY
AUTOSPHERE
LILLE SECLIN
, SECLIN

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur
Valeur de travail I 00 00 610

0

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce I 1142783797

1

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60
Pièce I 83122219730

8.8

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre	0
Valeur de travail I 00 00 616	
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64319159606	
Nettoyant Climatiseur Air Clean	1
Pièce I 99992182551	

— Tâche : Service gamme standard

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non



Propos du client :

Service gamme standard
Pack I 0000105

Service prestations standard	0
Valeur de travail I 00 00 105	

— 20/01/2015 Clé

46589 km 27966 Clé 1



— 18/07/2014 Réparation

44846 km 21205 BAYERN BY AUTOSPHERE LILLE SECLIN , SECLIN Tâche

— Tâche

Description :



Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Diagnostic perte de puissance moteur Local 18 VT
Valeur de travail I -




— 16/07/2014 Clé

44846 km 21205 Clé 1



— 21/12/2012 Clé

43032 km Clé 0



—	21/12/2012	Réparation	43032 km	21205 BAYERN BY AUTOSPHERE LILLE SECLIN , SECLIN	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche : Service liquide de frein Tâche : Service huile moteur Tâche : Service cartouche de filtre à air Tâche : Service microfiltre
---	------------	------------	----------	--	--

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

..Microfiltre habitacle	Local	2 VT
Valeur de travail I -		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

..Visite points clefs	Local	8 VT
Valeur de travail I -		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer filtre à air	Local	5 VT
Valeur de travail I -		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard		2 VT
Valeur de travail I 00 00 105		

Service contrôle véhicule		6 VT
Valeur de travail I 00 00 624		

Contrôle technique (obligatoire)		0 VT
Valeur de travail I 00 12 559		

— Tâche : Service liquide de frein

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein		
Pack I 0000618		
Service liquide de frein		7
Valeur de travail I 00 00 618		
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.		1

Pièce I 83132184843

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610	4
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Pièce I 83120029685	8.8
Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11427837997	1

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air
Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail I 00 00 602	3
Élément filtre à air Pièce I 13727838804	1

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre Valeur de travail I 00 00 616	3
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce I 64319159606	1
Nettoyant boîtier filtre à pollen Pièce I 83192180509	1

— 22/06/2010 Clé

33672 km

Clé 1

390
03/2011

390
249

390
249

17000

12/2011

20000

17000
01/2012

390
249

02/2012

— 23/03/2010 Clé

29942 km

Clé 1

4200
03/2011

4200
338

4200
338

18000





































12/2011

22000

21000
01/2012

4200
338

02/2012

—	09/12/2009	Clé	26370 km	Clé 1				
								
9000	9000	9000	18000	01/2010	25000	24000	9000	9000
03/2011	442	442				01/2012	442	02/2012
—	29/04/2009	Clé	14680 km	Clé 0				
								
20000	20000	20000	14000	01/2010	27000	36000	20000	20000
03/2011	662	662				01/2012	662	02/2012
—	10/04/2009	Clé	13927 km	Clé 1				
								
20000	20000	20000	14000	01/2010	28000	37000	20000	20000
03/2011	681	681				01/2012	681	02/2012
—	09/03/2009	Clé	12438 km	Clé 1				
								
11000	11000	11000	14000	01/2010	28000	38000		
02/2010	322	322				01/2012		02/2012

BMW M3 3' E90

VIN: WBSVA91080E039078

Essence

2007

Généré le 24/02/2025 13:29



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 9 pays : +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Italie



Danemark



États-Unis



Lituanie



Slovaquie



Suède



Slovénie



Roumanie




Tchéquie

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 19 km
- 1 relevé de kilométrage trouvé



2007

— Ton kilométrage **—** Kilométrage typique pour ce modèle

Relevés du compteur kilométrique

12/2007 **19 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

Contrôle technique **Aucun enregistrement trouvé** Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

Épave **Aucun enregistrement trouvé** Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

i **Note**

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 40 984 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW M3 2007 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

38 967 €

Prix moyen

40 984 €

Prix le plus haut

43 806 €

Émissions


Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Note

Tranche d'émissions de CO2 : G (295 g/km)

Émissions de CO₂



Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

BMW



Modèle

M3



Description

M3



Variante

3' E90



Type de carrosserie

Berline



Année de fabrication

2007



Déplacement moteur

3999



Puissance moteur
309 kW (414 hp)



Couple
400 Nm



Type de carburant
Essence



Type de transmission
Manuel



Type de conduite
Propulsion



Position du volant
Volant à gauche



Nombre de cylindres
8



Nombre de vitesses
6

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

12/2007 🌐 Pays inconnu



Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

02/2008 🌐 Pays inconnu



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

12/2019 🇫🇷 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays




Les partenaires

Ce rapport se base sur

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13882646

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique	20/02/2025	25000999																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																								
Favorable	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/12/2019 : 63773km / 25/03/2022 : 66372km / 10/01/2023 : 67131km /																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																									
19/02/2027																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																									
Contrôle technique périodique																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S091Z201																																																																									
(9) RAISON SOCIALE : CTAV91																																																																									
(3) COORDONNÉES : 4 AVENUE DE LA BALTIQUE 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tel : 01.69.29.90.60																																																																									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																									
N° D'AGRÈMENT : 091Z1391																																																																									
SIGNATURE : 																																																																									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																								
(2) Immatriculation et pays DF-124-DL (F)	Date d'immatriculation 11/01/2023	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 07/02/2008																																																																							
Marque BMW	Désignation commerciale SERIE 3																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN) WBSVA91080E039078	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																							
Type/CNIT M390 VA91 01	Énergie ES																																																																								
Document(s) présent(s) Certificat d'immatriculation																																																																									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	78004																																																																								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km)</td> <td colspan="2">-4.2m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%)</td> <td colspan="2">3%</td> <td colspan="2">2%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales</td> <td colspan="2">877daN</td> <td colspan="2">860daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Force de freinage:</td> <td>301daN</td> <td>339daN</td> <td>319daN</td> <td>343daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%):</td> <td colspan="2">12%</td> <td colspan="2">7%</td> </tr> <tr> <td>Force de freinage (efficacité):</td> <td>301daN</td> <td>339daN</td> <td>319daN</td> <td>343daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50%):</td> <td colspan="4">74%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement</td> <td colspan="4">Taux d'efficacité (≥18%): 30%</td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.019</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td>-0.5%</td> <td colspan="3">-1.1%</td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-4.2m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)	3%		2%		Forces verticales	877daN		860daN		Frein de service					Force de freinage:	301daN	339daN	319daN	343daN	Déséquilibre (<20%):	12%		7%		Force de freinage (efficacité):	301daN	339daN	319daN	343daN	Taux d'efficacité global (≥50%):	74%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 30%				Emissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.019					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.5%	-1.1%		
	AVANT		ARRIERE																																																																						
	G	D	G	D																																																																					
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.2m/km																																																																								
Dissymétrie suspension (≤30%)	3%		2%																																																																						
Forces verticales	877daN		860daN																																																																						
Frein de service																																																																									
Force de freinage:	301daN	339daN	319daN	343daN																																																																					
Déséquilibre (<20%):	12%		7%																																																																						
Force de freinage (efficacité):	301daN	339daN	319daN	343daN																																																																					
Taux d'efficacité global (≥50%):	74%																																																																								
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 30%																																																																								
Emissions à l'échappement																																																																									
CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.019																																																																									
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.5%	-1.1%																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																								



N° d'imprimé : D 118449651

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE****NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

10/01/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23018993

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉKilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
25.03.2022:66 372 km / 09.12.2019:63 773 km**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

09/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S091D198

(9) RAISON SOCIALE : CTA 'CONTROLE TECHNIQUE ALVES'

(3) COORDONNÉES : 3 Espace trois quartiers

91400 GOMETZ LA VILLE

Tél : 01.64.48.31.50 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : NUNES DAVID

N° D'AGRÈMENT : 091D1168

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DF-124-DL(F)

26/12/19

07/02/08

Marque

Désignation commerciale

BMW

SERIE 3

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WBSVA91080E039078

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M390VA9101

ES

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

67131

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D

Ripage (-8 à +8 m/km) :

-7.0 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

1 %

3 %

Forces verticales :

850 daN

836 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

318 daN

287 daN

262 daN

257 daN

Déséquilibre ($< 20\%$) :

10 %

2 %

Forces de freinage (efficacité) :

318 daN

287 daN

262 daN

257 daN

Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 66 %Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti ($\leq 0,3$) : 0.00 CO ralenti accéléré ($\leq 0,2$) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.020

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :

-0.5 %

-1.3 %



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T15150315

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																		
Contrôle technique périodique	25/03/2022	22008157																																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																			
Favorable	Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/12/2019 : 63773 km																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																				
24/03/2024																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																				
Contrôle technique périodique																																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																				
N° D'AGRÈMENT : S091T215																																																																																				
(9) RAISON SOCIALE : SAS CONTROL AUTO 91																																																																																				
(3) COORDONNÉES : 7 BOULEVARD DE L EUROPE 91320 WISSOUS Tél : 01.60.13.17.00																																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																				
N° D'AGRÈMENT : 091D1217																																																																																				
NOM ET PRÉNOM : GARNIER MATHIEU																																																																																				
SIGNATURE :																																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																		
DF-124-DL (F)	26/12/2019	07/02/2008																																																																																		
Marque	Désignation commerciale																																																																																			
BMW	SERIE 3																																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																		
WBSVA91080E039078	M1	VP																																																																																		
Type/CNIT	Énergie																																																																																			
M390 VA91 01	ES																																																																																			
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation																																																																																			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																			
66372	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-18.2 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">1 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">846 daN</td> <td colspan="2">838 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>324 daN</td> <td>301 daN</td> <td>303 daN</td> <td>316 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td colspan="4">8 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>324 daN</td> <td>301 daN</td> <td>303 daN</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td> <td colspan="4">73 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">25 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td> <td colspan="4">0.03 %</td> </tr> <tr> <td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td> <td colspan="4">0.02 %</td> </tr> <tr> <td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td> <td colspan="4">1.004</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">-0.7 %</td> <td colspan="2">-1.8 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-18.2 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		1 %		Forces verticales :	846 daN		838 daN		Frein de service					Forces de freinage :	324 daN	301 daN	303 daN	316 daN	Déséquilibre (<20%) :	8 %				Forces de freinage (efficacité) :	324 daN	301 daN	303 daN	5 %	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	73 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) :	0.03 %				CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.02 %				Lambda (0.97 à 1.03) :	1.004				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-1.8 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																																	
	G	D	G	D																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-18.2 m/km																																																																																			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		1 %																																																																																	
Forces verticales :	846 daN		838 daN																																																																																	
Frein de service																																																																																				
Forces de freinage :	324 daN	301 daN	303 daN	316 daN																																																																																
Déséquilibre (<20%) :	8 %																																																																																			
Forces de freinage (efficacité) :	324 daN	301 daN	303 daN	5 %																																																																																
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	73 %																																																																																			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %																																																																																			
Émissions à l'échappement																																																																																				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.03 %																																																																																			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.02 %																																																																																			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.004																																																																																			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-1.8 %																																																																																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																																			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																				



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F 021373831

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

20/05/2015

N° DU PROCÈS-VERBAL

15007297

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F311
 RAISON SOCIALE :
 CTA DE LA ZONE D'ACTIVITE DE COMINES
 ADRESSE : ZA SCHUMANN
 76 RUE DES FRÈRES LUMIÈRES
 59560 COMINES
 03.20.14.25.42

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : BRUYEZ Philippe
 N° D'AGREMENT : 059F1339
 SIGNATURE :

INFORMATIONS SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : DF-124-DL (F) Date C.I. : 23-04-2014 Date 1ere circulation : 07-02-2008
 Genre : VP Marque : BMW Type : M390 VA91 01
 N° de série dans la série du type : WBSVA91080E039078 Energie : ES
 Kilométrage au compteur : 48047 Désignation commerciale : SERIE 3

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION


NOM, PRENOM OU RAISON SOCIALE :
 ADRESSE :

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
 VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD 20/05/2017

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s)
 Certificat d'immatriculation
 Version du logiciel : F14.03



MESURES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre (%)		003			003	
Force (daN)	300		291	284		274
Taux FR. service (%)				067		
Frein de stat./sec.						
Taux FR. stat (%)				019		
Pesée (daN)		0853	1690		0837	
Suspension						
Dissymétrie (%)		002			003	
Dérive (m/Km)		-00.8				
Feux croisement	G:-1.3% D:-0.9% h < 0.8m					
GAZ	CO Ralenti : 00.00 CO Accélééré : 00.00 Lambda : 1.000					



SOULEVEZ LE TIMBRE

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

PAYÉ

3 AVENUE DE SCANDINAVIE

91967 LES ULIS - COURTABOEUF CEDEX

Tél : 01 60 12 40 78

Email : garagedominiquealves@live.fr



Numéro	Date	Date échéance
FA0002058506	20/02/2025	20/02/2025

Immatriculation : DF - 124 - DL	Marque : BMW	Modèle : M3
N° de série : WBSVA91080E039078	Km : 78 004 Km	Date MEC : 07/02/2008

Réf	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT
	MR. 06.73.19.09.03				
CTD	CONTRÔLE TECHNIQUE VL	1,00	66,67		66,67
	BOBINE ALLUMAGE N°6	1,00	139,83		139,83
	ANTIGEL RADIATEUR	3,00	14,17		42,51
MO1	MAIN D'ŒUVRE MÉCANIQUE / HEURE - OFFERT	2,00	77,00	100,00	
	REPLACEMENT DE LA BOBINE ALLUMAGE N°6. PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE.				

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).

Taux	Base HT	Mont. TVA
20,00	249,01	49,80
Facture à régler comptant		
le 20 février 2025		

Récapitulatif	Mt net HT
Pièces	249,01

Total HT	249,01
Total TVA	49,80
Net à payer	298,81 €



Fatura

Original



Nº Cliente C-044040
Nº Encomenda PVE24V/02055
Data Encomenda 2024/09/09
Fatura Nº PVF24V/01807
Data Fatura 2024/09/12
Data de Envio 2024/09/12
Data Vencimento 2024/09/12
Vendedor LEÃO FERNANDES
Sua Referencia CFR

Nº Contribuinte 999999900

Página 1 / 2

Nº	Descrição	Qtd. Enc.	Qtd. U.M.	Preço Unitário	% Desc.	Valor
11537840661	Tubo flexível radiador inf./termóstato	1	1 UN	84,25	11	74,98
11537793373	Parafuso de purga de arM10	1	1 UN	6,68	11	5,95
17117590119	Apoio do radiador de água	2	2 UN	19,67	7	36,59

Peças Originais	130,28
Soma Outros	0,00
Soma Descontos	-12,76

Total Regularizado: EUR	117,52
23,00% IVA de	117,52
Total EUR IVA Incl.	144,55

Os produtos e serviços foram postos à disposição do adquirente na data deste documento (art 35 CIVA)
De acordo com a Lei 144/2015 de 23 de setembro, para resolução alternativa de litígios, informamos da existencia do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, site www.centroarbitragemsectorauto.pt

A não indicação do nr de CHASSI e KMS na factura inviabiliza a prestação de eventual GARANTIA

Termos Pagamento FACTURA

Pag. - Entrada

Local de Carga ZONA INDUSTRIAL NEIVA 25 FASE 1 4935-231 NEIVA
Local de Descarga [Redacted]

Data / Hora 2024/09/12 10:46:50



ATCUD: JJ6MFD9C-01807

Os bens ou serviços constantes neste documento foram colocados à disposição do adquirente em 2024/09/12

bBil-Processado por Programa Certificado Nº 2035/AT

Empresa:
Beyond Motors Car
Com. Dist. Automóvel,Lda
Avenida Barros e Soares
EN 101 Nogueira
4715-214 BRAGA

Contato:
Tel: +351 253240100
Cham. Rede Fixa Nacional
bmcara@bmcara.com.pt
<https://bmcara.pt>
NIPC: 502875216

Filial:
Zona Industrial Neiva
Fase 1 - Nº 26, Neiva
4935-231 Viana Castelo
Tel: +351 258320240
bmcarviana@bmcara.com.pt

Capital Social
Matriculada na CRC
Informação bancária
IBAN: PT50

1.000.000,00 €
Braga Nº 3789
NOVO BANCO
00070566000231000140





Fatura

Original

Nº Cliente C-044040
Nº Encomenda PVE24V/02055
Data Encomenda 2024/09/09
Fatura Nº PVF24V/01807
Data Fatura 2024/09/12
Data de Envio 2024/09/12
Data Vencimento 2024/09/12
Vendedor LEÃO FERNANDES
Sua Referencia CFR



Nº Contribuinte 999999900

Página 2 / 2

Data	Tipo	Numero Documento	Divisa	Valor Pendente	Desc.PP	Valor
2024/09/12	Fatura	PVF24V/01807		144,55	0	144,55
			Valor a Pagar			144,55
			3-MUL			-144,55
			Valor Entregue			144,55
			Troco			0,00

Local de Carga ZONA INDUSTRIAL NEIVA 25 FASE 1 4935-231 NEIVA
Local de Descarga 130 RUA [REDACTED]

Data / Hora 2024/09/12 10:46:50



ATCUD: JJ6MFD9C-01807

Os bens ou serviços constantes neste documento foram colocados à disposição do adquirente em 2024/09/12

bBil-Processado por Programa Certificado Nº 2035/AT

Empresa:
Beyond Motors Car
Com. Dist. Automóvel,Lda
Avenida Barros e Soares
EN 101 Nogueira
4715-214 BRAGA

Contacto:
Tel: +351 253240100
Cham. Rede Fixa Nacional
bmcar@bmcar.com.pt
https://bmcar.pt
NIPC: 502875216

Filial:
Zona Industrial Neiva
Fase 1 - Nº 26, Neiva
4935-231 Viana Castelo
Tel: +351 258320240
bmcarviana@bmcar.com.pt

Capital Social
Matriculada na CRC
Informação bancária
IBAN: PT50

1.000.000,00 C
Braga Nº 3789
NOVO BANCO
000705660000231000140



3 AVENUE DE SCANDINAVIE

91967 LES ULIS - COURTABOEUF CEDEX

Tél : 01 60 12 40 78

Email : garagedominiquealves@live.fr



Numéro	Date	Date échéance
FA0002056197	01/07/2024	01/07/2024

Immatriculation : DF - 124 - DL	Marque : BMW	Modèle : M3
N° de série : WBSVA91080E039078	Km : 72 513 Km	Date MEC : 07/02/2008

Réf	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
	MR. 06.73.19.09.03			
FH	FILTRE A HUILE	1,00	31,48	31,48
FP	FILTRE A POLLEN	1,00	72,77	72,77
10W60	BIDON 2 LITRES D'HUILE YACCO GALAXIE GT 10W60	5,00	67,06	335,30
LG	LAVE GLACE	1,00	4,49	4,49
PURGE FREIN	FORFAIT REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN ET PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE	1,00	81,00	81,00
MO1	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE / HEURE	1,00	75,00	75,00
VIDA	VIDANGE, REMPLACEMENT DES FILTRES, CONTRÔLE DES NIVEAUX, FREINS, ECLAIRAGE, PRESSION DES PNEUS ET GRAISSAGE DES CHARNIÈRES DE PORTE, CAPOT ET SERRURES.	1,00		

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).

Taux	Base HT	Mont. TVA
20,00	600,04	120,01
Facture à régler comptant		
le 01 juillet 2024		

Récapitulatif	Mt net HT
Pièces	444,04
Main d'oeuvre	156,00

Total HT	600,04
Total TVA	120,01
Total TTC	720,05
Règlement	720,05
Solde dû	0,00 €

Détail des règlements :

le 04/06/2024, 1 398,64 € par Carte bancaire

Siret : 53057306200029 - APE : 4520A - RCS : EVRY - N° TVA intracom : FR26530573062 - Capital : 8 000,00 €
BNP PARIBAS - R.I.B. : 30004 02053 00010045382 16 - IBAN : FR76 3000 4020 5300 0100 4538 216 - BIC : BNPAFRPPXXX

3 AVENUE DE SCANDINAVIE

91967 LES ULIS - COURTABOEUF CEDEX

Tél : 01 60 12 40 78

Email : garagedominiquealves@live.fr



Numéro	Date	Date échéance
FA0002056196	01/07/2024	01/07/2024

Immatriculation : DF - 124 - DL	Marque : BMW	Modèle : M3
N° de série : WBSVA91080E039078	Km : 72 513 Km	Date MEC : 07/02/2008

Réf	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
	MR. 06.73.19.09.03			
	JOINT PROJECTEUR DROIT	1,00	14,92	14,92
	EMBLEME COLLE ARRIERE	1,00	50,87	50,87
	PLAQUETTE	1,00	48,30	48,30
	CHAPEAU MOYEU AVEC BORD CHROME	4,00	15,00	60,00
	BOUCHON	1,00	11,40	11,40
FORF CARROSSERIE	FORFAIT REMPLACEMENT ET PEINTURE DE LA MALLE ARRIERE - FOURNI CLIENT.	1,00	380,00	380,00

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).


Taux	Base HT	Mont. TVA
20,00	565,49	113,10
Facture à régler comptant		
le 01 juillet 2024		

Récapitulatif	Mt net HT
Pièces	565,49

Total HT	565,49
Total TVA	113,10
Total TTC	678,59
Règlement	678,59
Solde dû	0,00 €

Détail des règlements :

le 04/06/2024, 1 398,64 € par Carte bancaire



101 bis Avenue du Général Michel
75012 PARIS

VA N° FR 28652038241
SIRET 65203824100103 - APE 4511Z
www.bymycar.fr
Mail : contact.idf@bymycar.fr
Siège social :
BM BYMYCAR PARIS
Tél. : 01 55 78 81 80

BMW Service

Site :
BM BYMYCAR IVRY
13 Bd du Colonel Fabien
94200 IVRY SUR SEINE
Tél. : 01 45 15 47 47

ORIGINAL

Facture Client - Magasin IVRY

N° de client : P143953 (P143953)
N° de facture : 3FM040499
Date de facture : 11/06/2024
Date d'échéance : 11/06/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
N° TVA intracomm. :

Carrosserie MOTORS91 .

43 ROUTE DE LONGJUMEAU

91380 CHILLY MAZARIN

Mail : deluxemotors91@gmail.com

Marque / Modèle N° Immat/VIN Kilométrage/Date de mise en service N° Entrée/Ordre de réparation

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(PO) 51141807495	Douille	Pièce	2,00	0,47	10,00 %	0,85	20,00	1,02
(PO) 51217202146	Serrure système droit	Pièce	1,00	159,76	10,00 %	143,78	20,00	172,54
Sous-total						144,63		173,56

3PR038590

POUR VOTRE INFORMATION

EF25376 BMW 3' E36 325i M50 24.11.1994
E039078 BMW 3' E90 M3 S65 11.12.2007

LE MAGASIN PIECES DE RECHANGE EST OUVERT
DE 8H00 A 12H30 ET DE 13H30 A 17H00 DU LUNDI AU VENDREDI
NOUS SERVONS UNIQUEMENT DES PIECES D'ORIGINE CONSTRUCTEUR.
LES PIECES COMMANDEES NE SERONT NI REPRISE NI ECHANGEES.



TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barème constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi
PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Votre Conseiller Service **Attila KARAYAPICI**

Conditions de paiement :	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
Comptant	20,00	144,63	28,93	173,56
Total T.T.C.				173,56
Acompte				0,00
Net à payer (EUR)				173,56

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : P143953
N° de facture : 3FM040499
Date de facture : 11/06/2024
Date d'échéance : 11/06/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
Total T.T.C. 173,56

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €



Venda de Peças

ORIGINAL

Nº Fatura : FT PVD39123/ 965 CONS-FINAL
 Numero Guia : 80984417
 Nº Cliente : 117
 Nº Fatura :
 Data : 20-07-2023
 Data Envío :
 Sua Referencia :
 Página : 1

Nº Contribuinte CONS-FINAL

Recepcionista

Data Encomenda

MARCO MANAIA

20-07-2023

Tipo Referência	Descrição	Quant.	Cod. IVA	Preço C Desconto	Valor
83212365924	BMW M TwinPower Turbo 10W-60 1L 101B600	1,00	23.00	30,13	30,13
ECOLUB	SIGOU-DL 153/03 DE 11/7	1,00	23.00	0,04	0,04

** A responsabilidade pelo circuito de gestão dos Óleos Usados foi transferida para a Sogilub - Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, incluindo o valor da prestação financeira fixada a favor daquela, em <https://www.sogilub.pt/sigou/ecovalor/>

Liquido	Taxa IVA	Valor IVA	Total EUR
30,17	23,00	6,94	37,11 €

Os produtos e serviços foram postos à disposição do adquirente na data deste documento.

IBAN: PT50 0018.000340795171020.28

Termos Pagamento

OS ARTIGOS FORAM COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CLIENTE NA DATA DA FACTURA (ALINEA F), Nº5 DO ART.36 DO C.IVA

CONDIÇÕES GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO :

1. Todos os pagamentos, salvo acordo prévio, deverão ser efectuados no acto de levantamento. 2. As reclamações referentes a facturação deverão ser apresentadas até 15 dias após a data da factura. 3. Se se aceitam devoluções até 5 dias úteis após a data da factura. As peças objecto de encomenda especial não poderão ser trocadas nem devolvidas.

LOCAL DE CARGA: Nossas instalações em 20-07-2023 às 11:46.

LOCAL DESCARGA: Morada do cliente Matrícula:

cRDb-Processado por programa certificado Nº 749/AT

Empresa
MCAR - AUTOMÓVEIS, S.A.

Morada
Estr. da Marinha Grande
Cabeira D'Água
2400-016 Leiria
Tel 244880110
Fax 244811976
(chamada para a rede
fixa nacional)

Filial
Rua das Areias-Trouxemil
Coimbra
3025-137 Coimbra
Tel 239971170
(chamada para a rede
fixa nacional)

E-mail
bomcar@bomcar.pt
www.bomcar.pt

Capital Social
1.200.000 €

Sociedade Anónima
Reg. Cons. Com Nº
502971100

Contribuinte
N.º 502 971 100

ZA Courtaboeuf Nord
91951 LES ULIS cedex B

Mail :
Siège social :
FOURNIER S.A
Tél. : 01 69 07 84 84

DUPLICATA Facture Client - 5 Magasin ULIS

N° de client : 90306
N° de facture : FUM84523
Date de facture : 30/06/2023
Date d'échéance : 30/06/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
N° TVA intracomm. :



Marque / Modèle N° Immat/VIN Kilométrage/Date de mise en service N° Entrée/Ordre de réparation

1133515

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(PO) PRTMP	E039078	Pièce	1,00	0,00		0,00	20,00	0,00
(PO) 51718045554	COUVERCLE DROIT	Pièce	1,00	27,94	10,00 %	25,15	20,00	30,18
(PO) 51717175267	Capuchon	Pièce	6,00	1,94	10,00 %	10,48	20,00	12,57
Sous-total						35,63		42,75

POUR VOTRE INFORMATION

HORAIRES MAGASIN

LUNDI/JEUDI : 08h30-12h30 / 13h30-17h30
VENDREDI : 08h30-12h30 / 13h30-16h30
SAMEDI/DIMANCHE: FERMÉ

LE SAVIEZ-VOUS?

nous reprenons votre voiture sans obligation d'achat d'un nouveau véhicule.
contactez-nous au 01.69.80.94.01 pour une offre de reprise gratuite!

Merci de votre confiance

Nous ne servons que des pièces d'origine; Aucune pièce ne sera reprise ni échangée.

Les pièces restent la propriété de notre société jusqu'a complet paiement.

En cas de differend seul le tribunal d'Evry sera compétent

PAYÉ

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général: 11,75 HT€/VT - T2=Régime optionnel: 11,75 HT€/VT - T3=Haute technicité: 11,75 HT€/VT

Votre Conseiller Service

Récep. ULI - MRA

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 90306
N° de facture : FUM84523
Date de facture : 30/06/2023
Date d'échéance : 30/06/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
Total T.T.C. 42,76

Taux T.V.A. % Montant H.T. Montant TVA Montant T.T.C.

20,00 35,63 7,13 42,76

Total T.T.C. 42,76
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 42,76

N° facture : 20230340
Date d'émission : 24/06/2023**Europe BM Shop**6 Roc Sud
77600 Jossigny
France
N° TVA : FR91794242008**Adresse de facturation**[REDACTED]
[REDACTED] Boulevard de Mondétour

Objet : Europe BM Shop - Commande #2844

DESCRIPTION	QTE	P.U. HT	TVA	TOTAL TTC
Actuateur de papillon BMW M3 E92 E90 E93 S65 Reconditionné <i>OUI je reçois les nouveaux actuateurs avant d'envoyer les anciens</i>	2	500,00 €	20 %	1 200,00 €

Détails de TVA

Taux	TVA	Base HT
20 %	204,32 €	1 021,58 €

Sous-Total HT	1 000,00 €
Livraison HT	21,58 €
Total HT	1 021,58 €
Montant TVA	204,32 €
TOTAL TTC	1 225,90 €

N° commande : #2844

Mode de paiement : PayPal

ZA Courtaboeuf Nord
91951 LES ULIS cedex B

Mail :
Siège social :
FOURNIER S.A
Tél. : 01 69 07 84 84

DUPLICATA Facture Client - 5 Magasin ULIS

N° de client : 90306
N° de facture : FUM84410
Date de facture : 14/06/2023
Date d'échéance : 14/06/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
N° TVA intracomm. :



**



Marque / Modèle N° Immat/VIN Kilométrage/Date de mise en service N° Entrée/Ordre de réparation

1133209

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(PO) PRTMP	E039078	Pièce	1,00	0,00		0,00	20,00	0,00
(PO) 33117525064	Bouchon fileté avec joint torique	Pièce	2,00	4,70	20,00 %	7,52	20,00	9,02
(PO) 83222282583	Hinterachs-Getriebeöl SAF-XJ Booster	Pièce	2,00	34,58	20,00 %	55,33	20,00	66,39
(PO) PRTMP	EN COMMANDE:	Pièce	1,00	0,00		0,00	20,00	0,00
(PO) 51757896419	Blindage moteur pointe gauche	Pièce	1,00	37,41	10,00 %	33,67	20,00	40,40
Sous-total						96,52		115,82

POUR VOTRE INFORMATION

HORAIRES MAGASIN

LUNDI/JEUDI : 08h30-12h30 / 13h30-17h30
VENDREDI : 08h30-12h30 / 13h30-16h30
SAMEDI/DIMANCHE: FERMÉ

LE SAVIEZ-VOUS?

nous reprenons votre voiture sans obligation d'achat d'un nouveau véhicule.
contactez-nous au 01.69.80.94.01 pour une offre de reprise gratuite!

Merci de votre confiance

Nous ne servons que des pièces d'origine; Aucune pièce ne sera reprise ni échangée.

Les pièces restent la propriété de notre société jusqu'a complet paiement.
En cas de differend seul le tribunal d'Evry sera compétent



TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 11,75 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 11,75 HT€/VT - T3=Haute technicité : 11,75 HT€/VT

Notre Conseiller Service Récep.

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 90306
N° de facture : FUM84410
Date de facture : 14/06/2023
Date d'échéance : 14/06/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
Total T.T.C. 115,82

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	96,52	19,30	115,82

Total T.T.C. 115,82
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 115,82



Facture N°
FC9333

Date
23/03/2022

Client
CL1407

SARL SPORT CAR SERVICES

213 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
94320 THIAIS

Tél. : 01 46 86 63 52
E-mail : sportcarservices@orange.fr
R.C.S. : EVRY 510 074 644
S.I.R.E.T. : 510 074 644 00012
Capital : 7 000,00 Euros



Code	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Montant HT
	<u>Véhicule</u> : BMW M3 <u>Immat</u> : DF 124 DL <u>N°serie</u> : WBSVA91080E039078 <u>Date M.E.C</u> : 07/02/2008 <u>Kms</u> : 66318 Dépose / Repose groupe ABS / DSC (pour réparation) Dépose / repose des différents éléments Remplacement durites de frein AV et AR (fourni par le client) Remplacement liquide de frein Passage au banc Remise à zéro des valeurs d'adaptation Service entretien intermédiaire Remise à zéro de la maintenance Essai sur route				
M1	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE M1	5,100	72,00	25,00	275,40
M3	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE M3	0,500	78,00	25,00	29,25
H	Filtre à huile	1,000	28,74	10,00	25,87
HM5	Huile Moteur MOTUL 8100 10W60 X-POWER	8,000	18,30	25,00	109,80
LF	Liquide de frein Motul RBF 660	1,300	29,00	25,00	28,28
N	Produit nettoyant	1,000	3,20	25,00	2,40
RC	Recyclage / traitement des déchets	1,000	3,90		3,90

Total HT	474,90
Net HT	474,90
Total TVA	94,98
Total TTC	569,88
NET A PAYER	569,88

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
2	474,90	20,00	94,98

Facture payable le 23/03/2022 pour la somme de 569,88 Euros.

Remarque : Commande - CD2008 du 21/03/2022

Pénalités de retard (taux annuel) : 11,00%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

POINT S

ALL MOTORS TEAM
112 AV CHARLES DE GAULLE
91420 MORANGIS
TEL:01.69.09.58.39
allmotorsteam@gmail.com

Ordre Rép. : R000665
 Immatriculat.: DF124DL
 Technicien : JU
 Odomètre: 63784
 Date 11.12.19 14:20

BMW : 3 Série - E90/E91 (2005 - 2012) : M3 : sans AFS (Volant Actif Avant) : 19" Roue

Parallélisme : - = ouverture, + = pincement

Avant : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°20'	-1°23'	-1°35' -0°45'
6°56'	6°56'	
0°05'	0°21'	0°03' 0°07'
15°05'	15°09'	
13°46'	13°46'	
		-2°44' -1°44'

Avant : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°26'	-1°25'	-1°35' -0°45'
6°54'	6°54'	
0°06'	0°05'	0°03' 0°07'
14°49'	14°48'	
13°23'	13°23'	
		-2°44' -1°44'

Carrossage
 Chasse
 Para.
 Inclinaison de Pivot
 Angle Inclus
 Divergence au Braquag

Avant

Ecart de Carrossage
 Ecart de Chasse
 Ecart Incl. de pivo
 Parallélisme Total
 Ecart de div. au braq

Actuel	Avant	Zone correcte
0°06'	0°02'	-0°30' 0°30'
0°02'	0°02'	-0°30' 0°30'
0°17'	0°21'	
0°10'	0°27'	0°02' 0°18'

Arrière : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°38'	-1°38'	-2°00' -1°30'
0°05'	-0°04'	0°03' 0°07'

Arrière : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°36'	-1°37'	-2°00' -1°30'
0°07'	-0°06'	0°03' 0°07'

Carrossage
 Para.

Arrière

Ecart de Carrossage
 Parallélisme Total
 Angle de Poussée

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°02'	-0°02'	-0°30' 0°30'
0°12'	-0°10'	0°02' 0°18'
-0°01'	0°01'	-0°04' 0°04'



Facture N°
FC7455

Date
27/02/2019

Client
CL1220

SARL SPORT CAR SERVICES

213 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
 94320 THIAIS
 Tél. : 01 46 86 63 52
 E-mail : sportcarservices@orange.fr
 R.C.S. : EVRY 510 074 644
 S.I.R.E.T. : 510 074 644 00012
 Capital : 7 000,00 Euros

┌ FDS CARROSSERIE ┐
 6 BOULEVARD DE L'EUROPE
 ZA CLOU A CROCHET
 └ 91320 WISSOUS ┘

Code	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Montant HT
	<u>Véhicule</u> : BMW M3 <u>Immat</u> : DF 124 DL <u>N°serie</u> : WBSVA91080E039078 <u>Date M.E.C</u> : 07/02/2008 <u>Kms</u> : 63501				
	Travaux réalisé sur moteur déposé Dépose / Repose embrayage complet Dépose / Repose volant moteur Dépose / Repose carter Inf moteur Remplacement coussinets de bielle moteur Remplacement vis de bielle moteur (Serrage au couple et angulaire suivant norme constructeur)				
M3	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE M3	6,000	77,00	25,00	346,50
	Vis cylindrique microenrobée	6,000	0,86	7,00	4,80
	Vis torx	1,000	2,44	7,00	2,27
	Coquille de coussinet bleu	8,000	27,03	7,00	201,10
	Coquille de coussinet rouge	8,000	27,03	7,00	201,10
	Vis de bielle	16,000	5,88	7,00	87,49
	Joint métal	1,000	25,00	20,00	20,00
	Joint torique	1,000	2,30	7,00	2,14
	Joint torique	1,000	1,93	7,00	1,79

Total HT	867,19
Net HT	867,19
Total TVA	173,44
Total TTC	1 040,63
NET A PAYER	1 040,63

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
2	867,19	20,00	173,44

Facture payable le 27/02/2019 pour la somme de 1 040,63 Euros.

Remarque : Commande - CD0216 du 12/02/2019

Pénalités de retard (taux annuel) : 11,00%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

39 avenue Louis Bréguet

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
 Réception : 01.39.45.04.00
 Véhicule : 01.39.45.04.00
 Pièces : 01.39.45.04.00
 Atelier : 01.39.45.04.00
 N° Fax : 01.39.45.04.04
 N° SIRET : 443 860 101 00072

BMW Distribution SAS
 S.A.S au Capital de 10.500.000Euros
 Siège social 39, avenue Louis Bréguet
 CS 80 537
 78941 VELIZY Cedex
 Téléphone : 01 39 45 04 00
 N° Fax : 01 39 45 04 04
 Internet : www.bmwparis.fr
 N° SIRET : 443 860 101 000 72
 N° TVA intracom. : FR11 443 860 101



DUPLICATA Facture atelier


N° Client : 187165
 N° Facture : 51610005430
 Date facture : 01/07/16
 Date d'échéance : 01/07/16
 Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
 N° TVA Intracom :

BMW MINI Paris Vélizy, 39 avenue Louis Bréguet, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Marque/Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage /Date mise en service	N° Entrée/N° Commande
BMW M3 420 ch Berline	DF124DL WBSVA91080E039078	57 953 07/02/08	16 5175314

A la demande du client :

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix	Montant HT TVA	Code	Montant TTC
----- FORFAIT -----							
1001	service liquide de frein				106,67	N	128,00
FO83132405977	liquide de frein DOT4 LV. faible viscos		1				Inclus
FO0000618	Service liquide de frein		7				Inclus
FO0000105	PrU-diagnostic constructeur		2				Inclus



TP = Temps passé exprimé en heure FO = Forfait PO = Pièce origine constructeur
 TB = Temps barème en heure (barème consultable en VT:12 VT = 1 heure) TE = Trav. ext. PA = Pièce autre provenance

POUR VOTRE INFORMATION

Indicateur de maintenance à la réception du véhicule	
Date contrôle technique	01/03/16
Votre Conseiller Service	DAMIEN COURTOIS

Notes
Le client déclare n'avoir aucun objet d e valeur dans le véhicule

Code TVA	Taux TVA %	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
N	20	106,67	21,33	128

Conditions paiement Payable à réception

Coupon à joindre à votre règlement

N° Client : 187165
 N° Facture : 51610005430
 Date facture : 01/07/16
 Date d'échéance : 01/07/16
 Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
Total TTC 128,00

Total TTC 128,00
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 128,00

BAVARIA CONCEPT

LILLE SECLIN
 Rue des Pavés
 59113 SECLIN
 Téléphone : 03 20 16 00 59
 Télécopie : 03 20 16 00 50
 RCS 404 571 978 00026

BMW Service

FACTURE 2 015/1 714
 Date Document 13/05/2015
 N° Compte 315716
 N°TVA INTRA
 Règlement **Paiement Comptant**
 Date échéance 13/05/2015



O.R N° 2199 du 13/05/2015 **Mathieu OLIVENCIA**
 Marque **BMW** Immatriculation **DF-124-DL** Kilométrage **47945** Prisme
 Modèle **M3 S65** N° de Série **WBSVA91080E039078** Date 1ère M.E.C. **07/02/2008** **121**
 Type APV **VA91**

Référence	Libellé	Qté	Prix Unit. HT	P.U. Net HT	TVA	Montant HT
105	PASSAGE AU BANC		87,50 20,00	70,00	3	70,00
MH2	MO Mécanique T2 (H)	1,25				
1213511	Remplacer une bobine d allumage	6	7,58	7,58	3	45,48
12 13 7 841 754	Bobine d'allumage	1	78,40	78,40	3	78,40

REPLACEMENT BOBINE CYLINDRE N°7

(-) Pièce d'Origine Non Constructeur Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure
 Sans ESCOMPTE pour paiement comptant. Tout règlement hors délai entraînera des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal.

POUR VOTRE INFORMATIONMoyen de Paiement : **CB ESP CH**

Coupon à joindre à votre règlement
 N° Compte 315716
 2 015/1 714
 13/05/2015
 Date d'échéance 13/05/2015
 Règlement Paiement Comptant
Total à Payer 232,66

Code TVA	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	193,88	38,78

TOTAL à PAYER 232,66

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.

BAVARIA CONCEPT

LILLE SECLIN
 Rue des Pavés
 59113 SECLIN
 Téléphone : 03 20 16 00 59
 Télécopie : 03 20 16 00 50
 RCS 404 571 978 00026

BMW Service

FACTURE 2 015/1 196
 Date Document 01/04/2015
 N° Compte 315716
 N°TVA INTRA
 Règlement **Paiement Comptant**
 Date échéance 01/04/2015

O.R N° 1536 du 01/04/2015 gautier LABOU
 Marque BMW Immatriculation DF-124-DL Kilométrage 47479 Prisme
 Modèle M3 S65 N° de Série WBSVA91080E039078 Date 1ère M.E.C. 07/02/2008
 Type APV VA91

Référence	Libellé	Qté	Prix Unit. HT	P.U. Net HT	TVA	Montant HT
ISPA 0000105	FORFAIT. Service gamme standard Service gamme standard		15,00	15,00	3	15,00
ISPA 0000610	FORFAIT. Service huile moteur Service huile moteur		282,50	282,50	3	282,50
11 42 7 837 997	Kit cartouche de filtre à huile	1				
83 12 2 296 208	Détergent vitres avec antigel	1				
83 12 2 219 730	Castrol EDGE Professional TWS 10W-60	9				
ISPA 0000616	FORFAIT. Service microfiltre Service microfiltre		142,50	142,50	3	142,50
64 31 9 159 606	Jeu microfiltres/filtre à charbon actif	1				
FPA	Frais de Participation	1	4,17	4,17	3	4,17

(-) Pièce d'Origine Non Constructeur Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure

Sans ESCOMPTE pour paiement comptant. Tout règlement hors délai entraînera des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal.

POUR VOTRE INFORMATION

Moyen de Paiement : CB-ESP-CH

Coupon à joindre à votre règlement

N° Compte 315716
 2 015/1 196
 01/04/2015
 Date d'échéance 01/04/2015
 Règlement Paiement Comptant
Total à Payer 533,00

Code TVA	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	444,17	88,83

TOTAL à PAYER 533,00

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.

BAVARIA CONCEPT

LILLE SECLIN
 Rue des Pavés
 59113 SECLIN
 Téléphone : 03 20 16 00 59
 Télécopie : 03 20 16 00 50
 RCS 404 571 978 00026

BMW Service**FACTURE****2 014/4 161 175**

Date Document

23/07/2014

N° Compte

315716

N°TVA INTRA

Règlement

Paiement Comptant

Date échéance

23/07/2014O.R.N° **4161441**du **18/07/2014****Reception Bavaria**Marque **BMW**Immatriculation **DF-124-DL**Kilométrage **44846**

Prisme

Modèle **M3 S65**N° de Série **WBSVA91080E039078**Date 1ère M.E.C. **07/02/2008**Type APV **VA91**

Référence	Libellé	Qté	Prix Unit. HT	P.U. Net HT	TVA	Montant HT
105	PASSAGE AU BANC		87,50	87,50	3	87,50
MH2	DIAGNOSTIC	1,25				

DIAGNOSTIC NON COUVERT PAR CIRANO GARANTIE

(-) Pièce d'Origine Non Constructeur Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure

Sans ESCOMPTE pour paiement comptant. Tout règlement hors délai entraînera des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal.

POUR VOTRE INFORMATION**Moyen de Paiement : CB ESP CH**

Coupon à joindre à votre règlement

N° Compte **315716**
2 014/4 161 175
23/07/2014
 Date d'échéance **23/07/2014**
 Règlement **Paiement Comptant**
Total à Payer 105,00

Code TVA	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	87,50	17,50

Page 1 / 1

TOTAL à PAYER 105,00

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.



TVA FR 514 04 571 978
SAS au capital de 777 000 €
www.bavaria-concept.bmw.fr


LILLE SECLIN
Rue des Pavés, UNEXPO
59113 SECLIN
TEL : 03 20 16 00 59
FAX : 03 20 16 00 50
RCS 404 571 978 00026

LIEVIN
Rue Gilles de Roberval
62800 LIEVIN
TEL : 03 21 08 61 00
FAX : 03 21 08 61 09
RCS 404 571 978 00034



ORIGINAL

N° Compte 107816
Facture N° 2AC20046
Date de Facture 24/12/2012
Date d'échéance 24/12/2012
Type de règlement ESP-CHQ-CB
Conseiller Service Carole ETIENNE
Service 2Méca S



Marque / Modèle VIN / N° Moteur **Immatriculation** **Date de MEC** **KM** **Date & N° O.R.**
BMW WBSVA91080E039078 347DHT59 07/02/2008 43032 2026395
M3 S65 21/12/2012

Référence	Désignation	Prix Unit	Qté	Rem.	Montant HT	TVA
0000618	Service liquide de frein		1,00		49,33	02
83130443024	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.		2,00			02
MC010000618	Service liquide de frein		7,00			02
0000610	Service huile moteur		1,00		255,85	02
83122219730	Castrol EDGE Professional TWS 10W-60		9,00			02
83122296208	Détergent vitres avec antigel		1,00			02
11427837997	KIT CARTOUCHE DE FILTRE À HUILE		1,00			02
MC010000610	Service huile moteur		12,00			02
0000602	Service cartouche de filtre à air		1,00		120,40	02
13727838804	ELÉMENT FILTRE À AIR		1,00			02
MC010000602	Service cartouche de filtre à air		11,00			02
0000616	Service microfiltre		1,00		133,18	02
64319159606	JEU MICROFILTRÉS/FILTRE À CHARBON ACTIF		1,00			02
83192180509	NETTOYANT BOÎTIER FILTRE À POLLEN 75ml		1,00			02
MC010000616	Service microfiltre		3,00			02
FORFAIT	FORFAIT CONTROLE VEHICULE		1,00		58,53	02
MD99RECYCLAGE	Participation aux frais d' élimination et de valorisation des déchets liées à la prestation.	4,17	1,00		4,17	02

REMARQUE : DEUX PNEUS AR A REMPLACER, PLAQUETTES AV A PREVOIR DANS 7000 KMS, CONTROLE TECHNIQUE A FAIRE

L'équipe après-vente vous remercie de votre visite
Les horaires des services Atelier et Magasin pièces de rechange sont :
* Lundi au jeudi de 8H00 à 12H00, 14H00 à 18H00
* Vendredi de 8H00 à 12H00, 14H00 à 17H00
* Samedi et dimanche fermés

Chers Clients,

Grâce à la Carte Mobility de Bavaria Concept, un véhicule de courtoisie peut-être mis à votre disposition lors de toute intervention en nos ateliers.
Abonnement de 2 ans - 120 € TTC.

Pour rouler en toute sérénité et sécurité, ayez en permanence un bidon d'huile dans le coffre de votre véhicule.

Votre concessionnaire n'utilise que des pièces d'origine constructeur
Temps Facturés: MC = Temps constructeurs, MD = Temps passés, ME = Travaux extérieurs
Correspondance des temps: 1 Heure = 12 V.T.

Coupon à joindre avec votre règlement

N° Compte 107816
Facture N° 2AC20046
Date de Facture 24/12/2012
Date d'échéance 24/12/2012
Type de règlement ESP - CHQ - CB
Montant TTC : 743,26 €

Code	% TVA	Bases TVA	Montant TVA
00	0,00%	0,00	0,00
02	19,60%	621,46	121,80
TOTAL :		621,46	121,80

Total Pièces HT: 387,03
Total MO HT : 234,43

MONTANT H.T. :	621,46 €
TVA :	121,80 €
TOTAL T.T.C. :	743,26 €

Concessionnaire BMW

BAVARIA CONCEPT

TVA FR 514 04 571 978
SAS au capital de 175 000 €
www.bavaria-concept.fr

SECLIN
Unexpo autoroute A1
59113 SECLIN
TEL : 03 20 16 00 59
FAX : 03 20 16 00 50
RCS 404 571 978 00026

LIEVIN
Rue Gilles de Roberval
62802 LIEVIN
TEL : 03 2108 61 00
FAX : 03 2108 61 09
RCS 404 571 978 00034

BEUVRY
Route de Lens
62660 BEUVRY
TEL : 03 21 61 58 58
FAX : 03 21 61 58 59
RCS 404 571 978 00018



ORIGINAL

N° Compte 107816
Facture N° 2AC10537
Date de Facture 22/06/2010
Date d'échéance 22/06/2010
Type de règlement ESP-CHQ-CB
Conseiller Service Carole ETIENNE
Service 2Méca S



Marque / Modèle VIN / N° Moteur Immatriculation Date de MEC KM Date & N° O.R.
BMW WBSVA91080E039078 347DHT59 07/02/2008 33672 2014213
M3 RL LIMOUSINE 22/06/2010

Référence	Désignation	Prix Unit	Qté	Rem.	Montant HT	TVA
MC010000610	Service huile moteur	6,00	12,00		72,00	02
MC010000616	Service microfiltre	6,00	3,00		18,00	02
MC010000622	Service bougies d'allumage	6,00	14,00		84,00	02
MC010000661	SERVICE PONT AR	6,00	2,00		12,00	02
83120029683	HUILE MOTEUR 10W60 CASTROL TWS	17,70	9,00		159,30	02
11427837997	Cartouche	19,60	1,00		19,60	02
83120404497	ANTIGEL L-GL	0,80	1,00		0,80	02
83229405462	HUILE DIP BMW PONT AR MSP 1L	27,60	2,00		55,20	02
12120032273	BOUGIE	18,50	8,00		148,00	02
64319159606	JEU FILTRES	94,30	1,00		94,30	02
83120029683	HUILE MOTEUR 10W60 CASTROL TWS	17,70	1,00		17,70	02
MC0100000002	essai	6,00	3,00		18,00	02
MD99RECYCLAGE	DECHETS	2,09	1,00		2,09	02
MD99LOC	REMARQUE : LEGERE FUITE SPY PONT ARD FORFAIT COURTOISIE	25,08	1,00		25,08	02

LE SAVIEZ-VOUS ? 1 VOITURE SUR 3 A BESOIN DE FAIRE L'APPOINT D'HUILE.

Votre concessionnaire n'utilise que des pièces d'origine constructeur

Temps Facturés: MC = Temps constructeurs, MD = Temps passés, ME = Travaux extérieurs
Correspondance des temps: 1 Heure = 12 V.T.

Coupon à joindre avec votre règlement

N° Compte 107816
Facture N° 2AC10537
Date de Facture 22/06/2010
Date d'échéance 22/06/2010
Type de règlement ESP - CHQ - CB
Montant TTC : 868,38 €

Code	% TVA	Bases TVA	Montant TVA
00	0,00%	0,00	0,00
02	19,60%	726,07	142,31
TOTAL :		726,07	142,31

Total Pièces HT: 494,90
Total MO HT : 231,17

MONTANT H.T. :	726,07 €
TVA :	142,31 €
TOTAL T.T.C. :	868,38 €

TVA FR 514 04 571 978
SAS au capital de 175 000 €
www.bavaria-concept.fr

SECLIN
Unexpo autoroute A1
59113 SECLIN
TEL : 03 20 16 00 59
FAX : 03 20 16 00 50
RCS 404 571 978 00026

LIEVIN
Rue Gilles de Roberval
62802 LIEVIN
TEL : 03 2108 61 00
FAX : 03 2108 61 09
RCS 404 571 978 00034

BEUVRY
Route de Lens
62660 BEUVRY
TEL : 03 21 61 58 58
FAX : 03 21 61 58 59
RCS 404 571 978 00018



ORIGINAL

N° Compte 107816
Facture N° 2AC09876
Date de Facture 25/03/2010
Date d'échéance 25/03/2010
Type de règlement ESP-CHQ-CB
Conseiller Service Carole ETIENNE
Service 2Méca S



Marque / Modèle	VIN / N° Moteur	Immatriculation	Date de MEC	KM	Date & N° O.R.
BMW	WBSVA91080E039078	347DHT59	07/02/2008	29942	2013341
M3 RL LIMOUSINE					23/03/2010

Référence	Désignation	Prix Unit.	Qté	Rem.	Montant HT	TVA
MD99LOC	FORFAIT COURTOISIE	25,08	2,00		50,16	02
ATTENTION : SELON LA REGLEMENTATION, VOUS DEVEZ AVOIR DANS VOTRE VEHICULE UN GILET AINSI QU'UN TRIANGLE DE SECURITE A COMPTER DU 1ER JUILLET 2008.						

Votre concessionnaire n'utilise que des pièces d'origine constructeur
Temps Facturés: MC = Temps constructeurs, MD = Temps passés, ME = Travaux extérieurs
Correspondance des temps: 1 Heure = 12 V.T.

Coupon à joindre avec votre règlement

N° Compte 107816
Facture N° 2AC09876
Date de Facture 25/03/2010
Date d'échéance 25/03/2010
Type de règlement
ESP - CHQ - CB
Montant TTC : 59,99 €

Code	% TVA	Bases TVA	Montant TVA
00	0,00%	0,00	0,00
02	19,60%	50,16	9,83
TOTAL :		50,16	9,83

Total Pièces HT:	0,00
Total MO HT :	50,16
MONTANT H.T. :	50,16 €
TVA :	9,83 €
TOTAL T.T.C. :	59,99 €

TVA FR 514 04 571 978
SAS au capital de 175 000 €
www.bavaria-concept.fr



ORIGINAL

N° Compte 107816
Facture N° 2MC10648
Date de Facture 25/03/2010
Date d'échéance 25/03/2010
Type de règlement ESP-CHQ-CB
Conseiller Service David VEIBLER
Service 2Magasin S

Marque / Modèle

VIN / N° Moteur

Immatriculation

Date de MEC

KM Date & N° O.R.

2P011649
25/03/2010

Référence	Désignation	Prix Unit.	Qté	Rem.	Montant HT	TVA
83120029683	HUILE MOTEUR 10W60 CASTROL TWS	16,30	1,00		16,30	02
51910392451	CRAYONS	18,39	1,00		18,39	02
ATTENTION : SELON LA REGLEMENTATION, VOUS DEVEZ AVOIR DANS VOTRE VEHICULE UN GILET AINSI QU'UN TRIANGLE DE SECURITE A COMPTER DU 1ER JUILLET 2008.						

Votre concessionnaire n'utilise que des pièces d'origine constructeur

Coupon à joindre avec votre règlement

N° Compte 107816
Facture N° 2MC10648
Date de Facture 25/03/2010
Date d'échéance 25/03/2010
Type de règlement ESP - CHQ - CB
Montant TTC : 41,49 €

Code	% TVA	Bases TVA	Montant TVA
00	0,00%	0,00	0,00
02	19,60%	34,69	6,80
TOTAL :		34,69	6,80

Total Pièces HT:	34,69
Total MO HT :	0,00
MONTANT H.T. :	34,69 €
TVA :	6,80 €
TOTAL T.T.C. :	41,49 €

TVA FR 514 04 571 978
SAS au capital de 175 000 €
www.bavaria-concept.fr

SECLIN
Unexpo autoroute A1
59113 SECLIN
TEL : 03 20 16 00 59
FAX : 03 20 16 00 50
RCS 404 571 978 00026

LIEVIN
Rue Gilles de Roberval
62802 LIEVIN
TEL : 03 2108 61 00
FAX : 03 2108 61 09
RCS 404 571 978 00034

BEUVRY
Route de Lens
62660 BEUVRY
TEL : 03 21 61 58 58
FAX : 03 21 61 58 59
RCS 404 571 978 00018



ORIGINAL

N° Compte 107816
Facture N° 2AC06890
Date de Facture 09/03/2009
Date d'échéance 09/03/2009
Type de règlement ESP-CHQ-CB
Conseiller Service Carole ETIENNE
Service 2Méca S

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] N° TVA

Marque / Modèle	VIN / N° Moteur	Immatriculation	Date de MEC	KM	Date & N° O.R.
BMW	WBSVA91080E039078	347DHT59	07/02/2008	12438	2009665
M3 RL LIMOUSINE					09/03/2009

Référence	Désignation	Prix Unit.	Qté	Rem.	Montant HT	TVA
MD99M1	SERVICE HUILE MOTEUR	5,83	12,00		69,96	02
11427837997	Cartouche	16,64	1,00		16,64	02
83120404497	ANTIGEL L-GL	0,79	1,00		0,79	02
83120029683	HUILE MOTEUR 10W60 CASTROL TWS	16,30	9,00		146,70	02
83120029683	HUILE MOTEUR 10W60 CASTROL TWS	16,30	1,00		16,30	02
MD99RECYCLAGE	DECHETS	4,18	1,00		4,18	02

REMARQUE : DEUX SERRURES DE CAPOT A REMPLACER
ATTENTION : SELON LA REGLEMENTATION, VOUS DEVEZ AVOIR DANS
VOTRE VEHICULE UN GILET AINSI QU'UN TRIANGLE DE SECURITE A
COMPTEUR DU 1ER JUILLET 2008.

Votre concessionnaire n'utilise que des pièces d'origine constructeur
Temps Facturés: MC = Temps constructeurs, MD = Temps passés, ME = Travaux extérieurs
Correspondance des temps: 1 Heure = 12 V.T.

Coupon à joindre avec votre règlement

N° Compte 107816
Facture N° 2AC06890
Date de Facture 09/03/2009
Date d'échéance 09/03/2009
Type de règlement
ESP - CHQ - CB
Montant TTC : 304,47 €

Code	% TVA	Bases TVA	Montant TVA
00	0,00%	0,00	0,00
02	19,60%	254,57	49,90
TOTAL :		254,57	49,90

Total Pièces HT:	180,43
Total MO HT :	74,14
MONTANT H.T. :	254,57 €
TVA :	49,90 €
TOTAL T.T.C. :	304,47 €