

BMW Group - AIR: 2025-04-17 / 09:59  
 Concessionnaire : 32711/06  
 Modèle: M6  
 Numéro d'identification du véhicule: WBSLX91030C985994  
 Code de développement: F13  
 Clé de type: LX91  
 Type maître: LX91

#### Véhicule

### BMW M6, 412kW

WBSLX91030C985994



Code de développement	F13
Couleur	-
Niveau d'intégration réel	F010-17-07-504
Début de la garantie constructeur	5 juillet 2012

#### Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

#### Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

#### Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

#### Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2018-2 (Version : 12 déc. 2023)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2025 (SWID : 0028008F).	Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2025-2	-

#### Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M6
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	C985994
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSLX91030C985994
Code de développement	F13
Direction	LL
Moteur	S63T
Numéro de moteur	20990262
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO5, J, Pl/Cl, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0095097AD8
Numéro de série de la headunit	0008013674
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F010-12-07-531
Date de production	3 juil. 2012
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	12 juil. 2012
Concessionnaire livreur	Fuhrpark, München, DE
Version pays	EUR
Code peinture	00-
Code garnitures	Z1XX
Clé de type	LX91
Type de base	LX91
Type maître	LX91

---

## Options

---

### Équipements optionnels départ usine:

01CC Fonction Start & Stop automatique  
01CD Brake Energy Regeneration  
0223 Contrôle électronique des amortisseurs  
02MK Boîte m double embrayage avec drivelogic  
02NZ Jante M à doubles rayons (Styl. 343)  
02VB Avertisseur de crevaison  
0302 Dispositif d'alarme  
0319 Télécommande universelle intégrée  
0322 Accès confort  
0323 Portes Soft-Close-Automatic  
03AG Caméra de recul  
0423 Tapis de sol Velours  
0428 Triangle signalisation et kit de secours

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0441 Kit fumeur
- 0464 Sac à skis
- 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04MA Siège multifonction M
- 04MC Inserts planche de bord carbone Fibre
- 04UR Eclairage intérieur d'ambiance
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0552 Projecteur à LED adaptatif
- 05AC Assistant feux de route
- 05AG Alerte de changement de voie
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0612 BMW Assist
- 0614 Pré-équipement Internet
- 0615 Information BMW Online étendue
- 0616 BMW Online
- 0698 DVD zone 2
- 06AA BMW TeleServices
- 06AB Commande système "TeleService"
- 06F2 Bang&Olufsen High End Surround Sound
- 06NF Interface musicale pour smartphone
- 06NL Prise Bluetooth + appareils USB inclus
- 06NR Apps
- 06VA Ajout CIC
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0761 Vitrage athermique Individual
- 0775 Pavillon anthracite
- 07SP Navi Professional/prééquip. Bluetooth
- 0801 Version Allemagne
- 0851 Langue allemand
- 0879 Documentation de bord allemand
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08TF Protection piétons active
- 08TH Identification panneaux de signalisation
- 08TN Ecl.de jour réglable par menu éclairage
- 0940 Souhait particulier équipement
- 0998 Commande déclenchement besoins internes
- A105 Batterie AGM 105 Ah

### Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
28/03/2024	Clé	76864 km	05628	Clé 0
27000	27000	50000	27000	60000
11/2025	11/2025	08/2025	08/2025	11/2027
28/03/2024	Réparation	76864 km	05628 , Bruxelles	Tâche Tâche Tâche Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Déposer et reposer les roues avant et arrière  
Valeur de travail | 36 10 820

4 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

CONTRAT PERIODIQUE TYREHOTEL Pièce I TYRE	Local	1
ES fluide frigorigène Pièce I 83 19 9 408 386		0

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur Valeur de travail I 64 50 010		10 VT
--	--	-------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non





Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 12/12/2023 Clé	76209 km	05628	Clé 0	
 29000 11/2025  29000 11/2025  29000 11/2025  29000 11/2025	 50000 08/2025  28000 08/2025  60000 11/2027 			
— 14/11/2023 Clé	75568 km	05628	Clé 0	
 20000 -13 1.8 %  20000 -13 1.8 %  20000 -13 1.8 %  20000 -13 1.8 %	 50000 08/2025  29000 -13 1.8 %  20000 -13 1.8 %			
— 14/11/2023 Maintenance	75568 km	05628 J-M Martin Woluwe , Bruxelles / Brussel	Automatique	
 20000 11/2023 ✓  20000 11/2023 ✓  20000 11/2023 ✓  20000 11/2023 ✓	 50000 08/2025  29000 11/2023 ✓			
— 24/08/2023 Clé	74942 km	05628	Clé 0	

22000	22000	22000	22000
11/2023	11/2023	11/2023	11/2023

50000			30000	22000	22000
	11/2023	11/2023		11/2023	11/2023

— 24/08/2023 Maintenance

74942 km 05628 J-M  
Martin Woluwe  
, Bruxelles /  
Brussel

22000	22000	22000	22000
11/2023	11/2023	11/2023	11/2023

50000			30000	22000
	11/2023	11/2023		11/2023
	✓	✓		

— 08/06/2023 Clé

73462 km Clé 0

22000	22000	22000	22000
11/2023	11/2023	11/2023	11/2023

50000			29000	22000	22000
	11/2023	11/2023		11/2023	11/2023

— 23/11/2022 Clé

71567 km 05628 Clé 0

23000	23000	23000	23000
11/2023	11/2023	11/2023	11/2023

50000			28000	23000	23000
	11/2023	11/2023		11/2023	11/2023

— 07/09/2022 Clé

70821 km 05628 Clé 0

23000	23000	23000	23000
11/2023	11/2023	11/2023	11/2023

50000			29000	23000	23000
	11/2023	11/2023		11/2023	11/2023

— 17/08/2022 Clé

70523 km 05628 Clé 0

24000	24000	24000	24000
11/2023	11/2023	11/2023	11/2023

50000			29000	24000	24000
	11/2023	11/2023		11/2023	11/2023

— 20/05/2022 Clé

70167 km 05628 Clé 0

24000	24000	24000	24000
11/2023	522	522	522

50000			29000	24000	24000
	11/2023	522		11/2023	522

— 17/12/2021 Clé

69142 km Clé 0


24000	24000	24000	24000
11/2023	674	674	674

50000			29000	24000	24000
	11/2023	674		11/2023	674


— 15/11/2021 Clé

68654 km Clé 0



19000 -14 1.9 %			19000 -14 1.9 %	50000	-14 1.9 %	-14 1.9 %	30000	44000 11/2023		
— 15/06/2021 Clé				66863 km		Clé 0				
21000 11/2021			21000 136	50000	11/2021	30000	46000 11/2023			
— 14/06/2021 Clé				66811 km		Clé 0				
21000 11/2021			21000 137	50000	11/2021	30000	47000 11/2023			
— 10/06/2021 Clé				66765 km		Clé 0				
22000 11/2021			22000 141	50000	11/2021	30000	47000 11/2023			
— 23/11/2020 Clé				65172 km		05628		Clé 0		
22000 11/2021			22000 338	47000	11/2021	28000	47000 11/2023			
— 17/06/2020 Clé				63330 km		05628		Clé 0		
22000 11/2021			22000 494	45000	11/2021	27000	46000 11/2023			
— 06/11/2019 Clé				61184 km		05628		Clé 0		
15000 -65 8.9 %	15000 -65 8.9 %	15000 -65 8.9 %	15000 -65 8.9 %	42000	-65 8.9 %	27000	15000 -65 8.9 %			
— 06/11/2019 Maintenance				61184 km		05628 J M Martin East, Bruxelles / Brussel		Automatique		
15000 09/2019 ✓	15000 09/2019 ✓	15000 09/2019 ✓	15000 09/2019 ✓	42000	09/2019 ✓	27000	15000 09/2019 ✓			
— 28/11/2018 Clé				58292 km		Clé 0				




— 17/05/2018 Clé 56283 km 05628 Clé 0



— 28/09/2017 Clé 53422 km 05628 Clé 0



— 28/09/2017 Maintenance 53422 km 05628 JM Martin sa Jean-Michel Martin East , Bruxelles / Brussel Automatique



— 28/09/2017 Réparation 53422 km 05628 J-M Martin Woluwe , Bruxelles / Brussel Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Assez haute fréquence de passage à l'atelier. Réparation répétée? Veuillez vérifier l'historique de réparation. Valeur de travail   -	Local	0 VT
Charge souhaitée par le client : Full Valeur de travail   -	Local	0 VT
Niveau de charge initial haute tension (SoC) : 255% Valeur de travail   -	Local	0 VT
Service prestations standard Pack I 0000105		
Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105		2
Service huile moteur Pack I 0000610		
Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610		3
Kit cartouche de filtre à huile		1

Pièce I 11427848321

BMW Engine Oil LL04 5W30

9.5

Pièce I 83212405948

Service microfiltre

Pack I 0000616

Service microfiltre

3

Valeur de travail I 00 00 616

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif

1

Pièce I 64119272642

Nettoyant boîtier filtre à pollen

1

Pièce I 83192180509

Service liquide de frein

Pack I 0000618

Service liquide de frein

5

Valeur de travail I 00 00 618

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.

1

Pièce I 83132184843

Service pont arrière

Pack I 0000661

Service pont arrière

2

Valeur de travail I 00 00 661

Bouchon fileté avec joint torique

2


Pièce I 33117525064

Huile pour pont arriere msp/A

1

Pièce I 83229405462

17/05/2017	Clé	51648 km	05628	Clé 0
18000	0	0	18000	18000
08/2017			106	106
50000	0	40000	42000	
	08/2017		08/2019	
30/12/2016	Clé	50146 km	05628	Clé 0
19000	0	0	19000	19000
08/2017			244	244
50000	0	40000	43000	
	08/2017		08/2019	
16/11/2016	Clé	49592 km	05628	Clé 0
20000	0	0	20000	20000
08/2017			288	288
50000	0	40000	44000	
	08/2017		08/2019	
09/05/2016	Clé	47581 km	05628	Clé 0
22000	0	0	22000	22000
08/2017			478	478
50000	0	40000	46000	
	08/2017		08/2019	
27/11/2015	Clé	44271 km	05628	Clé 0



— 26/08/2015 Réparation

43852 km

27776 Procar  
Automobile  
GmbH,  
Castrop-Rauxel

Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Peindre les opérations de dépose et repose du hayon  
Valeur de travail | 51 18 370

13 VT

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Déposer et poser le capot avant  
Valeur de travail | 41 61 010

5 VT

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Déposer et reposer doublure de bouclier arrière  
Valeur de travail | 51 12 656

11 VT

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Opération complémentaire avec Park Distance Control  
Valeur de travail | 66 20 602

2 VT

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Remplacer la garniture du dossier de siège conducteur  
Valeur de travail | 52 17 412

32 VT

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Motorhaube,Heckklappe und Stoßfänger lackiert Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
Garniture pour arceau Pièce   52 20 8 129 296		4
Agrafe Pièce   52 10 1 945 543		50
Monogramme Pièce   51 14 8 060 405		1
Plaquette Pièce   51 14 7 057 794		1
étrier housse en bas Pièce   52 10 7 269 955		1
Garniture coussin cuir gauche Pièce   52 10 7 982 537		1
Cache dossier extérieur gauche Pièce   52 10 7 982 289		1
Garnissage dossier siège multif.M gauc. Pièce   52 10 7 982 545		1

— 11/08/2015 Clé 43797 km 27776 Clé 0

2400	2400	2400	2400	14000	0	2200	2400	0
01/2016	173	173	173	-11 1.5 %			01/2016	

— 11/08/2015 Réparation 43724 km 27776 Procar Automobile GmbH, Castrop-Rauxel Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105	2 VT
Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610	3 VT
Service liquide de frein Valeur de travail   00 00 618	5 VT
Service frein arrière Valeur de travail   00 00 614	8 VT
Service contrôle véhicule Valeur de travail   00 00 624	7 VT
Service cartouche de filtre à air Valeur de travail   00 00 602	4 VT
Service microfiltre Valeur de travail   00 00 616	3 VT
Service bougies d'allumage Valeur de travail   00 00 622	16 VT
Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant	12 VT

Valeur de travail | 34 11 609

Déposer/reposer ou remplacer les deux ressorts à gaz comprimé du capot avant 1 VT

Valeur de travail | 51 23 766

Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du véhicule 2 VT

Valeur de travail | 61 99 000

Kit cartouche de filtre à huile 1

Pièce | 11 42 7 848 321

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif 1

Pièce | 64 11 9 272 642

Vis à six pans creux 2

Pièce | 34 11 1 123 072

Pâte pour plaquettes de frein 4

Pièce | 83 19 2 158 851

Palpeur usure garnitures freins avant g 1

Pièce | 34 35 6 791 958

Fusible 1

Pièce | 61 13 1 372 518

Détergent vitres avec antigel 2

Pièce | 83 12 2 409 034

Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1

Pièce | 34 11 2 284 869

Disque de frein ventilé perforé gauche 1

Pièce | 34 11 2 284 101

Disque de frein ventilé perforé droit 1

Pièce | 34 11 2 284 102

Cartouche filtre à air banc cylindres 1 1

Pièce | 13 72 7 843 284

Cartouche filtre à air banc cylindres 2 1

Pièce | 13 72 7 843 283

Bougie High Power 8

Pièce | 12 12 0 039 634

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. 1

Pièce | 83 13 2 184 843

Ressort à gaz capot actif 2

Pièce | 51 23 7 309 117

— 11/08/2015 Réparation 43724 km 27776 Procar Tâche  
Automobile  
GmbH,  
Castrop-Rauxel

— Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Auslieferungsdurchsicht BPS DW/GA Local 9 VT

Valeur de travail | 99 99 164

— 11/08/2015 Réparation 43724 km 27776 Procar Tâche  
Automobile

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

HU Gebühren intern #AU2 Valeur de travail I 99 99 999	Local	1 VT
Contrôle antipollution avec OBD Valeur de travail I 00 00 128		3 VT

— 05/06/2015 Réparation 39578 km 37132 Autohaus J.B. Lell GmbH, Wunsiedel Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Réaliser un test véhicule Valeur de travail I 00 00 556		-3 VT
Réaliser un test véhicule Valeur de travail I 00 00 556		-3 VT
Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur Valeur de travail I 64 50 510		-8 VT
Déposer et poser/remplacer le condenseur de climatiseur Valeur de travail I 64 53 551		-27 VT
Condenseur de climatisation Pièce I 17 11 2 284 243		-1
Anneau d'étanchéité Pièce I 64 50 8 374 959		-1
Anneau d'étanchéité Pièce I 64 50 8 375 741		-1

— 28/04/2015 Clé 39563 km 37132 Clé 0

 6000 01/2016	 6000 278	 6000 278	 6000 278	 14000	 0 07/2015	 3700	 6000 01/2016	 0
--	--	--	--	--	---	---	---	--

— 28/04/2015 Réparation 39578 km 37132 Autohaus J.B. Lell GmbH, Wunsiedel Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :** none

Réaliser un test véhicule		4 VT
---------------------------	--	------

Valeur de travail I 00 00 006

Réaliser un test véhicule 3 VT  
 Valeur de travail I 00 00 556

Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord 1 VT  
 Valeur de travail I 61 21 528

Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur 8 VT  
 Valeur de travail I 64 50 510

Déposer et poser/remplacer le condenseur de climatiseur 27 VT  
 Valeur de travail I 64 53 551

KAEITEMITTEL Local 0.7  
 Pièce I FT99990000729

Condenseur de climatisation 1  
 Pièce I 17 11 2 284 243

Anneau d'étanchéité 1  
 Pièce I 64 50 8 374 959

Anneau d'étanchéité 1  
 Pièce I 64 50 8 375 741

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** Kulananztrag bei der BMW Group wurde gestellt!! #S

— 28/04/2015 Réparation 39578 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** Die restlichen Positionen Ihres Auftrages in Höhevon EUR 895,00 haben wir in Ihrem Sinne bei derBMW AG als Kulananztrag eingereicht.Die BMW AG behält sich eine Prüfung vor und wirddann endgültig über den Antrag entscheiden.

Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule 15 VT  
 Valeur de travail I 61 00 006

— 21/03/2015 Clé 38300 km 37132 Clé 0

								
7000	7000	7000	7000	15000	0	4800	7000	0
01/2016	316	316	316	07/2015			01/2016	

— 21/03/2015 Réparation 38300 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

Propos du client : none

Alle Räder tauschen inkl. Maschinenreinigung und vorne wuchten Local 8 VT  
 Valeur de travail | 36 99 003

WUCHTGEWICHT Local 2  
 Pièce | FT99990000713

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate) Local 1 VT  
 Valeur de travail | 36 99 050

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Wagenwäsche in der Wasch- anlage (ohne Berechnung) Local 0 VT  
 Valeur de travail | 00 99 007

Fussraum raussaugen (ohne Berechnung) Local 0 VT  
 Valeur de travail | 00 99 015

— 23/10/2014 Réparation 31000 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client : none

Alle Räder tauschen inkl. Maschinenreinigung und vorne wuchten Local 8 VT  
 Valeur de travail | 36 99 003

Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate) Local 1 VT  
 Valeur de travail | 36 99 050

WUCHTGEWICHT Local 2  
 Pièce | FT99990000713

— 10/03/2014 Clé 20048 km 37132 Clé 0



— 10/03/2014 Réparation 20048 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Alle Räder tauschen inkl. Maschinenreinigung und vorne wuchten  
Valeur de travail | 36 99 003

Local

8 VT

WUCHTGEWICHT

Pièce | FT99990000713

Local

2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate)

Valeur de travail | 36 99 050

Local


1 VT

— 27/01/2014 Clé

18604 km

37132

Clé 0




— 25/01/2014 Clé

18461 km

21551

Clé 0





— 16/01/2014 Maintenance

18050 km

37132  
Autohaus J.B.  
Lell GmbH,  
Wunsiedel

Manuel





— 15/01/2014 Clé

18036 km

37132

Clé 0



— 15/01/2014 Réparation

18050 km

37132  
Autohaus J.B.  
Lell GmbH,  
Wunsiedel

Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service prestations standard

Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610		3 VT
CASTROL OEL 0W30 EDGE Pièce   FT99990000703	Local	8.5
Kit cartouche de filtre à huile Pièce   11 42 7 848 321		1

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service microfiltre Valeur de travail   00 00 616		3 VT
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce   64 11 9 272 642		1

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service Standard W.O.L.K.E. Valeur de travail   00 99 400		3 VT
--	--	------

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Wagenwäsche in der Wasch- anlage (ohne Berechnung) Valeur de travail   00 99 007	Local	0 VT
Fussraum raussaugen (ohne Berechnung) Valeur de travail   00 99 015	Local	0 VT

— 09/01/2014 Clé 17070 km 37132 Clé 0

2200	0	0	2200	8000	0	6000	22000	0
07/2014			202	07/2015		07/2016		

— 27/11/2013 Clé 15486 km 37132 Clé 0

3300	0	0	3300	8000	0	6000	22000	0
07/2014			247	07/2015		07/2016		

— 27/11/2013 Réparation 15486 km 37132 Tâche

Autohaus J.B.  
Lell GmbH,  
Wunsiedel

— Tâche


**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Kundenbeanstandung: Navigationskartenmaterial Arabisch

Installer la(les) carte(s) de navigation Valeur de travail   65 90 600	2 VT
Update-DVD Road Map Europe Premium Pièce   65 90 2 343 819	1
Code CIC carte Europe Premium MàJ Pièce   65 90 2 350 592	1

— 22/11/2013 Clé 15225 km 37132 Clé 0



— 22/11/2013 Réparation 15225 km 37132 Tâche  
Autohaus J.B. Lell GmbH, Wunsiedel Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Sonderpreis wie vereinbart !

Neuen Winterkomplettradsatz montieren Valeur de travail   36 99 002	Local	6 VT
Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate) Valeur de travail   36 99 050	Local	1 VT
Roue hiver compl. alliage léger RDC LC Pièce   36 11 2 220 678		2
Roue hiver compl. alliage léger RDC LC Pièce   36 11 2 220 679		2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service Standard W.O.L.K.E. Valeur de travail   00 99 400		3 VT
CASTROL OEL TWS 10W60 Pièce   FT99990000702	Local	1
Détergent vitres avec antigel Pièce   83 12 2 298 528		1

— 25/07/2013 Réparation 8675 km 00507 Auto Tâche  
Weiss GmbH & Co. KG, Aichach

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : #SBei Rückfragen zur Rechnungsstellung wenden sie #Ssich bitte an Herrn Alt. #S

— 04/04/2013 Clé 8675 km Clé 0



7000  
07/2014



7000  
483



4900



0  
07/2015



4200



21000  
07/2016

— 04/04/2013 Réparation 8675 km 00507 Auto Tâche  
Weiss GmbH & Tâche  
Co. KG,  
Aichach

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Cache anneau remorquage avant en apprêt  
Pièce I 51 11 8 055 288

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : #SBei Rückfragen zur Rechnungsstellung wenden sie #Ssich bitte an Frau Ludwig. #S

— 04/03/1970 Clé 88590 km b2io60039953 Clé 0



11000  
11/2025





11000  
11/2025



28000



08/2025



08/2025



9000



32000  
11/2027



— 01/03/1970 Clé 88569 km b2io60039953 Clé 0



12000  
11/2025





12000  
11/2025



28000



08/2025



08/2025



9000



34000  
11/2027

