

BMW Group - AIR: 2025-04-15 / 14:28  
 Concessionnaire : 32711/06  
 Modèle: MINI Cooper S 5-doors  
 Numéro d'identification du véhicule: WMWXU9109M2N68664  
 Code de développement: F55  
 Clé de type: XU91  
 Type maître: XU91

## Véhicule

### MINI MINI Cooper S 5-doors, 141kW

WMWXU9109M2N68664



Code de développement F55  
 Couleur moonwalk-grey metallic  
 Niveau d'intégration réel F056-20-07-550  
 Début de la garantie constructeur 26 octobre 2020

## Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

## Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

## Diagnostic anticipé

ⓘ Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

## Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

## Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

## Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Way 2020-2 (Version : 23 sept. 2022)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01309912).	Road Map EUROPE Way 2025-1	-

## Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	MINI
Modèle	MINI Cooper S 5-doors
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	2N68664
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WMWXU9109M2N68664
Code de développement	F55
Direction	LL
Moteur	B48C
Numéro de moteur	H575K557
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, DG, Pl/Ci, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0740ADJAMO
Numéro de série de la headunit	AL07FFL0898814
Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	F056-20-07-550
Date de production	15 sept. 2020
Usine de production	OXFORD
Date de livraison	16 sept. 2020
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	B71
Code garnitures	KDE1
Clé de type	XU91
Type de base	XU91
Type maître	XU91

---

## Options

---

### Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP  
01CB Etendue des mesures CO2  
01DE Norme antipollution EU6 RDE  
0230 Paquet supplém. selon EU  
0249 Volant multifonctions  
02HW Roue all. MINI Track Spoke noire  
02PA Antivol de vis de roue  
02TF Steptronic av.boîte de vit.double embr.  
02VB Avertisseur de crevaison  
02VG Contrôle de performances  
02XC John Cooper Works volant cuir  
0322 Accès confort  
0325 Spoiler arrière

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0383 Toit et coques rétroviseurs noirs  
 03A1 Kit aérodynamique JCW  
 0402 Toit ouvrant en verre panoramique  
 0423 Tapis de sol Velours  
 0428 Triangle signalisation et kit de secours  
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.  
 0450 Réglage en hauteur du siège passager avant  
 0470 Système Isofix  
 0473 Accoudoir avant  
 0481 Siège sport  
 0493 Kit rangement  
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
 04AA Pavillon anthracite  
 04C1 Colour Line Carbon Black  
 04GV MINI Yours Interior Style Piano Black  
 04NE Chauffage des gaz blow-by  
 04V9 Pack Excitement MINI  
 04VA MINI Driving Modes  
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)  
 0521 Détecteur de pluie  
 0534 Climatiseur automatique  
 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage  
 0548 Tachymètre kilométrique  
 0550 Ordinateur de bord  
 0563 Kit éclairage  
 05A1 LED Phares antibrouillard  
 05A2 Projecteur LED  
 05AA Feu antibrouillard arriere  
 05DP Aide au stationnement "Park Assist"  
 0654 Tuner DAB  
 06AC Appel de détresse intelligent  
 06AE Teleservices  
 06AK Connected Drive Services  
 06AM Real-Time Traffic Information  
 06AP Remote Services  
 06CP Préparation Apple CarPlay  
 06FP Radio MINI Visual Boost  
 06NM MINI Connected  
 06UH Information trafic  
 06UM Système de navigation MINI  
 06WB Combiné d'instruments multifonctions  
 0785 Clignotants blancs  
 07GH Connected Navigation  
 07KQ John Cooper Works Trim  
 0842 Version pays froids  
 0850 Dummy-SALAPA  
 0888 Documentation de bord danois  
 08A8 Version linguistique danois  
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km  
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf  
 08SM Numéro de châssis visible de l'extérieur  
 08TF Protection piétons active  
 08TG Sécurité antivol  
 0925 Dummy-SALAPA  
 0993 Code année-modèle dans numéro châssis  
 09AA Protection peau extérieure  
 E070 Batterie de 70 Ah  
 POLS Rembourrage tissu

---

## Version de logiciel boîtiers de commande

---

## Historiques du véhicule

---

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	23/09/2022	Clé	19797 km	05500	Clé 0




— 06/09/2022 Clé

18523 km 05500 Clé 0





— 06/09/2022 Clé

18523 km 05500 Clé 0



— 06/09/2022 Maintenance

18523 km 05500 NEUBAUER PLAISIR, PLAISIR, PLAISIR Automatique



— 04/11/2020 Maintenance

6 km 27763 Bayern AutoGroup A/S, Kolding Manuel





## MINI cooper s

VIN: WMWXU9109M2N68664

Essence

2020

Généré le 15/04/2025 12:24



### Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



### Statut légal

✓ Tout a l'air bien



### Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

### Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

### Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Lituanie

 Slovénie

 Roumanie

 Tchéquie

 Slovaquie

 Hongrie

 Italie

 États-Unis

 Danemark

 Suède


 Canada

## Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

**Note**

- Dernier kilométrage connu : 41048 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 40 849 km



**Avertissement** : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

**✓** **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique

**✓** **Contrôle technique**  Aucun enregistrement trouvé  Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

**↺** **Épave**  Aucun enregistrement trouvé  Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

# Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

# Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**  
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

**i Note**

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 26 118 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une MINI cooper s 2020 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

**Prix le plus bas**

**Prix moyen**

**Prix le plus haut**

25 146 €

26 118 €

27 736 €

## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Note

Tranche d'émissions de CO2 : A (119 g/km)

### Émissions de CO<sub>2</sub>

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule

119 g/km Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

## Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**MINI**



Modèle

**cooper s**



Description

**Cooper S**



Type de carrosserie

**Break**



Année de fabrication

**2020**



Déplacement moteur

**2l**



Puissance moteur

**141 kW (189 hp)**



Type de carburant

**Essence**



Type de transmission

**Manuel**



Type de conduite

**Traction**



Couleur

**Gris**



Nombre de cylindres

**4**



Description du moteur

**2.00L / 141KW (B48C)**



Catégorie

**M1**



Homologation

**e1\*2007/46\*1680\*07**

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

**1CA**

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

**1DE**

EXHAUST EMISSIONS STANDARD EU6 RDE

**249**

MULTIFUNCTION FOR STEERING WHEEL

**2PA**

LOCKING WHEEL BOLTS

**2VB**

TYRE PRESSURE INDICATOR

**2XC**

JOHN COOPER WORKS LEATHER STEERING WHEEL

**325**

REAR SPOILER

**3A1**

JOHN COOPER WORKS AERODYNAMIC KIT

**1CB**

CO2 CONTENT

**230**

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

**2HW**

17" TRACK SPOKE BLACK

**2TF**

STEPTRONIC TRANSMISSION WITH DOUBLE CLUTCH

**2VG**

PERFORMANCE CONTROL

**322**

COMFORT ACCESS SYSTEM

**383**

ROOF AND MIRROR CAPS BLACK

**402**

PANORAMA GLASS ROOF

423

FLOOR MATS IN VELOUR

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

470

CHILD SEAT ISOFIX ATTACHMENT

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4C1

COLOUR LINE CARBON BLACK

4NE

BLOW-BY HEATER

4VA

MINI DRIVING EXPERIENCE PACKAGE

521

RAIN SENSOR

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

550

ON-BOARD COMPUTER

5A1

LED FOG LIGHTS

5AA

REAR FOG LIGHT

654

DAB TUNER

6AE

TELESERVICES

6AM

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6CP

PREPARATION FOR APPLE CARPLAY

6NM

MINI CONNECTED

428

WARNING TRIANGLE

450

HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT PASSENGER SEAT

473

FRONT ARMREST

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4AA

HEADLINER ANTHRACITE

4GV

MINI YOURS INTERIOR STYLE PIANO BLACK ILLUMINATED

4V9

MINI EXCITEMENT PACKAGE

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

563

LIGHTS PACKAGE

5A2

LED HEADLIGHTS

5DP

PARKING ASSISTANT

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AP

REMOTE SERVICES

6FP

RADIO MINI VISUAL BOOST

6UH

TRAFFIC INFORMATION

**6UM**

MINI NAVIGATION SYSTEM

**785**

WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS

**7KQ**

JOHN COOPER WORKS TRIM

**850**

ADDITIONAL TANK FILLING, EXPORT

**8A8**

LANGUAGE VERSION DANISH

**8R9**

REFRIGERANT

**8TF**

ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

**925**

SHIPPING PROTECTION PACKAGE

**9AA**

OUTER SKIN PROTECTION

**6WB**

MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT DISPLAY

**7GH**

CONNECTED NAVIGATION

**842**

COLD-CLIMATE VERSION

**888**

DANISH / ON-BOARD DOCUMENTATION

**8KA**

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

**8SM**

VIN, VISIBLE FROM OUTSIDE

**8TG**

ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM

**993**

MODEL YEAR CODE

## Chronologie

**5 enregistrements trouvés**

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

09/2020  Pays inconnu**Fabrication**

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

11/2020  Pays inconnu**Première immatriculation**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

05/2021  Danemark**A été radié**

L'enregistrement indiqué représente le fait d'un événement administratif. Cela pourrait être lié à un changement de propriétaire, un changement de documents ou un fait similaire.

06/2021  Allemagne

 **Mis en vente**

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

12/2021  France

 **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Bon de service

**Révision MINI COOPER S GD-814-PX**

15 -10 -2024

**39900 KM**

- VIDANGE HUILE MOTEUR CASTROL 5W30 LONG LIFE 6 L\*
- FILTRE A L'HUILE QUINTON HAZEL \*
- CHANGEMENT FILTRE A AIR //

\*Les pièces détachées et l'huile on était fournie par le client.

Vidange effectuer chez VALUE MY CAR RAMBOUILLET .

Par mes soin .

Mr mohamedi amine .



## FACTURE N° 56302658

Date 26/09/2024  
N° de commande MA-20240920-204422-7870487APFR  
Reference Y23770721  
N° de client 28965578

Reference	Designation	Prix unit. HT EUR	Prix unit. TTC EUR	Qte	Total EUR	TVA
UBA2012MA	Bons d'achat	-4.17	0.00	1	0.00	1
49471179	CORTECO - Bouchons de vidange	10.97	13.16	1	13.16	1
173829	FEBI BILSTEIN - Filtre à huile	10.64	12.77	1	12.77	1
MINI MINI F55 2.0 Cooper S (192Cv)						
100551	FEBI BILSTEIN - Bouchons de vidange	3.71	4.45	1	4.45	1
QFL0348	QUINTON HAZELL - Filtre à huile	8.99	10.79	1	10.79	1
QFA0968	QUINTON HAZELL - Filtre à air	12.79	15.35	1	15.35	1
A1828	PURFLUX - Filtre à air	21.86	26.23	1	26.23	1
Sous-total					82.75	
Remise					- 0.00	
Forfait transport					8.70	1
Total TTC						86.45
Montant HT (1)						72.04
TVA (1) : 20.00%						14.41

Facture acquittée

Condition de règlement : A la commande

Détail Règlement

Carte Bancaire : 86.45 EUR



Parking DEVANT LE MAGASIN N° clé : 103

<b>Votre centre :</b>  <b>NORAUTO PLAISIR</b> CENTRE COMMERCIAL GRAND PLAISIR 78370 PLAISIR Tel : 0130542729 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 277918-R2	<b>Votre vehicule:</b>  MINI MINI Cooper S  <b>GD814PX</b>  Date M.E.C. : 02/11/2020 Km en Atelier : 30 057	
--	--	--



Votre ordre de réparation a été établi avec



HUGO a réalisé la prestation sur votre MINI MINI Cooper S

**FREINAGE : 72,95 € TTC**

Reference	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
9354	Purge et remplacement du liquide de frein (liquide de frein inclus)	60,79	72,95	1	72,95
67575	PLAQUETTES FERODO AV FDB4945			1	Inclus au Forfait
69681	PLAQUETTES FERODO AR FDB4946			1	Inclus au Forfait
79902	TEMOIN USURE LPR KS0242			1	Inclus au Forfait
2211330	TEMOIN USURE LPR KS0238			1	Inclus au Forfait

**DIVERS : 206,90 € TTC**

Reference	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
2501954	Montage plaquettes de frein FERODO AVANT (pièces incluses)	91,63	109,95	1	109,95
2501957	Montage plaquettes de frein FERODO ARRIERE (pièces incluses)	80,79	96,95	1	96,95
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Plaquettes de frein garanties 2 ans dans la limite des 30 000 km

Total HT (20,00%)	233,21 €
Total TVA (20,00%)	46,64 €
<b>Total TTC</b>	<b>279,85 €</b>

**Observations, Garanties et Avantages**

**CONDITIONS DE GARANTIE :**

POUR TOUTE MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER AU PREALABLE D'UN CENTRE NORAUTO.

**Observations et conseils**

Devis 338847 refusé le à 11/11/2023

Il est conseillé d'observer une periode de rodage de vos freins pendant 500 km  
Pensez à faire vérifier votre liquide de frein tous les 2 ans

SAS au capital de 480 000 euros  
 SIRET 324 456 904 00063 - APE 4511Z - RC Versailles 82B539 - TVA intra FR71324456904  
 bmw-plaisir@neubauer.fr  
 Siège social :  
**SORAVIA**  
 141 Rue des Pêcheurs  
**78370 PLAISIR**  
 Tél. : 01 30 05 70 90

**ORIGINAL Facture Client - Mécanique PLAISIR**

N° de client : 042963  
 N° de facture : 1AC064009  
 Date de facture : 23/09/2022  
 Date d'échéance : 23/09/2022  
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB  
 N° TVA intracomm. :

N° de donneur

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
MINI	GD-814-PX	19797	177JA/
MINI Cooper S 178 ch	WMWXU9109M2N68664	02/11/2020	<b>1079377</b>

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
<b>Opération(s) réalisée(s)</b>								
(TB) MC010000006	Réaliser un test véhicule	VT	4,00	14,58		58,32	12	69,98
	<b>Sous-total</b>					<b>58,32</b>		<b>69,98</b>
(TB) MC016620519	Remplacer le capteur	VT	7,00	12,08		84,56	12	101,47
	<b>Sous-total</b>					<b>84,56</b>		<b>101,47</b>
(PO) 66209274428	Capteur à ultrasons noir	Pièce	1,00	125,47		125,47	12	150,56
	<b>Sous-total</b>					<b>125,47</b>		<b>150,56</b>
(TB) MCM16100980	Poursuivre le test véhicule et effectuer un effacement rapide	VT	2,00	12,08		24,16	12	28,99
	<b>Sous-total</b>					<b>24,16</b>		<b>28,99</b>

**Voir page suivante**

TP = Temps passé exprimé en heure  
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait  
 TE = Travaux extérieurs  
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur  
 PM = Pièce autre marque  
 RD = Participation au recyclage des déchets

SAS au capital de 480 000 euros  
 SIRET 324 456 904 00063 - APE 4511Z - RC Versailles 82B539 - TVA intra FR71324456904  
 bmw-plaisir@neubauer.fr  
 Siège social :  
 SORAVIA  
 141 Rue des Pêcheurs  
 78370 PLAISIR  
 Tél. : 01 30 05 70 90

**ORIGINAL Facture Client - Mécanique PLAISIR**

N° de client : 042963  
 N° de facture : 1AC064009  
 Date de facture : 23/09/2022  
 Date d'échéance : 23/09/2022  
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB  
 N° TVA intracomm. :  
 N° de donneur

Marque / Modèle	N°	Kilométrage/Date	N° Entrée/Ordre	réparation				
MINI	GD-814-PX	19797	177JA/					
MINI Cooper S 178 ch	WMWXU9109M2N68664	02/11/2020	<b>1079377</b>					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.

TP = Temps passé exprimé en heure  
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait  
 TE = Travaux extérieurs  
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur  
 PM = Pièce autre marque  
 RD = Participation au recyclage des déchets

**POUR VOTRE INFORMATION****Plaquettes avant/arrière à prévoir**

**Nos prestations sont réalisées et facturées selon le tarif barémé BMW GROUP France, sauf si mention contraire**

\*\*\*\* LAVAGE EXPRESS OFFERT \*\*\*\*

**Nous vous remercions de votre confiance.**

**Bonne route.**

**Conditions de règlement sous 30 jours.**

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :

NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité  
 46-48 RUE MOXOURIS  
 78 150 LE CHESNAY

**Date de contrôle technique****Votre Conseiller Service**

Léo BOUTILLIER

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 042963  
 N° de facture : 1AC064009  
 Date de facture : 23/09/2022  
 Date d'échéance : 23/09/2022  
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

**Total T.T.C. 351,01**

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	292,51	58,50	351,01

Coordonnées bancaires du fournisseur :  
 Domiciliation : BECM CHARTRES ENTREPRISE  
 IBAN : FR76 1189 9003 2500 0104 6280 131  
 BIC : CMCIFR2A

**Total T.T.C. 351,01**  
**Acompte 0,00**  
**Net à payer (EUR) 351,01**

SAS au capital de 480 000 euros  
 SIRET 324 456 904 00063 - APE 4511Z - RC Versailles 82B539 - TVA intra FR71324456904  
 bmw-plaisir@neubauer.fr  
 Siège social :  
 SORAVIA  
 141 Rue des Pêcheurs  
 78370 PLAISIR  
 Tél. : 01 30 05 70 90

**ORIGINAL Facture Client - Service Rapide**

N° de client : 042963  
 N° de facture : 1AC063747  
 Date de facture : 06/09/2022  
 Date d'échéance : 06/09/2022  
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB  
 N° TVA intracomm. :  
 N° de donneur

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
MINI	WW-702-BD	18523	04VER/
MINI Cooper S 178 ch	WMWXU9109M2N68664		<b>1079006</b>

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
<b>Opération(s) réalisée(s)</b>								
(TB) MCMI0000105	Service prestations standard	VT	2,00	12,08		24,16	12	28,99
(TB) MCMI0000610	Service huile moteur	VT	8,00	12,08		96,64	12	115,97
(PM) 83210398511	Huile moteur sae 5w-30 longlife-04	Pièce	5,00	29,00		145,00	12	174,00
(PO) 11428593186	KIT CARTOUCHE DE FILTRE À HUILE	Pièce	1,00	21,64		21,64	12	25,97
(PO) 83125A1A166	Détergent vitres avec antigel	Pièce	1,00	5,00		5,00	12	6,00
(TE) ME99ERD	Recyclage des déchets		1,00	2,56		2,56	12	3,07
<b>Sous-total</b>						<b>295,00</b>		<b>354,00</b>

TP = Temps passé exprimé en heure  
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait  
 TE = Travaux extérieurs  
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur  
 PM = Pièce autre marque  
 RD = Participation au recyclage des déchets

**POUR VOTRE INFORMATION****OBSERVATION DU TECHNICIEN :**

- Le client n'a pas souhaité remplacer le microfiltre de climatisation
- Plaquettes de freins avant à remplacer dans MAXIMUM 3000KM
- Plaquettes de freins arrière à remplacer dans MAXIMUM 5000KM
- Capteur radar stationnement central avant droit à remplacer (choc) : Devis transmis au client

**Conditions de règlement sous 30 jours.**

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :

NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité  
 46-48 RUE MOXOURIS  
 78 150 LE CHESNAY

**PAYÉ le 06 SEP 2022**

**Date de contrôle technique****Votre Conseiller Service**

Thomas GILBERT

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 042963  
 N° de facture : 1AC063747  
 Date de facture : 06/09/2022  
 Date d'échéance : 06/09/2022  
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total T.T.C. 354,00

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	295,00	59,00	354,00

Coordonnées bancaires du fournisseur :  
 Domiciliation : BECM CHARTRES ENTREPRISE  
 IBAN : FR76 1189 9003 2500 0104 6280 131  
 BIC : CMCIFR2A

Total T.T.C. 354,00  
 Acompte 0,00  
 Net à payer (EUR) 354,00

SAS au capital de 480 000 euros  
 SIRET 324 456 904 00063 - APE 4511Z - RC Versailles 82B539 - TVA intra FR71324456904  
 bmw-plaisir@neubauer.fr  
 Siège social :  
 SORAVIA  
 141 Rue des Pêcheurs  
 78370 PLAISIR  
 Tél. : 01 30 05 70 90

**ORIGINAL Devis Client - Service Rapide**

N° de client : 042963  
 N° du devis : 1D025289  
 Date du devis : 06/09/2022  
 Date d'échéance : 06/09/2022  
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB  
 N° TVA intracomm. :  
 N° de donneur

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
MINI	WW-702-BD	18523	04VER/ 1079006					
MINI Cooper S 178 ch	WMWXU9109M2N68664							
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.

Opération(s) réalisée(s)		Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
(TB) MC010000006	Réaliser un test véhicule	VT	4,00	14,58		58,32	12	69,98
(TB) MC016620519	Remplacer le capteur de stationnement avant central droit	VT	7,00	12,08		84,56	12	101,47
(TB) MCMI6100980	Poursuivre le test véhicule et effectuer un effacement rapide	VT	2,00	14,58		29,16	12	34,99
(PO) 66209274428	Capteur à ultrasons noir (central avant droit)	Pièce	1,00	125,47		125,47	12	150,56
<b>Sous-total</b>						<b>297,51</b>		<b>357,01</b>

TP = Temps passé exprimé en heure  
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait  
 TE = Travaux extérieurs  
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur  
 PM = Pièce autre marque  
 RD = Participation au recyclage des déchets

**POUR VOTRE INFORMATION****ESTIMATION SOUS RESERVE DE DEMOTNAGE ET AUTRES DEGATS****Conditions de règlement sous 30 jours.**

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :

NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité  
 46-48 RUE MOXOURIS  
 78 150 LE CHESNAY

**Date de contrôle technique**

Votre Conseiller Service **Thomas GILBERT**

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	297,51	59,50	357,01

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 042963  
 N° du devis : 1D025289  
 Date du devis : 06/09/2022  
 Date d'échéance : 06/09/2022  
 Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

**Total T.T.C. 357,01**

Coordonnées bancaires du fournisseur :  
 Domiciliation : BECM CHARTRES ENTREPRISE  
 IBAN : FR76 1189 9003 2500 0104 6280 131  
 BIC : CMCIFR2A

**Total T.T.C. 357,01**  
**Acompte 0,00**  
**Net à payer (EUR) 357,01**



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 128704435

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	21/11/2024	24201072
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<p><i>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.</i></p> <p>Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02.10.2024: 39 383 km</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
01/10/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : 5078V082 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN SERVICE (3) COORDONNÉES : 119, rue Francis Carco 78370 PLAISIR Tél : 01.30.07.50.77 Fax : 01.30.43.36.86		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 078D1263 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">GD-814-PX(F)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">16/12/2021</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">02/11/2020</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Marque MINI</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Désignation commerciale MINI</div> </div> (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">WMWXU9109M2N68664</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">M1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">VP</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Type/CNIT M10MN1VP011D362</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Énergie ES</div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-top: 5px;">Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation</div>		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
41271	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>AVANT</b> G D         </div> <div style="text-align: center;"> <b>ARRIERE</b> G D         </div> </div>	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 24200096 DATE : 02/10/2024 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : 5078V082		



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 128438498

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																										
Contrôle technique périodique	02/10/2024	24200096																																																																										
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																										
Défavorable pour défaillances majeures		<p><b>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</b></p> <p>5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, AVG</p> <p><b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b></p> <p>2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G</p>																																																																										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																												
01/12/2024																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																												
Contre-visite																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																												
N° D'AGRÈMENT : S078V082 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN SERVICE (3) COORDONNÉES : 119, rue Francis Carco 78370 PLAISIR Tél : 01.30.07.50.77 Fax : 01.30.43.36.86																																																																												
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																												
N° D'AGRÈMENT : 078D0569 SIGNATURE : 																																																																												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																												
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation <span style="float: right;">Date de 1ere mise en circulation</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GD-814-PX(F)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16/12/2021</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">02/11/2020</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Marque MINI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Désignation commerciale MINI</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(1) N° dans la série du type (VIN) WMWXU9109M2N68664</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(5) Catégorie internationale M1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Genre VP</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Type/CNIT M10MN1VP011D362</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Énergie ES</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation</div>																																																																												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																											
39383	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">-8.4 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">861 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">542 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">310 daN</td> <td style="text-align: center;">313 daN</td> <td style="text-align: center;">171 daN</td> <td style="text-align: center;">167 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt; 20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">310 daN</td> <td style="text-align: center;">313 daN</td> <td style="text-align: center;">171 daN</td> <td style="text-align: center;">167 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">68 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">26 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Émissions à l'échappement</b></td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td style="text-align: center;">-1.5 %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-1.5 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :</td> <td style="text-align: center;">-0.4 %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-1.0 %</td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-8.4 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		0 %		Forces verticales :	861 daN		542 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	310 daN	313 daN	171 daN	167 daN	Déséquilibre (< 20%) :	1 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	310 daN	313 daN	171 daN	167 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	68 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %				<b>Émissions à l'échappement</b>					CO Ralenti (≤ 0,3%) :	0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.5 %	-1.5 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-0.4 %	-1.0 %		
				AVANT		ARRIERE																																																																						
			G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km) :			-8.4 m/km																																																																									
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :			3 %		0 %																																																																							
Forces verticales :			861 daN		542 daN																																																																							
Frein de service																																																																												
Forces de freinage (déséquilibre) :			310 daN	313 daN	171 daN	167 daN																																																																						
Déséquilibre (< 20%) :			1 %		3 %																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :			310 daN	313 daN	171 daN	167 daN																																																																						
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	68 %																																																																											
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %																																																																											
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																												
CO Ralenti (≤ 0,3%) :	0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000																																																																											
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.5 %	-1.5 %																																																																										
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-0.4 %	-1.0 %																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																												