

BMW Group - AIR: 2025-05-13 / 11:07
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: M5
Numéro d'identification du véhicule: WBSFV91010DW95847
Code de développement: F10
Clé de type: FV91
Type maître: FV91

Véhicule

BMW M5, 412kW
WBSFV91010DW95847



Code de développement	F10
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	F010-19-03-530
Début de la garantie constructeur	22 juin 2012

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2023 (Version : 30 avr. 2025)	-	-	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M5
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	DW95847
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSFV91010DW95847
Code de développement	F10
Direction	LL
Moteur	S63T
Numéro de moteur	20470198
Post-traitement des gaz d'échappement	Aucune indication
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0090557ANC
Numéro de série de la headunit	0000336420
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F010-12-03-512
Date de production	11 avr. 2012
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	13 avr. 2012
Concessionnaire livreur	YANASE Bayern Motors K.K., Nagoya, Nagoya-city,, JP
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LKSW
Clé de type	FV91
Type de base	FV91
Type maître	FV91

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CC Fonction Start & Stop automatique
01CD Brake Energy Regeneration
0223 Châssis adaptatif
0245 Colonne de direction-regl. Electr.
0248 Volant chauffant
02MK Boîte m double embrayage avec drivelogic
02N7 Roue AL BMW M à rayons doubles 345
0302 Dispositif d'alarme
0316 Commande automatique de hayon AR
0322 Accès confort
0323 Portes Soft-Close-Automatic
0358 Pare-brise antithermique de confort

Équipement optionnel monté ultérieurement:

0854 Version en langue française

- 03AG Caméra de recul
- 0403 Toit ouvrant en verre, électrique
- 0415 Pare-soleil arrière
- 0416 Pare-soleil de vitres latérales arrière
- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
- 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
- 0453 Sièges avant à ventilation active
- 0465 Banquette arrière rabattable
- 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 0496 Chauffage de siège arrière
- 04L9 Inserts décoratifs Alu Trace
- 04MA Siège multifonction M
- 04NB Climatiseur auto régulation 4 zones
- 04UR Eclairage intérieur d'ambiance
- 0502 Lave-projecteurs
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0522 Phare xénon
- 0524 Projecteurs directionnels autoadaptatifs
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 05DL Surround View
- 0601 Fonction TV
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0620 Système de commande vocale
- 0644 Préparation Téléphone Bluetooth
- 0677 Système hi-fi Professional DSP
- 0698 DVD zone 2
- 06FL Port USB/audio
- 06VA Ajout CIC
- 06VC Boîtier Combox
- 0754 Spoiler arrière M
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0761 Vitrage athermique Individual
- 0776 Ciel de pavillon Alcantara anthracite
- 0845 Alerte d'oubli de ceinture acoustique
- 0876 Fréquence radio 315 MHz
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08S1 Décodage feux de jour
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08TF Protection piétons active
- 08TM Dummy-SALAPA
- 0925 Dummy-SALAPA
- 0992 Commande fixation plaque immatriculat.
- 09AA Protection peau extérieure
- A105 Batterie AGM 105 Ah


Historiques du véhicule

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif					
—	11/08/2022	Clé	57088 km	39198	Clé 0					
	 17000 03/2024	 17000 03/2024	 17000 03/2024	 17000 03/2024	 38000 11/2022	 17000 03/2024	 28000 11/2022	 17000 03/2024	 06/2023	 12/2024
—	10/08/2022	Clé	57040 km	39198	Clé 0					
	 17000 03/2024	 17000 03/2024	 17000 03/2024	 17000 03/2024	 38000 11/2022	 17000 03/2024	 28000 11/2022	 17000 03/2024	 06/2023	 12/2024
—	16/03/2022	Maintenance	53874 km	OSS-60033398	Automatique					

SAS EUROPE
BM SHOP
roissy en brie





— 09/06/2021 Clé




52303 km

Clé 0





— 12/03/2021 Clé




50998 km

Clé 0





— 19/11/2020 Clé




49076 km

Clé 0





— 08/07/2020 Clé



47379 km

27153

Clé 0





— 11/03/2020 Clé




46473 km

27153

Clé 0





— 13/12/2019 Clé




45217 km

27153

Clé 0





— 03/08/2019 Clé



44031 km

27153

Clé 0




— 25/06/2019 Clé



43716 km

27153

Clé 0



—	10000 05/2021 10000 666 10000 666 10000 666				9000 10/2020 32000 10000 05/2021				10000 666 06/2021 06/2020		
	22/05/2019 Clé				43482 km 27153 Clé 0						
—	600 06/2019 600 9				9000 10/2020 32000 11000 06/2021				06/2019 -351 48 %		
	03/04/2019 Clé				43035 km 27153 Clé 0						
—	1200 06/2019 0 0 1200 88				10000 10/2020 33000 12000 06/2021				0 06/2019 -277 37.9 %		
	03/04/2019 Maintenance				43035 km 27153 YANASE Bayern Motors K.K., Nagoya/B PS Nagoya, Nagoya-city,				Automatique		
—	06/2019 06/2019				10000 10/2020 33000 06/2021				06/2019 06/2018		
	03/04/2019 Réparation				43035 km 27153 YANASE Bayern Motors K.K., Nagoya , Nagoya-city,				Tâche Tâche Tâche : サービス、標準項目 Tâche : サービス、エンジン オイル Tâche : サービス、マイクロ フィルター		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche : サービス、標準項目

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

 サービス、標準項目
 Pack I 0000105

— Tâche : サービス、エンジン オイル

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

サービス、エンジン オイル

Pack I 0000610

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce I 11427848321

1

BMW Engine Oil LL04 5W30
Pièce I 83212405948

9.5

— Tâche : サービス、マイクロ フィルター

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

サービス、マイクロ フィルター

Pack I 0000616

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif
Pièce I 64119272642




1

— 12/01/2019 Clé

41572 km

27153




Clé 0



— 30/11/2018 Clé

40518 km

Clé 0



— 30/11/2018 Réparation

40518 km

27153
YANASE
Bayern Motors
K.K., Nagoya ,
Nagoya-city,

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

ウインタータイヤに付け替え

Valeur de travail I 36 10 360




Local

6 VT

— 03/10/2018 Clé

39943 km

Clé 0






— 03/10/2018 Maintenance

39943 km

27153
YANASE

Automatique

Bayern Motors
K.K., Nagoya /
BPS Nagoya,
Nagoya-city



— 03/10/2018 Réparation 39943 km 27153
YANASE
Bayern Motors
K.K., Nagoya ,
Nagoya-city, Tâche
Tâche : サービス、標準項目
Tâche : サービス、ブレーキ液
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

アクセル踏んでも40km以上でなくなつた
Valeur de travail I -

Local

6 VT

— Tâche : サービス、標準項目

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

サービス、標準項目
Pack I 0000105

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105

2

— Tâche : サービス、ブレーキ液

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

サービス、ブレーキ液
Pack I 0000618

Service liquide de frein
Valeur de travail I 00 00 618

5

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.
Pièce I 83132184843

1

— Tâche

Description :
































Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle technique (obligatoire)
Valeur de travail I 00 12 559

0 VT

— 30/08/2018 Clé 39600 km Clé 0

 4100 06/2019	 0	 0	 4100 304	 11000	 0 -122 16.7 %	 33000	 15000 06/2021	 0	 0 06/2019	 0 -61 8.4 %
—	11/05/2018	Clé		37818 km	27153		Clé 0			
 6000 06/2019	 0	 0	 6000 415	 12000	 0 -11 1.5 %	 34000	 16000 06/2021	 0	 0 06/2019	 0 06/2018
—	15/03/2018	Clé		37246 km	27153		Clé 0			
 7000 06/2019	 0	 0	 7000 472	 13000	 0 04/2018	 35000	 18000 06/2021	 0	 0 06/2019	 0 06/2018
—	08/02/2018	Clé		36848 km	27153		Clé 0			
 8000 06/2019	 0	 0	 8000 507	 14000	 0 04/2018	 36000	 19000 06/2021	 0	 0 06/2019	 0 06/2018
—	24/12/2017	Réparation		36275 km	27153					

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

















Propos du client :

冷却水警告

Valeur de travail I -

Local

10 VT

—	21/12/2017	Clé		36275 km	27153		Clé 0			
 9000 06/2019	 0	 0	 9000 556	 15000	 0 04/2018	 37000	 20000 06/2021	 0	 0 06/2019	 0 06/2018
—	13/06/2017	Clé		33449 km	27153		Clé 0			
 6000 04/2018	 6000 321	 6000 321	 6000 321	 18000	 0 04/2018	 3500	 6000 04/2018	 0	 0 06/2017	 0 06/2018
—	13/06/2017	Réparation		33449 km	27153					

YANASE
Bayern Motors
K.K., Nagoya ,
Nagoya-city,

Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

24ヵ月法定点検整備（車検）
Valeur de travail | 85 39 100

Local

40 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle antipollution avec OBD
Valeur de travail | 00 00 128

3 VT

— 04/04/2017 Clé

32251 km

09432

Clé 0

7000	7000	7000	7000
04/2018	390	390	390

18000	0	4400	7000
	04/2018		04/2018

0	0	0
	06/2017	06/2018

— 01/03/2017 Clé

30750 km

27153

Clé 0

7000	7000	7000	7000
04/2018	425	425	425

18000	0	4700	7000
	04/2018		04/2018

0	0	0
	06/2017	06/2018

— 10/02/2017 Clé

30514 km

27153

Clé 0

7000	7000	7000	7000
04/2018	444	444	444

18000	0	5000	7000
	04/2018		04/2018

0	0	0
	06/2017	06/2018

— 22/12/2016 Clé

29883 km

27153

Clé 0

8000	8000	8000	8000
04/2018	494	494	494

19000	0	6000	8000
	04/2018		04/2018

0	0	0
	06/2017	06/2018

— 29/11/2016 Clé

29638 km

27153

Clé 0

9000	9000	9000	9000
04/2018	517	517	517

19000	0	6000	9000
	04/2018		04/2018

0	0	0
	06/2017	06/2018

— 13/05/2016 Clé

26722 km

27153

Clé 0

12000	12000	12000	12000
04/2018	717	717	717

22000	0	9000	12000
	04/2018		04/2018

0	0	0
	06/2017	06/2018

—	21/04/2016	Clé	26431 km	27153	Clé 0					
										
1600	0	0	1600	23000	0	10000	14000	1600	0	0
06/2016			70		06/2016		06/2018	70	06/2017	06/2016
—	24/12/2015	Clé	24947 km	27153	Clé 0					
										
3500	0	0	3500	27000	0	13000	17000	3500	0	0
06/2016			189		06/2016		06/2018	189	06/2017	06/2016
—	10/07/2015	Clé	21852 km	27153	Clé 0					
										
7000	0	0	7000	29000	0	15000	20000	7000	0	0
06/2016			356		06/2016		06/2018	356	06/2017	06/2016
—	02/06/2015	Clé	21128 km	27153	Clé 0					
										
8000	0	0	8000	30000	0	16000	20000	8000	0	0
06/2016			393		06/2016		06/2018	393	06/2015	06/2016
—	19/03/2015	Clé	19594 km	27153	Clé 0					
										
9000	0	0	9000	31000	0	18000	22000	9000	0	0
06/2016			469		06/2016		06/2018	469	06/2015	06/2016
—	18/01/2015	Clé	18768 km	27153	Clé 0					
										
11000	0	0	11000	33000	0	20000	25000	11000	0	0
06/2016			528		06/2016		06/2018	528	06/2015	06/2016
—	05/12/2014	Clé	17604 km	27153	Clé 0					
										
11000	0	0	11000	33000	0	20000	25000	11000	0	0
06/2016			573		06/2016		06/2018	573	06/2015	06/2016
—	17/09/2014	Clé	15764 km	27153	Clé 0					
										
12000	0	0	12000	34000	0	22000	24000	12000	0	0
06/2016			652		06/2016		06/2018	652	06/2015	06/2016
—	18/06/2014	Clé	14686 km	27153	Clé 0					

 2300 10/2014	 2300 135	 2300 135	 2300 135	 37000 10/2014	 0 06/2014	 24000 10/2014	 2300 10/2014	 0 06/2015	 0 06/2015	 0 06/2014
19/03/2014 Clé				13466 km 27153		Clé 0				
 4200 10/2014	 4200 226	 4200 226	 4200 226	 42000 06/2014	 0 06/2014	 29000 10/2014	 4200 10/2014	 0 06/2015	 0 06/2015	 0 06/2014
02/02/2014 Clé				11180 km 27153		Clé 0				
 4900 10/2014	 4900 271	 4900 271	 4900 271	 40000 06/2014	 0 06/2014	 29000 10/2014	 4900 10/2014	 0 06/2015	 0 06/2015	 0 06/2014
19/12/2013 Clé				10347 km 09405		Clé 0				
 6000 10/2014	 6000 315	 6000 315	 6000 315	 40000 06/2014	 0 06/2014	 29000 10/2014	 6000 10/2014	 0 06/2015	 0 06/2015	 0 06/2014
20/07/2013 Clé				6565 km 27153		Clé 1				
 9000 10/2014	 9000 468	 9000 468	 9000 468	 42000 06/2014	 0 06/2014	 33000 10/2014	 9000 10/2014	 0 06/2015	 0 06/2014	
11/06/2013 Clé				6095 km 27153		Clé 1				
 10000 10/2014	 10000 507	 10000 507	 10000 507	 43000 06/2014	 0 06/2014	 34000 10/2014	 10000 10/2014	 0 06/2015	 0 06/2013	
03/04/2013 Clé				5194 km		Clé 0				
 12000 10/2014	 12000 576	 12000 576	 12000 576	 44000 06/2014	 0 06/2014	 37000 10/2014	 12000 10/2014	 0 06/2015	 0 06/2013	
31/10/2012 Clé				2622 km		Clé 0				
 15000 04/2014		 15000 510		 48000 06/2014	 0 06/2014	 43000 04/2016	 34000 04/2016	 0 06/2015	 0 06/2013	 -600 06/2013
03/10/2012 Clé				1431 km		Clé 1				

								
16000	16000	47000	0	44000	34000	0	0	600
04/2014	537		06/2014		04/2016	06/2015	06/2013	

— 05/07/2012 Clé

174 km

Clé 1

								
26000	26000	50000	0	50000	60000	0	0	1900
04/2014	626		06/2014		04/2016	06/2015	06/2013	

— 10/02/1970 Clé

60060 km

b2io60039953

Clé 0

											
22000			22000	35000			22000	46000	22000		
08/2024			08/2024		02/2025	02/2025		08/2026	08/2024	06/2023	12/2024



BMW M5 5' F10

VIN: WBSFV91010DW95847 Essence 2012



Généré le 07/05/2025 10:34

Scanne pour obtenir le rapport complet

Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien

Statut légal

✓ Tout a l'air bien

Dommage

✓ Tout a l'air bien

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 35 pays



Les partenaires
Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ **Aucun problème détecté**

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays : +5

Voici ce que nous avons vérifié :

Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

- États-Unis
- Roumanie
- Italie
- Tchéquie
- Slovénie
- Slovaquie
- Hongrie
- Danemark
- Suède
- Canada
- Lituanie


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 58 547 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 135 889 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

04/2012 19 km

10/2022 58 547 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

i Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 36 475 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW M5 2012 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

35 538 €

Prix moyen

36 475 €

Prix le plus haut

37 995 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?




Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km



Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques

 Marque
BMW

 Modèle
M5

 Description
M5

 Variante
5' F10



Type de carrosserie

Berline



Année de fabrication

2012



Déplacement moteur

4,4 l



Puissance moteur

412 kW (553 hp)



Type de carburant

Essence



Type de transmission

Automatique



Type de conduite

Propulsion



Couleur

Noir



Position du volant

Volant à gauche



Nombre de cylindres

8



Nombre de vitesses

7

Équipement

D'origine, sortie d'usine

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

1CD

BRAKE ENERGY REGENERATION

245

STEERING COLUMN ADJUSTMENT ELEC

2MK

M DCT WITH DRIVELOGIC

302

ALARM SYSTEM

1CC

AUTOMATIC START/STOP FUNCTION

223

ADAPTIVE SUSPENSION

248

STEERING-WHEEL HEATING

2N7

19" M LT/ALY DOUBLE SPOKE 345 M/MB

316

AUTOMATIC OPERATION OF TAILGATE

322

COMFORT ACCESS SYSTEM

358

CLIMATE COMFORT WINDSCREEN

403

GLASS ROOF, ELECTRICAL

416

ROLLER SUNBLINDS

428

WARNING TRIANGLE

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC
ANTI-DAZZLE FUNCTION

465

THROUGH-LOADING SYSTEM

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4L9

INTERIOR TRIM FINISHERS ALUMINIUM T

4NB

AUT.AIR CONDITIONING 4-ZONE CONTROL

502

HEADLIGHT WASHER SYSTEM

522

XENON LIGHT

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

601

TV FUNCTION

610

HEAD UP DISPLAY

644

PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6VA

CIC CONTROL

754

323

SOFT CLOSE AUTOMATIC SYSTEM FOR DOORS

3AG

REAR VIEW CAMERA

415

REAR WINDOW ROLLER SUNBLIND

423

FLOOR MATS IN VELOUR

430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

453

ACTIVE SEAT VENTILATION, FRONT

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

496

SEAT HEATING FOR REAR SEATS

4MA

M MULTIF. SEATS F. DRIVER A. PASS.

4UR

AMBIENT LIGHT

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

524

ADAPTIVE HEADLIGHTS

5DL

SURROUND VIEW

609

NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

620

VOICE CONTROL

677

HIFI SYSTEM PROFESSIONAL

6FL

USB-/AUDIO INTERFACE

6VC

CONTROL COMBOX

760

M REAR SPOILER

761

INDIVIDUAL SUN PROTECTION GLAZING

7CG

BMW REPAIR INCLUSIVE, JP - 3 YEARS/200,000 KM

823

HOT-CLIMATE VERSION

852

LANGUAGE VERSION JAPANESE

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

8S3

AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY

8TM

DAYTIME DRIVING LIGHTS ON ENGINE START
INACTIVE

992

CONTROL OF NUMBER-PLATE ATTACHMENT

INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

776

INDIV. ROOF-LINING ALCANTARA ANTHRACITE

807

JAPANESE VERSION

845

ACOUSTIC SEAT-BELT WARNING

876

RADIO FREQUENCY 315 MHZ

8S1

DAYTIME DRIVING LIGHTS DECODING

8TF

ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

925

SHIPPING PROTECTION PACKAGE

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

04/2012  Pays inconnu



Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

06/2012  Pays inconnu



Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

03/2022  France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **35** pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur