

BMW Group - AIR: 2025-06-27 / 17:45  
 Concessionnaire : 32711/06  
 Modèle: M135I XD A  
 Numéro d'identification du véhicule: WBA7L110607E99596  
 Code de développement: F40  
 Clé de type: 7L21  
 Type maître: 7L21

#### Véhicule

### BMW M135I XD A, 225kW

WBA7L110607E99596



Code de développement	F40
Couleur	Storm bay metallic
Niveau d'intégration réel	S18A-20-03-530
Début de la garantie constructeur	1 octobre 2019

#### Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

#### Diagnostic anticipé

ⓘ Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

#### Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

#### Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

#### Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Live 2019-2 (Version : 4 avr. 2023)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-2	-

#### Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M135I XD A
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	7E99596
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA7L110607E99596
Code de développement	F40
Direction	LL
Moteur	B48E
Numéro de moteur	D084H062
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, DG, Pl/Ci, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0275402EUH
Numéro de série de la headunit	ALB314K0850499
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	S18A-19-07-553
Date de production	20 sept. 2019
Usine de production	LEIPZIG
Date de livraison	24 sept. 2019
Concessionnaire livreur	AH Rhein Würzburg Zw.-Nl. der, Würzburg, DE
Version pays	EUR
Code peinture	C3N
Code garnitures	HLSW
Clé de type	7L21
Type de base	7L11
Type maître	7L21

---

## Options

---

### Équipements optionnels départ usine:

01AG Grand réservoir de carburant  
01CB Etendue des mesures CO2  
01DE Norme antipollution EU6 RDE  
01RN BMW jante AL à rayons doubles 556M CG/GG  
0223 Suspension adaptative  
0230 Equipements spécifiques UE  
0249 Volant multifonctions  
02NH M Frein sport  
02PA Antivol de vis de roue  
02TB Boîte automatique sport  
02VB Avertisseur de crevaison  
02VE M direction sport  
0302 Dispositif d'alarme

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0313 Rétroviseur extérieur rabattable  
 0423 Tapis de sol Velours  
 0428 Triangle signalisation et kit de secours  
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique  
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.  
 0465 Banquette arriere rabattable  
 0488 Soutien lombaire conducteur et passager  
 0493 Kit rangement  
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
 04NE Chauffage des gaz blow-by  
 04P2 Inserts décoratifs Illuminated Boston  
 0534 Climatiseur automatique  
 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage  
 0548 Tachymètre kilométrique  
 0563 Kit éclairage  
 05A2 Projecteur LED  
 05AC Assistant feux de route  
 05AQ Active Guard Plus  
 05AS Driving Assistant  
 05DA Désactivation airbag passager  
 05DM Système d'aide au stationnement  
 0610 Affichage tête-haute (HUD)  
 06AE Teleservices  
 06AF Appel d'urgence légal  
 06AK Connected Drive Services  
 06C4 Connected Package Professional  
 06NW Téléphonie avec recharge sans fil  
 06U3 BMW Live poste de conduite Professional  
 06WD WLAN Hotspot  
 0710 Volant en cuir M  
 0711 Sièges sport M  
 0715 Kit aérodynamique M  
 0754 Spoiler arrière M  
 0760 Poli brillant Shadow line  
 0775 Pavillon anthracite  
 0801 Version Allemagne  
 0851 Langue allemand  
 0879 Documentation de bord allemand  
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km  
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf  
 08TF Protection piétons active  
 09AA Protection peau extérieure  
 09D6 Pack expérience de conduite de  
 E080 Batterie de 80 Ah

## Version de logiciel boîtiers de commande

## Historiques du véhicule

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	18/04/2023	Réparation	22693 km	02766 AH Rhein Würzburg Zw.- Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH , Würzburg	Tâche

— Tâche

### Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

### Propos du client :

Zwei Reifen ersetzen hinten  
Valeur de travail | -

Local

12 VT

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur

12 VT

Valeur de travail | 51 99 000

Continental EcoContact 6  
Pièce | 85455A893C7

2

Boîtier inférieur gauche  
Pièce | 51 16 9 879 139

1

Partie inférieure boîtier droit  
Pièce | 51 16 9 879 136

1

— 31/03/2023 Clé

22695 km

Clé 10




— 31/03/2023 Maintenance

22695 km

02766 AH  
Rhein  
Würzburg Zw.-  
Nl. der,  
Würzburg

Manuel



— 30/03/2023 Réparation

22695 km

02766 AH  
Rhein  
Würzburg Zw.-  
Nl. der AH  
Heermann u.  
Rhein GmbH ,  
Würzburg

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Hauptuntersuchung §29 - Agenturware - 00000000  
Valeur de travail | 99 99 999

Local

1 VT

Premium-Selection-Check (Eingang + Ausgang)  
Valeur de travail | -

Local

12 VT

Mesure des gaz d'échappement avec OBD  
Valeur de travail | 00 00 850

6 VT

Service prestations standard  
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

Service huile moteur  
Valeur de travail | 00 00 610

3 VT

Service microfiltre  
Valeur de travail | 00 00 616

2 VT

Service cartouche de filtre à air  
Valeur de travail | 00 00 602

1 VT

Service bougies d'allumage  
Valeur de travail | 00 00 622

6 VT

Temps de travail sans spécification/ Entretien

6 VT

Valeur de travail | 00 99 000

Service liquide de frein 7 VT  
 Valeur de travail | 00 00 618

Contrôle des ressorts à gaz de capot avant (en cas de remplacement 51 23 266 / 766) 1 VT  
 Valeur de travail | 00 00 687

Service frein avant 7 VT  
 Valeur de travail | 00 00 612

Shell Helix Ultra ECT SAE 0W-30 BMW Longlife 04 Local 5.75  
 Pièce | FT9030

Bremsflüssigkeit DOT4 Local 1  
 Pièce | FT99 99 0 000 0

Kit cartouche de filtre à huile 1  
 Pièce | 11 42 8 593 186

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif 1  
 Pièce | 64 31 6 835 405

Elément filtre à air 1  
 Pièce | 13 71 8 480 400

Bougie High Power 4  
 Pièce | 12 12 0 055 028

Vérin à gaz de capot moteur 2  
 Pièce | 51 23 7 473 453

Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1  
 Pièce | 34 10 6 889 266

Palpeur usure garnitures freins avant g 1  
 Pièce | 34 35 6 888 167


Pâte pour plaquettes de frein 2  
 Pièce | 83 19 2 158 851

Nettoyant pour freins, sans acétone 1  
 Pièce | 83 19 2 413 695

Pile 1  
 Pièce | 66 12 6 912 985

<p>— 20/12/2022 Clé</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21000</td> <td>21000</td> <td>21000</td> <td>21000</td> </tr> <tr> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> </tr> </table>					21000	21000	21000	21000	09/2023	09/2023	09/2023	09/2023	<p>22059 km</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21000</td> </tr> <tr> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td></td> <td>09/2023</td> </tr> </table>						2700				21000	09/2023	09/2023	09/2023		09/2023	<p>Clé 10</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/2024</td> <td></td> </tr> </table>					10/2024			
21000	21000	21000	21000																																		
09/2023	09/2023	09/2023	09/2023																																		
2700				21000																																	
09/2023	09/2023	09/2023		09/2023																																	
10/2024																																					
<p>— 13/12/2022 Clé</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22000</td> <td>22000</td> <td>22000</td> <td>22000</td> </tr> <tr> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> </tr> </table>					22000	22000	22000	22000	09/2023	09/2023	09/2023	09/2023	<p>22017 km</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22000</td> </tr> <tr> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td></td> <td>09/2023</td> </tr> </table>						2800				22000	09/2023	09/2023	09/2023		09/2023	<p>Clé 10</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/2024</td> <td></td> </tr> </table>					10/2024			
22000	22000	22000	22000																																		
09/2023	09/2023	09/2023	09/2023																																		
2800				22000																																	
09/2023	09/2023	09/2023		09/2023																																	
10/2024																																					
<p>— 19/10/2022 Clé</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23000</td> <td>23000</td> <td>23000</td> <td>23000</td> </tr> <tr> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> </tr> </table>					23000	23000	23000	23000	09/2023	09/2023	09/2023	09/2023	<p>21417 km 02766</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23000</td> </tr> <tr> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td>09/2023</td> <td></td> <td>09/2023</td> </tr> </table>										23000	09/2023	09/2023	09/2023		09/2023	<p>Clé 10</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5 %</td> <td></td> </tr> </table>					-18		2.5 %	
23000	23000	23000	23000																																		
09/2023	09/2023	09/2023	09/2023																																		
				23000																																	
09/2023	09/2023	09/2023		09/2023																																	
-18																																					
2.5 %																																					

— 19/10/2022 Maintenance 21417 km 02766 AH Automatique  
 Rhein  
 Würzburg Zw.-  
 Nl. der AH  
 Heermann u.  
 Rhein GmbH ,  
 Würzburg



— 19/10/2022 Réparation 21417 km 02766 AH Tâche  
 Rhein Tâche  
 Würzburg Zw.-  
 Nl. der AH  
 Heermann u.  
 Rhein GmbH ,  
 Würzburg

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

---

Contrôle des gaz d'échappement	4 VT
Valeur de travail   00 00 440	

— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


---

Hauptuntersuchung §29 - Agenturware -	Local	1 VT
Valeur de travail   99 99 999		
AU-Nachweissiegel (Plaket te)	Local	1 VT
Valeur de travail   99 99 999		

— 26/09/2022 Clé 21344 km 02766 Remote KeyRead



— 10/09/2021 Clé 17286 km Clé 10



— 10/09/2021 Maintenance 17286 km 02766 AH Automatique  
 Rhein  
 Würzburg Zw.-  
 Nl. der AH  
 Heermann u.  
 Rhein GmbH ,  
 Würzburg

6000	0	0	6000
✓			✓

0	0	0	29000
	✓		

	0

18/05/2020 Clé

11013 km

02766

Clé 10

15000	0	0	15000
09/2021			499

0	0	0	40000
	09/2021		09/2023

	0	0
	10/2022	

17/04/2020 Clé

10538 km

02766

Clé 10

15000	0	0	15000
09/2021			531

0	0	0	40000
	09/2021		09/2023

	0	0
	10/2022	

17/04/2020 Réparation

10538 km

02766 AH  
Rhein  
Würzburg Zw.-  
Nl. der AH  
Heermann u.  
Rhein GmbH,  
Würzburg

Tâche  
Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Sommerräder montieren  
Valeur de travail | -

Local

6 VT

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Räder ins Fahrzeug legen. Keine Haftung für dadurch ent- standene Schäden im Fahrzeug!  
Valeur de travail | -

Local

0 VT

06/04/2020 Clé

10356 km

02766

Clé 10

15000	0	0	15000
09/2021			542

0	0	0	40000
	09/2021		09/2023

	0	0
	10/2022	

25/03/2020 Clé

10204 km

02766

Clé 0

16000	0	0	16000
09/2021			555

0	0	0	41000
	09/2021		09/2023

	0	0
	10/2022	

— 25/03/2020 Réparation 10204 km 02766 AH Tâche  
 Rhein  
 Würzburg Zw.-  
 Nl. der AH  
 Heermann u.  
 Rhein GmbH ,  
 Würzburg

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Ablieferungsdurchsicht Karosseriekontrolle  
 Valeur de travail | -

Local

6 VT

— 23/11/2019 Clé 3816 km 02766 Clé 10

25000	0	0	25000
09/2021			677

0	0	0	50000
	09/2021		09/2023

0	0
10/2022	

— 23/11/2019 Réparation 3816 km 02766 AH Tâche  
 Rhein  
 Würzburg Zw.-  
 Nl. der AH  
 Heermann u.  
 Rhein GmbH ,  
 Würzburg

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :** Hinten links,Bilder erstellen

Pack I MM043618100\*BM7L21

Local

Einen Reifen ersetzen  
 Valeur de travail | 36 18 100

Local

8

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0931/75254 !!!  
 Valeur de travail | -

Local

0 VT

— 06/11/2019 Clé 2392 km 02766 Clé 0

27000	0	0	27000
09/2021			694

0	0	0	60000
	09/2021		09/2023

0	0
10/2022	

— 06/11/2019 Réparation 2392 km 02766 AH Tâche  
 Rhein  
 Würzburg Zw.-  
 Nl. der AH

Heermann u.  
Rhein GmbH,  
Würzburg

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Pack I MM040000016*BM7L21	Local	
Bitte nach 50 km Radmuttern Valeur de travail I 36 00 036	Local	0
Licht-Luft-Wasser-Öl-AdBlue Valeur de travail I 00 00 023	Local	0
MINI QC1-Spot Delivery Valeur de travail I 00 00 016		6
Einlagerung + Reinigung Pièce I FT0000400	Local	1

— Tâche


**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0931/75254 !!! Valeur de travail I -	Local	0 VT
---	-------	------

— 08/10/2019 Maintenance 4 km 02766 Heermann und Rhein GmbH, Würzburg Manuel






## BMW M135 xDrive

VIN: WBA7L110607E99596

Essence

2019

Généré le 27/06/2025



Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

⚠ Requiert ton attention



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Tchèque Roumanie Slovénie Slovaquie Italie Hongrie Danemark États-Unis Suède Canada  
 Lituanie

## Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 17 km
- 1 relevé de kilométrage trouvé

2019

#### Relevés du compteur kilométrique

09/2019 17 km

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



### Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique



### Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

### Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule

### Note

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

## Registre des dommages



Dommages à l'avant: **Avant / Pare-chocs**

11/2019

Allemagne

### Expertise

Côtés touchés

**Avant**

Estimation du coût de réparation

**0 € – 500 €**

Cause possible

**Inconnu**

**Avertissement :** la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

### Glossaire des dommages

#### Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

#### Estimation du coût de réparation

Une fois qu'un incident lié à un véhicule est évalué, les fournisseurs de données sur les dommages calculent le coût de la réparation et le présentent dans la devise du pays où les dommages ont été évalués. Ces évaluations peuvent donc ne pas correspondre à tes attentes. Les raisons peuvent en être les suivantes :

Le pays ou l'État où le sinistre a été déclaré peut avoir des coûts d'entretien plus ou moins élevés que dans ton pays (le prix des pièces détachées et du travail diffèrent selon les pays).

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



**Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



**Avis de carVertical**

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

Jusqu'à  
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émissions  
CO<sub>2</sub> de ton  
véhicule

**155 g/km**

Classe **C**

## Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.



**Note**

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**BMW**



Modèle  
**M135**



Description  
**M135**



Variante  
**xDrive**



Type de carrosserie  
**Hayon**



Année de fabrication  
**2019**

 Déplacement moteur  
**1998**

 Puissance moteur  
**225 kW (302 hp)**

 Couple  
**450 Nm**

 Type de carburant  
**Essence**

 Type de transmission  
**Automatique**

 Type de conduite  
**AWD**

 Position du volant  
**Volant à gauche**

 Nombre de cylindres  
**4**

 Nombre de vitesses  
**8**

## Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

09/2019  Pays inconnu

 **Fabrication**

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

10/2019  Pays inconnu

 **Première immatriculation**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

11/2019  Allemagne

 **Expertise détectée** 

Nous avons des indications selon lesquelles ce véhicule a fait l'objet d'une expertise dans ce pays (ou cet État). Réfère-toi à la section « Dommages » pour des informations détaillées.

08/2023  France

 **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 634680375

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																								
Contrôle technique périodique	24/04/2025	25046646																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Favorable																																																																										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	23/04/2027																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S0915082 (9) RAISON SOCIALE : <b>DOURDAN AUTO BILAN</b> (3) COORDONNÉES : Tel. : 0164599191 1 RUE des Jalots 91410 DOURDAN																																																																									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 028C1136 SIGNATURE : 																																																																									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation <input type="text"/> 01/08/2023 <input type="text"/> 01/10/2019 Marque Désignation commerciale <input type="text"/> BMW <input type="text"/> SERIE 1 (1) N° dans la série du <input type="text"/> orie internationale <input type="text"/> Genre <input type="text"/> M1 <input type="text"/> VP Type/CNIT Énergie <input type="text"/> M10BMWVPO66Y539 <input type="text"/> ES Document(s) présenté(s) <input type="text"/> Certificat d'immatriculation.																																																																									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	54489																																																																									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																									
PROCÈS-VERBAL N° : <input type="text"/> DATE : <input type="text"/> N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : <input type="text"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td> <td colspan="4">+2.4m/Km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td> <td colspan="2">1%</td> <td colspan="2">1%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">924daN</td> <td colspan="2">644daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>298daN</td> <td>288daN</td> <td>231daN</td> <td>220daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%):</td> <td colspan="2">4%</td> <td colspan="2">5%</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>298daN</td> <td>288daN</td> <td>231daN</td> <td>220daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité (≥ 58%):</td> <td colspan="4">66%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td> <td colspan="4">27%</td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤ 0,3%): 0.02% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) :</td> <td colspan="4">1.024</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td> <td>-1.6%</td> <td colspan="3">-2.0%</td> </tr> </tbody> </table>						AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.4m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		1%		Forces verticales :	924daN		644daN		Frein de service :					Forces de freinage :	298daN	288daN	231daN	220daN	Déséquilibre (<20%):	4%		5%		Forces de freinage (efficacité) :	298daN	288daN	231daN	220daN	Taux d'efficacité (≥ 58%):	66%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	27%				Emissions à l'échappement :					CO ralenti (≤ 0,3%): 0.02% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) :	1.024				Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.6%	-2.0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.4m/Km																																																																									
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		1%																																																																							
Forces verticales :	924daN		644daN																																																																							
Frein de service :																																																																										
Forces de freinage :	298daN	288daN	231daN	220daN																																																																						
Déséquilibre (<20%):	4%		5%																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	298daN	288daN	231daN	220daN																																																																						
Taux d'efficacité (≥ 58%):	66%																																																																									
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	27%																																																																									
Emissions à l'échappement :																																																																										
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.02% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) :	1.024																																																																									
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.6%	-2.0%																																																																								

**DOURDAN CARS**

8 RUE MARIE POUSSEPIN

91410 DOURDAN

Siret : 91886541100014

N°Tva : FR96918865411

Téléphone : 01.70.62.07.35

Capital : S.A.S 5000€ - RCS EVRY

@Mail : contact@dourdan-cars.fr

RI  
&  
C**Facture**

N° 3455

Date de la facture : Jeudi 24 Avril 2025

Date de la vente : 24/04/2025

Date de paiement : 24/04/2025

Marque : B.M.W.

Kilometrage : 54 489

Modèle : SERIE 1 M 135 XI

Code	Désignation	Qté	Prix U. HT	Remise	Total HT	TVA
FREIN	Forfait remplacement liquide de freins	1,00	52,00		52,00	20,00
	-Liquide de freins inclus					
Divers	-Nettoyant degreissant freins	1,00	6,00		6,00	20,00
Divers	-Recyclage dechets liquide	1,00	1,00		1,00	20,00
	Sous total HT : 59.00 / TTC : 70.80					
MO-MECA-T1	CONTROLE VEHICULE AVANT PASSAGE CT	0,20	70,00		14,00	20,00
CT1	Controle technique véhicule léger - Opération exécutée en sous-traitance * AUTOSUR DOURDAN SARLAUTO BILAN *	1,00	70,83		70,83	20,00
	Sous total HT : 84.83 / TTC : 101.80					

Ventilation TVA	Total HT	Taux	Montant
		20,00 %	28,77 €
		0,00 %	0,00 €
		0,00 %	0,00 €

Total HT	143.83 €
Total TVA	28.77 €
<b>Total TTC à Payer</b>	<b>172,60 €</b>

## Liste des règlements

Total Pièces HT	129,83	Acompte	0,00 €
Total MO HT	14,00	Reste à payer	172,60 €

V10.62 — SEP : ACaU3bQY0ZzWvoM0KkC — 3454

DOURDAN CARS - Siren : 918865411 - APE : 45.20A - Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, conformément aux articles (uniquement pour les clients professionnels) L441-3 et L441-6. Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois de taux d'intérêt légal (Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992)

Assurance professionnelle : responsabilité civile obligatoire, souscrite auprès de MMA, valable en France

IBAN : FR76 1820 6000 7565 0923 7827 066 BIC : AGRIFRPP882



# FACTURE 2 213

Date de la facture : 03/07/2024

Date de la vente : 03/07/2024

**DOURDAN CARS**  
 8 RUE MARIE POUSSEPIN  
 91410 DOURDAN  
 Siret : 91886541100014  
 N°Tva : FR96918865411  
 Téléphone : 01.70.62.07.35  
 Capital : S.A.S 5000€ - RCS EVRY  
 @Mail : contact@dourdan-cars.fr

Marque : B.M.W.

Modele : SERIE 1 M 135 XI

Immatriculation :

Kilometrage : 40 847

N° de Serie:

Référence	Désignation	Qté	P.U HT	Rem	P.U Net	Total HT	TVA
SS	SERVICE SIMPLE	1,00	70,00		70,00	<b>70,00</b>	20,00
Divers	Filtre à huile	1,00	24,00		24,00	<b>24,00</b>	20,00
Divers	Filtre habitacle	1,00	29,80		29,80	<b>29,80</b>	20,00
JV	Joint de vidange	1,00	2,10		2,10	<b>2,10</b>	20,00
OW30	MOTUL - SPECIFIC 2312 OW30 SYNTHETIQUE SAE OW30 ACEA C2 - PSA B71 2312	5,25	16,00		16,00	<b>84,00</b>	20,00
niv	Mise à niveau des fluides ( liquide de refroidissement, lave-glace, huile direction)	1,00	5,00		5,00	<b>5,00</b>	20,00
nett	Nettoyant degreissant	1,00	3,00		3,00	<b>3,00</b>	20,00
DEC	Recyclage dechets	1,00	1,00		1,00	<b>1,00</b>	20,00

Ventilation TVA  
**Total HT** 218,90 €  
**Taux** 20,00 %  
**Montant** 43,78 €

Liste des règlements

**Total MO HT** 70,00 €  
**Total Pieces HT** 148,90 €  
**Total HT** 218,90 €  
**Total TVA** 43,78 €

Date de paiement :  
**03/07/2024**

**Total TTC à Payer** 262,68 €



# FACTURE 1 741

Date de la facture : 22/03/2024

Date de la vente : 22/03/2024

## DOURDAN CARS

8 RUE MARIE POUSSEPIN

91410 DOURDAN

Siret : 91886541100014

N°Tva : FR96918865411

Téléphone : 01.70.62.07.35

Capital : S.A.S 5000€ - RCS EVRY

@Mail : contact@dourdan-cars.fr

Marque : B.M.W.

Modele : SERIE 1 M 135 XI

Immatriculation:

Kilometrage :

N° de Serie:

Référence	Désignation	Qté	P.U HT	Rem	P.U Net	Total HT	TVA
MO-MECA-T1	REPLACEMENT PLAQUETTES DE FREINS AR	1,00	70,00		70,00	70,00	20,00
MO-MECA-T1	REPLACEMENT BATTERIE	0,50	70,00		70,00	35,00	20,00
Divers	Temoin d'usure	1,00	33,90		33,90	33,90	20,00

Ventilation TVA	<b>Total HT</b>	138,90 €
	<b>Taux</b>	20,00 %
	<b>Montant</b>	27,78 €

Liste des règlements

Date de paiement :  
22/03/2024

<b>Total MO HT</b>	105,00 €
<b>Total Pieces HT</b>	33,90 €
<b>Total HT</b>	138,90 €
<b>Total TVA</b>	27,78 €

**Total TTC à Payer 166,68 €**

Version GAD Garage : 10.56 --- DD : 4756565558 --- SEP : AN1LRsVen5fFYmSUCggk --- 1740

DOURDAN CARS - Siren : 918865411 - APE : 45.20A - Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, conformément aux articles L441-3 et L441-6. Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois de taux d'intérêt légal (Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992)

Assurance professionnelle : responsabilité civile obligatoire, souscrite auprès de MMA, valable en France

IBAN : FR76 1820 6000 7565 0923 7827 066 BIC : AGRIFRPP882

# SERGIO PAULO DE AMORIM VIEIRA

RUA DA CALÇADA

4960-529 MELGAÇO

Nº Contrib.: 225668351

IBAN:PT50001000005728686000135 / SWIFT: BBPIPTPO

IBAN: PT50 0010 0000 57286860001 35



ATCUD:JFVCK5XW-2046



Exmo.(s) Sr.(s)  
Consumidor Final

RUA DA CALÇADA

## Fatura Simplificada | FAC-S 1/2046

Fatura Simplificada

Data Doc.	Data Venc.	Moeda	Câmbio	V/NºContrib	Desconto %	Acerto	V/N.Doc.	Prazo pag.	
2024-08-23	2024-08-23	EUR	1.00	-----		0.00			
Artigo	Descrição			IVA	Qtd.	Preço Unit.	Desc.%	ECO	Total
2254018MICHELII	P.SPT4			23	4,00	133.71		1,29	534.84
LV	LAVAGEM			23	1,00	15.00		0,00	15.00

Pág.: 1/1

Os artigos e/ou serviços facturados foram colocados/efectuados à disposição do adquirente à data: 23/08/2024

O documento acima referido foi liquidado através do(s) seguinte(s) meio(s) de pagamento:

Meio de pagamento	Banco	Documento	Total
NUME - Numerario			555.01
		Total pago:	555.01

Taxa	Incidência	IVA
23,00%	451.22	103.79

Total	555.01
Desconto	0.00
IVA	103.79
Total IEC/ECO	5.17
Total a Pagar	555.01

WINTOUCH Retalho v2022

Uaod-Processado por programa certificado nº 454/AT



RUA DA CALÇADA N°26, 4960-529 MELGAÇO



+351 938 156 614



VIEIRA2000@LIVE.COM.PT



42°06'52.84"N 8°15'22.23"O