

Données véhicule

N° de châssis: WVGZZZ5NZNW017734

Date de livraison : 2022-01-12

Type: AX14BZ

Prochain CT: 2025-01

Prochain Service Antipollution: 2025-01

| Facture | Date de réception | Kilométrage | Numéro d'ordre | | N° de facture | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | 2024-01-15 | 29387 | 167884 | | 459570 | |
| Rubrique de travail | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Mainten | Peinture | Code V | Paquet | |
| 01030034 | Inspections avec vidanges . | ance X | 0000 | | 0 | |
| Rubrique de travail | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Mainten | Peinture | Code V | Paquet | |
| 92272000 | Raclette d'essuie-glace .dép.+rep. | ance | 0000 | | 0 | |
| Rubrique de travail | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Mainten | Peinture | Code V | Paquet | |
| 92431900 | Balai d'essuie-glace AR .dép.+rep. | ance | 0000 | | 0 | |
| Rubr. pièces | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Quantit | Code | GM | GP | Code V Paquet |
| WHT0007 29A | Vis | é 3.00 | fabr. | OWN | 1 | 0 |
| Rubr. pièces | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Quantit | Code | GM | GP | Code V Paquet |
| N 9028890 1 | Vis | é 1.00 | fabr. | OWN | 1 | 0 |
| Rubr. pièces | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Quantit | Code | GM | GP | Code V Paquet |
| N 0138158 | BAGUE JO | é 1.00 | fabr. | OWN | 1 | 0 |
| Rubr. pièces | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Quantit | Code | GM | GP | Code V Paquet |
| 04E1155 61A C | FILTREHUIL | é 1.00 | fabr. | OWN | 1 | 0 |
| Rubr. pièces | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Quantit | Code | GM | GP | Code V Paquet |
| 5NB9980 02 | BALAI ESSU | é 1.00 | fabr. | OWN | 3 | 0 |
| Rubr. pièces | | | | | | |
| Numéro | Désignation | Quantit | Code | GM | GP | Code V Paquet |
| 5NA9554 27B | BALAI ESSUI | é 1.00 | fabr. | OWN | 3 | 0 |
| Rubr. pièces | | | | | | |

| Numéro | Désignation | Quantité | Code | GM | GP | Code V | Paquet |
|---------|--------------------|----------|------|----|----|--------|--------|
| MOBIL-2 | HUILE D'ORIGINE LL | 4.30 | é | 6 | 0 | | 0 |
| | IV 0W20 VRA rempl | | | | | | |

Rubr.
pièces

| Numéro | Désignation | Quantité | Code | GM | GP | Code V | Paquet |
|--------|-------------|----------|------|----|----|--------|--------|
| YY | LAVE GLACE | 1.00 | é | 6 | 12 | | 0 |
| RO | | | | | | | |

Identification du véhicule



Données véhicule

| Caractéristique | Données véhicule |
|---|-------------------|
| Numéro de châssis | WVGZZZ5NZNW017734 |
| Modèle | Tiguan 1,5 TIG |
| Date de production | 09.12.2021 |
| Année | 2022 |
| Type de vente | AX14BZ |
| Code d'identification moteur | DPCA |
| Code d'identification boîte de vitesses | URZ |
| Code d'identification transmission | 7A |
| Equipement | FY |
| Couleur du toit | 8E |
| Couleur extérieure / Code peinture | 8E / A7W |

No. E.P.

| Caractéristique | | Désignation |
|---|-----|---|
| Barre stabilisatrice à l'avant | OAL | Barre stabilisatrice à l'avant |
| Empattements | OB3 | Empattement |
| Barre stabilisatrice à l'arrière | OBH | Barre stabilisatrice à l'arrière |
| Différenciation de procédé de fabrication | OFA | Cycle de fabrication standard |
| Différenciation de pose pour pièces de véhicule | OIJ | Différenciation de pose pour boîte de vitesses " DQ381" -- pièces de véhicule -- |
| Système d'entraînement de substitution | OK0 | Sans système de transmission alternatif |
| Autocollant (personnalisé ou promotions) | OKA | Sans autocollant ni logo |
| Monogramme | ONB | Inscription en finition standard |
| Sortie d'échappement | OP0 | Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard) |
| Système de blocage de contact-démarrateur/verrouillage électrique de colonne de direction | ORE | Sans verrouillage électrique de la colonne de direction |
| tapis | OTD | Tapis de sol à l'avant et à l'arrière |
| Notices d'utilisation | OVB | Documentation de bord en français |
| Zones climatisées | OY1 | Zone climatique standard |
| Classe de poids essieu arrière | OYP | Plage de poids 14 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|--|
| Systèmes d'alimentation en carburant | 1A5 | Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection |
| Systèmes de freinage | 1AS | Contrôle électronique de stabilisation (ESP) |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence | 1E5 | Réservoir à charbon actif (EVAP) |
| Plaques du constructeur | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1 |
| Roue de secours/kit de crevaison | 1G9 | Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous) |
| Amortissement trains roulants à l'arrière | 1JA | Amortisseurs à l'arrière, base 1 |
| Dispositif d'attelage | 1M6 | Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar |
| Direction | 1N3 | Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic) |
| Caches de roue | 1NL | Protections pour jantes en alliage léger |
| Boulons de roue antivol | 1PE | Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé) |
| Outil de bord et cric | 1S1 | Outil de bord et cric |
| Carénage sous moteur | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur |
| Kit de premiers secours/triangle de présignalisation | 1T2 | Triangle de présignalisation |
| Tablette escamotable | 1U8 | Sans tablette sur les dossiers des sièges avant |
| Type d'entraînement | 1X0 | Traction avant |
| Capacité en carburant | 1Z0 | Premier remplissage en carburant de série |
| Version de frein à l'avant | 1ZK | Freins à disque à l'avant |
| Propulsion hybride | 20A | Sans moteur électrique (hybride) |
| Équipement de convoyage | 2A0 | Sans équipement de convoyage |
| Version de frein à l'arrière | 2EI | Freins à disque à l'arrière |
| Volants | 2FT | Volant cuir multifonction, chauffant avec tiptronic |
| Sélection du profil de conduite | 2H0 | Sans "drive select" |
| Pare-chocs | 2J4 | Pare-chocs confort |
| Autocollants/plaques spéciaux | 2KW | Autocollants/plaques, allemand-français-hollandais |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver) | 2WA | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Support de plaque d'immatriculation | 31K | Support de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière (ECE) |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants | 3A0 | Ancrage pour siège-enfant pour système pour siège-enfant taille I, 2 x top tether |
| Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu | 3C7 | Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale |
| Cloison | 3CA | Sans paroi |
| Réglage de siège | 3E6 | Réglage en hauteur, manuel pour sièges avant plus réglage d'inclinaison et en profondeur des assises |
| Trappe de pavillon/capote | 3FU | Système de grand toit |
| Plancher de chargement à l'arrière | 3GB | Plancher de coffre à bagages avec fonction de séparation |
| Déverrouillage de dossier | 3H0 | Sans déverrouillage du dossier des sièges avant |
| Revêtements de porte et latéraux | 3LM | Revêtement de porte et latéral |
| Systèmes de retenue à l'avant | 3QT | Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant |
| Barres de toit/galerie porte-bagages | 3S1 | Barres de toit en métal brillant |
| Appui-tête à l'arrière | 3T2 | Appui-tête à l'arrière (3 unités) |
| Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures | 3ZU | Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE |
| Chauffage de siège | 4A3 | Sièges avant chauffants, réglables séparément |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Norme d'émission | 4BI | Norme d'émission, EU6 AP |
| Ventilation de siège/siège massEUR | 4D0 | Sans aération de siège/siège massEUR |
| Pare-brise | 4GF | Pare-brise, verre athermique |
| Verrouillage de porte et de trappe | 4I3 | Verrouillage central "Keyless Entry" sans dispositif de sécurité "Safe" |
| Glaces latérales et arrière | 4KF | Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à teintées sombre |
| Rétroviseur intérieur de sécurité | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique |
| Airbag | 4UP | Airbag côté conduc et passager avant, sac gonflable genoux côté conduc et pass avant, avc désac côté pass avant |
| Airbag latéral | 4X3 | Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête |
| Inserts décoratifs | 4ZB | Baguettes enjoliveuses fini brillant |
| Mesures pour la carrosserie | 5C0 | sans mesures particulieres sur la carrosserie |
| Fréquence porteuse pour radiocommande | 5D1 | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz |
| Actionnement de serrure hayon / capot arrière | 5I6 | Ouverture confort du hayon (pédale virtuelle) plus Easy Close |
| Spoiler arrière | 5J0 | Sans spoiler arrière |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport | 5K7 | Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport |
| Sièges arrière | 5KR | Banquette arrière/dossier de banquette arrière, divisés, rabattables |
| Applications | 5MJ | Inserts décoratifs |
| Rétroviseur extérieur droit | 5RQ | Rétroviseur extérieur droit, convexe |
| Rétroviseur extérieur gauche | 5SL | Rétroviseur extérieur gauche, asphérique |
| pare-soleil | 5XJ | Pare-soleil avec miroir, éclairé, avec étiquette d'airbag sur les pare-soleil et le montant central |
| Appuie-tête | 5ZC | Appuie-tête pour les sièges avant (réglage en X) |
| Extincteur | 6A0 | sans extincteur |
| Accoudoir central | 6E4 | Accoudoir central à l'avant |
| Composants avec surface speciale | 6FF | Boîtier de rétroviseur extérieur et diverses pièces démontables dans la teinte du véhicule |
| Assistant de maintien de voie/assistant de bouchon | 6I6 | Assistant de maintien sur la voie plus Emergency Assist et assistant de conduite en embouteillage |
| Réduction de la distance d'arrêt | 6K4 | Front Assist y compris City ANB pour ACC high |
| Filet araignée/filet/poche de rangement | 6M0 | Sans araignée/filet/poche |
| Pavillon moulé | 6NA | Pavillon moulé, d'une seule pièce |
| Pommeau du levier de vitesses | 6Q2 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir |
| Éclairage de plancher | 6T1 | Éclairage de plancher |
| Réglage de rétroviseur extérieur | 6XP | Rétroviseur extérieur, rabattable électr., réglable électr., dégivrage séparé |
| Câble de recharge mode 3 | 76A | Sans câble de chargement mode 3 |
| Protection antivol système | 7AA | Antidémarrage électronique |
| Prise de courant | 7B3 | Prise(s) de courant 12 V |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint | 7E0 | Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 7IX | Différenciation des classes de véhicules -550- |
| Contrôle de la pression de pneu | 7K1 | Contrôle de la pression de pneu |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage | 7L6 | Système de marche/arrêt avec récupération |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|--|
| Bac vide-poches | 7N0 | Sans bac vide-poches dans le pavillon |
| Système de navigation | 7UT | Appareil de navigation standard avec pack médias et Internet |
| Système de sécurité étendu | 7W4 | Avec système de sécurité étendu (PreCrash de base, avant et arrière) |
| Système d'aide au stationnement | 7X5 | Assistant aux manoeuvres de stationnement |
| Assistant de changement de voie/de maintien de voie | 7Y1 | Assistant de changement de voie |
| Autoradios | 8AR | Infotainment optionnel (MIB3) |
| Deuxième batterie/pose de batterie | 8FA | Ohne 2. Batterie |
| Systèmes d'assistance d'éclairage | 8G5 | Matrix-Beam multiples |
| Alternateurs | 8GU | Alternateur triphasé 140 A |
| Appuis lombaires dans les dossiers | 8I9 | Appui lombaire, réglable électriquement pour les deux dossiers de siège avant avec fonction massage |
| Projecteurs | 8IU | Phares principaux à DEL avec répartition variable de l'éclairage |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie | 8N6 | Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie |
| Réglage du site des projecteurs | 8Q5 | Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1) |
| Montage de haut-parleurs | 8RM | 8 haut-parleurs (passifs) |
| lampe de lecture | 8S6 | 2 lampes de lecture à l'avant |
| Bloc de feux arrière | 8SQ | Feu arrière en technique LED |
| regulateur de vitesse | 8T8 | Régulation automatique de distance (avec follow to stop) et régulateur de vitesse |
| Feu arrière de brouillard | 8TB | Feu arrière de brouillard |
| Indicateur de niveau du liquide de lave-glace | 8W1 | Afficheur de niveau d'eau de lave-glace |
| Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels | 8WP | Éclairage tous temps, feux de braquage et feux d'autoroute |
| Lave-phares | 8X0 | Sans lave-phares |
| Avertisseurs sonores | 8Y1 | Avertisseur sonore deux tons |
| Refroidissement du moteur | 8Z5 | Pays non chaud |
| Antennes | 8ZQ | Antenne uniquement pour réception FM, Diversity |
| Éclairage du coffre à bagages | 9E3 | Éclairage du coffre à bagages |
| Allumage des projecteurs | 9I5 | Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques |
| Téléphone/système télématique | 9IJ | Téléphonie confort avec LTE et chargement sans fil |
| Version fumeur/non fumeur | 9JA | version non-fumeurs |
| chauffage d'appoint | 9M0 | Sans chauffage stationnaire/d'appoint |
| Contrôle de ceinture de sécurité | 9P9 | Rappel de ceinture de sécurité, contact él. dans le boîtier de verrouillage, équipement de sécurité étendu |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord | 9S0 | Affichage multifonction/ordinateur de bord "FPK" entrée de gamme |
| Dégivrage des gicleurs | 9T1 | Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant |
| Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable | 9WJ | App-Connect avec et sans fil |
| Tension de service | 9Z3 | Convertisseur continu-alternatif et prise 230V pour l'Europe |
| Niveaux d'équipement | A8F | Finition sport |
| Circulation à gauche/droite | AV1 | Circulation à droite |
| Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales | B08 | Pays avec homologation de type France |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication | B0A | Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication |
| Roues | C1K | Jantes en alliage léger 7J x 18 |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation | C62 | Autorisation de circulation, supplément |
| Caractéristiques du moteur | DS9 | Moteur à essence 4 cylindres 1,5 l/110 kW TSI moteur de base: TJ7/N09/T9F/T57 |
| Versions de promotion | E0A | Pas de finition de promotion |
| Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite | EF0 | Sans fonction ECO |
| Services mobiles en ligne | EL5 | Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec codage sans connexion antidémarrage |
| Détection de fatigue | EM1 | Détection de fatigue |
| Code régional pour autoradio | ER1 | Code régional "CEE" pour radio |
| Câble de recharge | EVO | Sans câble de chargement |
| Spécifications du véhicule | F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard |
| Peinture | FB0 | Peinture normale |
| Montage individuel | FC0 | Sans montage individuel |
| Variantes | FM0 | Variante finition de base |
| Amortissement trains roulants à l'avant | G02 | Amortisseurs à l'avant |
| Caractéristiques de boîte de vitesses | G1C | Boîte automatique à 7 rapports |
| Mesures e-Sound | GM1 | Son extérieur standard |
| Mesures de restylage | GP1 | Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit |
| Batteries | J0V | Batterie 420A (70Ah) |
| Pneus 215/45 R16 86V | J94 | Pneus 235/55 R18 100V à résistance au roulement super-optimisée, génération 2 (revêtement polymère) |
| Formes de carrosserie | K8G | Partie arrière courte |
| Systèmes de vision périmétrique | KA6 | Avec système de caméra avant et de recul et deux caméras latérales |
| Chauffage-climatiseur | KH7 | Climatronic (3-zones) avec commande de climatiseur à l'arrière |
| Fluide frigorigène | KK3 | Kältemittel R1234yf |
| Feu de plaque d'immatriculation | KL1 | Eclairage de plaque d'immatriculation à LED |
| Affichage tête haute | KS0 | Sans affichage tête haute |
| Disposition de la direction | L0L | Véhicule à direction à gauche |
| Classe de poids essieu avant | L10 | Plage de suspension 10 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| Garnitures de siège | N0R | Sellerie en |
| Capacités des batteries/alternateurs | NY0 | Capacité standard de la batterie/l'alternateur |
| Fonction d'appel | NZ4 | Appel d'urgence privé |
| | PAV | Système de vision périmétrique Area View y compris caméra de recul Rear View |
| | PB2 | Sièges ergoActive à l'avant |
| | PE3 | Pack "Easy Open & Close" sans SAFELOCK |
| | PG2 | Pack Cargo y compris roue de secours allégée et compacte |
| | PS2 | Toit ouvrant coulissant/relevable panoramique avec toit panoramique à l'arrière |
| | PXC | IQ.LIGHT - projecteurs Matrix LED |
| Sièges avant | Q4H | Sièges confort Sport à l'avant |
| Espacement des périodes d'entretien | QG1 | Espacement des périodes d'entretien |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Système à commande vocale/commande par ordres vocaux | QH0 | sans commande vocale |
| Indicateur de maintenance | QI6 | Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable) |
| Pack Chrome | QJ3 | Pack chrome (version 2) |
| Caméra/capteur de distance | QK1 | Avec caméra multifonction |
| Tiroirs sous les sièges avant | QN0 | Sans tiroir sous les sièges avant |
| Pack Lumière (éclairages) | QQ9 | Eclairage d'ambiance version 2 |
| Boussole / indicateur panneaux de signalisation | QR9 | Mit Verkehrszeichenerkennung |
| Réception TV/réception radio numérique | QV3 | Digitaler Radioempfang |
| | RBD | Système de navigation "Discover Media" y compris "Streaming & Internet" |
| Moteur de base | TJ7 | Moteur essence 4 cyl. 1,5L moteur 05E.A |
| Combinés d'instruments | U5A | Combiné d'instruments, affichage en km/h |
| Interface électrique pour utilisation externe | U9B | Externe, prise(s) USB de données Type C uniquement |
| Aide au démarrage | UG0 | Sans aide au démarrage en côte/descente/ assistance à la conduite confort |
| Frein de stationnement | UH2 | Frein de stationnement |
| Verrouillage siège arrière | UK3 | Déverrouillage du siège arrière mécanique |
| Fournisseurs de pneus | V0A | Pneus sans détermination de marque de pneus |
| Pédalier | VF0 | Fußhebelwerk "Standard" |
| Système de protection des piétons | VL3 | Mesures de protection des piétons étendues et anticipatrices |
| Enjoliveurs de seuil de porte | VT2 | Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées) |
| | W01 | VE: NCAP + Travel Assist (6I6) |
| | WW1 | Pack Hiver |
| | YOS | Préparé pour "We Connect" et "We Connect Plus" |



Volkswagen

VIN: WVGZZZ5NZNW017734

Essence



Généré le 04/06/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Lituanie  Tchèque  Slovénie  Roumanie  Slovaquie  Italie  Hongrie  États-Unis  Danemark  Suède
 Canada


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 15 km
- 1 relevé de kilométrage trouvé



2022

Relevés du compteur kilométrique

01/2022 15 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓
○= **Contrôle technique** ✓ Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↻
↻ **Épave** ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ Aucun problème détecté

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Jusqu'à
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

Émissions
CO₂ de ton
véhicule

CARVERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique.

nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'ait été altéré après sa création.

VIN: WVGZZZ5NZNW017734 | Généré le 04/06/2025 | Expire le 04/07/2025

Bien que nous apportons un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que

165 - 190

162 g/km

190 - 225

Classe **D**

225 +

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Volkswagen



Type de carrosserie

SUV



Année du modèle

2022



Déplacement moteur

1,5l



Puissance moteur

110 kW (148 hp)



Type de carburant

Essence



Type de transmission

Automatique



Code du moteur

DPCA



Catégorie

M1



Homologation

e1*2001/116*0450*62



Poids total

2120 kg



Poids à vide

1461kg

 Émissions de CO2
162 g/km

 Norme d'émissions
Euro 6

Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

01/2022  France

 **Première immatriculation**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

12/2024  France

 **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur