

BMW 118i 136 ch cinq portes M Sport

Saphirschwarz metallise / Tissu/Alcantara Hexagon "Anthrazit"

Type moteur 3 cylindres en ligne essence 1,5l BMW TwinPower Turbo
Boîtes de vitesses Boîte de vitesses mécanique à six rapports ou automatique à huit rapports

Consommation Cycle Mixte NEDC Corrélé : 5,2 l/100 km

Équipements de série Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage d'air, Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs, Appel d'Urgence Intelligent, Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse, Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente, Kit rangement, Projecteurs antibrouillard, Tapis de sol en velours, ...

Finition M Sport Appuie-tete arriere rabattables, Ecrans antivol de roues, Feux de route anti-éblouissement, Info Traffic TMC, Interface Bluetooth pour telephone portable avec port audio USB, Jantes en alliage léger 18" style 461 M a rayons doubles Ferricgrau, Kit Eclairage, Lecteur de CD, Navigation multimedia Business, Pack Advanced Full LED

Équipements optionnels Pack Innovation
Pack Safety
Pack SimpliCity
Camera de recul, Retroviseurs rabattables electriquement Retroviseur conducteur antiéblouissement, ...
Équipement finition
Tableau de bord avec Technologie "Black Panel"
Pack Sport M
Accoudoir central avant coulissant, Ciel de pavillon anthracite, ...
Boite de vitesses automatique
Saphirschwarz metallise
Alarme antivol
Vitrage calorifuge
Indicateur de limitation de vitesse
Autres équipements optionnels

*Location de longue durée de 36 mois / 30 000km. Nous vous invitons à vous rapprocher du conseiller commercial de votre concession pour connaître les modalités de l'offre.

BMW

BMW 118i 136 ch cinq portes M Sport

Gamme à partir de : **23 950 € ou 400 € / mois** sans apport*

Saphirschwarz metallise / Tissu/Alcantara Hexagon "Anthrazit"

Type moteur 3 cylindres en ligne essence 1,5l BMW TwinPower Turbo
Boîtes de vitesses Boîte de vitesses mécanique à six rapports ou automatique à huit rapports

Consommation Cycle Mixte NEDC Corrélé : 5,2 l/100 km

Équipements de série Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage d'air, Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs, Appel d'Urgence Intelligent, Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse, Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente, Kit rangement, Projecteurs antibrouillard, Tapis de sol en velours, ...

Finition M Sport Appuie-tete arriere rabattables, Ecrous antivol de roues, Feux de route anti-éblouissement, Info Trafic TMC, Interface Bluetooth pour telephone portable avec port audio USB, Jantes en alliage léger 18" style 461 M a rayons doubles Ferricgrau, Kit Eclairage, Lecteur de CD, Navigation multimedia Business, Pack Advanced Full LED

Modèle exposé hors option :

33 350 €

Équipements optionnels	Pack Innovation	450 €
	Pack Safety	
	Pack SimpliCity	440 €
	Camera de recul, Retroviseurs rabattables electriquement Retroviseur conducteur antieblouissement, ...	
	Équipement finition	0 €
	Tableau de bord avec Technologie "Black Panel"	
	Pack Sport M	0 €
	Accoudoir central avant coulissant, Ciel de pavillon anthracite, ...	
	Boite de vitesses automatique	2 050 €
	Saphirschwarz metallise	840 €
	Alarme antivol	490 €
	Vitrage calorifuge	360 €
	Indicateur de limitation de vitesse	350 €
	Autres équipements optionnels	90 €

Prix total :

38 420 €

*Location de longue durée de 36 mois / 30 000km. Nous vous invitons à vous rapprocher du conseiller commercial de votre concession pour connaître les modalités de l'offre.

DCO

EURODATACAR
MARQUAGE ANTIVOL

MARQUAGE ANTIVOL et GARANTIES COMPLEMENTAIRES

CONTRAT N° GC8A48228



IMMATRICULATION VIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BENEFICIAIRE

Monsieur

Madame

Société

CODGR

Nom : Prénom :

Adresse :

N° et libelle Voie :

C.P. : Ville :

N° Portable : E-mail :

Je soussigné(e) (nom et prénom)..... certifie avoir reçu préalablement à la signature du contrat le document d'information sur le produit d'assurance. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de garanties complémentaires souscrites par Synergie figurant au verso.

Mes données sont collectées par le Groupe Eurodatacar et sont nécessaires à la réalisation des prestations de marquage antivol et garanties complémentaires conformément à l'article 27 de la loi du 06/01/1978 relative à l'informatique et aux libertés et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez des droits d'accès, rectification, effacement (droit à l'oubli), limitation, notification, portabilité et opposition sur vos données.

Vous autorisez la communication de ces données au GIE ARGOS et leur éventuelle transmission aux services de douanes, gendarmerie, police et assurances concernés.

Date : - - - - -

SIGNATURE du CLIENT

Signature

CACHET du DISTRIBUTEUR

INDIGO AUTO-MOTO

91200 JOUVIS SUR ORSE

Tel: 01.69.24.67.47 - Fax: 01.69.24.47.48

SAS aux Capitaux de 300.000/€

Indigo Auto-Moto 91200 JUVIS SUR ORSE 91022

Site: www.indigo-auto-moto.com

N° TVA: 49 303 227 896 - APE: 4511Z

www.indigo-auto-moto.com

JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT PROVISOIRE D'IMMATRICULATION

Exemplaire Client

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SYNERGIE-EURODATACAR GCS PRIVILEGE II

L'assurance complémentaire est souscrite par Synergie auprès de Gasamano Insurance, Société d'Assurances dont le siège est Wisla Road, Gzira GZR 1405, Malta. Synergie (RCS 378 183 594 APE 672Z), Société de Courtage d'Assurances ayant son siège social à Lille 59041, Espace Carnot, 15 rue des Jardins, inscrite auprès de l'ORIAS (www.onas.fr) sous le numéro 07 024 059. Synergie dispose d'une Garantie Financière et d'une Assurance Responsabilité Professionnelle souscrites conformément aux dispositions des articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances.

VEHICULE DE REMPLACEMENT

Nous garantissons le remboursement des frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement :
- en cas d'accident, d'effraction, de bris de glace ou de panne, pendant la durée technique des réparations sans pouvoir excéder 7 jours en cas d'accident et 1 jour en cas d'effraction, bris de glaces et panne.
- en cas de vol, la période de prise en charge commence le jour du vol et se termine le jour où le véhicule est retrouvé, sans pouvoir excéder 30 jours. Si le véhicule est retrouvé endommagé la période de prise en charge est étendue à la période des réparations sans que la durée totale ne puisse excéder 30 jours.

Le montant de l'indemnité journalière est plafonné à 35 € tc.

INDEMNISATION VEHICULE VOLÉ NON RETROUVÉ

Si votre véhicule volé n'est pas retrouvé, nous vous versons une indemnité dont le montant dépend de l'âge du véhicule, calculé à partir de la date de 1ère mise en circulation figurant sur la carte grise du véhicule. La garantie n'est acquise qu'en cas de vol de votre véhicule qui, non retrouvé, a fait l'objet d'une indemnisation, perte totale par la Compagnie d'Assurance qui vous assure contre le vol.

Pour les véhicules achetés neufs

Véhicule de moins de 12 mois à la date du vol : 2 000 € ; de moins de 24 mois : 3 500 € ; de moins de 36 mois : 5 000 € ; de moins de 48 mois 6 500 € ; de plus de 48 mois : 8 000 €.

Pour les véhicules achetés d'occasion

Véhicule de moins de 48 mois à la date du vol : 2 000 € ; de plus de 48 mois : 3 500 €

Cette garantie est conditionnée au rachat par l'adhérent d'un véhicule auprès du garage vendeur du véhicule.

REMBOURSEMENT DE FRANCHISES

En cas d'accident responsable, de vol, de bris de glaces ou d'incendie nous garantissons le remboursement du montant de la franchise laissée à la charge de l'assuré par son assureur principal, à condition que le véhicule soit réparé ou remplacé chez le concessionnaire ou le véhicule a été acheté. Nous prenons en charge le montant de la franchise après remboursement de l'assureur principal, dans la limite de 600 € par sinistre. Le remboursement est effectué au vu de la facture des réparations ou de remplacement et du justificatif détaillé du règlement de l'assureur faisant apparaître le montant de la franchise appliquée.

Exclusions spécifiques à la garantie : les véhicules retrouvés endommagés alors qu'ils étaient en stationnement ; les sinistres non indemnisés par la compagnie d'assurance garantissant le véhicule.

PERTE/VOI DE CLEF OU PAPIERS DU VEHICULE

En cas de perte ou de vol des clés ou des papiers du véhicule de l'Adhérent, nous garantissons le remboursement des frais de remplacement à concurrence de 150 € tc.

TERRITORIALITE

Nos garanties sont valables dans les pays de l'Union Européenne

DÉCLARATION DES SINISTRES

TOUT SINISTRE DOIT ÊTRE DÉCLARÉ DANS UN DELA DE 5 JOURS, par téléphone au 39 09 ou par courrier adressé à Synergie-Eurodatacar 59041 Lille Cedex. Vous disposez de 90 jours à compter de la date du sinistre pour transmettre à Synergie-Eurodatacar - CS 50004 - 59041 Lille cedex les documents et justificatifs nécessaires à la constitution de votre dossier. Vous êtes indemnisé dans un délai maximum de 30 jours après constitution complète du dossier.

La liste des documents nécessaires à la gestion du sinistre et à l'appréciation du préjudice, vous sera précisée lors de la déclaration du sinistre.

DURÉE DES GARANTIES

Les garanties sont acquises à compter de la date de signature du présent contrat (voir les conditions particulières au recto du présent document) pour une période d'un an. Le contrat est renouvelé chaque année par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an moyennant une cotisation annuelle de

98 € toutes taxes comprises, sauf résiliation par courrier au moins deux mois avant la date anniversaire du contrat par l'une ou l'autre des deux parties. La cotisation annuelle est payable d'avance. Son non-paiement au terme fixé entraîne la suspension des garanties. Si le véhicule objet du présent contrat est vendu, les garanties ne sont pas acquises au nouveau propriétaire; sauf en cas de levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail ou de location longue durée par vous-même.

EXCLUSIONS ET DÉCHÉANCE

Nous ne bénéficiez pas des présentes garanties : les véhicules de collection ou de compétition, les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les engins de chantier et de manutention, les véhicules à deux roues. Nos engagements concernent exclusivement le véhicule marqué objet du présent contrat et ne peuvent, en aucun cas, être reportés sur un autre véhicule. Les véhicules non assurés (notamment défaut de contrat, suspension pour non-paiement, fausse déclaration, absence de garantie vol) ne peuvent bénéficier de nos garanties.

En cas de faute, imprudence manifeste ou déclaration inexacte, vous seriez déchu de tous vos droits, Synergie-Eurodatacar se réservant la faculté d'engager des poursuites.

Pluralité d'assurances : Conformément aux dispositions de l'Article L.121-4 du code des assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect des dispositions de l'Article L.121-1 du code des assurances.

En cas de désaccord sur les conditions d'application de la garantie, l'adhérent peut adresser un courrier simple à Synergie-Eurodatacar-Relation client/Réclamations- 59041 Lille cedex.

Si le désaccord persiste l'adhérent peut saisir le service de médiation de Synergie soit par téléphone au 03 59 96 05 78 soit par courrier simple à Synergie-Eurodatacar Service Médiation 59041 Lille cedex sans perdre son droit d'ester en justice.

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 61, rue Talibout, 75436 Paris Cedex 09.



N° clé 5

Votre centre NORAUTO GRIGNY CENTRE COMMERCIAL ZAC LA PLAINE BASSE 91350 GRIGNY Tel : 0169060404 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 278101-R2	Votre véhicule: BMW 1 118 i [REDACTED] Date M.E.C. : 26/06/2018 Km en Atelier : 67 065	Vos coordonnées [REDACTED]
---	---	--------------------------------------



Votre ordre de réparation a été établi avec XXXX



KEVIN a réalisé la prestation sur votre BMW 1 118 i

PNEUS : 264,80 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
Forfait	Forfait montage + équilibrage + valve pneu de 19" et plus ou pneu RunFlat	19,58	23,50	2	47,00
466856	225/40R18 88Y RFT * F1AS2 -1 Consommation carburant : D -2 Adhérence sol mouillé : B -3 Bruit extérieur (en db) : 69 -Intensité bruit roulement : B	90,75	108,90	2	217,80

DIVERS : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Du 30/11/2022 au 15/01/2023, achetez et faites monter 2 ou 4 pneus De marque goodyear ou dunlop, vous pouvez recevoir jusqu'a 80€ Sous forme de virement bancaire En vous inscrivant sur le site : <https://promo-dunlop-annee2022.fr> Et renseignez le code mul1501

Total HT (20,00%)	220,67 €
Total TVA (20,00%)	44,13 €
Total TTC	264,80 €

Observations, Garanties et Avantages

CONDITIONS DE GARANTIE :

POUR TOUTE MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER AU PREALABLE D'UN CENTRE NORAUTO.

Observations et conseils

Jante avg voilée
Révision à prévoir
Ce forfait comprend le montage, l'équilibrage et la valve (joint si valve élec)
Prestation équilibrage garantie 3 mois

**Points de contrôle nécessitant une intervention****Freinage av**

A FAIRE	CONTR. PLAQUETTES DE FREINS AVANT	GAUCHE À Prévoir 3 À 5Mm	DROITE À Prévoir 3 À 5Mm
A FAIRE	CONTR. DISQUES DE FREINS AVANT	GAUCHE A Remplacer	DROIT A Remplacer

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention**Pneumatique**

ETAT PNEUS ARRIERE	GAUCHE Bon Etat	DROIT Bon Etat
MISE A PRESSION DES PNEUS	AVANT : 2,4	ARRIERE : 2,4
SERRAGE DES ROUES	Fait	
CONTROLE VISUEL GEOMETRIE	Bon	

Rotules av

ROTULES DE DIRECTION	GAUCHE Bon Etat	DROITE Bon Etat
----------------------	-----------------	-----------------

Amortisseur av

ETAT VISUEL AMORTISSEURS AV (OU SPHERES)	Pas De Fuite	
JEU COUPELLES AMORTISSEURS AVANT	Bon Etat	

Transmission

TRANSMISSIONS AVANT	GAUCHE Bon Etat	DROITE Bon Etat
SOUFFLETS AVANT	GAUCHE Bon Etat	DROIT Bon Etat

Divers

RANGEMENT ECROU ANTIVOL APRES TRAVAUX	Bte A Gants Passager	
---------------------------------------	----------------------	--


Nettoyage covid

NETTOYAGE VOLANT	Fait	
NETTOYAGE POMMEAU DE VITESSE	Fait	
NETTOYAGE LEVIER FREIN À MAIN	Fait	
NETTOYAGE CLÉS DE CONTACT	Fait	
NETTOYAGE POIGNÉES PORTE/CHAUF INT/EXT	Fait	

SAS au capital de 499 920 €
 RCS Evry 303 227 896 - APE 4511Z - TVA FR 46 303 227 896
 contact@indigo.net.bmw.fr
 Siège social : Site :
INDIGO Lisses **INDIGO Juvisy**
 2, Route de Villabé 1 av. de la Cour de France
 D260 RN7
91090 LISSES **91260 Juvisy-sur-Orge**
 Tél. : 01 69 87 70 70 Tél. : 01 69 24 47 47
 Fax : 01 60 77 49 31 Fax : 01 69 24 47 48

ORIGINAL**Attestation de travaux**

N° de client : 435392
 Travaux effectué le :



N° de donneur : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW 118i B38	[REDACTED]	67430 26/06/2018	207 V/ 191025

Référence	Désignation	Unité	Qté
	Opération(s) réalisée(s)		
(TB) MC010000105	Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00
(TB) MC010000610	Service huile moteur	VT	3,00
(PO) ZVRACMOTUL	HUILE SPEC BMW LL04 5W40 100% SYNTHETIC	Pièce	4,25
(PO) 11428575211	Kit cartouche de filtre à huile	Pièce	1,00
(TB) MC010000616	Service microfiltre	VT	2,00
(PO) 64119237555	Microfiltre/filtre à charbon actif	Pièce	1,00
(TB) MC010000618	Service liquide de frein	VT	4,00
(PO) 83132405977	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	Pièce	1,00
(PO) 83125A1A166	Détergent vitres avec antigel	Pièce	1,00

TP = Temps passé exprimé en heure
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
 TE = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

(8700060000)
 (8700020000)
 (8764010000)
 (8734000000)
 (8700090000)

Date de contrôle technique

Votre Conseiller Service

Bruno CHEVALIER

W4 B.S.I.

SAS au capital de 499 920 €
RCS Evry 303 227 896 - APE 4511Z - TVA FR 46 303 227 896
contact@indigo.net.bmw.fr
Siège social :
INDIGO Lisses : 2, Route de Villabé
D260
91090 LISSES
Tél. : 01 69 87 70 70
Fax : 01 60 77 49 31
Site :
INDIGO Juvisy
1 av. de la Cour de France
RN7
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 24 47 47
Fax : 01 69 24 47 48

ORIGINAL Facture Client - Atelier AUTO LISSES

N° de client : 435392
N° de facture : 1AC081377
Date de facture : 18/01/2023
Date d'échéance : 18/01/2023
Mode de règlement : ESP/CB
N° TVA intracomm. :
N° de donneur : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW 118i B38		67430 26/06/2018	207 VI/ 191025

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
BSI/MSI	PROLONGATION CONTRAT D ENTRETIEN BMW SERVICE INCLUSIVE 4 ANS / 60 000 KMS VERS 5 ANS / 80 000 KMS		1,00	229,17		229,17	12	275,00
Sous-total						229,17		275,00

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

Prolongation contrat Inclusive service 5 ans ou 80000 kms, le premier de l'un des deux criteres échu mettra fin à votre contrat soit le 25/06/2023 ou 80 000 kms du véhicule

NOTA: PREVOIR REMPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES DE FREINS AVANT ET ARRIERE ESTIMATION 6000 MAXIMUM SELON UTILISATION VOIR DEVIS CI-JOINT

Gagnez du temps avec la prise de RDV en ligne. Accédez aux tarifs entretien et sélectionnez directement la date et l'heure qui vous convient sur www.rdv-sav-indigo.fr

Indigo est heureux de vous offrir le lavage EXPRESS de votre véhicule et vous souhaite une bonne route

Pour vous accompagner sur la loi montagne, profitez de -20% sur les roues complètes hiver et les accessoires de portage jusqu'au 30/11/2022.

12VT = 1H (1VT = 11.50€ HT)

PAYÉ LE 18 JAN. 2023

Date de contrôle technique**Votre Conseiller Service**

Bruno CHEVALIER

Conditions de paiement : Comptant.

Coupon à joindre avec votre règlement


N° de client : 435392
N° de facture : 1AC081377
Date de facture : 18/01/2023
Date d'échéance : 18/01/2023
Mode de règlement : ESP/CB
Total T.T.C. 275,00

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	229,17	45,83	275,00
Total T.T.C.				275,00
Acompte				0,00
Net à payer (EUR)				275,00

SAS au capital de 499 920 €
 RCS Evry 303 227 896 - APE 4511Z - TVA FR 46 303 227 896
 contact@indigo.net.bmw.fr
 Siège social : Site :
 INDIGO Lisses INDIGO Juvisy
 2, Route de Villabé 1 av. de la Cour de France
 D260 RN7
 91090 LISSES 91260 Juvisy-sur-Orge
 Tél. : 01 69 87 70 70 Tél. : 01 69 24 47 47
 Fax : 01 60 77 49 31 Fax : 01 69 24 47 48

ORIGINAL**Attestation de travaux**

N° de client : 435392
 Travaux effectué le : 22/07/2021



N° de donneur : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW	[REDACTED]	40270	268R/
118i B38	[REDACTED]	26/06/2018	357463

Référence	Désignation	Unité	Qté
Opération(s) réalisée(s)			
(TB)MC010000105	Service prestations standard	VT	2,00
(TB)MC010000610	Service huile moteur	VT	3,00
(PO)ZVRACMOTUL	HUILE SPEC BMW LL04 5W40 100% SYNTHETIC	Pièce	4,25
(PO)11428575211	KIT CARTOUCHE DE FILTRE À HUILE	Pièce	1,00
(PO)83125A1A171	Détergent vitres avec antigel	Pièce	1,00
(TB)MC010000616	Service microfiltre	VT	2,00
(PO)64119237555	MICROFILTRE/FILTRE À CHARBON ACTIF	Pièce	1,00
(TB)MC010000624	Service contrôle véhicule	VT	6,00
(TB)MC010000602	Service cartouche de filtre à air	VT	1,00
(PO)13718507320	ELÉMENT FILTRE À AIR	Pièce	1,00
(TB)MC010000622	Service bougies d'allumage	VT	10,00
(PO)12120040551	BOUGIE HIGH POWER	Pièce	3,00

Voir page suivante

TP = Temps passé exprimé en heure
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
 TE = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

SAS au capital de 499 920 €
 RCS Evry 303 227 896 - APE 4511Z - TVA FR 46 303 227 896
 contact@indigo.net.bmw.fr
 Siège social : Site :
INDIGO Lisses **INDIGO Juvisy**
 2, Route de Villabé 1 av. de la Cour de France
 D260 RN7
91090 LISSES **91260 Juvisy-sur-Orge**
 Tél. : 01 69 87 70 70 Tél. : 01 69 24 47 47
 Fax : 01 60 77 49 31 Fax : 01 69 24 47 48

ORIGINAL**Attestation de travaux**

N° de client : 435392
 Travaux effectué le : 22/07/2021



N° de donneur : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW 118i B38	[REDACTED]	40270 26/06/2018	268R/ 357463

Référence	Désignation	Unité	Qté

TP = Temps passé exprimé en heure
 TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
 TE = Travaux extérieurs
 PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
 PM = Pièce autre marque
 RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

(8700060000)
 (8700020000)
 (8764010000)
 (8700050000)
 (8713010000)
 (8712010000)

Date de contrôle technique

Votre Conseiller Service

Nicolas MARSELLA

W4 B.S.I.

SAS au capital de 499 920 €
RCS Evry 303 227 896 - APE 4511Z - TVA FR 46 303 227 896
contact@indigo.net.bmw.fr

Siège social :

INDIGO Lisses
2, Route de Villabé
D260

91090 LISSES
Tél. : 01 69 87 70 70
Fax : 01 60 77 49 31

Site :

INDIGO Juvisy
1 av. de la Cour de France
RN7

91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 24 47 47
Fax : 01 69 24 47 48

BMW Service MINI Service

ORIGINAL Facture Client - Atelier AUTO JUVISY

N° de client : 435392
N° de facture : 3AC051768
Date de facture : 19/02/2021
Date d'échéance : 19/02/2021
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
N° TVA intracomm. :
N° de donneur : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW 118i B38		37206 26/06/2018	23 R/ 355495

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
	SERVICE MONTAGE PNEUMATIQUE		1,00	66,67		66,67	12	80,00
(TB)MC013612055	Remplacer deux pneus avec technologie Ru nflat	VT	17,00					
(PO)36116766341	Masselotte zinc avec feuille autocollant	Pièce	4,00					
(PO)85452453454	Pirelli P Zero r-f 245/35R18 88Y	Pièce	2,00	314,00	34,00 %	414,48	12	497,38
Sous-total						414,48		497,38

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

Votre contrôle technique arrive à échéance le **06/22** et nous sommes à votre disposition pour le renouveler.

Nous restons à votre disposition pour la prochaine échéance de votre entretien.

12VT = 1H (1VT = 10€)

**Date de contrôle technique**

Votre Conseiller Service Alexis BEHEREC

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 435392
N° de facture : 3AC051768
Date de facture : 19/02/2021
Date d'échéance : 19/02/2021
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total T.T.C. 577,38

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	481,15	96,23	577,38

Total T.T.C. 577,38
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 577,38

SAS au capital de 499 920 €
RCS Evry 303 227 896 - APE 4511Z - TVA FR 46 303 227 896
contact@indigo.net.bmw.fr
Siège social :
INDIGO Lisses : 2, Route de Villabé D260 91090 LISSES
Tél. : 01 69 87 70 70 Fax : 01 60 77 49 31
Site :
INDIGO Juvisy : 1 av. de la Cour de France RN7 91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 24 47 47 Fax : 01 69 24 47 48

ORIGINAL

Facture Client - Atelier AUTO JUVISY

N° de client : 435392
N° de facture : 3AC053572
Date de facture : 22/07/2021
Date d'échéance : 22/07/2021
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
N° TVA intracomm. :
N° de donneur : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW 118i B38	[REDACTED]	40270 26/06/2018	268R/ 357463

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
(PO) 61615A43583	SERVICE Essuie glace AV Jeu balais d'essuie-glace	Pièce	1,00	74,17	15,00 %	63,04	12	75,65
BSI/MSI	PROLOGATION DE CONTRAT BSI 3ANS/40000KMS A 4ANS/60000KMS		1,00	320,83		320,83	12	385,00
	Sous-total					320,83		385,00

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

Gagnez du temps avec la prise de RDV en ligne. Accédez aux tarifs entretien et sélectionnez directement la date et l'heure qui vous convient sur www.rdv-sav-indigo.fr

Nous restons à votre disposition pour la prochaine échéance de votre entretien

Votre contrôle technique arrive à échéance le 06/22 et nous sommes à votre disposition pour le renouveler.

12VT = 1H (1VT = 10€)

Date de contrôle technique

Votre Conseiller Service **Nicolas MARSELLA**

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 435392
N° de facture : 3AC053572
Date de facture : 22/07/2021
Date d'échéance : 22/07/2021
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
Total T.T.C. : 460,65

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	383,88	76,77	460,65
Total T.T.C.				460,65
Acompte				0,00
Net à payer (EUR)				460,65



Siège social :
INDIGO SAS
2 route de Villabé
91090 Lisses (A6 sortie n°9 - face Ik
Tél. : 01 69 87 70 70

Site :
INDIGO SAS
2 route de Villabé
91090 Lisses (A6 sortie n°9 - face Ik
Tél. : 01 69 87 70 70

TVA FR 46 303 227 896-RCS Evry 303 227 896-APE 4511Z
Capital de 499 920
www.bmw-indigo.fr

ORIGINAL

Facture Client - Atelier AUTO LISSES

N° de client : 435392
N° de facture : 1AC097281
Date de facture : 06/03/2025
Date d'échéance : 06/03/2025
Mode de règlement : ESP/CBMIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW		84794	17M/JRS
Serie 1		26/06/2018	1109498

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC010000105	(MO) Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	12,64		25,28	20,00	30,34
(PO) 83125B5ED57 ME99RECYL	BMW liquide lave-glace avec antigel	Pièce	1,00	6,00	100,00 %	0,00	20,00	0,00
	(MO) Participation aux frais d'élimination et de valorisation des déchets liés à la prestation		1,00	1,55		1,55	20,00	1,86
Sous-total						26,83		32,20
(TB) MC010000610	(MO) Service huile moteur	VT	8,00	12,64	30,00 %	70,78	20,00	84,94
(PO) 11428575211	KIT CARTOUCHE DE FILTRE À HUILE	Pièce	1,00	23,94	30,00 %	16,76	20,00	20,11
(PO) ZVRACMOTUL	HUILE SPEC BMW LL04 5W30 100% SYNTHETIC 8100 X-CLEAN EFE	Pièce	4,25	28,00	30,00 %	83,30	20,00	99,96
Sous-total						170,84		205,01
(TB) MC010000602	(MO) Service cartouche de filtre à air	VT	1,00	12,64	30,00 %	8,85	20,00	10,62
(PO) 13718507320	ELÉMENT FILTRE À AIR	Pièce	1,00	33,48	30,00 %	23,44	20,00	28,12
Sous-total						32,29		38,74
(TB) MC010000616	(MO) Service microfiltre	VT	2,00	12,64	30,00 %	17,70	20,00	21,24
(PO) 64119237555	MICROFILTRE/FILTRE À CHARBON ACTIF	Pièce	1,00	68,05	30,00 %	47,64	20,00	57,16
Sous-total						65,34		78,40
(TB) MC010000622	(MO) Service bougies d'allumage	VT	10,00	12,64		126,40	20,00	151,68
(PO) 12120040551	BOUGIE HIGH POWER	Pièce	3,00	25,33		75,99	20,00	91,19
Sous-total						202,39		242,87
(TB) MC010000624	(MO) Service contrôle véhicule	VT	6,00	12,64		75,84	20,00	91,01
Sous-total						75,84		91,01
(TB) MC010000618	(MO) Service liquide de frein	VT	4,00	12,64		50,56	20,00	60,67
(PO) 83135A824F4	Liquide frein DOT4, faible viscosité EU	Pièce	0,20	57,50		11,50	20,00	13,80
Sous-total						62,06		74,47

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 11,75 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 11,75 HT€/VT - T3=Haute technicité : 11,75 HT€/VT

Voir page suivante

Siège social :
INDIGO SAS
2 route de Villabé
91090 Lisses (A6 sortie n°9 – face Ik
Tél. : 01 69 87 70 70

Site :
INDIGO SAS
2 route de Villabé
91090 Lisses (A6 sortie n°9 – face Ik
Tél. : 01 69 87 70 70

TVA FR 46 303 227 896-RCS Evry 303 227 896-APE 4511Z
Capital de 499 920
www.bmw-indigo.fr

ORIGINAL

Facture Client - Atelier AUTO LISSES

N° de client : 435392
N° de facture : 1AC097281
Date de facture : 06/03/2025
Date d'échéance : 06/03/2025
Mode de règlement : ESP/CB/MIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre : MARCO DA MOTA MORGADO, 68 VOIE DE COMPIEGNE, MORSANG SUR ORGE +33 751075165

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Mail [REDACTED]

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
BMW	[REDACTED]	84794	17M/JRS					
Serie 1	[REDACTED]	26/06/2018	1109498					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.

POUR VOTRE INFORMATION

JOINT SPY DE PÖNT ARRIERE A REMPLACER
Indigo est heureux de vous offrir le lavage EXPRESS de votre véhicule et vous souhaite une bonne route

Votre contrôle technique arrive à échéance le 11/26 et nous sommes à votre disposition pour le renouveler.

12VT = 1H (1VT = 12.64€ HT)

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure) TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure) PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
MO = Main d'oeuvre RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 11,75 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 11,75 HT€/VT - T3=Haute technicité : 11,75 HT€/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service Inès SAIDANE

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 435392
N° de facture : 1AC097281
Date de facture : 06/03/2025
Date d'échéance : 06/03/2025
Mode de règlement : ESP/CB/MIR
Total T.T.C. 762,71

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	635,59	127,12	762,71
		Total T.T.C.	762,71
		Acompte	0,00
		Net à payer (EUR)	762,71

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.

BMW Group - AIR: 2025-07-21 / 10:52 Concessionnaire :
32711/06 Modèle: 118I A Numéro d'identification du
véhicule: WBA1R510305K55943 Code de développement:
F20 Clé de type: 1R61 Type maître: 1R61

V é h i i c u l l e

BMW 118I A, 100kW

WBA1R510305K55943

Code de développement	F20
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	F020-17-11-540
Début de la garantie constructeur	26 juin 2018

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (ab...plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation la plus récente	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Way 2017-3 (Version : 6 mars 2025)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01309912).	Road Map EUROPE Way 2025-2	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Marque	Véhicule de tourisme
Modèle	Carrosserie	Numéro
		BMW
d'identification du véhicule (7 derniers caractères)		118I A
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)		SH
Code de développement		5K55943
Direction		WBA1R510305K55943
Moteur		
Numéro de moteur		F20
Post-traitement des gaz d'échappement		LL
Boîte de vitesses		B38M
Numéro de boîte de vitesses		32035273
		EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
		AUT
		1535499Z33

Numéro de série de la headunit	AM__AZ0019: Une erreur s'est produite lors de l'appel des données centrales. Veuillez réessayer ultérieurement.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-17-11-540
Date de production	21 févr. 2018
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	23 févr. 2018
Concessionnaire livreur	INDIGO, JUVISY SUR ORGE, FR
Version pays	EUR
Code peinture	
Code garnitures	HAAT
Clé de type	1R61
Type de base	1R51
Type maître	1R61

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0205 Boîte de vitesses automatique
0216 Direction hydraulique Servotronic
021A Roue AL BMW M à rayons doubles 461
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02PA Antivol de vis de roue
02VB Avertisseur de crevaison
0302 Dispositif d'alarme
0337 Pack Sport M
03AG Caméra de recul
0420 Vitrage teinté
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.

Équipement optionnel monté ultérieurement:

AM__AZ0019: Une erreur s'est produite lors de l'appel des données centrales. Veuillez réessayer ultérieurement.

0481 Siège sport
0493 Kit rangement
04AE Accoudoir central avant coulissant
04NE Chauffage des gaz blow-by
04WF Alu Hexagon accent bleu mat
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0552 Projecteur à LED adaptatif
0563 Kit éclairage
05A1 LED Phares antibrouillard
05AC Assistant feux de route
05AS Driving Assistant
05DA Désactivation airbag passager
05DC Appuie-tête arrière pliable
05DP Aide au stationnement "Park Assist"
0606 Système de navigation Business
0650 Lecteur CD
0698 DVD zone 2
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AP Remote Services
06NH Kit mains libres avec interface USB
06UH Information trafic
06WA Combiné instruments à fonctions étendues
0704 Chassis sport M
0710 Volant en cuir M
0715 Kit aérodynamique M
0760 Poli brillant Shadow line
0775 Pavillon anthracite
07LF Modell M Sport
0854 Version en langue française
0881 Documentation de bord français
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08R9 Fluide frigorigène R1234yf
08S3 Verrouillage automatique au démarrage
08TH Identification panneaux de signalisation
09AA Protection peau extérieure
AM__AZ0019: Une erreur s'est produite lors de l'appel des données centrales. Veuillez réessayer ultérieurement.



Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule

Date	Type ...	Kilométrage	ConcessionnaireRécapitulatif
------	----------	-------------	------------------------------

10/03/2025 Clé

84810 km 32539 Remote KeyRead




06/03/2025 Clé

84794 km 04847 Clé 1





06/03/2025 Maintenance

84794 km 04847 Automatique INDIGO O LISSES, LISSES





18/01/2023 Clé

67430 km Clé 1



18/01/2023 Maintenance

67430 km 04847 Automatique INDIGO EVRY, LISSES



22/07/2021 Clé



40270 km

Clé 1





22/07/2021 Maintenance

40270 km

32539
INDIGO
JUVISY
,
JUVISY
SUR
ORGE

Automatique



22/07/2021 Réparation

40270 km

32539
INDIG
O
JUVISY
SUR
ORGE ,
JUVISY
SUR
ORGE

Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : 3ANS/40000KMS A 4ANS/60000KMS 385TTC

.	Local	0 VT
Valeur de travail -		

Service prestations standard

Pack | 0000105

Service prestations standard

2

Valeur de travail | 00 00 105

Service cartouche de filtre à air

Pack | 0000602

Service cartouche de filtre à air

1

Valeur de travail | 00 00 602

Elément filtre à air 1
Pièce | 13718507320

Service huile moteur

Pack | 0000610

Service huile moteur 3
Valeur de travail | 00 00 610

!!! unknown BMW-Id ZVRACMOTUL HUILE Local 4.25
SPEC BMW LL04 5W40 100% SYNTHETIC !!!
Pièce | ZVRACMOTUL

Kit cartouche de filtre à huile 1
Pièce | 11428575211

Service microfiltre

Pack | 0000616

Service microfiltre 2
Valeur de travail | 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif 1
Pièce | 64119237555

Service bougies d'allumage

Pack | 0000622

Service bougies d'allumage 10
Valeur de travail | 00 00 622

Vis à rondelle incorporée ASA 2
Pièce | 07146885805

Bougie High Power 3
Pièce | 12120040551

Vis Torx à embase 2
Pièce | 07147270121

Service contrôle véhicule


Pack | 0000624



Service contrôle véhicule 6
Valeur de travail | 00 00 624

— 18/02/2021 Clé

37206 km



Clé 1





— 18/02/2021 Maintenance

37206 km 32539 Automatique
INDIGO
JUVISY
,
JUVISY
SUR
ORGE



— 18/02/2021 Réparation

37206 km 32539 Tâche
INDIG
O
JUVISY
SUR
ORGE ,
JUVISY
SUR
ORGE

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Perte de pression pneu arrière gauche / Réparer si possible 90 euros ttc

PNEU CREVE ARRIERE CONDUCTEUR

Local

0 VT

Valeur de travail | -

Service prestations standard


Pack | 0000105

Service liquide de frein

Pack | 0000618

— 19/12/2019 Clé

29848 km 32539 Clé 1



07/2021 552 552 552

— 18/12/2019 Clé

20000	20000	20000	20000
07/2021	553	553	553

02/2021 07/2021

29846 km 32539 Clé 1

12000		15000	20000
	02/2021		07/2021

— 18/12/2019 Clé

20000	20000	20000	20000
07/2021	553	553	553

29846 km 32539 Clé 1

12000		15000	20000
	02/2021		07/2021

— 18/12/2019 Maintenance

20000	20000	20000	20000
06/2021	06/2021	06/2021	06/2021

29846 km 32539 Automatique
INDIG
O
JUVISY
,
JUVISY
SUR
ORGE

12000		15000	20000
✓	01/2021	✓	06/2021

— 17/12/2019 Clé

20000	20000	20000	20000
07/2021	670	670	670

29845 km 32539 Clé 1

12000	0	15000	20000
	02/2021		07/2021

— 29/07/2019 Clé

24000	24000	24000	24000
07/2021	692	692	692

24919 km 04847 Clé 0

14000		17000	24000
	02/2021		07/2021

— 29/07/2019 Réparation

24919 km 04847 Tâche

INDIGO
EVRY,
LISSES

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE SOLUTION DE MOBILITE 49 ETTC !!!

Local

1 VT


Valeur de travail | -

— 10/07/2019 Clé

23491 km

04847

Clé 0



— 10/07/2019 Réparation

23491 km

04847
INDIGO
EVRY,
LISSES

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE RDV EXPERTISE !!!

Local

1 VT



Valeur de travail | -

— 01/07/2019 Clé

22990 km

04847

Clé 0



— 01/07/2019 Maintenance

22990 km

04847
INDIGO

Automatique

INDIGO
 EVRY
 LISSES
 ,
 LISSES

1000			1000
01/2020			01/2020
✓			✓

16000		19000	23000
	01/2021		01/2022

— 01/07/2019 Réparation 22990 km 04847 Tâche
 INDIGO
 EVRY ,
 LISSES

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : ESTIMATION 393 TTC / CONTRAT ENTRETIEN BSI 3 ANS 40
 000 KMS / ESTIMATION 410 TTC

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE FORFAIT !!! Local 1 VT

Valeur de travail | -

Service prestations standard

Pack | 0000105

Service prestations standard 2

Valeur de travail | 00 00 105

Service huile moteur

Pack | 0000610

Service huile moteur 3

Valeur de travail | 00 00 610

!!! unknown BMW-Id ZVRACMOTUL HUILE SPEC BMW LL04 5W40 100% SYNTHETIC !!! Local 4.25

Pièce | ZVRACMOTUL

Kit cartouche de filtre à huile 1

Pièce | 11428575211

Service microfiltre

Pack | 0000616

Service microfiltre 2

Valeur de travail | 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif

1

Pièce | 64119237555

— 05/06/2019 Clé 20880 km 04847 Clé 0

							
2500			2500	18000		20000	25000
02/2020			236		02/2021		02/2022

— 05/06/2019 Réparation 20880 km 04847 Tâche
INDIGO
EVRY,
LISSES

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : S'ACCENTUE QUAND IL FAIT CHAUD / BRUIT DE CRAQUEMENT
CONSTATE SUR LES VITRES AVANT LORS DES MONTEES EN
TEMPERATURE

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE BRUIT AR EN Local 24 VT
PROVENANCE DU COFFRE !!!
Valeur de travail | -

— 28/03/2019 Clé 16609 km 04847 Clé 0

							
7000			7000	24000		27000	29000
02/2020			303		02/2021		02/2022

— 28/02/2019 Clé 15088 km 04847 Clé 0

							
8000			8000	27000		30000	30000
02/2020			333		02/2021		02/2022

— 28/02/2019 Réparation 15088 km 04847 Tâche

INDIGO
EVRY ,
LISSES

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : CONTROLER BRUIT AU ROULAGE COTE DROIT EN BRQUANT-
LORS DU CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE- EN ACCELERANT
ET EN FREINANT

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE CONTROLER BRUITLocal 12 VT
AU ROULAGE COTE DROIT EN BRQUANT- LORS
DU CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE- EN
ACCELERANT ET EN FREINANT !!!

Valeur de travail | -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE CONTROLER BRUITLocal 12 VT
AU ROULAGE A L ARRIERE SUR MAUVAIS
REVETEMENT PAR INTERMITTENCE !!!

Valeur de travail | -

— 03/09/2018 Clé

3231 km

Clé 0

			
21000	0	0	21000
02/2020			546

			
41000	0	42000	45000
	02/2021		02/2022

— 03/09/2018 Réparation

3231 km

32539 Tâche
INDIG
O
JUVISY
SUR
ORGE ,
JUVISY
SUR
ORGE

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : BRUIT AU NIVEAU COFFRE SUR ROUTE

Réclamation client Local 24 VT

Valeur de travail | -

— 26/06/2018 Maintenance 2 km 32539 Manuel
INDIGO
SAS,
JUVISY
SUR
ORGE



+ 22/05/2018 Clé 1 km 31359 Clé 1



BMW 1181' F20 LCI

VIN **WBA1R510305K55943**

Essence

2018



Généré le 21/07/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

K kilométrage Tout a l'air bien

Statut légal Tout a l'air bien

Dommage Tout a l'air bien



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires
Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 12 pays :

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 83 775 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 78 750 km



Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

- ✓ Aucun problème détecté
- Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

- ✓= Contrôle technique Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé
- ↺ ↻ Épave Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ Aucun problème détecté

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ Aucun problème détecté
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

- i** Note
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 17 900 €
 - Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 02/2018 🌐 Pays inconnu

Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

● 06/2018 🇫🇷 France

Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

● 09/2019 🇫🇷 France

Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

● 12/2019 🇫🇷 France

Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

● 12/2019 🇫🇷 France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur