

Justificatif complet

Données véhicule

Numéro de châssis	TRUZZZVF0N1000625	
Désignation de type	TTC 2,0 L4180 DSG	
Date de la livraison	2021-07-30	
Extension de garantie	Fin du contrat	2026-07-29
	Kilométrage	100000 km

Service Entretien

Date	2024-01-25	
Kilométrage	42186 km	
Numéro d'OR	498213	
Effectué par	GALAXIE AUTOMOBILES SAS	
	ZA BELLEVUE - 7 RUE DES PRES	
	91290 ARPAJON	
	France	
Partenaire Service Audi agréé	Oui	
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)	

Service Entretien Intermédiaire (variable)

Date	2023-03-13	
Kilométrage	18555 km	
Numéro d'OR	482215	
+ FILTRE A POLLEN		
Travaux supplémentaires effectués	✓ Service Liquide de Frein	
Effectué par	GALAXIE AUTOMOBILES SAS	
	ZA BELLEVUE - 7 RUE DES PRES.	
	91290 ARPAJON	
	France	
Partenaire Service Audi agréé	Oui	
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)	

Service Mise à la Route

Date	2021-08-23	
Kilométrage	0 km	
Numéro d'OR	6835	
Effectué par		
Partenaire Service Audi agréé	Oui	
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)	



Justificatif complet

Données véhicule

Numéro de châssis	TRUZZZFV0N1000625
Désignation de type	TTC 2,0 L4180 DSG
Date de la livraison	2021-07-30
Extension de garantie	Fin du contrat 2026-07-29 Kilométrage 100000 km

Service Entretien Intermédiaire (variable)

Date	2023-03-13
Kilométrage	18555 km
Numéro d'OR	482215
+ FILTRE A POLLEN	
Travaux supplémentaires effectués	✓ Service Liquide de Frein
Effectué par	GALAXIE AUTOMOBILES SAS ZA BELLEVUE - 7 RUE DES PRES. 91290 ARPAJON France
Partenaire Service Audi agréé	Oui
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)

Service Mise à la Route

Date	2021-08-23
Kilométrage	0 km
Numéro d'OR	6835
Effectué par	AUDI AG Werksauslieferung Ingolstadt Audi Forum Ingolstadt 85045 Ingolstadt Allemagne
Partenaire Service Audi agréé	Oui
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda

107 route de corbeil, 91700
Ste Geneviève des bois

7 rue des près, 91290
Arpajon

35 route de gometz, 91940
Les Ulis

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



Facture n° 195844 du 25/02/2025

Numéro d'ordre : 518566 Mécanique / Sav Audi Gala

Numéro client : 735799

Conseiller SAV : Thomas Ros

Page : 1

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Audi	FVP09G	TRUZZZV0N1000625	30/07/2021	DNPA		20/02/2025	60 405	
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé		P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Pris net H.T.	T.V.A.
	TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST							
	Participation au recyclage des d *****							
	NOTA // TRAVAUX A FAIRE - 2 PNEUS AV 875 EUROS TTC - PLAQUETTES AR 319 EUROS TTC ****							
REMFE	REMISE FORFAIT EXPRESS						-110,26	1
	Total des prestations						-110,26	
	F FORFAIT SERVICE ENTRETIEN VARIABLE 60 000 KM SANS BALAIS D'ESSUIE-GLACE MONTANT : 746.00 EUROS TTC							
	Service entretien variable 60 000 km sans balais d'essuie-glace		621,67		1,00		621,67	1
01090030 28702083 85181950	SERVICES ENTR.VID.(VAR.) BOUGIES D'ALLUMAGE :DEPOSES ET FILTRE A POUSSIERE ET POLLEN							

Ventilation T.V.A.

0	1	2	3	4	5

Montant H.T. €

T.V.A.

NET A PAYER T.T.C. €

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 18/08/2025

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾



* Appel non surtaxé.

2025/02/25 14:32:03

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda

107 route de corbeil, 91700
Ste Geneviève des bois

7 rue des près, 91290
Arpajon

35 route de gometz, 91940
Les Ulis

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



D
U

Facture n° 195844 du 25/02/2025

Numéro d'ordre : 518566 Mécanique / Sav Audi Gala

Numéro client : 735799

Conseiller SAV : Thomas Ros

Page : 2

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Audi	FVP09G	TRUZZZV0N1000625	30/07/2021	DNPA		20/02/2025	60 405	
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé		P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST								
06Q905601A	BOUG.ALLUM				4,00			
LL4	HUILE 508 00-509 00 0W20				5,70			
WHT000729A	VIS				3,00			
5Q0819669	Filt.odeur				1,00			
06L115562B	CART.FILT.				1,00			
N 0138157	BAGUE JO				1,00			
Total des forfaits							621,67	
F FORFAIT NETTOYER LE CIRCUIT DE CLIMATISATION MONTANT : 29.00 EUROS TTC								
Nettoyer le circuit de climatisation				24,17	1,00		24,17	1
AZ260	NETTOYER LE CIRCUIT DE NETTOYANT				1,00			
YY 079CLIM2								
Total des forfaits							24,17	
F FORFAIT REMPLACER LE LIQUIDE								

Ventilation T.V.A.

0	1	2	3	4	5

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'indigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 18/08/2025

Montant H.T. €
T.V.A.

NET A PAYER T.T.C. €

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾



* Appel non surtaxé.

2025/02/25 14:32:03

(1) VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0033 436 298 770 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen.fr. Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.audi.fr.
Skoda : 0 800 22 8000* / 0033 436 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.skoda.fr. Volkswagen Véhicules Utilitaires : 0 800 22 5000* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen-utilitaires.fr.

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi
7 rue des près, 91290
Arpajon

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda
35 route de gometz, 91940
Les Ulis

107 route de corbeil, 91700
Ste Geneviève des bois

7 rue des près, 91290
Arpajon

35 route de gometz, 91940
Les Ulis

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



Facture n° 195844 du 25/02/2025

Numéro d'ordre : 518566 Mécanique / Sav Audi Gala

Tél [REDACTED]

Numéro client : 735799

Conseiller SAV : Thomas Ros

Page : 3

Marque	Type	Châssis	M en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Audi	FVP09G	TRUZZFV0N1000625	30/07/2021	DNPA	[REDACTED]	20/02/2025	60 405	
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé		P.U. Taux hor	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST		DE FREIN						
01400050		MONTANT : 89.00 EUROS TTC						
B 000750M3		Remplacer le liquide de frein		74,17	1,00		74,17	1
		SERVICE LIQUIDE DE FREIN .						
		LIQUIDE FREIN			1,00			
		Total des forfaits					74,17	
AZLGL		F FORFAIT APPOINT LIQUIDE						
YY 079LG156ETE		LAVE-GLACE HIVER EN BIDON						
		MONTANT : 10.00 EUROS TTC						
		Appoint liquide lave-glace HIVER		8,33	1,00		8,33	1
		en Bidon						
		Appoint de liquide lave glace						
		LAVE GLACE 5L			0,60			
		Total des forfaits					8,33	
MECAECOPART		MECANIQUE ECO PARTICIPATION DES		6,77			6,77	1

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5

Montant H.T. €
T.V.A.
NET A PAYER T.T.C. €

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 18/08/2025

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾

(1) VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0333 426 298 770 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen.fr. Audi : 0 800 28 34 00* / 0333 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.audi.fr. Skoda : 0 800 22 8000* / 0333 426 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.skoda.fr. Volkswagen Véhicules Utilitaires : 0 800 22 6000* / 0333 426 298 771 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen-voitures.fr

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda

107 route de corbeil, 91700
Ste Geneviève des bois

7 rue des près, 91290
Arpajon

35 route de gometz, 91940
Les Ulis

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Facture n° 195844 du 25/02/2025

Numéro d'ordre : 518566 Mécanique / Sav Audi Gala
Numéro client : 735799
Conseiller SAV : Thomas Ros

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage		
Audi	FVP09G	TRUZZFV0N1000625	30/07/2021	DNPA	[REDACTED]	20/02/2025	60 405		
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé		P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST		Total des Recyclages déchets						6,77	
		PENALITES DE RETARD AU 61EME JOUR, SANS ESCOMPTE							
		Maitrisez votre Budget entretien en mensualisant vos dépenses à Partir de 21 €/mois.							
Mode de règlement : CBT - CARTES BLEUES au 25/02/2025									

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5
	624,85				
	20,00				
	124,97				

HT :	624,85 €
Montant H.T. €	
T.V.A.	
TVA :	124,97 €
TTC :	749,82 €
Acomptes :	0,00 €
NET A PAYER T.T.C. €	
	749,82 €

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 18/08/2025

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi
7 rue des près, 91290
Arpajon

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda
35 route de gometz, 91940
Les Ulis

107 route de corbell, 91700
Ste Geneviève des bois

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



Facture n° 157626 du 25/01/2024

Numéro d'ordre : 498213 Mécanique / Sav Audi Gala

Numéro client : 735799

Conseiller SAV : Filipe Da Silva Filipe

Page : 1

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
Audi	FVP09G	TRUZZZFV0N1000625	30/07/2021	DNPA		24/01/2024	42 196	
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé		P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
01140002	TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST **** ASSISTANCE AUDI PROLONGEE GRATUI TEMENT JUSQU AU PROCHAIN SERVICE ENTRETIEN VARIABLE (24 MOIS OU 30 000 KMS MAX) SERVICES ENTR. INTERM. (VA . DECHETS MECANIQUE ***** NOTA / PREVOIR PNEUMATIQUES X4 ET PLAQUETTES ARRIERE ***** ASSISTANCE AUDI PROLONGEE GRATUI TEMENT JUSQU AU PROCHAIN SERVICE ENTRETIEN VARIABLE (24 MOIS OU 30 000 KMS MAX) *****			120,00	0,70	20,00	67,20	1
	Total des prestations						67,20	
06L115562B WHT000729A	CART.FILT. VIS			19,70 1,60	1,00 3,00	15,00 15,00	16,75 4,08	1 1

PAYÉ

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5

Montant H.T. €
T.V.A.
NET A PAYER T.T.C. €

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 18/08/2025

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾

* Appel non surtaxé.

2024/01/25 14:10:04

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda

107 route de corbell, 91700
Ste Geneviève des bois

7 rue des près, 91290
Arpajon

35 route de gometz, 91940
Les Ulis

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



MME DEMESTRE LARITIA
ROSE DE BELAIR
MARIAGE MARCOLEGGIS

TEL 06 59 96 77 42

Facture n° 157626 du 25/01/2024

Numéro d'ordre : 498213 Mécanique / Sav Audi Gala
Numéro client : 735799
Conseiller SAV : Filipe Da Silva Filipe

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage
Audi	FVP09G	TRUZZZFV0N1000625	30/07/2021	DNPA	[REDACTED]	24/01/2024	42 196
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé	P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST							
N 0138158	BAGUE JO		2,60	1,00	15,00	2,21	1
N 91167901	BOUCHON		4,70	1,00	15,00	4,00	1
LL4	HUILE 508 00-509 00 0W20		30,00	5,70	10,00	153,90	1
Total des pièces de rechange						180,94	
PENALITES DE RETARD AU 61EME JOUR, SANS ESCOMPTE							
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE SEULE LA CARROSSERIE DE VOTRE VEHICULE A ETE NETTOYEE.							
Mode de règlement : CBT - CARTES BLEUES au 25/01/2024							

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5
	248,14				
	20,00				
	49,63				

HT :	248,14 €
Montant H.T. €	
T.V.A.	
TVA :	49,63 €
TTC :	297,77 €
Acomptes :	0,00 €
NET A PAYER T.T.C. €	
297,77 €	

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à _____ Km
ou _____ ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 18/08/2025

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7^{RI}

(1) VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0033 426 298 770 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen.fr. Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.audi.fr.
Skoda : 0 800 22 8000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.skoda.fr. Volkswagen Véhicules Utilitaires : 0 800 22 6000* / 0033 426 298 771 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen-utilitaires.fr

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda

107 route de corbeil, 91700
Ste Geneviève des bois

7 rue des près, 91290
Arpajon

35 route de gometz, 91940
Les Ulis

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



MR VISSE WARREN
ZEMIN - ARD
BOISSY SOUS STON

Facture n° 127058 du 13/03/2023

Numéro d'ordre : 482215 Mécanique / Sav Audi Gala

Numéro client : 730078

Conseiller SAV : Da Silva Filipe

Page : 1

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage
Audi	FVP09G	TRUZZZV0N1000625	30/07/2021	DNPA	[REDACTED]	13/03/2023	18 558
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé	P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST							
01140002	SERVICES ENTR. INTERM. (VA .		115,00	0,70	15,00	68,43	1
85181950	FILTRE A POUSSIERE ET POLLEN		115,00	0,10	15,00	9,78	1
01400050	:DEP.+REP. SERVICE LIQUIDE DE FREIN .		115,00	0,30	15,00	29,33	1
***** REMISE DE 15 %							
Total des prestations						107,54	
LL4	HUILE 508 00-509 00 0W20		28,00	6,00		168,00	1
N 0138158	BAGUE JO		2,30	1,00	15,00	1,96	1
06L115562B	CART.FILT.		19,70	1,00	15,00	16,75	1
WHT000729A	VIS		1,45	3,00	15,00	3,70	1
5Q0819669	Filt.odeur		40,50	1,00	15,00	34,43	1
B 000750M3	LIQUIDE FREIN		16,40	1,00	15,00	13,94	1
WUR08901087	SPRAY NETT		8,33	1,00	15,00	7,08	1
N 91167901	BOUCHON		4,30	1,00	15,00	3,66	1
Total des pièces de rechange						249,52	

PAYÉ

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 30/07/2025

Montant H.T. €
T.V.A.
NET A PAYER T.T.C. €

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾

[1] VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0033 426 298 770 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen.fr. Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.audi.fr.
Skoda : 0 800 22 8000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.skoda.fr. Volkswagen Véhicules Utilitaires : 0 800 22 6000* / 0033 426 298 771 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen-utilitaires.fr

Donjon Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Audi

Galaxie Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Audi

Antéa Automobiles
Partenaire Vw
Réparateur Vw - Vu - Skoda

107 route de corbeil, 91700
Ste Geneviève des bois

7 rue des près, 91290
Arpajon

35 route de gometz, 91940
Les Ulis

Standard : 01 69 46 63 00
Télécopie : 01 60 15 48 22

Standard : 01 69 26 29 70
Télécopie : 01 69 26 29 74

Standard : 01 60 12 70 70
Télécopie : 01 60 12 76 20



MR VISSE WARREN
CHEMIN DE L'ARDY
L'AY, BOISSY SOUS ST YON

Facture n° 127058 du 13/03/2023

Numéro d'ordre : 482215 Mécanique / Sav Audi Gala

Numéro client : 730078

Conseiller SAV : Da Silva Filipe

Tel : 06 50 54 93 92

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage
Audi	FVP09G	TRUZZZFBV0N1000625	30/07/2021	DNPA	[REDACTED]	13/03/2023	18 558
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé	P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
TT COUPE PI 45 TFSI (2.0 TFSI 245CH) ST							
	PENALITES DE RETARD AU 61EME JOUR, SANS ESCOMPTE						
	EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE SEULE LA CARROSSERIE DE VOTRE VEHICULE A ETE NETTOYEE.						
Mode de règlement : CHQC - CHQ.CLTS A RECEPTION au 13/03/2023							

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5
	357,06				
	20,00				
	71,41				

357,06 €
Montant H.T. €
T.V.A.
71,41 €
NET A PAYER T.T.C. €
428,47 €

Pièces : Origine constructeur Autres origines

Facture expliquée : Oui Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : Espèces Chèque
 Carte Bleue LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 30/07/2025

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾

[1] VOLKSWAGEN : 0 800 22 4000* / 0033 426 298 770 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen.fr. Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.audi.fr.
Skoda : 0 800 22 8000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.skoda.fr. Volkswagen Véhicules Utilitaires : 0 800 22 6000* / 0033 426 298 771 depuis l'étranger - détails disponibles sur www.volkswagen-utilitaires.fr



Pas de stress, il y a point S !

POINT S MONTLHERY LINAS

MONTLHERY LINAS AUTOMOBILES
5 AV ROBERT BENOIST N20
91310 LINAS
Tél. 01 69 62 19 03

MR DEMESTRE SHUN
38 ROUTE DE BEL AIR

91460 MARCOUSSIS

RCS EVRY
TVA Intra-com : FR82978031300 - Siret 97803130000012 - NAF 4520A

Tél. 01 69 62 19 03

17h12 Folio 1/1

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	15002865	03/06/2025	77777		AUDI TT III COUPE (TRUZZZFV0N1000625	65 770 12/08/2021

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 15003759 Servi par : WESLEY						
1	ATE PLAQUETTES DE FREIN 607294	102,98	30 %	72,09	72,09	1
1	MAIN D'OEUVRE T1 (HEURE)	75,00		75,00	75,00	1

Coordonnées Bancaires :
CAISSE D'EPARGNE
SAINT MAUR HOTEL DE VILLE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0204 8430 538

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1	147,09	20,00	29,42			
2				147,09	29,42	
3						176,51

Règlement : Carte Bancaire de 176,51 E au 03/06/2025



Pas de stress, il y a point S !

POINT S MONTLHERY LINAS

MONTLHERY LINAS AUTOMOBILES
5 AV ROBERT BENOIST N20
91310 LINAS
Tél. 01 69 62 19 03

MR DEMESTRE SHUN
38 ROUTE DE BEL AIR

91460 MARCOUSSIS

RCS EVRY
TVA Intra-com : FR82978031300 - Siret 97803130000012 - NAF 4520A

Tel : 00 59 96 77 4

13h29 Folio 1/1

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	15002386	20/03/2025	77777		GR785 AUDI TT COUPE (TRUZZZVON1000625)	62 199 12/08/2021

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 15002943 Servi par : FREDERIC						
1	SKF KIT RLTS ROUES VL VKBA 7011	215,90	30 %	151,13	151,13	1
1	MAIN D'OEUVRE T1 (HEURE)	75,00		75,00	75,00	1
1	NETTOYANT DEGRAISSANT	6,80		6,80	6,80	1
1	ECOPARTICIPATION	4,00		4,00	4,00	1
1	CTRL ET REGLAGE GEOMETRIE TRAIN AV + A	83,33	20 %	66,66	66,66	1

Coordonnées Bancaires :
CAISSE D'EPARGNE
SAINT MAUR HOTEL DE VILLE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0204 8430

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1	303,59	20,00	60,72			
2				303,59	60,72	
3						364,31

Règlement : Carte Bancaire de 364,31 E au 20/03/2025

LINAS MONTLHERY AUTOMOBILES
POINT S
5 AVENUE ROBERT BENOIST
91310 LINAS
TEL: 01 69 62 19 03

Ordre Rép. : **R585976**
 Nom : **DEMESTRE**
 Prénom : **SPON**
 Rue : **38 ROUTE DE BELAIR**
 Ville : **MARCOUSSIS**
 Code postal : **91460**
 Immatriculat.: **OR-379-EZ**
 Technicien : **LORENZO**
 KMS : **62169**
 Date : **19.3.25 16:31**

Audi : TT : 2015-23 (8S) : Suspension Sport (1BD) (Modified Specification)
Alignement total des quatre roues

Parallélisme : - = ouverture, + = pincement

Avant : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°49'	-0°39'	-1°23' -0°23'
6°53'	6°57'	5°53' 6°53'
0°06'	-0°16'	0°00' 0°10'
15°10'	14°59'	14°40' 15°40'
14°21'	14°20'	13°17' 15°17'
		-1°39' -0°59'

Avant : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°17'	-1°30'	-1°23' -0°23'
6°32'	5°42'	5°53' 6°53'
0°04'	-0°09'	0°00' 0°10'
15°35'	15°41'	14°40' 15°40'
14°18'	14°11'	13°17' 15°17'
		-1°39' -0°59'

Carrossage

Chasse

Para.

Inclinaison de Pivot

Angle Inclus

Divergence au Braquage

Avant

Ecart de Carrossage
Ecart de Chasse
Ecart Incl. de pivot
Parallélisme Total
Ecart de div. au braqua

Actuel	Avant	Zone correcte
0°28'	0°51'	-0°30' 0°30'
0°21'	1°15'	-0°30' 0°30'
-0°25'	-0°42'	-0°30' 0°30'
0°10'	-0°26'	0°00' 0°20'

Arrière : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°27'	-1°22'	-1°50' -0°50'
0°05'	0°20'	0°02' 0°12'

Arrière : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°24'	-2°05'	-1°50' -0°50'
0°05'	0°29'	0°02' 0°12'

Carrossage

Para.

Arrière

Ecart de Carrossage
Parallélisme Total
Angle de Poussée

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°03'	0°43'	-0°30' 0°30'
0°10'	0°50'	0°04' 0°24'
0°00'	-0°05'	-0°10' 0°10'

GARAGE VINCENT PROUST AUTOMOBILE

1 CHEMIN DU ROCHER

91140 VILLEJUST

Tél.: 0160102676

Fax : 0160108363

E-mail : vpauto91140@gmail.com


Capital : 27500 Euros

RCS 830 126 421 EVRY

SIRET 830 126 421 00015

APE 4520 A

TVA intracommunautaire : FR14 830 126 421



PAGE

1

FACTURE N° 2023000644 DU 12/05/2023 - Ets 01 COMPTE N° 11378 O.R N° 11415

MARQUE	MODÈLE	TYPE	N° SÉRIE	PUIS.		
AUDI	TT S-LINE		TRUZZZFV0N1000625			
GENRE	ÉNERGIE	COULEUR	PEINTURE	1** MISE EN C.	IMMATRICULATION	KM COMPTEUR
						22174

C.T.	DÉSIGNATION	TEMPS/QTÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TAUX REMISE*	PRIX UNITAIRE NET H.T.	MONTANT H.T.
2	MES MONTAGE EQUILIBRAGE PNEUMATIQUE MONTEQUI1 MONTAGE EQUILIBRAGE 1 ROUE	2.00	15.00		15.00	30.00
2	PN PNEUMATIQUE 255/30ZR20 92Y GOODYEA EAGLE F1 SUPERSPORT	2.00	207.44		207.44	414.88
2	FMOT FORFAIT REMISE EN ETAT JANTE 20 POUCES BI-TON		110.00		110.00	110.00
2	DECH ENLEVEMENT ET RECYCLAGE DES DECHETS	1.00	1.50		1.50	1.50

C.T.	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TOTAL NET H.T.	TOTAL T.V.A.	TOTAL A PAYER
2	556.38	20.00	111.28	556.38	111.28	667.66

Payable le : 12/05/2023

* REMISE ACCORDÉE SUR CERTAINS ARTICLES

PAIEMENT : Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture d'un client professionnel entraînera de plein droit l'application d'une pénalité égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, en vigueur à la date de l'échéance portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à quarante (40) euros conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce.



Audi

VIN: TRUZZZV0N1000625

Diesel



Généré le 16/07/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

✓ Tout a l'air bien



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 10 pays :  +4

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Slovaquie  Tchéquie  Slovénie  Hongrie  Italie  Roumanie  Lituanie  États-Unis  Suède  Canada


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

Dernier kilométrage connu : 60 401 km



Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique



Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave



Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).



Aucun problème détecté

gistre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Jusqu'à
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

Émissions
CO₂ de ton
véhicule

166 g/km

Classe **D**

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques



Marque

Audi



Année du modèle

2022



Déplacement moteur

1,5l



Puissance moteur

180 kW (241 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Type de conduite

Traction



Position du volant

Volant à gauche



Code du moteur

DNPA



Catégorie

M1



Homologation

e1*2001/116*0369*41



Poids total

1720 kg



Émissions de CO2

166 g/km



Norme d'émissions

Euro 6

Équipement

D'origine, sortie d'usine

0C0 STANDARD

Standard

0G7 TIPTRONIC

Transmission Tiptronic

0J1 INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION

"DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --

Différenciation de l'installation des composants de la transmission "DQ381"

0JH WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 8

Catégorie de poids de l'essieu avant

0LW WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES

FOR GERMANY

Plaques spéciales, étiquettes et certificats de sécurité pour l'Allemagne fournis

0NB NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE

Set de plaques d'identification Basic Style

0P9 REAR EXHAUST TAILPIPE

Possède un tuyau d'échappement arrière pour expulser les gaz d'échappement à l'arrière du véhicule.

0RZ WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING

SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

Pas de système de verrouillage du commutateur d'allumage/démarréur

0UN SPECIAL COLOR TRIM

✦ Une garniture de couleur spéciale ajoute une touche unique et personnalisée à l'extérieur du véhicule.

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Zones climatiques standard configurées

1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE

✦ Système de carburant pour moteur SI

1E5 ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM

2

✦ Cartouche de charbon actif pour le système d'évaporation intensifiée avec système de diagnostic embarqué 2

1G8 BREAKDOWN KIT

✦ Kit de dépannage inclus

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Boulons de roue standard

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protection supplémentaire du dessous de caisse avant non incluse

1VG INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

✦ Pièces d'installation pour moteur à quatre cylindres

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Standard Remplissage initial de carburant

2K7 REINFORCED BUMPERS

✦ Pare-chocs renforcés

2PF LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL

✦ Volant sport multifonction gainé de cuir

2Y0 WITHOUT ROLL BAR

✦ Pas d'arceau de sécurité

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦ Kit d'information en langue allemande

0YF WEIGHT RANGE 6 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Fourchette de poids 6 avec contrôle de l'installation uniquement, pas d'exigences spécifiques prévues

1BV SPORTS SUSPENSION/SHOCK ABSORPTION

✦ Suspension sportive et système d'absorption des chocs

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Plaque d'identification spéciale pour le véhicule de tourisme EC M1

1LH DISK BRAKES IN FRONT

✦ Système de freinage à disque avant

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Kit d'outils et cric

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

✦ Trousse de premiers secours avec triangle de signalisation

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Configuration de la traction avant

2H6 DRIVE SELECT

✦ La voiture est équipée d'un système de sélection de la conduite.

2KR LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

✦ Étiquettes et plaques en anglais et en allemand

2WP ADDITIONAL SNOW TIRES

✦ Le véhicule est équipé de pneus neige supplémentaires pour une meilleure traction dans les conditions hivernales.

2Z0 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION

✦ Suppression de la désignation du modèle

3G4 CHILD SEAT ANCHOR IN FRONT

✦✦ Ancrage du siège enfant avant installé

3X0 WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH

✦✦ Pas de trappe de chargement incluse

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦✦ Chauffage des sièges avant à commande séparée

4I3 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

✦✦ Système de verrouillage central "Keyless Entry" sans SafeLock

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦✦ Airbag conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag passager avant

4ZP MOLDINGS

✦✦ Moulures

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦✦ Fréquence porteuse 433,92 MHz-434,42 MHz

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦✦ Film d'enrobage pour le transit avec des mesures de protection supplémentaires pour le transport.

5MB DECORATIVE INSERTS

✦✦ Inserts décoratifs

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦✦ Rétroviseur extérieur gauche : Asphérique

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦✦ Installation de l'accoudoir central avant

6FJ BLACK EXTERIOR MIRROR HOUSINGS

✦✦ Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦✦ Réglage manuel de la hauteur des sièges avant

42G ALLOY WHEELS 9J X 20

✦✦ La voiture est équipée de jantes en alliage de 9 pouces de large et de 20 pouces de diamètre.

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦✦ Pare-brise en verre thermo-isolant

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦✦ Rétroviseur intérieur anti-effraction, à atténuation automatique

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦✦ Airbag latéral avant avec airbag rideau

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦✦ Aucune mesure corporelle particulière n'est appliquée

5J8 REAR SPOILER (TYPE 3)

✦✦ Ajout d'un spoiler arrière de type 3 pour une meilleure aérodynamique

5L0 WITHOUT FRONT SPOILER

✦✦ Sans spoiler avant

5RU RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

✦✦ Rétroviseur extérieur droit : Convexe (grand champ de vision)

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Sans extincteur

6F8 EMBLEMS

✦✦ Comprend des emblèmes uniques

6I0 WITHOUT LANE KEEPING SYSTEM

✦✦ Pas de système de maintien de la trajectoire

6V0 WITHOUT REAR TRIM PANEL

✦ Pas de panneau arrière inclus

6XD EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE/ HEATED

✦ Les rétroviseurs extérieurs sont réglables électriquement et chauffants.

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Antidémarrage électronique inclus

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Pas de préparation au système de suivi des véhicules

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Système de contrôle direct de la pression des pneus

7M8 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

✦ Présence de plaques de frottement dans les ouvertures des portes

7S0 WITHOUT WIND DEFLECTOR

✦ Le véhicule n'est pas équipé d'un déflecteur de vent

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦ Contrôle de la distance de stationnement à l'avant et à l'arrière

7ZC VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -FV0/FVR-

✦ Le véhicule appartient à une autre classe -FV0/FVR-

8GU ALTERNATOR 140 A

✦ Installation d'un alternateur de 140 A

8K1 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS

✦ Installation de feux diurnes séparés

8Q3 AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦ Réglage automatique de la portée des phares Dynamic (auto-ajustement pendant la conduite)

6W6 FRONT LICENSE PLATE CARRIER

✦ Front license plate carrier

6Y8 SPEED LIMITER

✦ Limiteur de vitesse inclus

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Sans accumulateur de chaleur/chauffage auxiliaire

7HB LEATHER VARIANT 1

✦ Variante 1 intérieur cuir

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Système Start/Stop avec freinage par récupération

7P1 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Soutien lombaire à réglage électrique aux sièges avant

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Installation d'un système de navigation de haut niveau

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

✦ Sans assistance au changement de voie

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

✦ Sans contrôle de la lumière

8IH GAS DISCHARGE HEADLAMPS (D5/D7 SYSTEM)

✦ Projecteurs à décharge (système D5/D7)

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Commande d'essuie-glace avec capteur de lumière/pluie

8SK LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦ Feu arrière à LED

8T6 CRUISE CONTROL SYSTEM AND SPEED LIMITER

✦✦ Système de régulation de vitesse et limiteur de vitesse

8X0 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦✦ Sans système de lave-phares

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦✦ Non configuré pour des conditions climatiques chaudes

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦✦ Forfait non-fumeur

9P6 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦✦ Rappel de port de la ceinture de sécurité

9TA WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS

✦✦ Aucun voyant supplémentaire n'est inclus

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦✦ Interface pour téléphone portable incluse.

A53 AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

✦✦ Fabriqué par Audi Hungary Motor KFT

A8S STANDARD EQUIPMENT

✦✦ Equipement de série

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦✦ Conçu pour conduire du bon côté de la route

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦✦ Ensemble de pièces détachées sans règles de construction spécifiques à un pays

DQ4 4-CYLINDER SI ENGINE 2.0 L/180 KW TFSI, HOMOGENEOUS. BASE ENGINE IS T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9

✦✦ Moteur TFSI 4 cylindres de 2,0 litres/180 kW à combustion homogène. Les options du moteur de base sont T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9.

8WF ALL-WEATHER LIGHT

✦✦ Lumière tout temps incluse

8Y1 TWO-TONE HORN

✦✦ Klaxon à deux tons inclus

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

✦✦ Climatronic avec contrôle de la pression d'impact et sans CFC

9K0 WITHOUT AIRSCARF

✦✦ N'a pas de fonction AIRSCARF

9S8 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"FPK" (ACTIVE INFO DISPLAY)

✦✦ Écran multifonction avec affichage actif des informations

9VS SOUND PACKAGE "BRANDED"

✦✦ Ensemble de sons de marque de haute qualité pour une expérience audio de premier ordre.

A00 NO SELF-COLLECTION

✦✦ Pas d'autocollecte

A60 CATEGORY 0

✦✦ Catégorie 0 - Non spécifiée

AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY

✦✦ Qualité de production standard

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦✦ Homologation pour l'Allemagne

C46 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦✦ Modification du permis d'exploitation

E2D SPECIAL EDITION

✦✦ Édition spéciale

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Aucune garantie subséquente n'est incluse

ELO WITHOUT ONLINE SERVICE

✦ Pas de service en ligne

EWO WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

✦ Aucun contrat d'entretien n'est inclus.

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦ Contrôle de la production en série

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Variante d'équipement de base

FZ1 N.N.N. TYPE 1

✦ Caractéristique spécifique du type 1

GB0 WITHOUT BOOSTER

✦ Le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif d'appoint

GS3 APPLICATIONS

✦ Diverses applications

IX1 SI ENGINE

✦ Alimenté par un moteur à allumage par étincelle (SI).

K8C COUPE

✦ Coupe

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦ Utilise le réfrigérant R1234YF pour le refroidissement

LB0 OPTIONAL PARTS KIT 10 FOR INDUSTRIAL ENGINES

✦ Kit optionnel pour les moteurs industriels

NM1 ENGINE COVER

✦ Couvercle du moteur

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Capacité standard de la batterie/alternateur

EF1 ECO FUNCTION

✦ Fonction Eco pour une meilleure efficacité énergétique.

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Code radio régional "ECE" activé

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Équipement standard, pas de véhicule à usage spécial

FC1 CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Options d'installation personnalisables disponibles pour ce véhicule.

FQ1 WHEELS OF QUATTRO GMBH

✦ Les roues sont fabriquées par Quattro GmbH.

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Installation d'une boîte de vitesses automatique à sept rapports

GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Véhicules faisant l'objet de mesures spéciales de mise à niveau

I8H HIGH RADIO (GEN2)

✦ Système radio de haute qualité

J1N BATTERY 420 A (75 AH)

✦ Batterie d'une capacité de 420 A (75 AH)

KA2 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

✦ Système de caméra de recul (type 2) équipé

LOL LEFT-HAND DRIVE

✦ Configuration de la conduite à gauche

N7K SEAT TRIM COVERS IN ALCANTARA/LEATHER

✦ Revêtements de sièges en Alcantara/cuir

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

✦ Revêtement pour le transit

NZ0 WITHOUT CALL FEATURE

✦ Fonction de non-appel

Q47 TIRES 255/30 R20 92Y XL

✦ Pneus haute performance 255/30 R20

QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

✦ Pas de compartiment de rangement Emballage/boîte inclus

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦ Installation d'une caméra multifonction

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦ Panneau routier dynamique non inclus

S7K "AFTER SALES 1"

✦ Le composant Après-vente 1 fait généralement référence aux accessoires ou services supplémentaires disponibles à l'achat après la vente initiale du véhicule.

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦ Combiné d'instruments avec compteur de vitesse Km/h

UI2 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE AUX-IN JACK AND 2 X USB

✦ Interface électrique pour usage externe avec une prise AUX-IN et deux ports USB

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦ Pneus sans indication de la marque

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

✦ Mesures étendues de protection des piétons

X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

✦ Sous-ensemble d'options d'équipement adaptées à l'Allemagne

Q4Q SPORTS SEATS IN FRONT

✦ Sièges sport à l'avant

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦ Indicateur de service réglé sur 30 000 KM ou 2 ans

QQ1 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

✦ Éclairage intérieur supplémentaire

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Réception de la radio numérique activée

T3J 3-CYLINDER DIESEL ENGINE 1.5 L UNIT 05M.A

✦ Moteur diesel 3 cylindres 1.5 L Unité 05M.A

UH1 PARKING BRAKE

✦ Équipé d'un système de frein de stationnement

UJ1 INPUT MEDIUM FOR MULTIMEDIA

✦ Support d'entrée pour le multimédia

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

✦ Pas d'ouverture de porte de garage télécommandée

VW1 SIDE WINDOWS TINTED GREEN, FROM B-PILLARTO REAR WINDOW GRAY TINTED SAFETY GLASS

✦ Les vitres latérales sont teintées en vert, les vitres arrière sont teintées en verre de sécurité gris.

Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

08/2021  Pays inconnu



Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

09/2023  France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **60 376 km**. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas



Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route



Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

Rapport Histovec

Etat en date du mercredi 16 juillet 2025 à 14:49

Synthèse

Numéro d'immatriculation : GR-3**-EZ

Titulaire : L*****A H*****G

Ce véhicule est apte à circuler

Marque (D.1) : AUDI

Modèle : TT COUPE

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 15/09/2023

Première immatriculation le : 07/09/2023

Nombre de titulaires : 2

Dernier kilométrage connu : 0 km le 01/01/1900

Véhicule importé : Oui le depuis ALLEMAGNE

Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Immatriculation annulée	Non
Véhicule économiquement irréparable	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gages	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

Gages

Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : AUDI
Type variante version (D.2) : 8JCDNPAF1FD7FD7GC006RT11E20S44BIAEM1B0
Numéro CNIT (D.2.1) : M10AUDVP087W952
Nom commercial (D.3) : TT COUPE
Couleur : GRIS FONCE
Type de réception : CE
Numéro d'identification véhicule : T*****5
PT techniquement admissible (F.1) : 1 720 kg
PTAC (F.2) : 1 720 kg
PTRA (F.3) : -99 kg
PT en service (G) : 1 370 kg
PTAV (G.1) : 1 295 kg
Catégorie (CE) (J) : M1
Genre (National) (J.1) : VP
Carrosserie CE (J.2) : AD
Carrosserie Nationale (J.3) : CI
Cylindrée (P.1) : 1 984 cm3
Puissance nette max (P.2) : 180 kW
Energie (P.3) : ES
Puissance fiscale (P.6) : 14 CV
Places assises (S.1) : 4
Places debout (U.1) : -99
Niveau sonore (U.1) : 86 db(A)
Vitesse moteur (U.2) : 3 750 min-1
CO2 (V.7) : 166 g/km
Classe environnement (CE) (V.9) : 715/2007*2018/1832APEURO6
Rapport Puissance Masse : -99

Historique du véhicule

03/09/2024 Second rapport d'expert
18/07/2024 Premier rapport d'expert
17/07/2024 Procédure de réparation contrôlée
07/09/2023 Première immatriculation d'un véhicule d'occasion

Contrôles techniques du véhicule

Etat en date du mercredi 16 juillet 2025 à 14:49