




## AUDI A3

VIN **WAUZZZ8V2K1030757**

Essence

Généré le 14/08/2025



Scanne pour obtenir le rapport complet

### Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

### K kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré :  
39 451 km.

### Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

### Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

### Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

### Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO<sub>2</sub> basse :  
113 g/km.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !



Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✓ Aucunenregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme taxi



Transport

✓ Aucunenregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport



Location

✓ Aucunenregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location



Police

✓ Aucunenregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation par la police



Exposition

✓ Aucunenregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



Véhicule d'auto-école

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

# Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ **Aucun problème détecté**  
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

**Note**  
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 8 pays :  2

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé  Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :


 Tchéquie  Italie  Slovénie  Roumanie  Hongrie  Slovaquie  Canada  Suède

# Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

**Note**

- Dernier kilométrage connu : 39 451 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 68 967 km



Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ Aucun problème détecté

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ Aucun problème détecté  
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

**i** Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 21 480 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une AUDI A3 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

19 332 €

Prix moyen

21 480 €

Prix le plus haut

23 628 €

## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Ce véhicule est peu polluant. Il peut bénéficier d'une réduction des taxes sur les émissions. Vérifie les réglementations locales pour savoir si des réductions s'appliquent.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule **113 g/km** Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

1

## Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

# Identification et spécifications techniques

 Marque AUDI	 Modèle A3	 Type de carrosserie Décapotable
 Année du modèle 2019	 Déplacement moteur 1,5 l	 Puissance moteur 110 kW (148 hp)
 Type de carburant Essence	 Type de transmission Automatique	 Type de conduite Traction
 Nombre de portes 2	 Position du volant Volant à gauche	 Marché du modèle Europe
 Code du moteur DADA	 Génération 8V	 Catégorie M1

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

**0A1** 2 DOORS

✦ 2 par configuration

**0B2** WHEELBASE

✦ Empattement

**0C0** STANDARD

✦ Standard

**0FA** STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦ Séquence de fabrication conforme à la norme

**0LJ** WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY  
CERTIFICATES FOR FRANCE

✦ Plaques spéciales pour la France

**0NB** NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE

✦ Set de plaques d'identification Basic Style

**0SS** LABELS/PLATES IN ENGLISH AND FRENCH

✦ Étiquettes/plaques en anglais et en français

**0AD** FRONT STABILIZER

✦ Composant du stabilisateur avant

**0BE** REAR STABILIZER

✦ Stabilisateur arrière

**0EG** INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH  
TRANSV. TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --

✦ Différenciation de l'installation pour la boîte de vitesses à double embrayage Transmission DQ200 -- Composants des véhicules --

**0K0** WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

✦ Aucun système d'entraînement alternatif n'est installé

**0N4** 4-LINK REAR SUSPENSION

✦ Suspension arrière à 4 bras

**0P0** REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

✦ Tuyau d'échappement arrière standard

**0TD** FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

✦ Tapis de sol avant et arrière

**0UA** WITHOUT SPECIAL COLOR TRIM

+\* Pas de garniture de couleur spéciale

**0Y1** STANDARD CLIMATIC ZONES

+\* Zones climatiques standard configurées

**1A5** FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE

+\* Système de carburant pour moteur SI

**1D0** WITHOUT TRAILER HITCH

+\* Sans crochet de remorque

**1EX** SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

+\* Plaque d'identification spéciale pour le véhicule de tourisme EC M1

**1JA** REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

+\* Amortissement arrière de base Version 1

**1N3** SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

+\* Installation d'un système d'assistance à la direction variable

**1S1** TOOL KIT AND JACK

+\* Kit d'outils et cric

**1T3** FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

+\* Trousse de premiers secours avec triangle de signalisation

**1W0** WITHOUT REFRIGERATOR/GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

+\* Ne dispose pas d'un système de refroidissement du réfrigérateur/de la boîte à gants.

**1Y0** WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK

+\* Pas de blocage de différentiel inclus

**1ZE** DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

+\* Freins à disques avant avec revêtement GEOMET D

**0VB** INFORMATION KIT IN FRENCH

+\* Kit d'information fourni en langue française.

**0YH** EIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

+\* Gamme de poids 8 contrôle de l'installation uniquement

**1AS** ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

+\* Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

**1E1** ACTIVATED CARBON CANISTER

+\* Réservoir de charbon actif

**1G8** REAKDOWN KIT

+\* Kit de dépannage inclus

**1KE** DISK BRAKES IN REAR

+\* Freins à disque arrière inclus

**1PE** WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

+\* Boulons de roue avec protection antivol

**1SA** WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

+\* Protection supplémentaire du dessous de caisse avant non incluse

**1U8** WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

+\* Pas de table pliante sur le dossier du siège avant

**1X0** FRONT WHEEL DRIVE

+\* Configuration de la traction avant

**1Z0** INITIAL STANDARD FUEL FILLING

+\* Standard Remplissage initial de carburant

**20A** WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

+\* Pas de moteur électrique (hybride) installé

**2H6** DRIVE SELECT

+ La voiture est équipée d'un système de sélection de la conduite.

**2PK** LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

+ Volant sport multifonction gainé de cuir avec Tiptronic

**2WA** WITHOUT ADDITIONAL TIRES

+ Aucun pneu supplémentaire n'est fourni

**3B4** CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

+ Ancre de siège enfant pour système de siège enfant ISOFIX

**3FT** CONVERTIBLE TOP/FOLDING TOP, POWERED

+ Toit convertible automatisé pour un pliage facile

**3H9** BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS WITH EASY ENTRY FEATURE

+ Les sièges avant sont dotés d'une fonction d'ouverture du dossier et d'une fonction d'accès facile.

**3PQ** MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS AND SEAT CUSHION TILT AND DEPTH ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS

+ Réglage manuel de la hauteur des sièges avant et réglage de l'inclinaison et de la profondeur des coussins d'assise pour les deux sièges avant.

**3S0** WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

+ Pas de barres de toit ni de porte-bagages

**4A3** SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

+ Chauffage des sièges avant à commande séparée

**4H0** WITHOUT CHILD SAFETY LOCK IN PASSENGER COMPARTMENT

+ Absence de verrouillage de sécurité pour enfants dans l'habitacle

**2JD** SPORTS BUMPERS

+ Pare-chocs sport pour un look plus sportif

**2UA** STANDARD DESIGN

+ Conception standard

**2Z8** TYPE SIGN AND COMPANY LOGO

+ Panneau de type et logo de l'entreprise incorporés

**3CA** WITHOUT PARTITION

+ Sans cloison

**3G4** CHILD SEAT ANCHOR IN FRONT

+ Ancre du siège enfant avant installé

**3KC** UNSPLIT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, SPLIT FOLDING BACKREST

+ Banquette arrière fractionnable et rabattable

**3Q5** REAR HEAD RESTRAINTS

+ Appuie-tête réglables pour les sièges arrière

**3X0** WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH

+ Pas de trappe de chargement incluse

**4GH** WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS WITH SUNSHIELD

+ Pare-brise en verre thermo-isolant avec pare-soleil

**4I3** CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

+ Système de verrouillage central "Keyless Entry" sans SafeLock

**4KC** SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Vitres latérales et arrière en verre thermo-isolant

**4P5** REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 6

✦ Module pour le panneau de plancher arrière, spécifiquement le type 6

**4UP** DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbags conducteur et passager avant avec airbag genoux et fonction de désactivation

**4ZB** BRIGHT MOLDINGS

✦ Moulures brillantes

**5C0** WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Aucune mesure corporelle particulière n'est appliquée

**5J0** WITHOUT REAR SPOILER

✦ Pas de spoiler arrière

**5L0** WITHOUT FRONT SPOILER

✦ Sans spoiler avant

**5SL** LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Rétroviseur extérieur gauche : Asphérique

**5ZF** FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Appuie-tête avant inclus

**6E3** CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Installation de l'accoudoir central avant

**4L6** BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ Rétroviseur intérieur anti-effraction, à atténuation automatique

**4R4** POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER

✦ Vitres électriques avec commande confort et disjoncteur

**4X1** SIDE AIRBAG IN FRONT

✦ Airbag latéral avant inclus

**5A4** LUGGAGE COMPARTMENT LINING (DESIGN 1)

✦ Revêtement du compartiment à bagages conçu pour ce modèle.

**5D1** CARRIER FREQUENCY 433.92 MHz-434.42 MHz

✦ Fréquence porteuse 433,92 MHz-434,42 MHz

**5K5** TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Film d'enrobage pour le transit avec des mesures de protection supplémentaires pour le transport.

**5RU** RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

✦ Rétroviseur extérieur droit : Convexe (grand champ de vision)

**5TV** DECORATIVE INSERTS

✦ Garnitures intérieures ornementales

**6A0** WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Sans extincteur

**6F0** WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

✦ Aucun film décoratif ou emblème n'est inclus.

**6FA** COMPONENTS WITHOUT SPECIAL SURFACE APPEARANCE

✦ Composants sans aspect de surface particulier

**6NZ** WITHOUT MOLDED HEADLINER

✦ Le véhicule n'a pas de pavillon moulé, ce qui indique l'absence d'un pavillon façonné ou formé lors de la fabrication.

**6V1** REAR TRIM PANEL (ECE)

✦ Panneau de garniture arrière (ECE)

**6XK** EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

✦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, à atténuation automatique et chauffants

**73A** WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)

✦ Sans câble de charge (connecteur industriel)

**7AA** ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Antidémarrage électronique inclus

**7F9** PLASTIC/LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Poignée de levier de vitesse en plastique/cuir

**7HE** LEATHER VARIANT 4

✦ La variante 4 du cuir est utilisée à l'intérieur.

**7L6** START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Système Start/Stop avec freinage par récupération

**7P1** POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Soutien lombaire à réglage électrique aux sièges avant

**7UG** NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Installation d'un système de navigation de haut niveau

**6K4** FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"

✦ Alerte de collision avant avec freinage d'urgence autonome, pour le régulateur de vitesse adaptatif High

**6SS** LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

✦ Revêtement du plancher du compartiment à bagages

**6W6** FRONT LICENSE PLATE CARRIER

✦ Front license plate carrier

**6Y8** SPEED LIMITER

✦ Limiteur de vitesse inclus

**79C** LANE KEEPING SYSTEM, TRAFFIC JAM ASSIST, AND EMERGENCY ASSIST

✦ Système de maintien de la trajectoire, assistance en cas d'embouteillage et assistance en cas d'urgence

**7E0** WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Sans accumulateur de chaleur/chauffage auxiliaire

**7G0** WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Pas de préparation au système de suivi des véhicules

**7K1** DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Système de contrôle direct de la pression des pneus

**7LJ** VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -8V0/8VC-

✦ La classe de véhicule est différenciée en "8V0/8VC".

**7S1** WIND DEFLECTOR

✦ Équipé d'un déflecteur de vent

**7W0** WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦ Aucun système de sécurité étendu n'est installé

**7X2** PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦ Contrôle de la distance de stationnement à l'avant et à l'arrière

**8GU** ALTERNATOR 140 A

✦ Installation d'un alternateur de 140 A

**8K1** SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS

✦ Installation de feux diurnes séparés

**8N6** WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Commande d'essuie-glace avec capteur de lumière/pluie

**8SP** LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦ Feu arrière à LED

**8TB** REAR FOG LAMP

✦ Feu de brouillard arrière

**8WM** CORNERING AND ALL-WEATHER LIGHT

✦ L'éclairage de virage et l'éclairage tous temps améliorent la visibilité.

**8Y1** TWO-TONE HORN

✦ Klaxon à deux tons inclus

**9AK** CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

✦ Climatronic avec contrôle de la pression d'impact et sans CFC

**9K1** AIRSCARF

✦ Système AIRSCARF pour plus de confort

**9P8** SEAT BELT REMINDER

✦ Rappel de port de la ceinture de sécurité

**8G1** HIGH-BEAM CONTROL

✦ Système de contrôle des feux de route inclus

**8IT** LED HEADLAMPS

✦ Projecteurs à LED équipés

**8M0** WITHOUT REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM

✦ Ne comprend pas le système d'essuie-glace et de lave-glace de la lunette arrière.

**8Q3** AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦ Réglage automatique de la portée des phares Dynamic (auto-ajustement pendant la conduite)

**8T3** ADAPTIVE CRUISE CONTROL

✦ Comprend un régulateur de vitesse adaptatif pour un meilleur confort de conduite.

**8W1** WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Indicateur de niveau de liquide lave-glace

**8X0** WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Sans système de lave-phares

**8Z5** NOT HOT COUNTRY

✦ Non configuré pour des conditions climatiques chaudes

**9JH** SMOKER'S VERSION

✦ inclut les caractéristiques de la version pour fumeurs.

**9M0** WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Pas de chauffage auxiliaire/chauffage de parking à combustible installé

**9S8** MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"FPK" (ACTIVE INFO DISPLAY)

✦ Écran multifonction avec affichage actif des informations

**9T1** HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Buses de lavage chauffées à l'avant

**9U1** BRAKE PAD WEAR INDICATOR

✦ Indicateur d'usure des plaquettes de frein

**9ZX** MOBILE PHONE INTERFACE

✦ Interface pour téléphone portable incluse.

**A51** AUDI AG

✦ Produit par Audi AG

**AQ0** STANDARD-PRODUCTION QUALITY

✦ Qualité de production standard

**B08** TYPE APPROVAL COUNTRY FRANCE

✦ Homologation pour la France

**C2R** ALLOY WHEELS 8J X 18

✦ Jantes en alliage de 18 pouces

**DS9** 4-CYLINDER SI ENGINE 1.5 L/110 KW TSI MV BASE  
ENGINE IS TJ7

✦ Moteur à essence TSI 4 cylindres de 1,5 L/110 KW

**EA5** 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 80,000 KM

✦ Extension de la garantie de 2 ans jusqu'à 80 000 kilomètres

**EH0** WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Pas de câble de chargement inclus

**ER1** REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Code radio régional "ECE" activé

**EVO** WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Câble de chargement non inclus

**9TB** ADDITIONAL WARNING LIGHTS (DOOR AREA)

✦ Des voyants supplémentaires dans la zone de la porte pour plus de sécurité.

**9VS** SOUND PACKAGE "BRANDED"

✦ Ensemble de sons de marque de haute qualité pour une expérience audio de premier ordre.

**A00** NO SELF-COLLECTION

✦ Pas d'autocollecte

**A9E** "AMBIENTE" EQUIPMENT

✦ Équipement pour l'environnement

**AV1** DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conçu pour conduire du bon côté de la route

**B0A** COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Ensemble de pièces détachées sans règles de construction spécifiques à un pays

**C35** OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Autorisation de modifier le fonctionnement du véhicule

**E0A** NO SPECIAL EDITION

✦ Édition standard, pas de version spéciale

**EF1** ECO FUNCTION

✦ Fonction Eco pour une meilleure efficacité énergétique.

**EL3** ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Service en ligne possible avec codage de l'unité principale, pas d'interconnexion avec le système d'immobilisation du moteur

**ES0** WITHOUT VEHICLE INLET

✦ Pas d'entrée de véhicule incluse

**EW0** WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

✦ Aucun contrat d'entretien n'est inclus.

**F0A** NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Équipement standard, pas de véhicule à usage spécial

**FC0** WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Pas d'installation personnalisée

**FQ0** PRODUCTION WHEELS

✦ Roues de production

**G1C** SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Installation d'une boîte de vitesses automatique à sept rapports

**GB0** WITHOUT BOOSTER

✦ Le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif d'appoint

**GP1** VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Véhicules faisant l'objet de mesures spéciales de mise à niveau

**I8L** PREMIUM RADIO (GEN2)

✦ Équipé d'une radio premium de deuxième génération

**IX1** SI ENGINE

✦ Alimenté par un moteur à allumage par étincelle (SI).

**K8K** CABRIOLET

✦ Cabriolet avec toit rétractable

**KK3** REFRIGERANT R1234YF

✦ Utilise le réfrigérant R1234YF pour le refroidissement

**L0L** LEFT-HAND DRIVE

✦ Configuration de la conduite à gauche

**NJ0** WITHOUT CHARGING DOCK

✦ Pas de station d'accueil incluse

**NT0** TRANSIT COATING (TYPE 1)

✦ Revêtement pour le transit

**FA0** CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦ Contrôle de la production en série

**FM0** BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Variante d'équipement de base

**FZ1** N.N.N. TYPE 1

✦ Caractéristique spécifique du type 1

**G41** SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Système d'absorption des chocs à l'avant

**GM1** STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Système électronique de sonorisation du moteur de série

**HM4** TIRES 225/40 R18 92Y XL

✦ La voiture est équipée de pneus 225/40 R18 92Y XL.

**IT3** WITH CONNECT PACKAGE 3

✦ Inclut les fonctionnalités du paquet Connect 3

**J0T** BATTERY 360 A (69 AH)

✦ Batterie 360 A (69 Ah)

**KA2** WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

✦ Système de caméra de recul (type 2) équipé

**L07** SUSPENSION RANGE 07 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Suspension Range 07 installée

**N5W** SEAT TRIM COVERS IN LEATHER

✦ Revêtements de sièges en cuir

**NM1** ENGINE COVER

✦ Couvercle du moteur

**NY0** STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Capacité standard de la batterie/alternateur

**NZ0** WITHOUT CALL FEATURE

+\* Fonction de non-appel

**QE1** STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 1

+\* Ensemble de compartiments de rangement 1

**QI6** SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )

+\* Indicateur de service réglé sur 30 000 KM ou 2 ans

**QK1** WITH MULTIFUNCTION CAMERA

+\* Installation d'une caméra multifonction

**QV0** WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

+\* Pas de réception TV/réception radio numérique

**U5A** INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

+\* Combiné d'instruments avec compteur de vitesse Km/h

**UI2** ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE AUX-IN JACK AND 2 X USB

+\* Interface électrique pour usage externe avec une prise AUX-IN et deux ports USB

**V0A** TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

+\* Pneus sans indication de la marque

**VL3** EXTENDED AND PROACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION

+\* Protection étendue et proactive des piétons

**X3A** EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR FRANCE

+\* Sous-ensemble d'équipements pour la France

**Q4H** SPORTS COMFORT SEATS IN FRONT

+\* Sièges confort sport à l'avant pour plus de confort

**QG1** SERVICE INTERVAL PROLONGATION

+\* Prolongation de l'intervalle de service activée

**QJ1** CHROME PACKAGE

+\* Paquet chrome

**QQ4** WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

+\* Ce véhicule est équipé d'un éclairage intérieur supplémentaire.

**TJ7** 4-CYLINDER SI ENGINE 1.5 L UNIT 05E.A

+\* Moteur 4 cylindres 1,5 L 05E.A

**UH2** PARKING BRAKE

+\* Système de frein de stationnement

**UK1** STANDARD REAR SEAT RELEASE

+\* Déverrouillage des sièges arrière de série

**VF0** STANDARD PEDAL CLUSTER

+\* Groupe de pédales standard

**VT5** SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

+\* Plaques de protection dans les ouvertures de porte

## Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 06/2019  France

### Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

● 09/2021  France

### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

# Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



## ~~Vérifie l'historique du véhicule~~

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



## Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



## Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est 39 451 km. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas



## Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



## Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route



## Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C66541501

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/07/2025	25066561

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2023 : 25949 km

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
29/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique


IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S094C197
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE BOISSY
(3) COORDONNÉES : ZI DE LA HAIE GRISELLE RUE DES CHAMPS 12 RUE DE LA POMPADOUR 94470 BOISSY SAINT LEGER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 094C1282
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : FG-986-VY (F)	Date d'immatriculation : 01/09/2021	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 08/06/2019
Marque : AUDI	Désignation commerciale : A3 CABRIOLET	
(1) N° dans la série du type (VIN) : WAUZZZ8V2K1030757	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10AUDVP032M864	Énergie : ES	
Document(s) présenté(s) : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
39451

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :



	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		4 %	
Forces verticales :	808 daN		649 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	266 daN	259 daN	213 daN	210 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	266 daN	259 daN	213 daN	210 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.12 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.026			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-0.8 %	

**FOURNITURES GÉNÉRALES POUR AUTOMOBILES  
ET ÉQUIPEMENTS DE GARAGES**

SARI JFDTS  
286 AVENUE JEAN JAURES-94700 MATSONS AL FORT  
Tel : 0156290180 / Fax : 0156290181  
FRANCE  
FR03414876854

A.C.C. Champigny  
A.P.S. Bonneuil (94) -  
A.P.V. Villetaneuse (93) -  
Jedis Maisons Alfort (94) -  
R.M.A. Montreuil (93) - Tél. 01 40

TYPE PIÈCE : FACTURE  
RÉF. PIÈCE : 4280501  
DATE : 14/03/2025  
CODE CLIENT :  
V/RÉF. CDE : 3333333

www.interpieces.com



\* 4 2 8 0 5 0 1 \*

ADRESSE DE LIVRAISON

RAM

94700 MATSONS AL FORT  
france

ADRESSE DE FACTURATION



Code Intracom :

CONDITION DE RÈGLEMENT

LIVRAISON

VENDEUR

FATA

CHEQUE A RECEPTION DE FACTURE

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

Q' C°

Q' Liv

P.U.

REM

PPE

P.U. NET

H.T.

CT

MFCAFI H4442  
MOTU107384

FILTRE A HUILE  
5L SPFCFETC 508 00 5

1,00  
1,00

10,854000  
61,260000

0  
0

6,51  
45,94

6,51  
45,94

*ADD: A3  
le 15/03/25  
VITAGE  
+ liquide frein  
mise à niveau*

ACOMPTES VERSÉS :  
62,94 EUROS - CARTE BLEUE

Sauf erreur de notre part, la marchandise n'est ni reprise, ni échangée. En cas d'accord commercial de reprise, le Client participera aux frais de retour, un bon d'achats valable 1 an sera émis. Aucun retour ou échange de pièce électriques, électroniques, pièces ayant été posées, ou d'emballages abîmés.

MONTANT H.T. T/TVA MONTANT TVA

Fournitures 1			
Fournitures 2	52,45	20,00	10,49
Fournitures 3			
Main-d'œuvre			
Port			
Frais divers			
Remise except.			

Sans escompte pour paiement anticipé.  
Pénalités de retard de paiement : taux de refinancement de la BCE le plus récent, plus 10 points (Loi LME du 04-08-2008).

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 € pour chaque facture impayée, à partir du 1<sup>er</sup> jour de retard.

MONTANT H.T. :  
MONTANT T.V.A. : 52,45  
MONTANT T.T.C. : 10,49  
ACOMPTE : 62,94  
62,94

**NET A PAYER** 0,00 Eur

Il est convenu entre les parties que le transfert de propriété des marchandises faisant l'objet de la présente facture, bon de livraison, etc..., ne sera effectif qu'au moment du paiement intégral du prix de ces marchandises (CF loi du 12 Mai 1980).

**FOURNITURES GÉNÉRALES POUR AUTOMOBILES  
ET ÉQUIPEMENTS DE GARAGES**

SARL JEDIS  
286 AVENUE JEAN JAURES-94700 MAISONS ALFORT  
Tel:0156290180/Fax:0156290181  
FRANCE  
FR03414876854

A.C.C. Champigny (94) - Tél. 01 48 82 03 33  
A.P.S. Bonneuil (94) - Tél. 01 84 23 03 23  
A.P.V. Villeteuse (93) - Tél. 01 49 40 15 40  
Jedis Maisons Alfort (94) - Tél. 01 56 29 01 80  
R.M.A. Montreuil (93) - Tél. 01 48 18 16 80

FACTURE FOLIO 1  
TYPE PIÈCE : 4251554  
RÉF. PIÈCE : 01/03/2024  
DATE :  
CODE CLIENT : 3333333  
V/RÉF. CDE :

[www.interpieces.com](http://www.interpieces.com)

ADRESSE DE LIVRAISON

RAM

94700 MAISONS ALFORT  
france

ADRESSE DE FACTURATION

Code Intracom :

CONDITION DE RÈGLEMENT

CHEQUE A RECEPTION DE FACTURE

LIVRAISON

VENDEUR

FATA

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

Q' C°

Q' Liv

P.U.

REM

PPE

P.U. NET

H.T.

CT

DLPLLP2490

JEU DE PLAQUETTES DE

1,00

85,34

00 0

35,84

35,84

*AVOIR H3 CARB*

Sauf erreur de notre part, la marchandise n'est ni reprise, ni échangée. En cas d'accord commercial de reprise, le Client participera aux frais de retour, un bon d'achats valable 1 an sera émis. Aucun retour ou échange de pièce électriques, électroniques, pièces ayant été posées, ou d'emballages abîmés.

MONTANT H.T.

T/TVA

MONTANT TVA

Fournitures 1  
Fournitures 2  
Fournitures 3  
Main-d'œuvre  
Port  
Frais divers  
Taxes exceptées

35,84

20,00

7,17

Sans escompte pour paiement anticipé.  
Pénalités de retard de paiement : taux de refinancement de la BCE le plus récent, plus 10 points (Loi LME du 04-08-2008).

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 € pour chaque facture impayée, à partir du 1<sup>er</sup> jour de retard.

MONTANT H.T. :

35,84

MONTANT T.V.A. :

7,17

MONTANT T.T.C. :

43,01

ACOMPTE :

**NET A PAYER**

43,01 Eur

L'indemnité forfaitaire de recouvrement est fixée à 40 Eur (Article L441-3)

Il est convenu entre les parties que le transfert de propriété des marchandises faisant l'objet de la présente facture, bon de livraison, etc..., ne s'opère qu'au moment du paiement intégral du prix de ces marchandises (CF loi du 12 Mai 1980).

286 AVENUE JEAN JAURES-94700 MAISONS ALFORT  
0156290180/Fax:0156290181

AVOIR folio 1

# DIAG AUTO SERVICES

41 AVENUE DE L'ABBE SIEYES  
 91560 CROSNE  
 Tél : 01 69 49 61 55  
 Email : contact@diagautoservices.fr  
 N° Siret : 49339256700027  
 N° TVA Intarcom. : FR 05493392567  
 Code NACE : 4520A



Prestation faite le 24/01/2023 à CROSNE

1/1

<b>FACTURE N° 27002</b>		N° Client : 90000082	TVA intra. :
N° Ordre : 17 459	Date : 25/01/2023	Règlement A RECEPTION DE FACTURE	Echéance 24/01/2023

Véhicule			
Immatriculation :	FG-986-VY	Kilométrage :	24 518
Marque :	AUDI	Mise en circulation :	08/06/2019
Modèle :	A3	Puissance :	8
Type mine :	M10AUDVP032M864	Couleur :	GRIS F
N° de série :	WAUZZZ8V2K1030757	Prochain C.T. :	__/__/__
Travaux :			

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.	Montant H.T.	T
Document d'origine : Devis n°13167 du 18/01/2023					
FREVI5	FORFAIT REVISION CONSTRUCTEUR BCS PREM 1	1,00	290,83	290,83	1
M1FO	REVISION SELON PRECO CONSTRUCTEUR				
DIAG	LECTURE DES CODES DEFAUTS KTS				
PFFBCSP1	HUILE+FILTRES HUILE / HAB+JOINT+LAV+ERD				
REM1	REMISE DE 50€ TTC SUR FORFAIT REVISION	-1,00	41,67	-41,67	1
HUI10	TOTAL INEO LONG LIFE 0W-20	4,30			1
F 026 407 143	Filtre à huile moteur	1,00			1
1 987 432 540	Filtre habitacle anti-pollen	1,00			1
REMLIQF	FORFAIT REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1,00	57,50	57,50	1
M1	REEMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN				
LIQF	LIQUIDE DE FREIN				
REM2	REMISE DE 20€TTC SUR LE REMPLACEMENT L.F.	-1,00	16,67	-16,67	1

Nous faisons tout pour votre voiture.

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	289,99	20,00	58,00	154,90	289,99
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4				193,43	58,00
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant				-58,34	<b>347,99 €</b>
Huile					

**C.G.V** : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral en application de la loi du 12 Mai 1980.  
 Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Pas d'escompte pour paiement anticipé.