

Modèle: 120D A
 Numéro d'identification du véhicule: WBA1C310X0E891930
 Code de développement: F20
 Clé de type: 1C41
 Type maître: 1C41

Véhicule

BMW 120D A, 135kW

WBA1C310X0E891930



Code de développement F20
Couleur midnight-blue metallic
Niveau d'intégration réel F020-11-11-505
Début de la garantie constructeur 15 décembre 2011

Blocage de livraison



Des campagnes techniques sont présentes.

Campagnes techniques

Etat	N° d'action	Description	Réservation
Ouvert	10032550300	Contrôler l'airbag conducteur et le remplacer si nécessaire (transformation SDI)  Blocage de livraison N° de campagne locale: -	

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnem...	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map Europe PREMIUM 2011i (Version : 2 août 2022)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2025 (SWID : 0028008F).	Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2025-2	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	120D A
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	E891930
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA1C310X0E891930
Code de développement	F20
Direction	LL
Moteur	N47T
Numéro de moteur	80667975
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO5, A, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	1526503WXO
Numéro de série de la headunit	0007505649
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-11-07-504
Date de production	25 oct. 2011
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	28 oct. 2011
Concessionnaire livreur	HORIZON, SAINT OUEN L'AUMONE, FR
Version pays	EUR
Code peinture	B38
Code garnitures	LCDH
Clé de type	1C41

Type de base	1C31
Type maître	1C41

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
 0205 Boîte de vitesses automatique
 0216 Direction hydraulique Servotronic
 0230 Paquet supplém. selon EU
 0240 Volant en cuir
 0249 Volant multifonctions
 0258 Pneus à capacité de roulage à plat
 02LP Jante à rayons en Y (Styl. 380)
 02PA Antivol de vis de roue
 0403 Toit ouvrant en verre, électrique
 0420 Vitrage teinté
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0441 Kit fumeur
 0465 Banquette arriere rabattable
 0493 Kit rangement
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04AD Baguettes intérieures en alu. brossé fin
 04AE Accoudoir central avant coulissant
 04DL Baguettes enjoliveurs noir brillant
 04U2 Eco pro
 0507 Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
 0520 Phares anti-brouillard
 0521 Détecteur de pluie
 0534 Climatiseur automatique
 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 0563 Kit éclairage
 05DC Appuie-tête arrière pliable
 0609 Système de navigation Professional
 0612 BMW Assist
 0614 Pré-équipement Internet
 0615 Information BMW Online étendue
 0616 BMW Online
 0698 DVD zone 2
 06AA BMW TeleServices
 06AB Commande système "TeleService"
 06NF Interface musicale pour smartphone
 06NL Prise Bluetooth + appareils USB inclus
 06VA Ajout CIC
 06WA Combiné instruments à fonctions étendues
 0760 Poli brillant Shadow line
 07VA Pack confort de roulage
 0854 Version en langue française
 0881 Documentation de bord français
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
 08V6 Panneau
 A080 Batterie AGM 80 Ah
 LEDE Equipement cuir

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

Historiques du véhicule

Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
------	----------	-------------	-----------------	---------------

02/08/2022 Clé 109029 km 08545 Clé 1

 19000 10/2023	 19000 10/2023	 19000 10/2023	 19000 10/2023	 24000 10/2023	 3000 10/2023	 44000 10/2025	 02/2023
---	---	---	---	---	--	---	--

19/08/2021 Clé 100165 km Clé 1

 -3900 10/2021	 -3900 42	 -3900 42	 -3900 42	 1700 10/2021	 17000 10/2021	 -3900 10/2021	 02/2023
---	--	--	--	--	---	---	--

19/08/2021 Maintenance 100165 km 11450 GRAND SUD AUTO, MARSEILLE Automatique

 -3900 09/2021 ✓	 -3900 09/2021 ✓	 -3900 09/2021 ✓	 -3900 09/2021 ✓	 1700 09/2021	 17000 09/2021	 -3900 09/2021 ✓	 01/2023
--	--	--	--	--	---	--	--

19/08/2021 Réparation 100165 km 11450 GRAND SUD AUTO MARSEILLE (BMW), MARSEILLE Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

bruit vibration sous caisse à 1200 tours/min Valeur de travail -	Local	1 VT
Service prestations standard Pack I 0000105		
Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105		2
Service cartouche de filtre à air Pack I 0000602		
Service cartouche de filtre à air Valeur de travail 00 00 602		2
Elément filtre à air Pièce I 13718511668		1
Entretien filtre à carburant Pack I 0000604		
Entretien filtre à carburant Valeur de travail 00 00 604		3
Cartouche de filtre à carburant		1

Pièce I 13328572522

Service huile moteur
Pack I 0000610

- Service huile moteur 3
Valeur de travail I 00 00 610
- !!! unknown BMW-Id ZFOTXT30 HUILE QUARTZ INEO LL04 Local 5.2
5W30 !!!
Pièce I ZFOTXT30
- Kit cartouche de filtre à huile 1
Pièce I 11428507683

Service microfiltre
Pack I 0000616

- Service microfiltre 2
Valeur de travail I 00 00 616
- Microfiltre/filtre à charbon actif 1
Pièce I 64119237555

Service contrôle véhicule
Pack I 0000624

- Service contrôle véhicule 6
Valeur de travail I 00 00 624

-	10/08/2021 Clé	100031 km	Clé 1
	-3800 10/2021	-3800 51	-3800 51
	-3800 51	1700 10/2021	17000 10/2021
	-3800 10/2021	-3800 10/2021	-3800 10/2021

MARSEILLE

—	04/10/2019	Clé	68921 km	11450	Clé 0				
	 -700 06/2020	 0	 -700 270	 0	 7000	 0 -795 108.8 %	 1300	 27000 06/2022	 0 06/2020
—	19/08/2016	Clé	34588 km	40354	Clé 0				
	 -2700 12/2015	  -2700 -258 35.3 %		 4200	 24000	 20000		  12/2015	
—	19/08/2016	Maintenance	34588 km	40354 NICE PREMIUM MOTORS, NICE	Automatique				
	  -2700 ✓	  -2700 ✓		 4200	 24000	 20000		  ✓	
—	05/11/2015	Clé	30340 km	40354	Clé 0				
	 2800 12/2015	 0	 2800 56	 0	 9000	 0 07/2017	 30000	 26000 12/2017	 0 12/2015
—	07/10/2015	Clé	29918 km	40354	Clé 0				
	 3500 12/2015	 0	 3500 85	 0	 9000	 0 07/2017	 30000	 27000 12/2017	 0 12/2015
—	21/07/2015	Clé	28502 km	40354	Clé 0				
	 7000 12/2015	 0	 7000 163	 0	 10000	 0 -263 36 %	 2100	 30000 12/2017	 0 12/2015
—	05/12/2013	Clé	18788 km	40354	Clé 1				
	 -140 04/2014	 -140 145	 -140 145	 -140 145	 23000	 0 10/2014	 14000	 -140 04/2014	 0 12/2015
+	25/04/2013	Clé	14843 km	04938	Clé 1				

— 21/02/2012 Clé

3991 km

Clé 0



24000
10/2013



24000
580



46000



10/2014



45000



60000
10/2015



12/2015



BMW 120 1' F20

WBA1C310X0E891930

Diesel

2011



Généré le 30/09/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 118 334 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse : 119 g/km.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme taxi



Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport



Location ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location



Police ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation par la police



Exposition ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



Véhicule d'auto-école

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :  +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :

 Tchéquie  Slovénie  Roumanie  Hongrie  Italie  Slovaquie  Danemark  Suède  Canada


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 118 334 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 180 367 km



Relevés du compteur kilométrique

10/2011	11 km
11/2011	525 km
12/2011	1022 km
01/2012	1535 km
02/2012	2 049 km
03/2012	2 529 km
04/2012	3 043 km
05/2012	3 540 km
06/2012	4 054 km
07/2012	4 551 km
08/2012	5 064 km
09/2012	5 578 km
10/2012	6 075 km
11/2012	6 588 km
12/2012	7 086 km
01/2013	7 599 km
02/2013	8 113 km
03/2013	8 577 km
04/2013	9 090 km
05/2013	9 587 km
06/2013	10 101 km
07/2013	10 598 km
08/2013	11 112 km
09/2013	11 625 km
10/2013	12 122 km
11/2013	12 636 km
12/2013	13 133 km
01/2014	13 646 km
02/2014	14 160 km

Relevés du compteur kilométrique

11/2017	36 814 km
12/2017	37 284 km
01/2018	37 763 km
02/2018	38 249 km
03/2018	38 714 km
04/2018	39 302 km
05/2018	39 998 km
06/2018	40 906 km
07/2018	42 006 km
08/2018	43 334 km
09/2018	44 798 km
10/2018	46 283 km
11/2018	47 850 km
12/2018	49 370 km
01/2019	50 935 km
02/2019	52 490 km
03/2019	53 887 km
04/2019	55 428 km
05/2019	56 915 km
06/2019	58 451 km
07/2019	59 936 km
08/2019	61 471 km
09/2019	63 007 km
10/2019	64 494 km
11/2019	66 030 km
12/2019	67 518 km
01/2020	69 055 km
02/2020	70 592 km
03/2020	72 030 km

03/2014	14 624 km
04/2014	15 138 km
05/2014	15 635 km
06/2014	16 148 km
07/2014	16 645 km
08/2014	17 159 km
09/2014	17 672 km
10/2014	18 169 km
11/2014	18 683 km
12/2014	19 180 km
01/2015	19 694 km
02/2015	20 207 km
03/2015	20 671 km
04/2015	21 185 km
05/2015	21 682 km
06/2015	22 196 km
07/2015	22 693 km
08/2015	23 206 km
09/2015	23 720 km
10/2015	24 217 km
11/2015	24 730 km
12/2015	25 227 km
01/2016	25 741 km
02/2016	26 255 km
03/2016	26 735 km
04/2016	27 249 km
05/2016	27 746 km
06/2016	28 259 km
07/2016	28 756 km
08/2016	29 270 km

04/2020	73 567 km
05/2020	75 053 km
06/2020	76 586 km
07/2020	78 068 km
08/2020	79 595 km
09/2020	81 119 km
10/2020	82 596 km
11/2020	84 131 km
12/2020	85 639 km
01/2021	87 241 km
02/2021	88 909 km
03/2021	90 485 km
04/2021	92 298 km
05/2021	94 100 km
06/2021	95 979 km
07/2021	97 774 km
08/2021	99 540 km
09/2021	101 143 km
10/2021	102 472 km
11/2021	103 567 km
12/2021	104 406 km
01/2022	105 115 km
02/2022	105 731 km
03/2022	106 258 km
04/2022	106 836 km
05/2022	107 402 km
06/2022	107 998 km
07/2022	108 586 km
08/2022	109 201 km
09/2022	109 820 km

09/2016	29 784 km
10/2016	30 281 km
11/2016	30 794 km
12/2016	31 291 km
01/2017	31 805 km
02/2017	32 319 km
03/2017	32 783 km
04/2017	33 297 km
05/2017	33 796 km
06/2017	34 311 km
07/2017	34 809 km
08/2017	35 322 km
09/2017	35 832 km
10/2017	36 319 km

10/2022	110 420 km
11/2022	111 041 km
12/2022	111 642 km
01/2023	112 262 km
02/2023	112 882 km
03/2023	113 441 km
04/2023	114 060 km
05/2023	114 659 km
06/2023	115 278 km
07/2023	115 877 km
08/2023	116 497 km
09/2023	117 116 km
10/2023	117 715 km
11/2023	118 334 km

Avvertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Domage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

i **Note**

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 7 900 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW 120 2011 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

5 750 €

Prix moyen

7 900 €

Prix le plus haut

10 500 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Avis de carVertical

Ce véhicule est peu polluant. Il peut bénéficier d'une réduction des taxes sur les émissions. Vérifie les réglementations locales pour savoir si des réductions s'appliquent.

Émissions de CO₂

Émission de Co₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **119 g/km** Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

 Marque BMW	 Modèle 120	 Description 120
 Variante 1' F20	 Type de carrosserie Hayon	 Année de fabrication 2011
 Cylindrée moteur 1995	 Puissance moteur 135 kW (181 hp)	 Couple 380 Nm
 Type de carburant Diesel	 Type de conduite Propulsion	 Position du volant Volant à gauche
 Nombre de cylindres 4	 Marché du modèle Europe	 Gamme d'années du modèle 2015

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

10/2011  Pays inconnu

Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

12/2011  France

Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

11/2021  France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

- Vérifie l'historique du véhicule**
Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :
- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
 - Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

- Fais inspecter la voiture par un professionnel**
Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :
- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
 - Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
 - Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

- Vérifie le kilométrage**
Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :
- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
 - Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
 - Pose des questions si les chiffres ne collent pas

- Demande les carnets d'entretien**
Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :
- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
 - Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
 - Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

- Fais un vrai essai routier**
Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :
- Conduis sur autoroute
 - Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
 - Conduis aussi en ville
 - Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
 - Sois attentif au confort et à la tenue de route

- Compare avec d'autres voitures similaires**
Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :
- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
 - Compare les prix demandés
 - Regarde l'état général et les équipements de la voiture
 - Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

Centre-Allée RN 202
Boulevard Maurice Siama - Nice La Plaine 1
06200 Nice
Tél. : 04 93 18 22 00
Fax Mag : 04 92 29 75 20
Tél. Mag : 04 93 18 22 25 / 04 92 29 75 27
www.bmw-nice.fr

NICE PREMIUM Motors
SAS au capital de 1 500 000,00 €
797 404 027 R.C.S. Nice
APE 4511Z
N°TVA FR 33 797 404 027
CIC EST 30087 33681 00020002801 65



FACTURE

N° Compte 11731
N° Document 2 013/1 001 063
Date Document 05/12/2013
Date échéance 05/12/2013
Règlement Paiement Comptant
Échéance Règlement Paiement Comptant

Marque **BMW** Immatriculation [REDACTED] Kilométrage **18788**
Modèle **SERIE 1** N° de Série **WBATCS10X0E891930** Date 1ère M.E.C. **15/12/2011**
Date de CVD
N° O.R. **11267**

Vous avez été reçu par **287**

REFERENCE / CODE	LIBELLE	QTE	PRIX UNIT.	REM.	MT.	TVA	MT HT
A	ENTRETIEN						
	FILTRE A HUILE 282€ TTC						
	MICROFILTRE 77€ TTC						
	FILTRE A AIR 74€ TTC						
	FILTRE A CARBURANT 94€ TTC						
	CONTROLE VEHICULE 88 € TTC						
FOR	FORFAIT OIL SERVICE		235,79	20,00	188,63	3	188,63
0000105	Service gamme standard	2					
*0000610	Service huile moteur	9					
Z83210144464	HUILE MOTEUR 0W30 LL04 CASTROL	6					
11 42 8 507 683	Kit cartouche de filtre à huile	1					
83 12 2 298 205	Détergent vitres avec antigel	1					
FOR	FORFAIT MICROFILTRE		64,38		64,38	3	64,38
0000616	Service microfiltre	2					
64 11 9 237 555	Microfiltre/filtre à charbon actif	1					
FOR	FORFAIT FILTRE A AIR		61,87		61,87	3	61,87
0000602	Service cartouche de filtre a air	2					
13 71 8 511 668	Elément filtre à air	1					
FOR	FORFAIT FILTRE A CARBURANT		78,60		78,60	3	78,60
0000604	Entretien filtre a carburant	4					
13 32 8 572 522	Cartouche de filtre à carburant	1					
07 12 9 952 104	Collier	2					
FOR	FORFAIT CONTROLE VEHICULE		73,58		73,58	3	73,58
0000624	Service controle vehicule	6					
	Sous-Total Intervention 467,06						

PAYÉ PAR CH. ESP. (CB.)

à A.B.C.

le 05/12/2013 à 12h

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure

Centre d'essai permanent chez votre concessionnaire Azur Autos à Nice pour BMW et à St Laurent du Var face Cap 3000 pour MINI. Demandez un rendez-vous !

POUR VOTRE INFORMATION

Coupon à joindre à votre règlement	3	19,60	467,06	91,54
N° Compte 11731				
N° Facture 2 013/1 001 063				
Date de Facture 05/12/2013				
Date d'échéance 05/12/2013				
Règlement Paiement Comptant				
Total à Payer 558,60				
Remise		0,00		

TOTAL à PAYER 558,60

Concessionnaire BMW
Concessionnaire Mini

GRAND SUD AUTO

3-5 Bd Rabatau
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 18 15 15 Fax 04 91 18 15 18
SA au capital de 632 560 Euros
SIRET 399 174 770 00053 APE 4511Z
N° TVA FR 55399174770

FACTURE

N° Compte 022333
N° Facture 2021/68567
Date Facture 19/08/2021
Date échéance 19/08/2021
Règlement Chèque

Vous avez été reçu par

Marque **BMW** Immatriculation [REDACTED] Kilométrage **100165** N° O.R.
Modèle **BMW 120d 184ch cinq portes** N° de Série **WBA1C310X0E891930** Date 1ère M.E.C. **28586**
Finition Sport N° Stock Date de CVD

Référence	Description	Qté (h/unité)	P.U. HT	Rem	Mtt HT	Code TVA	Total HT
1	Gamme standard						
0000105	Service prestations standard						
0000105	Service prestations standard	2	9,00	15,00	7,65	3	15,30
83 12 5 A1A 171	Détergent vitres avec antigel	1	2,33	15,00	1,98	3	1,98
	Sous-Total Intervention						17,28
2	Huile moteur						
0000610	Service huile moteur						
0000610	Service huile moteur	3	9,00	15,00	7,65	3	22,95
-00ZFOTXT30	HUILE QUARTZ INEO LL04 5W30	5,20	21,00	30,00	14,70	3	76,44
11 42 8 507 683	Kit cartouche de filtre à huile	1	23,02	15,00	19,57	3	19,57
	Sous-Total Pièces (96,01)						
	Sous-Total Intervention						118,96
3	Filtre à carburant						
0000604	Entretien filtre à carburant						
0000604	Entretien filtre à carburant	3	9,00	15,00	7,65	3	22,95
13 32 8 572 522	Cartouche de filtre à carburant	1	54,82	15,00	46,60	3	46,60
	Sous-Total Intervention						69,55
4	Cartouche de filtre à air						
0000602	Service cartouche de filtre à air						
0000602	Service cartouche de filtre à air	2	9,00	15,00	7,65	3	15,30
13 71 8 511 668	Elément filtre à air	1	52,86	15,00	44,93	3	44,93
	Sous-Total Intervention						60,23
5	Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)						
0000616	Service microfiltre						
0000616	Service microfiltre	2	9,00	15,00	7,65	3	15,30
64 11 9 237 555	Microfiltre/filtre à charbon actif	1	56,37	15,00	47,91	3	47,91
	Sous-Total Intervention						63,21
6	Contrôle du véhicule						
0000624	Service contrôle véhicule						
0000624	Service contrôle véhicule	6	9,00	15,00	7,65	3	45,90

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure

Moyen de Paiement : CB ESP CHQ

1 2

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout

GRAND SUD AUTO

3-5 Bd Rabatau
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 18 15 15 Fax 04 91 18 15 18
SA au capital de 632 560 Euros
SIRET 399 174 770 00053 APE 4511Z
N° TVA FR 55399174770

FACTURE

N° Compte 022333
N° Facture 2021/68567
Date Facture 19/08/2021
Date échéance 19/08/2021
Règlement Chèque

Vous avez été reçu par

Marque **BMW** Immatriculation [REDACTED] Kilométrage **100165** N° O.R.
Modèle **BMW 120d 184ch cinq portes** N° de Série **WBA1C310X0E891930** Date 1ère M.E.C. **28586**
Finition Sport N° Stock Date de CVD

Référence	Description	Qté (h/unité)	P.U. HT	Rem	Mtt HT	Code TVA	Total HT
	Subs-Total Intervention		45,90				
7	bruit vibration sous caisse à 1200 tours/min						
	Subs-Total Intervention						

Participation aux frais d'élimination et de valorisation des déchets liés à la prestation

0,18

bruit de sifflement a remplacer kit courroie
bruit de vibration ras

Temps Main d'Ouvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure

Moyen de Paiement : CB ESP CHQ

Code TVA	Taux TVA	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
3	20,00	375,31	75,06

Page 2 / 2

TOTAL A PAYER 450,37

Coupon à joindre à votre règlement
N° Compte 022333
N° Facture 2021/68567
Date de Facture 19/08/2021
Date d'échéance 19/08/2021
Règlement Chèque
Montant TTC (€) 450,37

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout

3-5 Bd Rabatau
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 18 15 15 Fax 04 91 18 15 18
SA au capital de 632 560 Euros
SIRET 399 174 770 00053 APE 4511Z
N° TVA FR 55399174770



FACTURE

N° Compte 022333
N° Facture 2019/60281
Date Facture 04/10/2019
Date échéance 04/10/2019
Règlement Chèque

Vous avez été reçu par

Marque **BMW** Immatriculation [REDACTED] Kilométrage **68921** N° O.R.
Modèle **BMW 120d 184ch cinq portes** N° de Série **WBATC310X0E891930** Date 1ère M.E.C. **36980**
Finition Sport N° Stock Date de CVD

Référence	Description	Qté (h/unité)	P.U. HT	Rem	Mtt HT	Code TVA	Total HT
A	REVISION : REMPLACEMENT F HUILE / HUILE / F POLLEN / LIQUIDE DE FREINS / F AIR / F GAZOIL						
0000610	Service huile moteur	3	8,50		8,50	3	25,50
0000616	Service microfiltre	2	8,50		8,50	3	17,00
0000604	Entretien filtre a carburant	3	8,50		8,50	3	25,50
0000602	Service cartouche de filtre a air	2	8,50		8,50	3	17,00
0000618	Service liquide de frein	4	8,50		8,50	3	34,00
0000105	Service gamme standard	2	8,50		8,50	3	17,00
	Sous-Total Main d'Oeuvre (136,00)						
11 42 8 507 683	Kit cartouche de filtre à huile	1	21,56		21,56	3	21,56
13 32 8 572 522	Cartouche de filtre à carburant	1	53,22		53,22	3	53,22
13 71 8 511 668	Elément filtre à air	1	52,08		52,08	3	52,08
64 11 9 237 555	Microfiltre/filtre à charbon actif	1	54,26		54,26	3	54,26
-00ZFOTXT30	HUILE QUARTZ INEO LL04 5W30	5,20	19,00		19,00	3	98,80
83 12 2 468 611	Détergent vitres avec antigel	1	2,08		2,08	3	2,08
83 13 2 405 976	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1	7,42		7,42	3	7,42
	Sous-Total Pièces (289,42)						
	Sous-Total Intervention 425,42						
	Participation aux frais d'élimination et de valorisation des déchets liés à la prestation						0,17
PREVOIR RDV POUR DIAGNOSTIC PORTE AVD CAR DECALLAGE							

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure

Moyen de Paiement : CB ESP CHQ

Code TVA	Taux TVA	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
3	20,00	425,59	85,12

Coupon à joindre à votre règlement
N° Compte 022333
N° Facture 2019/60281
Date de Facture 04/10/2019
Date d'échéance 04/10/2019
Règlement Chèque
Montant TTC (€) 510,71

TOTAL A PAYER 510,71

SAS Empereur Automobiles

237 avenue Jeanne d'Arc 06700 St Laurent du Var

Tel. : 0493565842 - Fax : 0493563522 - E-mail : empeurauto@gmail.com

FACTURE

Référence pièce : 779
Date : 14/06/18
Mode de règlement :

Identification du véhicule

Immatriculation : XXXXXXXXXX Marque : BMW
Kilométrage : 40 384 Modèle : SERIE 1
Date mise en circulation : 15/12/11 N° Série : WBA1C310X0E891930

Référence	Désignation	Qté	Tps	PU	Mt HT
M2	ENTRETIEN MAINTENANCE	1,00	1,00	75,00	75,00
FH	FILTRE A HUILE	1,00		20,45	20,45
FPOL	FILTRE A POLEN	1,00		35,19	35,19
H5W30	HUILE TOTAL 5W30	6,00		19,00	114,00
JOINT	JOINT DE VIDANGE	1,00		1,50	1,50

Taux des pénalités exigibles à compter du lendemain de la date de règlement en l'absence de paiement : 0 %
En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

Tx	Pièce		Main-d'oeuvre		Huile	
	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA
20,00	171,14	34,23	75,00	15,00		
	171,14	34,23	75,00	15,00		

Récapitulatif			
Total HT Brut :	246,14	Frais HT :	
Remise Pièce :	%	Port HT :	
Remise MO :	%	Total TVA :	49,23
Ing. Peinture :		Divers TTC :	
Remise Glob. :	%	Total TTC :	295,37
Escompte :	%	Acompte :	
Total HT Net :	246,14	Net à Payer	
		295,37	

Escompte de 2 % pour paiement anticipé

Centre-Albee RN 202
Boulevard Maurice Stano - Nice La Plaine 1
06200 Nice
Tél. : **04 93 18 22 00**
Fax Mag : 04 92 29 75 20
Tél. Mag : 04 93 18 22 25 / 04 92 29 75 27
www.bmw-nice.fr

NICE PREMIUM Motors
SAS au capital de 1 500 000,00 €
797 404 027 R.O.S. Nice
APE 4511Z
N°TVA FR 33 797 404 027
N°ORIAS : 14003299



FACTURE

N° Compte 11731
N° Document **2 015/1 011 536**
Date Document **21/07/2015**
Date échéance **21/07/2015**
Règlement Paiement Comptant
Échéance Règlement Paiement Comptant

Marque **BMW** Immatriculation [REDACTED] Kilométrage **28502**
Modèle **SERIE 1** N° de Série **WBATC310X0E891930** Date 1ère M.E.C. **15/12/2011**
Date de CVD
N° O.R. **24857**

Vous avez été reçu par **774**

REFERENCE / CODE	LIBELLE	QTE	PRIX UNIT.	REM.	MT.	TVA	MT HT
A	LIQUIDE DE FREIN PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE 10 PTS DE CONTROLE						
0000105	Service gamme standard	2	8,67		8,67	3	17,34
0000618	Service liquide de frein	5	8,67		8,67	3	43,35
*0000614	Service frein arriere	9	8,67		8,67	3	78,03
	Sous-Total Main d'Oeuvre (138,72)						
34 21 6 873 093	Kit rép. garnitures de freins s. amiant	1	101,26		101,26	3	101,26
34 35 6 792 292	Palpeur d'usure de plaquette arrière	1	25,95		25,95	3	25,95
83 13 0 443 026	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1	13,95		13,95	3	13,95
	Sous-Total Pièces (141,16)						
	Sous-Total Intervention 279,88						

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure

Centre d'essai permanent chez votre concessionnaire NICE PREMIUM Motors à Nice pour BMW et à St Laurent du Var face Cap 3000 pour MINI. Demandez un rendez-vous !

POUR VOTRE INFORMATION

Coupon à joindre à votre règlement

N° Compte 11731
N° Facture 2 015/1 011 536
Date de Facture 21/07/2015
Date d'échéance 21/07/2015
Règlement Paiement Comptant
Total à Payer **335,86**

Remise 0,00

TOTAL à PAYER 335,86

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne automatiquement l'application de la pénalité. Facturation pour frais de recouvrement fixés à 40 €



Parking: DEVANT MAGASIN

Votre centre NORAUTO VILLE DU BOIS CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR LES FLORELITES RN 20 91620 LA VILLE DU BOIS Tel : 0169632888 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 278591-R2	Votre véhicule: BMW 1 120 d [REDACTED] Date M.E.C. : 15/12/2011 Km en Atelier : 124 098 N° clé : 356	Vos coordonnées [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
---	---	--



Votre ordre de réparation a été établi avec ESTRELLA



MICKAEL a réalisé la prestation sur votre BMW 1 120 d

PNEUS : 573,60 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
Forfait	Montage pneu 19" et + ou runflat (montage, équilibrage, valve)	19,58	23,50	4	94,00
659650	205/50R17 89W RFT S1EVO2 -1 Consommation carburant : D -2 Adhérence sol mouillé : B -3 Bruit extérieur (en db) : 71 -Intensité bruit roulement : B	99,92	119,90	4	479,60

DIVERS : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Total HT (20,00%)	478,00 €
Total TVA (20,00%)	95,60 €
Total TTC	573,60 €

Observations et conseils

Ce forfait comprend le montage, l'équilibrage et la valve (joint si valve élec)
Prestation équilibrage garantie 3 mois

Points de contrôle nécessitant une intervention

Gardiennage pneus av

A FAIRE	DOMMAGES APPARENTS JANTES ALU AV	GAUCHE OUI	DROITE OUI
		DOMMAGE G : GRIFFES	DOMMAGE D : GRIFFES

Gardiennage pneus ar

A FAIRE	DOMMAGES APPARENTS JANTES ALU AR	GAUCHE OUI	DROITE OUI
		DOMMAGE G : GRIFFES	DOMMAGE D : GRIFFES



Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention

Pneumatique

MISE A PRESSION DES PNEUS	AVANT : 2.4	ARRIERE : 2.4
SERRAGE DES ROUES	FAIT	
CONTROLE VISUEL GEOMETRIE	BON	

Freinage av

CONTR. PLAQUETTES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT + de 5mm	DROITE BON ETAT + de 5mm
CONTR. DISQUES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Rotules av

ROTULES DE DIRECTION	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
----------------------	-----------------	-----------------

Amortisseur av

ETAT VISUEL AMORTISSEURS AV (OU SPHERES)	PAS DE FUIITE	
JEU COUPELLES AMORTISSEURS AVANT	BON ETAT	

Transmission

TRANSMISSIONS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
SOUFFLETS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Divers

RANGEMENT ECROU ANTIVOL APRES TRAVAUX	BTE A GANTS CENTRAL	
---------------------------------------	---------------------	--

Gardiennage pneus av

/ /R		
------	--	--

Gardiennage pneus ar

/ /R		
------	--	--

NORAUTO EST A VOTRE ECOUTE



Par téléphone au 0820 85 85 85
du lundi au samedi de 9h00 à 18h00 (0,10€/appel + prix appel)



Par e-mail ou consultez notre FAQ
sur norauto.fr 7j/7 et 24h/24

Informations à destination des clients professionnels :
Paiement comptant sans escompte.
Taux des pénalités de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard : 40 €.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE. A BIENTOT.

Conformément à la législation en vigueur, le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : <http://www.bloctel.gouv.fr/>

Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est porté à la connaissance du conducteur qu'il dispose du libre choix du réparateur professionnel.

GARAGE MARCOUSSIS AUTOMOBILES

MECANIQUE CARROSSERIE


49 ROUTE D ORSAY

91460 MARCOUSSIS

Tél.: 01.69.01.16.91

Fax : 09.59.39.12.20

E-mail : marcoussisauto@gmail.com



RCS B437798820 EVRY

SIRET 437 798 820 00027

APE 4520 A

TVA intracommunautaire : FR79437798820



PAGE

1

FACTURE N° 2024000472 DU 09/07/2024 - Ets 01 7877 COMPTE N° O.R N° 22158 / 01

MARQUE	MODÈLE	TYPE	N° SÉRIE	PUIS.		
BMW	SERIE 1	M10BMWVP0035889	WBA1C310X0E891930	10		
GENRE	ÉNERGIE	COULEUR	PEINTURE	1 ^{re} MISE EN C.	IMMATRICULATION	KM COMPTEUR
				15/12/2011	BZ-102-BQ	124014

C. TAXE	DÉSIGNATION	TEMPS/QTÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT H.T.
	REVISION			
7 032	FILTRE A AIR	1.00	59.84	59.84
7 032	FILTRE A CARBURANT	1.00	62.18	62.18
7 032	FILTRE A HUILE	1.00	27.24	27.24
7 020	LUBRIFIANT	5.00	22.00	110.00
7 031340	JOINT BOUCHON VIDANGE MOTEUR	1.00	2.68	2.68
7 001	PRESTATION PRINCIPALE	1.00	80.00	80.00
7 001	REPLT FILTRE A AIR	0.25	80.00	20.00
7 001	REPLT FILTRE A CARBURANT	0.45	80.00	36.00

CODE TAXE	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TOTAL NET H.T.	TOTAL T.V.A.	TOTAL A PAYER
7	397.94	20.00	79.59			
				397.94	79.59	477.53EUR

Payable le : 09/07/2024

FACTIAS-19 - 11/22

PAIEMENT : Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture d'un client professionnel entraînera de plein droit l'application d'une pénalité égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, en vigueur à la date de l'échéance portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à quarante (40) euros conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉPARATION DU RÉSEAU AD – APPLICABLES À COMPTER DU 01/01/2022

Les présentes conditions générales de réparation s'appliquent à toutes Prestations de réparation automobile (ci-après les «**Prestations**») réalisées par la société désignée en tête du document (ci-après le «**Réparateur**») à la demande de tout client non-professionnel (ci-après le «**Client**»).

1 - ORDRE DE RÉPARATION

Toute demande de Prestation formulée par un Client donnera lieu à l'établissement d'un ordre de réparation. L'ordre de réparation, signé par le Client, mentionne : (i) l'état du véhicule au moment de la prise en charge ; (ii) la nature des Prestations à réaliser, (iii) les modalités de détermination du prix, (iv) la date indicative de mise à disposition du véhicule à l'issue des Prestations. Toutes les Prestations non prévues dans l'ordre de réparation seront soumises, avant réalisation, à l'accord préalable du Client.

2 - PRIX – PAIEMENT

Les Prestations ainsi que les pièces de rechange sont facturées au Client à la date de réalisation des Prestations, sur la base des tarifs en vigueur à la date de signature de l'ordre de réparation. Les tarifs en vigueur au moment de la signature de l'ordre de réparation sont communiqués au Client par voie d'affichage sur le lieu d'établissement du Réparateur. Les factures sont payables au comptant à la date de réalisation des Prestations.

Le Client pourra également demander l'émission d'un devis détaillé préalablement à la réalisation des Prestations. Les frais d'émission de devis sont [gratuits] ou [facturés conformément au tarif en vigueur à la date d'émission du devis]. Tout devis est valable pour la durée précisée dans le devis.

En fonction de l'étendue des Prestations à réaliser, le Réparateur pourra exiger un acompte dont le montant ne saurait être supérieur à 20 % du montant des Prestations à réaliser.

3 - PIÈCES DE RECHANGE - PIÈCES ISSUES DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

A chaque fois que cela sera possible, le Client se verra proposer en option l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire au lieu et place de pièces neuves, conformément aux dispositions des articles L.224-67 et R.224-22 et suivants du Code de la consommation. L'option ne sera pas proposée au Client quand les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule mentionné dans l'ordre de réparation ou lorsque le Réparateur estime que de telles pièces sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière. Les pièces de rechange issues de l'économie circulaire concernées sont : les pièces de carrosserie amovibles, les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie, les vitrages non collés, les pièces optiques et les pièces mécaniques ou électroniques (à l'exception des trains roulants, des éléments de direction, des organes de freinage, des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontable).

4 - RESTITUTION DES PIÈCES

Si le Client souhaite obtenir la restitution des pièces remplacées, il devra l'indiquer dans l'ordre de réparation. A défaut de demande, lesdites pièces seront mises au rebut. Le réparateur, conformément à la législation en vigueur, collectera et fera éliminer les pièces de rechange usagées et les autres déchets automobiles. Cette prestation sera facturable au client selon la méthode et les prix affichés dans l'établissement.

5 - GARANTIE

Le Réparateur garantit que les Prestations sont exécutées conformément aux dispositions légales applicables et aux règles de l'art. Les pièces de rechange utilisées dans le cadre de l'exécution des Prestations sont soumises aux conditions de garanties légales prévues par les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation ainsi que par les articles 1641 et suivants du Code civil, à l'exclusion de toutes autres garanties.

Conformément aux dispositions légales : lorsqu'il agit en garantie de conformité le consommateur : (i) bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; (ii) peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L.217-9 du code de la consommation. ; (iii) est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d'occasion. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Enfin, le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code Civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction de prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

Toute demande de mise en œuvre de la garantie légale devra être formulée par écrit et accompagnée de la facture et de l'ordre de réparation.

Les conditions de garanties commerciales spécifiques sont consultables sur le site www.ad.fr

6 - MODALITÉ DE RÉCEPTION DU VÉHICULE RÉPARÉ

Le Client disposera d'un délai de 8 jours pour réceptionner son véhicule à l'issue de l'exécution des Prestations. A l'expiration du délai précité, des frais de gardiennage pourront être facturés au Client sur la base du tarif en vigueur à la date de mise à disposition du véhicule réparé.

7 - DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de l'exécution des Prestations, le Réparateur pourra collecter, traiter, transférer des données personnelles du Client. Ce dernier dispose du droit d'obtenir la communication de ses données personnelles, et de solliciter la rectification, la mise à jour, la portabilité ou la suppression de ses données personnelles. De plus, le consommateur dispose également d'un droit à la limitation du traitement de ses données personnelles.

Ces droits d'accès, de rectification, de portabilité ou de suppression peuvent être exercés en adressant la demande par voie postale à l'enseigne, ou par mail, en justifiant de son identité.

Tout client a la possibilité de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL (www.bloctel.gouv.fr) afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec qui il n'y a pas de relation contractuelle en cours, conformément aux dispositions des articles L.223-1 et suivants et R.223-1 et suivants du code de la consommation.

8 - LITIGES

Conformément aux dispositions des articles L 611-1 et R 612-1 et suivants du Code de la Consommation concernant le règlement amiable des litiges : lorsque le consommateur a adressé une réclamation écrite au professionnel et qu'il n'a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans un délai de deux mois, il peut soumettre gratuitement sa réclamation au médiateur de la consommation. Le médiateur doit être saisi dans le délai maximal d'un an à compter de la réclamation initiale.

Médiation de la Consommation & Patrimoine peut être saisi directement en ligne à l'adresse suivante : www.mcpmediation.org ou par courrier MÉDIATION DE LA CONSOMMATION & PATRIMOINE - 12 Square Desnouettes - 75015 PARIS.




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP13760386

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																
Contrôle technique périodique	05/10/2021	21007665																																																																																
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																	
Favorable	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2018 : 40354 km / 23/02/2021 : 88733 km																																																																																	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																		
04/10/2023																																																																																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																		
Contrôle technique périodique																																																																																		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																		
N° D'AGRÈMENT : S026Z138																																																																																		
(9) RAISON SOCIALE : CTA26																																																																																		
(3) COORDONNÉES Avenue de Gournier ZI Sud 26200 Montélimar Tel:04 82 32 98 98																																																																																		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																		
N° D'AGRÈMENT : 038Z1293																																																																																		
NOM ET PRÉNOM : BELAOUINET MEHDI																																																																																		
SIGNATURE :																																																																																		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																
(F)	16/06/2018	15/12/2011																																																																																
Marque	Désignation commerciale																																																																																	
BMW	SERIE 1																																																																																	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																
WBA1C310X0E891930	M1	VP																																																																																
Type/CNIT	Énergie																																																																																	
M10BMWVP0035889	GO																																																																																	
<small>Récapitulé de la déclaration d'acceptation de la présente et la copie du certificat d'immatriculation visée par le vendeur professionnel</small>																																																																																		
<small>Document(s) présenté(s)</small>																																																																																		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																	
103135																																																																																		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																																	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">+1.8 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">3%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">749 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">691 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td style="text-align: center;">351 daN</td> <td style="text-align: center;">311 daN</td> <td style="text-align: center;">249 daN</td> <td style="text-align: center;">248 daN</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">351 daN</td> <td style="text-align: center;">311 daN</td> <td style="text-align: center;">249 daN</td> <td style="text-align: center;">248 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">12%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1%</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Taux d'efficacité (≥18%) : 35%</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Emissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (≤0.57 m-1) C1 : <0.10 C2 : <0.10</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td style="text-align: center;">-1.1%</td> <td style="text-align: center;">-0.7%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)</td> <td style="text-align: center;">-1.4%</td> <td style="text-align: center;">-2.2%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤30%) :	3%		2%		Forces verticales :	749 daN		691 daN		Frein de service					Forces de freinage :	351 daN	311 daN	249 daN	248 daN	Forces de freinage (efficacité) :	351 daN	311 daN	249 daN	248 daN	Déséquilibre (<20%) :	12%		1%		Taux d'efficacité global (≥50%) :	80				Frein de stationnement						Taux d'efficacité (≥18%) : 35%				Emissions à l'échappement					Opacité des fumées (≤0.57 m-1) C1 : <0.10 C2 : <0.10					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-0.7%			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.4%	-2.2%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																															
	G	D	G	D																																																																														
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.8 m/km																																																																																	
Dissymétrie suspension (≤30%) :	3%		2%																																																																															
Forces verticales :	749 daN		691 daN																																																																															
Frein de service																																																																																		
Forces de freinage :	351 daN	311 daN	249 daN	248 daN																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	351 daN	311 daN	249 daN	248 daN																																																																														
Déséquilibre (<20%) :	12%		1%																																																																															
Taux d'efficacité global (≥50%) :	80																																																																																	
Frein de stationnement																																																																																		
	Taux d'efficacité (≥18%) : 35%																																																																																	
Emissions à l'échappement																																																																																		
Opacité des fumées (≤0.57 m-1) C1 : <0.10 C2 : <0.10																																																																																		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-0.7%																																																																																
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.4%	-2.2%																																																																																



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T22482496

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		02/11/2023		23410017																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2018 : 40354 km / 23/02/2021 : 88733 km / 05/10/2021 : 103135 km																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
01/11/2025																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contrôle technique périodique																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S091T004																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : SARL SARL AUTO BILAN PASQUIER																																																																																
(3) COORDONNÉES : 138, CHEMIN ROYAL 91310 LINAS LEUVILLE Tél : 01.69.01.99.15 - Fax : 01.69.63.91.21																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 091T1038																																																																																
NOM ET PRÉNOM : COUTINHO PEREIRA ALEX																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																														
[REDACTED]	06/11/2021	15/12/2011																																																																														
Marque	Désignation commerciale																																																																															
BMW	SERIE 1																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																														
WBA1C310X0E891930	M1	VP																																																																														
Type/CNIT	Énergie																																																																															
M10BMWVP0035889	GO																																																																															
Document(s) présenté(s)																																																																																
Certificat d'immatriculation																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
0118334																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° :																																																																																
DATE :																																																																																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-1.2 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">15 %</td> <td colspan="2">5 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">761 daN</td> <td colspan="2">725 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>289 daN</td> <td>272 daN</td> <td>234 daN</td> <td>254 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td colspan="2">6 %</td> <td colspan="2">8 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>289 daN</td> <td>272 daN</td> <td>234 daN</td> <td>254 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td> <td colspan="4">70 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">25 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Opacité (0.57 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">-1.8 %</td> <td colspan="2">-1.7 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td> <td colspan="2">-3.2 %</td> <td colspan="2">-1.4 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.2 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	15 %		5 %		Forces verticales :	761 daN		725 daN		Frein de service					Forces de freinage :	289 daN	272 daN	234 daN	254 daN	Déséquilibre (<20%) :	6 %		8 %		Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	272 daN	234 daN	254 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	70 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %				Émissions à l'échappement					Opacité (0.57 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.8 %		-1.7 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.2 %		-1.4 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.2 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	15 %		5 %																																																																													
Forces verticales :	761 daN		725 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage :	289 daN	272 daN	234 daN	254 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :	6 %		8 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	272 daN	234 daN	254 daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	70 %																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																
Opacité (0.57 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1																																																																																
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.8 %		-1.7 %																																																																													
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.2 %		-1.4 %																																																																													



- Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.
- Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques).
- En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal.
- Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1^{er} de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié).
- La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.
- Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal.