

BMW Group - AIR: 2025-09-11 / 14:37
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: 118I A
Numéro d'identification du véhicule: WBA1R510707D23586
Code de développement: F20
Clé de type: 1R61
Type maître: 1R61

Véhicule

BMW 118I A, 100kW

WBA1R510707D23586



Code de développement	F20
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	F020-21-11-550
Début de la garantie constructeur	31 décembre 2018

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnem...)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
	Code de déblocage valable pour		

Road Map EUROPE Way 2018-3 (Version : 9 oct. 2023)	les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01309912).	Road Map EUROPE Way 2025-2	-
--	---	----------------------------	---

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	118I A
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	7D23586
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA1R510707D23586
Code de développement	F20
Direction	LL
Moteur	B38M
Numéro de moteur	33855557
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6, WLTP, BG, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	2243883XFS
Numéro de série de la headunit	MM07DBJ1143678
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-18-11-531
Date de production	10 déc. 2018
Usine de production	LEIPZIG
Date de livraison	12 déc. 2018
Concessionnaire livreur	NEUBAUER MIRABEAU, PARIS, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LCNL
Clé de type	1R61
Type de base	1R51
Type maître	1R61

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
01DE Norme antipollution EU6 RDE
0205 Boîte de vitesses automatique
0216 Direction hydraulique Servotronic
021A Roue AL BMW M à rayons doubles 461
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02PA Antivol de vis de roue
02VB Avertisseur de crevaison
0320 Omission sigle
0337 Pack Sport M
03AG Caméra de recul
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0441 Kit fumeur
0465 Banquette arriere rabattable
0481 Siège sport
0493 Kit rangement
04AE Accoudoir central avant coulissant
04FT Alu poli long. acc. noir brillant miroir
04NE Chauffage des gaz blow-by
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0563 Kit éclairage
0575 Prises 12 V supplémentaires
05A1 LED Phares antibrouillard
05A2 Projecteur LED
05DA Désactivation airbag passager
05DC Appuie-tête arrière pliable
05DP Aide au stationnement "Park Assist"
0606 Système de navigation Business
0650 Lecteur CD
0698 DVD zone 2
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AP Remote Services
06NW Téléphonie avec recharge sans fil
06UH Information trafic
06WA Combiné instruments à fonctions étendues
06WD WLAN Hotspot
0704 Chassis sport M
0710 Volant en cuir M
0715 Kit aérodynamique M
0760 Poli brillant Shadow line
0775 Pavillon anthracite
07LF Modell M Sport
0854 Version en langue française
0881 Documentation de bord français
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08R9 Fluide frigorigène R1234yf
08S3 Verrouillage automatique au démarrage
08TH Identification panneaux de signalisation
09AA Protection peau extérieure
A080 Batterie AGM 80 Ah
LEDE Equipement cuir

Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule


Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif			
06/11/2024	Clé	62327 km	05500	Clé 0			
 10000 10/2025	 10000 10/2025	 10000 10/2025	 10000 10/2025	 -260 0.9 %	 05/2026	 11000	 10000 10/2025
06/11/2024	Maintenance	62327 km	05500 NEUBAUER PLAISIR PLAISIR , PLAISIR	Automatique			
 10000 10/2025	 10000 10/2025	 10000 10/2025	 10000 10/2025	 -260 ✓	 05/2026	 11000	 10000 10/2025
05/11/2024	Clé	62307 km	05500	Remote KeyRead			
 10000 10/2025	 10000 10/2025	 10000 10/2025	 10000 10/2025	 -240 0.8 %	 05/2026	 11000	 10000 10/2025
17/05/2024	Clé	56235 km	05500	Clé 0			
 16000 10/2025	 16000 10/2025	 16000 10/2025	 16000 10/2025	 9000	 -46 6.3 %	 16000	 16000 10/2025
17/05/2024	Maintenance	56235 km	05500 NEUBAUER PLAISIR PLAISIR , PLAISIR	Automatique			
 16000 10/2025	 16000 10/2025	 16000 10/2025	 16000 10/2025	 9000	 04/2024 ✓	 16000	 16000 10/2025
09/10/2023	Clé	48685 km	05500	Clé 0			
 1500 04/2024			 1500 04/2024	 18000	 04/2024	 25000	 21000 04/2026
09/10/2023	Maintenance	48685 km	05500	Automatique			

05/10/2023 Maintenance

40000 km

03300
NEUBAUER
PLAISIR
PLAISIR,
PLAISIR


Automatique



05/04/2023 Clé

41674 km

Clé 0




10/08/2022 Clé

34675 km

22319

Clé 0




09/08/2022 Clé

34670 km

22319

Clé 0




02/03/2022 Clé

29393 km

08311

Clé 0




30/12/2020 Clé

12559 km

08311

Clé 0




30/12/2020 Maintenance

12559 km

08311
NEUBAUER
BOULOGNE,
BOULOGNE-
BILLANCOURT

Automatique



— 30/12/2020 Réparation 12559 km 08311 Tâche
 NEUBAUER
 BOULOGNE
 BOULOGNE
 BILLANCOURT
 , BOULOGNE-
 BILLANCOURT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard 2
 Valeur de travail I 00 00 105

Service huile moteur

Pack I 0000610

Service huile moteur 3
 Valeur de travail I 00 00 610

Kit cartouche de filtre à huile 1
 Pièce I 11428575211

Huile moteur sae 5w-30 longlife-04 4.25
 Pièce I 83210398511


Service microfiltre

Pack I 0000616


Service microfiltre 2
 Valeur de travail I 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif 1
 Pièce I 64119237555

— 16/12/2020 Clé 18 km Clé 0



— 21/06/2019 Clé 4 km 35005 Clé 0



— 21/06/2019 Réparation 10 km 35005 Tâche
 NEUBAUER Tâche
 SERVICE , Tâche
 PARIS Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

ISPA CT-1-0063580100 Valeur de travail -	Local	3 VT
---	-------	------

— Tâche

Description : REMPLACEMENT BATTERIE (vu paul)**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Observation Valeur de travail -	Local	1 VT
--------------------------------------	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**


Cession V.O Valeur de travail -	Local	1 VT
--------------------------------------	-------	------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

103 pts de contrôle (service V.O) Valeur de travail -	Local	12 VT
--	-------	-------

—	19/06/2019	Maintenance	3 km	46544 GEFCO France SAS, POISSY	Manuel
---	------------	-------------	------	--------------------------------------	--------





BMW 118 1' F20 LCI

WBA1R510707D23586

Essence

2018



Généré le 11/09/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 64 584 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse : 130 g/km.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :

Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme taxi

Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport

Location ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location

Police ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation par la police

Exposition ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



Véhicule d'auto-école

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :  +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :

 Tchéquie  Slovénie  Roumanie  Italie  Hongrie  Slovaquie  Danemark  Suède  Canada


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 64 584 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 71 362 km



Relevés du compteur kilométrique

12/2018	11 km
01/2019	832 km
02/2019	1653 km
03/2019	2 394 km
04/2019	3 215 km
05/2019	4 009 km
06/2019	4 830 km
07/2019	5 624 km
08/2019	6 445 km
09/2019	7 266 km
10/2019	8 060 km
11/2019	8 881 km
12/2019	9 675 km
01/2020	10 496 km
02/2020	11 317 km
03/2020	12 085 km
04/2020	12 906 km
05/2020	13 700 km
06/2020	14 521 km
07/2020	15 315 km
08/2020	16 136 km
09/2020	16 957 km
10/2020	17 751 km
11/2020	18 572 km
12/2020	19 366 km
01/2021	20 187 km
02/2021	21 008 km
03/2021	21 749 km
04/2021	22 570 km

Relevés du compteur kilométrique

02/2022	30 672 km
03/2022	31 414 km
04/2022	32 235 km
05/2022	33 029 km
06/2022	33 851 km
07/2022	34 645 km
08/2022	35 465 km
09/2022	36 283 km
10/2022	37 071 km
11/2022	37 885 km
12/2022	38 678 km
01/2023	39 520 km
02/2023	40 414 km
03/2023	41 273 km
04/2023	42 277 km
05/2023	43 272 km
06/2023	44 307 km
07/2023	45 309 km
08/2023	46 340 km
09/2023	47 370 km
10/2023	48 365 km
11/2023	49 393 km
12/2023	50 388 km
01/2024	51 416 km
02/2024	52 444 km
03/2024	53 406 km
04/2024	54 434 km
05/2024	55 429 km
06/2024	56 457 km

05/2021	23 365 km
06/2021	24 185 km
07/2021	24 980 km
08/2021	25 801 km
09/2021	26 621 km
10/2021	27 416 km
11/2021	28 237 km
12/2021	29 031 km
01/2022	29 852 km

07/2024	57 453 km
08/2024	58 481 km
09/2024	59 509 km
10/2024	60 504 km
11/2024	61 532 km
12/2024	62 527 km
01/2025	63 556 km
02/2025	64 584 km

Avvertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓= **Contrôle technique** ✓ Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↻ **Épave** ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Domage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

- ✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

- Note**
 - Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 17 900 €
 - Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW 118 2018 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

16 110 €

Prix moyen

17 900 €

Prix le plus haut

19 690 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **130 g/km** Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

1

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.



Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques



Marque
BMW



Modèle
118



Description
118



Variante
1' F20 LCI



Type de carrosserie
Hayon



Année de fabrication
2018



Cylindrée moteur
1499



Puissance moteur
100 kW (134 hp)



Couple
240 Nm



Type de carburant
Essence



Type de transmission
Automatique



Type de conduite
Propulsion

FR71324456904-324 456 904 00063-APE 4511Z
SAS au capital de 480 000 euros
neubauer-bmw.fr
Mail :bmw-plaisir@neubauer.fr
Siège social :
SORAVIA
Tél. : 01 30 05 70 90

Site :
Neubauer Plaisir
141 Rue des Pêcheurs
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 05 70 90

141 Rue des Pêcheurs
78370 PLAISIR

ORIGINAL Facture Client - Service Rapide

N° de client : 046627
N° de facture : 1AC074980
Date de facture : 06/11/2024
Date d'échéance : 06/11/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW		62327	145VE/
BMW 118i 136 ch cinq portes	WBA1R510707D23586	01/12/2018	1096111

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
Pré-diagnostic constructeur								
(TB) MC010000105	(MO) Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	13,54		27,08	20,00	32,50
Sous-total						27,08		32,50
Service frein avant (disques et plaquettes)								
(TB) MC010000612	(MO) Service frein avant (disques et plaquettes)	VT	10,00	13,54		135,40	20,00	162,48
(TB) MC0101400002	(MO) Essai routier	VT	4,00	13,54		54,16	20,00	64,99
(PO) 34116792215	Disque de frein ventilé	Pièce	2,00	115,89		231,78	20,00	278,14
(PO) 83192158851	PÂTE POUR PLAQUETTES DE FREIN 3g	Pièce	2,00	0,92		1,84	20,00	2,21
(PO) 34356792289	PALPEUR USURE GARNITURES FREINS AVANT G	Pièce	1,00	29,66		29,66	20,00	35,59
(PO) 34118854999	KIT DE RÉPARATION DE PLAQUETTES DE FREIN	Pièce	1,00	167,64		167,64	20,00	201,17
(PO) 83192413695	NETTOYANT POUR FREINS, SANS ACÉTONE 50ml, TU	Pièce	1,00	0,92		0,92	20,00	1,10
(PO) 34211161806	Vis à six pans creux	Pièce	2,00	1,01		2,02	20,00	2,42
ME99ERD	(MO) Recyclage des déchets		1,00	3,67		3,67	20,00	4,40
Sous-total						627,09		752,50

POUR VOTRE INFORMATION

DISQUES ET PLAQUETTES DE FREINS ARRIERE A REMPLACE TRES PROCHAINEMENT

Conditions de règlement sous 30 jours.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :

NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS
78 150 LE CHESNAY

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 13,54 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 14,52 HT€/VT - T3=Haute technicité : 15,97 HT€/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service Thomas GILBERT

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 046627
N° de facture : 1AC074980
Date de facture : 06/11/2024
Date d'échéance : 06/11/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
Total T.T.C. 785,00

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	654,17	130,83	785,00

Domiciliation BQ : VDS SDC PARIS 2 (05687)
IBAN : FR52 3000 2056 8700 0006 0014 Z63
BIC : CRLYFRPP

Total T.T.C. 785,00
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 785,00

ORIGINAL Facture Client - Mécanique PLAISIR

N° de client : 046627
N° de facture : 1AC069295
Date de facture : 09/10/2023
Date d'échéance : 09/10/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW		48685	122JA/
BMW 118i 136 ch cinq portes	WBA1R510707D23586	01/12/2018	1087488

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC010000105	(MO) Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	13,05		26,10	20,00	31,32
Sous-total						26,10		31,32
(TB) MC010000610	(MO) Service huile moteur	VT	8,00	13,05		104,40	20,00	125,28
(PO) 83212405948	BMW ENGINE OIL LL04 5W30 1000ML, TU	Pièce	4,25	33,00		140,25	20,00	168,30
(PO) 11428575211	KIT CARTOUCHE DE FILTRE À HUILE	Pièce	1,00	22,74		22,74	20,00	27,29
Sous-total						267,39		320,87
(TB) MC010000616	(MO) Service microfiltre	VT	2,00	13,05		26,10	20,00	31,32
(PO) 64119237555	MICROFILTRE/FILTRE À CHARBON ACTIF	Pièce	1,00	61,74		61,74	20,00	74,09
Sous-total						87,84		105,41
(PO) 83125A85523	Liquide lave-glace avec protect. antigel	Pièce	1,00	2,75		2,75	20,00	3,30
(PO) 99992412563	SP-NR3-PET-001.002.003-Plaq Auto NR3 SIV	Pièce	1,00	25,00		25,00	20,00	30,00
(PO) 99992412565	SP-PL-PLEXINR2-Plaque plexi 520110 NR2	Pièce	1,00	25,00		25,00	20,00	30,00
Sous-total						52,75		63,30

POUR VOTRE INFORMATION

Nos prestations sont réalisées et facturées selon le tarif barémé BMW GROUP France, sauf si mention contraire

Nous vous remercions de votre confiance.
Bonne route.

Conditions de règlement sous 30 jours.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :

NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS
78 150 LE CHESNAY

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 13,05 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 13,05 HT€/VT - T3=Haute technicité : 13,89 HT€/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service Léo BOUTILLIER

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 046627
N° de facture : 1AC069295
Date de facture : 09/10/2023
Date d'échéance : 09/10/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
Total T.T.C. 520,90

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	434,08	86,82	520,90

Domiciliation BQ : VDS SDC PARIS 2 (05687)
IBAN : FR52 3000 2056 8700 0006 0014 263
BIC : CRLYFRPP

Total T.T.C. 520,90
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 520,90

141 Rue des Pêcheurs
78370 PLAISIR

FR71324456904-324 456 904 00063-APE 4511Z
SAS au capital de 480 000 euros
neubauer-bmw.fr
Mail :bmw-plaisir@neubauer.fr
Siège social :
SORAVIA
Tél. : 01 30 05 70 90

Site :
Neubauer Paris
141 Rue des Pêcheurs
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 05 70 90

DUPLICATA Facture Client - Magasin RAMB

N° de client : 046627
N° de facture : 1MC070453
Date de facture : 27/03/2023
Date d'échéance : 27/03/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
N° TVA intracomm. :



Marque / Modèle N° Immat/VIN Kilométrage/Date de mise en service N° Entrée/Ordre de réparation

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(PO) 51137371686	Grille de calandre droite	Pièce	1,00	61,86		61,86	20,00	74,23
Sous-total						61,86		74,23

1M068520

POUR VOTRE INFORMATION

TOUTES PIECES COMMANDEES NE SERONT NI REPRISES NI ECHANGEES

Nous vous remercions de votre confiance.
Bonne route.

Conditions de règlement sous 30 jours.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :
NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS
78 150 LE CHESNAY

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général: 13,05 HT€/VT - T2=Régime optionnel: 13,05 HT€/VT - T3=Haute technicité: 13,89 HT€/VT

Votre Conseiller Service C rosselange

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 046627
N° de facture : 1MC070453
Date de facture : 27/03/2023
Date d'échéance : 27/03/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
Total T.T.C. 74,23

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	61,86	12,37	74,23

Domiciliation BQ : VDS SDC PARIS 2 (05687)
IBAN : FR52 3000 2056 8700 0006 0014 263
BIC : CRLYFRPP

Total T.T.C. 74,23
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 74,23

ORIGINAL **Facture Client - Magasin RAMB**

N° de client : 046627
N° de facture : 1MC070451
Date de facture : 27/03/2023
Date d'échéance : 27/03/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
N° TVA intracomm. :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
			1M068517					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(PO) 36146867030	Capuchon de valve RDCi	Pièce	1,00	0,87		0,87	20,00	1,04
	Sous-total					0,87		1,04

POUR VOTRE INFORMATION

7D23586 BMW 1' F20 LCI 118i A B38 12.10.2018 Peinture: 475
TOUTES PIECES COMMANDEES NE SERONT NI REPRISES NI ECHANGEES

Nous vous remercions de votre confiance.
Bonne route.

Conditions de règlement sous 30 jours.
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.
Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :
NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS
78 150 LE CHESNAY



TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure) TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure) PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
MO = Main d'oeuvre RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 13,05 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 13,05 HT€/VT - T3=Haute technicité : 13,89 HT€/VT

Votre Conseiller Service		C rosselage		Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
Conditions de paiement : Comptant							
Coupon à joindre avec votre règlement				20,00	0,87	0,17	1,04
N° de client	: 046627						
N° de facture	: 1MC070451						
Date de facture	: 27/03/2023						
Date d'échéance	: 27/03/2023						
Mode de règlement	: ESP/CHQ/CB/MIR						
Total T.T.C.	1,04						
Domiciliation BQ : VDS SDC PARIS 2 (05687)		Total T.T.C.				1,04	
IBAN : FR52 3000 2056 8700 0006 0014 Z63		Acompte				0,00	
BIC : CRLYFRPP		Net à payer (EUR)				1,04	



Modalité de l'Ordre de Réparation	
N°OR:	1092466
Réception le:	17 / 05 / 2024 à 14 : 03
Promis le:	17 / 05 / 2024 à 15 : 00
N° de cravate de stationnement:	/
En cas de travaux supplémentaires	
Date rappel du client:	
Nouvelle date de livraison:	

Informations client	N° : 046627
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
Mail:	
Tel:	[REDACTED]
Mobile:	[REDACTED]

Informations véhicule					
Véhicule	Modèle	Type	Immatriculation	N° de Série	Kilométrage
BMW	BMW 118i 136 ch cinq portes	1R51		WBA1R510707D23586	56235
Date de mise en service	Prochain Entretien	Prochain contrôle technique	Niveau de carburant / charge		
01/12/2018	05/24	02/25	0	1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2	3/4 1
<input type="checkbox"/> Véhicule ne peut pas être examiné			<input type="checkbox"/> Dépassement de l'échéance de maintenance		

- Identification**
- X Dommages gravillonnage
 - O Enfoncements
 - / Impacts optiques/feux
 - ~ Rayures
 - Δ Lésions carrosserie
 - Conditionnement anticorrosion caisse

Objet de l'intervention
1) Pré-diagnostic constructeur
2) Liquide de frein
3) Test batterie gratuit
4) Estimation entretien 111 euros TTC

Pièces origine BMW :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Pièces remplacées à déposer dans le véhicule :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Travaux sur estimation CF.art 1 CGR :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Montant indicatif :	€
Travaux sur devis CF.art 2 CGR :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Montant devis :	€
N° Devis :			

Conformément à l'article R. 224-22 du code de la consommation, le Client est informé de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire (PIEC) à la place des pièces neuves.
 oui non Le Client demande que la réparation de son Véhicule soit réalisée au moyen de PIEC. L'option de fourniture des PIEC est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication du délai de disponibilité et de leur prix, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l'article R. 224-23 du code de la consommation. La liste, le délai, le prix et l'origine des PIEC susceptibles d'être ainsi utilisées seront annexés à votre devis.

Fait en deux exemplaires,
Pour le réparateur,
Eric AMOURETTE
Signature du conseiller Service

Accord client (signature)

ORIGINAL Facture Client - Service Rapide

N° de client : 046627
N° de facture : 1AC072501
Date de facture : 17/05/2024
Date d'échéance : 17/05/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CBMIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service			N° Entrée/Ordre de réparation			
BMW		56235			/			
BMW 118i 136 ch cinq portes	WBA1R510707D23586	01/12/2018			1092466			
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC010000105	(MO) Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	13,54	2,00 %	26,54	20,00	31,85
ME99ERD	(MO) Recyclage des déchets		1,00	0,09		0,09	20,00	0,11
Sous-total						26,63		31,96
(TB) MC010000618	(MO) Service liquide de frein	VT	4,00	13,54	2,00 %	53,08	20,00	63,69
(PO) 83135A82511	Liquide frein DOT4, faible viscosité EU	Pièce	1,00	12,92	1,00 %	12,79	20,00	15,35
Sous-total						65,87		79,04

POUR VOTRE INFORMATION

Prevoir remplacement disques et plaquettes de freins avants et arrieres

Conditions de règlement sous 30 jours.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :

NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS
78 150 LE CHESNAY

SORAVIA NEUBAUER PLAISIR

Sté anonyme au capital de 480 000 €
141, rue des Pêcheurs
Z.A Sainte Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 05 70 90
Siret 324 456 904 00063 - APE 4511Z
R.C. VERSAILLES 82B539



TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général: 13,54 HT€/VT - T2=Régime optionnel: 14,52 HT€/VT - T3=Haute technicité: 15,97 HT€/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service Eric AMOURETTE

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 046627
N° de facture : 1AC072501
Date de facture : 17/05/2024
Date d'échéance : 17/05/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CBMIR
Total T.T.C. 111,00

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	92,50	18,50	111,00

Domiciliation BQ : VDS SDC PARIS 2 (05687)
IBAN : FR52 3000 2056 8700 0006 0014 Z63
BIC : CRLYFRPP

Total T.T.C. 111,00
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 111,00

ORIGINAL Facture Client - Magasin RAMB

N° de client : 046627
N° de facture : 1MC070453
Date de facture : 27/03/2023
Date d'échéance : 27/03/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
N° TVA intracomm. :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

Marque / Modèle N° Immat/VIN Kilométrage/Date de mise en service N° Entrée/Ordre de réparation

1M068520

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(PO) 51137371686	Grille de calandre droite	Pièce	1,00	61,86		61,86	20,00	74,23
Sous-total						61,86		74,23

POUR VOTRE INFORMATION

TOUTES PIECES COMMANDEES NE SERONT NI REPRISES NI ECHANGEES

Nous vous remercions de votre confiance.
Bonne route.

Conditions de règlement sous 30 jours.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement à l'ordre de SORAVIA à l'adresse suivant :
NEUBAUER LE CHESNAY Service comptabilité
46-48 RUE MOXOURIS
78 150 LE CHESNAY

SORAVIA NEUBAUER PLAISIR

Sté anonyme au capital de 480 000 €
141, rue des Pêcheurs
Z.A Sainte Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 05 70 90
Siret 324 456 904 00063 - APE 4511Z
R.C. VERSAILLES 82B539

PAYÉ

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs PO = Pièce d'origine constructeur
PR = Pièce de réemploi PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 13,05 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 13,05 HT€/VT - T3=Haute technicité : 13,89 HT€/VT

Votre Conseiller Service C rosselange

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 046627
N° de facture : 1MC070453
Date de facture : 27/03/2023
Date d'échéance : 27/03/2023
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR
Total T.T.C. 74,23

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	61,86	12,37	74,23

Domiciliation BQ : VDS SDC PARIS 2 (05687)
IBAN : FR52 3000 2056 8700 0006 0014 263
BIC : CRLYFRPP

Total T.T.C. 74,23
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 74,23



0239 SAS SPEEDY FRANCE

67 Boulevard Vauban
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FRANCE)
Tél : 01 39 44 16 60 / Fax : / Email : ps0239@speedy.fr

Original

11/02/2025 18:23

Page 1 / 2

Facture 0239/166334 (Devis 0239/228397)

B.M.W. - SERIE 1

IM : 31/12/2018 Série : WBA1R510707D23586

C.T. 05/02/2027 Type M10BMWVP058R866

VP Immatriculation : Énergie : ES KM : 64597

Téléphone :

Vendeur : 20181/Référence Monteur : 91402

Table with columns: Référence, Désignation, Qté, Total TTC. Rows include items like 'JEU DE PLAQUETTES DE FREIN AR', 'MONTAGE JEU PLAQUETTES AR', 'TEMOIN D'USURE', 'PARTICIPATION ENERGIE', 'CONTROLES ESSENTIELS OFFERTS', and 'PARTICIPATION AU TRAITEMENT DES DECHETS'.

"Il appartient au conducteur d'entretenir son véhicule selon le plan d'entretien du constructeur"

Veillez retrouver l'ensemble des conditions commerciales et la politique de protection des données au verso du présent document.
Une question ? Besoin d'une information ? Le Service Relations Clientèle est à votre écoute au 01.41.20.30.30 du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00.

SPEEDY FRANCE SAS - 72 Avenue Georges Clemenceau 92000 NANTERRE - Tél. 01 41 20 30 40 - Fax 01 41 20 38 90
Capital social 9 690 549 € - Siret 421363979 - RCS Nanterre B 421 363 979 - Code TVA FR74421363979 - APE 4520A

ICOMEX 8060-0022 (2018)





0239 SAS SPEEDY FRANCE

67 Boulevard Vauban
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FRANCE)
Tél : 01 39 44 16 60 / Fax : / Email : ps0239@speedy.fr

Original

11/02/2025 18:23

Page 2 / 2

Facture 0239/166334 (Devis 0239/228397)

B.M.W. - SERIE 1

IM : 31/12/2018 Série : WBA1R510707D23586

C.T. 05/02/2027 Type M10BMWVP058R866

VP Immatriculation : [REDACTED] Énergie : ES KM : 64597

Téléphone : [REDACTED]

Vendeur : 20181/Référence Monteur : 91402

Référence	Désignation	Qté	Total TTC
-----------	-------------	-----	-----------

TVA	TAUX	M. TVA	M. HT
1	20.00	36.94	184.71

Nombre de lignes : 6

Avantages TTC 47,25

TOTAL	
HT	184,71
TVA	36,94
TTC	221,65

Règlements 0

Montant net à payer 0,00

Date	Arrhes	N° référence	N° dossier bon achat	Reglement	Montant	Frais	Différé	Echéance	Banque	Etablissement bancaire	Chèque
11/02/2025	<input type="checkbox"/>			ESP-Especes	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	/ /			
11/02/2025	<input type="checkbox"/>			CBE-Carte bancaire	21,65	0,00	<input type="checkbox"/>	/ /			

Signature du client

[Signature]

11/02/2025 18:22:15 / Speedy e-Signature

Je déclare avoir accepté oralement de recevoir des informations et offres concernant l'entretien de mon véhicule
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

0 PARE BRISE NETTOYE ET CONTROLE SANS IMPACT OU BRIS

Edition avec rapport de contrôle saisi sous le N° 88875

Pièces démontées, non restituées.

Je certifie par la présente avoir rendu le service et posé. les pièces mentionnées ci-dessus, Signature du collaborateur SPEEDY

Attestation de Capacité (Clim.) N° 192774

Cat. : V Organisme BUREAU VERITAS

"Il appartient au conducteur d'entretenir son véhicule selon le plan d'entretien du constructeur"

Veuillez retrouver l'ensemble des conditions commerciales et la politique de protection des données au verso du présent document.
Une question ? Besoin d'une information ? Le Service Relations Clientèle est à votre écoute au 01.41.20.30.30 du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00.

SPEEDY FRANCE SAS - 72 Avenue Georges Clemenceau 92000 NANTERRE - Tél. 01 41 20 30 40 - Fax. 01 41 20 38 90
Capital social 9 690 549 € - Siret 421363979 - RCS Nanterre B 421 363 979 - Code TVA FR74421363979 - APE 4520A

**AUTOBACS**

AUTOBACS COIGNIERES
FORUM DE COIGNIERES
 RN10

78310 COIGNIERES

Tel : 01 30 49 33 00

Fax : 01 34 61 37 36

E mail : service.clients@autobacs.fr

Client n°1400248361, téléphone : [REDACTED]

N° TVA :

FACTURE n° 295277 du 14/04/2023
 de l'OR N°464376 du 14/04/2023

FACTUREEdité en : **EURO**

Réceptionnaire : 14RAT08

Mécanicien : 14MEC05

Heure d'arrivée : 13:27

Heure de prise en charge : 13:27

Date de reprise : 14/04/2023 13:27:16

Numéro d'immatriculation [REDACTED] **Marque / Modèle** **BMW** **Kilométrage** **42001**

Carburant : ESSENCE

Couleur : NOIR

Autoradio : Non

Antivol : Non

Type Mines : M10BMWVP058R866

Mise en circulation : 31/12/2018

N° de série : 07D23586

Référence	Numéro	Désignation	Qté	PU brut TTC	PU net TTC	Total TTC	T	Mécan.
		MO ROUE ARRIERE DROITE ANTIVOL NE SAIT PAS ***						
W1214ECO	57160	VALVE TR 414 ECO	1.00	2.00	2.00	2.00	1	14MEC0
	200168	FORF MO 1 PNEU + EQUI JANTE DIAM 19 ET RUNFLAT	1.00	19.00	19.00	19.00	1	14MEC0
	322522	KIT DE PROTECTION HABITACLE	1.00	2.50	2.50	2.50	1	14MEC0
LIBRE SERVICE								
	237055	20 LINGETTES VITRES article en promotion	1.00	8.50	8.50	8.50	1	
	230877	LINGETTES TB BRILLANT article en promotion	1.00	8.50	8.50	8.50	1	
4881	153240	Commande N° 0014 / 034216 du 11/04/2023 PN BRI 245/35R18 88Y RFT POTENZA S001 Pneu : Résistance au roulement: E Pneu : Adhérence sol mouillé: C Pneu : Bruit de roulement: 72	1.00	205.95	205.95	205.95	1	14MEC0
		Sous total de la commande				205.95		

A reporter 246.45

1 / 2