

# Marc Borie Automobiles

47 ter rue Roque de Fillol

92800 PUTEAUX

Téléphone 0141020650

Télécopie 0141020649

**FACTURE N° 7 752**

Etablie le : 30/06/2025

Règlement

à régler le : 30/06/2025

Document édité en Euro

Page n° 1

## Informations sur le véhicule

Immatriculation : [REDACTED]

Marque : PORSCHE  
Modèle : 997  
Kilométrage : 141 066  
Mise en circulation :

N° de Série : WP0ZZZ99Z5S761594  
Genre :  
Couleur :  
Ingrédient :

Référence	M	Qte / Tps	Désignation	Prix Unit.	Prix Net	Montant HT
5W40		9,000	MOTUL 5W40 100% SYNTHESE	19,92	19,92	179,28
900.123.106.30.		1,000	JOINT	1,84	1,84	1,84
996.107.225.53.		1,000	FILTRE A HUILE	34,52	34,52	34,52
997.571.219.01.		1,000	FILTRE A PARTICULES	79,41	79,41	79,41
NET		1,000	NETTOYANT	12,00	12,00	12,00
LG		1,000	LAVE GLACE	4,50	4,50	4,50
PC		1,000	PURIFIANT CLIM	8,40	8,40	8,40
MM	F	2,500	ENTRETIEN INTERMEDIAIRE	110,00	110,00	275,00
			PASSAGE AU TESTEUR PORSCHE			
900.036.029.03		1,000	BOUCHON DIAM. 16	1,15	1,15	1,15
MM	F	2,000	REPL. BOUCHON SUR CULASSE	110,00	110,00	220,00

**MARC BORIE AUTOMOBILES**  
Spécialiste Porsche  
47 Ter, Rue Roque de Fillol  
92800 PUTEAUX  
Tél. 01 41 02 06 50 - Fax 01 41 02 06 49  
marcborieautomobiles@orange.fr  
Siret : 537 513 673 00013

Libellé	Montant HT	Mt. Remise	Montant Net	
Total Pièces	321,10		321,10	TOTAL H.T. 816,10
Total Main d'oeuvre	495,00		495,00	TOTAL T.V.A. 163,22
Total Ingrédient				TOTAL T.T.C. 979,32
Port				DIVERS T.T.C.
Divers H.T.				ACOMPTE
				REGLEMENT
				<b>NET A PAYER 979,32€</b>
				<b>Soit F</b>

# Marc Borie Automobiles

47 ter rue Roque de Fillol

92800 PUTEAUX

Téléphone 0141020650

Télécopie 0141020649

CARTE BANCAIRE

BRED BP

A0000000421010

CB COMPTANT

MARC BORIE AUTO

92 PUTEAUX

5108685 53751367300013

10107

NO AUTO: 561202

MONTANT :

**1901,21 EUR**

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MERCI ET A BIENTOT

## FACTURE N° 6 770

Etablie le : 24/05/2024

Règlement

à régler le : 24/05/2024

Document édité en Euro

Page n° 1

### Informations sur le véhicule

Immatriculation : [REDACTED]

Marque : PORSCHE

Modèle : 997

Kilométrage : 133 684

Mise en circulation :

N° de Série : WP0ZZZ99Z5S761594

Genre :

Couleur :

Ingrédient :

Référence	M	Qty / Tps	Désignation	Prix Unit.	Prix Net	Montant HT
5W40		9,000	MOTUL 5W40 100% SYNTHESE	19,92	19,92	179,28
900.123.106.30.		1,000	JOINT	1,74	1,74	1,74
996.107.225.53.		1,000	FILTRE A HUILE	33,18	33,18	33,18
997.571.219.01.		1,000	FILTRE A PARTICULES	79,20	79,20	79,20
NET		1,000	NETTOYANT	12,00	12,00	12,00
LG		1,000	LAVE GLACE	4,50	4,50	4,50
PC		1,000	PURIFIANT CLIM	8,40	8,40	8,40
MM	F	2,500	ENTRETIEN INTERMEDIARE	110,00	110,00	275,00
			PASSAGE AU TESTEUR PORSCHE			
996.731.903.00.01C		1,000	BOITIER PARE SOLEIL DROIT	127,40	127,40	127,40
ETA		1,000	ETAIN	5,00	5,00	5,00
MM	F	1,200	REMPACEMENT MIROIR DE COURTOISIE	110,00	110,00	132,00
997.645.553.00		2,000	WOOFER	91,07	91,07	182,14
MM	F	1,500	REMPACEMENT HP PORTES AVANT	110,00	110,00	165,00
996.606.203.03		1,000	MANO D HUILE	67,46	67,46	67,46
MM	F	0,500	REMPACEMENT MANO D HUILE	110,00	110,00	55,00
PAB.955.651		1,000	POMPE LAVE GLACE	79,26	79,26	79,26
431.955.465.B		1,000	JOINT	12,78	12,78	12,78
MM	F	1,500	REMPACEMENT POMPE DE LAVE GLACE	110,00	110,00	165,00

**MARC BORIE AUTOMOBILES**  
 Spécialiste Porsche  
 47 Ter, Rue Roque de Fillol  
 92800 PUTEAUX  
 Tél. 01 41 02 06 50 - Fax 01 41 02 06 49  
 marcborieautomobiles@orange.fr  
 Siret : 537 513 673 00013

24/5/2024

Libellé	Montant HT	Mt. Remise	Montant Net	
Total Pièces	792,34		792,34	TOTAL H.T. 1 584,34
Total Main d'oeuvre	792,00		792,00	TOTAL T.V.A. 316,87
Total Ingrédient				TOTAL T.T.C. 1 901,21
Port				DIVERS T.T.C.
Divers H.T.				ACOMPTE
				REGLEMENT
				<b>NET A PAYER 1 901,21€</b>
				<b>Soit F</b>

# Marc Borie Automobiles

47 ter rue Roque de Fillol

92800 PUTEAUX

Téléphone 0141020650

Télécopie 0141020649

**FACTURE N° 6 769**

Etablie le : 24/05/2024

Règlement

à régler le : 24/05/2024

Document édité en Euro

Page n° 1

## Informations sur le véhicule

Immatriculation : [REDACTED]

Marque : PORSCHE	N° de Série : WP0ZZZ99Z5S761594
Modèle : 997	Genre :
Kilométrage : 133 684	Couleur :
Mise en circulation :	Ingrédient :

Référence	M	Qty / Tps	Désignation	Prix Unit.	Prix Net	Montant HT
997.541.911.19		1,000	PARE BRISE	733,59	733,59	733,59
997.541.901.11		1,000	JOINT D ETANCHEITE	144,60	144,60	144,60
000.043.305.24		1,000	FILM DE COLLAGE CAPTEUR DE PLUIE	21,89	21,89	21,89
000.043.305.35		1,000	KIT COLLE BI-COMPOSANT	172,26	172,26	172,26
MT	F	3,500	REMPLACEMENT PARE BRISE	110,00	110,00	385,00

CARTE BANCAIRE  
BRED BP  
A0000000421010  
CB COMPTANT

MARC BORIE AUTO  
92 PUTEAUX  
5108685 53751367300013  
10107

005869521077465

NO AUTO: 666794

MONTANT :

**1748,81 EUR**

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCI ET A BIENTOT

MARC BORIE AUTOMOBILES  
Spécialiste Porsche  
47 Ter, Rue Roque de Fillol  
92800 PUTEAUX  
Tél. 01 41 02 06 50 Fax 01 41 02 06 49  
marcborieautomobiles@orange.fr  
Siret : 537 513 673 00013

Libellé	Montant HT	Mt. Remise	Montant Net	
Total Pièces	1 072,34		1 072,34	TOTAL H.T. 1 457,34
Total Main d'oeuvre	385,00		385,00	TOTAL T.V.A. 291,47
Total Ingrédient				TOTAL T.T.C. 1 748,81
Port				DIVERS T.T.C.
Divers H.T.				ACOMPTE
				REGLEMENT
				<b>NET A PAYER 1 748,81€</b>
				<b>Soit F</b>

### Adresse de livraison

[REDACTED]  
[REDACTED] R



TOUTES PIÈCES NEUVES POUR 356 911 912 914 924 928 944 959 964 968  
986 987 991 993 996 997 BOXSTER CARRERA GT CAYENNE CAYMAN GT2  
GT3 GT4 PANAMERA RS RSR CUP PROTOTYPE COMPETITION

### FACTURE

F819173

Commande : 1048979

07/09/2023

### Adresse de facturation

[REDACTED]

LE NOUVEAU CATALOGUE ROSE PASSION EST ARRIVE. VOUS POUVEZ LE COMMANDER SUR ROSEPASSION.COM

Ref RP	Ref RP2	Désignation	PU HT	Qté	Poids	Total
	P255498	TAPIS DE PROTECTION	144,00 €	1	2,500	144,00 €
Mode de livraison: Colissimo		<b>Sous-total HT</b>				<b>144,00 €</b>
Paiement: CB REÇU INTERNET (CE)		Port				17,99 €
		<b>Total HT</b>				<b>161,99 €</b>
		TVA 20.0 %				32,40 €
		<b>TOTAL TTC</b>				<b>194,39 €</b>



# Sarl FABRICE GAUTUN AUTOMOBILES



REPARATEUR AGREE PEUGEOT

Rte de Mayenne-ZI Nochetières

53600 - EVRON France

TEL : 0243013674 - gautun-automobiles@orange.fr

SIRET : 811445691 00017 APE : 4520A

TVA : FR59811445691 Capital: 20000,00€

RCS: Laval B 811445691



## Facture n°1/2207/100085

Date : 11/07/2022

Page : 1

N° Document	N° Client	Votre commande	Marque	V.I.N.	N° Immatriculation	Kilométrage	N° commande
1 127 469	1 007 615		PORSCHE 911 CARRERAS	WP0ZZZ99Z5S761594		123 365	

Désignation	N° pièce	Quantité ou temps	C T	Prix unitaire hors taxe	REMISE	Prix unitaire net hors taxe	Montant
DEPOSE DES FILMS TEINTES SUR VITRES DE PORTES AV	M1	0,75	1	47,00		47,00	35,25

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE :

F [REDACTED] 88

**PAYÉ**

www.peugeot.fr			<b>Total hors taxe</b>	<b>Montants T.V.A.</b>		<b>Total T.T.C.</b>
A réception	11/07/2022	42,30 €	35,25	acquittés sur les débits suivant autorisation de l'Administration		42,30
			1	20,00	7,05	

**Total TTC 42,30 €**

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

N° document	N° client	N° commande
1 127 469	1 007 615	
11/07/2022	<b>Total T.T.C. 42,30 €</b>	

VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT A RECEPTION DE FACTURE.

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom, en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.

MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT: "Tous nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services sont payables à nos bureaux, au comptant à la date de facturation et ne font l'objet d'aucune condition d'escompte. Dans le cas d'une vente ou prestation de service réalisée par une activité professionnelle, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles non payées à bonne date correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal et ce, après une mise en demeure de payer restée infructueuse. RESERVES DE PROPRIETE: Le transfert de la propriété des marchandises objet de la présente facture est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix conformément aux dispositions de l'article L. 621-122 du Code de Commerce. les risques étant néanmoins transférés à l'acquéreur dès la livraison des marchandises."

ATTRIBUTION DE COMPETENCE: En cas de contestation entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le ressort desquels se trouve le siège de notre établissement.

# SarI FABRICE GAUTUN AUTOMOBILES

REPARATEUR AGREE PEUGEOT

Rte de Mayenne-ZI Nochetières

53600 - EVRON France

TEL : 0243013674 - gautun-automobiles@orange.fr

SIRET : 811445691 00017 APE : 4520A

TVA : FR59811445691 Capital: 20000,00€

RCS: Laval B 811445691



## Facture n°1/2204/102601

Date : 26/04/2022

Page : 1

N° Document	N° Client	Votre commande	Marque	V.I.N.	N° Immatriculation	Kilométrage	N° commande
1 126 357	1 007 615		PORSCHE 911 CARRERAS	WP0ZZZ99Z5S761594		122 117	
Designation	N° piece	Quantité ou temps	C T	Prix unitaire hors taxe	REMISE	Prix unitaire net hors taxe	Montant
DEPOSE VOLANT POUR RENOVATION							
DEPÔSE POSE VOLANT DIRECTION POUR REMIS EN ETAT SOUS TRAITANT ESSAI	M1	1,00	1	47,00		47,00	47,00
PORT	PORT	1,00	1	35,63		35,63	35,63
RECYCLAGE DECHETS			1				2,15
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE : [REDACTED]							
<b>PAYÉ</b>							
www.peugeot.fr A réception			<b>Total hors taxe</b>	<b>Montants T.V.A.</b> acquittés sur les débits suivant autorisation de l'Administration			<b>Total T.T.C.</b>
26/04/2022	101,74 €	84,78	1	20,00	16,96	101,74	

Total TTC 101,74 €

### COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

N° document	N° client	N° commande
1 126 357	1 007 615	
26/04/2022	<b>Total T.T.C.</b> 101,74 €	

VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT A RECEPTION DE FACTURE

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom, en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.

MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT: "Toutes nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services sont payables à nos bureaux, au comptant à la date de facturation et ne font l'objet d'aucune condition d'escompte. Dans le cas d'une vente ou prestation de service réalisée par une activité professionnelle, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles non payées à bonne date correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal et ce, après une mise en demeure de payer restée infructueuse. RESERVES DE PROPRIETE: Le transfert de la propriété des marchandises objet de la présente facture est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix conformément aux dispositions de l'article L. 621-122 du Code de Commerce, les risques étant néanmoins transférés à l'acquéreur dès la livraison des marchandises."

ATTRIBUTION DE COMPETENCE: En cas de contestation entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le ressort desquels se trouve le siège de notre établissement.

# CENTRE PORSCHE RENNES

RENNES AUTOS SPORT SAS

13 Rue des Mesliers

35 510 CESSON SEVIGNE

Tél : 02.99.83.19.19 Fax : 02.99.22.75.22

www.centreporsche.fr/rennes

RCS RENNES 790 181 028

Tva intracommunautaire : FR60790181028



# PORSCHE

**Facture N° : 19/1608/100010**

Date	N° document	N° client	N° TVA	Echéance	Page
03/08/2016	19/1608/100010	2 000 811		03/08/2016	1

Référence	Description	Quantité	P.U HT	€	%	Montant HT	€	Montant TTC	€	C
-----------	-------------	----------	--------	---	---	------------	---	-------------	---	---

<b>N° OR</b> 2 028 898	<b>Mat. / Véh.</b> PORSCHE 911 - 997 320 - 911 Carrera S Cabriolet									
<b>Fiche</b> 2 002 385	<b>N° série</b> WP0ZZZ99Z5S761594	<b>Immatriculation</b>				<b>1ère mise en circulation</b>		<b>21/07/2005</b>		
<b>Clé</b>	<b>N° Moteur</b>	<b>Type mine</b>				<b>Kms/Hrs</b>		<b>107 973</b>		
<b>Vous avez été reçu par</b> HEUZE JEROME										

INPSECTION DES 4 ANS

Vidange/Niveaux

Pression des pneus

Contrôle visuel du véhicule

Contrôle de l'éclairage

Passage au testeur

Essai

REEMPLACER FILTRE A HUILE

REEMPLACER FILTRE A AIR

REEMPLACER FILTRE DE CLIMATISATION

REEMPLACER BOUGIES D'ALLUMAGE

REEMPLACER BOMBE ANTICREVAISON

REEMPLACER COURROIE ACCESSOIRE

REEMPLACER BALAIS ESSUIE GLACE

REEMPLACER LIQUIDE DE FREINS

CONTROLE 2EME CLE QUI NE DEMARRE PAS LE VEH

ESSAI CODAGE DE LA TELECOMMANDE

A SIGNALER:

TELECOMMANDE DE CLE A REMPLACER

C	HT	€	% TVA	TVA	€	TTC	€

# CENTRE PORSCHE RENNES

RENNES AUTOS SPORT SAS

13 Rue des Mesliers

35 510 CESSON SEVIGNE

Tél : 02.99.83.19.19 Fax : 02.99.22.75.22

www.centreporsche.fr/rennes

RCS RENNES 790 181 028

Tva intracommunautaire : FR60790181028



# PORSCHE

**Facture N° : 19/1608/100010**

Date	N° document	N° client	N° TVA	Echéance	Page					
03/08/2016	19/1608/100010	2 000 811		03/08/2016	2					
Référence	Description	Quantité	P.U HT	€	%	Montant HT	€	Montant TTC	€	C
DISQUES ET PLAQUETTES DE FREINS AV A REMPLACER PREVOIR REMPLACEMENT DES PNEUS AV PROCHAIN ENTRETIEN DANS 30 000 KMS OU 2 ANS NETTOYAGE INT/EXT OFFERT										
<b>Main d'oeuvre</b>										
MOA	Main d'Oeuvre Mécanique	5,00	83,00			415,00		498,00		1
<b>Pièces</b>										
040	HUILE MOBIL1 0W40	9,00	14,66			131,94		158,33		1
65002	PART. TRAITEMENT DECHETS	1,00	5,00			5,00		6,00		1
79811	ADDITIF LAVE GLACE CONCENTRE	1,00	6,50			6,50		7,80		1
00004330552	LIQUIDE DE FREIN	1,00	26,38			26,38		31,66		1
90012310630	JOINT D'ETANCHEITE	1,00	1,20			1,20		1,44		1
99610722553	ELEMENT FILTRANT	1,00	26,08			26,08		31,30		1
99757121901	FILTRE ANTIPOUSSIERE	1,00	59,50			59,50		71,40		1
00004330515	PROTECTION ANTIGEL P	0,20	13,14			2,63		3,15		1
00004330574	PENTOSIN	0,20	18,48			3,70		4,44		1
99662890108	RACLETTE D'ESSUIE-GL	1,00	42,18			42,18		50,62		1
99610215166	COURROIE POLY-RIP	1,00	48,45			48,45		58,14		1
99611013152	CARTOUCHE FILTRANTE	1,00	47,54			47,54		57,05		1
99917022390	BOUGIE D'ALLUMAGE	6,00	24,58			147,48		176,98		1
9A701261902	BOUTEILLE D'AIR COMP	1,00	46,19			46,19		55,43		1
C	HT	€	% TVA	TVA	€	TTC	€			
1	1 009,76		20,00	201,95		1 211,71		<b>Total TTC</b>		<b>1 211,71 €</b>
								Espèces		03/08/2016
								Carte bancaire		03/08/2016
								400,00 €		
								811,71 €		
	1 009,76			201,95		1 211,71		Total des règlements		1 211,71 €

# PORSCHE

## Grand entretien Cayman (987), Cayman S (987) Boxster (987), Boxster S (987) 911 Carrera (997), 911 Carrera S (997)

Numéro d'identification véhicule 9958761594

Instructions du n° de  
réparation

2028 898

### Grand entretien

à effectuer aux 60 000, 120 000, 180 000, 240 000 km / 40 000, 80 000, 120 000, 160 000 mls etc.

(Position de travail 03 26 00 ..)

Descriptions des versions voir Manuel Technique

**Remarque:** si le kilométrage nécessaire pour l'entretien réglementaire n'est pas atteint, un grand entretien doit être effectué au plus tard après 4, 8, 12.....ans.

Le terme de "Contrôle" englobe toutes les autres opérations nécessaires concomitantes, telles que les opérations de réglage, ajustage, correction ou appoint des niveaux de liquide, mais toutefois pas les opérations de réparation, remplacement et remise à neuf des pièces ou des sous-ensembles.

Système de diagnostic: lire le contenu de la mémoire de défauts; remise à zéro de la périodicité d'entretien	✓
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile	✓
Soubassement et compartiment moteur: contrôle visuel de l'étanchéité (huiles et liquides) et de l'absence de marques de frottements (canalisations et flexibles)	✓
Carénages inférieurs: contrôle visuel de la présence de tous les éléments, de leur fixation et de leur état	✓
Durits de liquide de refroidissement: contrôle de l'état	✓
Radiateurs et prises d'air: contrôle visuel de l'état de propreté extérieur et de l'absence d'obturation	✓
Liquide de refroidissement: contrôle du niveau et de la protection antigel	✓
Filtre à air: remplacement de l'élément filtrant	✓
Filtre antipoussières: remplacement de l'élément filtrant	✓
Système d'alimentation en carburant: contrôle visuel de l'état, de la pose et de la fixation des raccords de canalisation	✓
Frein de stationnement: contrôle de la course à vide du levier de frein	✓
Système de freinage: contrôle visuel de l'usure des plaquettes et des disques de frein	✗
Flexibles et canalisations de freins: contrôle visuel de l'étanchéité, de l'état, de la pose et de la corrosion	✓
Embrayage: contrôle du jeu et de la position de butée de la pédale	✓
Boîtier de direction: contrôle visuel de l'état des soufflets.	✓
Rotules de barre d'accouplement: contrôle du jeu et des cache-poussières	✓
Rotules d'essieu: contrôle du jeu, contrôle visuel de l'état des cache-poussières	✓
Contrôle des vis du dispositif de réglage de géométrie à l'avant et à l'arrière	✓
Arbres de transmission: contrôle visuel de l'étanchéité et de l'état des soufflets de protection	✓
Système d'échappement: contrôle visuel de l'étanchéité et de l'état, contrôle de la suspension	✓
Pneumatiques: contrôle de l'état et de la pression de gonflage	✓
Contrôle de la fixation et du fonctionnement des serrures de portières et de capots ainsi que du crochet de sécurité du capot avant	✓
Ceintures de sécurité: contrôle du fonctionnement et de l'état	✓
Eclairage: contrôle de fonctionnement	✓
Tous les projecteurs: contrôle du réglage	✓
Avertisseur sonore: contrôle de fonctionnement	✓
Essuie-glaces/lave-glaces, lave-projecteurs: contrôle du niveau de liquide et du réglage des gicleurs, en période hivernale ne pas oublier l'antigel; contrôle des porte-balais d'essuie-glace	✓
Dispositifs électriques ainsi que voyants de contrôle et d'avertissement: contrôle de fonctionnement	✓
Remplacement des bougies: voir entretien supplémentaire	✓

Suite au verso

# PORSCHE

## Grand entretien Cayman (987), Cayman S (987) Boxster (987), Boxster S (987) 911 Carrera (997), 911 Carrera S (997)

Numéro d'identification véhicule 9958761594 Instructions du n° de réparation 2028898

**Entretien supplémentaire bougies d'allumage**

(Position de travail 03 81 00 ..)

Remplacement des bougies **Tous les 90 000 km / 60 000 mls ou tous les 4 ans**

**Entretien supplémentaire courroie d'entraînement**

(Position de travail 03 60 00 ..)

Contrôle de la courroie d'entraînement **à 60 000 km / 40 000 mls ou 4 ans**

Contrôle de la courroie d'entraînement **à 150 000 km / 100 000 mls ou 10 ans**

Contrôle de la courroie d'entraînement **à 240 000 km / 160 000 mls ou 16 ans**

**Entretien supplémentaire capote de cabriolet**

(Position de travail 03 70 00 ..)

Maintenance et entretien de la capote de cabriolet (911 Carrera) **Tous les 30 000 km / 20 000 mls ou tous les 2 ans**

**Entretien supplémentaire tous les 90 000 km / 60 000 mls ou tous les 6 ans**

(Position de travail 03 83 00 ..)

Remplacement de la courroie d'entraînement

**Entretien supplémentaire tous les 180 000 km / 120 000 mls ou tous les 12 ans**

(Position de travail 03 88 00 ..)

Boîte mécanique: vidange d'huile

Boîte automatique: vidange de l'huile ATF et remplacement du filtre ATF

Boîte automatique: vidange de l'huile de pont

Pont avant: vidange de l'huile

**Tous les 2 ans**

Constat d'état du véhicule - Etablissement de la garantie longue durée

Vidange du liquide de frein

Contrôler le système d'arceau de sécurité (uniquement 911Cabriolet)

**Tous les 4 ans**

Remplacement du produit anticrevaion

**Après 4 ans, puis tous les 2 ans**

Contrôle de la pile du système de contrôle de la pression des pneus RDK

**Après 4, 8, 10 puis tous les 2 ans**

Contrôle du système airbag

Logement des organes et châssis : contrôle visuel de l'état de tous les silentblocs

Signature (mécanicien): 

**Parcours d'essai:**

Commande à distance, sièges avant, pédale de frein, frein de stationnement (également les courses), moteur, embrayage, direction, boîte de vitesses, assistance parking, régulateur automatique de vitesse, commutateur PSM, commutateur PASM, commutateur Sport, chauffage, climatisation et instruments de bord: contrôle de fonctionnement

Huiles, liquides: contrôle visuel de l'étanchéité

Signature (contrôle final): 

Copyright by  
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG  
Vertrieb After Sales Technik  
Printed in Germany - 05/06

CENTRE PORSCHE RENNES  
SAS RENNES AUTOS SPORTS  
Centre Porsche 19 19  
Fax : 02 99 22 75 22



**Maintenance Record** (Please tick the appropriate box)

**MARC BORIE AUTOMOBILES**  
Spécialiste Porsche  
47 Ter, Rue Roque de Fillol  
92800 PUTEAUX  
Tél. 01 41 02 06 50 - Fax 01 41 02 06 49  
marcborieautomobiles@orange.fr  
Siret : 537 513 673 00013

Minor maintenance  
 Major maintenance  
 Spark plug replacement  
 Drive belt checked/replaced  
Date 24/5/2024  
Job No. 6770  
Mileage 133684  
Performed at customer's cost.

Minor maintenance  
 Major maintenance  
 Spark plug replacement  
 Drive belt checked/replaced  
Date \_\_\_\_\_  
Job No. \_\_\_\_\_  
Mileage \_\_\_\_\_  
Performed at customer's cost.

Minor maintenance  
 Major maintenance  
 Spark plug replacement  
 Drive belt checked/replaced  
Date \_\_\_\_\_  
Job No. \_\_\_\_\_  
Mileage \_\_\_\_\_  
Performed at customer's cost.

Stamp

Stamp

**MARC BORIE AUTOMOBILES**  
Spécialiste Porsche  
47 Ter, Rue Roque de Fillol  
92800 PUTEAUX  
Tél. 01 41 02 06 50 - Fax 01 41 02 06 49  
marcborieautomobiles@orange.fr  
Siret : 537 513 673 00013

Minor maintenance  
 Major maintenance  
 Spark plug replacement  
 Drive belt checked/replaced  
Date 30/06/2026  
Job No. 7752  
Mileage 141066  
Performed at customer's cost.

Minor maintenance  
 Major maintenance  
 Spark plug replacement  
 Drive belt checked/replaced  
Date \_\_\_\_\_  
Job No. \_\_\_\_\_  
Mileage \_\_\_\_\_  
Performed at customer's cost.

Minor maintenance  
 Major maintenance  
 Spark plug replacement  
 Drive belt checked/replaced  
Date \_\_\_\_\_  
Job No. \_\_\_\_\_  
Mileage \_\_\_\_\_  
Performed at customer's cost.

Stamp

Stamp



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D134483705

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>																																																																											
Contrôle technique périodique	30/08/2025	25057364																																																																											
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																																																																												
Favorable	Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé																																																																												
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>																																																																													
29/08/2027																																																																													
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>																																																																													
Contrôle technique périodique																																																																													
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S078D136 <b>(9) RAISON SOCIALE :</b> CONTROLE TECHNIQUE DE SAINT REMY CT <b>(3) COORDONNÉES :</b> 29, av. du Général Leclerc  78470 ST REMY LES CHEVREUSE Tél : 01.30.52.79.44 Fax: 01.30.52.84.80																																																																													
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 078D1165 SIGNATURE :																																																																													
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>																																																																													
<b>(2) Immatriculation et pays</b> <input type="text" value="F"/> <b>Date d'immatriculation</b> <input type="text" value="23/08/2023"/> <b>Date de 1ere mise en circulation</b> <input type="text" value="21/07/2005"/> <b>Marque</b> <input type="text" value="PORSCHE"/> <b>Désignation commerciale</b> <input type="text" value="911"/> <b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> <input type="text" value="WPOZZZ99Z5S761594"/> <b>(5) Catégorie internationale</b> <input type="text" value="M1"/> <b>Genre</b> <input type="text" value="VP"/> <b>Type/CNIT</b> <input type="text" value="MPC1905AY525"/> <b>Énergie</b> <input type="text" value="ES"/> <b>Document(s) présent(e)s</b> <input type="text" value="Certificat d'immatriculation"/>																																																																													
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																																																																											
142689		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">AVANT</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ripage (-8 à +8 m/km):</b></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">-3.8 m/km</td> </tr> <tr> <td><b>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">8 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">8 %</td> </tr> <tr> <td><b>Force verticales :</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">605 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">965 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td><b>Forces de freinage (déséquilibre) :</b></td> <td style="text-align: center;">280 daN</td> <td style="text-align: center;">268 daN</td> <td style="text-align: center;">152 daN</td> <td style="text-align: center;">152 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Déséquilibre (&lt; 20%) :</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0 %</td> </tr> <tr> <td><b>Forces de freinage (efficacité) :</b></td> <td style="text-align: center;">280 daN</td> <td style="text-align: center;">268 daN</td> <td style="text-align: center;">152 daN</td> <td style="text-align: center;">152 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</b></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">54 %</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</b></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">33 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Émissions à l'échappement</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.030</td> </tr> <tr> <td><b>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</b></td> <td style="text-align: center;">-0.9 %</td> <td style="text-align: center;">-0.7 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</b></td> <td style="text-align: center;">-2.8 %</td> <td style="text-align: center;">-3.4 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	<b>Ripage (-8 à +8 m/km):</b>	-3.8 m/km				<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</b>	8 %		8 %		<b>Force verticales :</b>	605 daN		965 daN		<b>Frein de service</b>					<b>Forces de freinage (déséquilibre) :</b>	280 daN	268 daN	152 daN	152 daN	<b>Déséquilibre (&lt; 20%) :</b>	5 %		0 %		<b>Forces de freinage (efficacité) :</b>	280 daN	268 daN	152 daN	152 daN	<b>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</b>	54 %				<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</b>	33 %				<b>Émissions à l'échappement</b>					CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.030					<b>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</b>	-0.9 %	-0.7 %			<b>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</b>	-2.8 %	-3.4 %		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
<b>Ripage (-8 à +8 m/km):</b>	-3.8 m/km																																																																												
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</b>	8 %		8 %																																																																										
<b>Force verticales :</b>	605 daN		965 daN																																																																										
<b>Frein de service</b>																																																																													
<b>Forces de freinage (déséquilibre) :</b>	280 daN	268 daN	152 daN	152 daN																																																																									
<b>Déséquilibre (&lt; 20%) :</b>	5 %		0 %																																																																										
<b>Forces de freinage (efficacité) :</b>	280 daN	268 daN	152 daN	152 daN																																																																									
<b>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</b>	54 %																																																																												
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</b>	33 %																																																																												
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																													
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.030																																																																													
<b>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</b>	-0.9 %	-0.7 %																																																																											
<b>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</b>	-2.8 %	-3.4 %																																																																											
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>																																																																													

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 622095930

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique	11/08/2023	23037824																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Favorable	<b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 01/07/2020 : 119546km / 13/10/2021 : 120969km / 01/03/2022 : 121732km /																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	10/08/2025																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S091S166  (9) RAISON SOCIALE : <b>CONTROLISSIME</b>  (3) COORDONNÉES : Tel. : 0169202173 13 ROUTE DE VERSAILLES 91160 CHAMPLAN  (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 091T1202  NOM ET PRÉNOM : DEFONTE NORMAN  SIGNATURE : 																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation [REDACTED] 04/03/2022 21/07/2005  Marque Désignation commerciale PORSCHE 911  (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WP0ZZZ99Z5S761594 M1 VP  Type/CNIT Énergie MPC1905AY525 ES  Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation.																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	124784																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
<b>XXXXXXXXXX</b> PROCÈS-VERBAL N° : [REDACTED] DATE : [REDACTED] N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : [REDACTED]	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td> <td colspan="4">+0.5m/Km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td> <td colspan="2">1%</td> <td colspan="2">10%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">567daN</td> <td colspan="2">968daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>262daN</td> <td>247daN</td> <td>353daN</td> <td>357daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%):</td> <td colspan="2">6%</td> <td colspan="2">2%</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>262daN</td> <td>247daN</td> <td>353daN</td> <td>357daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td> <td colspan="4">79%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 31%</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td> <td>-0.5%</td> <td>-1.6%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td> <td>+0.5%</td> <td>+0.6%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.5m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		10%		Forces verticales :	567daN		968daN		Frein de service :					Forces de freinage :	262daN	247daN	353daN	357daN	Déséquilibre (<20%):	6%		2%		Forces de freinage (efficacité) :	262daN	247daN	353daN	357daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	79%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 31%					Emissions à l'échappement :					CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.5%	-1.6%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+0.5%	+0.6%		
		AVANT		ARRIÈRE																																																																										
		G	D	G	D																																																																									
	Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.5m/Km																																																																												
	Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		10%																																																																										
	Forces verticales :	567daN		968daN																																																																										
	Frein de service :																																																																													
	Forces de freinage :	262daN	247daN	353daN	357daN																																																																									
	Déséquilibre (<20%):	6%		2%																																																																										
	Forces de freinage (efficacité) :	262daN	247daN	353daN	357daN																																																																									
Taux d'efficacité (≥ 50%):	79%																																																																													
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 31%																																																																														
Emissions à l'échappement :																																																																														
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019																																																																														
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.5%	-1.6%																																																																												
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+0.5%	+0.6%																																																																												



## Porsche 911 Carrera S

WPOZZZ99Z5S761594

Essence

Généré le 11/09/2025



Scanne pour obtenir le rapport complet

### Émissions

⚠ Attention

Émission de CO<sub>2</sub> élevée :  
280 g/km.

### Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

### Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré :  
142 689 km.

### Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

### Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

### Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

### Voici ce que nous avons vérifié :

**Taxi** ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme taxi

**Transport** ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport

**Location** ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location

**Police** ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation par la police

 **Exposition** ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition

 **Véhicule d'auto-école** ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ **Aucun problème détecté**  
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

**Note**  
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :  +3

Voici ce que nous avons vérifié :

 **Actuellement déclaré volé** ✓ Aucun enregistrement trouvé

 **Volé par le passé** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :


 Roumanie Tchéquie Slovénie Slovaquie Italie Hongrie Danemark Suède Canada

## Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

**Note**

- Dernier kilométrage connu : 142 689 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 119 373 km



## Relevés du compteur kilométrique

07/2005	10 km
08/2005	686 km
09/2005	1363 km
10/2005	2 017 km
11/2005	2 694 km
12/2005	3 348 km
01/2006	4 024 km
02/2006	4 701 km
03/2006	5 312 km
04/2006	5 988 km
05/2006	6 642 km
06/2006	7 319 km
07/2006	7 973 km
08/2006	8 650 km
09/2006	9 326 km
10/2006	9 980 km
11/2006	10 657 km
12/2006	11 311 km
01/2007	11 988 km
02/2007	12 664 km
03/2007	13 275 km
04/2007	13 951 km
05/2007	14 606 km
06/2007	15 282 km
07/2007	15 936 km
08/2007	16 613 km
09/2007	17 289 km
10/2007	17 944 km
11/2007	18 620 km

## Relevés du compteur kilométrique

08/2015	80 362 km
09/2015	81 039 km
10/2015	81 693 km
11/2015	82 370 km
12/2015	83 024 km
01/2016	83 700 km
02/2016	84 377 km
03/2016	85 009 km
04/2016	85 686 km
05/2016	86 340 km
06/2016	87 017 km
07/2016	87 671 km
08/2016	88 348 km
09/2016	89 024 km
10/2016	89 678 km
11/2016	90 355 km
12/2016	91 009 km
01/2017	91 686 km
02/2017	92 362 km
03/2017	92 973 km
04/2017	93 649 km
05/2017	94 304 km
06/2017	94 980 km
07/2017	95 634 km
08/2017	96 311 km
09/2017	96 987 km
10/2017	97 642 km
11/2017	98 318 km
12/2017	98 972 km

12/2007	19 275 km
01/2008	19 951 km
02/2008	20 627 km
03/2008	21 260 km
04/2008	21 936 km
05/2008	22 591 km
06/2008	23 267 km
07/2008	23 922 km
08/2008	24 598 km
09/2008	25 274 km
10/2008	25 929 km
11/2008	26 605 km
12/2008	27 260 km
01/2009	27 936 km
02/2009	28 612 km
03/2009	29 223 km
04/2009	29 899 km
05/2009	30 554 km
06/2009	31 230 km
07/2009	31 885 km
08/2009	32 561 km
09/2009	33 237 km
10/2009	33 892 km
11/2009	34 568 km
12/2009	35 223 km
01/2010	35 899 km
02/2010	36 575 km
03/2010	37 186 km
04/2010	37 863 km
05/2010	38 517 km

01/2018	99 649 km
02/2018	100 325 km
03/2018	100 936 km
04/2018	101 612 km
05/2018	102 267 km
06/2018	102 943 km
07/2018	103 598 km
08/2018	104 274 km
09/2018	104 951 km
10/2018	105 605 km
11/2018	106 281 km
12/2018	106 935 km
01/2019	107 611 km
02/2019	108 287 km
03/2019	108 897 km
04/2019	109 573 km
05/2019	110 226 km
06/2019	110 903 km
07/2019	111 559 km
08/2019	112 238 km
09/2019	112 921 km
10/2019	113 585 km
11/2019	114 277 km
12/2019	114 950 km
01/2020	115 645 km
02/2020	116 336 km
03/2020	116 969 km
04/2020	117 618 km
05/2020	118 197 km
06/2020	118 719 km

06/2010	39 194 km
07/2010	39 848 km
08/2010	40 524 km
09/2010	41 201 km
10/2010	41 855 km
11/2010	42 532 km
12/2010	43 186 km
01/2011	43 862 km
02/2011	44 539 km
03/2011	45 150 km
04/2011	45 826 km
05/2011	46 480 km
06/2011	47 157 km
07/2011	47 811 km
08/2011	48 488 km
09/2011	49 164 km
10/2011	49 818 km
11/2011	50 495 km
12/2011	51 149 km
01/2012	51 826 km
02/2012	52 502 km
03/2012	53 135 km
04/2012	53 811 km
05/2012	54 466 km
06/2012	55 142 km
07/2012	55 796 km
08/2012	56 473 km
09/2012	57 149 km
10/2012	57 804 km
11/2012	58 480 km

07/2020	119 141 km
08/2020	119 482 km
09/2020	119 725 km
10/2020	119 890 km
11/2020	120 014 km
12/2020	120 106 km
01/2021	120 185 km
02/2021	120 261 km
03/2021	120 330 km
04/2021	120 409 km
05/2021	120 491 km
06/2021	120 580 km
07/2021	120 672 km
08/2021	120 775 km
09/2021	120 886 km
10/2021	121 004 km
11/2021	121 136 km
12/2021	121 275 km
01/2022	121 429 km
02/2022	121 590 km
03/2022	121 742 km
04/2022	121 917 km
05/2022	122 090 km
06/2022	122 272 km
07/2022	122 449 km
08/2022	122 631 km
09/2022	122 812 km
10/2022	122 984 km
11/2022	123 157 km
12/2022	123 320 km

12/2012	59 134 km
01/2013	59 811 km
02/2013	60 487 km
03/2013	61 098 km
04/2013	61 774 km
05/2013	62 429 km
06/2013	63 105 km
07/2013	63 760 km
08/2013	64 436 km
09/2013	65 112 km
10/2013	65 767 km
11/2013	66 443 km
12/2013	67 098 km
01/2014	67 774 km
02/2014	68 450 km
03/2014	69 061 km
04/2014	69 738 km
05/2014	70 392 km
06/2014	71 068 km
07/2014	71 723 km
08/2014	72 399 km
09/2014	73 076 km
10/2014	73 730 km
11/2014	74 406 km
12/2014	75 061 km
01/2015	75 737 km
02/2015	76 414 km
03/2015	77 024 km
04/2015	77 701 km
05/2015	78 355 km

01/2023	123 484 km
02/2023	123 648 km
03/2023	123 801 km
04/2023	123 982 km
05/2023	124 186 km
06/2023	124 446 km
07/2023	124 765 km
08/2023	125 183 km
09/2023	125 705 km
10/2023	126 298 km
11/2023	126 981 km
12/2023	127 689 km
01/2024	128 448 km
02/2024	129 222 km
03/2024	129 952 km
04/2024	130 729 km
05/2024	131 478 km
06/2024	132 248 km
07/2024	132 988 km
08/2024	133 751 km
09/2024	134 512 km
10/2024	135 246 km
11/2024	136 005 km
12/2024	136 739 km
01/2025	137 498 km
02/2025	138 256 km
03/2025	138 942 km
04/2025	139 701 km
05/2025	140 435 km
06/2025	141 195 km

06/2015 79 032 km

07/2015 79 686 km

07/2025 141 929 km

08/2025 142 689 km

**Avertissement** : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



### Avis de carVertical

- Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.
- Ce véhicule a auparavant été exporté dans un autre pays. S'il a été ré-immatriculé ailleurs, certains documents peuvent manquer. Vérifie si tous les documents légaux sont en règle.

### Juridique



#### Contrôle technique

Passé

Information découverte le 06/2010 **Italie** A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 06/2012



#### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave



#### Exporté, Importé

⚠ Enregistrement trouvé

Information découverte le

05/2013 Exporté depuis **Italie**, Importé en **France**

## Domage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).



Aucun problème détecté



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

- ✓ **Aucun problème détecté**  
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

- ⚠ **Avis de carVertical**  
Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule **280 g/km** Classe **G**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

**Note**

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques

 Marque <b>Porsche</b>	 Modèle <b>911 Carrera S</b>	 Cylindrée moteur <b>3,8l</b>
 Puissance moteur <b>261 kW (350 hp)</b>	 Type de carburant <b>Essence</b>	 Nombre de sièges <b>4</b>
 Catégorie <b>M1</b>	 Homologation <b>e13*2001/116*0137*01</b>	 Poids total <b>1885 kg</b>
 Poids à vide <b>1505 kg</b>	 Émissions de CO2 <b>280 g/km</b>	 Norme d'émissions <b>Euro 4</b>

## Chronologie

7 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

07/2005  Italie

### Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

06/2010  Italie

### A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

04/2012  Italie

### Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

05/2012  Italie

### A été exporté

Ce véhicule a été exporté depuis le pays indiqué.

05/2012  Italie

### A été radié

L'enregistrement indiqué représente le fait d'un événement administratif. Cela pourrait être lié à un changement de propriétaire, un changement de documents ou un fait similaire.



### Avis de carVertical: Radiation

Ce véhicule a été radié à un moment donné. Cela peut être dû à des dommages, une inactivité de longue durée ou une autre raison. Il est conseillé d'examiner de plus près son historique.

05/2013

 France

#### A été importé

Ce véhicule a été importé dans le pays indiqué

05/2013

 France

#### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



### Avis de carVertical: Immatriculation dans plusieurs pays

Ce véhicule a été immatriculé dans plus de deux pays. Des conditions routières et des standards d'entretien différents ont peut-être influé sur son état. Consulter ses carnets d'entretien peut aider à vérifier s'il a été correctement entretenu.



+36

#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur

# Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

- Vérifie l'historique du véhicule**  
Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :
- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
  - Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

- Fais inspecter la voiture par un professionnel**  
Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :
- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
  - Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
  - Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

- Vérifie le kilométrage**  
Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **142 689 km**. Voici ce qu'il faut faire :
- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
  - Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
  - Pose des questions si les chiffres ne collent pas

- Demande les carnets d'entretien**  
Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :
- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
  - Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
  - Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

- Fais un vrai essai routier**  
Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :
- Conduis sur autoroute
  - Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
  - Conduis aussi en ville
  - Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
  - Sois attentif au confort et à la tenue de route

- Compare avec d'autres voitures similaires**  
Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :
- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
  - Compare les prix demandés
  - Regarde l'état général et les équipements de la voiture
  - Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur