

BMW Group - AIR: 2025-09-30 / 11:15
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: Z4 3.0SI
Numéro d'identification du véhicule: WBADU510X0LV31381
Code de développement: E86
Clé de type: DU51
Type maître: DU51

Véhicule

BMW Z4 3.0SI, 195kW

WBADU510X0LV31381



Code de développement	E86
Couleur	black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel	
Début de la garantie constructeur	15 mars 2007

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Remarque : Aucune carte gratuite n'est disponible pour ce véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	Z4 3.0SI
Carrosserie	COUPE

Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	LV31381
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBADU510X0LV31381
Code de développement	E86
Direction	LL
Moteur	N52
Numéro de moteur	74343853
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO 4
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	4612060JER
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	
Date de production	26 sept. 2006
Usine de production	SPARTANBURG
Date de livraison	23 oct. 2006
Concessionnaire livreur	Niederlassung Frankfurt, Frankfurt am Main, DE
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LLCR
Clé de type	DU51
Type de base	DU51
Type maître	DU51

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
0224 Contrôle dynamique de conduite
0230 Paquet supplém. selon EU
0249 Volant multifonctions
0255 Volant sport en cuir
02M0 Jante individuel 152 I, 18"
0302 Dispositif d'alarme
0313 Rétroviseur extérieur rabattable
0345 Chrome Line Interieur
0420 Vitrage teinté
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0441 Kit fumeur
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04A4 Baguettes intérieures Alu Cirrus
04AA Pavillon anthracite
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0520 Phares anti-brouillard

Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

0521 Détecteur de pluie
 0522 Phare xénon
 0534 Climatiseur automatique
 0540 Régulateur de vitesse
 0548 Tachymètre kilométrique
 0609 Système de navigation Professional
 0612 BMW Assist
 0633 Préparation portable Business
 0672 Changeur de 6 CD
 0677 Système hi-fi Professional DSP
 0704 Chassis sport M
 0711 Sièges sport M
 0801 Version Allemagne
 0851 Langue allemand
 0863 Liste des concessionnaires Europe
 0879 Documentation de bord allemand
 0925 Dummy-SALAPA

Historiques du véhicule

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
+	30/06/2025	Clé	149740 km	05488	Clé 0
+	30/06/2025	Réparation	149740 km	05488 ENVERGURE ALENCON,	Tâche Tâche
+	31/07/2024	Clé	147834 km	05488	Clé 0
+	22/07/2022	Clé	146285 km	05488	Clé 0
+	12/06/2020	Clé	140596 km	05488	Clé 0
+	12/06/2020	Réparation	140596 km	05488 MERCURE AUTOMOBILES ALENCON , VALFRAMBERT	Tâche
+	30/04/2016	Clé	101225 km	00077	Clé 0
+	30/04/2016	Clé	101225 km	00077	Clé 0
+	30/04/2016	Clé	111145 km	00077	Clé 0
+	04/03/2016	Clé	110090 km	02756	Clé 0
+	10/12/2011	Réparation	64546 km	02756 Niederlassung Dreieich BMW AG, Dreieich	Tâche Tâche Tâche
+	26/07/2011	Clé	64546 km	00074	Clé 0
+	18/02/2011	Réparation	40000 km	02756 Niederlassung Dreieich BMW AG, Dreieich	Tâche
+	17/02/2011	Clé	60482 km	00074	Clé 0
+	09/02/2011	Réparation	60368 km	02756 Niederlassung Dreieich BMW AG, Dreieich	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche

+	25/08/2010	Clé	60366 km	00074	Clé 0
+	25/08/2010	Clé	44715 km	00074	Clé 0
+	25/08/2010	Clé	60366 km	00074	Clé 0
+	25/08/2010	Clé	44715 km	00074	Clé 0
+	25/08/2010	Clé	60366 km	00074	Clé 0
+	14/01/2010	Clé	49647 km	00074	Clé 0
+	14/01/2010	Clé	49647 km	00074	Clé 0
+	14/01/2010	Réparation	49647 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche Tâche
+	29/10/2009	Clé	46451 km	00074	Clé 0
+	29/10/2009	Clé	46451 km	00074	Clé 0
+	29/10/2009	Réparation	46451 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
+	24/08/2009	Clé	43107 km	00074	Clé 0
+	24/08/2009	Réparation	43107 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche Tâche Tâche
+	14/05/2009	Clé	38712 km	00074	Clé 0
+	14/05/2009	Clé	38712 km	00074	Clé 0
+	18/03/2009	Clé	36145 km	00074	Clé 0
+	18/03/2009	Clé	36145 km	00074	Clé 0
+	25/02/2009	Clé	34879 km	00074	Clé 0
+	25/02/2009	Clé	34879 km	00074	Clé 0
+	25/02/2009	Réparation	34879 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
+	23/01/2009	Réparation	33878 km	00077 Niederlassung Offenbach BMW AG, Offenbach	Tâche Tâche
+	21/01/2009	Clé	33878 km	00074	Clé 0
+	21/01/2009	Réparation	33878 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

					Tâche
					Tâche
					Tâche
+	11/09/2007	Clé	14059 km	00074	Clé 0
+	11/09/2007	Réparation	14059 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche Tâche Tâche
+	11/09/2007	Réparation	14059 km	00077 Niederlassung Offenbach BMW AG, Offenbach	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
+	22/08/2007	Réparation	12074 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche
+	21/08/2007	Clé	12072 km	00074	Clé 0
+	21/08/2007	Clé	11922 km	00074	Clé 0
+	22/03/2007	Réparation	3 km	00074 Niederlassung Frankfurt BMW AG, Frankfurt am Main	Tâche Tâche

Nachweis betriebsabhängiger Wartung

☒ Übergabedurchsicht

nach
Werksvorschrift
durchgeführt

BMW AG
Niederlassung Frankfurt

Hanauer Landstrasse 182
60314 Frankfurt am Main
Tel. + 49 69 4036-0

23.03.07 Sobiech

Datum, Stempel, Unterschrift

☒ Ölservice

☐ Inspektion I

☐ Inspektion II

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Dieselmotorenfilter

- 24658 -

Kilometerstand

Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Niederlassung Frankfurt
Servicezentrum
Hanauer Landstrasse 255
60314 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4036-0

29/5/8 Gucc

Datum, Stempel, Unterschrift

☐ Ölservice

☒ Inspektion I

☐ Inspektion II

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Dieselmotorenfilter

- 49647 -

Kilometerstand

Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Niederlassung Frankfurt
Servicezentrum
Hanauer Landstrasse 255
60314 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4036-0

14/1/10 Gucc

Datum, Stempel, Unterschrift

N° D'IMPRIMÉ T15803464

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER[illegible]



N° D'IMPRIME C45253308

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/06/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20030660

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/06/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S061C053

(9) RAISON SOCIALE : EURL ABS 61

 (3) COORDONNÉES : RUE DE L'EXPANSION
 ZAT DU LONDEAU
 61000 CERISE
 Tél : 0233806575

N° D'AGRÈMENT : 072C1081

NOM ET PRÉNOM : JOUSSELIN BAPTISTE

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

 (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
 EE-383-JS (F) 19/03/2019 15/03/2007

Marque

BMW

Désignation commerciale

SERIE Z

 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
 WBADU510X0LV31381 M1 VP

Type/CNIT

MBM1941J1239

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

140598

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :



Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		1 %	
Forces verticales :	743 daN		755 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	278 daN	261 daN	244 daN	244 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	278 daN	261 daN	244 daN	244 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %				
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.05 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.05 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.011				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -0.6 %				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.4 % +0.7 %				



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 089707992

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																												
Contrôle technique périodique	18/06/2018	18063180																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																													
Favorable	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ-DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.2.1.b.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Légèrement différent des documents du véhicule (Numéro de frappe : WBADU510X0LV31381)																																																													
17/06/2020	0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule (Numéro de plaque : WBADU510X0LV31381)																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G																																																													
Contrôle technique périodique																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																														
N° D'AGRÉMENT : EUROPE SERVICE AUTOMOBILE E.S.A. COORDONNÉES : 93300 AUBERVILLIERS Tél : 01.48.34.57.56 Fax : 09.50.73.63.33																																																														
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																														
NOM ET PRÉNOM : SAID ABDALLAH N° D'AGRÉMENT : 093D1359 SIGNATURE :																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																														
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation EE-383-JS(F) 02/08/16 15/03/07 Marque Désignation commerciale BMW SERIE Z (1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre WBADU510X0LV3181 M1 VP Type/CNIT Énergie MBM1941J1239 ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																													
131793	<table><tr><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km)</td><td>-5.1 m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)</td><td>3 %</td><td>10 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>724 daN</td><td>771 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td><td>223 daN</td><td>231 daN</td><td>233 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (< 20%) :</td><td>4 %</td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>223 daN</td><td>231 daN</td><td>233 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) :</td><td>61 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td>24 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="4">CO Ralenti ($\leq 0,3$) : 0.01 CO ralenti accéléré ($\leq 0,2$) : 0.01 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td><td>-1.0 %</td><td>-1.8 %</td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :</td><td>-0.5 %</td><td>-0.6 %</td><td></td></tr></table>		AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km)	-5.1 m/km			Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)	3 %	10 %		Forces verticales :	724 daN	771 daN		Frein de service				Forces de freinage (déséquilibre) :	223 daN	231 daN	233 daN	Déséquilibre (< 20%) :	4 %	3 %		Forces de freinage (efficacité) :	223 daN	231 daN	233 daN	Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) :	61 %			Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %			Émissions à l'échappement				CO Ralenti ($\leq 0,3$) : 0.01 CO ralenti accéléré ($\leq 0,2$) : 0.01 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.0 %	-1.8 %		Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-0.5 %	-0.6 %	
AVANT		ARRIERE																																																												
G	D	G	D																																																											
Ripage (-8 à +8 m/km)	-5.1 m/km																																																													
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)	3 %	10 %																																																												
Forces verticales :	724 daN	771 daN																																																												
Frein de service																																																														
Forces de freinage (déséquilibre) :	223 daN	231 daN	233 daN																																																											
Déséquilibre (< 20%) :	4 %	3 %																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	223 daN	231 daN	233 daN																																																											
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) :	61 %																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %																																																													
Émissions à l'échappement																																																														
CO Ralenti ($\leq 0,3$) : 0.01 CO ralenti accéléré ($\leq 0,2$) : 0.01 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000																																																														
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.0 %	-1.8 %																																																												
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-0.5 %	-0.6 %																																																												
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																														



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° d'imprimé : D 076328830

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

30/07/2016

N° DU PROCÈS-VERBAL

16052782

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S093D165
RAISON SOCIALE : EUROPE SERVICE AUTOMOBILE E.S.A.
ADRESSE : 62-64, rue de la Motte
93300 AUBERVILLIERS
Tél : 01.48.34.57.56 Fax : 09.50.73.63.33

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : ASGHARALI DALI
N° D'AGRÈMENT : 093D1213
SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : DA 030171 (D) Date d'immatriculation : 29/07/16 Date de 1ère mise en circulation : 15/03/07
Genre : VP Marque : BMW Type : AAF000035
N° dans la série du type : WBADU510X0LV31381 Énergie : ES
Kilométrage inscrit au compteur : 112075 Désignation commerciale : Z4 COUPE

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : KOBER ET CO
ADRESSE : ALTHEIMER STRABE 1-7
64807 DIEBURG

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE AU PLUS TARD : 30/07/2018

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation CE d'un véhicule étranger dont la rubrique k complétée

Version du logiciel : D11.03

DEFAULT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif

6.1.2.1.1. TRAVERSE : Corrosion : AR

MESURES

MESURES	AvG	AvD	ArG	ArD	
POIDS (DaN)	735		735		
FREIN DE SERVICE					
Force efficacité (DaN)	237	239	216	217	Efficacité:61%
Force déséquilibre (DaN)	237	239	216	217	
Déséquilibre					Av: 1 % Ar: 1 %
FREIN DE STATIONNEMENT					Efficacité:20%
DISSYMETRIE SUSPENSION	Av:8 %	Ar:11 %			
RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km)	8.30				
POLLUTION Essence dépolluée CO Ral: 0.02 CO Acc: 0.01 Lambda: 1.000					
FEUX CROISEMENT	G:-1.10	D:-1.10			h<0.8m
ANTIBROUILLARD	G:-1.40	D:-1.90			h<0.8m

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

Réparateur Agréé BMW

ENVERGURE ALENCON

BMW ALENCON

TVA FR09384259776-SIRET : 38 425 977 600 068-APE 4511 Z
SAS au Capital de 595 000 €
www.groupegca.com
Mail : envergure.alencon@groupegca.com

Siège social :
ENVERGURE ALENCON
Tél. : 02 33 28 80 00

1 impasse Joan miro
61250 Valframbert

BMW Service

ORIGINAL

Facture Client - Méca.AL

N° de client : 033990
N° de facture : AFCA049737
Date de facture : 31/07/2024
Date d'échéance : 31/07/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle N° Immat/VIN Kilométrage/Date de mise en service N° Entrée/Ordre de réparation
BMW 147834 /
Z4 3.0si 265 ch COUPE WBADU510X0LV31381 15/03/2007 01054006

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC010000105	(MO) Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	8,75	40,00 %	10,50	20,00	12,60
	Sous-total					10,50		12,60
(TB) MC010000610	(MO) Service huile moteur	VT	8,00	8,75	40,00 %	42,00	20,00	50,40
(PO) 11427953129	Kit cartouche de filtre à huile	Pièce	1,00	20,18	40,00 %	12,11	20,00	14,53
(PO) 0W30	BMW GROUP LL04 0W-30	Pièce	6,50	24,00	40,00 %	93,60	20,00	112,32
(PO) 83125A85523	LAVEGLACE	Pièce	1,00	3,02	40,00 %	1,81	20,00	2,17
	Sous-total					149,52		179,42
(TB) MC010000622	(MO) Service bougies d'allumage	VT	8,00	8,75	40,00 %	42,00	20,00	50,40
(PO) 12122158253	Bougie High Power	Pièce	6,00	23,37	40,00 %	84,13	20,00	100,96
	Sous-total					126,13		151,36
(TB) MC010000616	(MO) Service microfiltre	VT	2,00	8,75	40,00 %	10,50	20,00	12,60
(PO) 64319195194	Microfiltre/filtre à charbon actif	Pièce	1,00	72,77	40,00 %	43,66	20,00	52,39
	Sous-total					54,16		64,99
(TB) MC010000624	(MO) Service contrôle véhicule	VT	6,00	8,75	100,00 %	0,00	20,00	0,00
	Sous-total					0,00		0,00
ME99CT	(MO) CONTROLE TECHNIQUE		1,00	82,50		82,50	20,00	99,00
	Sous-total					82,50		99,00
MD99RECYCLAGE	(MO) Participation frais recyclage		1,00	3,80		3,80	20,00	4,56
	Sous-total					3,80		4,56

POUR VOTRE INFORMATION

Pré contrôle technique offert.

**** Lavage express du véhicule offert ****

12 VT = 1H = 105,00 € HT T1 * 1 VT = 8,75 € HT T1

TOUTE L'EQUIPE D'ENVERGURE ALENCON VOUS SOUHAITE UNE BONNE ROUTE



TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)

TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)

MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs

PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur

PM = Pièce autre marque

RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général : 8,75 HT€/VT - T2=Régime optionnel : 8,75 HT€/VT - T3=Haute technicité : 8,75 HT€/VT

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service

PELE Baptiste

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 033990
N° de facture : AFCA049737
Date de facture : 31/07/2024
Date d'échéance : 31/07/2024
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/VIR
Total T.T.C. 511,93

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	426,61	85,32	511,93

Total T.T.C. 511,93
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 511,93

SAS au capital de 595 000 €
TVA FR09384.259.776
384.259.776 RCS Alençon
www.groupe-legrand.fr

Siège social :
MERCURE AUTOMOBILES

1 impasse Joan miro
61250 Valframbert
Tél: 02 33 28 80 00
E-mail : bmw.alencon@groupe-legrand.fr

ORIGINAL**Facture Client - Méca.AL**

N° de client : 033990
N° de facture : AFCA043284
Date de facture : 22/07/2022
Date d'échéance : 22/07/2022
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
N° TVA intracomm. :
N° de donneur :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW		146285	/
Z4 3.0si 265 ch COUF	WBADU510X0LV31381	15/03/2007	01046745

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
(TB) MC010000105	Pré-diagnostic constructeur	VT	2,00	8,25	30,00 %	11,55	12	13,86
(TB) MC010000610	Service huile moteur	VT	8,00	8,25	40,00 %	39,60	12	47,52
(PO) 11427953129	Kit cartouche de filtre à huile	Pièce	1,00	18,82	40,00 %	11,29	12	13,55
(PO) 83125A1A171	Détergent vitres avec antigel	Pièce	1,00	2,33	40,00 %	1,40	12	1,68
(PO) 1B5W30	BMW TPT LL04 5W-30.	Pièce	7,00	21,70	40,00 %	91,14	12	109,37
(TE) ME99CTD	CONTROLE TECHNIQUE		1,00	65,83		65,83	12	79,00
(TP) MD99RECYCLAG E	Participation frais recyclage		1,00	3,80		3,80	12	4,56

Sous-total**224,61****269,53**

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION****PRE CONTROLE TECHNIQUE OFFERT*********** Lavage express du véhicule offert ************12 VT = 1H = 99,00 € HT T1 * 1 VT = 8,25 € HT T1*******TOUTE L'EQUIPE DE MERCURE AUTOMOBILES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ROUTE****Date de contrôle technique****Votre Conseiller Service****PELE Baptiste**

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 033990
N° de facture : AFCA043284
Date de facture : 22/07/2022
Date d'échéance : 22/07/2022
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total T.T.C. 269,53

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
12	20,00	224,61	44,92	269,53

Total T.T.C. 269,53
Acompte 0,00
Net à payer (EUR) 269,53



SAS au capital de 595 000 €
TVA FR09384.259.776
384.259.776 RCS Alençon
www.groupe-legrand.fr

Siège social :

MERCURE AUTOMOBILES

1 impasse Joan miro

61250 Valframbert

Tél: 02 33 28 80 00

E-mail : bmw.alencon@groupe-legrand.fr

ORIGINAL

Facture Client - Méca.AL

N° de client : 033990
N° de facture : AFCA037360
Date de facture : 12/06/2020
Date d'échéance : 12/06/2020
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
N° TVA intracomm. :
N° de donneur :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW		140596	/
Z4 3.0si 265 ch COUF	WBADU510X0LV31381	15/03/2007	01040302

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
(TB) MC01000231	Inspection II BMW y compris contrôle de la carrosserie et évacuation de l'huile usée	VT	22,00	7,25		159,50	12	191,40
(TB) MC016431009	Remplacer le microfiltre pour le système de ventilation de l'habitacle	VT	5,00	7,58		37,90	12	45,48
(TB) MC013400525	Renouveler le liquide de frein du système ABS/ASC+T	VT	6,00	7,25		43,50	12	52,20
(PO) 0W30	BMW GROUP LL04 0W-30	Pièce	6,50	21,70		141,05	12	169,26
(PO) 12122158253	Bougie High Power	Pièce	6,00	21,44		128,64	12	154,37
(PO) 11427953129	Kit cartouche de filtre à huile	Pièce	1,00	17,46		17,46	12	20,95
(PO) 64319195194	Microfiltre/filtre à charbon actif	Pièce	1,00	65,44		65,44	12	78,53
(PO) 83132405976	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	Pièce	1,00	7,42		7,42	12	8,90
(TE) ME99CTD	CONTROLE TECHNIQUE		1,00	65,83		65,83	12	79,00
(TP) MD99RECYCLAG E	Participation frais recyclage		1,00	3,80		3,80	12	4,56
Sous-total						670,54		804,65
(PO) ZREMPR	OFFRE REMISE 50€ INTERNET	Pièce	1,00	-41,67		-41,67	12	-50,00
Sous-total						-41,67		-50,00

Voir page suivante

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets



SAS au capital de 595 000 €
TVA FR09384.259.776
384.259.776 RCS Alençon
www.groupe-legrand.fr

Siège social :

MERCURE AUTOMOBILES

1 impasse Joan miro
61250 Valframbert
Tél: 02 33 28 80 00
E-mail : bmw.alencon@groupe-legrand.fr

ORIGINAL

Facture Client - Méca.AL

N° de client : 033990
N° de facture : AFCA037360
Date de facture : 12/06/2020
Date d'échéance : 12/06/2020
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
N° TVA intracomm. :
N° de donneur :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation
BMW		140596	/
Z4 3.0si 265 ch COUF	WBADU510X0LV31381	15/03/2007	01040302

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	Code T.V.A.	Montant T.T.C.
-----------	-------------	-------	-----	---------------	----------	--------------	-------------	----------------

TP = Temps passé exprimé en heure

TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 heure)

FO = Forfait

TE = Travaux extérieurs

PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'origine constructeur

PM = Pièce autre marque

RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

**** Lavage express du véhicule offert ****

12 VT = 1H = 87,00 € HT T1 * 1 VT = 7,25 € HT T1

TOUTE L'EQUIPE DE MERCURE AUTOMOBILES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ROUTE

C.B.

Date de contrôle technique

Votre Conseiller Service

Cédric DENIS

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 033990
N° de facture : AFCA037360
Date de facture : 12/06/2020
Date d'échéance : 12/06/2020
Mode de règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total T.T.C. 754,65

Code T.V.A.	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
-------------	---------------	--------------	-------------	----------------

12

20,00

628,87

125,78

754,65

Total T.T.C. 754,65

Acompte 0,00

Net à payer (EUR) 754,65

TEL: 01.49.60.01.16. M&Tte FAX: 01.49.20.10.25 sur Seine

FACTURE 140844

DATE 30/03/18 No. CLIENT 112 539

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	P.U.	
	Bon de Livraison : 58555 du 30/03/18 REF : N.G. 124459 F Vous avez été reçu par : SERDAR KESKINKILIC police [REDACTED] Km:130025 No de serie/moteur : DU510XOLV31381 type : BMW Z4 3.0 I COUPE Travaux executés par : KEVIN FIGUEIREDO -----MAIN D'OEUVRE-----			
9700020	ENTRETIEN INTER BERLINE VIDANGE MOTEUR + FILTRE A HUILE CONTROLE DES NIVEAUX, PLAQUETTES DE FREIN AV ET AR, ECLAIRAGES, COURROIE, TRANSMISSION, ESSIEUX AV ET AR.	1	113.75	113.75
9700048	PURGE CIRCUIT DE FREINAGE TTS MODELES	1	48.75	48.75
1989554	13 HUIL.FRE DOT4 1L*FT*	1	15.03	15.03
3812214	HUILE MOT.P.EMERAUD.5W30 229.51VRAC	5	9.98	49.90
3822464	SET PROTECTION VOITURE	1	0.95	0.95
3838106	LAVE GLACE TOUTE SAISON 5L *SG*	1	5.50	5.50
4003751	KIT CARTOUCHE D *IDL*	1	15.04	15.04
4003752	FILTRE A AIR *IDL*	1	37.06	37.06
4003753	MICROFILTRE *IDL*	1	49.03	49.03

CONTENT OU MECONTENT, DITES-LE NOUS!
WWW.MANNES.FR

HORS TAXES 335.01

T. V. A. 67.00

TOTAL EUR : ➡ 402.01
C/REMB

M W Ivry au capital de 10.000 Euros - RCS CRETEIL 50182818000015 - Code APE 503B - No Tva CEE : FR 29 501 828 180

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : VOIR AU VERSO : **LES FOURNITURES ÉLECTRIQUES ET LES PIÈCES EN COMMANDE SPÉCIALE NE SONT, NI REPRISES, NI ÉCHANGÉES.**
 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : En application de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980 (j.o. du 13 mai 1980 p.1202), les véhicules moteurs, pièces de rechange vendus resteront juridiquement la propriété du vendeur jusqu'à l'encaissement réel et définitif du total des sommes dues par le client.
 Nos factures sont payables comptant, sans escompte conformément à la loi 92 - 1442 du 31.12.92.
 Conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur cette facture. Le taux d'intérêt appliqué pour le calcul de ces pénalités de retard s'élève à 20% annuels.

BMW
Z4 3.0si
EZ 03/07
111km
LV31381
blacksam
Ledercarm

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Überwachungsorganisation
Am TÜV 1, 30519 Hannover
Region Hessen
Prüfart: Porsche Zentrum Hofheim Groh
Sportwagen GmbH
Am Stegskreuz 4
65719 Hofheim am Taunus

Untersuchungsbericht D-10197571239001
vom 01.04.2015



MTK-CS265

St. Christ
Teutonenstr. 17
65719 Hofheim Am Taunus

Erstzulassung : 15.03.2007
Letzte HU : 02.2013
Auftrags-Nr./Intern :
km-Stand : 101117
zGM / zAL [kg] : 1650
Fz-Ident.-Nr. : WBADU510X0LV31381
Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
Fz-Hersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz-Typ : Z85
Ende der HU : 01.04.2015, 12:54 Uhr

TÜV®
M1
AD
0005
AAF00003

Hauptuntersuchung mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer HE-2-02-2184-21 durchgeführt am 01.04.2015

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	04.2017	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Gerd Urban



Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft		Bremskraft	
	(daN)		(daN)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	280	260		
2	230	230	180	210

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
Abbremsung BBA (%): 61 Abbremsung FBA (%): 24 Berechnungsmasse BBA in kg: 1650

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	52,90
MwSt 19% :	10,05
Gesamtbetrag Brutto:	62,95

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 10.14 2.000.000

Nachweis

über die Durchführung der AU nach Nummer 3.1.1.1 der Anlage VIII StVZO

Datum: 31.03.2015
Uhrzeit: 12:27

Porsche Zentrum Hofheim

65719 Hofheim Am Stegskreuz 4
06192/30911-0

Messprogramm: G-KAT mit OBD
Kraftstoffart: Benzin
Fahrzeug-Ident.-Daten MTK-C S 2 65
Amtliches Kennzeichen: BMW Z85
Fahrzeug (Hersteller Typ) 0462
Schlüssel-Nr. 1: Feld 14.1 (Code zu Feld 14) 0005
Schlüssel-Nr. 2: Feld 2.1 (Code zu Feld 2) AAF
Schlüssel-Nr. 3: Feld 2.2 (Code zu Feld D.2) WBADU510X0LV31381
Fahrzeug-Ident.-Nummer 15.03.2007
Erstzulassung: 101117
Abgelesener Kilometerstand
OBD-Status EOBD (Europa)

Funktionsprüfung OBD
Prüfbereitschaft unterstützt 11101100001
gesetzt 00000000000
alle Systemtests durchgeführt

Fehlerspeicher

Anzahl abgasrelevanter Fehler 0

I.O.

Ergebnis
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose
Status Kontrollleuchte Motordiagnose
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose

I.O.
I.O.
I.O.

Gesamtergebnis

bestanden
03.2017

Abgasuntersuchung

Ablauf der Frist für die nächste Untersuchung der Abgase:

Ja

☒ Nein

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.5 der AU-Richtlinie:

Erläuterungen
Handeingabe
Bemerkungen

AU-Messgerät Bedienerführung
AU-Messgerät Abgastester
Auslesegerät
Geeichte Messwerte:

MAHA Eurosystem V 7.10.036 AU-Ablauf
MAHA MGT5
MAHA OBD Modul
CO, CO₂, HC

V 1.10/5.04.D Leitfaden 4
V 1.05 (V 1.13 / 003)
V 1.18 / 002

Kontrollnummer:
Name des Prüfers

HE 2-02-2184-21
Urban Gerd

Unterschrift der verantwortlichen Person

ENVERGURE ALENCON

1 Impasse Joan Miro
61 250
Valframbert
Tel : 02 33 28 80 00
SIREN : 38 42 59 776
SIRET : 38 42 59 776 00068
N° TVA Intra : FR093 84 259 776

Facture N° : 323/2507/101867

Copie

Vendeur :

Date		N° document		N° client : 23011760		N° TVA		Echéance		Page	
01/07/2025		323/2507/101867						01/07/2025		1/2	

Référence		Description		Unité	Qté	P.U HT	€	%	Montant HT	€	Montant TTC	€	C
N° OR 23 019 683		Ouvert le 30/06/2025		Mat. / Véh.		BMW Z4 3.0si 265 ch COUPE .							
Fiche 23 012 615		N° série WBADU510X0LV31381		Immatriculation		EE-383-JS		1ère mise en circulation		15/03/2007			
Clé		N° Moteur		Type mine	Kms 149 740								
Propriétaire du véhicule													
Vous avez été reçu par FABIEN BARRABE													
REPLACEMENT DEUX PNEUS ARRIERES													
(FO) 0000001-***MONTAGE 2 PNEUS 50€										41,67		50,00	
***MONTAGE 2 PNEUS 50 EUR													
- 1T1		Main d'œuvre T1 Mécanique (R)										1	
Pièces													
(PO) - 85450085254		255351894Y HANKOOK VENTUS S1 E		Pièce	2,00	193,50	30,00		270,90		325,08	1	
(PM) - REMEC		POSE PNEU OFFERT		Pièce	-2,00	20,83			-41,66		-49,99	1	
Sous-total									270,91		325,09		
TP = Temps passé exprimé en VT TB = Temps barémé constructeur en VT MO = Main d'œuvre PO = Pièce d'origine constructeur				PM = Pièce autre marque PR = Pièce de réemploi RD = Participation au recyclage des déchets TE = Travaux extérieurs				Méthode calcul du taux horaire VT = Valeurs de Travail 12VT = 1 Heure 1VT = 5 Min			Catégories taux horaire / VT : T1 = Régime général : 9,17€HT/VT soit 110,00€HT/Heure T2 = Régime optionnel : 9,17€HT/VT soit 110,00€HT/Heure T3 = Haute Technicité : 9,17€HT/VT soit 110,00€HT/Heure		

C	HT	€	% TVA	TVA	€	TTC	€



LE TRI
+ FACILE



Suite page suivante

ENVERGURE ALENCON

1 Impasse Joan Miro
61 250
Valframbert
Tel : 02 33 28 80 00
SIREN : 38 42 59 776
SIRET : 38 42 59 776 00068
N° TVA Intra : FR093 84 259 776

Facture N° : 323/2507/101867

Copie

Vendeur :

Date	N° document	N° client : 23011760	N° TVA	Echéance	Page
01/07/2025	323/2507/101867			01/07/2025	2/2

Référence	Description	Unité	Qté	P.U HT	€	%	Montant HT	€	Montant TTC	€	C
Les opérations donnant lieu à facture sont constituées de livraisons de biens et de prestations de services											



C	HT	€	% TVA	TVA	€	TTC	€
1	270,91		20,00	54,18		325,09	
En votre aimable règle 01/07/2025							325,09 €
Total des règlements							325,09 €

Total TTC	325,09 €
-----------	----------

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée (article L. 441-6)



BMW Z4 Coupé

WBADU510X0LV31381

Essence

2006



Généré le 30/09/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

Émissions

⚠ Attention

Émission de CO₂ élevée :
213 g/km.

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré :
149 919 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !



✓ Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme taxi



Transport

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location



Police

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation par la police



Exposition

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



Véhicule d'auto-école

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :  +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**



Tchéquie



Italie



Slovénie



Roumanie



Hongrie



Slovaquie



Canada



Danemark



Suède


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 149 919 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 135 621 km



Relevés du compteur kilométrique	
09/2006	15 km
10/2006	855 km
11/2006	1723 km
12/2006	2 562 km
01/2007	3 430 km
02/2007	4 298 km
03/2007	5 082 km
04/2007	5 950 km
05/2007	6 789 km
06/2007	7 657 km
07/2007	8 497 km
08/2007	9 365 km
09/2007	10 233 km
10/2007	11 072 km
11/2007	11 940 km
12/2007	12 780 km
01/2008	13 648 km
02/2008	14 516 km
03/2008	15 327 km
04/2008	16 195 km
05/2008	17 035 km
06/2008	17 903 km
07/2008	18 743 km
08/2008	19 610 km
09/2008	20 478 km
10/2008	21 318 km
11/2008	22 186 km
12/2008	23 026 km
01/2009	23 893 km

Relevés du compteur kilométrique	
03/2016	97 124 km
04/2016	97 992 km
05/2016	98 832 km
06/2016	99 700 km
07/2016	100 539 km
08/2016	101 407 km
09/2016	102 275 km
10/2016	103 115 km
11/2016	103 983 km
12/2016	104 822 km
01/2017	105 690 km
02/2017	106 558 km
03/2017	107 342 km
04/2017	108 210 km
05/2017	109 049 km
06/2017	109 917 km
07/2017	110 757 km
08/2017	111 625 km
09/2017	112 493 km
10/2017	113 332 km
11/2017	114 200 km
12/2017	115 040 km
01/2018	115 908 km
02/2018	116 776 km
03/2018	117 559 km
04/2018	118 427 km
05/2018	119 267 km
06/2018	120 135 km
07/2018	120 975 km

02/2009	24 761 km
03/2009	25 545 km
04/2009	26 413 km
05/2009	27 253 km
06/2009	28 120 km
07/2009	28 960 km
08/2009	29 828 km
09/2009	30 696 km
10/2009	31 536 km
11/2009	32 403 km
12/2009	33 243 km
01/2010	34 111 km
02/2010	34 979 km
03/2010	35 763 km
04/2010	36 630 km
05/2010	37 470 km
06/2010	38 338 km
07/2010	39 178 km
08/2010	40 046 km
09/2010	40 913 km
10/2010	41 753 km
11/2010	42 621 km
12/2010	43 461 km
01/2011	44 329 km
02/2011	45 196 km
03/2011	45 980 km
04/2011	46 848 km
05/2011	47 688 km
06/2011	48 556 km
07/2011	49 395 km

08/2018	121 843 km
09/2018	122 710 km
10/2018	123 550 km
11/2018	124 418 km
12/2018	125 257 km
01/2019	126 125 km
02/2019	126 992 km
03/2019	127 775 km
04/2019	128 642 km
05/2019	129 481 km
06/2019	130 349 km
07/2019	131 191 km
08/2019	132 063 km
09/2019	132 940 km
10/2019	133 793 km
11/2019	134 680 km
12/2019	135 542 km
01/2020	136 428 km
02/2020	137 300 km
03/2020	138 089 km
04/2020	138 882 km
05/2020	139 573 km
06/2020	140 183 km
07/2020	140 658 km
08/2020	141 047 km
09/2020	141 357 km
10/2020	141 604 km
11/2020	141 828 km
12/2020	142 034 km
01/2021	142 245 km

08/2011	50 263 km
09/2011	51 131 km
10/2011	51 971 km
11/2011	52 839 km
12/2011	53 678 km
01/2012	54 546 km
02/2012	55 414 km
03/2012	56 226 km
04/2012	57 094 km
05/2012	57 933 km
06/2012	58 801 km
07/2012	59 641 km
08/2012	60 509 km
09/2012	61 377 km
10/2012	62 216 km
11/2012	63 084 km
12/2012	63 924 km
01/2013	64 792 km
02/2013	65 660 km
03/2013	66 443 km
04/2013	67 311 km
05/2013	68 151 km
06/2013	69 019 km
07/2013	69 859 km
08/2013	70 726 km
09/2013	71 594 km
10/2013	72 434 km
11/2013	73 302 km
12/2013	74 142 km
01/2014	75 009 km

02/2021	142 459 km
03/2021	142 656 km
04/2021	142 879 km
05/2021	143 099 km
06/2021	143 329 km
07/2021	143 553 km
08/2021	143 787 km
09/2021	144 021 km
10/2021	144 249 km
11/2021	144 486 km
12/2021	144 716 km
01/2022	144 954 km
02/2022	145 191 km
03/2022	145 402 km
04/2022	145 628 km
05/2022	145 834 km
06/2022	146 025 km
07/2022	146 184 km
08/2022	146 317 km
09/2022	146 423 km
10/2022	146 506 km
11/2022	146 577 km
12/2022	146 638 km
01/2023	146 699 km
02/2023	146 759 km
03/2023	146 814 km
04/2023	146 876 km
05/2023	146 937 km
06/2023	147 002 km
07/2023	147 065 km

02/2014	75 877 km
03/2014	76 661 km
04/2014	77 529 km
05/2014	78 369 km
06/2014	79 236 km
07/2014	80 076 km
08/2014	80 944 km
09/2014	81 812 km
10/2014	82 652 km
11/2014	83 519 km
12/2014	84 359 km
01/2015	85 227 km
02/2015	86 095 km
03/2015	86 879 km
04/2015	87 746 km
05/2015	88 586 km
06/2015	89 454 km
07/2015	90 294 km
08/2015	91 162 km
09/2015	92 029 km
10/2015	92 869 km
11/2015	93 737 km
12/2015	94 577 km
01/2016	95 445 km
02/2016	96 312 km

08/2023	147 130 km
09/2023	147 195 km
10/2023	147 257 km
11/2023	147 320 km
12/2023	147 381 km
01/2024	147 443 km
02/2024	147 506 km
03/2024	147 566 km
04/2024	147 636 km
05/2024	147 711 km
06/2024	147 802 km
07/2024	147 907 km
08/2024	148 034 km
09/2024	148 178 km
10/2024	148 330 km
11/2024	148 495 km
12/2024	148 660 km
01/2025	148 833 km
02/2025	149 005 km
03/2025	149 161 km
04/2025	149 332 km
05/2025	149 497 km
06/2025	149 668 km
07/2025	149 832 km
08/2025	150 002 km

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave



Importé



Enregistrement trouvé

Information découverte le 08/2016

Importé en



France

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).



Aucun problème détecté



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



Note

- Dernier prix de vente connu : 23 000 €
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 14 990 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW Z4 2006 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

13 491 €

Prix moyen

14 990 €

Prix le plus haut

16 489 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **213 g/km** Classe **F**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



CARVERTICAL

VIN: WBADU510X0LV31381 | Généré le 30/09/2025 | Expire le 30/10/2025

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportons un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

 **Note**

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque BMW		Modèle Z4		Description Z4
	Variante Coupé		Type de carrosserie Coupé		Année de fabrication 2006
	Année du modèle 2007		Cylindrée moteur 2996		Puissance moteur 195 kW (261 hp)
	Couple 315 Nm		Type de carburant Essence		Type de transmission Manuel
	Type de conduite Propulsion		Couleur Noir		Position du volant Volant à gauche

Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule



Fabrication
Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.



Première immatriculation
Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

● 08/2016  France

A été importé

Ce véhicule a été importé dans le pays indiqué

● 03/2019  France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

● 08/2025  France

Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **149 919 km**. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- ☐ Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas



Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Conduis sur autoroute
- ☐ Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- ☐ Conduis aussi en ville
- ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route



Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- ☐ Compare les prix demandés
- ☐ Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

Rapport Histovec

Etat en date du mardi 30 septembre 2025 à 11:17

Synthèse

Numéro d'immatriculation : EE-3**-JS

Titulaire : J*****E B****U

Ce véhicule est apte à circuler

Marque (D.1) : BMW

Modèle : SERIE Z

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 19/03/2019

Première immatriculation le : 02/08/2016

Nombre de titulaires : 2

Dernier kilométrage connu : 147 839 km le 31/07/2024

Véhicule importé : Oui le depuis ALLEMAGNE

Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Immatriculation annulée	Non
Véhicule économiquement irréparable	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gages	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

Gages

Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : BMW
Type variante version (D.2) : Z85DU5101
Numéro CNIT (D.2.1) : MBM1941J1239
Nom commercial (D.3) : SERIE Z
Couleur : NOIR
Type de réception : CE
Numéro d'identification véhicule : W*****1
PT techniquement admissible (F.1) : 1 650 kg
PTAC (F.2) : 1 650 kg
PTRA (F.3) : -99 kg
PT en service (G) : 1 395 kg
PTAV (G.1) : 1 320 kg
Catégorie (CE) (J) : M1
Genre (National) (J.1) : VP
Carrosserie CE (J.2) : AD
Carrosserie Nationale (J.3) : CI
Cylindrée (P.1) : 2 996 cm3
Puissance nette max (P.2) : 195 kW
Energie (P.3) : ES
Puissance fiscale (P.6) : 17 CV
Places assises (S.1) : 2
Places debout (U.1) : -99
Niveau sonore (U.1) : 90 db(A)
Vitesse moteur (U.2) : 4 950 min-1
CO2 (V.7) : 213 g/km
Classe environnement (CE) (V.9) : 70/220*2003/76EURO4
Rapport Puissance Masse : -99

Historique du véhicule

02/08/2016 Première immatriculation d'un véhicule d'occasion

Contrôles techniques du véhicule

30/07/2016	Favorable	112 075 km
12/06/2020	Favorable	140 598 km
22/07/2022	Favorable	146 293 km
31/07/2024	Favorable	147 839 km

Etat en date du mardi 30 septembre 2025 à 11:17